

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»
ФГУП «ВНИИМС»

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ЗАО «Мастер-ФИТ»

Каневский Д.Ю.

2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора
ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

2015 г.



Системы видеоизмерительные консольного типа OGP серий Apex, Apex Micro, ATS, Fusion, CNC, Sprint MVP, Snap, Vantage, Zip Lite, Zip и ZIP Advance

фирмы Quality Vision International, США

Методика поверки

№ 62 124 - 15

МОСКВА, 2015

Настоящий документ распространяется на системы видеоизмерительные консольного типа OGP серий Apex, Apex Micro, ATS, Fusion, CNC, Sprint MVP, Snap, Vantage, Zip Lite, Zip и ZIP Advance производства фирмы Quality Vision International, Inc., США (далее по тексту - приборы) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками 2 года.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны выполняться операции указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Средства поверки	Проведение операции при	
			первичной поверке	периодической поверке
1. Внешний осмотр	6.1.	Визуально	+	+
2. Опробование	6.2.	Визуально	+	+
3. Определение абсолютной погрешности измерений по осям X, Y	6.3	Меры длины штриховые (стеклянные) 2-го разряда по ГОСТ Р 8.763-2011.	+	+
4. Определение абсолютной погрешности измерений в плоскости осей XY	6.4	Меры длины штриховые (стеклянные) 2-го разряда по ГОСТ Р 8.763-2011.	+	+
5. Определение абсолютной погрешности линейных измерений по оси Z	6.5	Меры длины концевые 3 разряда по ГОСТ Р 8.763-2011	+	+
6. Идентификация программного обеспечения	6.6		+	+

Примечание: Допускается применять другие, вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки, удовлетворяющие по точности требованиям настоящей методики и прошедшие поверку в органах метрологической службы.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

Все испытания следует проводить в нормальных условиях применения приборов:

- температура окружающего воздуха, ... °C

20±1

- относительная влажность окружающего воздуха, ... %, не более

85

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки приборов допускаются лица, изучившие эксплуатационные документы на них, имеющие достаточные знания и опыт работы с ними и аттестованные в качестве поверителя органом Государственной метрологической службы.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки установок меры безопасности должны соответствовать требованиям по технике безопасности согласно эксплуатационной документации на установки и поверочное оборудование, правилам по технике безопасности, действующим на месте проведения поверки.

5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- Проверить наличие действующих свидетельств о поверке на средства поверки;
- Прибор и средства поверки привести в рабочее состояние в соответствии с их эксплуатационной документацией;
- Прибор и средства поверки должны быть выдержаны на рабочем месте не менее 1 ч.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1. Внешний осмотр

6.1.1. Проверку внешнего вида по п. 6.1. (далее нумерация согласно таблице 1) следует производить внешним осмотром. При внешнем осмотре приборов установить соответствие следующим требованиям:

- на наружных поверхностях прибора не должно быть дефектов, влияющих на его эксплуатационные характеристики и ухудшающих его внешний вид;
- наличие четкой маркировки;
- наличие равномерного освещения поля зрения;
- наличие надежной фиксации съемных элементов зажимными устройствами.

6.1.2. Результаты поверки признаются положительными, если выполняются все вышеперечисленные условия, а маркировка и комплектность соответствует требованиям технической документации.

6.2. Опробование

6.2.1. При опробовании проверить, чтобы взаимодействие подвижных частей приборов проходило плавно, без скачков и заеданий.

6.2.2. Приборы считаются поверенными в части опробования, если они удовлетворяет вышеперечисленным требованиям.

6.3. Определение абсолютной погрешности измерений по осям X, Y

6.3.1. Определение абсолютной погрешности линейных измерений по осям X, Y производится с помощью мер длины штриховых.

6.3.2. Меру длины штриховую установить сначала параллельно оси X, затем параллельно оси Y, таким образом, чтобы нулевой штрих меры находился в одном из крайних положений. Сфокусировать прибор на изображении нулевого штриха меры, произвести измерение. Навести перекрестие на изображение следующего штриха, произвести измерение.

Провести не менее 10 измерений. Погрешность измерения прибора по осям X, Y определить как разность

$$U_{np} = |L_{изм} - L_{ат}|$$

где $L_{изм}$ - длина отрезка меры, измеренная прибором, мм,

$L_{ат}$ - длина отрезка меры по аттестату, мм

Результаты измерений записать в протокол.

6.3.3. Результаты поверки приборов признаются положительными, если полученные значения не превышают значений указанных в таблице 2.

Таблица 2. Метрологические характеристики приборов

Модификация	Пределы допускаемой абсолютной погрешности по осям X и Y, мкм (L в мм)	Пределы допускаемой абсолютной погрешности линейности измерений в плоскости осей XY, мкм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности линейности измерений по оси Z, мкм (L в мм)	Пределы допускаемой абсолютной погрешности линейных измерений по оси		
				Оптический датчик	Контактный датчик	Лазерный датчик
Sprint MVP						
200	± (1,8+4L/1000)	± (2,5+4L/1000)	± (3,8+8L/1000)	-	-	-
250	± (1,8+6L/1000)	± (2,5+6L/1000)	± (3,8+8L/1000)	-	-	-
300	± (1,8+6L/1000)	± (2,5+6L/1000)	± (3,8+8L/1000)	-	-	-
400	± (2,2+8L/1000)	± (3,0+8L/1000)	± (4,0+8L/1000)	-	-	-
600	± (2,6+8L/1000)	± (3,5+8L/1000)	± (3,8+8L/1000)	-	-	-
CNC						
250	± (1,8+5L/1000)	± (2,5+5L/1000)	± (3,0+5L/1000)	± (2,0+5L/1000)	± (2,0+5L/1000)	± (2,0+5L/1000)
ZIP Lite						
250	± (1,5+6L/1000)	± (2,0+6L/1000)	± (3,5+6L/1000)	± (2,5+6L/1000)	± (2,5+6L/1000)	-
250	± (1,5+8L/1000)	± (2,0+8L/1000)	± (3,5+6L/1000)	± (2,5+6L/1000)	± (2,5+6L/1000)	-
300	± (1,8+8L/1000)	± (2,5+8L/1000)	± (3,5+6L/1000)	± (2,5+6L/1000)	± (2,5+6L/1000)	-
Zip Advance						
250	± (0,8+6L/1000)	± (1,0+6L/1000)	± (2,5+5L/1000)	± (1,4+5L/1000)	± (1,4+5L/1000)	± (2,0+5L/1000)
ZIP						
250	± (1,3+6L/1000)	± (1,8+6L/1000)	± (2,5+5L/1000)	± (1,4+5L/1000)	± (1,4+5L/1000)	± (2,0+5L/1000)
300	± (1,1+5L/1000)	± (1,5+5L/1000)	± (2,5+5L/1000)	± (1,4+5L/1000)	± (1,4+5L/1000)	± (2,0+5L/1000)
Vantage						
250	± (1,3+4L/1000)	± (1,8+4L/1000)	± (2,5+5L/1000)	± (1,5+5L/1000)	± (1,5+5L/1000)	-
250 с опцией VAN-HRS25	± (0,8+6L/1000)	± (1,0+6L/1000)	± (2,5+5L/1000)	± (1,5+5L/1000)	± (1,5+5L/1000)	-
ATS						
700	± (1,1+3L/1000)	± (1,5+3L/1000)	± (2,5+5L/1000)	± (1,4+5L/1000)	± (1,4+5L/1000)	± (1,5+5L/1000)
800	± (1,1+3L/1000)	± (1,5+3L/1000)	± (2,5+5L/1000)	± (1,4+5L/1000)	± (1,4+5L/1000)	± (1,5+5L/1000)
Apex Micro						
200	± (0,6+2L/1000)	± (0,8+2L/1000)	± (1,5+5L/1000)	± (1,0+5L/1000)	± (1,0+5L/1000)	± (1,0+5L/1000)
200	± (0,8+4L/1000)	± (1,0+4L/1000)	± (1,5+5L/1000)	± (1,0+5L/1000)	± (1,0+5L/1000)	± (1,0+5L/1000)
200	± (0,8+2L/1000)	± (1,0+2L/1000)	± (1,5+5L/1000)	± (1,4+6L/1000)	± (1,4+6L/1000)	± (1,4+6L/1000)
200	± (0,8+4L/1000)	± (1,0+4L/1000)	± (1,5+5L/1000)	± (1,4+6L/1000)	± (1,4+6L/1000)	± (1,4+6L/1000)
Snap						
DM200	± (3,6+6,6L/1000)	± (5,0+6,6L/1000)	-	-	-	-
DM350	± (2,3+8L/1000)	± (3,0+8L/1000)	-	-	-	-
Fusion						
400	± (1,7+6L/1000)	± (2,2+6L/1000)	± (2,5+5L/1000)	± (2,0+5L/1000)	± (2,0+5L/1000)	-

6.4 Определение абсолютной погрешности измерений в плоскости осей ХУ

6.4.1 Определение абсолютной погрешности линейных измерений в плоскости осей ХУ производится с помощью мер длины штриховых.

Меру длины штриховую установить по диагонали стола. Сфокусировать прибор на изображении нулевого штриха меры, произвести измерение. Навести перекрестие на изображение следующего штриха, произвести измерение. Провести не менее 10 измерений. Погрешность измерения прибора в плоскости осей ХУ определить как разность

$$U_{np} = |L_{изм} - L_{ат}|$$

где $L_{изм}$ - длина отрезка меры, измеренная прибором, мм,

$L_{ат}$ - длина отрезка меры по аттестату, мм

Результаты измерений записать в протокол.

6.4.2 Результаты поверки приборов признаются положительными, если полученные значения не превышают значений указанных в таблице 2.

6.5 Определение абсолютной погрешности линейных измерений по оси Z

6.5.1. Определение абсолютной погрешности линейных измерений по оси Z производится отдельно для каждого датчика: оптического, контактного и лазерного.

6.5.2. Для определения абсолютной погрешности линейных измерений по оси Z использовать ступеньку из концевых мер длины. Использовать меры с номинальным значением длины 10 мм, две меры 25 мм, меры 50 мм, 75 мм, и т.д. с шагом 25 мм. Количество мер зависит от диапазона измерений.




Рисунок 1. Ступенька из концевых мер длины 10 мм и 25 мм для определения абсолютной погрешности линейных измерений по оси Z

Проверку осуществлять в несколько этапов. Сначала собрать ступеньку из мер с номинальным значением 10 мм и 25 мм. Ступеньку из мер установить в центр стола. С помощью датчика снять отсчет с середины боковой измерительной стороны меры 10 мм, обнулив показания цифрового отсчета по оси Z. Далее снять отсчет с середины боковой измерительной стороны меры 25 мм. Определить отклонение результатов измерений по оси Z по формуле:

$$U_{np} = |L_{изм} - L_{ат}|$$

где $L_{изм}$ – высота ступеньки, измеренная прибором, мм,

$L_{ат}$ – высота ступеньки по аттестату, мм.

Далее заменить нижнюю концевую меру на следующую: 10 на 25 мм, 25 на 50 мм и т.д. Повторить процедуру определения отклонения измерений по оси Z.

Продолжить замену нижней концевой меры до тех пор, пока суммарная длина блока мер не окажется равной 66% – 100% от верхнего предела измерений по оси Z.

6.5.3. Приборы считаются поверенными в части определения абсолютной погрешности линейных измерений по оси Z, если максимальное отклонение измерений по оси Z для каждого датчика не превышает значений, указанных в таблице 2.

6.6 Идентификация программного обеспечения

Проверить идентификацию программного обеспечения (ПО) по следующей методике:

- произвести запуск ПО;
- проверить наименование программного обеспечения и определить его версию после загрузки ПО.

7. ФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положительных результатах поверки выдается протокол (приложение А) с указанием фактических результатов определения поверки и выдачей свидетельства по установленной форме, даты и имени поверителя, действующий протокол подтверждается клеймом.

При отрицательных результатах поверки выдается извещение о непригодности прибора с указанием причин.

Периодичность поверки устанавливается один раз в два года. Поверка также необходима после проведения каждого ремонта.

Зам. начальника отдела
ФГУП «ВНИИМС»



Н.А. Табачникова

Мл. науч. сотрудник отдела 203.1
ФГУП «ВНИИМС»



Д.А. Новиков

Приложение А

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

1. Поверяемый прибор: Система видеоизмерительная консольного типа _____ зав. № _____

(дата ввода в эксплуатацию или ремонта, предприятие-изготовитель)

2. Средства поверки: _____
(наименование, номер свидетельства о поверке)

3. Результаты поверки

Наименование параметра	Допускаемое значение параметра	Результат поверки	Заключение о пригодности
1. Внешний осмотр и проверка комплектности	Визуально		
2. Опробование	Визуально		
3. Определение абсолютной погрешности измерений по осям X, Y			
4. Определение абсолютной погрешности измерений в плоскости осей XY			
5. Определение абсолютной погрешности линейных измерений по оси Z			
6. Идентификация программного обеспечения			

4. Условия поверки

Температура окружающего воздуха, °C _____

Относительная влажность воздуха, % _____

На основании результатов поверки выдано
Свидетельство (извещение о непригодности) № _____

Поверитель
Дата поверки