


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

предприятия п/я В-8574

 Ю.Г.Астафьев  
"14" XII 1987

МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ

МП-01

Инструкция по поверке

Лист утверждения

ЦДЭ.893.И12 И2-ЛУ

З.Р. 11718-89

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

предприятия п/я В-8584

А.И.Трубников

" 7 " 12 1988

№ 43-23/0550

Главный конструктор

разработки

 С.С.Апукас

"17" 12 1987

1987

УТВЕРЖДЕН

ЦДЭ.893.И12 И2-ЛУ

МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ

МП-01

Инструкция по поверке

ЦДЭ.893.И12 И2

2.Р.11718-89

СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИМТ

МЗ СССР

Б.И.Леонов

" " 198

1987

## СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Операции поверки .....	4
2. Средства поверки .....	6
3. Требования безопасности .....	9
4. Условия поверки и подготовки к ней .....	10
5. Проведение поверки.....	12
6. Оформление результатов поверки .....	39
Приложение. Децимальные номера чертежей и техни- ческих условий составных частей монитора и средств поверки.....	40

нч. № подп.	подп. и дата	Взам. вручено		Подпись
		изм.	лист	

Щ2.893.И12 И2

нч. № подп.	разраб.	изм.	подп. документ.	подп. форма	л.т.	лист	листов
	Чуйсов						
провер.	Луценко С	8/11/11	Г.Д.Б		0,1	2	41
Исполн.	Луценко С	8/11/11	Г.Д.Б				
Утв.	Луценко С	8/11/11	Г.Д.Б				

МОНИТОР ПРИКРОВАТНЫЙ  
МП-01  
Инструкция по поверке

Настоящая инструкция по поверке распространяется на мониторы прикроватные МП-01 2.893.II2, 2.893.II2-01, 2.893.II2-02,

2.893.II2-03 (далее "монитор"), предназначенные для одновременного определения до 6-ти физиологических параметров по выбору из возможного полного количества 12-ти параметров - частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧДх), частоты периферического пульса (ЧПл), дефицита пульса (ДПл), артериального давления (АДв) крови инвазивным методом (sistолического и диастолического АДв), венозного давления крови (ВДв), ударного объема кровообращения (УОКр), минутного объема кровообращения (МОКр), температуры (Т) в двух точках и подсчета экстрасистол (ЭСс) - на основе анализа снимаемых биологических сигналов: электрокардиосигнала (ЭКСг), реокардиосигнала (РКСг), фонокардиосигнала (ФнКСг), реоспиро сигнала (РССг), фотосфигмосигнала (ФССг), сигнала артериального давления и устанавливает методику их первичной и периодической поверке, а также при выходе из ремонта.

Изм. №	Лист

изм.	лист	№ докум.	подп.	дата

ЦД2.893.II2 И2

Лист  
3

# I. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

- I.1. Внешний осмотр.
- I.2. Опробование.
- I.3. Определение (контроль) метрологических характеристик
- I.3.1. Диапазон измерения ЧСС (п. 5.3.1).
- I.3.2. Абсолютная погрешность измерения ЧСС (п. 5.3.1).
- I.3.3. Диапазон измерения ЧДх (п. 5.3.2).
- I.3.4. Абсолютная погрешность измерения ЧДх (п. 5.3.2).
- I.3.5. Диапазон измерения Т двумя измерительными каналами (п. 5.3.3).
- I.3.6. Абсолютная погрешность измерения Т (п. 5.3.3).
- I.3.7. Диапазон измерения систолического АДв прямым (кровавым) методом (п. 5.3.4).
- I.3.8. Диапазон измерения диастолического АДв прямым методом (п. 5.3.4).
- I.3.9. Абсолютная погрешность измерения АДв прямым методом (п. 5.3.4).
- I.3.10. Диапазон подсчета экстрасистол (п. 5.3.5).
- I.3.11. Диапазон контролируемой величины МОКр по методикам Кубичека и Карпмана (п. 5.3.6).
- I.3.12. Относительная инструментальная погрешность измерения МОКр (п. 5.3.6).
- I.3.13. Диапазон контролируемой величины УОКр по методикам Кубичека и Карпмана (п. 5.3.6).
- I.3.14. Относительная инструментальная погрешность измерения УОКр (п. 5.3.6).
- I.3.15. Диапазон измерения ЧППл (п. 5.3.7).

изм.	лист	№ докум.	подп.	дата

ЦД2.893.И12 И2

лист

I.3.16. Абсолютная погрешность измерения ЧПИл (п. 5.3.7).

I.3.17. Диапазон измерения ДЛл (п. 5.3.8).

I.3.18. Диапазон измерения ВДв (п. 5.3.9).

I.3.19. Погрешность измерения ВДв (п. 5.3.9).

П р и м е ч а н и е. Для монитора исполнения 2.893.II2-01 определяются (контролируются) метрологические характеристики пп. I.3.1-I.3.6, I.3.10. Для монитора исполнения 2.893.II2-02 - пп. I.3.1-I.3.4, I.3.10-I.3.14. Для монитора исполнения 2.893.II2-03 - пп. I.3.1, I.3.2, I.3.7-I.3.9, I.3.15-I.3.19.

номер документа	заключение о соответствии	подпись	дата

лист	№ докум.	подп.	дата	ЦД2.893.II2 И2	лист
5					

## 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Номер пункта методики поверки	Наименование образцового средства измерений или вспомогательного средства поверки	Требуемые основные метрологические характеристики	Рекомендуемый тип
5.3.1,	Генератор сигналов специальной формы	Амплитуда 1-5 В, частота 0,01-100 Гц, погрешность $\pm 0,2\%$	Г6-28
5.3.2,		возможность регулировки фазы и смещения, внешний запуск	
5.3.5,			
5.3.7,			
5.3.8			
5.3.2,	Нагрузка "50 Ω"	Погрешность $\pm 0,5\%$	
5.3.7		согласование	
5.3.1,	Нагрузка "600 Ω"	Погрешность $\pm 0,5\%$	
5.3.5		согласование	
5.3.5	Генератор сигналов специальной формы	Прямоугольные импульсы амплитудой 10 В 0,1-10 Гц, погрешность $\pm 2\%$	Г6-26
5.3.1,	Генератор импульсов	Амплитуда $(5 \pm 1)$ В, частота 1-10 Гц, длительность 5 мс, погрешность $\pm 2\%$	Г5-72
5.3.7			
5.3.1,	Частотомер электронно-	Диапазон частот	
5.3.2	-счетный	$0,083-60 \cdot 10^3$ Гц, погрешность $\pm 0,2\%$	Ч3-54

Продолжение табл. 2.1

Номер пункта методики поверки	Наименование образцового средства измерений или вспомогательного средства поверки	Требуемые основные метрологические характеристики	Рекомендуемый тип
5.3.1,	Оscиллограф универсальный	Полоса 0-10 МГц, входные напряжения 0,01 -10 В, погрешность $\pm 10\%$	С1-70/1
5.3.5	Источник постоянного тока	Постоянное напряжение 5 В, погрешность $\pm 1\%$	Б5-45
5.3.3	Термометры равноделенные	Измерение температуры воды в диапазонах 8-12 °C, 24-28 °C, 44-48 °C, погрешность $\pm 0,05\%$	ТР-1
5.3.3	Термостат водяной	Стабилизация температуры воды в пределах 10-46 °C, погрешность $\pm 0,1 °C$	ИТЖ-0-03
5.3.4,	Грузо-поршневой манометр	Давление от минус 300 до 300 мм вод.ст., погрешность $\pm 0,3\%$	МП-04
5.3.9	Мано-вакуумметр	Давление от минус 300 до 300 мм вод.ст., погрешность $\pm 0,3\%$	МПР-2М

Продолжение табл. 2.1

Номер пункта методики поверки	Наименование образцового средства измерений или вспомогательного средства поверки	Требуемые основные метрологические характеристики	Рекомендуемый тип
5.3.6	Устройство проверки кардиомонитора	15-45 Ом, 0,5-4,5 Ом/с	УПКМ-01 5.189.018
5.3.1, 5.3.2,	Устройство соединительное 5.292.627		
5.3.5- -5.3.8			
5.3.7	Стенд для проверки кабеля УИ ЧПЛ 7223-0229		
5.3.4,	Кран 4.460.005		
5.3.9			

П р и м е ч а н и е. Возможно применять средства, не указанные в табл. I, но обеспечивающие определение (контроль) метрологических характеристик проверяемого средства с требуемой точностью.

Извл. № подп.	Подп. и дата	Взам. изл. №	Извл. № подп. подп. и дата

ДО2.893.И12 И2

Лист

8

Извл.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

### 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности:

- 1) перед включением монитора в сеть, убедиться в исправности сетевых соединительных шнуров и соединить контакт "рабочее заземление" с шиной рабочего заземления;
- 2) соединение контакта "рабочее заземление" с шиной рабочего заземления произвести до других присоединений к монитору, а отсоединение – после всех отсоединений;
- 3) в случае использования монитора совместно с другими приборами при проведении поверки соединить клеммы "рабочее заземление" всех приборов в целях выравнивания потенциалов их корпусов.

3.2. По степени защиты от поражения электрическим током, монитор выполнен по второму классу защиты и имеет повышенную степень защиты (тип В) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.025-76.

Изд. № подл.	Изм. № подл.	Подпись	Дата

Изд. № подл.	Изм. № подл.	Подпись	Дата	Лист
Изд. № подл.	Изм. № подл.	Подпись	Дата	9

#### 4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- 1) температура окружающей среды -  $(20 \pm 5)$  °C;
- 2) относительная влажность воздуха -  $(60 \pm 15)$  %;
- 3) атмосферное давление -  $(101,3 \pm 4)$  кПа  $(760 \pm 30)$  мм рт.ст.;
- 4) напряжение сети питания -  $(220 \pm 4,4)$  В;
- 5) частота напряжения сети питания -  $(50 \pm 1)$  Гц, коэффициент гармоник не более 5 %.

Примечание. Допускается проведение поверки в условиях, реально существующих в лаборатории, цехе и отличающихся от нормальных, если они не выходят за пределы рабочих условий на монитор или средства поверки, применяемые при поверке.

4.2. В помещении, в котором проводится поверка, не должно быть вибраций, сотрясений, сильных электрических и магнитных полей, которые могут повлиять на результаты измерений.

4.3. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

1) перед началом работы следует внимательно изучить техническое описание и инструкцию по эксплуатации, а также ознакомиться с расположением и назначением органов управления и настройки на передней и задней панелях;

2) вставить в монитор устройства измерения согласно выполнения соответствующему варианту монитора; к входным разъемам устройств измерения подключить соответствующие входные кабели согласно маркировке;

- 3) до включения монитора произвести следующие операции;
- а) соединить клемму "рабочее заземление" с шиной земления; за-
- б) убедиться в наличии плавких вставок в цепи питания;
- в) подключить сетевой соединительный шнур монитора к розетке сети питания;
- г) нажать на задней панели монитора кнопку ХОЛ.ЗАПУСК и одновременно нажать кнопку СЕТЬ. На экране ЭЛТ должен появиться текст.

## 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

- 1) целостность пломб;
  - 2) комплектность согласно разделу 3 "Состав комплекта монитора".
  - 3) отсутствие видимых механических повреждений кожуха, передней панели, регулировочных и соединительных элементов по причине некачественной упаковки или неправильного транспортирования;
  - 4) обеспечение фиксации кнопки СЕТЬ ;
  - 5) чистота гнезд, разъемов и клемм;
- 5.2. Опробование работы монитора для оценки его исправности производится согласно разделу 8 "Порядок работы" 2.893.II2 ТО, и проверка на соответствие требованиям ГОСТ И2.2.025-76 по электробезопасности.

Неисправные мониторы бракуются и направляются в ремонт.

5.3. Определение (контроль) метрологических характеристик.

5.3.1. Определение диапазона измерения ЧСС (п. I.3.1), абсолютной погрешности измерения ЧСС (п. I.3.2) проводят в порядке, изложенном ниже.

5.3.1.1. Убедиться в наличии вставленного в блок монитора исполнения 2.893.II2 устройства измерения ЧСС 3.959.000 ("УИ ЧСС"). При его отсутствии вставить устройство измерения ЧСС в блок монитора при выключенном питании последнего и нажать кнопку СЕТЬ при нажатой кнопке ХОЛ.ПУСК на задней панели - на экране ЭЛТ должен появиться текст.


**5.3.1.2.** Установить нажатием кнопки " • " монитор в исходное состояние (в левом нижнем углу экрана ЭЛТ должна высвечиваться точка). Задействованные кнопки, которые функционально не подчинены кнопке " • ", перевести посредством нажатия в незадействованное положение – светодиоды всех кнопок, за исключением кнопки КАНАЛЫ и кнопок устройства измерения, должны быть погашены.

**5.3.1.3.** Нажать кнопки ТРЕНД, " → " – рядом с устройством измерения ЧСС, КАНАЛЫ, " → " – рядом с устройством измерения ЧСС, " • ", при необходимости кнопку КАНАЛЫ – должен быть задействован первый канал, " • ". Отключить УИ, неупомянутые в п. 4.8.1 – нажать кнопку ВЫКЛ. УИ, кнопки " → " рядом с отключаемыми УИ, кнопку " • ". Отключенные УИ должны указываться надписью ОТКЛ на экране ЭЛТ.

**5.3.1.4.** Собрать схему проверки устройства измерения ЧСС ("УИ ЧСС"), приведенную на рис. 5.1. Соединить разъем " → " УИ ЧСС через кабель УИ ЧСС с разъемом устройства соединительного "ВЫХОД ЧСС". Переключатели устройства соединительного "S1", "S2" поставить в положение "I".

**5.3.1.5.** Установить на лицевой панели генератора Г6-28 переключатель ФАЗА в положение "0", переключатель СМЕЩ СИГН. – в положение "0", переключатель " <dB" – в положение "10 dB" ("600 Ω"), переключатель режима работы – в положение НГ, переключатель выбора формы сигнала в положение " ~ "; установить с помощью осциллографа размах треугольного импульса ( $I \pm 0,05$ ) в частотой ( $10 \pm 0,1$ ) Гц; установить на выходе генератора Г5-72 положительные импульсы амплитудой ( $5 \pm 1$ ) В, длительностью 5 мс и периодом повторения 500 мс. Перевести переключатель режима работы генератора Г6-28 в положение "  $\square$  ".

Схема проверки устройства измерения ЧСС ("УИ ЧСС")



- 1,2,3. Кабель из комплекта С1-70/1.
4. Кабель из комплекта Гб-28.
5. Кабель УИ ЧСС 4.853.478 из ЗИП №1 монитора.

Рис. 5.1

ЦИО2.893.112 И2

5.3.1.6. Сформировать на выходе генератора Г6-28 треугольный импульс, показанных на рис. 5.2 следующим образом: перевести переключатель генератора ФАЗА в положение, соответствующее плавному изменению фазы, установить с помощью ручки генератора ФАЗА минимальное расстояние между нижней вершиной треугольного импульса и горизонтальной частью сигнала на экране осциллографа, подключенного к ОСНОВ. "  " генератора Г6-28, переключатель СМЕЩ.СИГН. генератора Г6-28 в положение "I" и поворачивая ручку СМЕЩ.СИГН. установить с помощью осциллографа горизонтальную часть сигнала на нулевой уровень.


5.3.1.7. Установить, контролируя частотометром, частоту генератора Г5-72, указанную в табл. 5.1. Зафиксировать показания индицируемых на экране ЭЛТ значений ЧСС, определить погрешности измерения ЧСС в каждой точке как разницу между результатом измерения и номинальным значением

Таблица 5.1

Входной сигнал, подаваемый от генератора Г5-72		Значение ЧСС, мин <sup>-1</sup>
Частота, Гц	Период, с	
0,5	2±0,010	30±5
I	I±0,005	60±5
2	0,5±0,0025	120±5
5	0,200±0,001	300±5

П р и м е ч а н и е. После каждого переключения частоты выждать необходимое время установления показаний ЧСС (не менее 1 мин).

5.3.2. Определение диапазона измерения ЧДх (п. I.3.3), абсолютной погрешности измерения ЧДх (п. I.3.4) проводят в порядке, изложенном ниже.



$$A_2 \leq 0, I A_1$$

Рис. 5.2

Ш02.893.II2 И2

документ

16

**5.3.2.1.** Убедиться в наличии вставленного в лок монитора исполнения 2.893.И12 устройства измерения ЧДх ("УИ ЧДх")

**3.959.001.** При его отсутствии вставить устройство измерения ЧДх в блок монитора при выключенном питании последнего и нажать кнопку СЕТЬ при нажатой кнопке ХОЛ.ПУСК на задней панели - на экране ЭЛТ должен появиться текст.

**5.3.2.2.** Установить нажатием кнопки "•" монитор в исходное состояние (в левом нижнем углу экрана ЭЛТ должна высвечиваться точка). Задействованные кнопки, которые функционально не подчинены кнопке "•", перевести посредством нажатия в незадействованное положение - светодиоды всех кнопок, за исключением КАНАЛЫ и кнопок устройств измерения, должны быть погашены.

**5.3.2.3.** Нажать кнопки ТРЕНД, "→" - рядом с устройством измерения ЧДх, КАНАЛЫ, "→" - рядом с устройством измерения ЧДх, "•", при необходимости кнопку КАНАЛЫ - должен быть задействован первый канал, "•". Отключить УИ, неупомянутые в п. 4.18.1 - нажать кнопку ВЫКЛ. УИ, кнопки "→" - рядом с отключаемыми УИ, кнопку "•". Отключенные УИ должны указываться надписью ОТКЛ на экране ЭЛТ.


**5.3.2.4.** Собрать схему проверки устройства измерения ЧДх ("УИ ЧДх"), приведенную на рис. 5.3. Поставить переключатель "S3", устройства соединительного в ненажатое положение, включить режим измерения монитора посредством нажатия кнопки "▼".

**5.3.2.5.** Подать с выхода генератора Г6-28 ОСНОВ "→" на гнезда "2", "3" устройства соединительного прямоугольные импульсы максимальной амплитуды; установить с помощью частотомера частоты генератора, указанные в табл. 5.2; при этом показания на экране ЭЛТ монитора должны соответствовать значениям, указанным в табл. 5.2.

**5.2.** Определить погрешности измерения ЧДх в каждой точке как разницу между результатом измерения и номинальным значением.

№	лист	№ рабочим.	подп.	дата

Схема проверки устройства измерения ЧДх ("УИ ЧДх")



I. Кабель из комплекта Г6-28:

2. Кабель УИ ЧДх 4.853.483 из ЗИП №1 монитора.

Рис. 5.3

Таблица 5.2

Сигнал генератора Г6-29		Положение переключателя "S4" устройства соединительного	Значения ЧДх мин <sup>-1</sup>
Частота, Гц	Период, с		
0,083	$12 \pm 0,03$	1	$5 \pm 3$
		2	$5 \pm 3$
		3	$5 \pm 3$
	$I \pm 0,003$	1	$60 \pm 3$
		2	$60 \pm 3$
		3	$60 \pm 3$
	$0,667 \pm 0,003$	1	$90 \pm 3$
		2	$90 \pm 3$
		3	$90 \pm 3$

Примечание. После каждого переключения частоты выждать не менее 1 мин.

5.3.3. Определение диапазона измерения Т двумя измерительными каналами (п. I.3.5), абсолютной погрешности измерения (п. I.3.6), проводят в порядке, изложенном ниже.

5.3.3.1. Убедиться в наличии вставленного в блок монитора исполнения 2.893.II2 устройства измерения Т 3.959.008 ("УИ Т") с принадлежащими данному устройству измерения Т датчиками температуры, подключенными соответственно каналу измерения Т (белый к первому каналу). При его отсутствии вставить устройство измерения Т с подключенными соответственно каналу измерения датчиками температуры в блок монитора при выключенном питании последнего, нажать кнопку сеть при нажатой кнопке ХОЛ.ПУСК на заданной панели – на экране ЭЛТ должен появиться текст.

5.3.3.2. Установить нажатием кнопки "•" монитор в исходное состояние (в левом нижнем углу экрана ЭЛТ должна высвечиваться точка). Задействованные кнопки, которые функционально не подчи-

нены кнопке " • ", перевести посредством нажатия в незадействованное положение – светодиоды всех кнопок, за исключением кнопки КАНАЛЫ и кнопок устройств измерения, должны быть погашены.

5.3.3.3. Нажать кнопки ТРЕНД, " → " – рядом с устройством измерения Т, КАНАЛЫ, " → " – рядом с устройством измерения Т, " • ". Отключить УИ, неупомянутые в п. 4.22.1 – нажать кнопку ВЫКЛ. УИ, кнопки " → " рядом с отключаемыми УИ, кнопку " • ". Отключенные УИ должны указываться надписью ОТКЛ на экране ЭЛТ.

5.3.3.4. Залить в рабочую камеру термостата ИТЖ-0-03 рабочую жидкость – дистиллированную воду, охлажденную до 6–8 °С.

5.3.3.5. Включить питание термостата, нажать кнопку НАСОС – – остальные кнопки должны быть в ненажатом положении. Температуру воды контролировать термометром ТР-І с рабочим диапазоном 8–12 °С.

5.3.3.6. При достижении температуры воды 10–11 °С поместить датчики температуры в воду, рядом с ёмкостью ртути термометра ТР-І и через 4,5–5 мин произвести отсчет значений Т1 и Т2, инцидируемых на экране ЭЛТ. Определить погрешность измерения как разность между измеренными значениями и показаниями термометра ТР-І.

5.3.3.7. Вынуть датчики температуры из воды, установить температуру терmostatирования термостата ИТЖ-0-03 равной 25 °С путем нажатия соответствующей кнопки, а температуру воды в рабочей камере термостата контролировать термометром ТР-І с рабочим диапазоном 24–28 °С.

5.3.3.8. После стабилизации температуры воды в рабочей камере термостата определить погрешность измерения аналогично п. 5.3.3.6.

5.3.3.9. Вынуть датчики температуры из воды, установить температуру терmostatирования термостата ИТЖ-0-03 равной 45 °С путем нажатия соответствующей кнопки, а температуру воды в рабочей камере термостата контролировать термостатом ТР-І с рабочим диапазо-

изм	лист	№ докум.	подп.	дата

ном 44–48 °С.

5.3.3.10. После стабилизации температуры воды в рабочей камере термостата определить погрешность измерения аналогично п. 5.3.3.6.

5.3.4. Определение диапазона измерения систолического АДв прямым (кровавым) методом (п. I.3.7), диапазона измерения диастолического АДв прямым методом (п. I.3.8), абсолютной погрешности измерения АДв прямым методом (п. I.3.9) проводят в порядке, изложенном ниже.

5.3.4.1. Убедиться в наличии вставленного в блок монитора исполнения 2.893.II2 устройства измерения АДв 3.959.005 ("УИ АДв"). При его отсутствии вставить устройство измерения АДв в блок монитора при выключенном питании последнего. Нажать кнопку СЕТЬ при нажатой кнопке ХОЛ.ПУСК на задней панели – на экране ЭЛТ должен появиться текст.


5.3.4.2. Установить нажатием кнопки "•" монитор в исходное состояние (в левом нижнем углу экрана ЭЛТ должна высвечиваться точка). Задействованные кнопки, которые функционально не подчинены кнопке "•", перевести посредством нажатия в незадействованное положение – светодиоды всех кнопок, за исключением кнопки КАНАЛЫ и кнопок устройств измерения, должны быть погашены.

5.3.4.3. Нажать кнопки ТРЕНД, "→" – рядом с устройством измерения АДв, КАНАЛЫ, "→" – рядом с устройством измерения АДв, "•". Отключить УИ, неупомянутые в п. 5.3.4.1 – нажать кнопку ВЫКЛ.УИ, "→" рядом с отключающими УИ, кнопку "•". Отключенные УИ должны указываться надписью на экране ЭЛТ.

5.3.4.4. Собрать схему проверки устройства измерения АДв ("УИ АДв"), приведенную на рис. 5.4.

изд.н.дата	№ документа	подп. до

Схема проверки устройства измерения АДв ("УИ АДв")



EI, E2 - кран Ц04.460.005

Рис.5.4

5.3.4.5. Закрепить к столу штатив 6.156.000, надеть на колпачек датчика АДв эластичную мембрану, установить корпус датчика в вертикальном положении на штатив, зафиксировать его держателем

6.152.540 и с помощью тонкой пинетки кашнуть в ямку в центре корпуса каплю касторного масла таким образом, чтобы под каплей не оставалось пузырьков воздуха; в таком положении наложить сверху колпачек с мембраной и осторожно, не меняя положения, закрутить гайку; на входной штуцер камеры ("→") надеть кран

4.460.005, который через трубку с внутренним диаметром 3,5 мм герметично соединить с грузо-поршневым манометром МП-04. Установить нулевое давление, надеть второй кран 4.460.005 на входной штуцер камеры и закрепить его.

5.3.4.6. Нажать кнопку "► 0 ◄" на УИ АДв (должен загореться светодиод) и выждать не менее 10 с. Включить режим измерения посредством нажатия кнопок "► 0 ◄", "▼" (светодиоды не светятся).

5.3.4.7. Создать с помощью грузо-поршневого манометра МП-04 в камере датчика АДв давление, величины которого указаны в табл. 5.3.

Задокументировать показания, инцинируемые на экране ЭЛТ, которые при температуре  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$  должны соответствовать значениям, указанном в табл. 5.3 (при температурах 10-15  $^\circ\text{C}$  и 25-35  $^\circ\text{C}$  указанные в таблице значения отклонений необходимо умножить на 1,5); определить погрешность измерения АДв в каждой точке как разницу между результатом измерения и номинальным значением.

Таблица 5.3

Давление манометра МП-04, мм рт.ст.	Показания на экране ЭЛТ	
	Систолическое АДв, мм рт.ст.	Диастолическое АДв, мм рт.ст.
50	50 $\pm$ 10	50 $\pm$ 10

Продолжение табл. 5.

Давление манометра МЛ-04, мм рт.ст.	Показания на экране ЭЛТ	
	Систолическое АДв, мм рт.ст.	Диастолическое АДв, мм рт.ст.
100	100±10	100±10
150	150±10	150±10
200	200±10	200±10
250	250±10	
300	300±10	
350	350±10	

5.3.5. Определение диапазона подсчета экстрасистол (п. I.3.10) проводят в порядке, изложенном ниже.

5.3.5.1. Убедиться в наличии вставленного в блок монитора исполнения 2.893.II2 устройства измерения ЧСС 3.959.000 ("УИ ЧСС") и устройства измерения ЭСс 3.959.007 ("УИ ЭСс").

При их отсутствии вставить устройство измерения ЧСС и устройство измерения ЭСс в блок монитора при выключенном питании последнего. Нажать кнопку СЕТЬ при нажатой кнопке ХОЛ.ПУСК на задней панели. На экране ЭЛТ должен появиться текст.


5.3.5.2. Установить нажатием кнопки "•" монитор в исходное состояние (в левом нижнем углу экрана ЭЛТ должна высвечиваться точка). Задействованные кнопки, которые функционально не подчинены кнопке "•", перевести посредством нажатия в незадействованное положение – светодиоды всех кнопок, за исключением кнопки КАНАЛЫ и кнопок устройств измерения, должны быть погашены.


5.3.5.3. Нажать кнопки ТРЕНД, "→" – рядом с устройством измерения ЭСс, КАНАЛЫ, "→" – рядом с устройством измерения ЭСс, "•". Отключить УИ, неупомянутые в п. 5.3.5.1 – нажать кнопку ВЫКЛ.УИ, кнопки "→" рядом с отключающими, кнопку

" . ". Отключенные УИ должны указываться надписью ОТКЛ на экране ЭЛТ.

5.3.5.4. Собрать схему проверки устройства измерения ЭСс ("УИ ЭСс"), приведенную на рис. 5.5. Соединить разъем "  " УИ ЧСС через кабель УИ ЧСС с разъемом устройства соединительного "ВЫХОД ЧСС". Переключатели "S1", "S2" устройства соединительного поставить в положение "I".

5.3.5.5. Установить переключатель ФАЗА генератора Г6-28 в положение "0", переключатель СМЕШ.СИГН. - в положение "0", переключатель " $\Delta$  dB" - в положение "10 dB" ("600  $\Omega$ "), переключатель режима работы - в положение НГ, переключатель выбора формы сигнала - в положение "  ", установить с помощью осциллографа С1-70/1 размах треугольного импульса I-2 В частотой ( $10\pm0,1$ ) Гц.

5.3.5.6. Установить на выходе "  " генератора Г6-26 импульсы частотой повторения ( $I\pm0,1$ ) Гц

5.3.5.7. Перевести переключатель режима запуска генератора Г6-28 в положение "  ", установить переключатель "S5" на устройстве соединительном в положение "I".


5.3.5.8. Убедиться, что на экране ЭЛТ монитора устанавливается значение ЧСС ( $60\pm5$ )  $\text{мин}^{-1}$ , нажать кнопку СБРОС, затем ПУСК УИ ЭСс; значение ЭСс должно быть равным нулю.

5.3.5.9. Перевести переключатель "S5" на устройстве соединительном в положение "2"; после истечения одном минуты показание ЭСс на экране ЭЛТ монитора должно быть ( $30\pm3$ )  $\text{мин}^{-1}$ .

5.3.6. Определение диапазона контролируемой величины МОКр по методикам Кубичека и Каримана (п. I.3.II), относительной инструментальной погрешности измерения МОКр (п. I.3.I2), диапазона контролируемой величины УОКр по методикам Кубичека и Каримана (п. I.3.I3), относительной инструментальной погрешности измерения

н/п	номер	взаменив №	номер	подпись

Схема проверки устройства измерения ЭСс (.УИ ЭСс")



1. Кабель из комплекта ГБ-26.
- 2,3. Кабель из комплекта ГБ-28.
4. Кабель УИ ЧСС 4.863.478 из ЗИП №1 монитора

Рис.5.5

ЦЮ2.893.112 И2

Лист

26

УОКр (п. I.3.14) проводят в порядке, изложенном ниже.

5.3.6.1. Убедиться в наличии вставленных в блок монитора исполнения 2.893.II2 устройства измерения ЧСС ("УИ ЧСС")

3.959.000, устройства калибровки измерения ОКр ("УКИ ОКр")

3.893.003, устройства измерения МОКр, УОКр ("УИ МОКр, УОКр")

2.893.004. При их отсутствии вставить вышеперечисленные устройства в блок монитора при выключенном питании последнего и нажать кнопку СЕТЬ при одновременно нажатой кнопке ХОЛ.ПУСК на задней панели - на экране ЭЛТ должен появиться текст.


5.3.6.2. Установить нажатием кнопки " • " монитор в исходное состояние (в левом нижнем углу экрана ЭЛТ должна высвечиваться точка). Задействованные кнопки, которые функционально не подчинены кнопке " • ", перевести посредством нажатия в незадействованное положение - светодиоды всех кнопок, за исключением кнопки КАНАЛЫ и кнопок устройств измерения, должны быть погашены.

5.3.6.3. Нажать кнопки ТРЕНД, " → " - рядом с устройством калибровки измерения ОКр, КАНАЛЫ, " → " - рядом с устройством калибровки измерения ОКр, " • ". Отключить УИ, неупомянутые в п. 5.3.6.1 - нажать кнопку ВЫКЛ.УИ, кнопки " → " рядом с отключаемыми УИ, кнопку " • ". Отключенные УИ должны указываться надписью ОТКЛ на экране ЭЛТ.

5.3.6.4. Собрать схему проверки измерения МОКр, УОКр, приведенную на рис. 5.6, включить с помощью кнопки УСРЕДНЕНИЕ на передней панели УИ МОКр, УОКр режим усреднения (светодиод УСРЕДНЕНИЕ светится), а с помощью кнопки КУБИЧЕК-КАРИМАН - режим измерения УОКр, МОКр, по Кубичеку. Установить режим измерения посредством нажатия кнопки " ▼ " (светодиод не светится).

Инд.№	Подп. и дата
Инд.№	Подп. и дата

*Схема проверки устройства измерения МОКр, ЧОКр (.УИ МОКр, ЧОКр)*



1. Кабель 4.853.342 из комплекта УПКМ-01.
2. Кабель УИ ЧСС 4.853.478 из ЗИП №-1 монитора.
3. Кабель УКИ ОКР 4.853.479 из ЗИП №-1 монитора.

Рис. 5.6

изм.	ксп	нодокум.	подп.	дата

ЦД2.893.112 И2

лист  
28

5.3.6.5. Установить на устройстве УПКМ-ОИ значения МОК, указанные в табл. 5.4 и выставить соответствующие значения расстояния  $L$  (инцинируемые на экране ЭЛТ). Для установки определенного значения  $L$  нажать кнопку "—/—", кнопку "→" — рядом с УИ МОКр, УОКр и установить посредством нажатий кнопок "↓", "↑" требуемое значение  $L$ , нажать кнопку "•". После времени установления (около 30 с) фиксировать значения МОКр и УОКр, инцинируемые на экране ЭЛТ монитора, при этом показания МОКр и УОКр на экране ЭЛТ монитора должны соответствовать значениям, указанным в табл. 5.4;

определить относительную инструментальную погрешность измерений в каждой точке как отношение разницы результата измерения и номинального значения к номинальному значению.

Таблица 5.4

Выставляемые значения МОКр, л/мин	Положение переключателя "S8"	Расстояние $L$ , см	Получение значения	
			МОКр, л/мин	УОКр, см
1,5	I	33	$1,5 \pm 0,30$	$15 \pm 3$
2,92	3	18	$2,92 \pm 0,58$	$48,6 \pm 7,3$
3,0	5	15	$3,0 \pm 0,45$	$100 \pm 15$
5,4	2	28	$5,4 \pm 0,81$	$30,4,5$
10	4	25	$10 \pm 1,5$	$100 \pm 15$
15	6	35	$15 \pm 3$	$150 \pm 30$

5.3.6.6. Включить с помощью кнопки КУБИЧЕК-КАРЛМАН (на УИ МОКр УОКр) режим измерения по Карлману, установить на устройстве УПКМ-ОИ значения МОК, указанные в табл. 5.5, аналогично п. 4.28.7 выставить соответствующие значения расстояния и отметить инцинируемые на экране ЭЛТ монитора значения МОКр, УОКр, которые должны соответствовать значениям, указанным в табл. 5.5.

Таблица 5.5

Выставляемые значения МОКр, л/мин	Положение переключателя "58"	Расстояние L, см	Получаемые значения	
			МОКр, л/мин	УОКр, см <sup>3</sup>
1,5	1	27	1,48±0,3	14,8±3
2,92	3	18	1,91±0,38	31,8±6,4
3,0	5	15	4,78±0,7	159±32
5,4	2	28	6,17±0,92	34,3±5,1
10	4	25	7,35±1,1	73,5±11
15	6	29	15,1±3	151±30

Определить относительную инструментальную погрешность измерений аналогично п. 5.3.6.5.

**Примечание.** При выставляемых значениях МОКр на устройстве УПКМ-01 1,5; 5,4; 2,92; 10; 3,0 и 15 л/мин базовые сопротивления соответствуют 30, 30, 45, 24, 18, 15 и переменные сопротивление соответствуют 0,05; 0,1; 0,4; 0,2; 0,3; 0,1 Ом.

5.3.7. Определение диапазона измерения ЧПЛ (п. I.3.15), абсолютной погрешности измерения (п. I.3.16), проводят в порядке, изложенном ниже.

5.3.7.1. Убедиться в наличии вставленного в блок монитора исполнения 2.893.II2 устройства измерения ЧПЛ, ДПЛ 3.959.002 ("УИ ЧПЛ, ДПЛ"). При его отсутствии вставить устройство измерения ЧПЛ, ДПЛ в блок монитора при выключенном питании последнего и нажать кнопку СЕТЬ при нажатой кнопке ХОД.ПУСК на задней панели - на экране ЭЛТ должен появиться текст.

5.3.7.2. Установить нажатием кнопки "•" монитор в исходное состояние (в левом нижнем углу ЭЛТ должна высвечиваться точка). За-

действованные кнопки, которые функционально не подчинены кнопке "•", перевести посредством нажатия в незадействованное положение - светодиоды всех кнопок, за исключением кнопки КАНАЛЫ и кнопок устройств измерения, должны быть погашены.


5.3.7.3. Нажать кнопку ТРЕНД, "→" - рядом с устройством измерения ЧШл, ДШл, КАНАЛЫ, "→" - рядом с устройством измерения ЧШл, ДШл, "•". Отключить УИ, неупомянутые в п. 5.3.7.1 - нажать кнопку ВЫКЛ.УИ, кнопки "→" рядом с отключаемыми УИ, кнопку "•". Отключенные УИ должны указываться надписью ОТКЛ на экране ЭЛТ.

5.3.7.4. Собрать схему проверки канала ЧШл, приведенную на рис. 5.7, подключить кабель УИ ЧШл, ДШл к разъему устройства соединительного "Кабель УИ ЧШл, ДШл", надежно закрепить фотопреобразователь кабеля УИ ЧШл, ДШл над отверстием стенда для проверки кабеля УИ ЧШл, ДШл. Соединить вилку устройства соединительного "УИ ЧШл, ДШл" со входом УИ ЧШл, ДШл" →".

При наличии в мониторе устройства измерения ЧСС закоротить его вход.

5.3.7.5. Подать с выхода генератора "ОСНОВ." → на гнезда устройства соединительного "4", "5" прямоугольные импульсы максимальной амплитуды; установить на лицевой панели генератора Г6-28 переключатель режима работы в положение "□", переключатель выбора формы сигнала - в положение "□□"; переключатель СМЕЩ.СИГН. - в положение "0", переключатель "ΔdB" - в положение "0 dB" ( $50 \Omega$ ); установить частоту генератора Г6-28 ( $8 \pm 0,5$ ) Гц; установить на выходе генератора Г5-72 положительные импульсы амплитудой ( $5 \pm 1$ ) В, длительностью 5 мс; установить с помощью частотомера частоты генератора Г5-72, указанные в табл. 5.6; показания на экране ЭЛТ монитора должны соответствовать значениям, указанным в табл. 5.8.

*Схема проверки устройства измерения ЧППл, ДПл  
(УИ ЧППл, ДПл)*



1. Кабель из комплекта ГБ-28.
2. Кабель из комплекта Г5-72.
3. Кабель УИ ЧППл, ДПл 4.853.480 из ЗИП №1 монитора

Рис. 5.7

ЧЮ2.893.112 И2

лист

32

Таблица 5.6

Сигнал, подаваемый от генератора Г6-28		Показания на экране ЭЛТ, мин <sup>-1</sup>
Частота, Гц	Период, с	
0,5	2±0,010	30±5
1	1±0,005	60±5
2	0,5±0,0025	120±5
5	0,200±0,001	300±5

Определить погрешность измерения ЧПл в каждой точке как разницу между результатом измерения и номинальном значением.


5.3.8. Определение диапазона измерения дефицита пульса (п. 1.3.17) проводят в порядке, изложенном ниже.

5.3.8.1. Убедиться в наличии вставленных в блок монитора исполнения 2.893.И12 устройства измерения ЧСС ("УИ ЧСС") и устройства измерения ЧПл, ДПл ("УИ ЧПл, ДПл"). При их отсутствии вставить устройства измерения ЧСС и ЧПл, ДПл в блок монитора при выключенном питании последнего и нажать кнопку СЕТЬ при нажатой кнопке ХОЛ.ПУСК на задней панели - на экране ЭЛТ должен появиться текст. Нажать кнопку "•" (в левом нижнем ряду экрана ЭЛТ должна высвечиваться точка).

5.3.8.2. Нажать кнопку ТРЕНД, "→" - рядом с устройством измерения ЧПл, ДПл, КАНАЛЫ, "→" - рядом с устройством измерения ЧПл, ДПл, "•". Отключить УИ, неупомянутые в п. 5.3.8.1 - нажать кнопку ВЫКЛ. УИ, кнопки "→" - рядом с отключаемыми УИ, кнопку "•". Отключенные УИ должны указываться надписью ОТКЛ на экране ЭЛТ.

5.3.8.3. Повторить операции пп. 5.3.1.4 - 5.3.1.6. Собрать схему проверки канала ДПл, приведенную на рис. 5.8, подключить выход генератора Г6-28 ОСНОВ "→" к гнезду "8", а разъем

Схема проверки канала ДПл



"ВНЕШНИЙ ЗАПУСК" к гнезду "7" устройства соединительного относительно корпуса.

5.3.8.4. Установить контролируя частотомером частоту генератора Г5-72  $f = 1,066$  Гц ( $T=0,937 \pm 0,004$ ) с (рис. 5.1).

5.3.8.5. Установить ручку ФАЗА генератора Г6-28 (рис. 5.8) в крайнее правое положение, тумблер ФАЗА – правое положение. Установить размах прямоугольных импульсов ( $I \pm 0,3$ ) В и частоту 3 Гц, перевести переключатель РЕЗИМ РАБОТЫ в положение "  $\sqcap$  ".

5.3.8.6. Установить переключатель устройства соединительного "S6" в положение согласно табл. 5.7, затем кратковременно нажать кнопку

S7 – после времени установления не менее 1 мин показания на экране ЭЛТ монитора должны соответствовать значениям, указанным в табл. 5.7; определить погрешность измерения ДПл в каждой точке как разницу между результатом измерения и номинальным значением.

Таблица 5.7

Положение переключателя "S6"	Показания на экране ЭЛТ монитора, мин <sup>-1</sup>		
	ЧСС	ЧППл	ДПл
1	$63 \pm 1$	$33 \pm 1$	$30 \pm 1$
2	$63 \pm 1$	$47 \pm 1$	$16 \pm 1$
3	$63 \pm 1$	$55 \pm 1$	$8 \pm 1$
4	$63 \pm 1$	$59 \pm 1$	$4 \pm 1$
5	$63 \pm 1$	$62 \pm 1$	$1 \pm 1$

5.3.9. Определение диапазона измерения ВДв (п. I.3.19), погрешности измерения ВДв (п. I.3.73) проводят в порядке, изложенном ниже.

5.3.9.1. Убедиться в наличии вставленного в блок монитора исполнения 2.893.II2 устройства измерения ВДв 3.959.006 ("УИ ВДв"). При его отсутствии вставить устройство измерения ВДв в блок монитора

при выключенном питании последнего. Нажать кнопку СЕТЬ при нажатой кнопке ХОЛ.ПУСК на задней панели - на экране ЭЛТ должен появиться текст.

5.3.9.2. Установить нажатием кнопки " • " монитор в исходное состояние. Действованные кнопки, которые функционально подчинены кнопке " • ", перевести посредством нажатия в незадействованное положение - светодиоды всех кнопок, за исключением кнопки КАНАЛЫ и кнопок устройств измерения, должны быть погашены.

5.3.9.3. Нажать кнопки ТРЕНД, " → " рядом с устройством измерения ВДв, КАНАЛЫ, " → " рядом с устройством измерения ВДв, " • ". Нажать при необходимости кнопку КАНАЛЫ - должен быть задействовать первый канал, кнопку " → " рядом с устройством измерения ВДв, кнопку " • ". Отключить УИ, неупомянутые в п. 5.3.9.1 - нажать кнопку ВЫКЛ.УИ, кнопки " → " рядом с отключаемыми УИ, кнопку " • ". Отключенные УИ должны указывать на надпись ОТКЛ на экране ЭЛТ.


5.3.9.4. Собрать схему проверки устройства измерения ВДв ("УИ ВДв"), приведенную на рис. 5.9.

5.3.9.5. Закрепить к столу штатив 6.156.000, надеть на колпачек датчика ВДв эластичную мембрану, установить корпус датчика в вертикальное положение на штатив, зафиксировать его держатель

6.152.540 и с помощью тонкой пилетки капнуть в ямку в центре корпуса каплю касторного масла таким образом, чтобы под каплей не осталось пузырьков; в таком положении наложить сверху колпачек с мембраной и осторожно, не менее положения, закрутить гайку, на входной (" → ") и выходной штуцеры камеры надеть краны 4.460.005, которые через трубку с внутренним диаметром 3,5 мм герметично соединить с гидро-поршневым манометром МП-04 и мановакуумметром ШР-2М соответственно, открыть краны и установить нулевое давление.

Изм. лист	№ документа	Подп.	Дата

Схема проверки устройства измерений ВДв ("УИ ВДв")



EI - кран Ц04.460.005.

E2 - кран Ц04.460.005.

Рис 5.9

нр.н/н/ноди.	подп.и/дата	взам.инв.№	инв.ноди.

изм	лист	№ документа	подп.	дата

Ц02.893.И2 И2

лист

37

5.3.9.6. Включить режим измерения посредством установления кнопок " $> \odot <$ ", " $\blacktriangledown$ " в незадействованное положение (светодиод не светится).

5.3.9.7. Создать с помощью гидро-поршневого манометра МП-04 в камере датчика ВДв давление, величины которого указаны в табл. 5.8. Зафиксировать показания, индицируемые на экраны ЭЛТ, которые при температуре  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$  должны соответствовать значениям, указанным в табл. 5.8; определить погрешности измерения ВДв в каждой точке как разницу между результатом измерения и номинальным значением. (При температуре  $10-15^\circ\text{C}$  и  $25-35^\circ\text{C}$ , указанные в таблице значения отклонений необходимо умножить на 1,5).

Таблица 5.8

Давление, подаваемое с мановакуумметра ШВР-2М; мм вод.ст.	Показания давления ВДв на экране ЭЛТ, мм вод.ст.
-300	$-300 \pm 15$
-200	$-200 \pm 10$
-100	$-100 \pm 5$
-50	$-50 \pm 5$
+50	$+50 \pm 5$
+100	$+100 \pm 5$
+200	$+200 \pm 10$
+300	$+300 \pm 15$

Подпись подпись подпись подпись подпись подпись

## 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Результаты поверки оформляют путем записи или отметки результатов поверки в порядке, установленном метрологической службой, осуществляющей поверку.

Мониторы, не прошедшие поверку (имеющие отрицательные результаты поверки) запрещаются к выпуску в обращение и к применению.

Ном. № инд.	Надл. и дата	Бланк №	Инд. № обр.	победа

побед	№ бланка	подп.	дата	шт. 39
				шт. 39

ШС2.893.И12 И2

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### ДЕСЯТИЧНЫЕ НОМЕРА ЧЕРТЕЖЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ МОНИТОРА И СРЕДСТВ ПОВЕРКИ

Десятичные номера составных частей монитора и средств поверки, указанные в тексте инструкции по поверке, имеют буквенные обозначения ЦД.

ЦД2.893.И2 И2

лист

46

*Лист регистрации изменений*

Нр.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измен-ных	заменен-ных	новых	аннули-рован-ных					

ш02.893.И2 И2