

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОКП

Директор Всесоюзного научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники из СССР

Александр Б.И.Леснов
24/2 1988

ГЕНЕРАТОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГФ-05

Техническое описание
и инструкция по эксплуатации
ИЗД 00 00 00 ТО



1988

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
I. Введение	3
2. Назначение	4
3. Технические данные	4
4. Состав генератора	4
5. Устройство и работа генератора	7
6. Циркуляция, пломбирование и упаковка	8
7. Общие указания по эксплуатации	27
8. Указания мер безопасности	27
9. Подготовка генератора к работе	29
10. Порядок работы	29
II. Регулировка и настройка генератора	30
12. Вспомогательные компоненты и способы их установки	32
13. Техническое обслуживание	36
14. Проверка генератора	36
15. Правила хранения и транспортирования	37
Приложение 1. Радиодиагностика сигналов, записанных в ПЗУ	59
Приложение 2. Схема электрическая обвязки генератора функционального ГФ-05	64
Приложение 3. Схема электрическая приводимой генератора тахтовых импульсов	69
Приложение 4. Схема электрическая принципиальная инвертора	71
Приложение 5. Схема электрическая принципиальная стабилизатора напряжения	75

I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. Техническое описание и инструкции по эксплуатации предназначены для изучения принципа действия и работы генератора функционального ГФ-05, а также для правильной его эксплуатации.

I.2. В техническом описании и инструкции по эксплуатации приняты следующие условные обозначения:

- У - усилитель;
- ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь;
- ПЗУ - постоянное запоминающее устройство;
- ИИ - импульсы интерполяции;
- СИ - счетчик импульсов;
- ДЧ - делитель частоты;
- ЭП - элемент памяти;
- ЭН - элемент НЕ;
- ЗГ - задающий генератор;
- ГТИ - генератор тактовых импульсов;
- КИ - компьютер импульсов;
- РИ - резисторный делитель;
- И - инвертор;
- ШУ - шина управления;
- ШУМ(Ч) - шина управления масштабированием(частотой);
- Σ - сумматор.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Генератор функциональный ГФ-05 ИЭ3 00 00 00 (в дальнейшем - генератор) предназначен для исследований, настройки, испытаний, проверки систем и приборов, используемых в радиоэлектронике, автоматике, приборостроении, биофизике, медицине, работающих в области инфракрасных и низких частот.

ИЭ3 00 00 00 Т0

Ном. 1	Номер	Дата	Лист
Разд.	Год	Лист	Лист
Установка	Серия		
Назначение	Номер		
Модель	Номер		
Марка	Номер		

ГЕНЕРАТОР
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГФ-05
Техническое описание

Лист	Лист	Лист
0	2	17

ИЭ3 00 00 00 Т0

Лист
3

2.2. При работе с генератором должны соблюдаться следующие рабочие условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C:

относительная влажность окружающего воздуха (30-80)% при температуре 25°C.

атмосферное давление (84-106,7) мбар (630-800) мм рт.ст.; напряжение питающей сети переменного тока (220±22) В с частотой (50±0,5) Гц.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРНЫЕ

3.1. Генератор обеспечивает генерацию сигналов типов:
периодического гармонического сигнала:

периодической последовательности прямоугольных импульсов со скважностью 2;

Периодической последовательности треугольных импульсов с одинаковой длительностью фронта, среза и периодом, равным длительности импульса.

3.2. Генератор обеспечивает генерацию сигналов в области инфракрасных и низких частот, число и форма которых определяются настройками сменных запрограммированных постоянных запоминающих устройств (ПЗУ).

3.3. Генератор обеспечивает генерацию сигналов в диапазоне частот от 0,01 до 75 Гц со следующим рядом дискретных значений частот в Гц: 2, 5, 10, 15, 25, 30, 40, 50, 60, 75 и дальше данного ряда дискретных значений частот на 2, 10, 20, 100, 200.

3.4. Генератор обеспечивает генерацию гармонических сигналов прямоугольных и треугольных импульсов в диапазоне частот от 0,01 до 600 Гц со следующим рядом дискретных значений частот, в Гц: 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,75; 1 .

I,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15; 25; 30; 40; 50; 60; 75 и умножение данного ряда дискретных значений частот на 0,5; 2; 4; 8.

3.5. Допускаемая относительная погрешность установки значения частоты в пределах $\pm 0.5\%$.

3.6. Генератор обеспечивает генерацию периодических сигналов в диапазоне частот (10 - 500) Гц в

режиме внешнего запуска от источника прямоугольных импульсов положительной полярности с амплитудой от 2,4 до 4,5 В (ТП-уровень), с пилообразной частотой от 0 до 1,3 МГц.

3.7. Коэффициент деления делителя размаха выходного напряжения сигнала составляет $1000 \pm 0.5\%$.

3.8. Размах выходного напряжения при внешней нагрузке не менее 1 кОм и частоте не более 300 Гц имеет значения, в В: 0,03; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10 и в мВ: 0,03; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10.

3.9. Допускаемая основная относительная погрешность установки значений размаха выходного напряжения сигнала в пределах $\pm 1,5\%$ для значений размаха: 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10 В, в пределах $\pm 2\%$ для значений размаха: 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10 мВ, в пределах $\pm 2,5\%$ для значений размаха: 0,1; 0,2 В, в пределах $\pm 3\%$ для значений размаха: 0,1; 0,2 мВ, в пределах $\pm 8,0\%$ для значений размаха: 0,03; 0,05 В, в пределах $\pm 9,5\%$ для значений размаха: 0,03; 0,05 мВ.

3.10. Дополнительная относительная погрешность установки значения размаха выходного напряжения сигнала при изменении температуры в интервале от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ в пределах $\pm 1\%$ для значений размаха $0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0$; $10,0 \text{ В. м.в.}$, в пределах $\pm 1,5\%$ для значений размаха: $0,1; 0,2 \text{ В. м.в.}$

Изм. № 10	Лист 1 из 20	Прил. Б-1а	133 00 00 00 70	Лист 5 из 11
ГОСТ 1305-82, А. В.	Картина	Бланк		

3.22. Средняя наработка на отказ не менее 3000 часов, установленная безотказная наработка 1800 часов. Критерий отказа: несоответствие пп. 3.5, 3.9, 3.21.

не менее
3.23. Срочный срок службы генератора - 5 лет. Установленный
не менее
срок службы 3-х лет. Критерий предельного состояния: экономическая
нечелесообразность восстановления генератора после отказа.

3.24. Срочное время восстановления не более 4 часов.

3.25 Габаритные размеры генератора не более 253x200x85 мм.

3.26. Масса генератора не более 3,0 кг.

4. СОСТАВ ГЕНЕРАТОРА

4.1 Состав генератора соответствует табл. I.

Таблица I

Наименование	Обозначение документа	Количество, шт.
I. Генератор функциональный <u>IV-05</u>	I33 00 00 00	1
2. Кабель I	I33 I0 00 00	2
3. Кабель 2	I33 II 00 00	2
4. Вилка 871 037 042 II 001		1
5. Корзина разъема 02/37		1

133 00 00 00 TO
7

Продолжение табл. I

Наименование	Обозначение документа	Количество, шт.
Запасные части		
6. Предохранитель WTA-0,315A/250V		2

Примечание. Отечественным аналогом предохранителя

WTA-0,315A/250V является вставка плавкая
ЕНЛ-0,25 А 250 В 000.480.003 ТУ.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ГЕНЕРАТОРА


5.1. Причина работы генератора основан на последовательном считывании значений заданной функции в двоичном коде, записанных в ПЗУ, их преобразовании в аналоговую форму с кусочно-линейной интерполяцией и масштабировании по уровню и по времени.

5.1.1. Сигналы, предназначенные для воспроизведения, хранятся в ПЗУ (КР556РТ5) с информационной ёмкостью 4096 бит (512 слов x 8 разрядов). Каждый сигнал может занимать 128, 256 или 512 байт.

Расшифровка сигналов, записанных в ПЗУ, дана в приложении I.

5.2. Устройство и работа генератора показаны структурной схемой (рис. 1), временных диаграммами (рис. 2) и схемами электрическими принципиальными (приложения 2-5).

5.2.1. Основным узлом генератора является: генератор тектовых импульсов ГТИ (см. рис. 1), интерполятор и блок питания.



5.2.1.1. Генератор тактовых импульсов I включает: задающий генератор ЗГ, делитель частоты ДЧ, счетчик импульсов СИ, коммутатор импульсов КИ, ПЗУ импульсов интерполяции, ЦАП, усилитель УИ, шину управления частотой ШЧ, шину управления ШУ.

Интерpolator 3 выводит:

счетчик импульсов СИ2, ПЗУ2, первый элемент памяти ЭП, второй элемент памяти ЭП2, элемент НЕ ЗН, первый формирователь импульсов сглаживания ЦАП2, второй формирователь импульсов сглаживания ЦАП3, первый инвертор И1, ПЗУ3, сумматор Σ , второй инвертор И2; ЦАП4, усилитель У2, первый резисторный делитель РД1, второй резисторный делитель РД2, линию управлением масштабированием ШМ.

При этом элементы интерполятора ЦИ2 и ПЭУ2 образуют блок памяти сигнала 2 ; ПЭУ3, ЦАП4, У2, РД1, РД2, И2, ЦМ-масштабирующее устройство размаха выходного напряжения сигнала 4.

5.2.1.2. Первый выход генератора тактовых импульсов соединен с управляющим входом первого формирователя импульсов стяживания ЦПИ и входом первого инвертора И₁, выход которого соединен с управляемым входом второго формирователя импульсов стяживания ЦПЗ.

Второй выход генератора тактовых импульсов ^{БИГ.2} соединен со входом первого элемента памяти ЭН и выходом элемента НЕ ЭН.

Первый выход блока памяти сигнала соединен с управляющим входом первого элемента памяти ЗП1, второй - с управляющим входом второго элемента памяти ЗП2. Разрядные выходы ЗП соответственно соединены с разрядными выходами блока памяти сигнала.

Разрядные выходы АП1 и АП2 подключены соответственно к разным входам первого ЦАП2 и второго ЦАП3 формирователей импульсов стимулирования.

5.2.2. Работа генератора

6.2.2.1. Генератор тактовых импульсов по первому выходу вырабатывает последовательность импульсов треугольной




Рис. 2

формы (см. рис. 2б) и требуемой частоты следования, служащих исходными импульсами сглаживания, а по второму выходу - последовательность прямоугольных импульсов, которые по периоду равны периоду импульсов сглаживания по первому выходу генератора тактовых импульсов и по времени к ним жестко привязаны (см. рис. 2б, в). Форма сигнала по первому выходу генератора тактовых импульсов обеспечивается на основе кодовой формы записи на ПЗУ, входящего в состав генератора тактовых импульсов; при генерировании периодических сигналов число периодов импульсов сглаживания целое число раз укладывается в один период выходного сигнала.

Генерация сигналов на выходах генератора тактовых импульсов I (см. рис. 1) осуществляется следующим образом.

Заданный генератор ЗГ генерирует импульсы с заданной частотой. Последовательность тактовых импульсов с выхода заданного генератора поступает на вход делителя частоты $\frac{N_1}{M_1}$, непосредственно или через коммутатор импульсов КИ, осуществляющего деление $\frac{N_1}{M_1}$ в необходимое целое число раз. Управление делением частоты осуществляется по шине управления частотой ШЧ. Последовательность прямоугольных импульсов с выхода делителя частоты поступает на вход счетчика импульсов СИ через коммутатор импульсов, где формируется совокупность разрядных импульсов для адресации. По соответствующим постоянным уровням напряжения газоразрядных входов по адресам ПЗУ считывается информация параллельным кодом на его разрядных выходах и передается на ЦАП, где кодовая информация преобразуется в сигнал аналоговой формы. Далее сигнал усиливается усилителем У1, подается на выход генератора тактовых импульсов. Последовательность треугольных импульсов с первого выхода генератора тактовых импульсов поступает на сигнальные входы первого формирователя импульсов ЦАП2 (см. рис. 2б), а на вход второго формирователя импульсов ЦАП3 они поступают через первый УИ инвертор (см. рис. 2д). В каждом формирователе

импульсов осуществляется нормирование входных импульсов сглаживания путем дискретного регулирования коэффициентов передачи таким образом, чтобы амплитуды импульсов сглаживания были разны - мгновенными значениями выходного сигнала в соответствующие моменты времени. Установка значений амплитуды в каждом из формирователей (см. рис. 1) осуществляется через разрядные их входы с помощью первого $\frac{N_1}{M_1}$ и второго $\frac{N_2}{M_2}$ элементов памяти в начале каждого периода входных импульсов. Коды, записанные в элементах памяти $\frac{N_1}{M_1}$, $\frac{N_2}{M_2}$, сохраняются на всем периоде формирования импульсов сглаживания. Новые значения кодов записываются в $\frac{N_1}{M_1}$ и $\frac{N_2}{M_2}$ из блока памяти сигнала 2, содержащего в кодовой форме мгновенные значения выходного сигнала максимального масштаба. Считывание кодовой информации из блока памяти сигнала 2 осуществляется адресацией разрядных импульсами счетчика импульсов $\frac{N_2}{M_2}$ блока памяти; на вход которого поступают импульсы с выхода коммутатора импульсов КИ. На входе коммутатора импульсов КИ подключены разрядные выходы генератора тактовых импульсов I, которые могут быть переключены на его выход в зависимости от кода шины управления ШЧ. По выходным импульсам газоразрядных импульсов КИ, поступающим на вход блока памяти сигнала 2, в нем формируется, считывается информация и записывается в один из элементов памяти $\frac{N_1}{M_1}$ или $\frac{N_2}{M_2}$. Управление порядком записи из блока памяти сигнала 2 в элементы памяти $\frac{N_1}{M_1}$ и $\frac{N_2}{M_2}$ осуществляется импульсами генератора тактовых импульсов I и элементом НЕ ЗИ.

Таким образом, в момент начала очередного импульса сглаживания (см. рис. 2б, в) по выходу I генератора тактовых импульсов I или элемента НЕ ЗИ происходит считывание кода информации из блока памяти сигнала 2 и запись в один из элементов памяти $\frac{N_1}{M_1}$ и $\frac{N_2}{M_2}$. Считанная информация из блока памяти сигнала 2 записывается в тот, либо другой элемент памяти $\frac{N_1}{M_1}$ или $\frac{N_2}{M_2}$.

Нормированные импульсы с выходов первого и второго

Ном.	Лист	№ документа	Подп. Дата
ГОСТ 8335-88	Ф. И.		

133 00 00 00 ТО

Лист

12

Копия

ГОСТ 8335-88 Ф. И.

Формат II

Ном.	Лист	№ документа	Подп. Дата
ГОСТ 8335-88	Ф. И.		

133 00 00 00 ТО

Лист

13

Формат II

двоичизователей импульсов ЦДИ2 и ЦДИ3 (см. рис. 2г, е) поступают на входе сумматора Σ , на выходе которого появляется сигнал (см. рис. 2з), форма которого записана в кодированном виде в блоке памяти сигнала 2 (см. рис. 2а). С выхода сумматора Σ (см. рис. 1) поступает на вход опорного сигнала ЦДИ4, на разрядные входы которого поступают соответствующие коды с выхода ИЗУ3. С выхода ЦДИ4 сигнал поступает на вход усилителя У2. На выходе усилителя У2 усиливается двоичизированный значение-сигнал, управление которым осуществляется по данным шины управления масштабированием ПЧМ. Сигнал с выхода усилителя У2 поступает на вход второго инвертора И2. Переходные сигналы с выходов усилителя У2 и второго инвертора И2 соответственно поступают на входы резисторных делителей РД1 и РД2 и через них на первый и второй выходы функционального генератора.

5.3. Описание схемы генератора тактовых импульсов ГТИ

Схема электрическая принципиальная генератора тактовых импульсов представлена в приложении 3 и состоит из задающего генератора ЗГ, выполненного на микросхеме U7, цифровых делителей частоты D4-на микросхемах U11; U16; U15; U5; U4; U6, U10; U20; U18; U12, коммутаторов импульсов КИ - на микросхемах U17; U3; U9; ДЧЧ4, ДЧУ - на микросхемах U19; U21; U22; ПЗУ - на микросхеме U2; счетчиков импульсов СИ - на микросхемах U14; U13; ЦПИ - на микросхеме U2; усилителя У1 - на микросхеме U1.

Задающий генератор, собранный на микросхеме U7, обеспечивает последовательность прямоугольных импульсов с частотой генерации 9830 Гц. Для повышения стабильности частоты применен кварцевый генератор G1. Конденсатор C2 предназначен для облегчения запуска квадрового резонатора. Сопротивления R1, R2, R3 определяются па-

раметрами микросхемы U7. С выхода кварцевого задающего генератора U7:7 прямоугольные импульсы с частотой 9630кГц поступают на вход коммутатора импульсов U7:5 непосредственно (деление частоты I:1), через U12:5 на U17:4 (деление частоты I:10) и через U12:5 и U18:5 на U17:3 (деление частоты I:100). Управление коммутацией входных импульсов на выходе U17:6 осуществляется с помощью кодов, записанных на ПЗУ U19, управление ПЗУ U19 осуществляется кнопками переключателя РЭЗ "I:10" и "I:100". При откатом положения переключателя РЭЗ коммутируются импульсы с U17:5 на U17:6.

Цифровые делители, собранные на микросхемах U11, U16, U15, U5, U4, U6, U10, U20, предназначены для деления частоты 9830 кГц в следующие значения, в кГц: I228 - U11:II; 963 - U16:5; 819 - U15:8; 655 - U5:4; 491 - U6:I2; 409 - U11:I2; 245,7 - U10:I2; 163,8 - U6:II; 81,8 - U20:5; 32,1 - U10:II.

С выходов цифровых делителей частоты ДЧ VII, VI5, V15, U5, U4, U6, U10, U20 импульсы поступают на вход коммутатора импульсов У9. Коммутация импульсов со входа U9 на его выход осуществляется с помощью управления кодами, записанными на ПЗУ U21 и U22. Набор кода на этих ПЗУ производится с помощью клавиатуры (кнопок) переключателя РР4 ЧАСТОТА или с разъема интерфейса ДУ (контакты II, I2, I3, I4), осуществляя ступенчатое переключение следующих значений частот, в Гц: 2, 5, 10, 15, 25, 30, 40; 50; 60; 75. Указанные значения получаются с помощью коэффициента пересчета ИБ324, который осуществляется в элементах счетчиков импульсов СИ1 и СИ2.

С выхода U9 импульсы поступают на вход счетчика импульсов СИ, выполненного на двух реверсивных счетчиках K155МЕ7 U13 и U14 в режиме прямого счета.

Импульсы с разрядных выходов счетчиков поступают на адресные входы ПЗУ I импульсов интерполяции U_8 , выполненного на микросхеме

Из	Лист	26 документ	Подпись	Даты	I33 00 00 00 TU	Блок
ГОСТ 1748-68 д. 5					Конверт	T4

17556FTS. Первые 256 адресов с памятью 256 слов х 8 битов на коды одного перисда равнобедренного треугольного импульса, а также 256 адресов с памятью 256 слов х 8 битов на коды постоянного напряжения. Управление осуществляется через U8: 23 . Это позволяет осуществить соответственно два вида интерполяции: линейно-ступенчатую и кусочно-ступенчатую. Кусочно-ступенчатая интерполяция устанавливается при генерации последовательности прямоугольных импульсов для обеспечения длительностей их фронтов, меньших 60 мкс. Выбор сигнала интерполятора осуществляется переключателем PFI "A" (приложение 4), выведенным на переднюю панель.

(приложение 3)

Все разрядные выходные коды U8 поступают на вход ЦАП U2. Генерация последовательности треугольных импульсов или постоянного уровня напряжения на выходе ЦАП осуществляется на основе считывания информации с U9 в виде двоичных 8-разрядных кодов и преобразования ее в аналоговую форму U2.

Скорость считывания определяется частотой тактовых импульсов, поступающих на вход U14. Уровень и точность амплитуды треугольных импульсов зависят от уровня и точности опорного напряжения U2:15 , которое формируется стабилитроном D1, полевым транзистором T1 и конденсатором C4.

Адресные импульсы с выходов счетчиков U13, U14 подаются на выход генератора тактовых импульсов через коммутатор импульсов U3:6 . Управление коммутатором импульсов U3 осуществляется кодами, записанными на ПЗУ U19. Набор кода производится с помощью кнопок переключателя ПК3 "x2", "x4"; "x8". Умножение частот выходного сигнала "x1", "x2", "x4", "x8" основано на соппадении по времени импульсов из входа счетчика импульсов U14 (приложение 4) и импульсов записи на U18, U17, U12, U13: 9 .

При совпадении частот этих импульсов частота выходного сигнала умножается на I,

при увеличении частоты сигнала на входе счетчика импульсов U14:14 на 0,5; 2; 4; 8 раз происходит соответственно увличение частоты выходного сигнала в 0,5; 2; 4; 8 раз.

5.4. Описание схемы интерполятора.

Схема электрическая принципиальная интерполятора приведена в приложениях 2,4 и состоит из блока памяти сигнала 2 в составе счетчика импульсов СИ2, собранного на микросхемах U14, U20, U10, VII:4,5,6 , и ПЗУ2 - на микросхеме U19; элемента НЕ - на микросхеме U11: I2, I3, II ; элемента памяти ЗП1 - на микросхемах U17, U18; элемента памяти ЗП2 - на микросхемах U13, U12; ЦАП2 - на микросхемах U8, U2; ЦАП3 - на микросхемах U7; U1; первого инвертора И1 - на микросхеме U3, алгебраического сумматора Σ - на микросхеме U4; ПЗУ3 масштабирующего устройства - на микросхемах U22, U21; второго инвертора И2 - на микросхеме U5; ЦАП4 - на микросхеме U16; усилителя Y2 - на микросхеме U6; первого резисторного делителя РД1 - на резисторах R1, R2; второго резисторного делителя РД2 - на резисторах R3, R4.

Последовательность прямоугольных импульсов с выхода ГТМ предпоследнего разряда счетчика импульсов СИ2 через U3:6 (приложение 3) поступает на вход СИ2 U14:14 (приложение 4), а с выхода последнего разряда на входы синхронизации U17, U18, U13, U12.

Счетчик импульсов СИ2 блока памяти сигнала U14, U20 собран на элементах K155ME5, разрядные выходы которого подключены соответственно к разрядам входов ПЗУ2 U19. СИ2 организует счет импульсов для считывания информации с ПЗУ2. На ПЗУ2 U19 может быть записано от одного до четырех сигналов: один сигнал - 512 слов, два сигнала - 256 слов или четыре сигнала - 128 слов.

Выбор требуемого сигнала на ПЗУ осуществляется переключателем РР 1 "A,B,C" через микросхему U9.

I33 00 00 00 TO

Лист

16

Название	Лист	№ документа	Подпись	Дата
ГОСТ 2.330-84	9			

Композит

I33 00 00 00 TO

Лист

17

ГОСТ 2.330-84

9

5

Файл

11

Файл

С разрядных выходов U_{19} последовательно осуществляется счет информации в виде двоичного 8-ми разрядного кода и запись поочередно по нечетным адресам на входы U_{18} , U_{17} : 9 непосредственно, по четным адресам на входы U_{13} , U_{12} : 9 через элемент ИЕ $U_{17} \cdot II$.

Записанная в U_{19} информация заносится и запоминается в U_{17} , U_{13} , U_{12} до следующей очередной записи информации в них и подается на разрядные входы U_8 , U_7 соответственно. Аналоговое напряжение с выхода ЦАП U_2 (приложение 3) является опорным для U_7 (приложение 4), а проинвертированное на 180° (инвертор U_3) - для U_9 .

В формирователях импульсов генерируются ЦАП U_7 , U_1 и ЦАП U_8 , U_2 последовательность треугольных импульсов масштабируется по уровню и с выходов U_1 и U_2 подается на входы алгебраического сумматора U_4 .

В результате суммирования масштабированных треугольных импульсов получается аналоговый сигнал, кодовые значения которого записываются в ПЗУ2 U_{19} .

На выходе U_4 устанавливается с помощью резистора R_8 размах выходного напряжения сигнала, равный 10,24 В. Смещение выходного напряжения сигнала относительно нулевого уровня достигается резистором R_6 .

Масштабирующее устройство размаха выходного напряжения сигнала собрано на элементах памяти ПЗУ3 U_{22} , U_{21} (К155Ф23) ёмкостью 256 бит, ЦАП4 - U_{16} (К1572Н11А), усилителе U_2 - U_6 (УД708), втором инверторе U_2 - U_5 (УД708), первом и втором резисторных делителях РД1, РД2 - К1, R2, R3, R4 (резисторы МРТ). Установка фиксированного значения размаха выходного напряжения сигнала устанавливается переключателем РХ2 (РАЗМАХ СИГНАЛА), расположенным на передней панели генератора.

С помощью прецизионных делителей R1, R2, K3 и R4 (приложение 2) размах выходного напряжения сигнала ряда 0,03; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 5,0 В делится на 1000.

Установка начального адреса счетчиков U_{14} , U_{13} (приложение 3), U_{14} , U_{20} , U_{10} (приложение 4) и элементов памяти U_{13} , U_{12} , U_{17} , U_{12} производится переключателем РХ1 (СЕР) и элементами U_{15} , U_9 .

Элемент U_3 : I-6 (приложение 5) используется для технологических целей, для формирования стробирующих импульсов.

С выхода элемента U_3 : 6 последовательность прямоугольных импульсов выведена на гнездо V, которое используется при измерении нелинейности треугольных импульсов и смесочной работы с внешними устройствами.

5.5. Описание схемы блока питания

5.5.1. Схема электрическая принципиальная блока питания приведена в приложениях 2, 5 и состоит из трансформатора силового, выпрямителей, собранных по мостовой схеме с емкостным фильтром на входе, стабилизаторов напряжения и регулировочных элементов.

5.5.1.1. Выпрямители по выходам +I2B, -I2B собраны на диодных сборках D1 - D4, D5 - D8 (приложение 2). В качестве стабилизаторов напряжения используется микросхемы U_1 и U_2 (приложение 5). Для устойчивой работы микросхем применяется соответственно конденсаторы C3 и C5. Для обеспечения нормального режима работы стабилизаторов U_1 , U_2 используются соответственно делители - R2, K3 и R7 и R8. Резисторы R4 и K9 являются датчиками тока в схеме защиты.

В качестве делителя спорного напряжения для микросхем U_1 , используются элементы K2, K3; для микросхемы U_2 - элементы R7, R8. Резисторы K3, R8 выбраны из условия превышения минимально допустимого тока делителя (3 мА).

Конденсаторы C1 и C2 служат для фильтрации пульсации выходного напряжения стабилизаторов. Конденсаторы C4, C7 (приложение 5)

Ном.	Лист	№ изм.	Подп.	Лист
Изм.				18
ГОСТ 2.106-68 Ф. 5				
Компания:				
Форма 11				

Ном.	Лист	№ изм.	Подп.	Лист
Изм.				19
ГОСТ 2.106-68 Ф. 5				
Компания:				
Форма 11				

и С12, С14 (приложение 2) предназначены для стабилизации НЧ пульсаций на входе стабилизатора.

5.5.1.2. Выпрямитель по выходу +5В собран на четырех диодах D1-D4 (приложение 2). В качестве стабилизаторов напряжения применены микросхемы U1, U2; конденсаторы С1 - С12 (приложение 2) используются в качестве стабилизирующего фильтра, конденсаторы С5, С6, С8, С10, С11, С15, С17, С19 (приложение 3) и С5, С8, С10, С11, С12, С19 (приложение 4) служат для фильтрации перезитных ВЧ и НЧ помех.

5.6. Описание конструкции

5.6.1. Генератор выполнен в виде одного блока, смонтированного в металлическом корпусе.

Внешний вид генератора представлен на рис. 3, 4.

5.6.2. Корпус прибора состоит из каркаса I (см. рис. 4) с двумя съемными П-образными крышками 2,3. Крышки соединены с каркасом четырьмя пинцами.

5.6.3. На фальш-панели (см. рис.4) каркаса укреплена лицевая панель 4, на которой смонтированы органы управления и индикации прибора, функциональные гнезда и разъемы (см. рис.3).

Назначение органов управления, индикации и функциональных гнезд и разъемов:

"СЕТЬ" - кнопка и сетевой индикатор включения сети;

"СБР" - кнопка для остановки генерации сигнала и сброса адресных счетчиков U14, U13 (приложение 3); U14, U20 (приложение 4), а также дисплейов U18, U13, U17, U12 в состояние "0";

▲ - кнопка включения видов интерполяции: в отжатом положении линейно-ступенчатой интерполяции, в нажатом положении кусочно-ступенчатой интерполяции при генерации последовательности премодуляции импульсов;

"А", "В", "С" - кнопки для выбора формы функциональных сигналов в сменном ПЗУ (табл. I приложение 1);




Рис.3

Лист	1	Лист	2	Лист	3	Лист	4
Формат	133 00 00 00 ТО						
Лист	20	Лист	21	Лист	22	Лист	23
Формат	133 00 00 00 ТО						

Лист	1	Лист	2	Лист	3	Лист	4
Формат	133 00 00 00 ТО						
Лист	21	Лист	22	Лист	23	Лист	24




Рис.4

РАЗМАХ СИГН В. мВ - переключатель дискретных значений размаха выходного напряжения сигнала 0,03; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 5,0 В, мВ;

установка значений размаха выходного напряжения сигнала 0,3; 0,6; 0,7; 0,8; 1,5; 3,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 В, мВ производится путем нажатия комбинаций кнопок переключателя РАЗМАХ СИГН согласно табл. 2,

Таблица 2

Положение кнопок переключателя РАЗМАХ СИГН										Значение размаха выходного напряжения в В, мВ
0,03	0,05	0,1	0,2	0,4	0,5	1,0	2,0	4,0	5,0	
наж	наж									0,3
наж		наж								0,6
		наж				наж				0,7
		наж	наж			наж				0,8
		наж	наж							1,5
				наж	наж					3,0
				наж	наж					6,0
					наж	наж				7,0
					наж	наж	наж			8,0
						наж	наж			9,0
						наж	наж	наж		10,0

ЧАСТОТА Hz - переключатель ряда дискретных значений частот, в Гц: 2, 5, 10, 15, 25, 30, 40, 50, 60, 75;

"-x0,5-" - кнопка умножения, три кнопки в нажатом положении умножают ряд дискретных значений частот на 0,5;

"x2" - кнопка в нажатом положении умножает ряд дискретных

Таблица 3

Номер контакта	Сигнал									
	Напряжение, В									
I	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	I	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	I	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	I	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	I	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	I	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	I	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I

	Частота, Гц			
	40	30	5	2
II	I	0	0	0
I2	0	I	0	0
I3	0	0	I	0
I4	0	0	0	I

	Напряжение частот		
	I:I	I:IO	I:IOO
I5	0	0	I
I6	0	I	0

	Умножение частот				
	-x0,5-	xI	x2	x4	-x8-
I7	I	0	0	0	0
I8	I	0	0	I	I
I9	I	0	I	0	I

20	+ 5 В
21	
22	
23	

133 00 00 00 TO
Режим руч/авт
сработкой

Ном.	Лист	№ изм.	Посл.	Дата	Изм.
Изд № 100-68	ф. 5				25

133 00 00 00 TO

Компания

Формат

24

значений частот гармонических сигналов, прямоугольных и треугольных импульсов на I, предварительно заленный на I, IO, IOO;

"4х5" - кнопки в накатом положении умножают ряд дискретных значений частот гармонических сигналов, прямоугольных и треугольных импульсов на I, предварительно заленный на I, IO, IOO;

"I:IO", "I:IOO" - кнопки в накатом положении делают ряд дискретных значений на IO и IOO;

"+mV" "-mV" - разъемы для выхода соответственно прямого и инвертированного сигналов приведенного выше ряда дискретных значений размаха выходного напряжения, в мВ;

"+V" "-V" - гнезда для выхода соответственно прямого и инвертированного сигналов приведенного выше ряда дискретных значений размаха выходного напряжения, в В;

"+" - гнездо "полуп.";

"V" - гнездо для выхода стробимпульса при проверке нелинейности треугольного импульса и синхронизации с внешними системами;

"F_{БН}" - гнездо для работы генератора в режиме внешнего запуска;

"~20V" - гнездо для выхода переменного напряжения с действующим напряжением (20±2) В и частотой питающей сети;

"СИН" - гнездо для выхода синхроимпульса положительной полярности амплитудой (2,4-4,5) НТТБ-уровень для обеспечения синхронной работы других генераторов в режиме внешнего запуска;

"У" - гнездо для работы генератора в режиме дистанционного управления с назначением kontaktов согласно табл. 3.

0 - коммутация на "⊥" (21 контакт); I - коммутация на "+5 В" (20 контакт) через сопротивление R = 1 кОм.

ГОСТ 1106-68

ф. 5

24

Компания

Формат

Продолжение табл. 3

Номер контента	Сигнал
24	
25	
26	
27	Выход данных
28	
29	
30	
31	
32	СБР
33	▲ Форма сигнала
34	М М М М М М М М
35	I O I O I I I
36	O I O I I I I
37	I I O O I O I
	O O I I O I I

5.6.4. В задней части чаркаса (см. рис. 4) укреплен радиатор 5, на котором смонтирован источник питания, включающий в себя трансформатор, три печатные платы с элементами схемы и два сетевых предохранителя. Стабилизаторы напряжения U1; U2 (UL7505) установлены на радиаторе 5.

5.6.5. Интерpolator и генератор тактовых импульсов ГТИ выполнены на отдельных печатных платах и размещены горизонтально и параллельно друг другу внутри корпуса.

5.6.6. В крышке 2 генератора расположены люк с подвижной фиксирующей крышкой 6. Через люк устанавливаются в адаптер сменные ПЗУ.

Изм	Лист	№ документа	Подп.	Лист	Лист
ГОСТ 5.106-68	Ф. 5				26
ИЗД 00 00 00 ТО					
Фактура 11					

6. МАРКИРОВКА, ПЛОМБИРОВАНИЕ И УПАКОВКА

6.1. На лицевой панели нанесены: наименование генератора "Генератор функциональный ГФ-05", изображение знака Госреестра по ГОСТ 8.363-80, товарный знак предприятия-изготовителя. На задней стенке крепится этикетка, на которой нанесены: товарный знак предприятия-изготовителя, тип генератора, порядковый, заводской номер, номинальное напряжение и частота переменного тока питающей сети, потребляемая мощность, год изготовления, знак класса защиты по электробезопасности.

6.2. Заводом-изготовителем осуществляется пломбирование корпуса генератора.

6.3. Снятие пломб производится ремонтной организацией, после соответствующего ремонта и поверки вновь пломбирует генератор поверочной организацией.

6.4. При хранении и транспортировании в процессе эксплуатации (в том числе при отправке в ремонт и из поверки) генератор упаковывается в полистироловый пакет и укладывается в футляр.

6.5. В генераторе предусмотрено маркирование сборочных единиц и радиоэлементов в соответствии с электрическими принципиальными схемами.

7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. После транспортирования в условиях отрицательных температур генераторы в упаковке должны быть вывернуты в условия эксплуатации в течение не менее 24 часов перед включением их в сеть.

7.2. При приемке генератора необходимо проверять комплектность в соответствии с формуларом, осмотреть генератор и убедиться в отсутствии внешних повреждений.

7.3. При вводе в эксплуатацию генератора, вышедшего из консервации, необходимо провести расконсервацию и проверку работоспособности.

Изм	Лист	№ документа	Подп.	Лист	Лист
ГОСТ 5.106-68	Ф. 5				27
ИЗД 00 00 00 ТО					
Фактура 11					

СТР.

Для проверки работоспособности генератора собирают схему согласно рис. 5.

СХЕМА ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЕНЕРАТОРА




Рис. 5

Подключить генератор с помощью сетевого кабеля к сети питания.

Нажать кнопку СЕТЬ и убедиться в наличии питания по свечению индикатора. Прогреть генератор в течение 20 минут. Открыть люк ПЗУ и убедиться, что в азимитре установлено ПЗУ. Установить переключателя РАЗМЫ СИНХ в положение "5,0" шерлоключатель ЧАСТОТА - в положение "75".

Отжать кнопки "А", "Б", "С", "▲", "-x0,5-", "x2", "x4", "x8", "I:10", "I:100". На экране осциллографа должен наблюдаться интерполированный сигнал треугольной формы.

Нажать кнопку "▲". На экране осциллографа должен наблюдаться треугольный сигнал кусочно-степенчатой формы.

Проверить по осциллографу генерирование синусоидального, прямоугольного и ЭКС сигналов, манипулируя положениями отжато-

вавшего) кнопок "А", "Б", "С" (табл. I приложение I).

Отжать кнопки "А", "Б", "С", "-x0,5-", "x2", "x4", "-x8", "I:10", "I:100". Нажать кнопку "I:10". Последовательно изменяя положение кнопок переключателя ЧАСТОТА от "75" до "2", убедиться по осциллографу в изменении частоты. Последовательно изменяя положение кнопок переключателя РАЗМЫ СИНХ, убедиться по осциллографу в изменении размаха выходного выражения сигнала.

8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. В работе с генератором допускаются лица, ознакомленные с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации генератора и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Замена любого элемента, кроме ПЗУ сигнала, производится только после отключения сетевого кабеля генератора от розетки питания сети.

По электробезопасности генератор удовлетворяет требованиям ГОСТ И2.2.025-76 для класса II.

9. ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ

9.1. Снять крышу люка и установить в азимитре ПЗУ.

Примечание. Расшифровка сигналов, записанных в сменном ПЗУ, дана в табл. I, приложение I.

ВНИМАНИЕ! При установке в генератор сменного ПЗУ сигнала требуется соблюдать осторожность. Неправильное установление ПЗУ сигнала в азимитре может вывести генератор из строя. Шлаги установки и закрепление ПЗУ сигнала в азимитре может привести к неизвест-

133 00 00 00 Т0

Лист
28

133 00 00 00 Т0

Лист
29

вичному и искаженному воспроизведению сигнала. При появлении некачественного и искаженного сигнала требуется вынуть ПЗУ сигнала из адаптера и установить его вновь в правильное положение.

9.2. Подключить генератор с помощью сетевого кабеля к сети питания.

9.3. Подсоединить кабель I или 2 к функциональному разъёму или гнезду в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Функциональный разъем или гнездо	+mV	-mV	+V	-V	~20V	синхр	F _{вн}	V
Номер кабеля	I	I	2	2	2	2	2	2
			или кабель внешнего прибора					

9.4. Нажать кнопку СЕТЬ, при этом на лицевой панели должен загореться индикатор СЕТЬ.

9.5. Прогреть генератор в течение 20 мин.

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1. Генератор работает в режимах генерации интерполированных линейно-ступенчатых и кусочно-ступенчатых сигналов от внутреннего и внешнего запуска. Получение интерполированных линейно-ступенчатых и кусочно-ступенчатых сигналов в режимах внутреннего и внешнего запуска достигается соответственно отжатием и нажатием кнопки "▲".

10.2. Работа генератора в режиме внутреннего запуска с дискретными значениями частот, в Гц: 2, 5, 10, 15, 25, 30, 40, 50, 60, 75, а также умножениями на 0,5; 2; 4; 8 и делениями на 10, 100.

10.2.1. Подключить кабели к разъемам "+mV", "I", "-mV", "I" или гнездам "+V", "I", "-V", "I" в соответствии с п. 9.3; к гнезду F_{вн} генератора ГВ-05 подключить источник прямоугольных импульсов положительной полярности от 2,4 до 4,5 В с диапазоном частот от 0 до 1,3 МГц.

10.2.2. Переключателем РАЗМАХ СИГН установить требуемое

значение размаха выходного напряжения сигнала.

10.2.3. С помощью кнопок "A", "B", "C", "▲" и в соответствии с табл. I приложения I выбрать требуемую форму сигнала.

10.2.4. Переключателем ЧАСТОТА, кнопками "I:10", "I:100", "x0,5", "x2", "x4", "x8" в соответствии с табл. 2 и 3 приложения I установить требуемое значение частоты сигнала.

10.3. Работа генератора в режиме внешнего запуска в диапазоне частот от 10⁻⁴ до 600 Гц от источника прямоугольных импульсов положительной полярности от 2,4 до 4,5 В с диапазоном частот от 0 до 1,3 МГц.

10.3.1. Подключить кабели к разъемам "+mV", "I", "-mV", "I" или к гнездам "+V", "I"; "-V", "I" в соответствии с п. 9.3; к гнезду F_{вн} генератора ГВ-05 подключить источник прямоугольных импульсов положительной полярности от 2,4 до 4,5 В с диапазоном частот от 0 до 1,3 МГц.

10.3.2. Переключателем РАЗМАХ СИГН установить требуемое значение размаха выходного напряжения сигнала.

10.3.3. С помощью кнопок "A", "B", "C", "▲" и в соответствии с табл. I приложения I выбрать требуемую форму сигнала.

10.3.4. На источнике прямоугольных импульсов установить значение частоты F_{уст}, в Гц, которое определяется по формуле

$$F_{\text{уст}} = F_t \cdot \frac{16384}{K},$$

где F_{уст} - значение частоты, устанавливаемое на источнике импульсов;

F_t - требуемое значение частоты, Гц;

16384 - коэффициент пересчета, определяемый схемой генератора;

K - коэффициент, выбираемый в зависимости от диапазона частот, в котором находится F_t, согласно табл. 5.

Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	№ документа	Подпись	Дата
ГОСТ 2.105-84	φ 3			ГОСТ 2.105-84	φ 3		

Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	№ документа	Подпись	Дата
30				31			

Таблица 5

Диапазон частот, в котором находятся требуемые значения частоты (F_1), Гц	K	Кнопки, нажатые на ГМ-05
10 ⁻⁴ - 75	1	-
75 - 150	2	"x2"
150 - 300	4	"x4"
300 - 600	8	"x8"

Например, для получения на выходе генератора ГМ-05 сигналов с частотами 0,2; 45, 80, 200, 600 Гц-частоты, устанавливаемые на внешнем источнике импульсов, должны иметь следующие значения, в Гц:

$$F_{\text{уст}} = 0,2 \cdot 16384 = 3276,8;$$

$$F_{\text{уст}} = 45 \cdot 16384 = 737280;$$

$$F_{\text{уст}} = 80 \cdot \frac{16384}{2} = 655360;$$

$$F_{\text{уст}} = 200 \cdot \frac{16384}{4} = 819200;$$

$$F_{\text{уст}} = 600 \cdot \frac{16384}{8} = 1228800.$$

II. РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА ГЕНЕРАТОРА

II.1. Настройку и регулирование генератора производить в рабочем состоянии генератора с ПЗУ по схеме (интерpolator), приведенной в приложении 4. Для регулирования и настройки генератора необходимы: осциллограф (например, С1-65) и вольтметр (например, В7-16A). Регулирование и настройка производится согласно табл. 6.

Таблица 6

Название	Переменные резисторы для регулирования и настройки
1. Питание - I2B	P 1
2. Питание + I2B	P 2
3. Амплитуда треугольного импульса	P 3
4. Размах сигнала - $V_{\text{вых.}}$	P 4
5. Уровень кулеровой линии треугольного импульса	P 5
6. Уровень кулеровой линии сигнала + $V_{\text{вых.}}$	P 6
7. Балансировка (сглаживание)	P 7
8. Размах сигнала + $V_{\text{вых.}}$	P 8
9. Уровень кулеровой линии сигнала - $V_{\text{вых.}}$	P 6I

II.2. Подключить регулируемый генератор к сети переменного тока, нажать кнопку СЕТЬ.

II.3. Приступить к проверке и настройке генератора после предварительного прогрева в течение 20 минут.

II.4. Установить переключатель ЧАСТОТА в положение "75".

II.5. Проверить осциллографом на выходе СИНХР наличие следования импульсов от ГМ-05 (см. рис. 4).

II.6. Снять крышку, отдать кнопку "A" и проверить осциллографом форму и амплитуду сигналов на контактах X8 и X25 разъема I плат. Форма и амплитуда треугольных сигналов на контактах X8 и X25 должны быть различны, сдвигнуты по фазе на 90°, приведенные к кулеровой линии в соответствии с осциллограммой рис. 6.

Подрегулировку осуществлять переменными резисторами Р3 (установка амплитуды) и Р5 (смещение уровня кулеровой линии). Закрыть крышку.

133 00 00 00 Т0

Лист 32

Ном. Лист № документа

ГОСТ 2106-68 § 5

Подп. Дата

Контроль

Формат 11

133 00 00 00 Т0

Лист 33

Ном. Лист № документа

ГОСТ 2106-68 § 5

Подп. Дата

Контроль

Формат 11




Рис. 6

II.7. Установить с помощью кнопок "A", "B", "C" согласно приложению I сигнал синусоидальной формы (рис. 7). Переключатель РАЗМАХ СИГН. установить в положение "5,0"; переключатель ЧАСТОТА - в положение "75"; сигнал с выхода "+ V", "↓" подать на осциллограф. Проверить форму сигнала. Она должна соответствовать осциллограмме, представленной на рис. 7.

Переменным резистором P7 добиться сглаживания (плавности и непрерывности) сигнала (рис. 8).




Рис. 7



Рис. 8

Переменным резистором P8 установить размах 5 В, а переменным резистором P6 установить амплитуду 2,5 В.

II.8. Установить с помощью кнопок "A", "B", "C" согласно табл. I приложения I сигнал прямоугольной формы.

Отжать кнопку "▲". На осциллограмме должен наблюдаться прямоугольный сигнал без выбросов на переходной характеристики.

Переменным резистором P5 отрегулировать виброст на переходной характеристике согласно рис. 9.




Рис. 9

II.9. Установить переключатель ЧАСТОТА в положение "2", переключатель РАЗМАХ СИГН. - в положение "5,0", нажать кнопку "I:100".

II.10. Подключить вольтметр (препел измерения 5 В) к гнездам "+ V", "↓" и проверять значение размаха выходного напряжения сигнала. Оно должно принимать значения + 2,5 В; - 2,5 В. Подрегулировать переменными резисторами P8 (установка размаха) и P6 (смещение уровня нулевой линии) требуемые значения.

II.11. Подключить вольтметр к гнездам "-V", "↓" и проверять значение размаха выходного напряжения сигнала. Оно должно принимать значения + 2,5 В, - 2,5 В. Подрегулировать переменными резисторами P4 (установка размаха) и P6 (смещение уровня нулевой линии) требуемые значения.

II.12. Проверить осциллографом на выходе "V" наличие

ИЗМ. 00 00 00 ТО				Лист
Нан.	Лист	№ заслуж.	Подп.	Дата
ГОСТ 2106-68	ф. 5			34

ИЗМ. 00 00 00 ТО				Лист
Нан.	Лист	№ заслуж.	Подп.	Дата
ГОСТ 2106-68	ф. 5			35

стабилизирующего ящика с длительностью от 2 до 6 мс.

12. ВОЗМОЖНОСТИ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

12.1. Ввиду того, что в генераторе применены микросхемы, выполненные по ИМС технология, которые, как известно, требуют специальных мер защиты от статического напряжения, разборка корпуса КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Для устранения функциональных неисправностей в работе генератора (т.е. при неправильной выдаче функциональных сигналов и т.п.) генератор следует отправить на ремонтное предприятие или завод-изготовитель. Сведения о неисправностях и о ремонте заносятся в формуляр ИСЗ 00 00 00 00 табл.10 и табл.17.

Владельцу разрешается производить замену предохранителей и вилки сетевого кабеля при отсутствии свечения или неустойчивом свечении индикатора СЕТЬ.

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1. Генератор подлежит техническому обслуживанию: периодическому и текущему.

13.2. Периодическое техническое обслуживание проводится 1 раз в полгода и состоит из контроля технического состояния по пп. 14.5.1 и 7.3. При обнаружении неисправностей генератор направляется в ремонт в установленном порядке.

13.3. Текущее техническое обслуживание проводится при штате в эксплуатации по пп. 14.5.1 и 7.3.

13.4. Результаты проведения технического обслуживания заносятся в формуляр табл. 12.

13.5. Сведения по ремонту заносятся в формуляр табл. 17.

Нан. № табл.	Лист	№ документа	Подпись	Печать	Лист
ГОСТ 2.106-88					36
ИСЗ 00 00 00 00 ТО					

Контроль

14. ПОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

14.1. Настоящий раздел составлен в соответствии с требованиями РД 50-660-88 и устанавливает методы и способы первичной и периодической поверки генератора функционального ГФ-05. Периодичность поверки не реже 1 раза в год. При выпуске из производства производится государственная поверка, при эксплуатации - ведомственная поверка.

14.2. Операции поверки

14.2.1. При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в табл. 7.

Таблица 7

Наименование операций	Номер пункта раздела поверки	Проведение операций При первичной/периодической проверке	При первичной/периодической проверке
Внешний осмотр	I4.5.1	Да	Да
Опробование	I4.5.2	Да	Да
Проверка формы сигналов	I4.5.2	Да	Да
Определение метрологических характеристик	I4.5.3		
Определение допускаемой относительной погрешности установки значений частоты	I4.5.3.1	Да	Да
Определение относительной погрешности коэффициента деления пеллетов в разных диапазонах выходного напряжения сигнала	I4.5.3.2	Да	Да
Определение допускаемой основной относительной погрешности установки значения реальных выходного напряжения сигнала	I4.5.3.3	Да	Да
Определение коэффициента гармоник синусoidalного сигнала /	I4.5.3.4	Да	Да

Нан. № табл.	Лист	№ документа	Подпись	Лист	Лист
ГОСТ 2.106-88					37
ИСЗ 00 00 00 00 ТО					

Контроль

Форма 11

Продолжение табл. 7

Наименование операции	Номер пункта раздела поверки	Проведение операций	
		При первичной поверке	При первической поверке
Определение величинности треугольного импульса	I4.5.3.5	Да	Да
Определение длительности фронта и среза прямоугольного импульса	I4.5.3.6	Да	Да

Примечание. После ремонта, включаящий ремонт цепей блока электропитания, провести проверку требований по электродоводимости согласно ГОСТ 12.2.025-76 для класса П.

14.3. Средства поверки

14.3.1. При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в табл. 8.

Таблица 8

Номер пункта раздела поверки	Наименование образцового спектра измерений	Основные технические характеристики средств поверки	погрешность
I4.5.2;	Осциллограф С1-65А	Шкала пропускания (0-35) МГц	$\pm 5\%$
I4.5.3.6		Диапазон амплитуды используемого сигнала 15 мВ-60 В	$\pm 5\%$
I4.5.3.1	Частотомер ЧЗ-54	Диапазон частот при измерении первичных (0-1) МГц	$\pm 0,01\%$
I4.5.3.3;	Вольтметр В7-16А	Диапазон напряжения (10^{-4} -1000) В	$[0,2+0,05(\frac{U_k}{U_n}-1)]$ U_k - конечное значение установленного предела, В; U_n - показание прибора, В
I4.5.3.5			

133 00 00 00 Т0

Исп. № 100-58 Ф. 5

Контроль

Формат 11

Продолжение табл. 8

Номер пункта раздела поверки	Наименование образцового спектра измерений	Основные технические характеристики средств поверки	
		предельный измерений	погрешность
I4.5.3.2	Вольтметр В7-16А	0-5,0 В	$\pm 0,07\%$
I4.5.3.4	Измеритель нелнейных исходений С6-8, С6-II	Диапазон (0,1-30) от 20 Гц до 20 кГц Кг-значения предела измерения, на которой производится отсчет в %.	$\pm (0,05 \text{ Кг} + 0,5\%)$
I4.5.2	Генератор ГБ-26	Диапазон частот 0,1 Гц-1,0 МГц	
	Генератор Гб-05	(0,02-600) Гц	$\pm 0,5\%$

Примечания: 1. Вместо указанных в таблице средств поверки разрешается применять другие аналогичные измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или репрометрической поверке.

14.4. Условия поверки в подготовке к ней

14.4.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающей среды (293 ± 5) К $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$;
относительная влажность воздуха (30-80)%;
атмосферное давление $(84-106,7)$ кПа (630-690) мм рт.ст.;
напряжение сети питания $(220 \pm 4,4)$ В, частота $(50 \pm 0,5)$ Гц и содержание гармоник не более 5%.

Исп. №	Лист	№ документа	Подпись	Дата
ГОСТ 2.102-68 Ф. 5				

Формат 11

14.4.2. Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

проверить из средоточия поверки наличие отметок об их поверке; ознакомиться с содержанием технических описаний и инструкций по эксплуатации поверяемого генератора и используемых средоточий поверки;

подготовить к работе генератор и средство поверки согласно их инструкции по эксплуатации.

14.5. Проведение поверки

14.5.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие генератора функционального ГФ-05 следующим требованиям:

комплектность (кроме ЗИП) в соответствии с формуларом; отсутствие дефектов, механических повреждений и оледенения коррозии покрытий, исправность алантера и кабелей, износостойкость и надежность крепления органов управления, гнезд и разъемов.

Генераторы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

14.5.2. Опробование

Для проведения опробований генератора собрать схему согласно рис. 10.

СХЕМА ОПРОБОВАНИЯ ГЕНЕРАТОРА




Рис. 10

Подключить с помощью сетевого кабеля генератор к сети.

Кнопку СЕТЬ нажать в убедиться в наличии питания по свечению индикатора.

Прогреть генератор в течение 20 минут.

Установить переключатель РАЗМЕР СИПН в положение "5,0"; переключатель ЧАСТОТА - в положение "75".

Отжать кнопки "A", "B", "C", "▲", "-x0,5-", "I:10"; "I:100". На экране осциллографа должен наблюдаться интервалограммный сигнал треугольной формы.

Нажать кнопку "▲". На экране осциллографа должен наблюдатьяся трапециoidalный сигнал кусочно-ступенчатой формы.

Прогреть по осциллографу генераторное синусоидального, прямогольного и ЭКС-сигналов, манипуляруя положениями (отжато-нажато) кнопок "A", "B", "C" (согласно табл. 9).

Отжать кнопки "A", "B", "C", "-x0,5-", "I:100", нажать кнопку "I:10". Последовательно изменения положение переключателя ЧАСТОТА от "75" до "2", убедиться по осциллографу в изменении частоты. Соединить гнездо СИНХР генератора ГФ-05 МИ с гнездом F₁₄ ГФ-05.

На генераторе ГФ-05 МИ переключатель ЧАСТОТА установить в положение "75". На генераторе ГФ-05 переключатель РАЗМЕР СИПН установить в положение "5,0", кнопки "A", "B", "C" отжать, все кнопки переключателя ЧАСТОТА отжать. На осциллографе должна наблюдаться последовательность треугольных импульсов. Изменяя положение переключателя ЧАСТОТА на генераторе ГФ-05 МИ, убедиться по осциллографу в изменении частоты сигналов из выхода генератора ГФ-05.

Подключить ко входу осциллографа выход генератора "V" и убедиться в наличии отображающих импульсов.

Подключить выход генератора "20 V", "1" ко входу осциллографа в убедиться в наличии синусоидального напряжения.

Отжать кнопки "A", "B", "C", нажать кнопку "I:10". Подключить выход генератора "+V", "1" ко входу осциллографа. Переключа-

Лист	№ документа	План	Д/з
1	133 00 00 00 TO	40	

133 00 00 00 TO

Таблица 9


Позиция органов	Положение кнопок			Форма сигналов требуемая
	"A"	"B"	"C"	
нажате	отжате	отжате	отжате	синусоидальная
отжате	нажате	отжате	отжате	примитивная
отжате	отжате	отжате	отжате	треугольная
нажате	нажате	отжате	отжате	ЭКГ
отжате	нажате	нажате	отжате	треугольная, синусоидальная, прямоугольная, ЭКГ
нажате	отжате	нажате	отжате	прямоугольная, ЭКГ
отжате	отжате	нажате	нажате	треугольная, синусоидальная

Рис. II

тель ЧАСТОТА установить в положение "75". Навинчиваются положениями (отжато-нажато) кнопок "-x0,5-", "x2", "x4", "-x8-", "I:100", убедитесь по осциллографу в изменении частоты сигнала.

Проделать проверку формы сигналов по схеме, приведенной на рис. II по выходу +V.

СХЕМА ПРОВЕРКИ ФОРМЫ СИГНАЛОВ. ВЛИЯНИЯ СРОЧА
И СРЕДН. ПРЯМОУГОЛЬНОГО ИМПУЛЬСА



Установить переключатель РАЗМЕР СИГН в положение "5,0", переключатель ЧАСТОТА - в положение "75", отжать кнопки "-x0,5", "x2", "x4", "I:10", "I:10": .

Изменяя положение кнопок "A", "B", "C" согласно табл. 9, убедиться в соответствии наблюдаемых форм сигналов формам, записанным в табл. 9.

Результаты считаются положительными, если фактические формы сигналов соответствуют формам, указанным в табл. 9.

Генераторы, не удовлетворяющие требованиям п.14.5.2, дальнейшей поверке не подлежат.

14.5.3. Определение метрологических характеристик

14.5.3.1. Определение допускаемой относительной погрешности установки значения частоты, обеспечения деления раза дискретных значений частот из 2, 10, 20, 100, 200 к умножению на 0.5; 2; 4; 8.

Определение допускаемой относительной погрешности установки значения частоты проводят по схеме, приведенной на рис. II.

133 00 00 00 TO	Лист
42	Ном. Лист № документа
Фото 5.10-98	План. Дата
Фото 5.10-98	Фото 5.10-98

133 00 00 00 TO	Лист
43	Ном. Лист № документа
Фото 5.10-98	План. Дата
Фото 5.10-98	Фото 5.10-98

Таблица 10

СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСКАЕМОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ
УСТАНОВКИ ЗНАЧЕНИЯ ЧАСТОТЫ




Рис. II

На частотомере переключатель ВРЕМЯ СЧЕТА - МНОЖИТЕЛЬ установить в положение "10", переключатель МЕТКИ ВРЕМЕНИ - в положение "I:10".

Отжать кнопки "A", "C", "-x0,5-", "I:10", "I:100", нажать кнопки "B", "▲". Установить переключатель РАЗМАХ СИН в положение "5,0", переключатель ЧАСТОТА - в положение "2".

Измерить на выходе генератора "+V", "-" значение частоты (периода).

Аналогичные замеры провести при установке переключателя ЧАСТОТА в положение "5", "10", "15", "25", "30", "40", "50", "60", "75" согласно табл. 10.

Переключатель ЧАСТОТА установить в положение "50". Изменяя положение кнопок "I:100", "I:10", "-x0,5-", "x2", "x4", "-x8" согласно табл. II, I2, произвести замеры установленных значений периодов (частот).

Допускаемую относительную погрешность установки значения периода (частоты) δ , в %, определить по формуле

$$\delta = \frac{T_{\text{ном}} - T}{T_{\text{ном}}} \cdot 100,$$

где $T_{\text{ном}}$ - номинальное значение периода (частоты) генератора, с; T - измеренное значение периода (частоты), с.

Частоты, Гц	Значение		
	Номинальное	допускаемых пределов периода, с	
2	0,500000	0,502500	0,497500
5	0,200000	0,201000	0,199000
10	0,100000	0,100500	0,099500
15	0,066666	0,068999	0,066333
25	0,040000	0,0410200	0,039000
30	0,033333	0,033500	0,033166
40	0,025000	0,025125	0,024875
50	0,020000	0,020100	0,019900
60	0,016666	0,016749	0,016583
75	0,013333	0,013400	0,013266

Результаты считаются удовлетворительными, если полученная относительная погрешность установки частоты в табл.10,II,I2 не превышает $\pm 0,5\%$ (фактические значения установки перекода (частоты) находятся в допускаемых пределах, указанных в табл.10,II,I2).

Таблица 12

Положение кнопок	Прочность плетения на			Значение		
	"Х0,5"	"Х1,0"	"Х1,00"	Напряжение плетения на	Напряжение плетения на	Напряжение плетения на
НВК	ОТК	ОТК	2	25	0,04	0,0402
СТК	НВК	ОТК	10	5	0,20	0,2010
НВК	НВК	ОТК	20	2,5	0,40	0,4020
ОТК	ОТК	НВК	100	0,5	2,00	2,0100
НВК	ОТК	НВК	200	0,25	4,00	4,0200

133 00 00 00 TO

Форма 31

Лист
4/6

Таблица 12

Положение кнопок	Значение			Значение		
	"Х0,5"	"Х1"	"Х1,0"	"Х1,00"	"Х1,000"	"Х1,0000"
НВК	НВК	НВК	ОТК	ОТК	0,5	25
ОТК	НВК	ОТК	ОТК	ОТК	2	100
ОТК	ОТК	НВК	ОТК	ОТК	4	200
СТК	НВК	НВК	ОТК	ОТК	8	400
ОТК	ОТК	НВК	НВК	ОТК	0,10	5
НВК	НВК	НВК	ОТК	ОТК	0,05	2,5
НВК	НВК	НВК	НВК	ОТК	0,2	10
ОТК	НВК	НВК	ОТК	НВК	0,1	20
ОТК	НВК	НВК	НВК	ОТК	0,05	1,0000
СТК	НВК	НВК	НВК	НВК	0,01	0,5
ОТК	ОТК	НВК	НВК	НВК	0,005	0,25
НВК	НВК	НВК	НВК	НВК	0,002	1
СТК	НВК	НВК	НВК	НВК	0,001	0,1
ОТК	ОТК	НВК	НВК	НВК	0,0005	0,05
СТК	НВК	НВК	НВК	НВК	0,0001	0,01

133 00 00 00 TO

Копия

Лист
17

14.5.2.2. Определение относительной погрешности коэффициента деления делителей размаха выходного напряжения сигнала.

Определение относительной погрешности коэффициента деления делителей напряжения проходит по схеме, приведенной на рис. 13, при первичной государственной поверке.

Прогорку проходить для выходов "+V", "1"; "+mV", "1"; "-V", "1"; "-mV", "1".

Установить переключатель РАЗМАХ СИГНАЛ в положение "5.0"; переключатель ЧАСТОТА - в положение "2". Отметить кнопки "A", "C", "-x0.5", "1:10", нажать кнопки "B", "1:100", "▲".

СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЧНОСТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕЛЕНИЯ ДЕЛИТЕЛЕЙ РАЗМАХА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СИГНАЛА




Рис. 13

Замерить экстремальные значения напряжений соседних полупериодов на выходах "+V", "1"; "+mV", "1" и определить размах выходного напряжения сигнала путем вычитания из одного из другого, если знаки напряжений одинаковые и путем суммирования, если знаки напряжений разные.

Вычислить коэффициент деления делителя по формуле

$$K_{i+} = \frac{U_{i+}}{U_{i+mV}}$$

где
 U_{i+} - значение размаха напряжения сигнала на выходе "+V", "1";
 U_{i+mV} - значение размаха напряжения сигнала на выходе "+mV", "1";
i - I, 2, 3.

ИЗ 00 00 00 ТО				Лист
Ном.	Лист	№ документ.	Подп.	Д-рз
Ф051 2306-68	Ф. 5			48
Копирная				Формат А4

Аналогичные операции повторить три раза. Вычислить среднее значение коэффициента деления делителя по формуле

$$K_{ср+} = \frac{K_{i+} + K_{i-} + K_{3-}}{3}$$

Определить относительную погрешность коэффициента деления делителя δ_A , в %, по формуле

$$\delta_A = \frac{K_H - K_{ср+}}{K_H} \cdot 100,$$

где $K_H = 1000$ -名义альное значение коэффициента деления делителя.

Аналогичные операции провести для выходов "-V", "1"; "-mV", "1".

Таблица 13

Номер за- ме- ра	размах напряжения, в В, в выходах	Значение				допускаемых пределов К макс. мин.
		K_{i+}	K_{i-}	$K_{ср+}$	$K_{ср-}$	
I	+V +mV -V -mV					1005 995
2						
3						

Результаты считаются удовлетворительными, если относительная погрешность коэффициента деления делителя напряжения не превышает $\pm 0.5\%$ (фактическое значение коэффициента деления делителя находятся в допускаемых пределах, указанных в табл. 13).

При первичной поверке определение относительной погрешности коэффициента деления делителей проводят по схеме, приведенной на рис. 14.

ИЗ 00 00 00 ТО				Лист
Ном.	Лист	№ документ.	Подп.	Д-рз
Ф051 2306-68	Ф. 5			49
Копирная				Формат А4




Рис. 14

Убедиться на осциллографе в наличии прямоугольных импульсов на выходах генератора "+V", "-V"; "+mV", "-mV"; "+V", "-V"; "+mV", "-mV".

Результаты считаются ультралогоритмами, если на осциллографе наблюдаются прямоугольные импульсы.

14.5.3.3. Определение допускаемой основной относительной погрешности установки значения размаха выходного напряжения сигнала.

Определение допускаемой основной относительной погрешности установки значения размаха выходного напряжения сигнала проводят по схеме, приведенной на рис. 15.

Кнопки "x", "x", "-x0,5-", "x2"; "x8"; "1:100" отжать; кнопки "B", "1:10", "▲" нажать.

Вход вольтметра подключить к выходу генератора "+V", "-V".

Переключатель РАЗМЯ СИГН установить в положение "5,0", переключатель ЧАСТОТА - положение "2".

СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСКАЕМОЙ ОСНОВНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ УСТАНОВКИ ЗНАЧЕНИЯ РАЗМАХА ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СИГНАЛА




Рис. 15

Замерить значения размахи напряжения на выходе "+V", "-V" согласно методике п. 14.5.3.2.(см.примечание к табл.14,лист 53).

Примечание. Допускается наличие помех, смешанных с сигналом (шумовой фон), с частотой более 20 кГц.

Аналогичные операции производят на фиксированных положениях переключателя РАЗМЯ СИГН согласно табл. 14.

Вход вольтметра подключить к выходу генератора "+V", "-V".

Повторять аналогичные операции на фиксированных значениях размаха выходного напряжения сигнала, согласно табл. 14.

Установка значений размаха выходного напряжения сигнала 0,3; 0,6; 0,7; 0,8; 1,5; 3,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 в производится согласно табл. 2.

Допускаемую основную относительную погрешность установки значений размаха выходного напряжения сигнала δ_y , в %, определяют по формуле

$$\delta_y = \frac{U_{\text{ном}} - U}{U_{\text{ном}}} \cdot 100,$$

где $U_{\text{ном}}$ -nomинальное значение размаха выходного напряжения, В;
 U - измеренное значение размаха выходного напряжения, В.

Результаты считаются ультралогоритмами, если полученные значения допускаемой основной относительной погрешности установки значения размаха выходного напряжения сигнала не превышают values, указанных в п. 3.9 ТО(фактические значения размаха выходного напряжения сигнала находятся в допускаемых пределах, указанных в табл. 14).

14.5.3.4. Определение коэффициента гармоник синусоидального сигнала.

Определение коэффициента гармоник синусоидального сигнала проводят по схеме, приведенной на рис. 16.

Лист	Лист	М.документ	План	Л-тн	Лист
1	Лист	М.документ	План	Л-тн	50

ГОСТ 2.106-68 ф. 5

Контроль

Формат 11

Лист	Лист	М.документ	План	Л-тн	Лист
1	Лист	М.документ	План	Л-тн	51

ГОСТ 2.106-68 ф. 5

Контроль

Формат 11

Лист	Лист	№ документа	Номер листа	Лист	Лист
ФОУТ 2.120-68	Ф. 5				

Лист	Лист	№ документа	Номер листа	Лист	Лист

Таблица 14

Значение коэффициента ряжевого напряжения сечения, в					
Номинальное применительное сечение	Допускаемый нагрузка, кн/м²	Лицо	Уժ ₄₅ сигнала	Макс. нагр.	Допускаемый нагрузка кн/м²
10,0	10,15	9,95	3,5356	3,5356	3,4626
9,0	9,735	9,765	3,7920	3,2974	3,7435
8,0	8,72	7,91	2,9294	2,9707	2,7960
7,0	7,705	6,95	2,4749	2,51202	2,43777
6,0	6,09	5,97	2,1213	2,15316	2,09552
5,0	5,075	4,95	1,7673	1,7943	1,7413
4,0	4,05	3,94	1,4142	1,43544	1,39801
3,0	3,045	2,95	1,0607	1,07658	1,04476
2,0	2,03	1,97	0,70711	0,71772	0,69051
1,5	1,5225	1,4775	0,53033	0,53029	0,52233
1,0	1,035	0,995	0,35356	0,35356	0,34126

I33 00 00 00 00 TO

Контроль:

Лист

52

Д. Вид 4

Продолжение табл. 14

Значение разности ряжевого напряжения сечения, в					
Номинальное применительное сечение	Допускаемый нагрузка, кн/м²	Лицо	Уժ ₄₅ сигнала	Макс. нагр.	Допускаемый нагрузка кн/м²
0,8	0,812	0,785	0,26284	0,287088	0,278603
0,7	0,7105	0,6895	0,24749	0,251202	0,243777
0,6	0,609	0,597	0,21213	0,215316	0,208052
0,5	0,5075	0,4925	0,17673	0,17943	0,17413
0,4	0,406	0,394	0,14142	0,145544	0,139804
0,3	0,3045	0,2955	0,10607	0,107658	0,104476
0,2	0,2035	0,195	0,070711	0,072479	0,06894
0,1	0,1025	0,0975	0,035356	0,03624	0,034472
0,05	0,054	0,046	0,017673	0,01902	0,018264
0,03	0,0324	0,0295	0,010607	0,011455	0,009753

I33 00 00 00 00 TO

Контроль:

Лист

53

Примечание. Допускается проводить определение относительной погрешности установки значения разности ряжевого напряжения сечения по силуэто-дальному сигналу при этом переключатель "A" на месте, "B", "C" отключен. Положение "B5", значение "0,054" установлено в положение "5", значение "0,0324" отключено.

СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ГАРМОНИК ТРЕУГОЛЬНОГО СИГНАЛА




Рис. 16

Установить переключатель РАЗМЫК СИГН в положение "5.0"; переключатель ЧАСТОТА - в положение "10"; кнопки "A", "x2" нажать кнопки "B", "C", "-x0.5-", "x4", "I:100", "I:10", "▲" отжать.

Измерить коэффициент гармоник на выходе "+V".

Установить переключатель ЧАСТОТА в положение "75" и произвести аналогичные измерения. Нажать кнопку "x2".

Измерить коэффициент гармоник на частоте 150 Гц.

Затем нажать кнопку "-x8-".

Измерить коэффициент гармоник на частоте 600 Гц.

Таблица 15

Частота, Гц	Коэффициент гармоник, % не более
40	
75	1,5
150	
600	2

133 00 00 00 TO

Лист

54

фактическое значение

Результаты считаются удовлетворительными, если коэффициента гармоник (Kg) на частотах 20, 75, 150 Гц не превышает 1,5%, а на частоте 600 Гц - Kg не превышает 2%.

14.5.3.5. Определение нелинейности треугольного импульса.

Определение нелинейности треугольного импульса проводят по схеме, приведенной на рис. 17.

СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ ТРЕУГОЛЬНОГО ИМПУЛЬСА




Рис. 17

Выход с генератора Г9-05 " V " соединить с 21 контактом разъема "вых.на ЦМ"voltметра В7-16А.

Наvoltметре В7-16А на задней панели тумблер "O 15" установить в положение "15". ВРЕМЯ ПРОЕБРАЗОВАНИЯ-20 мс" : на передней панели клеммы "0" и "1" закоротить, РОД РАБОТЫ-"0,5".

На генераторе установить переключатель РАЗМЫК СИГН в положение "5.0"; переключатель ЧАСТОТА-в положение "2". Кнопки "A", "B", "C", "▲", "I:10", "-x0.5-", "x2", "x4" отжать, кнопка "I:100" нажата.

На генераторе нажать и отпустить кнопку СБР, по истечении приблизительно 4 с.

133 00 00 00 TO

Лист

54

Лист

54

вольтметром измерить значение напряжения в точке I рис. 18, измерить значения напряжений в остальных семи точках треугольного импульса производится визуально.

Измерение повторять три раза.

Вычислить из восьми точек среднее значение напряжения, в В, по формуле

$$U_{tp_i} = \frac{U_1 + U_2 + U_3}{3},$$

где U_1, U_2, U_3 - измеренные значения напряжения в одной точке три раза. И:

$i = 1, 2, 3, \dots, 8$ - номер точки.




Рис. 18

Определить значение погрешности напряжения, в В, между точками I-2 по формуле

$$\Delta U = U_{\varphi_2} - U_{\varphi_1},$$

где $U_{\varphi_1}, U_{\varphi_2}$ - средние значения напряжения в точках I, 2, 3.

Аналогичным образом определить значение погрешности напряжения между точками 2-3, 3-4, 5-6, 6-7, 7-8.

Коэффициент нелинейности треугольного импульса, в %, определять по формуле

$$K_L = \frac{\Delta U_{\text{макс.}} - \Delta U_{\text{мин.}}}{\Delta U_{\text{макс.}} + \Delta U_{\text{мин.}}} \cdot 100,$$

где $\Delta U_{\text{макс.}}, \Delta U_{\text{мин.}}$ - соответственно максимальное и минимальное значение погрешности напряжения из шести измерений.

Таблица 16

Номер точки	Номер измерений	Значение напряжения в точке, В	Среднее значение напряжения, В	Погрешность напряжения между точками, В	Коэффициент нелинейности, %, не более
I	I 2 3				
2	I 2 3				
3	I 2 3				
4	I 2 3				
5	I 2 3				
6	I 2 3				
7	I 2 3				
8	I 2 3				

I

Ном. лист	№ документ	Подп. Дата	Лист
ГОСТ 2.346-68	Ф. И.	Ф. И.	56

ИЗД 00 00 00 ТО

Контроль

Формат

Ном. лист	№ документ	Подп. Дата	Лист
ГОСТ 2.346-68	Ф. И.	Ф. И.	57

ИЗД 00 00 00 ТО

Контроль

Формат

Таблица 17

Бо́льшевицкая частота, Гц	Длительность, мкс	
	фронт не более	срез не более
75	60	60

Результаты считаются удовлетворительными, если фактические значения коэффициента нелинейности треугольного импульса не превышают 15%.

14.5.2.6. Определение длительности фронта и среза прямоугольного импульса.

Определение длительности фронта и среза прямоугольного импульса проводят по схеме, приведенной на рис. 10.

Кнопки "A", "C", "1-x0,5-", "x2", "x4", "1:10", "1:100" отжать; кнопки "B", "▲" нажать.

На генераторе установить переключатель РАЗМЕР СИНХ в положение "5,0"; переключатель ЧАСТОТА - в положение "75".

На осциллографе установить органы управления в следующие положения:

переключатель "V/ДЕС" в положение "1";

переключатель "x1, x0,1" - "x1";

переключатель "РЕЖИМ/ДЕС" - "10 мк";

тумблер "▼" - "ВНУТР. СЕТЬ 1:1 1:10 ВНЕШ." - "ВНУТР".

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯТЕЛЬНОСТИ ФРОНТА И СРЕЗА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ИМПУЛЬСА




Рис. 19

Ручками УРОВЕНЬ и СТАБИЛЬНОСТЬ установить макс. значение уровня сигнала, при котором сохраняется синхронизация. По координатной сетке на ЭЛТ осциллографа отсчитать значения длительностей фронта и среза прямоугольного импульса согласно рис. 19.

Лист	1	№ документа	Идент. № документа	133 00 00 00 ТО	Лист	58
Лист	2	№ документа	Идент. № документа	Формат	Лист	58
ГОСТ 2.106-84 § 5						Формат

14.6. Оформление результатов поверки

133 00 00 00 40

Положительные результаты поверки заносятся в формуляр (табл. 13, 14) с указанием результатов и даты поверки и заверяются подписью поверителя, при этом должна быть упомянута клеймой.

В случае отрицательных результатов поверки генератор ГФ-05 признается непригодным. При этом вносится запись в формуляр. Выдаётся извещение о непригодности и изъятии из обращения и эксплуатации генератора, не подлежащего ремонту, или о проведении повторной поверки после ремонта.

15. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

15.1. Генератор должен храниться в футляре в отапливаемом хранилище в следующих условиях:

температура окружающего воздуха от 5 до +40°C (от 276 до 313 K);

относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°C (298 K).

Лист	1	№ документа	Идент. № документа	133 00 00 00 ТО	Лист	59
Лист	2	№ документа	Идент. № документа	Формат	Лист	59
ГОСТ 2.106-84 § 5						Формат

15.2. В помещениях для хранения генератора не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

15.3. Для транспортирования генератор должен быть уложен сначала в футляр и обернут упаковочной бумагой, затем в дощатый ящик или ящики из листовых материалов.

15.4. Генератор в транспортном лифте может транспортироваться всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

15.5. Транспортирование генератора в транспортной таре может производиться в условиях, не превышающих предельные:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C (от 223 до 323 K);

относительная влажность воздуха до 100% при температуре 25°C (298 K).

15.6. Генератор должен быть законсервирован путём статического осушения воздуха в изолированном объёме упаковки с помощью технического силикогеля в случаях:

длительного хранения;

транспортирования при температуре окружающего воздуха ниже + 10°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАСШИФРОВКА СИГНАЛОВ, ЗАПИСАННЫХ В ПЗУ

Таблица I

Форма сигналов в зависимости от положения кнопок "A", "B", "C"

Положение кнопок				Форма сигналов
"A"	"B"	"C"		
отж	наж	отж	отж	сигусоидальная
наж	отж	наж	отж	прямоугольная
отж	отж	отж	отж	треугольная
отж	наж	наж	отж	ЭКТ
отж	отж	наж	наж	ЭКТ, треугольная, сигусоидальная, прямоугольная
отж	наж	отж	наж	ЭКТ, прямоугольная
отж	отж	отж	наж	сигусоидальная, треугольная

Продолжение приложения I

Tatayana 2

Помощник						
Номер посуды	Индикатор					
	"-0,5-"	"1:10"	"1:10"	"-0,5-"	"1:100"	"1:100" и "-0,5-"
1	2	10	20	100	200	
						Крепость раствора на
2	1	0,2	0,1	0,02	0,01	
5	2,5	0,5	0,25	0,05	0,025	
10	6	1	0,5	0,1	0,05	
15	7,5	1,5	0,75	0,15	0,075	
25	12,5	2,5	1,25	0,25	0,125	
30	15	3	1,5	0,3	0,150	
40	20	4	2	0,4	0,2	
50	25	5	2,5	0,5	0,25	
60	30	6	3	0,6	0,3	
75	37,5	7,5	3,75	0,75	0,375	

Дискретные значения "частот" сигналов в зависимости от положения переключателя "Частота" и кнопок "Н-Б", "Г-Ю", "Л-Ю", "Р-Ю".

				I33 00 00 00 TO	Лист 62
Название	Лист	Материал	Планка	Бумага	
ФОТО 5.106-58	8			Компания	Фотошт. 11

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЧЕСОВ 1

Digitized by

Положение к норд-югу		Крепость, километры на восток от устья реки		Крепость, километры на запад от устья реки		Крепость, километры на юг от устья реки		Крепость, километры на север от устья реки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,5	2	4	8	16	0,2	0,1	0,4	0,8
2	1	4	8	16	0,5	0,25	1	2	4
5	2,5	10	20	40	1	0,5	2	4	8
10	5	20	40	80	1,5	0,75	3	6	12
15	7,5	30	60	120	2,5	1,25	5	10	20
25	12,5	50	100	200	3	1,5	6	12	24
30	15	60	120	240	2	0,75	8	16	32
40	20	80	160	320	4	2	6	12	24
50	25	100	200	400	5	2,5	10	20	40
60	30	120	240	480	6	3	12	24	48
75	37,5	150	300	600	7,5	3,75	15	30	60

Дискретные значения частот гравиметрических сигналов, получаемых при гравиметрических измерениях в зависимости от положения приемника гравиметра, называются "частотами" и "кнопками".

Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Интерpolator	1	
A2	Генератор тактовых импульсов	1	
A3	Стабилизатор напряжения	1	
W2	Вилка 871 00901211001	1	ННР
G	Розетка 861013	1	-"-
X	Вилка 821	3	-"-
	Радиатор		
TPI	Трансформатор	1	-"-
PS	Переключатель сетевой	1	-"-
D1...D4	Диод ВУР 680/50	4	-"-
U1; U2	Микросхема U7505	2	-"-
B1; B2	Предохранитель WTA 315-A/250B	2	-"-
GZ	Розетка 88100901211001	1	-"-
	Выпрямители		
	Конденсаторы		
C1...C12	04/V тип II-1500 μ x16 В	12	-"-
C13, C14	02/E тип II-470 μ x25 В	2	-"-

Л. № 679	133 00 00 00 10	65
Ном. №	Наимен.	План
Ном. №	Наимен.	План

Продолжение приложения 2

Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
---------------------	--------------	------	------------

Лиоды
D1... D8 BVP 40Г/50 8 ИИР

Резисторные делители

Резисторы

R1 C2-29B-0,125-51,I 1кОм ±0,1% 1 СССР
(030.467.099 TV)

R2; R3 C2-29B-0,125-51,I 1кОм ±0,1% 2 —

R4 C2-29B-0,125-51,I 1кОм ±0,1% 1 —

R5 АРПТ-0,25-1 1кОм ± 2% 1 ИИР

D1 Лиод СОР 441С 1 —

Передняя панель

"+mV"; "-mV" Розетка BNC-50/GI 2 —

"+V"; "-V" Монтажное гнездо 0-1 8 —

"+20V"; "-20V"
"1"; "синхр"

Перечень узлов

Схема A


Схема B

Схема В

Схема Г

Схема Д

Фигура 11



Поз. №	Наименование
U1	1D 706 — УЛЗ 7711
U2	572 5410 — УЛЗ 7452
U3	K555 M1 — УЛЗ 7220
U4	K555A1 — УЛЗ 7402
U5	K555M2 — УЛЗ 7450
U6	K555T10 — УЛЗ 7224
U8	K555M1 — ПРОН 2564
UD1	K555M2 — УЛЗ 7450
UD2	K555E2 — УЛЗ 7830
UD3	K555M1 — УЛЗ 7452
UD4	K555E1 — УЛЗ 7122
UD5	K555M2 — УЛЗ 7452
UD6	K555E1 — УЛЗ 7832
UD7	K555M1 — УЛЗ 7452
UD8	K555E1 — УЛЗ 7122
UD9	K555E2 — УЛЗ 7402
UD10	K555M2 — УЛЗ 7450
UD11	K555E1 — УЛЗ 7832
UD12	K555M2 — УЛЗ 7452

133 00 00 00 ТС

Фигура 12

Ном. индекс	Номер	План	Лист
-------------	-------	------	------

133 00 00 00 30 — 66

Фигура 12

Ключевые

Фигура 11

Продолжение приложения 3

Генератор тактовых импульсов

Перечень элементов

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
--------------------------	--------------	------	------------

Резисторы

R1	MFRT-0,25-2,74 кОм ± 2%	I	ИИР
R2; R3	MFRT-0,25-2,05 кОм ± 2%	2	-"
R4...R6	MFRT -0,25-1 кОм ± 2%	3	-"

Набор резисторов

DR4	8 x MFRT - 0,125 - 332 Ом ± 2%	I	-"
DR5	5 x MFRT - 0,125 - 5,II кОм ± 2%	I	-"
DR6	4 x MFRT - 0,125 - 5,II кОм ± 2%	I	-"

Конденсаторы

C1	KPPm 2 (5x5-100000±10% 63B	I	-"
C2	KSPD20-4700nF±5% 63B	I	-"
C3	I962 - 10 м ± 20% 16 В	I	-"
C4	KPPm 20x5x5-58000nF±20% 63B	I	-"
C5	KPPm 2(5x5-100000±10% 63B	I	-"
C6	I962 - 10 м ± 20% 16б	I	-"
C7	KPPm 20x5x5-100000±10% 63B	I	-"
C8	I962 - 10μ ± 20% 16б	I	-"
C9	KPPm 2(5x5-100000±10% 63B	I	-"

Продолжение приложения 3

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
--------------------------	--------------	------	------------

C10 I962 - 10μ ± 20% 16 В I ИИР

D1 Диод D 813 Е СМ3.362.045 ТУ I СССР

T1 Транзистор 2П303П Ц20.336.601 ТУ I -"

D2 Дроссель I ИИР

G1 Резонатор кварцевый KRI69MA 8А1 9830К
ОЛ0.338.017 ТУ I СССР

U1 K140УД708 6К0.348.294 ТУ I -"

U2 K572ПА1А 6К0.348.452 ТУ I -"

U3 K155У15 3.088.042 ТУ 18 I -"

U4 K155ЛА1 6К0.348.006 ТУ1 I -"

U5 K155И15 6К0.348.006 ТУ4 I -"

U6 K155И22 6К0.348.006 ТУ4 I -"

U7 K53ИТП1 6К0.348.118 ТУ 19 I -"

U8 K155СР75 6К0.348.322 ТУ5 I -"

U9 K155И11 6К0.348.006-2ТУ I -"

U10 K155МЕ2 6К0.348.006 ТУ4 I -"

U11 K155И25 6К0.348.006 ТУ4 I -"

U12 K155ИЕ1 6К0.348.006 ТУ2 I -"

U13; U14 K155ИЕ7 6К0.348.006 ТУ 10/16/ 2 I -"

U15 K155ИВ4 6К0.348.000 ТУ4 I -"

U16 K155ИЕ1 6К0.348.006 ТУ 2 I -"

U17 K155У15 3.088.042 ТУ18 I -"

U18 K155ИЕ1 6К0.348.006 ТУ2 I -"

Ном.	Лист	№ документа	Прил.	Лист
Ном.	Лист	№ документа	Прил.	Лист
133 00 00 00 ТЮ				
ГОСТ 2.346-88 ф. 2				
Копировал				

Ном.	Лист	№ документа	Прил.	Лист
Ном.	Лист	№ документа	Прил.	Лист
133 00 00 00 ТЮ				
ГОСТ 2.346-88 ф. 3				
Копировал				

Продолжение приложения 3

Поз. назна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
V19	K155PE3	6K0.348.006 ТУ18	1 CCCP
V20	KU55TM2	6K0.348.006 ТУ1	1 -"
V21;V22	K155PE3	6K0.348.006 ТУ18	2 -"


Справ. №

Лист №	Номер	Бланк №	Лист №	Лист №
1	Бланк	Бланк	1	Бланк

Форма 2.106-68
ГОСТ 2.106-68
Лист 1 из 1

133 00 00 00 ТО

Лист
69
Форма 11



Продолжение приложения 4

Интерpolator
Перечень элементов

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
Резисторы			
R1	MFPT - 0,25 - 51 кОм ± 2%	I	ИИР
R2	MFPT - 0,25 - 10 кОм ± 2%	I	-"
R3	MFPT - 0,25 - 182 Ом ± 2%	I	-"
R4; R5	MFPT - 0,25 - 56 кОм ± 2%	2	-"
R6	MFPT - 0,25 - 10 кОм ± 2%	I	-"
R7	MFPT - 0,25 - 182 Ом ± 2%	I	-"
R8	MFPT - 0,25 - 10 кОм ± 2%	I	-"
R9	MFPT - 0,25 - 53 кОм ± 2%	I	-"
R10	MFPT - 0,25 - 220 кОм ± 2%	I	-"
R11, R12	MFPT - 0,25 - 10 кОм ± 2%	2	-"
R13	MFPT - 0,25 - 8,2 кОм ± 2%	I	-"
R14; R15	MFPT - 0,25 - 1 кОм ± 2%	2	-"
Потенциометры			
P1...P4	CH5-2B-I Br - 10 кОм ± 5% 080.468.539 TV	4	ССОР
P5; P6	CH5-2B-I Br - 470 Ом ± 5% 080.468.539 TV	2	-"
P7	CH5-2B-I Br - 4,7 кОм ± 5% 080.468.539 TV	I	-"
P8	CH5-2B-I Br - 47 кОм ± 5% 080.468.539 TV	I	-"
P6I	CH5-2B-I Br - 470 Ом ± 5% 080.468.561 TV	I	-"

Продолжение приложения 4

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
--------------------------	--------------	------	------------

Набор резисторов			
D&1	6 x MFPT - 0,125 - 5,II кОм-2%	I	ИИР
D&2	10 x MFPT - 0,125-5,II кОм-2%	I	-"
D&3	8 x MFPT - 0,125 - 5,II Ом ± 2%	I	-"

Конденсаторы			
C1;C2	KPF _m 2 С556-100000 п ±10% 63 В	2	ИИР
C3	I962 - 10 мк 16 в	I	-"
C4	KPF _m 2 С 5-100000 п ±10% 63Л	I	-"
C5	I962 - 10 мк 16 в	I	-"
C6	KPF _m 2С556-100000 п ± 10% 63в	I	-"
C7	I962 - 10 мк 16 в	I	-"
C8	KPF _m 2С556-100000п ± 10% 63в	I	-"
C9	I962 - 10 мк 16Л	I	-"
C10...C12	KPF _m 2С556-100000п ± 10% 63в	3	-"

Диоды			
D 1	BAV20	I	ИИР
D 2	BZP 683 C7V5	I	-"
D 3	BAV20	I	-"
D 4	BZP 683 C7V5	I	-"

Комплект			
Лист			
Ном.	Лог.	№ документа	План. Дата

Лист			
Ном.	Лог.	№ документа	План. Дата
Формат			

133 00 00 00 ТО

Формат 11

Комплект			
Лист			
Ном.	Лог.	№ документа	План. Дата

133 00 00 00 ТО

X3


Формат 11

Продолжение приложения 4

Продолжение приложения 4

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
Микросхемы:			
V 1...V6	K14СУЛ703	6	СССР
V 7; V8	K572ДА1A	6	—
V 9	K155РЕ3	6	—
V 10	K155ТМ2	6	—
V 11	K155ДА3	6	—
V 12; V13	K155ТМ8	6	—
V 14	K155МЕ5	6	—
V 15	K155МЕ6	6	—
V 16	K572ДА1A	6	—
V 17; V18	K155ТМ8	6	—
V 19	KP55РТ5	6	—
V 20	K155МЕ5	6	—
V 21; V22	K155РЕ3	6	—

ИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ



U1,U2 - UL252

43 - 1334 122-00-00-00-10

Page 13

Продолжение приложения 5

Стабилизатор напряжения
Перечень элементов

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
--------------------------	--------------	------	------------

Резисторы

R1	MFR-0,25-10 кОм ± 2%	I	ИИР
R2	MFR-0,25-8,25 кОм ± 2%	I	-"
R3	MFR-0,25-100 кОм ± 2%	I	-"
R4	MFR-0,25-10 Ом ± 5% ГОСТ 7113-77	I	СССР
R5	MFR-0,25-4,87 кОм ± 2%	I	ИИР
R6	MFR-0,25-10 кОм ± 2%	I	-"
R7	MFR-0,25-8,25 кОм ± 2%	I	-"
R8	MFR-0,25-100 кОм ± 2%	I	-"
R9	MFR-0,25-10 Ом ± 5% ГОСТ 7113-77	I	СССР
R10	MFR-0,25-4,87 кОм ± 2%	I	ИИР
R11	MFR-0,25-1 кОм ± 2%	I	-"

Конденсаторы

C1; C2	1962-10 мкФ 15 В	2	ИИР
C3	K5 L-020-100н ± 20% 63 В	I	-"
C4	04/V - II - 47μF x 25 В	I	-"
C5	KPF-2C - 68000н ± 20% 63В	I	-"
C6	KSE-020 - 100н ± 20% 63В	I	-"
C7	04/V - II - 47μF x 25 В	I	-"

Продолжение приложения 5

Микросхемы

U1; U2	UL 7523	2	ИИР
U3	K155ЛА3	6K0.348.006 ТУ I	I СССР

Грифы приказа

№ Справки

Номер документа

Номер бланка

Лист №

Лист №

Ном	Лист	№ докумен-	Показ.	Дата	Лист
ГОСТ 21456-68 ф. 5					133 00 00 00 ТО
Копия					75

Грифы приказа

Лист №

Ном	Лист	№ докумен-	Показ.	Дата	Лист
ГОСТ 21456-68 ф. 5					133 00 00 00 ТО
Копия					76

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ

133.00.00.00.TD

Group 11