


**Федеральное государственное унитарное предприятие
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»
(ФГУП «ВНИИМС»)**



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**УСТРОЙСТВА
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТМ1600, ТМ1800**

Методика поверки

**г. Москва
2011**

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок устройств контрольно-измерительных для проверки высоковольтных выключателей ТМ1600, ТМ1800.

Устройства контрольно-измерительные для проверки высоковольтных выключателей ТМ1600, ТМ1800 (далее – устройства) предназначены для:

- измерения напряжения постоянного и переменного тока;
- измерения силы постоянного и переменного тока;
- измерения электрического сопротивления;
- измерения интервалов времени;
- формирования испытательных сигналов для проверки релейных защит.

Межповерочный интервал 1 год.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При поверке выполняются операции, указанные в таблице 1.

1.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается и прибор бракуется.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1. Внешний осмотр	7.2	Да	Да
2. Опробование	7.3	Да	Да
3. Определение пределов допускаемой погрешности измерения силы переменного тока	7.4	Да	Да
4. Определение пределов допускаемой погрешности измерения силы постоянного тока	7.5	Да	Да
5. Определение пределов допускаемой погрешности измерения напряжения переменного тока	7.6	Да	Да
6. Определение пределов допускаемой погрешности измерения напряжения постоянного тока	7.7	Да	Да
7. Определение пределов допускаемой погрешности измерения времени	7.8	Да	Да
9. Определение пределов допускаемой погрешности измерения электрического сопротивления	7.9	Да	Да

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в таблицах 2 и 3.

2.2 Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.

2.3. Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

Таблица 2 – Эталонные средства поверки

№ п/п	Пункт методики поверки	Тип средства поверки
1	Определение пределов допускаемой погреш-	Трансформатор тока измерительный лабора-

№ п/п	Пункт методики поверки	Тип средства поверки
	ности измерения силы переменного тока	торный ТТИ-5000.5. Номинальные значения первичного тока от 5 до 5000 А. Номинальный вторичный ток 5 А. Кл. т. 0,05. Измеритель многофункциональный характеристик переменного тока РЕСУРС-UF2пт. Основная погрешность $\pm 0,05\%$; 4 мин.
2	Определение пределов допускаемой погрешности измерения силы постоянного тока	Нановольтметр/микроомметр Agilent 34420A. Диапазоны измерения от 1 мВ до 100 В Основная погрешность ($\pm (0,0002U_{изм} + 0,0003U_K)$). Шунт измерительный постоянного тока ШС-75. Диапазон измерений 300 А. Класс точности 0,5. Калибратор многофункциональный Transmille 3010.
3	Определение пределов допускаемой погрешности измерения напряжения переменного тока	Измеритель многофункциональный характеристик переменного тока РЕСУРС-UF2пт. Основная погрешность $\pm 0,05\%$. Калибратор многофункциональный Transmille 3010.
4	Определение пределов допускаемой погрешности измерения напряжения постоянного тока	Мультиметр цифровой APPA-109N. Диапазон измерения от 0,4 до 1000 В. Основная погрешность $\pm (0,06\% + 10 \text{ е.м.р.})$. Калибратор многофункциональный Transmille 3010.
5	Определение пределов допускаемой погрешности измерения времени	Частотомер электронно-счетный ЧЗ-54. Относительная погрешность по частоте кварцевого генератора $\pm 5 \times 10^{-7}$.
6	Определение пределов допускаемой погрешности измерения электрического сопротивления	Калибратор многофункциональный Transmille 3010.

Таблица 3 – Вспомогательные средства поверки

№ п/п	Измеряемая (воспроизводимая) величина	Диапазон измерений	Класс точности, погрешность	Тип средства поверки
1	Температура	от 0 до 50 °C	$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4
2	Давление	от 80 до 106 кПа	$\pm 200\text{ Pa}$	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1
3	Влажность	от 10 до 100 %	$\pm 1\%$	Психрометр аспирационный М-34-М

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на поверяемые средства измерений, эксплуатационную документацию на средства поверки и аттестованные в качестве поверителей согласно ПР 50.2.012-94.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации прибора и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок напряжением до 1 кВ.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.

6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

1. Проверены документы, подтверждающие электрическую безопасность.
2. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75.
3. Средства измерения, используемые при поверке, проверены и подготовлены к работе согласно их руководствам по эксплуатации.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Метрологические характеристики, подлежащие определению

Определению подлежат погрешности измерения, перечисленные в таблице 4:

Таблица 4 – Метрологические и технические характеристики устройств ТМ1600, ТМ1800

Характеристика	Значение	
	TM1600	TM1800
Диапазон измерений силы переменного тока, А	–	от 0 до 60
Пределы допускаемой погрешности измерения силы переменного тока	–	$\pm (0,02X_{\text{изм.}} + 0,001X_k)$
Диапазон измерений силы постоянного тока, А	–	от 0 до 60
Пределы допускаемой погрешности измерения силы постоянного тока	–	$\pm (0,02X_{\text{изм.}} + 0,001X_k)$
Диапазон измерений силы постоянного тока, мА (от датчиков унифицированных сигналов)	–	от 0 до 20
Пределы допускаемой погрешности измерения силы постоянного тока (от датчиков унифицированных сигналов)	–	$\pm (0,01X_{\text{изм.}} + 0,001X_k)$
Диапазон измерений напряжения переменного тока, В	–	от 0 до 250
Пределы допускаемой погрешности измерения напряжения переменного тока	–	$\pm (0,01X_{\text{изм.}} + 0,001X_k)$
Диапазон измерений напряжения постоянного	–	от 0 до 250

Характеристика	Значение	
	TM1600	TM1800
тока, В	—	
Пределы допускаемой погрешности измерения напряжения постоянного тока	—	$\pm (0,01X_{\text{изм.}} + 0,001X_{\text{k.}})$
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В (от датчиков унифицированных сигналов)	—	от 0 до 10
Пределы допускаемой погрешности измерения напряжения постоянного тока (от датчиков унифицированных сигналов)	—	$\pm (0,001X_{\text{изм.}} + 0,0001X_{\text{k.}})$
Диапазон измерений времени, с	от 0 до 6,5	от 0 до 200
Пределы допускаемой погрешности измерения времени	$\pm (0,01 \% X_{\text{изм.}} + 1 \text{ е.м.р})$	$\pm (0,0001X_{\text{изм.}} + 1 \text{ е.м.р})$
Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом	—	от 10 до 10000
Пределы допускаемой погрешности измерения электрического сопротивления	—	$\pm (0,1X_{\text{изм.}} + 0,001X_{\text{k.}})$

где $X_{\text{изм.}}$ – измеренное значение величины.

$X_{\text{k.}}$ – конечное значение диапазона.

7.2 Внешний осмотр

Перед поверкой должен быть проведен внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие проверяемого прибора следующим требованиям:

1. Комплектность прибора должна соответствовать руководству по эксплуатации;
2. Все органы управления и коммутации должны действовать плавно и обеспечивать надежность фиксации во всех позициях;
3. Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, органов управления. Все надписи должны быть четкими и ясными;
4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

При наличии дефектов проверяемый прибор бракуется и подлежит ремонту.

7.3 Опробование

Проверить работоспособность ЖКИ и функциональных клавиш. Режимы, отображаемые на ЖКИ, при переключении режимов измерений и нажатии соответствующих клавиш, должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации.

При неверном функционировании прибор бракуется и подлежит ремонту.

7.4 Определение пределов допускаемой погрешности измерения силы переменного тока

Определение пределов допускаемой погрешности измерения силы переменного тока в режиме формирования выходного тока проводить методом сличения с мерой. В качестве меры используется трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.5 и измеритель многофункциональный характеристик переменного тока РЕСУРС-UF2пт.

Определение погрешности устройства проводить в точках, соответствующих 10 – 15 %, 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от диапазона измерений.

Определение погрешности производить в следующем порядке:

1. К выходу прибора подключить трансформатор тока ТТИ-5000.5. К его вторичной обмотке подключить измеритель РЕСУРС-UF2пт в режиме измерения силы переменного тока.
2. Органами управления прибора установить требуемое значение выходного тока.
3. По показаниям измерителя РЕСУРС-UF2пт и коэффициенту трансформации трансформатора тока вычислить значение выходного тока прибора I_0 , которое в данном случае играет роль эталонного.
4. Провести измерения по п.п. 1 – 3 для остальных значений силы тока.
5. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
 - во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

$$\Delta = I_X - I_0 \quad (1)$$

где: I_X – показания поверяемого прибора, А;

I_0 – эталонное значение силы тока, А;

не превышают значений, указанных в п. 7.1.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.5 Определение пределов допускаемой погрешности измерения силы постоянного тока

Определение пределов допускаемой погрешности измерения силы постоянного тока в режиме формирования выходного тока проводить методом косвенного измерения эталонным вольтметром падения напряжения на эталонном шунте, включенном в измерительную цепь поверяемого прибора.

В качестве эталонного вольтметра использовать нановольтметр/микроомметр Agilent 34420A. В качестве эталонного шунта использовать шунт измерительный постоянного тока ШС-75 на 300 А, действительное значение сопротивления которого определено с погрешностью не хуже 0,2 %.

Определение погрешности устройства проводить в точках, соответствующих 10 – 15 %, 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от диапазона измерений.

Определение погрешности производить в следующем порядке:

1. Подключить к выходу прибора эталонный шунт.
2. К потенциальным зажимам шунта подключить эталонный вольтметр.
3. Перевести прибор в режим воспроизведения силы постоянного тока величиной, соответствующей 10 % от выбранного предела измерений силы постоянного тока.
4. Запустить процесс измерения.
5. Снять показания поверяемого прибора.
6. Провести измерения по п.п. 1 – 5 для остальных значений силы тока.
7. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
 - во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

$$\Delta = I_X - I_0 \quad (2)$$

где: I_X – показания поверяемого прибора, А;

$I_0 = U_B/R_{\text{ш}}$, где U_B – показания вольтметра, В, а $R_{\text{ш}}$ – действительное значение сопротивления шунта, Ом;

не превышают значений, указанных в п. 7.1.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

Определение пределов допускаемой погрешности измерения силы постоянного тока в режиме измерения выходного тока от внешних датчиков проводить методом прямого измерения поверяемым прибором тока, воспроизведенного эталонной мерой – калибратором.

В качестве эталонной меры силы постоянного тока использовать калибратор многофункциональный Transmille 3010.

Определение погрешности устройства проводить в точках, соответствующих 10 – 15 %, 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от выбранного предела измерений.

Определение погрешности производить в следующем порядке:

1. Подключить ко входу прибора калибратор.
2. Перевести калибратор в режим воспроизведения силы постоянного тока величиной, соответствующей 10 % от выбранного предела измерений.
3. Установить на поверяемом приборе режим измерения силы тока от внешних датчиков.
4. Запустить процесс измерения.
5. Снять показания поверяемого прибора.
6. Провести измерения по п.п. 1 – 5 для остальных значений силы тока.
7. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
 - во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

$$\Delta = I_X - I_0 \quad (3)$$

где: I_X – показания поверяемого прибора, А;

I_0 – показания калибратора, А;

не превышают значений, указанных в п. 7.1.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.6 Определение пределов допускаемой погрешности измерения напряжения переменного тока

Определение пределов допускаемой погрешности измерения напряжения переменного тока в режиме формирования выходного напряжения производить методом непосредственного сличения показаний поверяемого прибора с показаниями эталонного вольтметра.

В качестве эталонного вольтметра использовать измеритель многофункциональный характеристик переменного тока РЕСУРС-UF2пт.

Определение погрешности устройства проводить в точках, соответствующих 10 – 15 %, 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от выбранного предела измерений.

Определение погрешности производить в следующем порядке:

1. Подключить к выходу поверяемого прибора эталонный вольтметр.
2. Перевести прибор в режим формирования напряжения переменного тока частотой 50 Гц величиной, соответствующей 10 % от выбранного предела измерений.
3. Запустить процесс измерения.
4. Снять показания поверяемого прибора.
5. Провести измерения по п.п. 1 – 4 для остальных значений напряжения.
6. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
 - во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

$$\Delta = U_X - U_0 \quad (4)$$

где: U_X – показания поверяемого прибора, В;

U_0 – показания эталонного вольтметра, В;

не превышают значений, указанных в п. 7.1.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

Определение пределов допускаемой погрешности измерения напряжения переменного тока в режиме измерения напряжения от внешнего источника производить методом прямого измерения поверяемым прибором напряжения, воспроизведенного эталонной мерой – калибратором.

В качестве эталонной меры напряжения переменного тока использовать калибратор многофункциональный Transmille 3010.

Определение погрешности устройства проводить в точках, соответствующих 10 – 15 %, 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от выбранного предела измерений.

Определение погрешности производить в следующем порядке:

1. Подключить ко входу прибора калибратор.
2. Перевести калибратор в режим воспроизведения напряжения переменного тока частотой 50 Гц величиной, соответствующей 10 % от выбранного предела измерений.
3. Установить на поверяемом приборе режим измерения напряжения от внешнего источника.
4. Запустить процесс измерения.
5. Снять показания поверяемого прибора.
6. Провести измерения по п.п. 1 – 5 для остальных значений напряжения.
7. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
 - во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

$$\Delta = U_x - U_0 \quad (5)$$

где: U_x – показания поверяемого прибора, В;

U_0 – показания калибратора, В;

не превышают значений, указанных в п. 7.1.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.7 Определение пределов допускаемой погрешности измерения напряжения постоянного тока

Определение пределов допускаемой погрешности измерения напряжения постоянного тока в режиме формирования выходного напряжения производить методом непосредственного сличения показаний поверяемого прибора с показаниями эталонного вольтметра.

В качестве эталонного вольтметра использовать мультиметр цифровой APPA-109N.

Определение погрешности устройства проводить в точках, соответствующих 10 – 15 %, 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от выбранного предела измерений.

Определение погрешности производить в следующем порядке:

1. Подключить к выходу поверяемого прибора эталонный вольтметр.
2. Перевести прибор в режим формирования напряжения постоянного тока величиной, соответствующей 10 % от выбранного предела измерений.
3. Запустить процесс измерения.
4. Снять показания поверяемого прибора.
5. Провести измерения по п.п. 1 – 4 для остальных значений напряжения.
6. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
 - во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

$$\Delta = U_X - U_0 \quad (6)$$

где: U_X – показания поверяемого прибора, В;

U_0 – показания эталонного вольтметра, В;

не превышают значений, указанных в п. 7.1.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

Определение пределов допускаемой погрешности измерения напряжения постоянного тока в режиме измерения выходного напряжения от внешних датчиков производить методом прямого измерения поверяемым прибором напряжения, воспроизводимого эталонной мерой – калибратором.

В качестве эталонной меры напряжения постоянного тока использовать калибратор многофункциональный Transmille 3010.

Определение погрешности устройства проводить в точках, соответствующих 10 – 15 %, 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от выбранного предела измерений.

Определение погрешности производить в следующем порядке:

1. Подключить ко входу прибора калибратор.
2. Перевести калибратор в режим воспроизведения напряжения постоянного тока величиной, соответствующей 10 % от выбранного предела измерений.
3. Установить на поверяемом приборе режим измерения напряжения от внешних датчиков.
4. Запустить процесс измерения.
5. Снять показания поверяемого прибора.
6. Провести измерения по п.п. 1 – 5 для остальных значений напряжения.
7. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
 - во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

$$\Delta = U_X - U_0 \quad (7)$$

где: U_X – показания поверяемого прибора, В;

U_0 – показания калибратора, В;

не превышают значений, указанных в п. 7.1.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.8 Определение пределов допускаемой погрешности измерения времени

Определение допускаемой погрешности измерения времени проводить методом непосредственного сличения показаний поверяемого прибора с показаниями эталонного прибора.

В качестве эталонного прибора для измерения временных интервалов использовать частотомер электронно-счетный ЧЗ-54.

Измерения проводить для временных интервалов 5, 30 и 90 с.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:

1. Перевести эталонный частотомер в режим измерения временных интервалов.
2. Подключить вход дистанционного запуска частотомера к таймерному выходу поверяемого прибора.
3. Запустить процесс измерения.
4. Снять показания поверяемого прибора.
5. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
 - во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

$$\Delta = T_X - T_0 \quad (8)$$

где: T_X – показания поверяемого прибора, с;
 T_0 – показания электронно-счетного частотомера, с;
не превышают значений, указанных в п. 7.1.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.9 Определение пределов допускаемой погрешности измерения электрического сопротивления

Определение пределов допускаемой погрешности измерения электрического сопротивления производить методом прямого измерения поверяемым прибором сопротивления, воспроизведенного эталонной мерой – калибратором.

В качестве эталонной меры электрического сопротивления использовать калибратор многофункциональный Transmille 3010.

Определение погрешности устройства проводить в точках, соответствующих 10 – 15 %, 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от выбранного предела измерений.

Определение погрешности производить в следующем порядке:

1. Подключить ко входу прибора калибратор.
2. Перевести калибратор в режим воспроизведения электрического сопротивления величиной, соответствующей 10 % от выбранного предела измерений.
3. Установить на поверяемом приборе режим измерения электрического сопротивления.
4. Запустить процесс измерения.
5. Снять показания поверяемого прибора.
6. Провести измерения по п.п. 1 – 5 для остальных значений сопротивлений.
7. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
 - во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

$$\Delta = R_X - R_0 \quad (9)$$

где: R_X – показания поверяемого прибора, Ом;
 R_0 – показания калибратора, Ом;
не превышают значений, указанных в п. 7.1.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положительных результатах поверки на корпус прибора наносится поверительная наклейка, в паспорте производится запись о годности к применению и (или) выдается свидетельство о поверке или сертификат калибровки.

При отрицательных результатах поверки прибор не допускается к дальнейшему применению, в паспорт вносится запись о непригодности его к эксплуатации, клеймо предыдущей поверки гасится, свидетельство о поверке аннулируется и выдается извещение о непригодности.