



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГЦИ СИ
ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин
2006г.

**Измерители температуры электронные «CENTER»
моделей 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309**

фирмы CENTER Technology Corp, Тайвань

Методика поверки

нр. 22128-04

Москва – 2006 г.

Настоящая методика распространяется на измерители температуры электронные «CENTER» моделей 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 (далее – приборы) фирмы CENTER Technology Corp, Тайвань и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Межпроверочный интервал 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр, проверка комплектности (п.5.1);
- проверка работоспособности (п.5.2);
- определение основной абсолютной погрешности (п.5.3).

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При поверке применяют следующие средства измерений:

- компаратор напряжений Р3003 (ТУ 25-04.3771-79), кл.0,0005;
- термометр электронный лабораторный «ЛТ-300» (ТУ 421198-041-44229117-05), диапазон измеряемых температур от минус 50 до плюс 300 °C, погрешность $\pm 0,05$ °C;
- термостат низкотемпературный «Криостат» (ТУ РБ 100270996.005-2001), диапазон рабочих температур от минус 80 до плюс 20 °C;
- термостат жидкостной «ТЕРМОТЕСТ-100» (ТУ 421060-050-44229117-2003), диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 100 °C;
- термостат жидкостной «ТЕРМОТЕСТ-300» (ТУ 421060-050-44229117-2003), диапазон рабочих температур от 100 до 300 °C.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1. При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C	20 ± 5
- относительная влажность окружающего воздуха, %	30 - 80
- атмосферное давление, кПа	84,0 - 106,7
- напряжение питания, В	220 $+10/-15$
- частота питающей сети, Гц	50 ± 1 .

3.2. Средства поверки должны быть защищены от вибраций и ударов, от внешних магнитных и электрических полей.

4 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

4.1. Перед началом поверки проверяют качество заземления средств поверки и при необходимости заземляют их на внешний контур заземления.

4.2. Средства поверки, подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

4.3. Эталонные средства поверки устанавливаются на прочном горизонтальном основании, исключающем вибрацию. Запрещается размещать средства поверки вблизи от нагревательных приборов.

4.4. Подготавливают к работе поверяемый прибор в соответствии с его техническим описанием и руководством по эксплуатации.

4.5. При проведении поверки должны быть соблюдены "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила технической безопасности при эксплуатации установок потребителей".

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1. Внешний осмотр, проверка комплектности.

5.1.1. При внешнем осмотре проверяют отсутствие видимых механических повреждений, влияющих на работу прибора; наличие заводского номера; соответствие комплектности прибора требованиям технической документации; отсутствие видимых дефектов.

5.2. Проверка работоспособности прибора выполняется при помощи кнопки включения. При этом на дисплее отображаются текущие значения температуры, измеренной при помощи термоэлектрического преобразователя ТРК-01, входящего в комплект поставки прибора.

5.3. Определение основной абсолютной погрешности

5.3.1 *Определение основной погрешности канала преобразований т.э.д.с. в температуру*

Определение основной погрешности по каналу преобразований т.э.д.с. в температуру проводят при помощи компаратора напряжений Р3003 через 200 °C во всем диапазоне измерений (от минус 200 до 1370 °C (тип НСХ «К»), от минус 200 до 1200 °C (тип НСХ «J»)). Количество отсчетов в каждой точке – не менее 3-х. Время между отсчетами сохранять одинаковым.

5.3.1.1 Компаратор напряжений подключают к прибору с помощью медных проводов с использованием соответствующей клеммной колодки. Окружающую температуру измеряют непосредственно вблизи разъемов прибора для подключения ТП при помощи термометра «ЛТ-300».

5.3.1.2 Рассчитывают приведенное значение т.э.д.с., соответствующее первой поверяемой точке (-200 °C) ($E_{\text{прив}}^{\langle -200^{\circ}\text{C} \rangle}$, мВ) согласно НСХ «К» (по ГОСТ Р 8.585-2001) (например, при значении $t_{\text{окр}} = 21^{\circ}\text{C}$):

$$E_{\text{прив}}^{\langle -200^{\circ}\text{C} \rangle} = E^{\langle -200^{\circ}\text{C} \rangle} - E^{\langle 21^{\circ}\text{C} \rangle} = -5,891 - 0,838 = -6,729 \text{ мВ},$$

где: $E^{\langle -200^{\circ}\text{C} \rangle}$ - значение т.э.д.с. при $t = -200^{\circ}\text{C}$ в соответствии с НСХ, мВ;

$E^{\langle 21^{\circ}\text{C} \rangle}$ - значение т.э.д.с. при $t_{\text{окр}} = 21^{\circ}\text{C}$ в соответствии с НСХ, мВ.

На компараторе задают значение в милливольтах (-6,729 мВ), соответствующее первой поверяемой точке (-200 °C) согласно НСХ (по ГОСТ Р 8.585-2001) с учетом ввода поправки (компенсации) на температуру окружающей среды (в милливольтах), и снимают показания цифрового индикатора поверяемого прибора.

5.3.1.3 Операции по п.5.3.1.2, повторяют в остальных поверяемых точках.

5.3.1.4. Абсолютную погрешность прибора по каналу преобразований т.э.д.с. в температуру определяют как разность между средним значением показаний поверяемого прибора и значением температуры, соответствующим нормированному значению т.э.д.с. по НСХ, приведенному в ГОСТ Р 8.585-2001.

5.3.2 Определение абсолютной погрешности прибора при измерениях температуры в комплекте с термоэлектрическим преобразователем ТРК-01

5.3.2.1 Определение основной абсолютной погрешности прибора в комплекте с ТРК-01 выполняют методом непосредственного сличения с показаниями эталонного термометра («ЛТ-300») в жидкостных термостатах (криостатах).

Погрешность приборов определяют в нескольких равномерно расположенных температурных точках рабочего диапазона измерений, включая начальное и конечное значения, но не менее чем в пяти температурных точках. Операции проводят при повышении температуры до верхнего предела.

5.3.2.2 Зонд термометра «ЛТ-300» и ТП ТРК-01 помещают в жидкостной термостат (криостат) на одну глубину, но не менее 100 мм, поместив предварительно ТП ТРК-01 в стеклянную пробирку и засыпав окисью алюминия. ТП ТРК-01 подключают к соответствующему разъему на корпусе прибора.

5.3.2.3 В соответствии с эксплуатационной документацией устанавливают на термостате (криостате) требуемую температурную точку.

5.3.2.4 Зонд термометра и ТП выдерживают до установления теплового равновесия между ними и термостатирующей средой, но не менее 15 мин. Затем снимают показания термометра и прибора и заносят их в журнал наблюдений. Количество отсчетов – не менее 5. Время между отсчетами следует сохранять одинаковым.

5.3.3 Абсолютные погрешности прибора не должны превышать значений погрешностей, указанных в технической документации.


6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Результаты измерений в процессе поверки прибора фиксируются в протоколе.

6.2. Положительные результаты поверки оформляются выдачей свидетельства о поверке в соответствии с ПР 50.2.006.

6.3. При отрицательных результатах поверки прибора владельцу выдается извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с ПР 50.2.006, а сам прибор к эксплуатации не допускается.

Начальник лаборатории термометрии
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»



Е.В. Васильев