

СОГЛАСОВАНО

Начальник Белебской ЛГН
17/11/1983
Божгурев
г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер БелЦСМ
Н.А. Жагора
20.02.1984 г.



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Преобразователи измерительные постоянного тока типа Е856,
напряжения постоянного тока типа Е857

Методы и средства поверки

Главный инженер ВЗЭП
А. Миронов
1983 г.



Настоящие "Методические указания" распространяются на преобразователи измерительные постоянного тока типа Е856, напряжения постоянного тока типа Е857 (в дальнейшем ИП) и устанавливают методы и средства их первичной и периодической поверок.

I. Операции и средства поверки

I.1. При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. I.I.

I.2. Допускается использовать другие приборы, имеющие нормируемые метрологические характеристики, аналогичные указанным в табл. I.I.

I.3. При установлении соотношения между погрешностями образцовых средств измерений и поверяемых преобразователей следует руководствоваться следующими вероятностными характеристиками по ГОСТ 24855-81:

$$P_H = 0,2$$

$$\Delta_K = 0,4$$

I.4. Все средства измерений должны иметь действующие документы об их поверке или аттестации.

I.5. Рекомендуемый межпроверочный интервал 2 года.

Таблица I.1.

Наименование операции	Номер пункта	Средства поверки	Обязательность выполнения при
		наименование и тип нормативно-технические характеристики	выпуске из производства, ремонте, эксплуатации и хранении
1.Внешний осмотр	3.1		
2.Определение электрического сопротивления изоляции	3.2.	Мегаомметр М4100/3 Номинальное напряжение 1000 В. Верхний предел измерений 2000 М Ω	Да Да Да
3.Определение основной приведенной погрешности	3.3.	Установка для поверки приборов на постоянном и переменном токе У 300 Калибратор программируемый П 320 Потенциометр Р363/1 Амперметр Д5054/1-3	Диапазон выходного напряжения 0,001-1000 В Диапазон выходного тока 0-20 А Пределы калиброванных напряжений от 0-100 мВ, 0-1000 В Класс точности 0,001 Верхний предел измерения 2,121111 Класс точности 0,1 Диапазон измеряемого тока 0-10 А
		Магазин сопротивлений Р33 Делитель напряжения Р35	Класс точности 0,2 Величина сопротивлений от 0,1 до 99999,9 Ω Основная погрешность 0,005% Коэффициент деления 1:10; 1:100; 1:1000

Наименование операции	Номер пункта	Средства поверки		Обязательность выполнения при выпуске из производства, эксплуатации и хранении
		наименование и тип	нормативно-технические характеристики	
		Катушки сопротивления образцовые Р321 0,1 Ω ; 10 Ω ; 100 Ω	Класс точности 0,01 Р _{ном} = 0,1W Р _{так} = 1 W	
		Магазин сопротивлений Р4002	Класс точности 0,05 Номинальное сопротивление III, 1 М Ω , Номинальное напряжение 300 V.	

2. Условия поверки и подготовка к ней

2.1. При проведении поверки должны быть соблюдены нормальные условия, указанные в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Влияющий фактор	Нормальное значение
1. Температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$	20 ± 5
2. Относительная влажность окружающего воздуха, %	30-80
3. Атмосферное давление, кРа(mm Hg)	84-106(630-800)
4. Напряжение питания, V	220 ± 5 ; 240 ± 5
5. Частота питания, Hz	$50 \pm 0,5$; $60 \pm 0,5$; 400 ± 12
6. Сопротивление нагрузки, К Ω	$2,5 \pm 0,5$ 2 ± 1 $0,4 \frac{3}{4} 0,1$
7. Магнитное и электрическое поля	Практическое отсутствие магнитного и электрического полей, кроме земного магнитного поля
8. Время установления рабочего режима при входном сигнале, соответствующем конечному значению диапазона измерений, h	0,5
9. Положение	Любое
10. Амплитуда пульсации входного сигнала с частотой: от 50 до 400 Hz, %	до 15 для ИП E856/I-4,7; E857 до 100 для ИП E856/5,6
11. Сопротивление подводящих проводов для E856, не более Ω	0,035

2.2. До проведения поверки ИП должен быть выдержан при температуре, указанной в табл. 2.1. не менее 4h.

2.3. Работа с поверяемыми ИП и со средствами его поверки должна производиться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

3. Проведение поверки

3.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено отсутствие механических повреждений наружных частей ИП, наличие клейма и четкой маркировки.

3.2. Определение электрического сопротивления изоляции

Измерение электрического сопротивления изоляции (п.2.4. технического описания) проводят на постоянном токе мегаомметром M4100/3 с номинальным

напряжением 1000 В. Отчет показаний по мегаомметру производят по истечении I_{t_1} и после приложения к испытываемому ИП. Погрешность измерений не должна превышать $\pm 30\%$ от измеряемого сопротивления.

При проверке электрического сопротивления изоляции между всеми цепями и корпусом напряжение прикладывается между всеми соединенными вместе клеммами подключения и металлическим электродом, который покрывает всю поверхность корпуса, за исключением выступающей части клемм подключения.

3.3. Определение основной погрешности

Основную погрешность ИП (п. 2.2. технического описания) проверяют в нормальных условиях, указанных в табл. 2.1., по истечении времени установления рабочего режима (п.2.8 технического описания) и по схемам, приведенным в приложениях I-6, посредством сравнения значений входного или выходного сигналов ИП с расчетными значениями.

Расчетные значения выходного сигнала в зависимости от величины входного сигнала для схем поверок, приведенных в приложениях I-6, приведены в табл. 3.1. для ИП Е856/1,2,5,6,7; Е857 и в табл. 3.2 для ИП Е856/3,4.

За основную приведенную погрешность ИП принимается наибольшая (по абсолютному значению) разность между показанием образцового прибора на выходе ИП и расчетным значением выходного сигнала, приведенную ко входному сигналу и отнесенную к нормирующему значению входного сигнала.

Основную приведенную погрешность (γ) в процентах определяют по формуле 1:

$$\gamma = \frac{\Delta}{A_n} \cdot 100, \quad (1)$$

где A_n - нормирующее значение входного сигнала;

Δ - разность между показаниями образцового прибора на выходе ИП ^{соответствующими} и ^{расчетными} значениями выходного сигнала, приведенная ко входному сигналу, определяемая по формуле 2:

$$\Delta = (A_{\text{вых.}} - A_{\text{вых. расч.}}) \cdot \frac{A'_{\text{вх.}}}{A'_{\text{вых.}}} \quad (2)$$

где $A_{\text{вых.}}$ - показания образцового прибора на выходе ^{при данном значении} ^{входного сигнала};

$A_{\text{вых. расч.}}$ - расчетное значение выходного сигнала ^{для данного зна-} ^{чения входного сигнала};

$A'_{\text{вх.}}$ - диапазон измерения входного сигнала;

$A'_{\text{вых.}}$ - диапазон измерения выходного сигнала.

Таблица 3.1

Тип ИП	Номинальные значения входных сигналов	Значения входных сигналов (в единицах номинальных значений входных сигналов)						
		0	15	30	45	60	75	
Для ИП E856/1,2,5,6?	75 мВ	0	15	30	45	60	75	
Для ИП E857	60 √	0	12	24	36	48	60	
	100 √	0	20	40	60	80	100	
	150 √	0	30	60	90	120	150	
	250 √	0	50	100	150	200	250	
	500 √	0	100	200	300	400	500	
	1000 √	0	200	400	600	800	1000	
	1500 √	0	300	600	900	1200	1500	
	2000 √	0	400	800	1200	1600	2000	
Расчетное значение выходного сигнала для ИП E857/1; E856/1,5, мА	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0		
для ИП E857/3; E856/?, мА	4,0	7,2	10,4	13,6	16,8	20,0		
Расчетное значение выходного сигнала для ИП E856/2,6; E857/2, √	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0		

Таблица 3.2

Значение входного сигнала для ИП E856/3,4, мВ	-75	-60	-45	-30	-15	0	15	30	45	60	75
Расчетные значения выходного сигнала для ИП E856/3, мА	-5,0	-4,0	-3,0	-2,0	-1,0	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
для ИП E856/4, √	-5,0	-4,0	-3,0	-2,0	-1,0	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

4. Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Госэнергонадзором.

5. Оформление результатов поверки

При положительных результатах поверки на ИП наносят поверительное клеймо, а в паспорт или свидетельство о поверке вносят отметку о результа-

такх поверки за подписью лица, проводившего поверку ИП.

При отрицательных результатах поверки ИП в обращение не допускаются и на них выдают справку с указанием причин непригодности.

Начальник КБ-II

Исполнители:


инженер-конструктор

Сигалов С.М.

09.11.83г.

Мигун Н.П.

Схема поверки ИП Е856/І, З,7



И - источник постоянного напряжения, например, калибратор ПЗ20* или У300

П1, П2 - потенциометры, Р363/І

R 1 - магазин сопротивлений, Р33

R 2 - образцовое сопротивление 10Ω, Р32І


I - вход

II - выход

III - питание

* Примечание: При использовании калибратора ПЗ20 прибор П1 необязателен

Схема поверки ИП Е856/2,4



И - источник постоянного напряжения, например, калибратор ПЗ20* или У300

П1, П2 - потенциометры Р363/І

R1 - магазин сопротивлений, Р33

Д - делитель, Р35


I - вход

II - выход

III- питание

* Примечание: При использовании калибратора ПЗ20 прибор П1 необязателен

Схема поверки ИП Е856/5



И - источник регулируемого синусоидального тока частотой 50;60 или 400 Гц с коэффициентом нелинейных искажений не более 5 %, например, У300.

А - амперметр, № 5054/1-3

R_1 - образцовое сопротивление $0,1\Omega$, Р321

R_2 - магазин сопротивлений, Р33


R_3 - образцовое сопротивление 10Ω , Р321

D_1 - D_4 диод КД202В

Π - потенциометр, Р363/II

І - вход, II - выход, III - питание

Схема поверки ИП Е856/6



И - источник регулируемого синусоидального тока частотой 50,60 или 400 Гц с коэффициентом нелинейных искажений не более 5 %, например, У300

А - амперметр, Д5054/1-3

R1 - образцовое сопротивление 0,1Ω , Р321

R2 - магазин сопротивлений , Р33


Д - делитель, Р35

П - потенциометр, Р363/1

Д1-Д4 - диод КД202В

I - вход, II- выход, III - питание

Схема поверки ИП Е857/И



И - источник постоянного напряжения, например, калибратор П320* (при входном сигнале до 1000В), или два калибратора П320 или У300, включенных последовательно (при входном сигнале до 2000В)

П1, П2 - потенциометры, Р363/І

R1 ,R2 - магазины сопротивлений Р4002, сопротивления которых устанавливать в соответствии с табл.3.3

R3 - образцовое сопротивление 100Ω , Р32І

R4 - магазин сопротивлений, Р33

R5 - образцовое сопротивление, 10Ω ,Р32І


I - вход, II - выход, III - питание

* Примечание; При использовании калибратора П320 приборы R1, R2, R3, П1 необязательны

Таблица 3.3

Номинальное значение входного сигнала ИП, В	Количество ступеней в декадах							
	RI				R2			
	10 ⁷ Ом	10 ⁶ Ом	10 ⁵ Ом	10 ⁴ Ом	10 ⁷ Ом	10 ⁶ Ом	10 ⁵ Ом	10 ⁴ Ом
60	0	0	5	10	0	0	5	9
100	0	0	9	10	0	0	9	9
150	0	1	4	10	0	1	4	9
250	0	2	4	10	0	2	4	9
500	0	4	9	10	0	4	9	9
1000	0	9	9	10	0	9	9	9
1500	1	4	9	10	1	4	9	9
2000	1	9	9	10	1	9	9	9

Схема поверки ИП Е857/2



И - источник постоянного напряжения, например, калибратор П320*
(при входном сигнале до 1000 В) или два калибратора П320,
включенных последовательно (при входном сигнале до 2000 В)
или У 300

П1, П2 - потенциометры, Р363/1

R1, R2 - магазин сопротивлений Р4002, сопротивления которых устанавливаются в соответствии с табл. 3.3.

R3 - образцовое сопротивление 100Ω, Р321

R4 - магазин сопротивлений , Р33

Д - делитель, Р35

I - вход, II - выход, III- питание

* Примечание: При использовании калибратора П320 приборы R1, R2, R3, П1 необязательны