

844

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГЦИ СИ «Воентест»

32 ГНИИ МО РФ

В.Н. Краменков

« 23 » декабрь 2004 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ГЦИ СИ

"ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

В.С. Александров

" " 2002 г



АНАЛИЗАТОР ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ "СПЕКТР - 07"

Методика поверки

ТКНЮ.411618.001Д1

Заместитель начальника отдела

ГЦИ СИ «Воентест»

32 ГНИИ МО РФ

О.В. Каминский

« » 2004 г.

Handwritten signature of O.V. Kaminsky

Руководитель лаборатории ГЦИ СИ

"ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

В.П. Пиастро

" 11 " марта 2002 г

Handwritten signature of V.P. Piastro

Иив.№ подл	Подпись и дата
Взамен иив.№	Подпись и дата
Иив.№ дубл.	Подпись и дата

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Операции поверки.....	4
2. Средства поверки	4
3. Требования к квалификации поверителей.....	4
4. Требования безопасности.....	5
5. Условия поверки и подготовки к ней.....	5
6. Проведение поверки	5
6.1. Внешний осмотр.....	5
6.2 Определение метрологических характеристик.....	6
7. Оформление результатов поверки.....	15

Первое применение									
Справочный №									

Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	
----------------	--	---------------	--	--------------	--	----------------	--

						ТКНЮ.411618.001Д1		
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>				
Разработал					Литера	Лист	Листов	
Проверил						2	15	
Н.контроль					Анализатор характеристик электрических сигналов «Спектр-07»			
Утвердил								

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика поверки распространяется на анализаторы характеристик электрических сигналов "Спектр – 07" и устанавливает периодичность, объем и порядок их первичной и периодических поверок.

Методика поверки составлена на основании следующих документов:

МИ2526-99 "ГСИ. Нормативные документы на методики поверки средств измерений. Основные положения";

ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний"

В дополнение к настоящей методике при проведении поверки надлежит пользоваться Руководством по эксплуатации на анализаторы характеристик электрических сигналов "Спектр-07" ТКНЮ.411618.001РЭ (далее – РЭ), где изложены правила и порядок обслуживания анализатора Спектр – 07.

Первичная поверка анализатора "Спектр – 07" проводится во время приемо-сдаточных испытаний.

Периодическая поверка проводится территориальными органами Госстандарта.

Рекомендуемая периодичность поверки анализатора "Спектр – 07" – 1 раз в 2 года.

Инов.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Инов.№ дубл.	Подпись и дата
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ТКНЮ.411618.001Д1

Лист
3

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки анализатора Спектр – 07 должны быть выполнены операции, указанные в табл.1

Таблица 1

Наименование операций	Номер пункта поверки	Обязательность проведения операций поверки при	
		первичной	периодической
Внешний осмотр	6.1	+	+
Определение метрологических характеристик	6.2	+	+
Проверка динамического диапазона входного сигнала, диапазона частот входного сигнала и основной приведенной погрешности измерения СКЗ спектральных составляющих	6.2.1	+	+
Проверка неравномерности АЧХ прибора.	6.2.2	+	+
Проверка основной приведенной погрешности измерения СКЗ спектральных составляющих входного сигнала (с усилителем заряда).	6.2.3	+	+
Проверка динамического диапазона спектрального анализа входного сигнала.	6.2.4	?	+
Проверка параметров фильтров.	6.2.5	+	+
Проверка основной приведенной погрешности анализа спектра огибающей входного сигнала.	6.2.6	+	+
Проверка основной приведенной погрешности измерения частоты опорного сигнала.	6.2.7	+	+
Примечание - При получении отрицательных результатов любой из проведенных операций, указанных в табл.1, дальнейшая поверка прекращается. Анализатор Спектр – 07 бракуется и подлежит изъятию из эксплуатации до устранения причин забракования.			

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице 2.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке анализатора "Спектр – 07" допускаются работники государственных метрологических органов, имеющие право самостоятельного проведения поверочных работ на средства измерения электрических величин, ознакомившиеся с Руководством по эксплуатации анализатора характеристик электрических сигналов "Спектр – 07" ТКНЮ.411618.001РЭ и имеющие навыки работы с ПЭВМ.

Выполнение операций поверки неквалифицированному и неподготовленному персоналу категорически запрещается.

Инь.№ подл.	
Подпись и дата	
Взамен инв.№	
Инь.№ дубл.	
Подпись и дата	

Таблица 2

Номер пункта поверки	Наименования средства измерения		Основные метрологические характеристики
	эталонные	вспомогательные	
6.2.1,6.2.3,6.2.4, 6.2.5,6.2.6	Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-122		
6.2.7	Генератор импульсный Г5-75		
6.2.1,6.2.3	Вольтметр В7-43		
6.2.1,6.2.2,6.2.4	Вольтметр В7-46		
6.2.1,6.2.3,6.2.4, 6.2.5,6.2.6,6.2.7	Частотомер ЧЗ-47А		
6.2.1.4		Аттенюатор Д1-13А	

Примечания

1. Все перечисленные в табл.2 эталонные и вспомогательные средства измерений должны быть технически исправны и своевременно поверены.
2. Допускается замена указанных средств измерений на другие типы, обеспечивающие измерение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При выполнении операции поверки анализатора "Спектр – 07" должны соблюдаться требования технической безопасности, регламентированные:

- Руководством по эксплуатации анализатора характеристик электрических сигналов "Спектр – 07" ТКНЮ.411618.001РЭ;
- Всеми действующими в данном метрологическом органе инструкциями по технике безопасности для конкретного рабочего места.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКЕ К НЕЙ

5.1 При выполнении операции поверки анализатора "Спектр – 07" должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды.....(20±5)°С
- относительная влажность воздуха.....(30÷80)%
- атмосферное давление.....(100±4)кПа

5.2 Подготовка анализатора "Спектр – 07" к поверке осуществляется в соответствии с указаниями раздела 7 ТКНЮ.411618.001РЭ.

5.3 Перед проведением поверки по п.п.6.2.1, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 в пункте меню прибора "ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКА" в соответствии с п.8.3.1 ТКНЮ.411618.001РЭ ввести следующие параметры:

- значение - 1;
- размерность - мВ/g;
- питание - нет.

5.4 Подготовка средств измерений, указанных в таблице 2, производится согласно их руководствам по эксплуатации.

5.5 Перед началом операции поверки необходимо осуществить контроль параметров условий, указанных в п.5.1. Отклонение контролируемых параметров за пределы установленных норм недопустимо.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие анализатора "Спектр – 07" следующим требованиям:

Инь.№ подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Инь.№ дубл.	Подпись и дата	<p style="text-align: center;">ТКНЮ.411618.001Д1</p>	Лист
						5
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

6.1.1.1 Анализатор должен соответствовать заводскому номеру и комплекту поставки (включая эксплуатационную документацию), указанным в паспорте ТКНЮ.411618.001ПС.

6.1.1.2 Механические и электрические повреждения на анализаторе и кабелях связи с ПЭВМ должны отсутствовать.

6.1.1.3 Закрепительные клейма (пломбы) ОТК не должны иметь нарушений. Нанесенные надписи и обозначения должны быть четкими, хорошо читаемыми.

6.1.1.4 Результаты внешнего осмотра анализатора считаются положительными, если при проверке подтверждается его соответствие требованиям п.п.6.1.1.1-6.1.1.3.

6.2 Определение метрологических характеристик

6.2.1 Проверка динамического диапазона входного сигнала, диапазона частот входного сигнала и основной приведенной погрешности измерения СКЗ спектральных составляющих.

6.2.1.1 Собрать схему для проверки в соответствии с рисунком 1. Включить генератор сигналов типа ГЗ-122 и с помощью вольтметра типа В7-43 и частотомера типа ЧЗ-47А установить на его выходе напряжение $U_{вх}=2,0$ В (СКЗ) (126 дБ), частоту $F_1=0,125$ Гц. На приборе установить следующие параметры анализа спектра входного сигнала:

Фильтр	– выкл;
Полоса анализа	– 200 Гц;
Количество линий	– 1600;
Количество усреднений	– 1;
Коэффициент усиления	– 1;
Размерность	– В;
Тип шкалы	– лин;

6.2.1.2 Произвести измерение СКЗ спектральной составляющей входного сигнала с частотой F_1 . Измерения повторить три раза. Результаты измерений занести в таблицу 3.

6.2.1.3 На приборе установить следующие параметры анализа спектра входного сигнала:

Фильтр	– выкл;
Полоса анализа	– 25600 Гц;
Количество линий	– 1600;
Количество усреднений	– 1;
Коэффициент усиления	– 1;
Размерность	– В;
Тип шкалы	– лин;

Аналогично п.6.2.1.1 произвести измерения для частот $F_2=12800$ Гц и $F_3=25600$ Гц. СКЗ напряжения $U_{вх}$ для частот выше 20 Гц контролировать по вольтметру В7-46. Результаты измерений занести в таблицу 3.




Рисунок 1

Интв.№ подл.	Подпись и дата
Взамен интв.№	Интв.№ дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
-----	------	-------------	---------	------

ТКНЮ.411618.001Д1

Лист
6

6.2.1.4 Аналогично п.п.6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3 произвести измерения для других значений частот и напряжений входного сигнала, представленных в таблице 3. Перед измерением с новым значением напряжения входного сигнала параметр прибора «Коэффициент усиления» следует устанавливать в соответствии с таблицей 3. Для задания напряжения входного сигнала $U_{вх}=5 \cdot 10^{-6} В$ использовать внешний аттенюатор типа Д1-13А. Результаты измерений занести в таблицу 3.

Таблица 3.

Частота входного сигнала, Fк, Гц	СКЗ напряжения входного сигнала, Uвх. j, В	Коэффициент усиления	Ui, В			Ucp.kj, В	$\gamma_{kj}, \%$	
			U1=	U2=	U3=			
F1=0,125	2,0 (126,0) дБ	1	U1=	U2=	Ucp.11= 2,01	$\gamma_{11} =$		
F2=12800			U3=	U1=			Ucp.21=	$\gamma_{21} =$
F3=25600			U2=	U3=				
F1=0,125	$1,0 \cdot 10^{-2}$ (80,0) дБ	128	U1=	U2=	Ucp.12=	$\gamma_{12} =$		
F2=12800			U3=	U1=			Ucp.22=	$\gamma_{22} =$
F3=25600			U2=	U3=				
F1=0,125	$1,0 \cdot 10^{-4}$ (40,0) дБ	512	U1=	U2=	Ucp.13=	$\gamma_{13} =$		
F2=12800			U3=	U1=			Ucp.23=	$\gamma_{23} =$
F3=25600			U2=	U3=				
F1=0,125	$5,0 \cdot 10^{-6}$ (14,0) дБ	512	U1=	U2=	Ucp.14=	$\gamma_{14} =$		
F2=12800			U3=	U1=			Ucp.24=	$\gamma_{24} =$
F3=25600			U2=	U3=				

6.2.1.5 По результатам измерений для каждой из частот (таблица 3) вычислить:

$$U_{cp.kj} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_i, \quad (1)$$

где n – число измерений.

Результаты вычислений занести в таблицу 3.

6.2.1.8 Вычислить значения основной приведенной погрешности по формуле:

$$\gamma_{kj} = \frac{U_{cp.kj} - U_{вх.j}}{U_{max}} \cdot 100, \%, \quad (2)$$

Изм Лист № документа Подпись Дата

- Тип шкалы – лин;
- 6.2.3.4 Произвести измерение СКЗ спектральной составляющей с частотой $F1=4$ Гц. Измерение повторить три раза. Результаты измерений занести в таблицу 4.
- 6.2.3.5 На приборе установить следующие параметры анализа спектра входного сигнала:
 Фильтр – выкл;
 Полоса анализа – 200 Гц;
 Количество линий – 1600;
 Количество усреднений – 1;
 Коэффициент усиления – 8;
 Размерность – В;
 Тип шкалы – лин;
- 6.2.3.6 Установить на выходе генератора ГЗ-122 напряжение $2,0 \cdot 10^{-3}$ В (СКЗ). Произвести измерение СКЗ спектральной составляющей с частотой $F1=4,0$ Гц. Измерение повторить три раза. Результаты измерений занести в таблицу 4.
- 6.2.3.7 На приборе установить следующие параметры анализа спектра входного сигнала:
 Фильтр – выкл;
 Полоса анализа – 25600 Гц;
 Количество линий – 1600;
 Количество усреднений – 1;
 Коэффициент усиления – 1;
 Размерность – В;
 Тип шкалы – лин;
- 6.2.3.8 Аналогично п.п. 6.2.3.3, 6.2.3.4, 6.2.3.5, 6.2.3.6 произвести измерения для входных сигналов с частотами $F2=12800$ Гц и $F3=25600$ Гц. Результаты измерений занести в таблицу 3. СКЗ напряжения $U_{вх}$ для частот $F2$ и $F3$ контролировать по вольтметру В7-46.

Таблица 4.

Частота входного сигнала, F_k , Гц	$U_{вх,j}$, В	U_i , В	$U_{ср,kj}$, В	$\gamma_{3,kj}$, %
F1=4,0	2,0	U1=	U _{ср.11} =	$\gamma_{3.11}$ =
		U2=		
		U3=		
F1=4,0	$2,0 \cdot 10^{-3}$	U1=	U _{ср.12} =	$\gamma_{3.12}$ =
		U2=		
		U3=		
F2=12800	2,0	U1=	U _{ср.21} =	$\gamma_{3.21}$ =
		U2=		
		U3=		
F2=12800	$2,0 \cdot 10^{-3}$	U1=	U _{ср.22} =	$\gamma_{3.22}$ =
		U2=		
		U3=		
F3=25600	2,0	U1=	U _{ср.31} =	$\gamma_{3.31}$ =
		U2=		
		U3=		
F3=25600	$2,0 \cdot 10^{-3}$	U1=	U _{ср.32} =	$\gamma_{3.32}$ =
		U2=		
		U3=		

6.2.3.9 По результатам измерений для каждой из частот (таблица 4) вычислить:

$$U_{ср,kj} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_i, \quad (4)$$

где n – число измерений;

Индв.№ подл.	Подпись и дата	Индв.№ дубл.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Индв.№	Подпись и дата	Индв.№ подл.	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ТКНЮ.411618.001Д1		Лист
													9		

6.2.3.10 Вычислить значения основной приведенной погрешности по формуле:

$$\gamma_{з.кj} = \frac{U_{ср.кj} - U_{вх.кj}}{U_{max}} \cdot 100, \% \quad (5)$$

где $U_{max}=2,0$ В – максимальное значение СКЗ спектральной составляющей
Результаты вычислений занести в таблицу 4.

6.2.3.11 Прибор считается выдержавшим испытание, если максимальное значение основной приведенной погрешности $|\gamma_{з.кj max}| \leq 5\%$.

6.2.4 Проверка динамического диапазона спектрального анализа входного сигнала.

6.2.4.1 Собрать схему для проверки в соответствии с рисунком 3 Включить генератор сигналов типа ГЗ-122 и с помощью вольтметра типа В7-46 и частотомера типа ЧЗ-47А установить на его выходе напряжение $U=2,0$ В (СКЗ) и частотой $F=32$ Гц.

На приборе установить следующие параметры измерения спектра входного сигнала:

Фильтр	– выкл;
Полоса анализа	– 25600 Гц;
Количество линий	– 1600;
Количество усреднений	– 10;
Коэффициент усиления	– 1;
Размерность	– В;
Тип шкалы	– лин;

Произвести измерение СКЗ спектральной составляющей с частотой $F1=32$ Гц. Измерения повторить три раза. Результаты измерений занести в таблицу 5.




Рисунок 3

6.2.4.2 Установить на выходе генератора ГЗ-122 напряжение $2,0 \cdot 10^{-4}$ В (СКЗ) частотой $F1=32$ Гц. Произвести измерение СКЗ спектральной составляющей с частотой $F1=32$ Гц. Измерения повторить три раза. Результаты измерений занести в таблицу 5.

6.2.4.3 Аналогично п.п.6.2.4.1, 6.2.4.2 произвести измерения для частот $F2=12800$ Гц и $F3=25600$ Гц. Результаты измерений занести в таблицу 5.

6.2.4.4 По результатам измерений для каждой из частот вычислить:

$$U_{ср.кj} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_i \quad (6)$$

где n – число измерений;
Результаты вычислений занести в таблицу 5.

6.2.4.5 Вычислить значение основной приведенной погрешности по формуле:

Инд.№ подл.	Подпись и дата
Взамен инв.№	Инд.№ дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

$$\gamma_{kj} = \frac{U_{\text{ср.к}j} - U_{\text{вх.}j}}{U_{\text{max}}} \cdot 100, \% \quad (7)$$

где $U_{\text{max}}=2,0$ В максимальное значение СКЗ спектральной составляющей.
Результаты вычислений занести в таблицу 5.

Таблица 5.

Частота входного сигнала, Fк, Гц	Uвх. j, В	Ui, В	Uср. k j, В	$\gamma_{kj}, \%$
F1=32,0	2,0	U1=	Uср.11=	$\gamma_{11} =$
		U2=		
		U3=		
F1=32,0	$2,0 \cdot 10^{-4}$	U1=	Uср.12=	$\gamma_{12} =$
		U2=		
		U3=		
F2=12800	2,0	U1=	Uср.21=	$\gamma_{21} =$
		U2=		
		U3=		
F2=12800	$2,0 \cdot 10^{-4}$	U1=	Uср.22=	$\gamma_{22} =$
		U2=		
		U3=		
F3=25600	2,0	U1=	Uср.31=	$\gamma_{31} =$
		U2=		
		U3=		
F3=25600	$2,0 \cdot 10^{-4}$	U1=	Uср.32=	$\gamma_{32} =$
		U2=		
		U3=		

6.2.4.6 Прибор считается выдержавшим испытания, если значение основной приведенной погрешности γ_{kj} при постоянном усилении и изменении входного сигнала на 80 дБ от $U_{\text{max}}=2,0$ В не превышает $\gamma_{\text{доп}}$.

6.2.5 Проверка параметров фильтров.

6.2.5.1 Собрать схему для проверки в соответствии с рисунком 3 Включить генератор сигналов типа ГЗ-122 и с помощью вольтметра типа В7-46 и частотомера типа ЧЗ-47А установить на выходе генератора напряжение $U=2,0$ В (СКЗ) , частоту $F=160$ Гц. На приборе установить следующие параметры измерения спектральных составляющих входного сигнала:

Фильтр	– окт/3;
Средняя частота	– 800 Гц;
Полоса анализа	– 6400 Гц;
Количество линий	– 1600;
Количество усреднений	– 1;
Коэффициент усиления	– 1;
Размерность	– В;
Тип шкалы	– лин;

6.2.5.2 Для контрольных частот каждого из фильтров, представленных в таблицах 6, 7, произвести измерение СКЗ спектральных составляющих входного сигнала U_i , частота которых соответствует частоте первой гармоники входного сигнала. Результаты измерений занести в таблицы 6, 7. Для каждого фильтра параметры прибора «Фильтр», «Средняя частота» и «Полоса анализа» устанавливать в соответствии с таблицами 6,7.

Примечание – Частоты F_i , представленные в таблицах 6, 7 совпадают с частотной сеткой прибора и являются ближайшими к частотам, установленным ГОСТ 17168-82.

Инд.№ подл. | Подпись и дата | Взамен инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата




Рисунок 4

Произвести измерение постоянной составляющей спектра входного сигнала (СКЗ спектральной составляющей составляющей U_i с частотой $F=0$ Гц). Измерения повторить три раза. Результаты занести в таблицу 8.

Таблица 8.

Установки прибора			Параметры входного сигнала	Результаты измерений		
Тип фильтра	Средняя частота фильтра, Гц	Полоса анализа, Гц	Частота входного сигнала, F_k , Гц	U_i , В	$U_{cp.k}$, В	γ_k , %
окт./3	800	200	800	U1=	Ucp.1=	$\gamma_{1=}$
				U2=		
				U3=		
окт./3	10000	800	8000	U1=	Ucp.2=	$\gamma_{2=}$
				U2=		
				U3=		
октав	16000	12800	16000	U1=	Ucp.3=	$\gamma_{3=}$
				U2=		
				U3=		

6.2.6.3 Аналогично п.6.2.6.2. произвести измерения для других фильтров в соответствии с данными таблицы 8. Для каждого фильтра параметр прибора «Полоса анализа» устанавливать в соответствии с таблицей 8.

6.2.6.4 По результатам измерений для каждой из частот F_k (таблица 7) вычислить:

$$U_{cp.k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_i, \quad (9)$$

где n – число измерений;
Результаты вычислений занести в таблицу 8.

6.2.6.5 Вычислить значения основной приведенной погрешности по формуле:

$$\gamma_k = \frac{U_{вх} - U_{cp.k}}{U_{max}} \cdot 100, \%, \quad (10)$$

где $U_{max}=2,0$ В – максимальное значение СКЗ спектральной составляющей.
Результаты вычислений занести в таблицу 8.

6.2.6.6 Прибор считается выдержавшим испытание, если максимальное значение основной приведенной погрешности $|\gamma_{k max}| \leq 5\%$.

6.2.7 Проверка основной приведенной погрешности измерения частоты опорного сигнала.

6.2.7.1 Собрать схему для проверки в соответствии с рисунком 5 Включить генератор

Инва.№ подл. Подпись и дата
Взамен инв.№ Инв.№ дубл. Подпись и дата
Подпись и дата

импульсов типа Г5-75 и с помощью частотомера типа ЧЗ-47А установить на его выходе импульсный сигнал амплитудой $U_a=4,5$ В, частотой $F=2$ Гц и скважностью 2.




Рисунок 5

6.2.7.2 Включить прибор. Выбрать в «ГЛАВНОМ МЕНЮ» режим «ИЗМЕРИТЬ ВНЕ МАРШРУТА», «ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ». В открывшемся окне выбрать команду «ИЗМЕРИТЬ» и нажать клавишу «ВВОД». По индикации на экране прибора фиксировать измеренное значение частоты опорного сигнала.

6.2.7.3 Измерения повторить три раза для каждого значения частоты из представленных в таблице 8. Результаты занести в таблицу 9.

Таблица 9.

Частота входного сигнала F_k , Гц	F_i , Гц	$F_{cp.k}$, Гц	$\gamma_{оп.k}$, %
2,0	F1=		
	F2=		
	F3=		
300,0	F1=		
	F2=		
	F3=		

6.2.7.4 По результатам измерений для каждой из частот (таблица 8) вычислить:

$$F_{cp.k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_i, \quad (11)$$

где n – число измерений;

6.2.7.5 Вычислить значения основной приведенной погрешности по формуле:

$$\gamma_{оп.k} = \frac{F_{cp.k} - F_i}{F_k} \cdot 100, \%, \quad (12)$$

где $F_{max}=300$ Гц – максимальное значение частоты опорного сигнала.

Результаты вычислений занести в таблицу 9.

6.2.7.6 Прибор считается выдержавшим испытание, если максимальное значение основной приведенной погрешности $|\gamma_{оп.k max}| \leq 1\%$.

6.2.8 Проверка соответствия программного обеспечения идентификационным данным.

6.2.8.1 Для проверки идентификации программного обеспечения (ПО) прибора необходимо выполнить следующие действия:

- включить прибор в соответствии с п. 7.2 руководства по эксплуатации ТКНЮ.411618.001РЭ;

Инд.№ подл. | Подпись и дата | Взамен инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

- выбрать команду **СЕРВИС** Главного меню;

```

      Г Л А В Н О Е   М Е Н Ю
ИЗМЕРИТЬ ПО МАРШРУТУ
ИЗМЕРИТЬ ВНЕ МАРШРУТА
      УДАЛИТЬ МАРШРУТЫ
      ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКА
СВЯЗЬ С КОМПЬЮТЕРОМ
      СЕРВИС
      ТЕСТ
  
```

- выбрать команду **ИДЕНТИФИКАЦИЯ** меню «Сервис»;

```

      С Е Р В И С
      Д А Т А   И   В Р Е М Я
      А В Т О В Ы К Л Ю Ч Е Н И Е
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
      Н А Р А Б О Т К А
      О Б   И З Г О Т О В И Т Е Л Е
      И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Я
  
```

- сверить данные в окне «Идентификация» с данными, записанными в паспорте на прибор:
 - десятичный номер ПО прибора,
 - версия ПО ,
 - цифровой идентификатор ПО(алгоритм вычисления цифрового идентификатора - контрольная сумма (хеш-код) - md5).

```

      И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Я
      R U . Т К Н Ю . 4 1 1 6 1 8 . 0 0 1 - 0 1
      В Е Р С И Я   1 . 1 . 7
      m d 5
  
```

6.2.8.2 Результат проверки считается положительным, если идентификационные данные ПО соответствуют указанным в паспорте ТКНЮ.411618.001ПС на анализатор характеристик электрических сигналов «Спектр-07», в противном случае прибор отправляется для проведения настройки.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Положительные результаты поверки оформляются выдачей Свидетельства о поверке.

7.2 На забракованные в процессе поверки анализаторы "Спектр – 07" метрологический орган оформляет Извещение о непригодности установленного образца.

Инь.№ подл.	Подпись и дата
Взамен инв.№	Инь.№ дубл.
Подпись и дата	

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ТКНЮ.411618.001Д1	Лист
						15