


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
Днепропетровского
Государственного центра
стандартизации, метрологии
и сертификации



ИНСТРУКЦИЯ

РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АРГ

Методика поверки

МП 085/19.03.53-03

Заместитель начальника
отдела ДГЦСМС

Новгородцева Л.П.

Главный метролог
ООО "ДАРС"

Чернавин С.С.

| | |
|------------------------|----------------|
| Имя, Фамилия, отчество | Подпись и дата |
| | |
| | |
| | |

Содержание

| | | |
|--|--|----|
| | | С |
| 1 Введение | | 3 |
| 2 Операции поверки | | 3 |
| 3 Средства поверки | | 3 |
| 4 Требования безопасности | | 4 |
| 5 Условия поверки | | 5 |
| 6 Подготовка к поверке | | 5 |
| 7 Проведение поверки | | 6 |
| 8 Обработка результатов | | 9 |
| Приложение А Схема соединения расходомера исполнения АРГ – микро со средствами измерительной техники и испытательным оборудованием при проведении поверки (калибровки) | | 10 |
| Приложение Б Схема соединения расходомера исполнения АРГ – 31.2 со средствами измерительной техники и испытательным оборудованием при проведении поверки (калибровки) | | 11 |
| Приложение В Протокол периодической поверки расходомера газа ультразвукового АРГ – микро | | 12 |
| Приложение Г Протокол периодической поверки расходомера газа ультразвукового АРГ – 31.2 | | 14 |
| Приложение Д Перечень принятых в тексте сокращений и условных обозначений | | 16 |
| Лист регистрации изменений | | 17 |

| Инв. № подлин. | Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подпись и дата |
|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |

| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |
|-----|------|-------------|---------|------|
| | | | | |

МП 085/19.03.53–03

Лист

2

1 Введение

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на расходомеры газа ультразвуковые АРГ ТУ У 33.2-31251829-003-2002 (далее – расходомеры), предназначенные для непрерывного измерения расхода газообразных сред в трубопроводах различных конфигураций и размеров сечения.

1.2 Расходомеры исполнения АРГ – микро поверяются методом продувки на образцовой расходоизмерительной установке.

Для расходомеров исполнения АРГ – 31.2 контроль относительной погрешности при измерении объёмного расхода газа осуществляется имитационным методом. Задание действительного значения расхода газа производится путём задержки зондирующих импульсов, передаваемых от измерительного преобразователя (ПИ) к пьезоэлектрическим преобразователям (ППЭ) расходомера с использованием испытательной камеры, обеспечивающей неподвижность среды. Длительность интервала задержки, задаваемая от компьютера, имитирует задержку импульсов в трубопроводе, пропорциональную объёмному расходу газа.

В настоящей методике приведены оба метода поверки.

2 Операции поверки

2.1 При проведении поверки должны производиться следующие операции:

- внешний осмотр – по 7.1;
- опробование – по 7.2;

– контроль погрешности измерения расхода газа на информационных выходах расходомера – по 7.3.

3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки должны применяться следующие средства измерительной техники и вспомогательное оборудование:

- расходоизмерительная установка с диапазоном измерения расхода от 0,04 до 6,3 м³/ч, с границей допустимой относительной погрешности воспроизведения расхода не более $\pm 0,33\%$;
- частотомер ЧЗ-64/1 с пределом допускаемой основной погрешности измерения интервалов времени $\pm 3 \cdot 10^{-9}$ в диапазоне от 10^{-5} до $2,5 \cdot 10^{-4}$ с;
- вольтметр универсальный цифровой В7-28 с пределом допускаемой основной погрешности $\pm 0,03\%$ в диапазоне от 1 до 10 В;
- магазин сопротивлений Р4831 с пределом допускаемой основной погрешности $\pm 0,02\%$ в диапазонах « $\times 10$ Ом» и « $\times 100$ Ом»;
- термометр лабораторный ТЛ-18 с пределом допускаемой основной погрешности $\pm 0,2^\circ\text{C}$ в диапазоне от +8 до +38°C;
- микрометрический нутромер с пределом допускаемой основной погрешности $\pm 0,02$ мм в диапазоне от 150 до 1000 мм;
- гигрометр психрометрический ВИТ-2 с пределом допускаемой основной погрешности $\pm 6\%$ в диапазоне от 40 до 90 %;

| | |
|----------------|----------------|
| Инв. № подлин. | Подпись и дата |
| Взамен инв. № | № дубл. |
| Подпись и дата | |

| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата | Лист | 3 |
|-----|------|-------------|---------|------|--------------------|---|
| | | | | | МП 085/19.03.53-03 | |

- барометр-анероид БАММ-1 с пределом допускаемой основной погрешности $\pm 0,2$ кПа в диапазоне от 80 до 106 кПа;
- испытательная камера ПУ-03-00. При поставке АРГ – 31.2 с расходомерным участком, допускается использовать его вместо испытательной камеры, заглушив с двух сторон специальными крышками поставляемыми изготовителем;
- коммутатор АР31.65.120;
- автотрансформатор ЛАТР – 1,25 с пределами регулировки напряжения в диапазоне от 187 до 242 В;
- персональный компьютер с адаптером инфракрасного порта ИК-115/USB.

3.2 Указанные средства измерительной техники и вспомогательное оборудование могут быть заменены аналогичными, обеспечивающими необходимую точность и диапазон измерений.

3.3 Все средства измерительной техники, используемые при поверке, должны иметь документы о поверке или калибровке, проводимой в установленном порядке.

4 Требования безопасности

4.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током расходомеры относятся по ГОСТ 12.2.007.0–75 «ССБТ Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» к классу 01 для исполнения АРГ – 31.2 и к классу III по для исполнения АРГ – микро.

4.2 Поверка расходомера должна производиться согласно требованиям “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ), “Правил технической эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ и ПТБ) и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования.

4.3 В расходомере исполнения АРГ – 31.2 имеются напряжения до 250 В (переменные и постоянные), поэтому при поверке должны строго соблюдаться меры предосторожности. Запрещается поверка прибора без заземления корпуса, со снятой лицевой панелью, установка и использование вместо сетевых предохранителей различного рода перемычек, включение прибора при наличии внешних неисправностей.

4.4 К поверке расходомеров допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности, обученный, аттестованный и сдавший экзамены в объеме ПТЭ, ПТБ, ПУЭ. Квалификационная группа – не ниже третьей при эксплуатации электроустановок до 1000 В.

4.5 Все работы по монтажу и демонтажу расходомеров должны производиться при снятом напряжении питания.

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| Инв. № подлин. | Подпись и дата | Взамен инв. № | № дубл. | Подпись и дата |
| | | | | |

| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |
|-----|------|-------------|---------|------|
| | | | | |

МП 085/19.03.53-03

Лист

4

5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды от плюс 15 до плюс 35°C;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- электропитание расходомеров:
 - для исполнения АРГ – микро напряжение от 11 до 13 В
 - для исполнения АРГ-31.2 напряжение источника переменного тока частота от 187 до 242 В,
от 49 до 51 Гц.

5.2 В помещении, в котором проводится поверка расходомеров, не должно быть источников электрических, магнитных и температурных полей. Скорость изменения температуры воздуха в помещении не должна превышать 1°C/ч. Помещение не должно иметь источников механических вибраций и сотрясений. В помещении не должно быть потоков воздуха.

6 Подготовка к поверке

6.1 Подготовить к работе средства измерительной техники и вспомогательное оборудование, включенные в схему поверки (приложения А, Б), согласно требованиям их эксплуатационной документации.

6.2 Перед проведением поверки имитационным методом произвести подготовку испытательной камеры в следующем порядке:

- снять с мерного объёма торцевые крышки;
- установить на посадочные места ППЭ и проверить надежность их крепления;
- подключить к клеммам ППЭ соединительные кабели от ПИ согласно их маркировки;
- микрометрическим нутромером измерить расстояние между излучающими поверхностями ППЭ (измерительную базу – L_0). Измерение произвести не менее трёх раз между соответствующими точками ППЭ, две из которых расположены по диаметрам излучающих поверхностей ППЭ. Вычислить среднее арифметическое значение и занести в протокол поверки;
- установить торцевые крышки испытательной камеры;
- установить в гильзу термометр;
- заземлить испытательную камеру и корпус расходомера.

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Инв. № подлин. | Подпись и дата | Взамен инв. № | Инв. № глубл. | Подпись и дата |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|

| | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата | МП 085/19.03.53-03 | Лист |
| | | | | | | 5 |

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 При внешнем осмотре удостовериться что:

- поверяемый расходомер укомплектован согласно паспорта на прибор;
- корпуса ПИ, ППЭ, мерный участок и устройство крепления не имеют механических повреждений способных повлиять на работу прибора;
- кабели, разъёмы и клеммные соединители не имеют повреждений изоляции, погнутых контактов;
- контакты разъёмов и клеммных соединителей не имеют грязи и коррозии, маркировка не нарушена.

7.2 Опробование

7.2.1 Для расходомеров исполнения АРГ – микро собрать схему приведенную в приложении А. Обратить особое внимание на герметичность подсоединения мерного участка расходомера к расходоизмерительной установке.

Заглушить входной патрубок мерного участка. Подключить всё оборудование к сети питания. Проконтролировать загорание цифрового индикатора на лицевой панели расходомера (после включения должен показывать нули).

Прогреть прибор в течение 30 минут.

На компьютере запустить программу опробования, которая считывает информацию из расходомера. Измеренное значение расхода не должно превышать $0,06 \cdot Q_{\min}$.

Снять заглушку с входного патрубка мерного участка.

7.2.2 Для расходомеров исполнения АРГ – 31.2 собрать схему приведенную в приложении Б. Подключить расходомер к сети питания. Проконтролировать загорание индикатора включения питания и наличие на встроенным жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) сообщения:

АРГ-31.2 зав.№ xxx

* НПП ДАРС *

Последовательно нажимая кнопку управления ЖКИ проконтролировать появление сообщений:

Текущий расход: x xxx xxx м³/ч";

Скорость потока: xx xxx мм/с";

Сервис:

В режиме "Сервис" проконтролировать уровни автоматической регулировки усиления (АРУ) по каналам. Показания индикатора АРУ по каналам "по" и "против" должны отличаться не более чем на 50 %.

Прогреть прибор в течение 30 минут.

Запустить на компьютере программу опробования. По запросу ввести значения:

- измерений базы (L_0), полученные при выполнении 6.2;
- угла установки ППЭ относительно потока (α);
- площади поперечного сечения ПУ (S), или заданную в НТД;
- максимального объёмного расхода Q_{\max} (из технической документации на расходомер выбирается значение соответствующее диаметру испытательной камеры).

При поверке расходомеров значения α и S берутся из технической документации на испытательную камеру (если не заданы другие значения).

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Инв. № подлин. | Подпись и дата | Инв. № подубл. | Подпись и дата |
| | | | |

| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |
|-----|------|-------------|---------|------|
| | | | | |

МП 085/19.03.53-03

Лист

6

Через 1–2 минуты проконтролировать на экране компьютера наличие сообщения "Идет сбор данных" и отображения результатов измерения расходомером времен рас пространения ультразвуковых колебаний "по" и "против" потока ($T_{\text{по}}$, $T_{\text{пр}}$), их разности (ΔT), скорости потока (W) и расхода газа (Q).

Проконтролировать отсутствие дрейфа нуля, для чего произвести регистрацию не менее десяти значений ΔT . Убедиться, что последовательные значения ΔT различаются между собой на величину не более 0,1 мкс.

7.3 Контроль погрешности измерения расхода газа на информационных выходах расходомера

7.3.1 Для расходомеров исполнения АРГ – микро, последовательно задавая на расходоизмерительной установке расход газа соответствующий значениям $Q_{\text{мин}}$, $0,1 \cdot Q_{\text{макс}}$, $0,5 \cdot Q_{\text{макс}}$, $Q_{\text{макс}}$ произвести по десять измерений расходомером величины объёмного расхода в каждой точке. Измерения проводятся после выхода установки на установившийся режим в соответствии с требованиями её технической документации. Результаты измеренийчитываются из расходомера с помощью компьютера.

Вычислить средние значения измеренного расхода (Q_{kj}) для каждой точки (j):

$$Q_{kj} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N Q_{ki} \quad (7.1)$$

где N – количество измерений в точке (10),

Q_{ki} – измеренное значение расхода ($\text{м}^3/\text{ч}$).

Относительная погрешность расходомера (%) для каждого заданного значения расхода определяется по формуле:

$$\delta_{kj} = \frac{Q_{kj} - Q_{dj}}{Q_{dj}} \cdot 100 \quad (7.2)$$

где j – номер точки,

Q_{dj} – действительное (заданное) значение расхода в j-той точке.

Результаты контроля считаются положительными, если основная относительная погрешность расходомера при всех значениях объёмного расхода не превышает значений приведенных в технической документации на прибор.

7.3.2 Для расходомеров исполнения АРГ – 31.2 собрать схему, приведенную в приложении Б. Подготовить расходомер к работе. Ввести в память расходомера:

– измеренное расстояние между ППЭ (L_0) в мм,

– из технической документации на испытательную камеру площадь сечения (S) в см^2 и угол установки ППЭ (α) в угловых градусах,

– значение максимального расхода ($Q_{\text{макс}}$ – по 7.2.2) в $\text{м}^3/\text{ч}$.

Относительную погрешность расходомера контролировать при имитации не менее чем четырёх значений расхода $Q_{\text{мин}}$, $0,1 \cdot Q_{\text{макс}}$, $0,5 \cdot Q_{\text{макс}}$, $Q_{\text{макс}}$. Если дискретность задания задержки импульсов не позволяет точно установить требуемый расход, то следует задавать ближайшие значения.

Последовательность операций для каждой задаваемой точки:

– задать в программе поверяемую точку расхода. При этом, в расходомер вводится соответствующая задержка импульсов ΔT_j (в мкс, результат округляется до значения кратного 2) вычисляемая как:

$$\Delta T_j = \frac{Q_j \cdot \cos \alpha \cdot L_0}{18 \cdot S \cdot C_0^2} \cdot 10^4 \quad (7.3)$$

| | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------|
| Инв. № подпин. | Подпись и дата | Взамен инв. № | № дубл. |
| | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата | МП 085/19.03.53–03 | Лист |
| | | | | | | 7 |

где $C_0 = 20,046796 \cdot \sqrt{273,15 + t_j^0}$ – скорость звука в воздухе в м/с (согласно ГОСТ 4401–81 «Атмосфера стандартная. Параметры»), t_j^0 – температура измеряемой среды в °C, L_0 в м, S в м², Q_j в м³/ч, j – номер точки;

– измерить с помощью частотомера и коммутатора интервалы времени между импульсами «старт»–«стоп» «по» и «против» потока (T_{no} , T_{np}). Вычислить действительное значение времени задержки (ΔT_{oj}):

$$\Delta T_{oj} = T_{np} - T_{no} \quad (7.4)$$

– измерить температуру в испытательной камере,

– вычислить действительное значение имитируемого расхода (м³/ч) по формуле:

$$Q_{oj} = \frac{L_0}{2 \cdot \cos \alpha} \cdot \frac{\Delta T_{oj}}{(L_0^2/C_0^2) - (\Delta T_{oj}^2/4)} \cdot S \cdot 3600 \quad (7.5)$$

где L_0 в м, S в м², C_0 в м/с, ΔT_{oj} в с;

– произвести от трёх до десяти измерений расходомером величины объёмного расхода. При проведении измерений контролировать идентичность информации выводимой в компьютер и на встроенный индикатор ПИ;

– вычислить средние значения измеренного расхода на кодовом (Q_{kj}) и токовом (Q_{mj}) выходах расходомера по формулам

$$Q_{kj} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N Q_{ki} \quad Q_{mj} = \frac{Q_{\max}}{16 \cdot N} \cdot \sum_{i=1}^N \left(\frac{U_i}{R} - 4 \right) \quad (7.6)$$

где U_i – напряжение на нагрузке токового выхода в мВ;

$R = 250$ Ом – значение сопротивления нагрузки токового выхода.

– относительная погрешность расходомера на кодовом выходе для каждого заданного значения расхода определяется по формулам

$$\delta_{kj} = \frac{Q_{kj} - Q_{oj}}{Q_{oj}} \cdot 100 \quad (7.7)$$

где j – номер точки,

Q_{oj} – действительное (заданное) значение расхода в j -той точке,

– дополнительная погрешность расходомера на токовом выходе (δ_{donm}) определяется как

$$\delta_{donm} = \frac{Q_{mj} - Q_{kj}}{Q_{kj}} \cdot 100 \quad (7.8)$$

Результаты поверки считаются положительными, если основная относительная и дополнительная погрешности расходомера при всех значениях объёмного расхода не превышает значений приведенных в технической документации на прибор.

7.3.3 Контроль дополнительной погрешности на импульсном выходе расходомера исполнения АРГ – 31.2.

Смонтировать ППЭ на установочных фланцах испытательной камеры и измерить расстояние между излучающими поверхностями ППЭ. Подключить ППЭ, компьютер и счётчик импульсов к расходомеру. Прогреть расходомер не менее, чем 30 минут.

Ввести в память расходомера:

– измеренное расстояние между ППЭ (L_0) в мм,

| | | | | |
|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Инв. № подпин. | Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подпись и дата |
| | | | | |

| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата | Лист |
|-----|------|-------------|---------|------|------|
| | | | | | 8 |

- из технической документации на испытательную камеру – площадь сечения (S) в см^2 и угол установки ППЭ (α) в угловых градусах;
- количество импульсов $N_3 = 1000$, при котором контролируется дополнительная погрешность на импульсном выходе;
- вес единичного импульса $q = 10 \text{ м}^3$;
- разность времен распространения УЗК АТ в мкс, соответствующую задаваемому расходу $0,5 \cdot Q_{\max}$. Рассчитывается по формуле:

$$\Delta T = \frac{4 \cdot \cos \alpha \cdot L_a}{C_0^2} \cdot 10^{-4} \quad (7.9)$$

После ввода данных компьютер:

- принимает от расходомера измеренное значение расхода газа $Q_{\text{ци}}$ за цикл измерения и вычисляет суммарный объём газа (Q_d) в м^3 по формуле:

$$Q_d = Q_{\text{ци}} + \frac{Q_{\text{ци}}}{3600} \cdot t_u \quad (7.10)$$

где t_u – длительность цикла измерения расходомера в сек. Измеряется частотометром на разъёме «Контроль».

- вычисляет текущее значение числа импульсов (N_d), которое должно быть сформировано на импульсном выходе расходомера:

$$N_d = Q_d / q \quad (7.11)$$

Измерения продолжаются до выполнения условия $N_d \geq N_3$. Затем компьютер завершает измерения, введя в расходомер $\Delta T = 0$, и выводит на экран вычисленное окончательное значение Q_d .

Дополнительная погрешность на импульсном выходе ($\Delta_{\text{допн}}$ в имп.) рассчитывается по формуле:

$$\Delta_{\text{допн}} = |Q_d - q \cdot N_{\text{сч}}| / q \quad (7.12)$$

где $N_{\text{сч}}$ – количество импульсов, измеренное счётчиком.

Результаты поверки считаются положительными, если дополнительная погрешность расходомера на импульсном выходе не превышает величины, приведенной в технической документации на прибор с учётом погрешности счётчика.

8 Обработка результатов

8.1 Результаты поверки заносятся в протокол, рекомендуемая форма которого приведена в приложениях В и Г. Результаты оформляются в порядке, установленном метрологической службой осуществляющей поверку.

8.2 Вычисление значений основной и дополнительной погрешности производится на компьютере или на калькуляторе по алгоритмам, разработанным на основе формул и соотношений, приведенных в настоящей методике.

8.3 При положительных результатах поверки, метрологическим органом проводившем поверку, выпускается «Свидетельство о поверке» расходомера и прибор признается годным к применению.

8.4 Приборы не прошедшие поверку или имеющие отрицательные результаты поверки запрещаются к применению.

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| Инв. № подлин. | Подпись и дата | Взамен инв. № | № дубл. | Подпись и дата |
|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|


| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата | Лист МП 085/19.03.53-03 | 9 |
|-----|------|-------------|---------|------|----------------------------|---|
| | | | | | | |

Приложение А

(обязательное)

Схема соединения

расходомера исполнения АРГ – микро со средствами измерительной техники и испытательным оборудованием при проведении поверки (калибровки).




| | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Инв. № подлин. | Подпись и дата | Инв. № дубл. | Подпись и дата |
| | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------|------|------|--------------------|
| | | | | | Лист | МП 085/19.03.53-03 |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата | | |

Приложение Б
(обязательное)

Схема соединения

расходомера исполнения АРГ – 31.2 со средствами измерительной техники и испытательным оборудованием при проведении поверки (калибровки).



| Инв. № подлин. | Подпись и дата | Взамен инв. № | № дубл. | Подпись и дата |
|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| | | | | |

МП 085/19.03.53–03

Лист

11

| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |
|-----|------|-------------|---------|------|
| | | | | |

Приложение В
(рекомендуемое)

Протокол

периодической поверки № _____ от “ ____ ” 201____ г.

расходомера газа ультразвукового АРГ – микро

Заводской № _____ Изготовлен “ ____ ” 201____ г.

1 Средства измерительной техники и вспомогательное оборудование, применяемые при поверке:

| | тип | зав. № | дата поверки |
|----------------------------------|-------|--------|--------------|
| – установка расходоизмерительная | _____ | _____ | _____ |
| – цифровой вольтметр | _____ | _____ | _____ |
| – термометр лабораторный | _____ | _____ | _____ |
| – барометр – анероид | _____ | _____ | _____ |
| – гигрометр психрометрический | _____ | _____ | _____ |
| – блок питания | _____ | _____ | _____ |

2 Условия проведения измерений:

| | |
|--------------------------------------|-------|
| – температура окружающей среды, °С | _____ |
| – относительная влажность воздуха, % | _____ |
| – атмосферное давление, кПа | _____ |

3 Методика поверки МП 085/19.03.53–03

4 Результаты поверки:

4.1 Внешний осмотр (7.1) Вывод: _____

4.2 Опробование (7.2) Вывод: _____

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| Инв. № подлин. | Подпись и дата | Взамен инв. № | № дубл. | Подпись и дата |
| | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата | МП 085/19.03.53–03 | Лист |
| | | | | | | 12 |

4.3 Контроль основной относительной погрешности измерения объемного расхода газа (7.3).

| Q_{20} ($\text{м}^3/\text{ч}$) | t ($^\circ\text{C}$) | Q_{dj} ($\text{м}^3/\text{ч}$) | Q_{kj} ($\text{м}^3/\text{ч}$) | $\delta(Q)$ (%) |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Основная относительная погрешность измерения расхода газа на кодовом выходе расходомера, не более:

$\delta(Q) =$ % в диапазоне расходов $Q_{\max} \geq Q > 0,1Q_{\max}$;

$\delta(Q) =$ % в диапазоне расходов $0,1Q_{\max} \geq Q \geq Q_{\min}$.

Вывод: _____

5 Выводы:

Расходомер газа ультразвуковой АРГ – микро зав. № _____ соответствует требованиям технической документации АДРО.407251.001 ПС и признан годным к эксплуатации.

Исполнители:

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Инв. № подпин. | Подпись и дата | Взамен инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата |
| | | | | |

| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата | Лист | 13 |
|-----|------|-------------|---------|------|--------------------|----|
| | | | | | МП 085/19.03.53–03 | |

Приложение Г
(рекомендуемое)

Протокол

периодической поверки № _____ от “ ____ ” 201____ г.

расходомера газа ультразвукового АРГ – 31.2

Заводской № _____ Изготовлен “ ____ ” 201____ г.

1 Средства измерительной техники и вспомогательное оборудование, применяемые при поверке:

| | тип | зав. № | дата поверки |
|-------------------------------|-------|--------|--------------|
| — частотомер | _____ | _____ | _____ |
| — магазин сопротивлений | _____ | _____ | _____ |
| — цифровой вольтметр | _____ | _____ | _____ |
| — термометр лабораторный | _____ | _____ | _____ |
| — микрометрический нутромер | _____ | _____ | _____ |
| — барометр – анероид | _____ | _____ | _____ |
| — гигрометр психрометрический | _____ | _____ | _____ |
| — испытательная камера | _____ | _____ | _____ |

2 Условия проведения измерений:

| | |
|--------------------------------------|-------|
| — температура окружающей среды, °С | _____ |
| — относительная влажность воздуха, % | _____ |
| — атмосферное давление, кПа | _____ |
| — напряжение сети питания, В | _____ |
| — частота сети питания, Гц | _____ |

3 Методика поверки МП 085/19.03.53–03

4 Результаты поверки:

4.1 Внешний осмотр (7.1)

Вывод: _____

4.2 Опробование (7.2)

Вывод: _____

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| Инв. № подлин. | Подпись и дата | Взамен инв. № | И № дубл. | Подпись и дата |
| | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата | МП 085/19.03.53–03 | Лист |
| | | | | | | 14 |

4.3 Определение погрешности измерения объемного расхода газа на кодовом и токовых выходах расходомера (7.3).

$$L_0 = MM, \quad \alpha = 0, \quad S = cM^2, \quad Q_{\max} = M^3/q$$

Вывод: _____

5 Выводы:

Расходомер газа ультразвуковой АРГ-31.2 зав. № _____ соответствует требованиям технической документации АДРО.407251.001-001 ПС и признан годным к эксплуатации.

Исполнители:

| Инв. № подлин. | Подпись и дата | Взамен инв. № | Инв. № обл. | Подпись и дата |
|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | |

Приложение Д
(справочное)

**Перечень принятых в тексте сокращений
и условных обозначений**

- АРУ – автоматическая регулировка усиления
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор
ЛАТР – лабораторный автотрансформатор
МП – методика поверки
НТД – нормативно-техническая документация
ПИ – преобразователь измерительный
ППЭ – пьезоэлектрический преобразователь
ПТБ – правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
ПТЭ – правила технической эксплуатации электроустановок
ПУЭ – правила устройства электроустановок
ПЭВМ – персональный компьютер
УЗК – ультразвуковые колебания
 α – угол установки пьезоэлектрических преобразователей
S – площадь поперечного сечения трубопровода
Q – объемный расход газа

| Инв. № подпин. | Подпись и дата | | | |
|----------------|----------------|---------|-------------|------|
| | Инв. № | Подпись | № документа | Дата |
| | | | | |

| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата | Лист |
|-----|------|-------------|---------|------|------|
| | | | | | 16 |

МП 085/19.03.53–03

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера страниц | | | | Всего стр. в докум | Номер извещения | Фамилия, подпись | Дата |
|------|----------------|------------|-------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------|
| | Изменённых | Заменённых | Новых | Аннулированных | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| Инв. № подлин. | Подпись и дата | Взамен инв. № | И № дубл. | Подпись и дата |
| | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------|------|--------------------|------|
| | | | | | МП 085/19.03.53-03 | Lист |
| | | | | | | |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата | | 17 |