

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

Н.И.Ханов

« 14 » февраля

2011 г.

**Приборы для измерения теплопроводности
ПИТ-2**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 2413-0023-2011

Руководитель НИО
ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

 А.И. Походун

Санкт-Петербург
2011 г.

1.1. Настоящая методика поверки распространяется на приборы для измерения теплопроводности ПИТ-2, модификации ПИТ-2, ПИТ-2.1, ПИТ-2.2 - далее - прибор, предназначенные для измерений теплопроводности строительных и теплоизоляционных материалов, и устанавливаются методы и средства их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками – 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование и последовательность операций	Номер пункта методики поверки	Обязательность проведения операции	
		первичной поверки	периодической поверки
Внешний осмотр	5.1	+	+
Опробование	5.2	+	+
Проверка электрического сопротивления изоляции	5.3	+	+
Определение диапазона измерений теплопроводности	5.4	+	+
Определение относительной погрешности	5.5	+	+

1.2. При отрицательных результатах одной из операций поверка прекращается.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны быть применены средства измерений, указанные в таблице 2

Таблица 2

№ пункта методики поверки	Наименование средства измерений, номер нормативно-технической документации, метрологические и технические характеристики
5.3	Мегаомметр ЭСО 202/2-Г ГОСТ 23706-79, напряжение 200, 500, 1000 В
5.4, 5.5	Рабочий эталон теплопроводности из органического стекла (ГОСТ 8.140-2009), границы относительной погрешности $\pm 2\%$; Рабочий эталон теплопроводности из оптического стекла марки ЛК5 (ГОСТ 8.140-2009), границы относительной погрешности $\pm 2\%$. Рабочий эталон теплопроводности из полистирола «ПЕНОПЛЭКС®» (ГОСТ 8.140-2009), границы относительной погрешности $\pm 2\%$

Все применяемые средства поверки должны быть поверены в установленном порядке.

Допускается применение других средств измерений, обеспечивающих выполнение измерений с требуемой точностью.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки необходимо соблюдать следующие условия:

– температура окружающего воздуха, °С	20 ± 5 ;
– относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80;
– атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7;
– напряжение питания, В	220 ± 22 ;
– частота сети, Гц	50 ± 1

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ Р 52319 .

4.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор должен соответствовать классу 0, при работе с встроенными источниками питания и классу 0 при подключении блока питания к электросети, по ГОСТ 12.2.007.0.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

- комплектность и маркировка должны соответствовать паспорту;
- изделия, входящие в состав прибора, не должны иметь механических повреждений.

Прибор, не удовлетворяющий указанным требованиям, к дальнейшему проведению поверки не допускается.

5.2. Опробование

При опробовании выполняют следующие операции:

– проверяют работоспособность прибора в соответствии с эксплуатационной документацией на него;

- проводят подготовку прибора к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.
- 5.3. Проверка электрического сопротивления изоляции.

Электрическое сопротивление изоляции проверяют между входными цепями питания прибора и корпусом с помощью мегаомметра с номинальным напряжением до 1000 В.

Отчет показаний, определяющих электрическое сопротивление изоляции, проводят по истечении 1 мин. после приложения напряжения между каждым из электрических выводов и корпусом.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности от 30 % до 80 %;

5.4. Определение диапазона измерений теплопроводности и диапазона показаний теплового сопротивления.

Диапазон измерений теплопроводности определяют посредством рабочих эталонов из органического, оптического стекла марки ЛК5 и полистирола «ПЕНОПЛЭКС®» в соответствии с руководством по эксплуатации.

Диапазон измерений теплопроводности должен соответствовать требованиям указанным в описании типа испытываемого образца прибора.

5.5. Определение относительной погрешности измерения теплопроводности

5.5.1. Для определения относительной погрешности измерения теплопроводности проводят измерение теплопроводности рабочих эталонов из таблицы 2 в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.5.2. Относительную погрешность измерения теплопроводности вычисляют по формуле:

$$\delta = 100(\lambda_{\text{изм}} - \lambda_{\text{рэ}})/\lambda_{\text{рэ}}$$

где $\lambda_{\text{рэ}}$ - номинальное значение теплопроводности рабочего эталона, Вт/(м·К)

Результат поверки считают положительным, если каждое полученное значение относительной погрешности не превышает нормированных значений.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Результаты поверки оформляют протоколом по форме, приведенной в приложение 1.

6.2. Положительные результаты периодической поверки оформляют выдачей свидетельства о поверке установленного образца.

6.3. При отрицательных результатах поверки прибор бракуют, выдают извещение о непригодности с указанием причин.

Приложение 1

Форма протокола поверки

Наименование
Заводской номер
Заказчик
Дата поверки
Методика поверки
Условия поверки

Результаты поверки

Наименование рабочего эталона	Теплопроводность рабочего эталона, $\lambda_{рэ}$ Вт/(м·К)	Температура измерений, °C	Показания прибора, $\lambda_{изм}$, Вт/(м·К)	Относительная погрешность измерений теплопроводности, %

Прибор годен, забракован (указать причину)

Поверитель _____ Дата _____
Ф.И.О. подпись