

МЕДИОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
"МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА"

ОЧИСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ИСЛЯМЕРНО-ЛЕДИЦИСКОЕ
АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ОПТИМАС)

МАЛОЕ ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОАРГУС"

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
ВНИИМС

Б.П.Кузнецов

" 10 " 12 1993 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор-распорядитель
ОПТИМАС

В.П.Кузнецов

" 20 " 12 1993 г.

з.р. 14956-94

ОПРАВА ПРОБНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОПУ-01

Инструкция по поверке
ШКЛР. 943319.001 И

СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИМТ

Б.И.Леонов

" 11 " 12 1993 г.

Директор МП "Техноаргус"

И.Г.Пронин

" 12 " 10 1993 г.

И.с. от 204. ВНИИМС

Григорий Григорьевич Аксенов

1993

Настоящая инструкция по поверке распространяется на оправы пробные универсальные ОПУ-ОИ ТУ 9442-002-И1343387-94 (ШКЛР.9433I3.00I ТУ) и устанавливает методику их государственной первичной поверки.

I. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в табл. I

Таблица I

№ пп	Наименование операции	Номер пункта инструк- ции по поверке	Наименование средств измере- ния или вспомогательного сред- ства поверки, обозначение до- кумента, регламентирующего те- хнические требования к сред- ству, основные технические ха- рактеристики
1.	Проверка внешнего вида	4.1	Внешний осмотр
2.	Проверка качества сборки оправ	4.2	Опробывание
3.	Проверка взаимного положения линзодержателей и других подвижных частей оправ и фиксаций обойм в них	4.3	Индикатор часового типа ИЧ-10 ГОСТ 577-68 Штангенциркуль ШЦ-1-125-01 ГОСТ 166-80 Граммометр Г50-300 ГС (0,5Н) СА4.046.000 П6 Имитатор пробной линзы ШКЛР.401231.001 СБ
4.	Проверка геометрических параметров и массы оправ	4.4	Штангенциркуль ШЦ-125-01, ГОСТ 166-80 Весы

ШКЛР.9433I3.00I И

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Айзенштадт	1	07.93	
Пров.				
Н. контр.	Абелева	1	07.93	
Утв.	Андронов	1	07.93	

ОПРАВА ПРОБНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОПУ-ОИ

Лит.	Лист	Листов
01	2	9

Окончание табл. 1

Номер пп.	Наименование операции	Номер пунктов инструк- ции по проверке	Наименование средств измере- ния или вспомогательного сред- ства поверки, обозначение до- кумента, регламентирующего тех- нические требования к сред- ству, основные технические ха- рактеристики
5.	Определение метрологи- ческих характеристик	4.5	Штангенциркуль ШЦ-125-01, ГОСТ 166-80 Имитатор пробной линзы ШКЛР.401231.001 СБ Инструментальный микроскоп

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в таблице СП, образцы и приспособления могут быть заменены другими, технические характеристики которых обеспечивают определение параметров и характеристик с требуемой точностью.

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие нормальные климатические условия:

температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$	20 ± 5
атмосферное давление, кПа	$101,3 \pm 4$
мм.рт.ст.	760 ± 30
относительная влажность, %	60 ± 15

3. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

3.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

проверка работоспособности всех средств измерений и вспомогательных средств поверки, указанных в табл. I настоящей инструкции.

Изм. № подл.	Подл. и дата	Взам. идущ. № подл. и дата

Изм. № подл. и дата

ШКЛР.943313.001 И

Лист
3

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре оправ должно быть установлено:

соответствие шкал оправ требованиям технических условий ТУ 9442-002-II343387-94 (ШКЛР.943313.001 ТУ) в части отчетливости и правильности оцифровки штрихов градусных и миллиметровых шкал;

на наружных поверхностях металлических и пластмассовых деталей оправ не допускаются дефекты, превышающие дефекты, установленные утвержденными эталонными образцами внешнего вида;

винты не должны иметь повреждений шлицев.

Металлические и неметаллические неорганические покрытия металлических деталей должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.303-84 для группы условий эксплуатации по ТУ 9442-002-II343387-94 (ШКЛР.943313.001 ТУ) и эталонному образцу внешнего вида.

4.2. Опробывание

При опробовании проверяют:

плавность перемещения линзодержателей при вращении винта регулировки расстояния между вертикальной осью оправы и осью линзодержателя;

плавность перемещения заушников и фиксацию их в любом положении;

плавность изменения наклона заушников;

плавность вращения линзодержателей и фиксацию положений;

плавность изменения положений носоупора;

удобство установки и вынимания обоймы из линзодержателей.

4.3. Проверка взаимного положения линзодержателей и других подвижных частей оправ и фиксаций обойм в них.

4.3.1. Проверку взаимного положения линзодержателей следует проводить при помощи приспособления с индикатором ГОСТ 577-68.

Изм. №	документ	Подп. и дата

Линзодержатели устанавливают на отметках "35" миллиметровой шкалы. Измерение следует производить в нижних точках, соответствующих 90° нижней части градусной цифровой шкалы (шкалы ТАБО).

Оправа устанавливается на выверенную плоскость. При этом наклон заушников должен обеспечить положение линзодержателей перпендикулярно плоскости, на которой установлена оправа. Индикатором, укрепленным на стойке, находящейся на той же выверенной плоскости, производится замер положения левого и правого линзодержателей и высчитывается разность показаний. Допустимое отклонение не более 1 мм.

4.3.2. Проверку диапазона перемещения носоупора следует проводить при помощи штангенциркуля ГОСТ 166-80. Линзодержатели устанавливают на отметках "40" миллиметровой шкалы. Измерение производится при определении вертикального перемещения по длине штока держателя носоупора до 15 мм, а наклон - по диапазону перемещения держателя носоупора до 10 мм.

4.3.3. Линзодержатели с прижимными элементами должны обеспечивать фиксацию обоймы с оклюзором и не допускать смещение его под действием усилия $0,2 \pm 0,05$ Н.

Проверку осуществляют путем приложения к имитатору пробной линзы, установленной в линзодержателе, усилия граммометром до $2 \pm 0,2$ Н. При этом обойма не должна смещаться от заданного положения.

4.3.4. Проверку фиксации линзодержателей и заушников в заданном рабочем положении следует проводить приложением к испытуемым элементам оправы граммометра с усилием 2Н. Усилие следует прикладывать в направлении возможного перемещения элемента оправы, которое исключается при фиксации элемента в заданном рабочем положении.

4.4. Проверка геометрических параметров и массы оправ.

изделие	номер	подпись	дата
изделие	номер	подпись	дата

4.4.1. Проверку габаритных размеров оправ в сложенном виде и при раскрытых заушниках производят с помощью металлической линейки I-I50 и I-I1000. Допустимые отклонения ± 1 мм.

4.4.2. Определение массы оправы производится на весах с допустимой погрешностью $\pm 2,5\%$. Масса оправ не должна быть более 95 грамм.

4.5. Определение метрологических характеристик

4.5.1. Проверку установки центров линзодержателей на различные расстояния до оси носоупора следует проводить с помощью штангенциркуля ГОСТ I66-80 и имитаторов пробной линзы, устанавливаемых в линзодержателях. Схема поверки указана на рис. I Приложения I.

Диапазоны изменения расстояний от 24 до 40 мм. Допустимое отклонение $\pm 0,5$ мм.

4.5.2. Проверку миллиметровой шкалы расстояния от вершины задней поверхности пробной линзы до вершины роговицы глаза производят с помощью штангенциркуля ГОСТ I66-80 и имитатора пробной линзы, установленного во внутренний паз линзодержателя. Оцифровка на шкале 0 соответствует 12 мм, а значения 5- либо 7 мм, либо 17 мм. Допустимые отклонения $\pm 0,5$ мм.

4.5.3. Перпендикулярность отметок 90° градусной цифровой шкалы направлению перемещения линзодержателей проверяется на инструментальном микроскопе.

Оправа для поверки устанавливается на предметный столик микроскопа, выверяется положение верхнего края линейки по горизонтальному штриху сетки микроскопа, установленному на 0° . Перемещением и поворотом столика микроскопа вертикальный штрих сетки окуляра совмещают со штрихом 90° градусной цифровой шкалы и снимается отсчет по угловой шкале. Отклонения от перпендикулярности не более $\pm 2^{\circ}$.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Положительные результаты поверки оправы следует оформлять записью в паспорте результатов и датой поверки, при этом запись должна быть удостоверена клеймом.

5.2. При несоответствии требованиям, изложенным в настоящей инструкции, оправы к выпуску и применению не допускаются.


наб. № подл.	Подл. и дата	взам. инициалы	наб. № документа	подл. и дата

наб. № подл.	Подл. и дата
наб. № подл.	Подл. и дата

ШКЛР.943313.001 И

Паск
?

Приложение I



$$l_1 = a - \frac{c}{2} \quad l_2 = b - \frac{c}{2}$$

Рис. I

Изм. №	Ном. и дата	Бланк	Ф.и.о. выдача	Ном. и дата
252	Эф. 11.25.21.			

ШКЛР. 94333 .001

изменение № док. № подр. дат

ГОСТ 2.106-55

копировано

Форма 14

Письмо регистраций изменений

ШКЛР.943313.001

1057
9