

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГБУ «ГНМЦ»
Министерства обороны Российской Федерации

В. В. Швыдун

«26

2019 г.



Заместитель директора
ФГУП «ВНИИМС»

Н. В. Иванникова

«26

2019 г.



**СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
«TrackSense Pro»**

Методика поверки
МП 207-023-2019

г. Москва
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ | 3 |
| 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ | 4 |
| 3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ | 5 |
| 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 5 |
| 5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ | 5 |
| 6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ | 6 |
| 6.1 ВНЕШНИЙ ОСМОТР | 6 |
| 6.2 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ | 6 |
| 6.3 ОПРОБОВАНИЕ | 6 |
| 6.4 ПРОВЕРКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ЛОГГЕРОВ | 7 |
| 7 ПРОВЕРКА ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СИСТЕМЕ ПО | 10 |
| 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ | 11 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ СИСТЕМ «TrackSense Pro», ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОВЕРКЕ | 12 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика распространяется на системы измерений многоканальные многофункциональные TrackSense Pro, изготавливаемые компанией “Ellab A/S”, Дания, и устанавливает требования к методике их первичной и периодической поверки (для систем, используемых в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений на предприятиях в России).

Системы измерений многоканальные многофункциональные TrackSense Pro (далее – системы) предназначены для измерений и регистрации температуры, относительной влажности окружающей среды, абсолютного давления и вакуума, удельной проводимости различных сред, а также объемной доли диоксида углерода (CO₂) в газовых средах с использованием возможностей автономного сбора измерительной информации и последующей перезаписью в общую базу данных по беспроводной технологии, а также передачи данных по радиосвязи в режиме реального времени при проведении валидационных процедур для различных процессов.

Системы являются проектно-компонуемыми устройствами и состоят из логгеров,читывающих станций, подключаемых к ПК, программного обеспечения, установленного на ПК, дополнительных устройств связи (точки доступа Sky, подключаемой к ПК и радиопередающего модуля Sky, подсоединяемого к логгерам) для обеспечения передачи данных по радиосвязи в режиме реального времени, дополнительных аксессуаров для крепления, позиционирования логгеров и работы с системами.

Логгеры состоят из съемного или встроенного датчика физического параметра (один или несколько), микропроцессора, преобразующего выходной аналоговый сигнал датчика к цифровому виду и базовой части, включающей энергонезависимую память архива результатов измерений, литиевую батарею, часы, а также электронные компоненты для обеспечения беспроводной (индукционной) передачи данных от логгера кчитывающей станции.

Интервал между поверками - 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Перечень операций, которые должны проводиться при первичной и периодической поверке систем с указанием разделов методики, в которых изложен порядок и методика их выполнения, приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции | Обязательность проведения при поверке | | Раздел методики |
|---|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| | Первичной* | Периодической | |
| 1 Внешний осмотр | Да | Да | 6.1 |
| 2 Определение электрического сопротивления изоляции | Да | Нет | 6.2 |
| 3 Опробование | Да | Да | 6.3 |
| 4 Проверка погрешностей логгеров | Да | Да | 6.4 |
| 4.1 Проверка абсолютной погрешности логгеров температуры | Да | Да | 6.4.1 |
| 4.2 Проверка основной приведенной погрешности логгеров абсолютного давления | Да | Да | 6.4.2 |
| 4.3 Проверка абсолютной погрешности логгеров вакуума и температуры | Да | Да | 6.4.3 |
| 4.4 Проверка погрешности логгеров относительной влажности | Да | Да | 6.4.4 |
| 4.5 Проверка абсолютной (относительной) погрешности измерений удельной | Да | Да | 6.4.5 |

| | | | |
|---|----|----|-------|
| электропроводности (датчик комбинированный электропроводности/температуры)** | | | |
| 4.6 Проверка абсолютной погрешности измерений объемной доли CO ₂ (датчик CO ₂)** | Да | Да | 6.4.6 |
| 4.7 Проверка основной погрешности ведения времени | Да | Да | 6.4.7 |
| 5 Проверка используемого в системе ПО | Да | Да | 7 |
| 6 Оформление результатов поверки | Да | Да | 8 |

*При выпуске из производства и после ремонта.

** Проверку выполняют в диапазоне, для которого настроен датчик.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При поверке должны использоваться эталоны и вспомогательные средства измерений, удовлетворяющие указанным ниже требованиям и имеющие действующие свидетельства о поверке.

2.1 В общем случае погрешность эталона не должна быть более 1/5 предела контролируемого значения погрешности. Допускается использовать эталоны, имеющие предел погрешности не более 1/3 предела контролируемой характеристики погрешности. В этом случае должен быть введен контрольный допуск, равный 0,8 (см. МИ 187-86, МИ 188-86).

2.2 Для проверки логгеров температуры в качестве эталонов рекомендуется использовать термостаты жидкостные переливные прецизионные серии ТПП-1 моделей ТПП-1.0, ТПП-1.2, с общим диапазоном воспроизводимых температур от минус 60 до плюс 300 °C и нестабильностью поддержания заданной температуры ±(0,004...0,02) °C;

-термостат низкотемпературный «КРИОСТАТ», диапазон воспроизводимых температур от минус 80 до плюс 20 °C, нестабильность поддержания заданной температуры ±0,01 °C;

-калибраторы температуры моделей серий ATC-R/RTC-R со сменными металлическими блоками сравнения, общий диапазон воспроизводимых температур от минус 48 до плюс 700 °C, нестабильность поддержания заданной температуры ±(0,005...0,02) °C

-термометры сопротивления платиновые эталонные 1-го разряда типов ЭТС-25, ПТС-10 с диапазоном измерений от минус 196 до плюс 420 °C;

-термометр сопротивления платиновый эталонный 2-го разряда типа ПТСВ-1.2 с диапазоном измерений от минус 50 до плюс 450 °C;

-измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный МИТ-8.15М, ПГ: ± (0,002+3*10 “6 *t) °C;

2.3 В качестве эталона при проверке погрешности логгеров абсолютного давления, рекомендуется использовать:

- эталонный калибратор давления 7250xi, основная приведенная погрешность задания абсолютного давления ± 0,015% в диапазоне от 0,1 до 15 бар; %; (Регистрационный № 56429-14);

- барометр рабочий сетевой БРС-1М-3, диапазон измерений абсолютного давления от 0,5 до 110 кПа, предел допускаемой абсолютной погрешности ±20 Па. (Регистрационный № 16006-97);

2.4 В качестве эталона при проверке погрешности логгеров относительной влажности рекомендуется использовать генератор влажности газа «Родник-2» со спец. переходником, диапазон воспроизведения относительной влажности от 5 до 99 %, ПГ относительной влажности \$0,5

2.5 В качестве эталонов при проверке погрешности логгеров вакуума рекомендуется использовать:

- вакуумметр ВДТО-3 диапазон измерений абсолютного давления $1 \cdot 10^{-3}$ Па до 100 кПа, погрешность $\pm 10\%$ (Регистрационный № 40410-09);
- вакуумметр вязкостной с вращающимся шариком SRG, диапазон измерений абсолютного давления $5 \cdot 10^{-5}$ Па до 100 Па, пределы основной относительной погрешности $\pm 5\%$ в диапазоне от $5 \cdot 10^{-5}$ до 1 Па, (Регистрационный № 40361-09).

2.6 В качестве эталонов при проверке абсолютной (относительной) погрешности измерений удельной электропроводности использовать:

- средства поверки по ГОСТ Р 8.722-2010 (эталонные растворы удельной электрической проводимости 2-го разряда по ГОСТ 8.457-2015, кондуктометр лабораторный КЛ-С-1 (Регистрационный № 46635-11)).

2.7 В качестве эталонов при проверке абсолютной погрешности измерений объемной доли CO₂ использовать

- ГСО состава газовых смесей № 10531-2014 CO₂ в азоте (воздухе);
- поверочный нулевой газ воздух (ПНГ воздух) марка А по ТУ 6-21-5-82 или азот газообразный ос.ч. по ГОСТ 9293-74.

2.8 Возможно использование других эталонов, ГСО (в том числе, с другими регистрационными номерами), средств измерений и испытательного оборудования при соблюдении требований п.2.1.

2.9 Для записи результатов измерений и интерпретации результатов используется компьютер с установленным ПО ValSuite или LabSuite, с помощью которого осуществляется настройка сеансов измерений на ПК, выполняются измерения с регистрацией результатов в архивных файлах ПК, проводится перезапись текущего архива изчитывающей станции в базу данных на ПК, ведутся журналы событий; проводится анализ и представление полученных данных и оформляется протокол измерений.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

Проверку систем многоканальных многофункциональных TrackSense Pro должен выполнять поверитель, освоивший работу с системой, используемыми эталонами и вспомогательным оборудованием. Поверитель должен быть аттестован в соответствии с Пр 50.2.012-94 "ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений".

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 22261, указаниями по безопасности, изложенными в руководстве по эксплуатации на системы, применяемые эталоны и вспомогательное оборудование.

4.2 Персонал, проводящий поверку, должен проходить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и иметь группу по электробезопасности не ниже 2-ой.

4.3 При работе с чистыми газами и газовыми смесями в баллонах под давлением соблюдают действующие правила безопасной эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением. Проверка должна выполняться в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Рекомендуется проводить поверку систем в нормальных условиях:

температура окружающего воздуха (23 ± 2) °C;

относительная влажность 45-80 % без конденсации влаги;

атмосферное давление 84 - 106 кПа;

-напряжение питаниячитывающих станций посредством внешнего сетевого адаптера от сети 220 В, частотой 50 Гц, либо по интерфейсу USB от ПК.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 Проводят осмотр компонентов системы, проверяют отсутствие механических повреждений, окисления контактов, загрязнений логгеров и датчиков в их составе.

Проверяют наличие необходимых надписей на наружных панелях логгеров и считающей станции.

Проводят регламентные работы для компонентов системы, предусмотренные Руководством по эксплуатации.

6.1.2 Проверяют наличие у метрологической службы предприятия, эксплуатирующего системы, эксплуатационной документации с перечнем логгеров, входящих в состав поверяемой системы, подлежащих поверке, с указанием конкретных типов и заводских номеров комплектующих их логгеров и датчиков.

6.1.3 При периодической поверке проверяют наличие дополнительных калибровок, проведенных в процессе эксплуатации логгера с датчиком температуры. (в дальнейшем следует указать при задании параметров ПО, что при поверке следует учесть последние данные калибровки пользователя).

6.2 Проверка электрического сопротивления изоляции

Измерение электрического сопротивления проводят с помощью мегаомметра. Подаваемое напряжение должно составлять 500 В постоянного тока.

Электрическое сопротивление изоляции измеряется:

-между клеммами питания и землей считающей станции, корпусом датчика и корпусом логгеров.

Проверку сопротивления изоляции считают успешной, если измеренное значение сопротивления не хуже 100 МОм.

6.3 Опробование

6.3.1 В соответствии с указаниями Руководства по эксплуатации Систем многоканальных многофункциональных TrackSense Pro выполняют ее включение и конфигурирование.

6.3.2 Для подготовки режима измерений логгеров системы должны быть выполнены следующие операции

На ПК должно быть установлено ПО ValSuite или LabSuite.

Подключают главную считающую станцию к ПК посредством USB-кабеля и подсоединяют к ней расширительные модули (при необходимости). На считающей станции индикатор питания должен загореться зеленым цветом.

Устанавливают логгеры в слоты считающей станции.

В ПО создают новую сессию во вкладке TrackSense Pro -> Start Logger. В окне запуска логгеров появится графическое изображение распознанных логгеров.

Задают время старта/окончания измерительной сессии, частоту измерений. Сохраняют настройки логгера и сессии. вводят ее название.

Щелкнув правой кнопкой мыши по логгеру в окне Start Logger, проверяют заряд батареи логгера, заданную частоту отсчетов при измерениях.

Нажимают кнопку «Старт» - это приводит к запуску выбранных логгеров. Когда все слоты с логгерами на графическом изображении в ПО загорятся зеленым цветом, логгеры запрограммированы и переведены в режим измерений. Закрывают окно.

При периодической поверке в окне “Adjust Calibration” проверяют наличие данных о калибровочных процедурах для логгеров температуры, проведенных в процессе эксплуатации логгера. При наличии таких данных следует подтвердить данные предыдущего сеанса калибровки.

Логгеры извлекают из слотовчитывающей станции и помещают в термостат (логгеры с датчиками температуры), генератор влажности Родник-2 (логгеры с датчиками температуры и влажности) либо подсоединяют датчик давления логгера к импульсной трубке калибратора давления. Выдерживают логгер с датчиком под воздействием измеряемого параметра в течение 2-3 мин. При частоте запуска измерений от 10 с до 1 мин проводят измерения.

6.3.3 По завершении измерительной сессии проводят следующие операции.

Помещают логгеры в слотычитывающей станции. В меню программы переходят в окно TrackSense-> Read Logger. При этом открывается окно считывания логгеров (их распознавание) и по команде “read.” проводится считывание текущих архивов логгеров и их перезапись в базу данныхчитывающей станции (зеленым цветом в окне программы отмечается считанный логгер). После того, как все логгеры считаны (их изображения отмечаются зеленым кружком), окно логгеров закрывают.

На экране ПК появляется список поверяемых датчиков и временной график полученных результатов.

При наведении курсора на определенные точки графика, появляется окно с числовым значением, полученным в заданный момент отсчета.

Если хотя бы по одной из процедур, описанных в пп. 6.4.2 и 6.4.3, операция невыполнима, опробование считается невыполненным и проведение дальнейшей поверки прекращают. В противном случае переходят к следующей операции поверки.

Разрешается совмещать операции опробования и определения погрешностей логгеров по п. 6.4.

6.4 Проверка погрешностей логгеров систем

6.4.1 Проверка абсолютной погрешности логгеров температуры

6.4.1.1 Проверку абсолютной погрешности логгеров температуры выполняют не менее чем в 5 точках диапазона измерений проверяемого канала методом сличения показаний логгеров системы с показаниями эталонного термометра, помещенных в термостат.

Рекомендуемые точки определяются возможностями термостата и диапазоном измерений.

Перед проведением измерений выполняют операции по п.6.3.2.

6.4.1.2 Первичный преобразователь эталонного термометра и логгер помещают в рабочий объем термостата на глубину, не менее минимальной глубины погружения первичного преобразователя (100 мм).

6.4.1.3 Устанавливают в термостате требуемое значение температуры. После установления заданной температуры в термостате выдерживают испытываемый логгер с датчиком и эталонный термометр до установления теплового равновесия между ними и термостатирующей средой, но не менее 15 мин, при этом показания температуры эталонного термометра не должны изменяться более, чем на 1/10 допуска за 5 минут.

6.4.1.4 Далее делают не менее 5-ти отсчетов показаний температуры эталонного термометра (через равные промежутки времени), и заносят их в журнал наблюдений.

6.4.1.5 После завершения проверки всех точек диапазона измерений логгер извлекают из термостата и помещают в считывающую станцию.

Выполняют операции по п.6.3.3 для перезаписи текущего архива логгера в базу данных станции и представления результатов измерений.

6.4.1.6 Если для каждой из проверяемых точек диапазона измеряемых температур выполняется неравенство:

$$|t_{\text{п}} - t_{\text{Э}}| \leq \Delta t_{\text{доп}}$$

где: $t_{\text{п}}$ - показание проверяемого ИК температуры, °C;

$t_{\text{Э}}$ - показание эталонного термометра, °C;

$\Delta t_{\text{доп}}$ - предел допускаемой абсолютной погрешности логгера,

Результаты проверки системы по данному логгеру температуры считают положительным. В противном случае логгер подлежит калибровке.

6.4.2 Проверка основной приведенной погрешности логгера абсолютного давления

6.4.2.1. Подсоединяют логгер к эталонному калибратору давления и проводят проверку герметичности соединения (температура окружающего воздуха- (20 ± 15) °C).

6.4.2.2 Погрешность логгера давления определяют при пяти значениях давления, достаточно равномерно распределенных в диапазоне измерений, в том числе при значениях измеряемой величины, соответствующих нижнему и верхнему предельным значениям давления. Интервал между значениями измеряемой величины не должен превышать 30% диапазона измерений.

6.4.2.3 Основную приведенную погрешность определяют при значении давления, полученной при приближении к нему как от меньших значений к большим, так и от больших к меньшим (при прямом и обратном ходе). Перед проверкой логгера при обратном ходе выдерживают его в течение 1 мин. под воздействием верхнего предельного значения давления.

6.4.2.4 После завершения проверки всех точек диапазона измерений логгер отсоединяют от калибратора давления и помещают в считывающую станцию. Выполняют операции по п.6.3.3 для перезаписи текущего архива логгера в базу данных станции и представления результатов измерений.

Абсолютную погрешность датчика абсолютного давления, в составе логгера определяют по формуле (2):

$$\Delta P = (P_{\text{ик}} - P_{\text{эт}}) \quad (2)$$

где : $P_{\text{ик}}$ - номинальное значение;

$P_{\text{эт}}$ – действительное значение;

Основную приведенную погрешность логгера рассчитывают по формуле:

$$\delta_0 = (P_{\text{ик}} - P_{\text{эт}}) / D \times 100 (\%), \text{ где}$$

$P_{\text{ик}}$ - измеренное значение давления;

$P_{\text{эт}}$ - давление от эталонного калибратора;

D -диапазон измерений логгера.

6.4.2.3 Если для каждой из проверяемых точек диапазона измерения абсолютного давления выполняется неравенство:

$$|\delta_0| \leq \delta_d$$

где: δ_d - предел допускаемой приведенной погрешности логгера давления, равный 0,25% диапазона,

результат проверки системы по данному логгеру считают положительным. В противном случае логгер бракуют.

6.4.3 Проверка относительной погрешности логгера вакуума и температуры

6.4.3.1 Проверку погрешности логгера вакуума выполняют не менее чем в 3 точках каждой декады диапазона измерений методом сличения показаний логгера с показаниями эталонного вакуумметра, в составе вакуумметрической установки. Измерения допускается проводить как в динамическом режиме (при непрерывной откачке вакуумной камеры), так и в статическом режиме.

Перед проведением измерений выполняют операции по п.6.3.1 и 6.3.2.

6.4.3.2 Логгер вакуума и эталонные вакуумметры подключить к вакуумметрической установке согласно их РЭ. Установить в вакуумной камере давление, равное нижнему пределу измерений логгера вакуума. Зафиксировать показания эталонного вакуумметра и время отсчета показаний.

6.4.3.3 С помощью натекателя осуществить регулируемую подачу газа в измерительную камеру, повышая давление до следующей контрольной точки. Снять показания с эталонного вакуумметра при достижении необходимого давления, выдержав под давлением не менее 30 сек в каждой контрольной точке диапазона измерений, зафиксировать время измерений.

6.4.3.4 По завершении измерительной сессии проводят следующие операции:

Помещают логгеры в слотычитывающей станции. В меню программы переходят в окно TrackSense-> Read Logger. При этом открывается окно считывания логгеров (их распознавание) и по команде “read.” проводится считывание текущих архивов логгеров и их перезапись в базу данныхчитывающей станции (зеленым цветом в окне программы отмечается считанный логгер). После того, как все логгеры считаны (их изображения отмечаются зеленым кружком), окно логгеров закрывают.

На экране ПК появляется список поверяемых датчиков и временной график полученных результатов.

При наведении курсора на определенные точки графика, появляется окно с числовым значением, полученным в заданный момент отсчета.

После получения информации с поверяемого прибора сопоставляют результаты измерений эталонного вакуумметра и логгера в одинаковые моменты времени.

За оценку относительной погрешности измерений вакуума в i-й проверяемой точке принимают значение, вычисляемое по формуле:

$$\delta_i = \frac{p_{ik} - p_{et}}{p_{et}} \cdot 100\%$$

где, p_{ik} – показания логгера вакуума;

p_{et} – показания эталонного вакуумметра

Результаты испытаний считают положительными, если значения относительной погрешности не превышают заявленные характеристики во всем диапазоне измерений.

Погрешность датчика температуры из состава логгера температуры и вакуума проверяют аналогично п.6.4.1.

6.4.4 Проверка погрешности логгера относительной влажности

6.4.4.1 Проверку погрешности логгера относительной влажности выполняют не менее чем в 5 точках диапазона измерений методом сличения показаний логгера с показаниями эталонного термогигрометра, помещенных в климатическую камеру, при температуре 25 °C.

Перед проведением измерений выполняют операции по п.6.3.1.

6.4.4.2 Логгер помещают в рабочий объем генератора влажности.

6.4.4.3 Устанавливают в камере генератора влажности требуемое значение температуры (25 °C) и влажности. После установления заданной температуры и влажности выдерживают испытываемый логгер до установления равновесия между ними и средой, но не менее 15 мин, при этом показания температуры и влажности эталонного генератора не должны изменяться более, чем на 1/5 допуска за 5 минут.

6.4.4.4 Далее проводят не менее 5-ти отсчетов показаний температуры и влажности эталонного термогигрометра (через равные промежутки времени), и заносят их в журнал наблюдений.

6.4.4.5 После завершения проверки всех точек диапазона измерений логгер извлекают из камеры генератора влажности и помещают в считывающую станцию.

Выполняют операции по п.6.3.3 для перезаписи текущего архива логгера в базу данных станции и представления результатов измерений.

За оценку абсолютной погрешности относительной влажности Aq) измерительного канала в i-й проверяемой точке принимают значение, вычисляемое по формуле:

$$\Delta\varphi = \varphi - \varphi_{\text{эт}}$$

где: (φ - показание проверяемого логгера влажности,

$\varphi_{\text{эт}}$ - показание эталонного термогигрометра, %).

6.4.4.6 Если для каждой из проверяемых точек диапазона измерений относительной влажности выполняется неравенство:

$$|\Delta\varphi| \leq \Delta\varphi_{\text{доп}}$$

где: $\Delta\varphi_{\text{доп}}$ - предел допускаемой приведенной погрешности логгера относительной влажности, равный 2%,

результат поверки системы по данному логгеру считают положительным. В противном случае логгер подлежит калибровке.

Погрешность датчика температуры из состава датчика температуры и влажности проверяют аналогично п.6.4.1.

6.4.5 Определение метрологических характеристик систем измерений многофункциональных TrackSense Pro с комбинированными датчиками электропроводности и температуры по каналу удельной электропроводности.

6.4.5.1 Проверку абсолютной (относительной) погрешности измерений удельной электропроводности выполняют, проводя измерения датчиком, погруженным в контрольные растворы 2-го разряда по ГОСТ 8.457-2015, под контролем эталонного кондуктометра. Измерения проводят для контрольных растворов с удельной электропроводностью, соответствующей $(10 \pm 10)\%$, $(50 \pm 10)\%$, $(90 \pm 10)\%$ диапазона (поддиапазона) измерений. Результаты измерений получают, считывая показания датчика из памяти логгера в соответствии с РЭ. Погрешность измерений определяют, сравнивая полученный результат измерений с показаниями эталонного кондуктометра, вычисляя значение абсолютной погрешности по формуле (1) или значение относительной погрешности по формуле (2).

$$\Delta_0 = |L_u - L_{\text{д}}| \quad (1)$$

$$\delta_0 = \frac{|L_u - L_{\text{д}}|}{L_{\text{д}}} \cdot 100 \quad (2)$$

где L_u – значение удельной электропроводности, измеренное с помощью датчика, мкСм/см;

$L_{\text{д}}$ – действительное удельной электропроводности (показания эталонного кондуктометра), мкСм/см.

Результаты поверки считают положительными, если диапазон и погрешность измерений соответствуют требованиям НД.

6.4.6 Проверка абсолютной погрешности измерений объемной доли CO₂ систем измерений многофункциональных TrackSense Pro со съемными датчиками CO₂

Присоединяют фторопластовую трубку от выхода баллона через редуктор или вентиль точной регулировки ко входу адаптера поверяемого газоанализатора, устанавливают расход ПГС от 0,3 до 0,5 дм³/мин.

Последовательно подают на вход газоанализатора поверочные газовые смеси определяемого компонента в последовательности № 1 - № 2 - № 3 - № 2 - № 1 - № 3 (Таблица 2). Результаты измерений получают, считывая показания датчика из памяти логгера в соответствии с РЭ. Погрешность измерений определяют, сравнивая полученный результат измерений с действительным значением объемной доли диоксида углерода в ПГС, указанным в сертификате, вычисляя значение абсолютной погрешности по формуле (3)

Таблица 2 – Метрологические характеристики стандартных образцов газовых смесей, применяемых при поверке датчиков CO₂

| Диапазон измерений датчика, % | Объемная доля компонента, % | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| | ПГС № 1 | ПГС № 2 | ПГС № 3 |
| от 0 до 10,0 | 0,5±0,5 | 5,0±0,5 | 9,5±0,5 |
| от 0 до 20,0 | 1±1 | 10±1 | 19±1 |

Погрешность аттестованного значения объемной доли ПГС не должна превышать 1/2 от погрешности средства измерений в данной точке диапазона;

В качестве ПГС № 1 допускается применять поверочный нулевой газ (ПНГ) – воздух или азот.

Для каждой ПГС определяют значения основной абсолютной погрешности измерений по формуле (3)

$$\Delta_0 = |C_u - C_d| \quad (3)$$

где C_u – измеренное значение объемной определяемого компонента, %;

C_d – действительное значение объемной доли компонента в ПГС.

Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность не превышает значений, указанных в технической документации, вариация показаний незначима (допускается не нормировать в НД).

6.4.7 Проверка погрешности ведения времени

Устанавливают текущее время логгера по источнику точного времени (по GPS приемнику, радиосигналам точного времени, эталонным часам).

В режиме задания параметров измерительной сессии устанавливают период измерений 1 сек.

Спустя 3-4 часа останавливают измерительную сессию и наблюдают по отчету, насколько разошлись показания логгера и источника точного времени (количество импульсов запуска измерений логгера и числа истекших секунд эталонного источника времени).

7 ПРОВЕРКА ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СИСТЕМЕ ПО

7.1 При задании измерительной сессии определяется наименование и версия используемого в системе программного обеспечения верхнего уровня. Логгеры считаются прошедшими поверку с положительным результатом, если номер версии ПО соответствует значению, указанному в соответствующем разделе Описания типа. Если данные требования не выполняются, то логгер считается непригодным к применению, к эксплуатации не допускается, выписывается извещение о непригодности, дальнейшие пункты методики не выполняются.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положительных результатах поверки всех логгеров системы оформляется свидетельство о поверке в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденном Приказом Минпромторга РФ № 1815 от 02.07.2015 г. Оформляется протокол измерений (формируется с помощью ПО ValSuite и LabSuite)

При отрицательных результатах свидетельство о поверке не выдается, ранее выданное свидетельство о поверке аннулируется.

Начальник отдела 202 ФГУП «ВНИИМС»

E. A. Ненашева

Начальник отдела 207 ФГУП «ВНИИМС»

A.A. Игнатов

Начальник отдела 205 ФГУП «ВНИИМС»

Вихрова

C.B. Вихрова

В части вакуумметрических измерений:

Начальник отдела 25

ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России

A.B. Талалай

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ СИСТЕМ «TrackSense Pro», ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОВЕРКЕ

Метрологические характеристики логгеров приведены в таблицах 2, 3 и определяются метрологическими характеристиками используемых в их составе датчиков.

Таблица 2. Основные метрологические характеристики логгеров систем TrackSense Pro.

| Наименование характеристики | Значение характеристики | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|--|--|--|--|
| Логгеры Pro Basic, Pro Basic L, Pro, Pro X, Pro XL со съемными датчиками | | | | | | | | |
| С датчиком давления*, с совмещенным датчиком температуры/давления, с совмешенным датчиком температуры/вакуума, | | | | | | | | |
| Диапазон измерений логгера абсолютного давления, кПа (бар) | от 1 до 600 (от 0,01 до 6) от 1 до 800 (от 0,01 до 8) | | | | | | | |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений логгера давления, % | $\pm 0,25$ | | | | | | | |
| Диапазон измерений логгера температуры, °C | от 0 до +150 | | | | | | | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений логгера температуры, °C | $\pm 0,05$ | | | | | | | |
| Диапазон измерений логгера вакуума, мбар | от 0,001 до 1000 | | | | | | | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений логгера вакуума от измеряемой величины, % | от 0,001 до 0,01 мбар включ. свыше 0,01 до 1000 мбар | | ± 40 | ± 25 | | | | |
| Диапазон измерений логгера температуры, °C | от -80 до +140 | | | | | | | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений логгера температуры, °C | $\pm 0,5$ | | | | | | | |
| С датчиком влажности/температуры | | | | | | | | |
| Диапазон измерений логгера относительной влажности, % | от 0 до 100 | | | | | | | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений логгера влажности**, %, в диапазоне: - от 10 до 90 % включ. - от 0 до 10 % включ. и св. 90 до 100 % | Для исполнения климатических камер $\pm 3,0$ $\pm 4,0$ | Исполнение EtO для стерилизации $\pm 2,5$ $\pm 3,5$ | Исполнение RH2.4 $\pm 2,5$ $\pm 3,5$ | Исполнение RH5.2 $\pm 2,5$ - | | | | |
| Диапазон измерений температуры, °C | от 0 до +85 | | | | | | | |
| | от 0 до +90 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|------|--|--|--|--|--|
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений логгера температуры**, °C, в диапазоне: - от 0 до +5 °C включ. - св. +5 до +40 °C включ. - св. +40 до +65 °C включ. - св. +65 до +85 °C включ. - св. +85 до +90 °C | | ±0,5 | ±0,1 | ±0,5 | ±0,1 | | | | | |
| | | ±1,0 | ±0,1 | ±1,0 | ±0,1 | | | | | |
| | | ±1,5 | ±0,1 | ±1,5 | ±0,1 | | | | | |
| | | | | | ±0,1 | | | | | |
| | | | | | ±0,1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| С датчиком комбинированным электропроводности/температуры | | | | | | | | | | |
| Диапазоны измерений удельной электропроводности, мкСм/см | | от 0 до 200 | | от 200 до 2000 | | | | | | |
| Пределы допускаемой погрешности измерений удельной электропроводности, % | | | | | | | | | | |
| - абсолютной, в диапазоне от 0 до 40 мкСм/см включ., мкСм/см | | ±1,5 | | | | | | | | |
| - относительной, в диапазоне св. 40 до 2000 мкСм/см включ., мкСм/см | | ±2,5 | | | | | | | | |
| Диапазон измерений температуры, °C | | | | | | | | | | |
| от 0 до +100 | | | | | | | | | | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °C | | ±0,05 | | | | | | | | |
| С датчиком CO₂**** | | | | | | | | | | |
| Диапазон измерений объемной доли CO ₂ , % | | от 0 до 10,0 | | от 0 до 20,0 | | | | | | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений объемной доли CO ₂ , % | | ±0,3 | | ±0,4 | | | | | | |
| 2 логгера Compact со встроенными датчиками | | | | | | | | | | |
| Диапазон измерений логгеров | | С датчиком температуры | | С датчиком давления | | | | | | |
| - температуры, °C | | от -30 до +140 | | - | | | | | | |
| - абсолютного давления, кПа абс. (бар) | | - | | от 1 до 600 (от 0,01 до 6) от 1 до 800 (от 0,01 до 8) | | | | | | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений логгера температуры, °C | | ±0,1 | | - | | | | | | |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений логгера давления, % | | - | | ±0,25 | | | | | | |
| Тип датчика*** | | Pt1000, длиной 35, 50, 75, 100 мм и диаметром 2 мм | | тензометрический | | | | | | |
| Логгер Micro со встроенными датчиками | | | | | | | | | | |
| Диапазон измерений логгера | | С датчиком температуры и давления | | С датчиком температуры | | | | | | |
| - температуры, °C | | От -20 до +140 | | С датчиком давления | | | | | | |
| - | | - | | - | | | | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| - абсолютного давления, кПа (бар) | от 1 до 600 (от 0,01 до 6) от 1 до 800 (от 0,01 до 8) | - | от 1 до 600 (от 0,01 до 6) от 1 до 800 (от 0,01 до 8) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений логгера температуры, °C | ±0,05 | ±0,05 | - |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений логгера давления, % (от диапазона измерений) | ±0,25 | - | ±0,25 |
| Тип датчика*** | Pt1000 и тензометрический, длиной 10 мм и диаметром 2 мм | Pt1000, длиной 10 мм и диаметром 2 мм | тензометрический |
| Логгеры Mini, Frigo, и Lab со встроенными датчиками | | | |
| Диапазон измерений | С датчиком температуры и логгером Mini | С датчиком температуры и логгером Frigo | С датчиком температуры и логгером Lab Mini |
| - температуры, °C | От 0 до +140 | От -90 до +85 | От -30 до +100 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений логгера температуры, °C | ±0,05 | ±0,1 | |
| Тип датчика*** | Pt1000, встроенный или длиной 10, 25, 35, 50, 75, 100 мм и диаметром 2 мм | Pt1000, встроенный или длиной 35 мм и диаметром 2 мм | |
| Логгеры Lab, Lab QUAD и Lab Mini, со встроенными датчиками** | | | |
| Диапазон измерений | С датчиком температуры и логгером Lab QUAD | С датчиком температуры и влажности и логгером Lab | С датчиком температуры и логгером Lab Mini |
| - температуры, °C | От -30 до +100 | От -30 до +100 | От 0 до +100 |
| - относительной влажности, % | - | от 0 до 100 | - |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений логгера температуры, °C | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений логгера относительной влажности, % | - | ±2,0 | - |
| Тип датчика*** | Pt1000, длиной 500 мм и диаметром 1,8 мм | Pt1000 и емкостное сопротивление, встроенный | Pt2000, встроенный или длиной 35 мм и длиной 2 мм |
| Примечания: | | | |

* Диапазон рабочего давления от 1 до 1000 кПа

** При +25 °C без конденсации

*** Указаны стандартная длина и диаметр датчиков. По заказу возможны нестандартные длина и/или диаметр.

**** Логгеры Pro Basic L, Pro XL

Таблица 3- Метрологические и технические характеристики систем TrackSense Pro с логгерами Pro Basic, Pro Basic L, Pro, Pro X, Pro XL и температурными датчиками типа Pt1000

| Типы датчиков | Диапазоны измерений, °C | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности логгера, °C | Особенности конструкции | Тип используемого логгера | Примечание |
|---|--|---|---|--|--|
| Стандартный жесткий стальной SS 1 или 2 датчика | От -196 до +150 От -196 до -80 включ. Св. -80 до -50 включ. Св. -50 до -40 включ. Св. -40 до -25 включ. Св. -25 до +150 | ±0,5 ±0,3 ±0,2 ±0,1 ±0,05 | Диаметр от 1 до 3 мм, длина от 10 мм (для температур от -30 °C) и от 30 мм (для температур ниже -30 °C) | Pro Basic, Pro Basic L, Pro, Pro X, Pro XL | Диапазон рабочего давления от 0,01 Па до 1 МПа (от 0,001 мбар до 10 бар (абс.)) |
| Стандартный гибкий стальной SS 1 или 2 датчика | От -196 до +150 От -196 до -80 включ. Св. -80 до -50 включ. Св. -50 до -40 включ. Св. -40 до +150 | ±0,5 ±0,3 ±0,2 ±0,1 | Диаметр от 1 до 3 мм, длина от 100 до 1000 мм | Pro Basic, Pro Basic L, Pro, Pro X, Pro XL | Диапазон рабочего давления от 0,1 Па до 400 кПа (от 0,001 мбар до 4 бар (абс.)) |
| Высокотемпературный жесткий стальной SS, высокотемпературный гибкий стальной SS | От 0 до +400 | ±0,5 | 1 или 2 датчика, диаметр 2,5 или 3 мм, длина от 150 мм | Pro Basic, Pro Basic L, Pro, Pro X, Pro XL | Диапазон рабочего давления от 0,01 Па до 1 МПа (от 0,001 мбар до 10 бар (абс.)) |
| Низкотемпературный гибкий тефлоновый (TF), 1, 2 или 4 датчика | От -196 до +100 От -196 до -80 включ. Св. -80 до -50 включ. Св. -50 до -40 включ. Св. -40 до +100* | ±0,5 ±0,3 ±0,2 ±0,1 | Диаметр от 1 до 2 мм, длина от 100 до 500 мм | Pro Basic, Pro Basic L, Pro, Pro X, Pro XL | Диапазон рабочего давления от 0,1 Па до 1 МПа (от 0,001 мбар до 10 бар (абс.)) для жестких, до 400 кПа (4 бар) для гибких *Могут подвергаться стерилизации при +125 °C |
| Стандартный гибкий тефлоновый (TF), 1 или 2 датчика | От -196 до +140 От -196 до -80 включ. Св. -80 до -50 включ. Св. -50 до -40 включ. Св. -40 до +140 | ±0,5 ±0,3 ±0,2 ±0,1 | Диаметр от 1 до 2 мм, длина от 100 до 1000 мм | Pro Basic, Pro Basic L, Pro, Pro X, Pro XL | Диапазон рабочего давления от 0,1 Па до 400 кПа (от 0,001 мбар до 4 бар (абс.)) |