

**Федеральное государственное унитарное предприятие  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»  
(ФГУП «ВНИИМС»)**

---

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по управлению  
качеством



С.В. Гусенков

2017 г.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ  
МОДУЛЬНЫЕ СЕРИИ N6700С**

**Методика поверки**

**МП 206.1-216-2017**

**г. Москва  
2017**

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок источников питания модульных серии N6700C, изготавливаемых компанией «Keysight Technologies Malaysia Sdn. Bhd.», Малайзия.

Источники питания модульные серии N6700C (далее – источники) предназначены для воспроизведения и измерений напряжения и силы постоянного тока.

Интервал между поверками (межповерочный интервал) – 2 года.

Допускается проведение первичной поверки средств измерений при выпуске из производства до ввода в эксплуатацию на основании выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008.

Периодическая поверка средств измерений в случае их использования для измерений меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, по отношению к указанным в разделе «Метрологические и технические характеристики» Описания типа, допускается на основании письменного заявления их владельца, оформленного в произвольной форме. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке средства измерений.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При поверке выполняются операции, указанные в таблице 1.

1.2 При получении отрицательных результатов при выполнении любой из операций поверка прекращается и прибор бракуется.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Пункт методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1. Внешний осмотр	7.2	Да	Да
2. Опробование	7.3	Да	Да
3. Определение пределов допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения и измерений напряжения постоянного тока	7.4	Да	Да
4. Определение пределов допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения и измерений силы постоянного тока	7.5	Да	Да
5. Определение пульсаций выходного напряжения	7.6	Да	Да
6. Определение пульсаций выходного тока	7.7	Да	Да
7. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питания на $\pm 10\%$ от номинального в режиме стабилизации напряжения	7.8	Да	Да
8. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки от $I_{\text{макс}}$ до $0,1I_{\text{макс}}$ в режиме стабилизации напряжения	7.9	Да	Да
9. Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения питания на $\pm 10\%$ от номинального в режиме стабилизации тока	7.10	Да	Да
10. Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от $U_{\text{макс}}$ до $0,1U_{\text{макс}}$ в режиме стабилизации тока	7.11	Да	Да
11. Определение пределов допускаемой основной	7.12	Да	Да

Наименование операции	Пункт методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока (дополнительный вход для модификаций N6781A, N6785A)			

## 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в таблицах 2 и 3.

2.2 Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.

2.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Тип средства поверки
7.2; 7.3	Визуально
7.4	Мультиметр 3458А. Верхние пределы измерений напряжения постоянного тока 1; 10; 100; 1000 В. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока: на пределе 1 В: $\pm(8 \cdot 10^{-6} \cdot U_x + 0,3 \cdot 10^{-6} \cdot U_k)$ В; на пределе 10 В: $\pm(8 \cdot 10^{-6} \cdot U_x + 0,05 \cdot 10^{-6} \cdot U_k)$ В; на пределе 100 В: $\pm(10 \cdot 10^{-6} \cdot U_x + 0,3 \cdot 10^{-6} \cdot U_k)$ В; на пределе 1000 В: $\pm(10 \cdot 10^{-6} \cdot U_x + 0,1 \cdot 10^{-6} \cdot U_k)$ В.
7.5	Мультиметр 3458А. Верхние пределы измерений напряжения постоянного тока 0,1; 1 В. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока: на пределе 0,1 В: $\pm(9 \cdot 10^{-6} \cdot U_x + 3 \cdot 10^{-6} \cdot U_k)$ В; на пределе 1 В: $\pm(8 \cdot 10^{-6} \cdot U_x + 0,3 \cdot 10^{-6} \cdot U_k)$ В. Катушка электрического сопротивления Р310. Номинальное значение сопротивления 0,001 Ом. Максимальный рабочий ток 55 А. Кл. т. 0,02. Катушка электрического сопротивления Р310. Номинальное значение сопротивления 0,01 Ом. Максимальный рабочий ток 10 А. Кл. т. 0,01. Катушка электрического сопротивления Р321. Номинальное значение сопротивления 0,1 Ом. Максимальный рабочий ток 3,2 А. Кл. т. 0,01. Катушка электрического сопротивления Р321. Номинальное значение сопротивления 1 Ом. Максимальный рабочий ток 1 А. Кл. т. 0,01.
7.6; 7.7	Микровольтметр ВЗ-57. Верхние пределы измерений напряжения переменного тока от 0,03 мВ до 300 В. Диапазон рабочих частот от 5 Гц до 5 МГц. Пределы допускаемой относительной погрешности $\pm(1 - 4) \%$ . Катушка электрического сопротивления Р310. Номинальное значение сопротивления 0,001 Ом. Максимальный рабочий ток 55 А. Кл. т. 0,02. Катушка электрического сопротивления Р310. Номинальное значение сопротивления 0,01 Ом. Максимальный рабочий ток 10 А. Кл. т. 0,01. Катушка электрического сопротивления Р321. Номинальное значение сопротивления 0,1 Ом. Максимальный рабочий ток 3,2 А. Кл. т. 0,01.

Номер пункта методики поверки	Тип средства поверки
	Катушка электрического сопротивления Р321. Номинальное значение сопротивления 1 Ом. Максимальный рабочий ток 1 А. Кл. т. 0,01. Нагрузка электронная N3300 с модулем N3305А.
7.8 – 7.11	Мультиметр 3458А. Верхние пределы измерений напряжения постоянного тока 0,1; 1; 10; 100; 1000 В. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока: на пределе 0,1 В: $\pm(9 \cdot 10^{-6} \cdot U_x + 3 \cdot 10^{-6} \cdot U_k)$ В; на пределе 1 В: $\pm(8 \cdot 10^{-6} \cdot U_x + 0,3 \cdot 10^{-6} \cdot U_k)$ В; на пределе 10 В: $\pm(8 \cdot 10^{-6} \cdot U_x + 0,05 \cdot 10^{-6} \cdot U_k)$ В; на пределе 100 В: $\pm(10 \cdot 10^{-6} \cdot U_x + 0,3 \cdot 10^{-6} \cdot U_k)$ В; на пределе 1000 В: $\pm(10 \cdot 10^{-6} \cdot U_x + 0,1 \cdot 10^{-6} \cdot U_k)$ В. Катушка электрического сопротивления Р310. Номинальное значение сопротивления 0,001 Ом. Максимальный рабочий ток 55 А. Кл. т. 0,02. Катушка электрического сопротивления Р310. Номинальное значение сопротивления 0,01 Ом. Максимальный рабочий ток 10 А. Кл. т. 0,01. Катушка электрического сопротивления Р321. Номинальное значение сопротивления 0,1 Ом. Максимальный рабочий ток 3,2 А. Кл. т. 0,01. Катушка электрического сопротивления Р321. Номинальное значение сопротивления 1 Ом. Максимальный рабочий ток 1 А. Кл. т. 0,01. Вольтметр Э545. Пределы измерений напряжения переменного тока от 75 до 600 В. Кл. т. 0,5. Нагрузка электронная N3300 с модулем N3305А. Автотрансформатор РНО250-10. Выходной ток не менее 10 А.
7.12	Калибратор универсальный Fluke 9100. Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 0 до 1050 В. Пределы допускаемой относительной погрешности $\pm 0,004$ %.

Таблица 3 – Вспомогательные средства поверки

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности, погрешность	Тип средства поверки
Температура	от 0 до 50 °С	$\pm 1$ °С	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4
Давление	от 80 до 106 кПа	$\pm 200$ Па	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1
Влажность	от 10 до 100 %	$\pm 1$ %	Психрометр аспирационный М-34-М

### 3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки допускаются поверители из числа сотрудников организаций, аккредитованных на право проведения поверки в соответствии с действующим законодательством РФ, изучившие настоящую методику поверки, руководство по эксплуатации на поверяемое средство измерений и имеющие стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации прибора и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок напряжением до 1 кВ.

## 5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха ( $23 \pm 5$ ) °С;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.;
- напряжение питания - в зависимости от модификации;
- частота питающего напряжения ( $50,0 \pm 0,5$ ) Гц.

## 6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

1. Проверены документы, подтверждающие электрическую безопасность.
2. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75.
3. Средства измерения, используемые при поверке, поверены и подготовлены к работе согласно их руководствам по эксплуатации.

## 7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Метрологические характеристики, подлежащие определению.

Определению подлежат погрешности измерений, перечисленные в таблицах 4 – 7.

Таблица 4 – Выходные параметры встраиваемых сменных модулей

Модификация	Максимальное напряжение на выходе, В	Максимальная сила тока на выходе, А	Максимальная выходная мощность, Вт
N6731B	5	10	50
N6732B	8	6,25	50
N6733B	20	2,5	50
N6734B	35	1,5	52,5
N6735B	60	0,8	50
N6736B	100	0,5	50
N6741B	5	20	100
N6742B	8	12,5	100
N6743B	20	5	100
N6744B	35	3	105
N6745B	60	1,6	100
N6746B	100	1	100
N6751A	50	5	50
N6752A	50	10	100
N6753A	20	50	300
N6754A	60	20	300
N6755A	20	50	500
N6756A	60	17	500

Модификация	Максимальное напряжение на выходе, В	Максимальная сила тока на выходе, А	Максимальная выходная мощность, Вт
N6761A	50	1,5	50
N6762A	50	3	100
N6763A	20	50	300
N6764A	60	20	300
N6765A	20	50	500
N6766A	60	17	500
N6773A	20	15	300
N6774A	35	8,5	300
N6775A	60	5	300
N6776A	100	3	300
N6777A	150	2	300
N6781A	6/20	±3/±1	20
N6782A	±6/±20	±3/±1	20
N6783A-BAT	8	от -2 до +3	24
N6783A-MFG	6	-2; от 0 до +3	18
N6784A	±6/±20	±3/±1	20
N6785A	6/10/15/20	±8/ ±6,7/ ±5/ ±4	80
N6786A	6/10/15/20	±8/ ±6,7/ ±5/ ±4	80

Таблица 5 – Метрологические характеристики встраиваемых сменных модулей в режиме стабилизации напряжения

Модификация	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока, В	Нестабильность напряжения на выходе		Уровень пульсаций выходного напряжения, мВ <sup>1)</sup>
		при изменении напряжения питания, мВ	при изменении тока нагрузки, мВ	
N6731B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,019)$	±1	±5	2
N6732B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,019)$	±2	±6	2
N6733B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,02)$	±2	±9	3
N6734B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,035)$	±4	±11	5
N6735B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,06)$	±6	±13	9
N6736B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,1)$	±10	±20	18
N6741B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,019)$	±1	±5	2
N6742B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,019)$	±2	±6	2
N6743B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,02)$	±2	±9	3
N6744B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,035)$	±4	±11	5
N6745B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,06)$	±6	±16	9
N6746B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,1)$	±10	±30	18
N6751A	$\pm(0,0006 \cdot U + 0,019)$	±1	±2	0,35
N6752A	$\pm(0,0006 \cdot U + 0,019)$	±1	±2	0,35
N6753A	$\pm(0,0006 \cdot U + 0,01)$	±0,5	±2	1
N6754A	$\pm(0,0006 \cdot U + 0,025)$	±1,2	±2	1
N6755A	$\pm(0,0006 \cdot U + 0,01)$	±0,5	±2	1
N6756A	$\pm(0,0006 \cdot U + 0,025)$	±1,2	±2	1
N6761A, N6762A	$\pm(0,00016 \cdot U + 0,006)$ – для предела 50 В	±0,5	±0,5	0,35
	$\pm(0,00016 \cdot U + 0,0015)$ – для предела 5,5 В			
N6763A	$\pm(0,0003 \cdot U + 0,005)$	±0,5	±2	1

Модификация	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока, В	Нестабильность напряжения на выходе		Уровень пульсаций выходного напряжения, мВ <sup>1)</sup>
		при изменении напряжения питания, мВ	при изменении тока нагрузки, мВ	
N6764A	$\pm(0,0003 \cdot U + 0,012)$	$\pm 1,2$	$\pm 2$	1
N6765A	$\pm(0,0003 \cdot U + 0,005)$	$\pm 0,5$	$\pm 2$	1
N6766A	$\pm(0,0003 \cdot U + 0,012)$	$\pm 1,2$	$\pm 2$	1
N6773A	$\pm(0,001 \cdot U + 0,02)$	$\pm 2$	$\pm 13$	3
N6774A	$\pm(0,001 \cdot U + 0,035)$	$\pm 4$	$\pm 16$	5
N6775A	$\pm(0,001 \cdot U + 0,06)$	$\pm 6$	$\pm 24$	9
N6776A	$\pm(0,001 \cdot U + 0,1)$	$\pm 10$	$\pm 45$	18
N6777A	$\pm(0,001 \cdot U + 0,15)$	$\pm 15$	$\pm 68$	27
N6781A, N6782A, N6784A	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,0018)$ – для предела 20 В	$\pm 0,3$	$\pm 0,7$ – для предела 20 В	1,2
	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,0006)$ – для предела 6 В		$\pm 0,4$ – для предела 6 В	
	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,0002)$ – для предела 0,6 В			
N6783A-BAT, N6783A-MFG	$\pm(0,001 \cdot U + 0,01)$	$\pm 2$	$\pm 6$	1,5
N6785A, N6786A	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,0018)$	$\pm 0,1$	$\pm 0,7$	1,5

Примечания – <sup>1)</sup> среднеквадратическое значение;  
U – воспроизводимое значение напряжения, В

Таблица 6 – Метрологические характеристики встраиваемых сменных модулей в режиме стабилизации силы тока

Модификация	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока, А	Нестабильность силы тока на выходе		Уровень пульсаций выходного тока, мА <sup>1)</sup>
		при изменении напряжения питания, мА	при изменении напряжения на нагрузке, мА	
N6731B	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,02)$	$\pm 1$	$\pm 2$	8
N6732B	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,02)$	$\pm 1$	$\pm 2$	4
N6733B	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,02)$	$\pm 1$	$\pm 2$	2
N6734B	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,02)$	$\pm 1$	$\pm 2$	2
N6735B	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,02)$	$\pm 1$	$\pm 2$	2
N6736B	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,01)$	$\pm 1$	$\pm 2$	2
N6741B	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,02)$	$\pm 1$	$\pm 2$	8
N6742B	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,02)$	$\pm 1$	$\pm 2$	4
N6743B	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,02)$	$\pm 1$	$\pm 2$	2
N6744B	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,02)$	$\pm 1$	$\pm 2$	2
N6745B	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,02)$	$\pm 1$	$\pm 2$	2
N6746B	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,01)$	$\pm 1$	$\pm 2$	2
N6751A	$\pm(0,001 \cdot I + 0,02)$	$\pm 1$	$\pm 2$	2
N6752A	$\pm(0,001 \cdot I + 0,02)$	$\pm 1$	$\pm 2$	2
N6753A	$\pm(0,001 \cdot I + 0,03)$	$\pm 5$	$\pm 12$	10
N6754A	$\pm(0,001 \cdot I + 0,012)$	$\pm 2$	$\pm 5$	4
N6755A	$\pm(0,001 \cdot I + 0,03)$	$\pm 5$	$\pm 12$	10
N6756A	$\pm(0,001 \cdot I + 0,012)$	$\pm 2$	$\pm 5$	4

Модификация	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока, А	Нестабильность силы тока на выходе		Уровень пульсаций выходного тока, мА <sup>1)</sup>
		при изменении напряжения питания, мА	при изменении напряжения на нагрузке, мА	
N6761A	$\pm(0,0004 \cdot I + 0,0002)$ – для предела 1,5 А	$\pm 0,03$	$\pm 0,065$	2
	$\pm(0,0004 \cdot I + 0,000055)$ – для предела 0,1 А			
N6762A	$\pm(0,0004 \cdot I + 0,0002)$ – для предела 3 А	$\pm 0,03$	$\pm 0,065$	2
	$\pm(0,0004 \cdot I + 0,000055)$ – для предела 0,1 А			
N6763A	$\pm(0,001 \cdot I + 0,015)$	$\pm 5$	$\pm 12$	10
N6764A	$\pm(0,00075 \cdot I + 0,004)$	$\pm 2$	$\pm 5$	4
N6765A	$\pm(0,001 \cdot I + 0,015)$	$\pm 5$	$\pm 12$	10
N6766A	$\pm(0,00075 \cdot I + 0,004)$	$\pm 2$	$\pm 5$	4
N6773A	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,06)$	$\pm 1$	$\pm 6$	6
N6774A	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,06)$	$\pm 1$	$\pm 6$	6
N6775A	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,06)$	$\pm 1$	$\pm 6$	6
N6776A	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,03)$	$\pm 1$	$\pm 6$	6
N6777A	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,03)$	$\pm 1$	$\pm 6$	6
N6781A, N6782A	$\pm(0,0004 \cdot I + 0,0003)$ – для предела 3 А	$\pm 0,06$	$\pm 0,1$ – для предела 3 А	0,2
	$\pm(0,0003 \cdot I + 0,00015)$ – для предела 0,3 А		$\pm 0,05$ – для предела 1 А	
N6783A-BAT	$\pm(0,001 \cdot I + 0,0018)$ – для положительной полярности	$\pm 1$	$\pm 2$	4
	$\pm(0,002 \cdot I + 0,0018)$ – для отрицательной полярности			
		при изменении напряжения питания, мА	при изменении напряжения на нагрузке, мА	
N6783A-MFG	$\pm(0,001 \cdot I + 0,0018)$	$\pm 1$	$\pm 2$	4
N6784A	$\pm(0,0004 \cdot I + 0,0003)$ – для предела 3 А	$\pm 0,06$	$\pm 0,1$ – для предела 3 А	0,2
	$\pm(0,0003 \cdot I + 0,000012)$ – для предела 0,1 А		$\pm 0,05$ – для предела 1 А	
	$\pm(0,00025 \cdot I + 0,000005)$ – для предела 0,01 А		$\pm 0,001$ – для предела 0,1 А	
N6785A, N6786A	$\pm(0,0004 \cdot I + 0,0015)$	$\pm 0,1$	$\pm 0,4$	1

Примечания – <sup>1)</sup> среднеквадратическое значение;  
I – воспроизводимое значение силы тока, А

Таблица 7 – Метрологические характеристики встраиваемых сменных модулей в режиме измерений выходных величин

Модификация	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, А
N6731B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,02)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,02)$



Модификация	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, А
N6732B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,02)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,01)$
N6733B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,02)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,005)$
N6734B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,035)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,004)$
N6735B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,06)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,004)$
N6736B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,1)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,002)$
N6741B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,02)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,02)$
N6742B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,02)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,01)$
N6743B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,02)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,005)$
N6744B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,035)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,004)$
N6745B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,06)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,004)$
N6746B	$\pm(0,001 \cdot U + 0,1)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,002)$
N6751A	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,02)$	$\pm(0,001 \cdot I + 0,004)$
N6752A	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,02)$	$\pm(0,001 \cdot I + 0,004)$
N6753A	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,01)$	$\pm(0,001 \cdot I + 0,03)$
N6754A	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,025)$	$\pm(0,001 \cdot I + 0,008)$
N6755A	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,01)$	$\pm(0,001 \cdot I + 0,03)$
N6756A	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,025)$	$\pm(0,001 \cdot I + 0,008)$
N6761A	$\pm(0,00016 \cdot U + 0,006)$ – для предела 50 В	$\pm(0,0004 \cdot I + 0,00016)$ – для предела 1,5 А
	$\pm(0,00016 \cdot U + 0,0015)$ – для предела 5,5 В	$\pm(0,0003 \cdot I + 0,000055)$ – для предела 0,1 А
		$\pm(0,005 \cdot I + 0,0000001)$ – для предела 0,0002 А (опция 2UA)
N6762A	$\pm(0,00016 \cdot U + 0,006)$ – для предела 50 В	$\pm(0,0004 \cdot I + 0,00016)$ – для предела 3 А
	$\pm(0,00016 \cdot U + 0,0015)$ – для предела 5,5 В	$\pm(0,0003 \cdot I + 0,000055)$ – для предела 0,1 А
		$\pm(0,005 \cdot I + 0,0000001)$ – для предела 0,0002 А (опция 2UA)
N6763A, N6765A	$\pm(0,0003 \cdot U + 0,01)$ – для предела 20 В	$\pm(0,001 \cdot I + 0,01)$ – для предела 50 А
	$\pm(0,0003 \cdot U + 0,0015)$ – для предела 2 В	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,0011)$ – для предела 1,5 А
N6764A	$\pm(0,0003 \cdot U + 0,025)$ – для предела 60 В	$\pm(0,001 \cdot I + 0,005)$ – для предела 20 А
	$\pm(0,0003 \cdot U + 0,005)$ – для предела 6 В	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,00075)$ – для предела 0,5 А
N6766A	$\pm(0,0003 \cdot U + 0,025)$ – для предела 60 В	$\pm(0,001 \cdot I + 0,005)$ – для предела 17 А
	$\pm(0,0003 \cdot U + 0,005)$ – для предела 6 В	$\pm(0,0005 \cdot I + 0,00075)$ – для предела 0,5 А
N6773A	$\pm(0,001 \cdot U + 0,02)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,015)$
N6774A	$\pm(0,001 \cdot U + 0,035)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,012)$
N6775A	$\pm(0,001 \cdot U + 0,06)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,012)$
N6776A	$\pm(0,001 \cdot U + 0,1)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,006)$
N6777A	$\pm(0,001 \cdot U + 0,15)$	$\pm(0,0015 \cdot I + 0,006)$
N6781A, N6782A, N6784A	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,0012)$ – для предела 20 В	$\pm(0,0003 \cdot I + 0,00025)$ – для предела 3 А
	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,000075)$ – для предела 1 В	$\pm(0,00025 \cdot I + 0,00001)$ – для предела 0,1 А
	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,00005)$ – для предела 0,1 В	$\pm(0,00025 \cdot I + 0,0000001)$ – для предела 0,001 А

Модификация	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, А
	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,005)$ – для дополнительного входа	$\pm(0,00025 \cdot I + 0,000000008)$ – для предела 0,00001 А
N6783A-BAT, N6783A-MFG	$\pm(0,0005 \cdot U + 0,005)$	$\pm(0,001 \cdot I + 0,0006)$ – для предела 3 А
		$\pm(0,001 \cdot I + 0,000075)$ – для предела 0,15 А
N6785A, N6786A	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,005)$ – для дополнительного входа	$\pm(0,00025 \cdot U + 0,0018)$
		$\pm(0,0004 \cdot I + 0,0015)$ – для предела 8 А
		$\pm(0,00025 \cdot I + 0,00001)$ – для предела 0,1 А
		$\pm(0,00025 \cdot I + 0,0000001)$ – для предела 0,001 А
Примечания U – измеренное значение напряжения, В; I – измеренное значение силы тока, А		

## 7.2 Внешний осмотр.

Перед поверкой должен быть проведен внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие поверяемого прибора следующим требованиям:

1. Комплектность прибора должна соответствовать руководству по эксплуатации;
2. Все органы управления и коммутации должны действовать плавно и обеспечивать надежность фиксации во всех позициях;
3. Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, органов управления. Все надписи должны быть четкими и ясными;
4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и подлежит ремонту.

## 7.3 Опробование.

Опробование производить в следующем порядке:

1. Включить прибор.
2. Проверить работоспособность индикаторов, регуляторов и функциональных клавиш.
3. Режимы, отображаемые на индикаторах, при переключении режимов измерений и нажатии соответствующих клавиш, должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации.

При неверном функционировании прибор бракуется и направляется в ремонт.

## Подтверждение соответствия программного обеспечения

Подтверждение соответствия программного обеспечения производить в следующем порядке:

1. Включить прибор.
2. Подключить его к внешнему ПК, с установленным драйвером VXIPlug&Play Driver Version B.01.00 for N6700.

Драйвер можно скачать с официального сайта изготовителя.

3. Запустить драйвер на исполнение.
4. В открывшемся консольном окне набрать и запустить команду: «:SYSTem:VERSion?».
5. В появившейся строке консольного окна зафиксировать номер версии встроенного ПО. Он должен быть не ниже B.01.00.

При невыполнении этих требований поверка прекращается и прибор бракуется.

7.4 Определение пределов допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения и измерений напряжения постоянного тока

Определение пределов допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения и измерения напряжения постоянного тока производить методом прямых измерений напряжения, воспроизводимого поверяемым прибором, эталонной мерой – мультиметром 3458А при отсутствии нагрузки.

Определение погрешности прибора проводить в точках, соответствующих 10 – 15 %, 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от конечного значения диапазона измерений.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:

1. Подключить к выходу поверяемого прибора мультиметр 3458А.
2. Перевести мультиметр 3458А в режим измерения напряжения постоянного тока.
3. Органами управления поверяемого прибора установить на выходе максимальный ток.
4. Регулятором выходного напряжения поверяемого прибора установить выходное напряжение соответствующее 10 – 15 % от конечного значения диапазона измерений.
5. Произвести измерение выходного напряжения прибора, фиксируя показания мультиметра 3458А.
6. Провести измерения по п.п. 4 – 5 устанавливая на поверяемом приборе выходное напряжение, соответствующее 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от конечного значения диапазона измерений.
7. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
  - во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности воспроизведения напряжения, определенные по формуле:

$$\Delta U = U_{\text{уст.}} - U_0 \quad (1)$$

где  $U_{\text{уст.}}$  – значение напряжения, установленное на выходе поверяемого прибора, В;

$U_0$  – значение напряжения, измеренное мультиметром 3458А, В,  
не превышают значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.

- во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности измерений напряжения, определенные по формуле:

$$\Delta U = U_{\text{изм.}} - U_0 \quad (2)$$

где  $U_{\text{изм.}}$  – значение напряжения, измеренное поверяемым прибором, В;

$U_0$  – значение напряжения, измеренное мультиметром 3458А, В,  
не превышают значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.5 Определение пределов допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения и измерений силы постоянного тока

Определение пределов допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения и измерения силы постоянного тока производить методом косвенных измерений путем измерения падения напряжения на нагрузке эталонной мерой – мультиметром 3458А.

В качестве нагрузки, в зависимости от выходного тока источника, использовать катушки электрического сопротивления Р310, Р321.

Определение погрешности прибора проводить в точках, соответствующих 10 – 15 %, 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от конечного значения диапазона измерений.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:

1. Подключить к выходу поверяемого прибора катушку электрического сопротивления.
2. К потенциальным зажимам катушки подключить мультиметр 3458А.
3. Перевести мультиметр 3458А в режим измерения напряжения постоянного тока.

4. Органами управления поверяемого прибора установить на выходе максимальное напряжение.
5. Регулятором выходного тока поверяемого прибора установить выходной ток, соответствующий 10 – 15 % от конечного значения диапазона измерений.
6. Произвести измерение падения напряжения на нагрузке, фиксируя показания мультиметра 3458А.
7. Провести измерения по п.п. 5 – 6 устанавливая на поверяемом приборе выходной ток, соответствующий 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от конечного значения диапазона измерений.
8. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
  - во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности воспроизведения тока, определенные по формуле:

$$\Delta I = I_{уст.} - U_0/R \quad (3)$$

где  $I_{уст.}$  – значение силы тока, установленное на выходе поверяемого прибора, А;  
 $U_0$  – значение напряжения на нагрузке, измеренное мультиметром 3458А, В;  
 $R$  – номинальное значение сопротивления катушки, Ом  
 не превышают значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.

- во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности измерений тока, определенные по формуле:

$$\Delta I = I_{изм.} - U_0/R \quad (4)$$

где  $I_{изм.}$  – значение силы тока, измеренное поверяемым прибором, А;  
 $U_0$  – значение напряжения на нагрузке, измеренное мультиметром 3458А, В;  
 $R$  – номинальное значение сопротивления катушки, Ом  
 не превышают значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

#### 7.6 Определение пульсаций выходного напряжения

Определение пульсаций выходного напряжения производить методом прямых измерений эталонной мерой – микровольтметром ВЗ-57.

Определение пульсаций прибора проводить при максимальном выходном напряжении и выходном токе, равном 90 % от конечного значения диапазона измерений.

Определение пульсаций проводить в следующем порядке:

1. Подключить к выходу поверяемого прибора последовательно катушку электрического сопротивления Р310, Р321 (в зависимости от выходного тока источника) и нагрузку электронную N3300 с модулем N3305А.
2. Подключить к выходу поверяемого прибора микровольтметр ВЗ-57.
3. Органами управления поверяемого прибора установить на выходе максимальное напряжение.
4. Используя электронную нагрузку, ограничивающую ток (N3300), органами управления поверяемого прибора установить выходной ток, соответствующий 90 % от конечного значения диапазона измерений.
5. Провести измерение пульсаций, фиксируя показания микровольтметра ВЗ-57.
6. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если пульсации выходного напряжения не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

### 7.7 Определение пульсаций выходного тока

Определение пульсаций выходного тока производить методом косвенных измерений путем измерения падения напряжения на нагрузке эталонной мерой – микровольтметром ВЗ-57.

Определение погрешности прибора проводить при максимальном выходном токе и напряжении, равном 90 % от конечного значения диапазона измерений.

Определение пульсаций проводить в следующем порядке:

1. Подключить к выходу поверяемого прибора катушку электрического сопротивления Р310, Р321 (в зависимости от выходного тока источника).
2. К потенциальным зажимам катушки подключить микровольтметр ВЗ-57.
3. Органами управления поверяемого прибора установить выходное напряжение, соответствующее 90 % от конечного значения диапазона измерений.
4. Используя электронную нагрузку, ограничивающую ток (N3300), органами управления поверяемого прибора установить на выходе максимальный ток.
5. Провести измерение пульсаций напряжения, фиксируя показания микровольтметра ВЗ-57.
6. За результат измерения принять значение, рассчитанное по формуле:

$$I_{\Pi} = U_{\Pi}/R \quad (5)$$

где  $U_{\Pi}$  – значение пульсаций напряжения, измеренное микровольтметром ВЗ-57, В;

$R$  – номинальное значение сопротивления катушки, Ом.

7. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если пульсации выходного тока не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.8 Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питания на  $\pm 10$  % от номинального в режиме стабилизации напряжения

Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питания на  $\pm 10$  % от номинального в режиме стабилизации напряжения производить методом прямых измерений напряжения, воспроизводимого поверяемым прибором, эталонной мерой – мультиметром 3458А.

Определение погрешности прибора проводить при максимальном выходном напряжении и выходном токе, равном 90 % от конечного значения диапазона измерений.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:

1. Подключить поверяемый прибор к сети питания через автотрансформатор. Напряжение на выходе автотрансформатора контролировать вольтметром Э545.
2. Подключить к выходу поверяемого прибора последовательно катушку электрического сопротивления Р310, Р321 (в зависимости от выходного тока источника) и нагрузку электронную N3300 с модулем N3305А.
3. Подключить к потенциальным контактам катушки электрического сопротивления мультиметр 3458А.
4. Перевести мультиметр 3458А в режим измерения напряжения постоянного тока.
5. С помощью автотрансформатора установить напряжение питания поверяемого прибора 220 В.
6. Органами управления поверяемого прибора установить на выходе максимальное напряжение.
7. Установить на электронной нагрузке режим формирования постоянного тока потребления равного, соответствующий 90 % от конечного значения диапазона измерений.
8. Значение тока в цепи проконтролировать мультиметром 3458А, измеряя падение напряжения на катушке электрического сопротивления.
9. Отключить мультиметр 3458А от катушки электрического сопротивления и подключить его к выходу поверяемого прибора.

10. По истечении 1 минуты произвести измерение выходного напряжения прибора  $U_1$ , фиксируя показания мультиметра 3458А.
11. С помощью автотрансформатора установить напряжение питания поверяемого прибора 198 В.
12. По истечении 1 минуты произвести измерение выходного напряжения прибора  $U_2$ , фиксируя показания мультиметра 3458А.
13. С помощью автотрансформатора установить напряжение питания поверяемого прибора 242 В.
14. По истечении 1 минуты произвести измерение выходного напряжения прибора  $U_3$ , фиксируя показания мультиметра 3458А.
15. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
  - нестабильность выходного напряжения, определенная по формулам:

$$\Delta U = U_1 - U_2 \quad (6)$$

$$\Delta U = U_1 - U_3 \quad (7)$$

где  $U_1$  – значение напряжения на выходе поверяемого прибора при напряжении питания 220 В, В;

$U_2$  – значение напряжения на выходе поверяемого прибора при напряжении питания 198 В, В;

$U_3$  – значение напряжения на выходе поверяемого прибора при напряжении питания 242 В, В

не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.9 Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки от  $I_{\max}$  до  $0,1I_{\max}$  в режиме стабилизации напряжения

Определение погрешности проводить методом прямых измерений напряжения на выходе поверяемого прибора при токах нагрузки равных  $I_{\max}$  и  $0,1I_{\max}$  с помощью мультиметра 3458А.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:

1. Подключить поверяемый прибор к сети питания через автотрансформатор. Напряжение на выходе автотрансформатора контролировать вольтметром Э545.
2. Подключить к выходу поверяемого прибора последовательно катушку электрического сопротивления Р310, Р321 (в зависимости от выходного тока источника) и нагрузку электронную N3300 с модулем N3305А.
3. Подключить к потенциальным контактам катушки электрического сопротивления мультиметр 3458А.
4. Перевести мультиметр 3458А в режим измерения напряжения постоянного тока.
5. С помощью автотрансформатора установить напряжение питания поверяемого прибора 220 В.
6. Органами управления поверяемого прибора установить на выходе максимальное напряжение.
7. Установить на электронной нагрузке режим формирования постоянного тока потребления равного  $I_{\max}$  для поверяемого источника.
8. Значение тока в цепи проконтролировать мультиметром 3458А, измеряя падение напряжения на катушке электрического сопротивления.
9. Отключить мультиметр 3458А от катушки электрического сопротивления и подключить его к выходу поверяемого прибора.
10. По истечении 1 минуты произвести измерение выходного напряжения прибора  $U_1$ , фиксируя показания мультиметра 3458А.

11. Отключить мультиметр 3458А от выхода поверяемого прибора и подключить его к потенциальным контактам катушки электрического сопротивления.
12. Установить на электронной нагрузке режим формирования постоянного тока потребления равного  $0,1I_{\text{макс}}$  для поверяемого источника.
13. Значение тока в цепи проконтролировать мультиметром 3458А, измеряя падение напряжения на катушке электрического сопротивления.
14. Отключить мультиметр 3458А от катушки электрического сопротивления и подключить его к выходу поверяемого прибора.
15. По истечении 1 минуты произвести измерение выходного напряжения прибора  $U_2$ , фиксируя показания мультиметра 3458А.
16. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
  - нестабильность выходного напряжения, определенная по формуле:

$$\Delta U = U_1 - U_2 \quad (8)$$

где  $U_1$  – значение напряжения на выходе поверяемого прибора при максимальном токе нагрузки  $I_{\text{макс}}$ , В;

$U_2$  – значение напряжения на выходе поверяемого прибора при токе нагрузки  $0,1I_{\text{макс}}$ , В;

не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.10 Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения питания на  $\pm 10\%$  от номинального в режиме стабилизации тока

Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения питания на  $\pm 10\%$  от номинального в режиме стабилизации тока производить методом косвенных измерений путем измерения падения напряжения на нагрузке эталонной мерой – мультиметром 3458А.

Определение погрешности прибора проводить при максимальном выходном токе и напряжении, равном  $90\%$  от конечного значения диапазона измерений.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:

1. Подключить поверяемый прибор к сети питания через автотрансформатор. Напряжение на выходе автотрансформатора контролировать вольтметром Э545.
2. Подключить к выходу поверяемого прибора катушку электрического сопротивления Р310, Р321 (в зависимости от выходного тока источника).
3. К потенциальным зажимам катушки подключить мультиметр 3458А.
4. Перевести мультиметр 3458А в режим измерения напряжения постоянного тока.
5. С помощью автотрансформатора установить напряжение питания поверяемого прибора 220 В.
6. Органами управления поверяемого прибора установить выходное напряжение, соответствующее  $90\%$  от конечного значения диапазона измерений.
7. Органами управления поверяемого прибора установить на выходе максимальный ток.
8. По истечении 1 минуты произвести измерение падения напряжения на нагрузке  $U_1$ , фиксируя показания мультиметра 3458А.
9. С помощью автотрансформатора установить напряжение питания поверяемого прибора 198 В.
10. По истечении 1 минуты произвести измерение падения напряжения на нагрузке  $U_2$ , фиксируя показания мультиметра 3458А.
11. С помощью автотрансформатора установить напряжение питания поверяемого прибора 242 В.
12. По истечении 1 минуты произвести измерение падения напряжения на нагрузке  $U_3$ , фиксируя показания мультиметра 3458А.

13. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:

- нестабильность выходного тока, определенная по формулам:

$$\Delta I = (U_1 - U_2)/R \quad (9)$$

$$\Delta I = (U_1 - U_3)/R \quad (10)$$

где  $U_1$  – значение падения напряжения на нагрузке при напряжении питания 220 В, В;  
 $U_2$  – значение падения напряжения на нагрузке при напряжении питания 198 В, В;  
 $U_3$  – значение падения напряжения на нагрузке при напряжении питания 242 В, В;  
 $R$  – номинальное значение сопротивления катушки, Ом  
не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.11 Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от  $U_{\text{макс}}$  до  $0,1U_{\text{макс}}$  в режиме стабилизации тока

Определение погрешности проводить методом косвенных измерений, путем измерения падения напряжения на нагрузке эталонной мерой – мультиметром 3458А при напряжениях на нагрузке равных  $U_{\text{макс}}$  и  $0,1U_{\text{макс}}$ .

Определение погрешности проводить в следующем порядке:

1. Подключить поверяемый прибор к сети питания через автотрансформатор. Напряжение на выходе автотрансформатора контролировать вольтметром Э545.
2. Подключить к выходу поверяемого прибора последовательно катушку электрического сопротивления Р310, Р321 (в зависимости от выходного тока источника) и нагрузку электронную N3300 с модулем N3305А.
3. Подключить к потенциальным контактам катушки электрического сопротивления мультиметр 3458А.
4. Перевести мультиметр 3458А в режим измерения напряжения постоянного тока.
5. С помощью автотрансформатора установить напряжение питания поверяемого прибора 220 В.
6. Органами управления поверяемого прибора установить на выходе максимальное напряжение.
7. Установить на электронной нагрузке режим формирования постоянного тока потребления равного  $I_{\text{макс}}$  для поверяемого источника.
8. Значение тока в цепи проконтролировать мультиметром 3458А, измеряя падение напряжения на катушке электрического сопротивления.
9. По истечении 1 минуты произвести измерение падения напряжения на катушке сопротивления  $U_1$ , фиксируя показания мультиметра 3458А.
10. Органами управления поверяемого прибора установить на выходе напряжение  $0,1U_{\text{макс}}$ .
11. Установить на электронной нагрузке режим формирования постоянного тока потребления большего  $I_{\text{макс}}$ , чтобы поверяемый источник перешел в режим стабилизации тока.
12. По истечении 1 минуты произвести измерение падения напряжения на катушке электрического сопротивления  $U_2$ , фиксируя показания мультиметра 3458А.
13. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:  
- нестабильность выходного тока, определенная по формуле:

$$\Delta I = (U_1 - U_2)/R \quad (11)$$

где  $U_1$  – значение падения напряжения на нагрузке при максимальном выходном напряжении поверяемого прибора  $U_{\text{макс}}$ , В;

$U_2$  – значение падения напряжения на нагрузке при выходном напряжении поверяемого прибора  $0,1U_{\text{макс}}$ , В;

$R$  – номинальное значение сопротивления катушки, Ом



не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.12 Определение пределов допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока (дополнительный вход для модификаций N6781A, N6785A)

Определение погрешности производить методом прямых измерений поверяемым прибором напряжения, воспроизводимого эталонной мерой – калибратором.

В качестве эталонной меры напряжения постоянного тока использовать калибратор универсальный Fluke 9100.

Определение погрешности прибора проводить в точках, соответствующих 10 – 15 %, 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от максимального предела измерений.

Определение погрешности производить в следующем порядке:

1. Подключить к измерительным входам прибора калибратор.
2. Перевести калибратор в режим воспроизведения напряжения постоянного тока.
3. Перевести поверяемый прибор в режим измерения напряжения постоянного тока.
4. Регулятором выходного напряжения калибратора установить выходное напряжение соответствующее 10 – 15 % от максимального предела измерений поверяемого прибора.
5. Произвести измерение входного напряжения калибратора, фиксируя показания поверяемого прибора
6. Провести измерения по п.п. 4 – 5 устанавливая на калибраторе выходное напряжение, соответствующее 20 – 30 %, 40 – 60 %, 70 – 80 % и 90 – 100 % от максимального предела измерений поверяемого прибора.
7. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:  
- во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по формуле:

$$\Delta = U_{\text{изм.}} - U_0 \quad (12)$$

где:  $U_{\text{изм.}}$  – показания поверяемого прибора, В;

$U_0$  – показания калибратора, В;

не превышают значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

## 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положительных результатах поверки на лицевую панель корпуса прибора наносится знак поверки в виде наклейки, в паспорте производится запись о годности к применению и (или) выдается свидетельство о поверке.

При отрицательных результатах поверки прибор не допускается к дальнейшему применению, в паспорт вносится запись о непригодности его к эксплуатации, знак предыдущей поверки гасится, свидетельство о поверке аннулируется и выдается извещение о непригодности.

Заместитель начальника отдела 206.1  
ФГУП «ВНИИМС»

Начальник сектора отдела 206.1  
ФГУП «ВНИИМС»

С.Ю. Рогожин

А.Ю. Терещенко