

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ
НИЗКОЧАСТОТНЫЙ Г3-112

ОКП 6666130112
Утв.режд.№:
ЕХ3.298.039 ТО—ЛУ
от 10.04.84 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1984

В связи с постоянной работой по совершенствованию генератора, попытавшейся его надежность и улучшением условий эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

В техническом описании приведены следующие обозначения:

ЗГ — запасной генератор;

ФП — формировать промоутольного сигнала;

РН — регулятор напряжения;

УМ — усилитель мощности;

А — аттенюатор;

СИП — стабилизированный источник питания;

У — усилитель;

γ — положительная частото-избирательная цепь;

β — отрицательная обратная связь;

ССА — система стабилизации амплитуды выходного сигнала;

ИП — измерительный преобразователь;

И — инвертор;

ОЭ — опорный элемент;

НЭ — нелинейный элемент.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	6
2. Технические данные	6
3. Состав комплекса генератора	9
4. Принцип действия	11
5. Маркирование и плавкое включение	13
6. Общие указания по явлению в эксплуатации	13
6.1. Распаковывание и повторное упаковывание прибора и принадлежности	13
6.2. Порядок установки	14
6.3. Подготовка к работе	15
7. Меры безопасности	15
8. Порядок работы	16
8.1. Расположение органов управления, настройки и показаний	16
8.2. Подготовка к проведению измерений	16
8.3. Проведение измерений	17
9. Опытная проверка	19
9.1. Общие сведения	20
9.2. Операции и средства поверки	20
9.3. Установка поверки и подготовка к ней	21
9.4. Выполнение поверки	25
9.5. Обработка результатов поверки	25
10. Конструкция	32
11. Описание электрической принципиальной схемы	32
12. Указания по устранению неисправностей	36
13. Правила хранения	40
14. Транспортирование	41
	42


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1. Схема электрическая принципиальная генератора синхронного низкочастотного Г-112	—
Перечень элементов схемы электрической принципиальной генератора синхронного низкочастотного Г-112	43
Приложение 2. Схема электрическая принципиальная блока генератора 3.506	—
Перечень элементов схемы электрической принципиальной блока генератора 3.506	44
Приложение 3. Схема электрическая принципиальная антенного тора АС-38, 70 дБ	49
Перечень элементов схемы электрической принципиальной антенного тора АС-38, 70 дБ	49
Приложение 4. Схема электрическая принципиальная антенного тора 40 дБ	49
Перечень элементов схемы электрической принципиальной антенного тора 40 дБ	50
Приложение 5. Схема электрическая принципиальная блока питания	—
Перечень элементов схемы электрической принципиальной блока питания	51
Приложение 6. Расположение выводов транзисторов	53
Приложение 7. Схемы расположения элементов генератора синхронного низкочастотного Г-112	54
Приложение 8. Режимы транзисторов	59
Приложение 9. Основные данные трансформаторатора	61

Зак. 185.

ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧЕННЫХ СХЕМ

1. Схема электрическая принципиальная генератора сигналов низкочастотного Г3-112 (приложение 1).
2. Схема электрическая принципиальная блока генератора 3.506 Г3-112 (приложение 2).
3. Схема электрическая принципиальная блока питания генератора Г3-112 (приложение 3).
4. Схема расположения основных элементов платы блока генератора Г3-112 (Рис. 3, приложение 7).



Внешний вид генератора Г3-112

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Генератор сигналов низкочастотный Г3-112 представляет собой источник синусоидального (основной режим) и квадрупольного (дополнительный режим) сигналов и предназначен для исследования настроек и наладок систем и приборов используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной и измерительной технике, приборостроении.

1.2. Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающей среды от 263 до 323 К (от -10 до 50°C);
относительная влажность воздуха до 80% при температуре 303 K (30°C) для диапазона I и II поддиапазонов и до 95% при температуре 303 K (30°C) для диапазона III—VII поддиапазонов; на частот от 1 кГц до 10 МГц (III—VII поддиапазон); атмосферное давление 60 — 106 кПа (450 — 800 мм рт. ст.). Возможное давление с КОП (канал общего пользования) и в АИС (автоматизированная измерительная система) не предусмотrena.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диапазон частот от 10 Гц до 10 МГц перекрывается шестью поддиапазонами с главной перестройкой внутри поддиапазонов:

- I поддиапазон 10 — 100 Гц ;
- II поддиапазон 100 — 1000 Гц ;
- III поддиапазон 1 — 10 кГц ;
- IV поддиапазон 10 — 100 кГц ;
- V поддиапазон 100 кГц — 1 МГц ;
- VI поддиапазон 1 — 10 МГц .

2.2. Основная погрешность установки частоты не превышает $\pm(2 + \frac{30}{f_{\text{н}}})\%$ в диапазоне от 10 Гц до 1 МГц (VI поддиапазон), где $f_{\text{н}}$ — установочное по шкале значение частоты в герцах. Погрешность установки частоты при относительной важности 80% и температуре 30°C не должна превышать $\pm(2 + \frac{200}{f_{\text{н}}})\%$ для диапазона VI поддиапазона 1 — 10 МГц .

2.3. Запас по краям диапазона и перекрытие между поддиапазонами частот не менее предела допускаемой основной погрешности установки частоты.

2.4. Нестабильность частоты после часового времени установления рабочего режима при нормальных условиях не превышает:

$$\begin{aligned} &a) \pm 4 \cdot 10^{-4} f_{\text{n}} (\pm 0,04\%) \text{ за любые } 15 \text{ минут работы;} \\ &b) \pm 5 \cdot 10^{-4} f_{\text{n}} (\pm 0,5\%) \text{ за любые } 3 \text{ часа работы.} \end{aligned}$$

2.5. Дополнительная погрешность установки частоты при изменении сопротивления нагрузки от значения холостого хода до максимального значения или при сопротивлении выходного напряжения в пределах от 5 В до $1,25$ В (-12 дБ) при сопротивлении нагрузки $50 \pm 0,25$ Ом не превышает $\pm 10 \cdot 10^{-4} f_{\text{n}} (\pm 0,1\%)$ в диапазоне частот от 1 МГц (I—V поддиапазоны) и $\pm 150 \cdot 10^{-4} f_{\text{n}} (\pm 1,5\%)$ от 1 до 10 МГц (VI поддиапазон).

2.6. Напольное значение опорного уровня выходного напряжения синусоидального сигнала при сопротивлении нагрузки $50 \pm 0,25$ Ом не менее 10 В без нагрузки.

Главная регулировка выходного напряжения синусоидального сигнала осуществляется от напряжения 5 В при сопротивлении нагрузки $50 \pm 0,25$ Ом или 10 В без нагрузки до уровня -12 дБ.

Спутченная регулировка напряжения синусоидального сигнала осуществляется встроенным аттенюатором ступенями через 10 дБ в пределах от 0 до -70 дБ и внешним аттенюатором на -40 дБ. 2.7. Номинальное значение выходного сопротивления генератора 50 ± 5 Ом.

2.8. Изменение выходного напряжения, обусловленное изменением напряжения питания на $\pm 10\%$ для сети частоты 50 Гц и на 5% для сети частоты 400 Гц , не превышает от $\pm 1\%$.

2.9. Изменение выходного напряжения, обусловленное изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур, не превышает $\pm 1\%$ на 10°C .

2.10. Нестабильность выходного напряжения за любые 3 часа работы не превышает $\pm 1\%$.

2.11. Неравномерность уровня выходного напряжения в диапазоне частот относительного уровня на частоте 1000 Гц не превышает $\pm 1,5\%$ от 20 Гц до 10 кГц (I—IV поддиапазоны); $\pm 1,6\%$ от 100 кГц до 10 МГц (V, VI поддиапазоны).

2.12. Предусматривается возможность установки постоянной составляющей на выходе генератора при синусоидальном сигнале и сопротивлении нагрузки $50 \pm 0,25$ Ом до значения не более ± 20 мВ.

2.13. Погрешность ослабления каждого из аттенюаторов на основании выхода генератора и при синусоидальном сигнале и сопротивлении нагрузки $50 \pm 0,25$ Ом не превышает:
 $\pm 0,5$ дБ в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц ;
 $\pm 0,8$ дБ в диапазоне частот свыше 1 до 10 МГц .

2.14. Коэффициент гармоник при наибольшем сопротивлении выходного напряжения на сопротивлении нагрузки $50 \pm 0,25$ Ом не превышает: $0,3\%$ на частотах от 100 Гц до 100 кГц (II—IV поддиапазоны);

Гамма-процентный срок службы не менее 10 лет при $\gamma = 80\%$.
 2.23. Габаритные размеры генератора $312 \times 133 \times 328$ мм.
 Масса генератора 8 кг.

3. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

3.1. Состав комплекта генератора Г-112 приведен на рис. 1.

Таблица 1					
Наименование, тип	Обозначение	Количества	Примечание		
Генератор, статикальный Г-112	искровогасящий	1	Рис. 1, поз. 1		
Эксплуатационный комплект					
Нагрузка 50 Ом	EX2 243.050-01	1	Рис. 1, поз. 2		
Артегистор 40 дБ	EX2 227.181	1	Рис. 1, поз. 3		
Переход кабельный	EX3.642.071	1	Рис. 1, поз. 4		
По требованию потребителя					
Зажим	EX4.835.036	2	Рис. 1, поз. 5		
Кабель	EX4.835.192.01	1	Рис. 1, поз. 6		
Касель	HE3.481.081.8	1	Рис. 1, поз. 7		
Ящик упаковочный	СЮ4.101.174.05	1	Рис. 1, поз. 11		
Для приборов с приемкой за-казчика					
Коробка	СЮ4.180.038	1	Рис. 1, поз. 12		
Техническое описание и инструк-ция по эксплуатации	EX3.268.039 ТО	1			
Формуляр	EX3.268.039 ФО	1			
Ремонтный комплект					
Вставки пластины:			Рис. 1, поз. 8	Рис. 1, поз. 9	
ВП1-1.0 А 250 В	ОЮО 480.003 ТУ	1			
ВП1-1.2.0 А 250 В	ОЮО 480.003 ТУ	1	Рис. 1, поз. 10		
Лампа тумблерная СМН6-80.2	ТУ16-535.887-79	1			

0,5% на частотах от 10 до 100 Гц (1 поддиапазон) и от 100 до 200 кГц (V поддиапазон);
 1% на частотах от 200 кГц до 1 МГц (V поддиапазон);
 4% на частотах от 1 до 10 МГц (V поддиапазон).

2.15. Наиболее значительное сопротивление с частотой питающей сети и ее гармоник в выходном сигнале не превышает 0,15% от nominalной величины выходного напряжения.

2.16. В генераторе предусмотрен режим внешней синхронизации синусоидальным сигналом. Полоса синхронизации при значении напряжения синхронизирующего сигнала 1 В не менее $\pm 0,5\%$ от установленной частоты генератора.

Входное сопротивление генератора в режиме синхронизации 50 ± 5 кОм.

2.17. Генератор обеспечивает сигнал прямоугольной формы (максимум) в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц со следующими характеристиками:
 а) размах напряжения сигнала не менее 10 В на нагрузке $50 \pm 0,25$ Ом и не менее 20 В без нагрузки;
 б) скважность сигнала в диапазоне синуса составляет $2 \pm 0,05$ в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц и $2 \pm 0,2$ в диапазоне выше 100 кГц до 1 МГц;
 в) длительность фронта и спада прямоугольного сигнала при сопротивлении нагрузки $50 \pm 0,25$ Ом не превышает 50 нс.

2.18. Генератор обеспечивает технические характеристики, последние времени установления рабочего режима, равного 15 мин. Использование составляет нестабильность частоты за любые 15 минут не 3 часа работы, а также работы прибора в условиях вибрации, где время установления рабочего режима, равно 1 часу.

2.19. Генератор допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течение 8 ч при сохранении своих технических характеристик.

Причина. Время непрерывной работы не включает в себя время установления рабочего режима прибора.

2.20. Генератор должен сохранять свои технические характеристики в пределах норм при питании его от сети переменного тока: напряжением 220 ± 22 В, частотой $50 \pm 0,5$ Гц с содержанием гармоник до 3%.

2.21. Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока при nominalном напряжении, не более 60 ВА.

2.22. Наработка на отказ не менее 4000 ч.

Гамма-процентный срок сохраняемости не менее 10 лет при $\gamma = 80\%$.
 Гамма-процентный ресурс не менее 10000 ч при $\gamma = 80\%$.
 Среднее время восстановления не более 8 ч.

4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Генератор Г3-112, структурная схема которого приведена на рис. 2, состоит из задающего генератора (ЗГ), формирующего прямогоугольного сигнала (ФП), плавного регулятора напряжения (РН), усилителя мощности (УМ), аттенюатора (А) и стабилизированного источника питания (СИП).




Рис. 2. Электрическая структурная схема генератора Г3-112

Задающий генератор создает в заданном диапазоне частот гармонические колебания, которые, в зависимости от режима работы, либо непосредственно поступают через плавный регулятор напряжения на усилитель мощности и далее на антенну и гнездо «ВЫХОД», либо предварительно формируются в блоке формирователя прямогоугольного сигнала.

Через гнездо «СИНХР.» генератор синхронизируется синусодальным сигналом от внешнего источника.

Стабилизированный источник питания обеспечивает стабильность выходных параметров при колебаниях напряжения питающей сети.

Задающий генератор представляет собой перестраиваемый по частоте RC-генератор с автоматической стабилизацией амплитуды выходного сигнала.

Задающий генератор содержит (рис. 3):
усилитель У с большим коэффициентом усиления и нулевым сдвигом по фазе;

положительную частотно-избирательную цепь;





Рис. 1. Состав комплекта генератора Г3-112

отрицательную цепь β , в которую входит исполнительный элемент системы стабилизации амплитуды; систему стабилизации амплитуды выходного сигнала (ССА), включающую в себя измерительный преобразователь (ИП), интегратор (И), опорный элемент (ОЭ) и нелинейный элемент (НЭ).




Рис. 3. Электрическая структурная схема задающего генератора

Синусoidalный сигнал с выхода усилителя U подается в интегральный преобразователь. На выходе ИП создается выпрямленное напряжение, пропорциональное среднему значению амплитуды синусоидального сигнала. Это напряжение поступает на один вход интегратора (И). На другой вход интегратора подается напряжение постоянного тока с опорного элемента (ОЭ). Отклонение выходного напряжения ЗГ от номинального значения вызывает на интеграторе сигнал ошибки, величина которого пропорционально разности среднего значения амплитуды выходно-

5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

5.1. Наименование и условное обозначение генератора, товарный знак предприятия, знак государственного реестра и наименование в верхней левой части лицевой панели.

5.2. Заводской порядковый номер генератора и год изготовления расположены на задней стенке.

5.3. Генератор, принятый ОТК, и представителем заказчика, пломбируется мастичными пломбами, которые устанавливаются на боковых стенах прибора (см. рис. 10).

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.1. Распаковывание и повторное упаковывание прибора и принадлежностей

6.1.1. Для распаковывания генератора ГЭ-112 необходимо открыть верхнюю крышку транспортного ящика, предварительно сняв пломбы, стальную ленту, окантовывающую ящик.

6.1.2. В случае поставки генератора генераторному заказчику прибор, помешанный в укладочный ящик, вытащить из транспортного ящика, вскрыть пломбы укладочного ящика, открыть его и достать генератор и комплект запасных частей и принадлежностей.

6.1.3. В случае поставки генератора народному хозяйству прибор, помещенный в картонную коробку, вытащить из транспортного ящика; вскрыть коробку, достать генератор. Комплект запасных частей и принадлежностей находится в картонной коробке в специальном отсеке транспортного ящика.

6.1.4. После распаковывания произвести внешний осмотр генератора.

6.1.5. Повторное упаковывание генератора производить в нормальных условиях в следующей последовательности в зависимости от условий поставки.

6.1.6. Генератор ГЭ-112, поставляемый генеральному заказчику, комплект запасных частей и принадлежностей, эксплуатационную документацию укладывают в укладочный ящик, ящик закрыть на замки и опломбировать.

6.1.7. При поставке генератора народному хозяйству генератор

с комплектом запасных частей и принадлежностей и эксплуатационной документацией помещается в картонную коробку. Амортизационные прокладки устанавливаются в коробке между рамкой, дном и крышкой прибора и внутренними поверхностями карточной коробки.

6.1.8. Укладочный ящик (картонную коробку) поместить в укладочный ящик. Пространство между стенками, дном и крышкой укладочного ящика (картонной коробки) заполнить упаковочным материалом. На верхний слой уложить полностью амортизационный материал. На ящике окантовывают твердым картоном транспортного ящика пробивают гвозди. По краям ящик окантовывают стальной лентой и пломбируют.

6.1.9. На упаковочный ящик наносятся основные, дополнительные и предупредительные знаки по ГОСТ 14199-77.

Размещение прибора в укладочном ящике приведено на рис. 4.

Вид без крышки




Рис. 4. Размещение прибора и ЭИП в укладочном ящике

6.2. Порядок установки

6.2.1. При приемке генератора следует проверить:
сопротивление изоляции;

комплектность согласно табл. 1;

отсутствие видимых механических повреждений;

наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений, плавность вращения рукояток органов настройки, наличие вставок плавких и т. п.;

чистоту гнезд и клемм;

состоиние соединительных проводов, кабелей;

состоиние лакокрасочных покрытий и четкость маркировок;

отсутствие механических повреждений или ослаблений креплений элементов схемы (определенность на слух при наклонах прибора).

6.2.2. При эксплуатации вентиляционные отверстия на корпусе генератора не должны закрываться посторонним предметами.

6.2.3. До включения генератора необходимо ознакомиться с разделами 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1

чения его в состав установок необходимо для выравнивания потенциалов корпусов соединить между собой соединенные с корпусом

10 — «115, 220». Тумблер переключения напряжения питателей сети;

$I_1 = 60\text{VA}$; 220V , 50Hz ; 220V , 115V , 400Hz — вып

— 12 — «1 A, 2 A». Вставки Плавкие;
13 — электрический счетчик машинного времени наработки при-
бора.

7.4. Включение генератора для регулировки и ремонта со снятой стенкой разрешается только лицам, прошедшим соответствующий инструктаж.

г.о., при работе генератора не допускать соприкосновения с токоведущими элементами, так как в приборе имеется переменное напряжение 220 В и постоянное напряжение 24 В.

7.6. Ремонтируя генератор, могут быть допущены к работе с напряжением до 1000 В.

8 ПОРЯДОК ВРАЕОТЫ

8.1. Расположение органов управления настройки и подключения.

— «БКЛ». Гумблер и индикаторная лампочка включения сети;

шего сигнала;
 3 — «ЧАСТОТА Hz», Главная перестройка частоты конденсатором переменной емкости;
 4 — «МНОЖИТЕЛЬ», Переключатель поддиапазонов частот с подложками $1, 10, 10^2, 10^3, 10^4$.

— Тумблер переключения режима работы

ты генератора; режим синусоидального сигнала, режим прямого усиления сигнала;
6 — «ОСЛАБЛЕНИЕ, dB». Аттенюатор с положениями дес-
кретного ослабления выходного уровня сигнала 0, 10, 20, 30, 40,

7—*ВЫХОД*. Выходное гнездо синусoidalного и прямоугольного сигналов.

— 9 — Клемма защитного заземления;




Рис. 5. Внешний вид передней панели генератора сигналов низкочастотного ГЗ-112




Рис. 6. Внешний вид задней панели генератора сигналов низкочастотного ГЗ-112

8.2. Подготовка к проведению измерений

8.2.1. Если прибор внесен в помещение после пребывания на холодае, то перед включением его необходимо выдержать в нормальном температурном режиме не менее 1 ч.

Если прибор внесен в помещение после пребывания в условиях малых увлажнений в течение часов, то перед включением прибора необходимо выдержать в нормальных

условиях в течение 24 часов (при условии необходимости его работы в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц — I и II поддиапазоны).
— ручку регулировки выходного напряжения — в среднее положение;

— «ОСДАЛБЛЕНИЕ, dB» — в положение «0».

Остальные органы управления могут находиться в произвольном положении.

8.2.3. Включите тумблер «СЕТЬ», при этом должен загореться световой индикатор сети, служащий для подсветки визира шкалы главной установки частоты.

8.2.4. До начала работы необходимо прогрессивно прокрутить прибор в течение 15 мин или 1 часа для получения характеристики, указанных в п. 2.19 ТО.

8.2.5. Проверить исправность работы прибора по признакам, перечисленным в табл. 2.

Таблица 2

Что проверяется	Методика проверки	Проверка производится с помощью осциллографа С1-70 на генераторе
1. Наличие выходного напряжения и его регулировка	Установите тумблер „~ П“ в положение „~“	Блокируйте генератор, установите логозания шкалой частоты на 100, множитель частоты на 10, К шкалу «ВЫХОД ОД», подключите нагрузку 50 Ом и осциллограф С1-70. Вращая ручку регулировки выходного напряжения по часовой стрелке, убийтесь в изменение выходного сигнала.

Затем установите ручку регулировки выходного напряжения на крайнюю правую риску и, вращая ручку «ОСЛАДЛЕНИЕ, dB» от 0 до 70, убийтесь в обрывы выходного сигнала.

Установите тумблер „~ П“ в положение „~“ и проверьте наличие временного сигнала.

8.3. Проведение измерений

8.3.1. Прибор обеспечивает следующие режимы работы: основной — генерирование сигнала синусоидальной формы, дополнительный — генерирование сигнала прямоугольной формы. Генератор допускает также работу в режиме синхронизации, когда частота его синхронизируется внешним сигналом.

8.3.2. Для работы прибора в основном режиме установите тумблер „~ П“ в положение „~“

и проверьте наличие временного сигнала

Что проверяется	Методика проверки	Проверка производится с помощью осциллографа С1-70 на генераторе
2. Проверка диапазона частот генератора	Установите положения шкал частот на «ВЫХОД ОД» от 1 до 10, убийтесь в наличие сигнала. Затем измените положение шкалы частот (риска 100), переключатель «ДИНОЖИТЕЛЬ» установите в положение 100, убийтесь в изменение сигнала. Далее, начиная положение переключателя «ДИНОЖИТЕЛЬ» от 10 ³ до 1, опять проверьте наличие сигнала.	Проверка производится с помощью осциллографа С1-70 на генераторе

8.2.6. При соединении прибора с другой аппаратурой необходимо учесть, что гарантированное иммитационное значение напряжения выходного сигнала 5 В обеспечивается при сопротивлении нагрузки 50 Ом. (В комплекте поставки прилагается сопротивление нагрузки 50±0,25 Ом).

При сопротивлении нагрузки выше 50 Ом значение напряжения на любой ступени осадления определяется из выражения

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{вых}, \infty} \frac{R_{\text{н}}}{R_{\text{н}} + 50}, \quad (8.1)$$

где $U_{\text{вых}, \infty}$ — напряжение при неизмененном выходе, $R_{\text{н}}$ — сопротивление нагрузки, Ом.

При необходимости работы с нагрузками, отличными от 50 Ом, следует обеспечить условие, чтобы ток в нагрузке не превышал 100 мА.

8.2.7. В зависимости от типа входного гнезда устройства, подключаемого к выходу генератора ГЭ-112, выбирать соединительный кабель (с байонетным разъемом или щепельным выводом), предлагаемый в комплекте поставки.

Установите необходимую частоту выходного сигнала переключателем «МНОЖИТЕЛЬ» и ручкой «ЧАСТОТА Hz». Установите выходное напряжение синусоидального сигнала ручкой регуляторов выходного напряжения при сопротивлении нагрузки 50 ± 0.25 Ом.

При необходимости иметь малые выходные напряжения ($<1,25$ В) ручкой "ОСТАВЛЯЕТЬ", вбрасывайте одно из положений 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , в зависимости от требуемого уровня выходного сигнала.

Для получения малых выходных напряжений с ослаблением до 50% включите переключатель "ПОДСИЛЕНИЕ" в положение "ПОДСИЛЕНИЕ".

Частоту выходного сигнала установите наименее точно тому, как описано в п. 8.3.2. Установите необходимое выходное напряжение ручкой регулировки выходного напряжения.

Приборы выходного напряжения по осциллографу или вольтметру, нагруженному на сопротивление 50 Ом.

8.3.4. При работе прибора в режиме внешней синхронизации подавайте на гнездо «СИНХР.» напряжение в 1 В синусоидальной волны, выделенной из гнезда «ВЫХОД», настроенного на сопротивление 50 Ом.

формы, при этом тумблер **“~”** устанавливается в положение **“~”** или **“~”** в зависимости от того, какой

формы сигнал необходимо иметь на выходе генератора. Частота и величина напряжения выходного сигнала устанавливаются аналогично тому, как описано в п. 8.3.2, 8.3.3.

После окончания измерений выключите прибор и отсоедините

9. ПОВЕРКА ПРИБОРА

3.1. Общие сведения

частичный развал состоял в соответствии с требованиями ОСТА 8.314—75 «Генераторы и генераторные агрегаты измерительные и преобразователи». Металлы и средство измерения генератора устанавливают методом и средством измерения генератора, находящегося в эксплуатации, на хранении или поправляющегося из ремонта.

Лекарственне харчування обладнане у геморатичних гастро-холециститичних

9.3. Условия поверки и подготовка к ней

9.3.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающей среды 293 ± 5 К ($20 \pm 5^\circ\text{C}$);

относительная влажность воздуха $65 \pm 15\%$;

атмосферное давление 100 ± 4 кПа (750 ± 30 мм рт. ст.);

напряжение источника питания 220 ± 4 , В, $50 \pm 0,5$ Гц, солер-жание гармоник до 5%.

9.3.2. Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе «Подготовка к работе» п.п. 6.3.1—6.3.4, а также:

- проверять комплектность прибора;
- соединять проводами клеммы " " поверяемого прибора

с клеммой заземления образцового прибора и шиной заземления; подключать поверяемый прибор и образцовые приборы к сети переменного тока 220 В, 50 Гц;

включать приборы и дать им прогреться в течение времени, указанного в ТО на них.

9.4. Проведение поверки

9.4.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должны быть проверены все требования по п. 6.2.1.

Приборы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

9.4.2. Опробование.

Включить тумблер «СЕТЬ». При этом должна загореться сигнальная лампочка. Дальнейшее опробование проводить по п. 8.2.5.

Неконтрольные приборы бракуются и отправляются в ремонт.

9.4.3. Определение метрологических параметров.

а) Определение основной погрешности установки частоты проводят методом непосредственного измерения электронно-счетным частотомером ЧЗ-54, подключенным к выходу генератора при со- противлении нагрузки $50 \pm 0,25$ Ом и выходном напряжении 5 В на рисках 10, 20, 30, 60 и 100 каждого из шести поддиапазонов. Установку частоты по шкале частот и ее измерение проводят дважды, при подходе по шкале частот со стороны больших и мень-ших значений.

Измерение		Проверка		Подтверждение	
Параметр	Технические характеристики	Проверка	Проверка	Проверка	Проверка
Частота	0,01—10 МГц				
Частотомер	1—9 МГц, $R_{xy}=2,0$ МОм, $C_{xy}=10 \text{ нФ}$				
Частотоподелка	10 ⁻³ МГц				
Частотомер	0,1—30 МГц, диапазон измерения 15% (до 35 МГц)	0,1—30 МГц, диапазон измерения 15% (до 35 МГц)	0,1—30 МГц, диапазон измерения 15% (до 35 МГц)	0,1—30 МГц, диапазон измерения 15% (до 35 МГц)	0,1—30 МГц, диапазон измерения 15% (до 35 МГц)
Напряжение	±0,25 Ом				

Относительная погрешность установки частоты δ_2 в процентах определяется по формуле:

$$\delta_2 = \frac{f_k - f_{13M}}{f_{13M}} \cdot 100, \quad (9.1)$$

где f_k — номинальное значение частоты, установленное по шкале генератора, Гц;

результаты поверки считаются удовлетворительными, если измеренная основная погрешность установки частоты не превышает: $\pm(2 + \frac{30}{f_k})\%$ в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц ($I-V$ поддиапазоны); $\pm 3\%$ в диапазоне частот от 1 до 10 МГц (V_1 поддиапазон).

б) Определение значения напряжения установки синусодального сигнала на плоскости «ВЫХОД», а также приема ослабления выходного напряжения главным регулятором при произвольном Вт-метре B7-16 на частоте 1000 Гц.

Без подключения нагрузки плавным регулятором установливают напряжение не менее 10 В. Затем подключают сопротивление нагрузки 50 ± 0.25 Ом и устанавливают напряжение не менее 5 В. Плавным регулятором уменьшают выходное напряжение до значения меньше 1.25 В (-12 дБ). Ступенчатую регуировку напряжения синусодального сигнала поворачивают совместно с погрешностью ослабления антенного аттенюатора.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если значение напряжения синусодального сигнала при сопротивлении нагрузки 50 ± 0.25 Ом, равно 5 В, без нагрузки — 10 В, а плавная регуировка выходного напряжения синусодального сигнала осуществляется в пределах от 5 до 1.25 В (-12 дБ).

в) Определение изменения выходного напряжения синусодального сигнала при перестройке частоты производят относительно частоты 1000 Гц с помощью Вт-метра B7-16 на частотах 20, 40, 100 Гц (I поддиапазон), 100, 400, 1000 Гц (II поддиапазон), Вт-метр Ф584 на частотах 1, 4, 10 кГц (III поддиапазон), 10, 40, 100 кГц (IV поддиапазон), 100, 400, 1000 кГц (V поддиапазон) и термовольтметра Т16 на частотах 1, 4, 10 МГц (V_1 поддиапазон). Установить на частоте 1000 Гц (II поддиапазон) выходное напряжение 3 В при сопротивлении нагрузки 50 ± 0.25 Ом по Вт-метру B7-16 и измерить напряжение от 20 до 1000 Гц, повторно установить на частоте 1000 Гц напряжение 3 В по Вт-метру Ф584 и измерить напряжение в диапазоне частот от 1000 Гц до 1 МГц.

Вновь установить на частоте 1000 Гц напряжение 3 В по термовольтметру Т16 и измерить напряжение в диапазоне от 1 до 10 МГц.

В каждом случае по частотной шкале прибора установить последовательно требуемые частоты и соответствующим вольтметром измерить выходное напряжение δ'' в процентах определяют по формуле:

$$\delta'' = \frac{U'_0 - U}{U'_0} \cdot 100, \quad (9.2)$$

где U'_0 — выходное напряжение на частоте 1000 Гц, В;

U — выходное напряжение на промежуточной частоте, В. Результаты поверки считаются удовлетворительными, если изменение относительного значения напряжения генератора при перестройке частоты относительно уровня на частоте 1000 Гц не превышает: $\pm 1.5\%$ от 20 Гц до 100 кГц ($I-IV$ поддиапазоны); $\pm 6\%$ от 100 кГц до 10 МГц (V, V_1 поддиапазоны).

г) Определение значения постоянной составляющей выходного сигнала генератора производят измерением с помостью вольтметра В7-16 на частоте 1 кГц при сопротивлении нагрузки 50 ± 0.25 Ом на выходном напряжении 5 В.

Если напряжение постоянной составляющей превышает значение ± 20 мВ, то это значение необходимо уменьшить корректором до требуемой величины.

д) Результаты поверки считаются удовлетворительными, если наименьшее значение постоянной составляющей сигнала на выходе генератора при ослаблении 0 дБ не более ± 20 мВ.

д) Определение погрешности ослабления антенного аттенюатора на генераторе «ВЫХОД» генератора производят на частотах 1 и 10 МГц методом замещения образцовым аттенюатором Д1-13 (АСО-3М) по схеме рис. 7.

В качестве индикатора используется вольтметр В3-48. Перед включением генератора, ручки «ОСЛАБЛЕНИЕ, дБ», и регулятора напряжения устанавливаются в нулевое положение, а частота устанавливается равной 1 МГц.

Определение погрешности ослабления антенного аттенюатора проводится в следующем порядке: от 0 до 30 дБ; от 30 до 70 дБ. На образцовом аттенюаторе Д1-13 устанавливается 30 дБ.

Ручкой регулировки напряжения генератора по шкале вольтметра В3-48 устанавливается 0 дБ на пределе 30 мВ.

Затем последовательным переключением ослабления антенного аттенюатора генератора на 20, 30 и соединением образцовым аттенюатором антенного аттенюатора Д1-13 на 20, 10, 0 дБ по децибелевой шкале вольтметра В3-48 определяют погрешность ослабления антенного аттенюатора генератора в диапазоне ослабления 0—30 дБ.

Далее на образцовом аттенюаторе Д1-13 устанавливают 40 дБ, на генераторе 30 дБ.

Участок В3-48 усиливается напряжением генератора по шкале вольтметра. Затем последовательным переключением ослабления антенна-тюнингового каскада на 40, 50, 60, 70 дБ и соответствующим последовательным переключением ослабления образованного аттенюатором В3-48 П1-13 на 30, 20, 10,0 дБ по линейной шкале вольтметра В3-48 определяется потребность ослабления антенна-тюнингового каскада на участке В3-48 на пределе 1 мВ.

(93)

где δ_1 — пропрессивность ослабления аттенюатора при 30 дБ; δ_2 — потери постепенности ослабления аттенюатора относительно 30 дБ;



Рис. 7. Электрическая структурная схема включения приборов для измерения ослабления антенногоря

Измерения повторяют на частоте 10 МГц. Определение порога потери усиления антенногоатора на частоте 10 МГц производят аттестационным Комитетом стандартов образцовыми аттестаторами Т.П.1.3, соответствующими ГОСТ Р ИСО 17025-2008.

Определение погрешности обхода по частоте производится в соответствии с методом замещения образцом.




Рис. 8. Электрическая структурная схема включения приборов для измерения

Перед включением генератора ручки «ОСЛАБЛЕНИЕ, дБ» и «РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ УСТАНОВЛЯЮТ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, а ча-
стотный регулятор в положение, соответствующее требуемому напряже-
нию. На излучателе установлена антenna.

Д1.13 устанавливают 40 дБ. Ручкой регулировки напряжения генератора по шкале вольтметра В3-48 устанавливают 0 дБ на пределе 10 мВ.

Затем подключают внешний аттенюатор —40 дБ по схеме рис. 8 и соответствующим образом вольтметра B3-48 на 0,1 мВт.

Измерения повторяются на частоте 10 МГц. Определение погрешности ослабления антенна-
тора на частоте 10 МГц производят аттестованным Комитетом стандартов образо-

им аттенюатором Д1-13 с погрешностью не более 0,25 дБ или усилителем НВКОМ ДК1-12.

NISSEI SPHERULES IN THE JAPANESE MARKET




Рис. 9. Электрическая структурная схема включе-
ния трансформаторов типа измерения потребляемой энергии

На приборе устанавливают выходное напряжение 5 В при соединении выходов 50±0,25 Ом на частоте 10 МГц. От внешнего генератора 14-102А подается на вход «СИНХР.» поворотного прибора напряжение 1 В, частотой 10 МГц.

Перестройкой частоты генератора Г4-102А устанавливают на осциллографе С1-70 наклонную линию, что соответствует фазовому сдвигу между двумя сигналами, равному 180° . Сигнал с выхода « μ V» генератора Г4-102А и синхронизированный сигнал измерительного прибора подают на установку для калибровки антенагогоров ДК1-12.

Измерения повторяют для внешнего аттенюатора 40 дБ.

Абсолютную погрешность значения коэффициента деления в динамических диапазонах определяют по формуле:

$$\Delta n = n'_n - n'_m, \quad (9)$$

где n'_n — номинальное значение коэффициента деления, дБ;

n'_m — измеренное значение коэффициента деления, дБ.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если погрешность ослабления антенагогора при сопротивлении нагрузки 50 ± 0.25 Ом не превышает:

± 0.8 дБ в диапазоне частот от 1 до 10 МГц.

е) Определение коэффициента гармоник производят непосредственно с измерением прибором С6-7 на частотах 20, 100 Гц (поддиапазон), 100 и 1000 Гц (11 поддиапазон), 1, 10 кГц (III поддиапазон), 10, 100 кГц (IV поддиапазон), 200 кГц (V поддиапазон).

Определение коэффициента гармоник на частотах 1,5 и 10 МГц производится измерением первых 3-х гармоник с помощью селективного вольметра В6-10, при этом ручка генератора «ОСЛАБЛЕНИЕ, дБ» установлена в положение 20.

Коэффициент гармоник K_r в процентах определяют по формуле:

$$K_r = \frac{U_2 + U_3}{U_1} \cdot 100\%, \quad (9.5)$$

где U_1 , U_2 , U_3 — величина 1, 2, 3 гармоник выходного сигнала, В.

Измерение производится при выходном напряжении 5 В и нагрузке 50 ± 0.25 Ом.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если коэффициент гармоник сигнала приnomинальном выходном напряжении на сопротивлении нагрузки 50 ± 0.25 Ом не превышает: 0,3% на частотах от 100 Гц до 100 кГц ($1-V$ поддиапазон); 0,5% на частотах от 10 до 100 Гц (1 поддиапазон) и от 100 до 200 кГц (V поддиапазон); 1% на частотах от 200 кГц до 1 МГц (V поддиапазон); 4% на частотах от 1 до 10 МГц ($1-V$ поддиапазон).

ж) Определение размаха прямогоходного сигнала (рис. 10) осуществляют измерением с помощью осциллографа С1-70 на гнезде

«ВЫХОД» генератора в положении «**П**» тумблера переключения формы сигнала на частоте 1000 Гц.



Рис. 10. Сигнал прямогоходной формы:
 U — размах напряжения прямогоходового сигнала;
 T — длительность фронта прямогоходового сигнала;
 T — длительность фронта прямогоходового сигнала

Ручку регулировки выходного напряжения, повернутую в крайнее правое положение и измеряющую амплитуду выходного напряжения при сопротивлении нагрузки 50 ± 0.25 Ом и без него, скважиной прямогоходового сигнала проверяется частотомером ЧЗ-54 с блоком измерителя интервалов проверяется частотой на 100 кГц и осциллографом С1-70 на частоте 1 МГц при размахе выходного напряжения 10 В.

Прямогоходовой сигнал от испытуемого генератора подается на «ВХОД **В**» (или «ВХОД **Г**») частотомера, антеноатома блока измерения интервалов временного устремления в положение «**10**» (или «**40**»), ручка уровня запуска — в положение «**0**», тумблер «**50 Ω — 10 кΩ**» — в положение «**50 Ω**», тумблер «**СОВМ — РАЗД**» — в положение «**СОВМ**», ручка «**РОД РАБОТЫ**» — в положение **НОГО**) импульса, затем переключаются тумблеры **Г1** — в разнополярное положение, кнопка «**МЕТКИ ВРЕМЕНИ**», **0,01 мс** — в нижнее положение. Измеряется длительность положительного (или отрицательного) импульса, затем переключаются тумблеры **Г1** — в

противоположное положение и измеряется длительность отрицательного (или положительного) импульса.

Сважность определяется по формуле:

$$Q = \frac{t_2}{t_1} + 1,$$

где t_2 — измеренная длительность положительного импульса;

t_1 — измеренная длительность отрицательного импульса.

Длительность фронта и среза определяют на частоте 1000 Гц с помощью осциллографа С1-70. На частоте 1000 Гц устанавливают размах выходного напряжения 10 В и измеряют длительность фронта t_2 и среза прямоугольного сигнала тел. г. с. перепады между 0,1 и 0,9 установочного значения.

П р и м е ч а н и е. Неравномерность верхней и выбросы прямогоугольного сигнала не изображаются.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если размах прямогоугольного сигнала не менее 10 В на нагрузке $50 \pm 0,25$ Ом и не менее 20 В без нагрузки; скважность сигнала составляет $2 \pm 0,05$ на частотах до 100 кГц и 100 ± 2 на частотах от 1 МГц, длительность фронта и среза прямогоугольного сигнала при сопротивлении нагрузки $50 \pm 0,25$ Ом не превышают 50 нс.

9.5. Оформление результатов поверки

Результаты поверки оформляют путем записи или отметки результатов поверки в портфеле, установленном метрологической службой, осуществляющей поверку. Приборы, не пролежавшие поверху (имеющие отрицательные результаты поверки), запрещается к выпуску в обращение и применению.

10. КОНСТРУКЦИЯ

10.1. Генератор Г3-112 представляет собой переносной прибор, выполненный в унифицированном корпусе. Несущими элементами корпуса являются два боковых кронштейна, соединенные крепежным винтом с передней панелью и задней стенкой. На переднюю панель накальвается штильник, который удерживается сверху и снизу профильными планками. Корпус закрыт с четырех сторон обивочными стеклами. Для удобства переноса генератора на хроногитте через боковую стенку крепится ручка пружинного типа.

10.2. Порядок вскрытия генератора. Вскрытие прибора производится в следующей последовательности:
вынимаются винты крепления переносной ручки и снимается переносная ручка;
вынимаются винты 1 и 2 рис. 11 и снимается боковые стекла;
снимается верхняя и нижняя обшивка.





Рис. 10. Крепление стекол, корпуса и расположение пломб
В состав генератора входит следующие функционально законченные и конструктивно съемные сборочные единицы:
конденсатор переменной емкости;
блок КС;
блок генератора;
аттенюатор;
блок питания.

Расположение сборочных единиц приведено на рис. 12.
На переднюю панель выходит конденсатор переменной емкости, блок RC и аттенюатор. Эти узлы защищены экранами от внешних наложений. Ось конденсатора через изоляционную муфту соединяется в верньерно-плакальным устройством, обеспечивающим замедление

11. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

1 : 4. Для быстрого перемещения шкалы имеется центральная рукоятка. Через муфту соединены оси блока RC.

Печатная плата, на которой размещается блок генератора, откидывается вверх, в сторону конденсатора переменной емкости.

Блок питания, расположенный на задней стенке и снимается вместе с ней. Мощные регулирующие транзисторы V20 и V21 установлены на задней стенке. Радиаторы изолированы от корпуса через оксидно-бериллиевые шайбы и защищены изолационными крышками от механических и электрических повреждений.




Рис. 12. Размещение составных частей в генераторе

11.1. Задающий генератор

Частота гармонических колебаний, создаваемых задающим генератором, определяется частотоизбирательной цепью, которая представляет собой Г-образный четырехполюсник (рис. 13, включенный в цепь положительной обратной связи [уцель] (рис. 3).




Рис. 13. Частотоизбирательная цепь

Генерируемая частота определяется по формуле:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{RC}} \quad (11.1)$$

где R и C — элементы частотоизбирательной цепи $R = R1 = R2$, $C = C1 = C2$.

Электрическая принципиальная схема задающего генератора приведена в приложениях 1 и 2. Весь диапазон частот (см. приложение 1) перекрывается пятью поддиапазонами путем переключения реинсторов частотоизбирательной цепи $R1 — R12$.

Главное назначение частоты в пределах поддиапазона опущенности C8.1, C8.2, Конденсатор C17 служит для установки начальной емкости C18.1, а конденсаторы C1..C16 — для точной установки начальной емкости каждого поддиапазона.

Установить задающего генератора является четырехкаскадным усилителем с гальваническими связями (приложение 2). Входной каскад усиливается выполнен на полевом транзисторе V22 по схеме исткового повторителя, обеспечивающего высокое входное сопротивление и малую проходную емкость. Истоковый повторитель используется в качестве буферного каскада между усилительной частью схемы и частотоизбирательной RC-цепью задающего генератора. Усилитель напряжения выполнен по дифференциальной схеме.

схеме на двух биполярных транзисторах V_{23} и V_{24} , между коллекторами которых включен усилительный каскад на транзисторе V_{25} . Транзистор V_{25} на низких и средних частотах работает по схеме с общим эмиттером, а на высоких частотах — с общим базой. Для перевода транзистора из одного вида включения в другой без нарушения режимов многокаскадного усилителя используется конденсатор C_{14} . Подобное построение дифференциального каскада расширяет полосу усиливаемых частот, повышает степень развязки сигналов выходов V_{23} и V_{24} .

Резисторы R_{47} , R_{51} и R_{45} , R_{52} служат для компенсации гармонических искажений на выходе задающего генератора, возникающих из-за нелинейности характеристики транзистора V_{29} .

Цепь с индуктивностью $L_1 - L_4$ и конденсаторами C_{17} , C_{39} , C_{31} корректирует частотную и фазовую характеристики усилителя. Цепь отрицательной обратной связи, пред назначенная для стабилизации величины выходного напряжения, образована резисторами R_{55} , R_{56} , R_{57} и R_{62} и первым транзистором V_{29} . Изменение сопротивления R_{62} , изменяющее сток — исток, шунтирующее сопротивление цепи отрицательной обратной связи и тем самым напряжение обратной связи, подаваемое в базу транзистора V_{24} . При этом увеличение отрицательного напряжения на затворе транзистора V_{29} приводит к увеличению сопротивления сток — исток транзистора V_{29} и, как следствие, к увеличению коэффициента усиления обратной связи, что уменьшает коэффициент усиления усилителя.

Измеренный преобразователь представляет собой выпрямитель на диодах, работющий в режиме заданного тока. Сигнал с выхода задающего генератора поступает через частотозависимый делитель из сопротивлений R_{17} , R_{20} , R_{26} и конденсаторов C_9 , C_{13} на измерительный преобразователь, состоящий из диодов V_3 и V_4 . На входе преобразователя этот сигнал сравнивается с опорным напряжением стабилитрона V_{17} на резисторах R_{26} , R_{38} и R_{39} . Сигнал ошибки поступает на вход интегратора. Интегратор представляет собой двухкаскадный дифференциальный усилитель на транзисторах V_{26} , V_{27} и V_{30} , окваченный емкостной обратной связью.

Конденсаторы C_1 , C_2 , C_3 , C_5 , C_7 и резисторы R_1 , R_3 , включенные между входом интегратора, определяют постоянную времени интегрирования в соответствии с заданным подинтегрированием. Усиленный сигнал ошибки с интегратора в виде управляемого напряжения поступает на исполнительный элемент V_{29} , который под воздействием этого сигнала изменяет свое внутреннее сопро-

тивление и тем самым глубину отрицательной обратной связи генератора.

Сигнал с выхода задающего генератора поступает через частотозависимый делитель, состоящий из резисторов R_{46} и R_{49} и конденсатора C_{14} , на диоды V_1 и V_2 . На диоды V_1 и V_2 подается напряжение смещения с помощью резисторов R_{12} , R_{19} и R_{25} . Когда величина сигнала превышает напряжение смещения, диоды открываются и сигнал поступает в базу транзистора V_{24} .

Резисторы R_{47} , R_{51} и R_{45} , R_{52} служат для компенсации гармо-

11.2. Усилитель мощности

Усилитель мощности предназначен для обеспечения заданной мощности в цепи нагрузки и исключения влияния нагрузки на работу задающего RC -генератора.

Усилитель выполнен в виде операционного усилителя, охваченного глубокой отрицательной обратной связью.

Усилитель состоит из четырех каскадов. Первый каскад собран по дифференциальной схеме на транзисторах V_{32} и V_{34} с источником тока на транзисторе V_{31} для исключения синфазных помех. Выбор дифференциальной схемы вызван высокими требованиями к дрейфовым параметрам усилителя. Второй каскад собран на транзисторе V_{26} . На средних частотах транзистор работает по схеме с общей эмиттером, а на высоких частотах — по схеме с общей базой.

Изменение режима работы транзистора V_{26} осуществляется с помощью C_{33} . При этом формируется логарифмическая характеристика усилителя таким образом, чтобы обеспечить устойчивость усилителя в заданном диапазоне частот при достаточно высоком коэффициенте усиления.

Третий каскад собран на транзисторе V_{29} и представляет собой эмиттерный повторитель, работающий в режиме класса А.

Мощный выходной каскад усилителя выполнен по двухтактной схеме на транзисторах V_{42} , V_{43} , V_{46} , V_{47} , R_{126} , R_{128} , R_{129} формируют выходное сопротивление усилителя 50 Ом. Отрицательная обратная связь в базу транзистора V_{34} подается с эмиттеров транзисторов V_{42} , V_{43} , V_{46} , V_{47} через резисторы R_{111} , R_{112} , R_{123} , R_{124} .

Резистором R_{21} (приложение 2), установленном в режиме усиления по постоянному току.

Просеевели L_5 , L_6 , резистор R_{102} и конденсатор C_{45} являются корректирующими элементами для обеспечения устойчивости.

11.3. Формирователь прямогоугольного сигнала

Формирователь служит для преобразования сигнала синусоидальной формы в прямоугольную сигнал со скважностью два. Электрическая принципиальная схема приведена в приложении 2.

Формирование прямогоугольного сигнала осуществляется последовательным двусторонним ограничением синусoidalного сигнала поддомами $V8$, $V19$ и $V11$... $V14$ с последующим усилением отрицательного сигнала $V45$. От коллекторной цепи транзистора $V40$ запускается каскад $V41$, который создает дополнительное напряжение смещения на коллекторе транзистора $V45$. Через резистор $R94$ и конденсатор $C42$ осуществляется отрицательная обратная связь. Транзистор $V37$ является источником постоянного тока. Резистор $R122$ определяет величину амплитуды прямогоугольного сигнала, а резистор $R91$ регулирует скважность этого сигнала. Нулевое значение постоянной составляющей на коллекторе транзистора $V45$ устанавливается резистором $R122$. Двухкаскадный буферный усилитель на транзисторах $V33$ и $V35$ исключает влияние схемы формирования прямогоугольного сигнала на гармоническое искашение синусoidalного сигнала и частоту задающего генератора.

Подключение формирователя прямогоугольного сигнала осуществляется с помощью контактов реле $K1$ и $K2$, включение и выключение которых зависит от выбранного режима работы генератора.

11.4. Аттенюатор

Электрическая принципиальная схема аттенюатора приведена в приложении 3. Он выполнен по источниковой схеме включения звенев, резисторы которых выбраны так, чтобы обеспечить приращение ослабления в 10 дБ при постоянном выходном сопротивлении 50 Ом. Коммутация ослабления осуществляется переключателем.

11.5. Блок питания

Блок питания состоит из двух регулируемых разнополярных стабилизированных источников постоянного напряжения $+24$ В. Электрическая принципиальная схема выпрямителя приведена в приложении 5. Источники выполнены по компенсационной схеме с последовательным регулирующим элементом и имеют электронную защиту от перегрузки по току. Регулирующий элемент каждого из источников предствляет собой каскадное соединение транзисторов $V20$, $V6$ и $V7$ для одного источника и $V2$ и $V9$ для другого. Транзисторы $V6$ и $V10$ являются усилителями постоянного

тока. В эмиттеры этих транзисторов включены опорные стабилитроны $V2$ и $V4$ с малым температурным коэффициентом напряжения. Схема защиты выполнена на транзисторах $V8$ и $V11$. Между коллектором и эмиттером каждого из регулирующих транзисторов $V20$ или $V21$ включена цепь, состоящая из последовательных транзисторов $V1$ или $V2$ и резисторов $R2$ или $R11$ соответственно. В установившемся режиме эта цепь запускает на работу источника не влияет. Нерегулируемые выпрямители работают по мостовой схеме на диодах $V12$... $V16$ и $V16$... $V19$ с емкостными фильтрами на конденсаторах $C5$... $C8$ и $C9$... $C12$ соответственно. Выходное напряжение источников устанавливается резисторами $R7$ и $R16$.

11.6. Электромеханический счетчик

Электрический счетчик времени (ресурсомер) предназначен для определения суммарного времени наработки устройства при его настройке, испытаниях и эксплуатации. Отсчет наработанного времени производится по делению шкалы, против которой находится мениск левого стоплока ручки. Если зазор между стопблоками ручки достиг 90 — 95% (не более), все шкалы, кроме измененного направления отсчета путем смены полярности питания счетчика. При этом отсчет будет производиться в обратном порядке.

12. УКАЗАНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

12.1. Ремонт прибора должен проводиться в специализированных ремонтных организациях.

12.2. Для доступа к узлам прибора при ремонте необходимо отключить прибор от сети и вскрыть его в соответствии с указаниями, приведенными в п. 10.2.

12.3. Прежде чем начинать ремонт неисправного узла, необходимо проверять поступление на него входных сигналов и наличие питателных напряжений, руководствуясь таблицами (приложение 8) и приведенными на электрической принципиальной схеме (приложение 2) режимами в контрольных точках.

12.4. При проведении ремонта следует строго выполнять меры безопасности, указанные в разделе 7.

12.5. Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению приведен в табл. 6.

Таблица 6

Номер, прописание и дополнительная привязка	Вероятная причина	Метод устранения
Не горит индикаторная лампочка	Вышла из строя вставка из пластика, лишившая тубус-зажимов гибкость.	Проверить и при необходимости заменить.
Нет выходного напряжения на гнезде «ВыХод»	Не работает генератор	Проверить и устранить неисправность.
Некорректно реагирует аттенюатор	Не работает задаточный генератор	Проверить и устранить неисправность.
Некорректно реагирует усиитель мощности	Не работает усиитель мощности	Проверить реле и устранить неисправность.
Нет сигнала приемника угловых форвардов на гнезде «ВыХод»		Проверить и устранить неисправность.

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- Генератор транспортируется всеми видами транспорта, (кроме самолета в негерметизированном отсеке), в укладочном ящике для генерального загазатика, в транспортной таре, при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. Не допускается кантование приборов.
- Генератор транспортируется в условиях, не превышающих заданных предельных условий:
- температура воздуха от +60 до -50° С;
- относительная влажность воздуха до 95%, при $t = +30^{\circ} \text{C}$.
- Генераторы упаковывают в ящики упаковочные, который показан на рис. 14.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Приборы, поступающие на склад потребителя, могут храниться в отапливаемом хранилище в упакованном или неупакованном виде в течение 10 лет или в неотапливаемом хранилище в упакованном виде в течение 5 лет со дня поступления.

Температура воздуха в отапливаемом хранилище должна быть от 5 до 40° С. Относительная влажность воздуха до 80% (при температуре 25° С). Температура воздуха в неотапливаемом хранилище

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень элементов схемы электрической принципиальной генератора сигналов на высокочастотного Г3-112

Поз. обозначение	Наименование	Кодификатор	Примечание
C1	Конденсатор К14-21a-1/5 пФ	1	
C2	Конденсатор К10-26-33.2 пФ ± 1%	1	
C4	Конденсатор К10-26-38.3 пФ ± 1%	1	
C5	Конденсатор К10-26-59.2 пФ ± 1%	1	
C6	Конденсатор К10-26-40.2 пФ ± 1%	1	
C8	Конденсатор К1-1.М47-22 пФ ± 0.4	1	
C9	Конденсатор К14-21a-4-20 пФ	1	
C10	Конденсатор К14-21a-2/10 пФ	1	
C11	Конденсатор К1-1.М47-8.2 пФ ± 10%	1	
C12 ... C17	Конденсатор К14-21a-2/10 пФ	3	
C18	Конденсатор КП2-700	1	
C19	Конденсатор К50-6-II-11-50 В-500 мкФ	1	
C20	Конденсатор К50-6-II-11-50 В-500 мкФ	1	
E1	Блок питания	1	
E2	Блок генератора	1	
E3	Лампа накаливания СМН6-80-2	1	
R1	Резистор С2-29В-0.125-252 Ом ± 0.25 %, 1.0-Б	1	
R2	Резистор С2-29В-0.125-252 Ом ± 0.25 %, -1.0-Б	1	
R3	Резистор С2-29В-0.125-24.9 кОм ± 0.25 %, -1.0-Б	1	
R4	Резистор С2-29В-0.125-24.9 кОм ± 0.25 %, 1.0-Б	1	
R5	Резистор С2-29В-0.5-24.9 МОм ± 0.25 %, 0.5-Б	1	
R6	Резистор С5-51-0.25-24.9 МОм ± 0.5 %	1	
R7	Резистор С2-29В-0.125-252 Ом ± 0.25 %, 1.0-Б	1	
R8	Резистор С2-29В-0.125-252 кОм ± 0.25 %, 1.0-Б	1	
R9	Резистор С2-29В-0.125-24.9 кОм ± 0.25 %, 1.0-Б	1	
R10	Резистор С2-29В-0.125-252 кОм ± 0.25 %, 0.5-Б	1	
R11	Резистор С2-29В-0.5-277 МОм ± 0.25 %, 0.5-Б	1	
R12	Резистор С5-51-0.25-24.9 МОм ± 0.5 %, 0.5-Б	1	
R13	Резистор СП4-1а-0.5-470 Ом-А-ВС-2-16	1	
S1	Переключатель ПМ-6П51-IV-9	1	Основной режим 10/15Н
S2, S3	Туббер ТП1-2	2	
A1	Ролетка приборная СР-50-73Ф	1	




Рис. 14. Ящик упаковочный
Габаритные размеры $(L \times D \times H)$ должны быть не
более, при поставке генераторному заказчику,
 $659 \times 530 \times 428$; при поставке народному хозяйству,
 $627 \times 489 \times 378$

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень элементов схемы электрической принципиальной
блока генератора З506

Продолжение таблицы 2

Поз. обозначение	Наименование	Пол. обозначение		Назначение	Приложение
		Код	Наименование		
C1	Конденсатор K50-6-11G B-30 мкФ	C52	K50-6-15G B-1 мкФ	Конденсатор K50-6-15G B-1 мкФ	Конденсатор K50-6-15G B-1 мкФ
C2	Конденсатор K50-6-16 G B-30 мкФ	C53	K50-6-16 G B-500 мкФ	Конденсатор K50-6-16 G B-500 мкФ	Конденсатор K50-6-16 G B-500 мкФ
C3	Конденсатор K50-6-16 G B-30 мкФ	C54	K50-6-16 G B-47 мкФ	Конденсатор K50-6-16 G B-47 мкФ	Конденсатор K50-6-16 G B-47 мкФ
C4	Конденсатор K50-6-16 G B-30 мкФ	C55	K50-6-16 G B-47 мкФ	Конденсатор K50-6-16 G B-47 мкФ	Конденсатор K50-6-16 G B-47 мкФ
C5	Конденсатор K50-6-11G B-200 мкФ	C56	K50-6-11G B-39 мкФ	Реле РПА-12 Б-42-01015-01	Реле РПА-12 Б-42-01015-01
C6	Конденсатор K50-6-11G B-200 мкФ	K1, K2	K50-6-11G B-39 мкФ	Дроссель высокочастотный ДМ-3-1=0,4	Дроссель высокочастотный ДМ-3-1=0,4
C7, C8	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	L1	K50-6-11G B-39 мкФ	Дроссель высокочастотный ДМ-3-1=0,4	Дроссель высокочастотный ДМ-3-1=0,4
C9	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	L2	K50-6-11G B-39 мкФ	Изоляционность 0,9 мкФ ±10%	Изоляционность 0,9 мкФ ±10%
C10	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	L3	K50-6-11G B-39 мкФ	Дроссель высокочастотный ДМ-2-5-10%	Дроссель высокочастотный ДМ-2-5-10%
C11	Конденсатор K50-6-11G B-100 мкФ	L4*	K50-6-11G B-39 мкФ	Дроссель высокочастотный ДМ-2-5-10%	Дроссель высокочастотный ДМ-2-5-10%
C12	Конденсатор K50-6-11G B-100 мкФ	L5	K50-6-11G B-39 мкФ	Дроссель высокочастотный ДМ-2-30 мкФ ±5%	Дроссель высокочастотный ДМ-2-30 мкФ ±5%
C13	Конденсатор K50-6-11G B-100 мкФ	L6	K50-6-11G B-39 мкФ	Дроссель высокочастотный ДМ-2-4±10%	Дроссель высокочастотный ДМ-2-4±10%
C14	Конденсатор K50-6-11G B-100 мкФ	L7	K50-6-11G B-39 мкФ	Дроссель высокочастотный ДМ-2-25±5%	Дроссель высокочастотный ДМ-2-25±5%
C15	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	L8	K50-6-11G B-39 мкФ	Дроссель высокочастотный ДМ-2-25±5%	Дроссель высокочастотный ДМ-2-25±5%
C16*	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R1	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-3 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-3 кОм ±5%
C17	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R2	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-100 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-100 кОм ±5%
C18*	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R3	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-4,3 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-4,3 кОм ±5%
C19...C21	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R4	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-5,60 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-5,60 кОм ±5%
C22	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R5	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-1 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-1 кОм ±5%
C23	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R6	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-15 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-15 кОм ±5%
C24	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R9	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-10 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-10 кОм ±5%
C25	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R10, R11	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-11,3 кОм ±1,05	Реактор ОМЛ-0,05-11,3 кОм ±1,05
C26	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R12	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-2,1 кОм ±1,05	Реактор ОМЛ-0,05-2,1 кОм ±1,05
C27	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R13, R14	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-5,1 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-5,1 кОм ±5%
C28	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R15	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор СПЦ-1B-3,3 кОм	Реактор СПЦ-1B-3,3 кОм
C29	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R16	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-10 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-10 кОм ±5%
C30*	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R17	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-10 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-10 кОм ±5%
C31	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R18	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-12 кОм ±10%	Реактор ОМЛ-0,05-12 кОм ±10%
C32	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R19	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-20 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-20 кОм ±5%
C33	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R20	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-27 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-27 кОм ±5%
C34	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R21*	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-100 кОм ±10%	Реактор ОМЛ-0,05-100 кОм ±10%
C35	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R23, R24	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-125,1 кОм ±1,0-1,15	Реактор ОМЛ-0,05-125,1 кОм ±1,0-1,15
C36	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R25*	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-150 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-150 кОм ±5%
C37, C39	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R27, R28	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-200 кОм ±10%	Реактор ОМЛ-0,05-200 кОм ±10%
C40	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R29	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-240 кОм ±10%	Реактор ОМЛ-0,05-240 кОм ±10%
C41	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R30	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-470 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-470 кОм ±5%
C42	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R31	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-100 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-100 кОм ±5%
C43, C44	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R32	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-150 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-150 кОм ±5%
C45	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R33	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-0,05-300 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-0,05-300 кОм ±5%
C46	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R34	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-1-200 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-1-200 кОм ±5%
C47, C48	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ	R35	K50-6-11G B-39 мкФ	Реактор ОМЛ-1-300 кОм ±5%	Реактор ОМЛ-1-300 кОм ±5%
C49	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ				
C50, C51	Конденсатор K50-6-16 G B-100 мкФ				

Приложение 2

Приложение прил.к. 2

Приложение 2


Приложение прил.к. 2

Поз. обозначение	Наименование	Примечание	Поз. обозначение	Наименование	Примечание
R36	Резистор OMJ1T-0,25-6,2 kОм±5%		R81	Резистор OMJ1T-0,25-100 kОм±10%	
R37	Резистор OMJ1T-0,25-51 kОм±5%		R82	Резистор OMJ1T-0,25-2,2 kОм±10%	
R38	Резистор OMJ1T-0,25-43 kОм±10%		R83	Резистор OMJ1T-0,25-3,3 kОм±10%	
R39	Резистор СП4-1В-1 kОм		R85	Резистор OMJ1T-0,25-1,5 kОм±10%	
R40	Резистор OMJ1T-0,25-4,7 kОм±10%		R86	Резистор OMJ1T-0,25-470 kОм±10%	
R41	Резистор OMJ1T-0,25-100 kОм±10%		R87	Резистор OMJ1T-0,25-100 kОм±10%	
R42	Резистор OMJ1T-0,25-3 kОм±5%		R88	Резистор OMJ1T-0,25-15 kОм±5%	
R43	Резистор OMJ1T-0,25-10 kОм±10%		R89	С2-29B-0,125-320 kОм±10%	
R44	Резистор OMJ1T-0,25-330 kОм±10%		R90	Резистор OMJ1T-0,25-37 kОм±10%	
R45	Резистор СП4-1В-2,2 kОм		R91	Резистор СП4-1В-22 kОм	
R46	Резистор OMJ1T-0,25-100 kОм±10%		R92	Резистор OMJ1T-0,5-1,2 kОм±5%	
R47	Резистор СП4-1В-68 kОм		R93	Резистор OMJ1T-0,5-75 kОм±5%	
R48	Резистор OMJ1T-0,25-5,2 kОм±5%		R94	Резистор OMJ1T-0,25-32 kОм±5%	
R49	Резистор OMJ1T-0,25-65 kОм±5%		R95	Резистор OMJ1T-0,25-2 kОм±5%	
R50	Резистор OMJ1T-0,25-430 kОм±10%		R97	Резистор OMJ1T-0,25-1,1 kОм±5%	
R51	Резистор OMJ1T-0,25-62 kОм±10%		R98	Резистор С2-16-0,25-1 kОм±5%	
R52	Резистор OMJ1T-0,25-430 kОм±10%		R99	Резистор OMJ1T-0,25-100 kОм±10%	
R53	Резистор OMJ1T-0,25-5,1 kОм±5%		R100	Резистор С2-10-0,25-1 kОм±5%	
R55	Резистор С2-29B-0,125-2 kОм		R101	Резистор OMJ1T-0,25-390 kОм±5%	
R56	Резистор СП4-1В-1 kОм		R102	Резистор OMJ1T-0,25-100 kОм±5%	
R57	Резистор OMJ1T-0,25-470 kОм±5%		R103	Резистор OMJ1T-0,5-5,2 kОм±10%	
R58	Резистор С2-16-0,25-1 kОм±5%		R104	Резистор OMJ1T-0,25-63 kОм±10%	
R59	Резистор OMJ1T-0,25-390 kОм±10%		R105	Резистор OMJ1T-0,25-820 kОм±10%	
R60	Резистор OMJ1T-0,25-2 kОм±5%		R106	Резистор С2-10-0,25-1 kОм±5%	
R61	Резистор OMJ1T-0,25-330 kОм±10%		R107, R108	Резистор OMJ1T-0,25-100 kОм±10%	
R62*	Побирается с от 150 до 430 Ом		R109	Резистор OMJ1T-0,25-16 kОм±5%	
R63	Резистор С2-10-0,25-1 kОм±1%·B		R110	Резистор OMJ1T-0,25-3,3 kОм±10%	
R64	Резистор OMJ1T-0,25-680 kОм±10%		R111, R112	Резистор С2-29B-0,125-4,02 kОм±10%	
R65	Резистор OMJ1T-0,25-890 kОм±10%		R113	Резистор OMJ1T-0,25-10 kОм±10%	
R66	Резистор OMJ1T-0,25-1,2 kОм±10%		R114...R116	Резистор OMJ1T-0,25-100 kОм±10%	
R67	Резистор OMJ1T-0,25-110 kОм±10%		R117	Резистор С2-29B-0,15-4,99 kОм±25%	
R68	Резистор OMJ1T-0,25-1,5 kОм±5%		R118	Резистор OMJ1T-0,25-100 kОм±10%	
R69	Резистор OMJ1T-0,25-510 kОм±5%		R119, R120	Резистор OMJ1T-0,25-49,9 kОм±25%	
R70	Резистор OMJ1T-1,470 kОм±5%		R121	Резистор OMJ1T-0,25-100 kОм±10%	
R71	Резистор OMJ1T-0,25-100 kОм±10%		R122*	Резистор OMJ1T-0,25-16 kОм±5%	
R72	Резистор OMJ1T-0,25-100 kОм±10%		R123, R124	Резистор С2-29B-0,1125-4,02 kОм±10%	
R73	Резистор OMJ1T-0,25-470 kОм±10%		R125	Резистор С2-29B-0,5-75 kОм±10%	
R74	Резистор OMJ1T-0,25-65 kОм±5%		R126	Резистор С2-29B-0,5-49,9 kОм±25%	
R75	Резистор OMJ1T-0,25-156 kОм±5%		R127	Резистор С2-10-0,4-5,1 kОм±10%	
R76	Резистор OMJ1T-0,25-260 kОм±5%		R128	Резистор С2-29B-0,5-75 kОм±10%	
R77	Резистор OMJ1T-0,25-100 kОм±5%		R129	Резистор С2-29B-0,5-49,9 kОм±25%	
R78	Резистор OMJ1T-1-130 kОм±5%		R130	Резистор OMJ1T-0,25-10 kОм±10%	
R79	Резистор OMJ1T-0,25-4 kОм±10%		R132	Резистор СП4-1В-22 kОм	
R80	Резистор OMJ1T-0,25-1 kОм±10%		Диод 2Д22Б		
				Стабилитрон 2С44А	
				Диод 2Д22Б	
				Стабилитрон 2С175Ж	
				Стабилитрон 2С165А	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
АТТЕНОУТОРА АС-98. 70 дБ Г3-12

Приложение к прилож. 2

Поз. обозначение	Наименование	Описание	Примечание
V18	Стабилитрон 2C468A		
V19	Стабилитрон 2C182Ж		
V20	Стабилитрон 2C447А		
V21	Стабилитрон 2C465А		
V22	Транзистор 2T303B		
V23, V24	Транзистор 2T326B		
V25	Транзистор 2T3265		
V26, V27	Транзистор 2T301Л		
V28	Транзистор 2T904А		
V29	Транзистор 2T303F		
V30, V31	Транзистор 2T3135		
V32	Транзистор 2T3265		
V33	Транзистор 2T3135		
V34	Транзистор 2T3265		
V35	Транзистор 2T6085		
V36	Транзистор 2T3285		
V37	Транзистор 2T6085		
V38	Транзистор 2T326B		
V39	Транзистор 2T904A		
V40, V41	Транзистор 2T3265		
V42	Транзистор 2T904A		
V43	Транзистор 2T904A		
V44	Транзистор 2T3265		
V45	Транзистор 2T326B		
V46	Транзистор 2T904A		
V47	Транзистор 2T914A		




Перечень элементов схемы электрической принципиальной
аттенюатора АС-98. 70 дБ

Поз. обозначение	Наименование	Напряжение	Сопротивление	Примечание
R1	Резистор C2-10-0-125-55.7	Ом $\pm 0.5\%$		
R2	Резистор C2-10-0-125-142	Ом $\pm 0.5\%$		
R3	Резистор C2-10-0-125-36.5	Ом $\pm 0.5\%$		
R4	Резистор C2-10-0-125-142	Ом $\pm 0.5\%$		
R5	Резистор C2-10-0-125-36.5	Ом $\pm 0.5\%$		
R6	Резистор C2-10-0-125-142	Ом $\pm 0.5\%$		
R7	Резистор C2-10-0-125-36.5	Ом $\pm 0.5\%$		
R8	Резистор C2-10-0-125-142	Ом $\pm 0.5\%$		
R9	Резистор C2-10-0-125-36.5	Ом $\pm 0.5\%$		
R10	Резистор C2-10-0-125-142	Ом $\pm 0.5\%$		
R11	Резистор C2-10-0-125-36.5	Ом $\pm 0.5\%$		
R12	Резистор C2-10-0-125-142	Ом $\pm 0.5\%$		
R13	Резистор C2-10-0-125-113	Ом $\pm 0.5\%$		
R14	Резистор C2-10-0-125-100	Ом $\pm 0.5\%$		
X	Розетка приборно-кабелная СР-50-П			

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ
АТЕННОЛАТОРА, 40 дБ



Перечень элементов схемы электрической принципиальной
аттенюатора, 40 дБ

Поз. обозначение	Наименование	Описание	Примечание
R1	Резистор С2-10-1-61.2 Ом ± 0,5%	1	
R2	Резистор С2-10-0.35-24.6 Ом ± 0,5%	1	
R3	Резистор С2-10-0.35-30.5 Ом ± 0,5%	1	
R4	Резистор С2-10-0.25-24.9 Ом ± 0,5%	1	
R5	Резистор С2-10-0.25-61.2 Ом ± 0,5%	1	
X1	Вилка кабельная прямая Ср-50-73Ф	1	
X2	Розетка приборная прямая Ср-50-73Ф	1	

Перечень элементов схемы электрической принципиальной
блока питания

Поз. обозначение	Наименование	Описание	Примечание
C5 .. , C8	Конденсатор К50-20-10-200	4	Параллельное C=800 мкФ
C9 .. , C12	Конденсатор К50-20-10-200	4	Параллельное C=800 мкФ
F1	Вставка плавкая ВП1-1-20 А 250 В	1	
L1, L2	Вставка плавкая ВП1-1-10 А 250 В	1	
	Дроссель высокочастотный ДМ-0.6-50±5%	2	$L=100 \text{ мГн}$
L3, L4	Дроссель высокочастотный ДМ-0.6-50±5%	2	$L=100 \text{ мГн}$
P*	Сетевой ЗСВ-2.5-12.6-1	1	Установка п留意 в пространстве, поставляемое заказчиком
R19*	Резистор ОМ3Т-0.25-1-13 кОм ± 2%	1	
R20*	Резистор ОМ3Т-0.25-1-27 кОм ± 2%	1	
	Трансформатор ТС-45	1	
	Транзистор 2Д204А	1	
	Транзистор 2Т903Б	8	
	Пластина ГС12-6	1	
	Пластина ГС12-4	1	
	Клемма КП11-6	1	
	Резистор С14-1а-0.5-6.8 кОм, А, ВС-2-12	1	
	Стабилизатор напряжения	1	
	Конденсатор КМ-6-М47-560 пФ ± 10%	1	
	Конденсатор КМ-6-Л50 Б-100 мкФ	1	
	Резистор ОМ3Т-0.25-24 кОм ± 10%	1	
	Резистор ОМ3Т-2-1 кОм ± 10%	1	
	Резистор ОМ3Т-0.25-22 кОм ± 10%	1	
	Резистор ОМ3Т-0.25-820 Ом ± 10%	1	
	Резистор ОМ3Т-2-Б-1 кОм ± 5% А	1	
	Резистор С3-5-1-Б-1.5 кОм ± 1%	1	
	Резистор С15-14-1-Б-0.680 Ом ± 10%	1	
	Резистор С5-5-1-Б-2.7 кОм ± 1%	1	
	Резистор ОМ3Т-0.25-24 кОм ± 10%	1	
	Резистор ОМ3Т-2-1 кОм ± 10%	1	
	Резистор ОМ3Т-0.25-820 Ом ± 10%	1	
	Резистор ОМ3Т-2-Б-1 кОм ± 10%	1	
	Резистор ОМ3Т-0.25-22 кОм ± 10%	1	
	Резистор ОМ3Т-2-Б-1 кОм ± 5% А	1	

Приложение 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ ТРАНЗИСТОРОВ

Поз. обозначение	Наименование	Кодировка выводов	Примечание
R15	Резистор С5-5-1 Вт 2,7 кОм $\pm 1\%$ 10%	1 1 1 1	
R16	Резистор СП5-14-1 Вт 680 кОм $\pm 1\%$	1 1 1 1	
R17	Резистор С5-5-1 Вт 1,5 кОм $\pm 1\%$	1 1 1 1	
R18	Резистор ОМЛТ-1-3 кОм $\pm 10\%$	1 1 1 1	
V1	Стабилитрон 1В14Д	1 1 1 1	
V2	Стабилитрон 1В18Д	1 1 1 1	
V3	Стабилитрон 1В14Л	1 1 1 1	
V4	Стабилитрон 1В18Л	1 1 1 1	
V5	Транзистор 2Т608Б	1 1 1 3	
V6...V8	Транзистор 2Т208А	1 1 1 3	
V9...V11	Транзистор 2Т608Б	1 1 1 3	







FIG. 2. Cxena paczkozickiana ochrognatha ssp. paczkozickiana ssp. nominatae from RC resevoir area near Krynki, Poland.





Berg and ~~and~~ and ~~and~~



our findings John




699




L'ecoulement unidimensionnel


Pic. 1. Cxema pacifico-ekimini occhiali da sole e protezione UV.



ԵՐԱՆԱԿԱՆ ԽՈՎԳ




dragon HENG



CXEMPI PACIUNOKENH JIEMEHTOB LEHEPATOJA
CINTHAJIB HNKOKA CITOHO TO F3-112

7 ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Fig. 5. Genna pacchiaro e kenny ochsner's sharpiecheckin' sweater worn by jorge ultzmann (rehearsal costume) rehearsal costume 13-112



И подавленные напуганые.

Приложение к приложению 7




Рис. 4. Схема расположения основных электрических элементов платы стабилизатора генератора ГЭ-112

Приложение 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

РЕЖИМЫ ТРАНЗИСТОРОВ

Таблица 1

Обозначение элементов в схеме	Блок генератора (приложение 3)		
	Напряжение, В	Зазоры	Компактор
V22	0,5-1	0	12
V23	-0,6	0	6,2
V24	-0,6	0	7,5
V25	-14,0	13,4	1,9
V26	-0,6	0	23,6
V27	-0,6	0	23,0
V28	-1,0	1,9	13,5
V29	0	-1,5*	0
V30	23,6	23,0	-1,5*
V31	9,0	8,4	1,0
V32	0,9	0,2-0,4	-7,2
V33	0,6	0	-24
V34	0,9	0,2-0,4	-7,2
V35	0,6	0,6	24
V36	-17	-16,3	-3
V37	-10,4	-9,7	-5,3
V38	-5,0	-5,0	0,1*
V29	-2,8	3	23,7
V40	0,6	0	-5,0
V41	9,0	8,3	0
V42	-1,7	2,7	23,5
V43	-1,7	-2,4	-23,5
V44	0,6	0	-5
V45	-0,6	-5,0	0
V46	-1,7	-2,4	23,5
V47	-1,7	-2,4	-23,5

* Пределы
напряжения
от -4 до
0,5В




Рис. 6. Схема расположения основных электрических элементов аттенюатора АС-38




Рис. 7. Схема расположения основных электрических элементов аттенюатора 40 АБ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Таблица 2

Блок питания (приложение 6)

Основные данные трансформатора

Обозначение секции в схеме	Напряжение, В			Примечание	Блок, в кото- ром приме- нен блок транс- форматора	Особен- стие транс- форматора	Тип мат- рицы транс- форматора	Номе- нальное напряже- ние	Число выводов ончала	Тип и характе- ристика пробоя	Напри- жение нагрузки, В
	Эмиттер	База	Коллектор								
V5	-7,8- (12,4)	-(7-11,8)	3,6-14					23	23	ГЭВ-2	
V6	14,5-15,6	13,7-14,9	-(0,7-1,4)					24	640	0,45	
V7	-0,2- (0,55)	-(0,7-1,4)	-(7-11,8)					25	13	1,35	
V8	0	0,1-0,6	-(0,7-1,4)					12	184	Лента МЭТ-	
V9	1-1,4	1,6-2,3	8,6-13					13	14,5	0,05 Н	
V10	-14,5- (15,5)	-(13,7- (14,9))	1,6-2,3					14	184	ГЭВ-2	
V11	-(8,6-13)	-(0,1-0,6)	1,6-2,3					15	22	0,63	
V20	0	-(7,8- (12,4))	-(0,2-0,55)					16	16	27±1,35	1,0
V21	0,2-0,55	1,0-1,4	8,6-13							0,63	3±0,15

Примечания: 1. Измерения проводятся вольтметром типа В7-15 от носительного корпуса при напряжении сети 220±4 В.

2. Напряжения измерены при работе генератора на 11 подпитывание в положении «~» тумблера «~» при выходном напряжении 5 В на сопротивление нагрузки 50±0,25 Ом для всех транзисторов.

3. При измерении режимов транзисторов V33, V35, V37, V38, V40, V41, V44, V45, тумблер «~» устанавливается в положение

“П”
“П”

“П”
“П”
4. В связи с разбросами параметров полупроводниковых приборов изменения на выводах могут отличаться от указанных в таблицах на 20%.

5. Все режимы измеряются через резистор 2 кОм.

6. «0» вольт в табл. может иметь значение от -0,15 до +0,15.