



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение
«Кировский завод Красный инструментальщик»

26.51.33
код продукции

УТВЕРЖДАЮ

Раздел 5 «Методика поверки»
Заместитель директора
ФБУ «Кировский ЦСМ»

В.В. Тейлоха



2018 г

ПРОГИБОМЕР ПМ

Руководство по эксплуатации

ПМ.00.000 РЭ



копия верна:
Генеральный директор
ООО «НПО «КРИН»

Э.С. Каламкарян



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на прогибомер ПМ (далее – прогибомер). Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с работой и правильной эксплуатацией прогибомера.

1 Описание и работа прогибомера

1.1 Назначение

1.1.1 Прогибомер предназначен для измерения линейных перемещений отдельных точек конструкций при нагружении их статическими нагрузками: прогиб строительных ферм, балок, прогонов, а так же осадки опор, фундаментов, штампов и т.д.

Прогибомер применяется при проведении инженерно-строительных изысканий.

1.1.2 Условия эксплуатации прогибомера: температура окружающего воздуха от минус 20° С до плюс 35° С, относительная влажность воздуха не более 80 %.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Принцип действия – механический.

1.2.2 Цена деления отсчетного устройства – 0,1 мм.

1.2.3 Диапазон измерений – от 0 до 100 мм.

П р и м е ч а н и е – Диапазон измерений более 100 мм может быть неограничен при постепенном нагружении системы (балки, прогона, фундамента и т.п.) и записи или запоминании количества участков по 100 мм.

1.2.4 Предел допускаемой погрешности отсчетного устройства прогибомера на любом участке диапазона измерений в пределах:

10 мм – ± 0,10 мм,

100 мм – ± 0,50 мм.

1.2.5 Размах показаний отсчетного устройства – не более 0,1 мм.

1.2.6 Диаметр ведущего блока – (31,53 ± 0,01) мм.

1.2.7 Масса натяжного груза – (1±0,050) кг.

1.2.8 Габаритные размеры (длина×ширина×высота) – не более 280×125×50 мм.

1.2.9 Масса прогибомера (без натяжного груза) – не более 1,3 кг.

1.2.10 Средний срок службы – не менее 5 лет.

1.2.11 Сведения о содержании цветных металлов и сплавов:

- алюминий и его сплавы – 0,10 кг;

- медь и ее сплавы – 0,12 кг.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Юшина	<i>Юшина 09.07.18</i>		
Пров.	Подлевских	<i>Подлевских 04.07.2018</i>		
М.контр.				
Н.контр.	Дмитриевых	<i>Дмитриевых 09.07.18</i>		
Утвердил	Зонов	<i>Зонов 09.07.18</i>		


ПМ.00.000 РЭ

Прогибомер ПМ
Руководство по эксплуатации

Литера Лист Листов
А 2 11
ООО «НПО«КРИН»

1.3 Устройство прогибомера

Устройство прогибомера показано на рисунке 1.



1 - отсчётное устройство, 2 - указатель числа оборотов,
3 - блок ведущий, 4 - струбцина, 5 - винт зажимной,
6 - струна (проволока А-1-0,30 ГОСТ 9389), 7 - груз натяжной.

Рисунок 1 - Общий вид прогибомера

П р и м е ч а н и е – Рисунок 1 не определяет конструкцию прогибомера.

Прогибомер состоит из отсчетного устройства 1, с лицевой стороны которого расположен циферблatt со шкалой и стрелкой и указатель числа оборотов 2. С обратной стороны корпуса расположен ведущий блок 3. В корпус отсчетного устройства встроен передаточный механизм, состоящий из ведущей шестерни, неподвижно посаженной на ведущем блоке, и триба, на оси которого крепится стрелка. Отчетное устройство устанавливается в струбцину 4 в одном из трех предназначенных для этого отверстий и закрепляется зажимным винтом 5.

Принцип действия прогибомера заключается в том, что измеряемое перемещение контролируемого объекта струной 6, перекинутой не менее чем одним витком через ведущий блок и натянутой грузом 7, передается ведущему блоку и через передаточный механизм – стрелке отчетного устройства. По отклонению стрелки относительно шкалы и указателю оборотов стрелки определяется величина измеряемого перемещения.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Прогибомер рекомендуется использовать со струной диаметром 0,3 мм, тогда полный оборот ведущего блока соответствует перемещению в 100 мм. При использовании струны других диаметров действительное перемещение (H , мм) определяют по формуле

$$H = \Pi / k \quad (1)$$

где: Π – показание прогибомера, мм;

k – коэффициент коррекции, рассчитываемый по формуле:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

$$k = \frac{100}{3,14(31,53+d)} \quad (2)$$

где d – диаметр используемой струны, мм.

2.1.2 Струна, применяемая с прогибомером, перед использованием должна подвергаться вытягиванию в течение двух суток грузом 4 кг. Допустимое растяжение струны – не более 0,1 мм на 1 пог.м.

2.1.3 Не допускается быстрое вращение ведущего блока или резкая смена направления его вращения.

2.1.4 Не допускается во время работы прогибомера касание к струне.

2.1.5 Не допускается поворачивание отсчетного устройства, когда оно закреплено в скобе.

2.1.6 Прогибомер должен предохраняться от ударов, толчков и сотрясений.

2.1.7 Не допускается изгиб оси ведущего блока и повреждение его рабочей поверхности, которые могут привести к недопустимому увеличению погрешности отсчетного устройства.

2.1.8 Не допускаются перегибы и изгибы струны.

2.1.9 Необходимо защищать прогибомер от солнца, влаги, пыли, снега.

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Ознакомиться перед началом работы с настоящим руководством по эксплуатации.

2.2.2 Проверить комплектность согласно разделу 1.3.

2.2.3 Осмотреть прогибомер на предмет отсутствия повреждений.

2.2.4 Протереть прогибомер (особенно тщательно рабочую поверхность ведущего блока) чистой мягкой тканью т.к. малейшее присутствие воды, масла, пыли и т.п. приводит к искажению показаний.

2.2.5 Установить прогибомер с помощью струбцины на жестком репере или непосредственно на перемещаемой конструкции.


2.2.6 Намотать на ведущий блок прогибомера не менее одного витка струны, один конец которой закрепить в зависимости от способа установки прогибомера или непосредственно на контролируемой конструкции или на жестком репере, а на другой подвесить натяжной груз массой $(1 \pm 0,050)$ кг.

2.2.7 Если прогибомер установлен на жестком репере, струна закрепляется непосредственно на перемещаемой конструкции. Если же прогибомер установлен непосредственно на перемещаемой конструкции, струна закрепляется на жестком репере.

ВНИМАНИЕ ! Прогибомер установить таким образом, чтобы участок струны от закрепленного конца до блока был параллелен направлению перемещения контролируемого объекта, как показано на рисунке 2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПМ.00.000 РЭ	Лист	4



а) Прогибомер установлен на неподвижном репере

б) Прогибомер установлен на неподвижном контролируемом объекте

Рисунок 2 – Схемы установки прогибомера

2.2.8 Подсоединить струну по любой из схем таким образом, чтобы обеспечить работу прогибомера при прямом ходе т.е. когда стрелка отчетного устройства вращается по часовой стрелке.

2.2.9 Надежность закрепления струны с натяжным грузом и деталью установки, перемещение которой необходимо определить, обеспечить специальной заделкой согласно рисунку 3.




Рисунок 3 – Заделка струны

2.3 Использование прогибомера

2.3.1 Установить отсчетное устройство прогибомера на нуль. Для этого совместить стрелку с нулевой отметкой шкалы циферблата путем прокручивания ведущего блока. Прокручивание блока производить при ослабленной, поднятием натяжного груза, струне. Затем груз опустить до натяжения струны.

2.3.2 Произвести измерения, снимая показания по шкале циферблата и указателю оборотов стрелки. При использовании струны диаметром, отличающимся от 0,3 мм, действительное перемещение (прогиб, усадку и т.п.) определить по формуле 1.

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения

Перегиб струны.

При перегибе струны ее следует заменить.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается производить разборку отсчетного устройства прогибомера. Ремонт может быть произведен только специалистом ремонтной службы

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

3 Комплектность

В комплект поставки входят: прогибомер, футляр, руководство по эксплуатации.

4 Хранение и транспортирование

Хранение и транспортирование прогибомера должно соответствовать требованиям ГОСТ 13762-86.

5 Методика поверки

5.1 Настоящее РЭ устанавливает методику первичной и периодической поверок прогибомера.

5.2 Межпроверочный интервал – 1 год.

5.3 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	5.8.1	Да	Да
Опробование	5.8.2	Да	Да
Определение метрологических характеристик:	5.8.3	-	-
Определение диаметра ведущего блока	5.8.3.1	Да	Нет
Определение массы натяжного груза	5.8.3.2	Да	Да
Определение чувствительности передаточного механизма	5.8.3.3	Да	Нет
Определение погрешности и размаха показаний отсчетного устройства	5.8.3.4	Да	Да

5.4 При проведении поверки должны быть применены средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
5.8.1	-
5.8.2	-
5.8.3.1	Микрометр MP 50 ГОСТ 4381-87
5.8.3.2	Весы с максимальной нагрузкой 2 кг ГОСТ Р 53228-2008
5.8.3.3	Приспособление для поверки отсчетного устройства (приложение А), подвеска равновесная (приложение Б), гиря 0,05 кг F ₂ ГОСТ OIML R 111-1-2009
5.8.3.4	Приспособление для поверки отсчетного устройства (приложение А), концевые меры 3-Н2 ГОСТ 9038-90
Примечание – Допускается применять средства поверки, не приведенные в таблице, обеспечивающие требуемую точность измерений.	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

5.5 К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей.

5.6 При проведении поверки прогибомеров должны быть соблюдены требования безопасности по ГОСТ 12.1.005-88. Средства поверки должны иметь эксплуатационную документацию.

5.7 Условия поверки и подготовка к ней

5.7.1 Температура рабочего пространства - (20 ± 10) °С. Изменение температуры рабочего пространства в течение часа не более 2 °С. Относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С.

5.7.2 Перед поверкой поверяемый прогибомер, эталонные средства измерений и вспомогательные средства поверки должны быть приведены в рабочее состояние в соответствии с эксплуатационной документацией и выдержаны в помещении, в котором проводят поверку, не менее трех часов.

5.8 Проведение поверки

5.8.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие прогибомера следующим требованиям:

- стрелка, указатель оборотов стрелки и элементы шкалы (штрихи, цифры) должны быть отчетливо видны на фоне циферблата;
- циферблат должен быть закрыт прозрачным материалом, не имеющим дефектов, препятствующих отсчету показаний;
- на наружных поверхностях прогибомера не должно быть дефектов, ухудшающих их внешний вид и влияющих на точность измерения;
- детали прогибомера должны иметь надежное противокоррозийное покрытие.

5.8.2 Опробование

При опробовании проверяют взаимодействие частей прогибомера:

- стрелка должна быть насажена на ось таким образом, чтобы при свободном вращении ведущего блока и его остановке, она не проворачивалась;
- ведущий блок прогибомера должен легко и плавно вращаться в прямом и обратном направлениях;
- зажимные винты струбцины должны легко от руки перемещаться в резьбовых отверстиях;
- стержни зажимных винтов струбцины должны свободно перемещаться в отверстиях под действием собственного веса;
- пятка струбцины должна легко вращаться на винте в разомкнутом состоянии струбцины от усилия пальцев.

5.8.3 Определение метрологических характеристик

5.8.3.1 Диаметра ведущего блока определяют с помощью микрометра рычажного МР 50 ГОСТ 4381-87.

Диаметр должен быть $(31,53 \pm 0,01)$ мм.

5.8.3.2 Массу натяжного груза определяют на весах для статического взвешивания.

Масса должна быть $(1 \pm 0,050)$ кг.

5.8.3.3 Чувствительность передаточного механизма определяют на приспособлении для поверки отсчетного устройства прогибомера (приложение А) с помощью подвески равновесной, состоящей из двух одинаковых грузов массой 1 кг, которые соединены между собой струной (приложение Б).

Струну подвески перекинуть через ведущий блок. Грузы должны находиться в состоянии покоя, а стрелка отсчетного устройства - неподвижна. При нагружении

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

одного из грузов дополнительным грузом массой 50 г он должен опуститься, а стрелка отсчетного устройства – отклониться.

Чувствительность передаточного механизма не должна превышать 50 г.

Допускается в качестве грузов использовать гири F₂ ГОСТ ОИМЛ R 111-1-2009.

5.8.3.4 Погрешность отсчетного устройства определяют с помощью приспособления для поверки отсчетного устройства (приложение А) и концевых мер 3-Н2 по ГОСТ 9038-90.

Отсчетное устройство прогибомера 1 (рисунок А1) закрепляют в стойке 2. На ведущий блок наматывают виток струны 3, один конец которой закреплен на подвижной штанге 4, а на другой подвешен натяжной груз 5. Передвигая штангу, вводят в соприкосновение измерительные поверхности губок 6 штанги и рамки 7, закрепленной в стойке 8, и устанавливают отсчетное устройство на нуль.

При определении погрешности отсчетного устройства на всем диапазоне измерений (100 мм) между измерительными поверхностями приспособления поочередно устанавливают концевые меры длины с номинальными размерами 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм.

Погрешность на участках в 10 мм определяют используя концевые меры с градацией в 1 мм на 5 участках, равномерно расположенных в пределах диапазона измерений.

Погрешность отсчетного устройства равна наибольшей разности между показаниями отсчетного устройства с учетом коэффициента коррекции и номинальным размером соответствующей концевой меры.

Погрешность отсчетного устройства не должна превышать значений, указанных в пункте 1.2.4 настоящего РЭ.

Проверку размаха показаний проводят одновременно с проверкой погрешности отсчетного устройства при пятикратном арретировании подвижной измерительной губки приспособления на поверхность концевой меры.

Размах показаний в данной точке диапазона измерений определяют как разность между наибольшим и наименьшим показаниями.

Размах показаний определяют в трех точках: в начале, середине и конце диапазона измерений.

Размах показаний не должен превышать значений, указанных в 1.2.5 настоящего РЭ.

5.9 Оформление поверки

5.9.1 Положительный результат поверки удостоверяется записью в эксплуатационном документе или свидетельством о поверке по Приказу Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815.

5.9.2 При отрицательных результатах поверки оформляют извещение о не-пригодности по Приказу Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	-------------	--------------	----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

6 Свидетельство о приемке и поверке

Прогибомер ПМ заводской № _____ изготовлен, принят в соответствии с требованиями ТУ 26.51.33-021-02952377-2018 и признан годным для эксплуатации.

Лицо, ответственное за приемку

МП

Подпись

Инициалы, фамилия

Дата приемки и консервации

год, месяц, число

Знак поверки

Поверитель

Подпись

Инициалы, фамилия

Дата поверки

20 ____ г.

7 Сведения о консервации и упаковывании

7.1 Прогибомер подвергнут на предприятии-изготовителе консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014-78 для изделий группы II-3 при условии хранения по категории 1(Л) ГОСТ 15150-69.

Вариант временной защиты В3-15 с вариантом внутренней упаковки ВУ-0 или вариант временной защиты В3-1 с вариантом внутренней упаковки ВУ-1.

7.2 Срок защиты без переконсервации – 2 года.

7.3 Прогибомер упакован предприятием -изготовителем по ГОСТ 13762-86.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие прогибомера требованиям ТУ 26.51.33-021-02952377-2018 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода прогибомера в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Адрес: Россия, 610020, г. Киров, ул. Карла Маркса, 18.

Факс: (8332) 21-45-00.

Телефон: (8332) 21-45-00.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата


ПМ.00.000 РЭ

Лист

9

Приложение А
(рекомендуемое)

Приспособление для поверки отсчетного устройства прогибомера



1 - отсчетное устройство прогибомера, 2 - стойка для закрепления отсчетного устройства, 3 - струна (проволока А-1-0,30 ГОСТ 9389-75), 4 - штанга, 5 - груз натяжной, 6 - губка измерительная штанги, 7 - губка измерительная рамки, 8 - стойка, 9 - мера длины концевая плоскопараллельная.

Рисунок А.1


- 1 Ход штанги приспособления – 105 мм.
- 2 Параметр шероховатости измерительных поверхностей губок – $R_a \leq 0,08$ мкм.
- 3 Допуск параллельности измерительных поверхностей губок – 0,05 мм.
- 4 Допуск плоскостности измерительной поверхности губки рамки – 0,03 мкм.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Приложение Б
(рекомендуемое)

Подвеска равновесная



1 - груз массой 1 кг – 2 шт., 2 - струна (проводка А-1-0,30 ГОСТ 9389-75)

Рисунок Б.1

Допускаемая разность массы грузов 0,010 кг.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата