

"У Т В Е Р Ж Д А Ў"

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
П/Я А-1742

" " 1986года

ШТАНГЕНЦИРУКЛИ

типа III-III -3000; 4000
Методика поверки

Ми _____ -86

ар.10804-87

1986г.

Настоящие методические указания распространяются на штангенциркули типа Щ-III с диапазоном измерений 1600...3000, 2000.....4000 мм, выпускаемых по ТУ2-034-803-, находящихся в эксплуатации, а также прошедших ремонт, и устанавливают методы и средства их первичной и периодической поверки.

І. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

І.І. При проведении поверки должны выполняться операции и применяется средства поверки, указанные в табл. І.

Таблица І

Наименование операции	Номера пунктов методических указаний	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операций при выпуске из производства, эксплуатации и после ремонта
Внешний осмотр	—	—	Да Да
Опробование	—	—	Да Да
Определение размагнитченности	—	—	Да Да
Определение метрологических характеристик:	—	—	—
Определение длины вылета губок штангенциркулей	—	Металлическая измерительная линейка по ГОСТ 427-75 диапазон измерения 0-300 мм	Да Да

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ММ	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Бракалов				Штангенциркули типа Щ-III -	0	2	15
Проверил	Кравцов				30.03.86 3000: 4000			
Н. контр.	Соколова				Методика поверки.			
Утв.								

СТИЗ

Продолжение табл. I

Наименование операций	Номера пунктов методических указаний	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операций при выпуске из производства и после ремонта
Определение шероховатости измерительных опорных поверхностей.	3.3.2.	Профилограф или профилометр по ГОСТ 19300-86: Образцы шероховатости плоские и выпуклые с параметрами $R_a=0,32$ и $0,63 \text{ мкм}$ по ГОСТ 9378-75 или образца деталей штангенциркуля с параметрами $R_a=0,32 + \frac{10}{-20} \% \text{ мкм}$ $R_a=0,63 + \frac{10}{-20} \% \text{ мкм}$	Да Нет
Определение размеров штрихов шкал и перекрытия штрихов шкалы штанги краем нониуса штангенциркуля.	3.3.3.	Инструментальный микроскоп БИМ по ГОСТ 8074-82 или микроскоп универсальный типа МПБ-2 ГОСТ 14968-69	Да Нет
Определение расстояния от верхней кромки края нониуса до поверхности шкалы штанги	3.3.4.	Шпуны толщиной 0,25 и 0,3 мм класса точности 2 по ГОСТ 882-75	Да Нет
Определение отклонений от плоскостности и прямолинейности измерительных поверхностей губок	3.3.5.	Лекальная линейка типа ЛД класса точности I по ГОСТ 8026-75; Образец просвета из плоско-параллельных концевых мер длины образцовых 5 разряда по ГОСТ 8.166-75 или класс точности 2 по ГОСТ 9038-83	Да

Ми

Лист

3

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Продолжение табл. I

Наименование операций	Номера пунктов методов часских указаний	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики	Обязательность проведения операций при: выпуск из эксп. произ. и луата после рем.
		и плоской стеклянной пластины типа ПИ 60 мм, класса точности 2 по ГОСТ 2923-75 или брусков для определения значения просвета (Справочное приложение I ГОСТ 8.113-85)	
Определение отклонения от параллельности плоских измерительных поверхностей губок	3.3.6.1 3.3.6.2	Набор щупов № 2 класса точности 2 по ГОСТ 882-75: Уровень микрометрический с п.д. 0,01 мм/м по ГОСТ 11196-74 Каретка для установки уровня	Да Да
Определение размера сливинутых до соприкосновения губок и отклонения от параллельности образующих измерительных поверхностей губок для внутренних измерений штангенциркулей	3.3.7.	Микрометр типа МК предел измерений 25-50 мм, класс точность 2 по ГОСТ 6507-78	Да Да
Определение усилия перемещения рамки по штанге штангенциркуля	3.3.8.	Линаметр ДПУ-001-2 по ТУ2-25-06-1258-81 и приспособление по типу приложения 3 ГОСТ 8.113-85	Да Нет
Определение погрешности штангенциркуля	3.3.9.	Плоскопараллельные концевые меры длины образцовые 5 разряда по ГОСТ -8.166-75 или класса точности 3 по ГОСТ 9038-83 Вспомогательная рамка приложение 4 ТУ2-034-803 Микроскоп универсальный типа МНБ-2 по ГОСТ 14968-69	Да Да

ММ

Лист

Ч

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается применять другие средства поверки с аналогичными характеристиками.

1.2. При получении отрицательного результата любой из спераций по таблице поверку штангенциркуля рекомендуется прекратить, последующие операции поверки проводят, если отрицательный результат предыдущей операции поверки не влияет на достоверность поверки следующего параметра.

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ.

2.1. При проведении поверки температура воздуха в помещении должна быть $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$.

2.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

Штангенциркуль должен промыт авиационным бензином по ГОСТ 1012-72 или бензином - растворителем по ГОСТ 443-76, или моющими растворами с пассиваторами, протерт чистой хлопчатобумажной салфеткой и выдержан на рабочем месте не менее 5 часов.

Штангенциркуль должен быть размагнечен, проверку проводят на деталях из низкоуглеродистой стали массой не более 0,1 г.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено:
соответствие штангенциркуля требованиям ТУ2-034-803-
в части отчетливости и правильности оцифровки шкал
комплектности и маркировки;

наличия зажимного устройства для зажима рамки и
хомутика, шкал на штанге и рамке, микрометрической подачи,
комплектности, маркировки и упаковки (п.п. ТУ2-034-803-

1.2.7; 1.2.18; 1.3; 1.4.1; 1.4.2; 1.5.3;)

Инв. № полн.	Подпись и дата
Взам. инв.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ММ

Лист
5

Не допускаются:

Заметные при визуальном осмотре дефекты, ухудшающие эксплуатационные качества и препятствующие отсчету показаний;

Перекос края нониуса к штрихам шкалы, препятствующий отсчету показаний.

3.2. Опробование

При опробовании проверяют:

плавность перемещения рамки вместе с микрометрической подачей по штанге штангенциркуля;

возможность продольного регулирования нониуса;

значение мертвого хода микрометрической пары; при этом мертвый ход микрометрической пары штангенциркулей, выпускаемых из производства и ремонта, должен соответствовать требованиям ТУ2-034-803- не должен превышать 1/3 оборота, находящихся в эксплуатации, не должен превышать 1/2 оборота;

отсутствия перемещения рамки под действием собственной массы;

возможность захима рамки в любом положении в пределах диапазона измерения;

нахождение рамки с нониусом и рамки микроподачи по всей их длине на штанге при измерении размеров разных верхнему пределу измерения,

отсутствие продольных царапин по шкале штанги при перемещении по ней рамки (визуально).

3.3. Определение метрологических характеристик.

3.3.1. Длину вылета губок определяют при помощи металлической измерительной линейки. Длина вылета губок штангенциркулей, выпускаемых из производства, должна соответствовать значениям, установленным ТУ2-034-803...;

для штангенциркулей, находящихся в эксплуатации, допускается уменьшение длины вылета губок для внутренних измерений

на 1/4 их длины по сравнению со значениями, приведенными в

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	------------	--------------	----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ММ

Лист

6

3.3.2. Шероховатость измерительных поверхностей определяют по параметру R_a при помощи профилометра или сравнением с образцами шероховатости, или с образцами деталей штангенциркуля с параметрами требуемой шероховатости, аттестованной по методике, изложенной в ГОСТ 8.300-78.

При сравнении с образцами шероховатости использовать лупу по ГОСТ 25706-83.

3.3.3. Размеры штрихов шкалы и перекрытия штрихов шкалы штанги краем нониуса штангенциркуля определяют при помощи приборов, указанных в табл. На каждом штангенциркуле проверяют не менее 5 штрихов шкалы штанги и 5 штрихов шкалы нониуса.

Значения перекрытия штрихов шкалы штанги краем нониуса допускается определять визуально.

Размеры штрихов штанги и нониуса и значение перекрытия должны соответствовать значениям, указанным в ТУ2-034-803.

3.3.4. Расстояние от верхней кромки края нониуса до поверхности шкалы определяют шупом в трех местах по длине штанги.

Шуп укладывают на штангу рядом с нониусом. Край скоса нониуса не должен быть выше плоскости шупа.

Расстояние от верхней кромки нониуса до поверхности шкалы штанги должно соответствовать требованию ТУ2-034-803.

3.3.5. Отклонение от плоскости и прямолинейности губок для наружных измерений определяют при помощи лекальной линейки.

Ребро лекальной линейки устанавливают на измерительную поверхность губки параллельно длинному ребру. Значение просвета определяют визуально с сравнением его с образцом просвета (черт. I) или бруском для определения просвета (справочное приложение I) ГОСТ 8.113-85. Отклонение от плоскости не должно превышать значений, установленных ТУ2-034-803.

Изм. № подл.	Подпись и дата
Изв. № дубл.	Изв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Ми

Лист


7

Для штангенциркулей, выпускаемых из ремонта и находящихся в эксплуатации, допускаются завалы на расстоянии 0,8 мм от краев измерительной поверхности.

3.3.6. Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей определяют в положении соприкосновений подвижной и неподвижной губок и еще в трех положениях подвижной губки близких к пределам измерений и середине диапазона измерений штангенциркуля.

3.3.6. 1. Отклонение от параллельности измерительных губок в положении их соприкосновения определяется при помощи щуповых пластин толщиной 0,03мм.

3.3.6. 2. Определение отклонений от параллельности измерительных поверхностей губок в положениях близких к пределам измерений и середине диапазона измерений определяют при помощи набора щупов и микрометрического уровня.



Черт. I.

1. Неподвижная трубка
2. Рамка
3. Зажим (тиски)
5. Уровень микрометрический
4. Каретка для крепления уровня
6. Опора подводная

Черт. I

За отклонение от параллельности принимаются значения подсчитанные по Формуле:

МИ

Лист

8

Инв. № подл.	Подпись
Взам. инв.	
Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

$$b = f + (a_o - a_{II}) \cdot \frac{c \cdot l}{1000} \text{ мм}$$

b - отклонение от параллельности;

c - цена деления уровня в $\text{мм}/\text{м}$

a_o - показание уровня в положении губок, придвинутых до соприкосновения

a_1 - показание уровня b положений нижнего предела измерений

a_2 - показание уровня в положении средины диапазона измерений

a_3 - показание уровня в положении верхнего предела измерений

f - отклонение от параллельности измерительных поверхностей штангенциркуля в положении их соприкосновения.

В случае если зазор при соприкосновении измерительных поверхностей губок расположен внизу (т.е. у пятки измерительной поверхности губки) в формуле величина зазора f принимается со знаком "минус".

За отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей принимается наибольшее по абсолютному значению из трех положений, подвижной губки, подсчитанных по вышеуказанной формуле, но не должно превышать значений установленных ТУ2-034-803-

3.3.7. Размер сдвинутых до соприкосновения губок и отклонение от параллельности образующих измерительных поверхностей губок для внутренних измерений штангенциркулей определяют микрометром при захватом стопорном винте рамки. При определении размера по цилиндрическим измерительным поверхностям губок боковые поверхности устанавливают в одной плоскости и находят наибольший размер. Допускается смещение линии наибольшего размера от оси симметрии при повороте микрометра относительно оси штанги на угол не более 15° .

Инв. № подп.	Подпись	Инв. № дубл.	Взам. инв.	Подпись и дата
--------------	---------	--------------	------------	----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ММ

Лист

9

Размер сдвинутых до соприкосновения губок штангенциркулей, выпускаемых из производства, указанный в маркировке, должен выражаться целым числом миллиметров. Отклонение от указанного размера не должен превышать значений, установленных ТУ2-034-803.

У штангенциркулей, выпускаемых из ремонта и находящихся в эксплуатации, размер сдвинутых до соприкосновения ^{губок} должен быть не менее 25 мм. Размер, указанный в маркировке, может быть равным целому числу десятых долей миллиметра.

Для штангенциркулей, выпускаемых из ремонта и находящихся в эксплуатации, отклонение измеренного размера от указанного в маркировке не должно превышать $\pm 0,03$ мм.

При определении отклонения от параллельности образующих измерительных поверхностей губок размер сдвинутых до соприкосновения губок измеряют в двух или в трех сечениях по длине губок. Разность между отсчетами равна отклонению от параллельности и не должна превышать значений, установленных ТУ2-034-803.

3.3.8. Усилие перемещения рамки по штанге определяют при помощи динамометра ДПУ-001-2 по ТУ2-25-06-1258-81.

Перемещение рамки по штанге должно происходить на полном диапазоне измерений штангенциркуля.

Усилие перемещения рамки по штанге штангенциркуля не должно превышать значений, установленных ТУ2-034-803.

3.3.9. Определение погрешности начинают с проверки правильности нулевой установки.

При сдвигании губок до соприкосновения измерительных поверхностей нулевые штрихи штанги и нониуса должны совпадать.

Погрешность штангенциркуля определяют с помощью концевых мер не менее чем в трех точках, равномерно расположенных в пределах шкалы штанги и нониуса, при помощи концевых мер длины и вспомогательной рамки (прило-

Инв. № подп.	Подпись	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	---------	--------------	----------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ММ

Лист

10

жение № ТУ2-034-803-) накладываемой на штангу.

Установка на нижний предел измерения производится с помощью концевой меры длины 800мм - для штангенциркулей с верхним пределом измерений до 3000 мм: и 1000 мм - для штангенциркулей с верхним пределом измерений до 4000 мм и вспомогательной рамкой, пользуясь вспомогательными штрихами, имеющимися на штанге,

При поверке концевую меру прижимают к измерительной поверхности неподвижной губки и подводят к мере подвижную губку. Усилие сжатия губок должно обеспечивать нормальное скольжение плоскостей концевой меры по измерительным поверхностям штангенциркуля. В этом положении производят отсчет, производят по нониусу. Совпадение штрихов штанги и нониуса проверять с помощью лупы или переносного микроскопа типа МНБ-2.

Затем производят поверку при защемлении стопорным винте, также добиваясь нормального скольжения плоскостей концевой меры по измерительным поверхностям штангенциркуля.

Подвижную рамку оставляют в застопоренном положении на штангу накладывают вспомогательную рамку, подводят к подвижной рамке до полного соприкосновения измерительных поверхностей губок и застопаривают. При этом проверяют отсутствие зазора между измерительными поверхностями губок. Считая вспомогательную рамку за неподвижную губку, отводят подвижную губку штангенциркуля на новый участок и производят поверку по концевой мере в следующей точке шкалы штанги.

Несовпадение штрихов равно погрешности штангенциркуля на каждом поверяемом участке и диапазоне. Несовпадение штрихов измеряют по переносному микроскопу МНБ-2.

Инв. № подл.	Подпись и дата

Взам. инв.	


Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ММ

Лист

14



Черт. 3.

Погрешность штангенциркуля подсчитывается по формуле 2.

$$И_{шт.} = И_1 + И_2 + \dots + И_n = \sum И_i$$

За погрешность штангенциркуля принимается алгебраическая сумма погрешностей всех проверяемых участков и диапазонов.

Погрешность для каждой пары измерительных губок не должна превышать значений, установленных ТУЗ-034-803-__.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4. 1. Положительные результаты поверки штангенциркулей оформляют записью в паспорте, удостоверенной поверительным клеймом.

4. 2. На штангенциркули признанными годными при государственной поверке, выдают свидетельство по Форме, установленной Госстандартом.

4. 3. Результаты периодической ведомственной поверки оформляют в порядке ведомственной метрологической службой

4. 4. При отрицательных результатах поверки штангенциркули к применению не допускают, при этом в документе на штангенциркули находящиеся в эксплуатации или выпущенные из ремонта, производят запись об их непригодности.

Инв. №	Подпись и дата
Взам. инв.	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Ми

Лист

12

Кроме того при государственной поверке выдают извещение о непригодности и изъятии из обращения и применения штангенциркулей, не подлежащих ремонту, или о проведении повторной поверки после ремонта.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Подпись и дата	Инв. № глубл.	Взам. инв.
--------------	----------------	----------------	---------------	------------


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ММ

Лист
15

Вспомогательная рамка

Приложение 4




1-ГУСКА , 2-пластиной , 3-пластиной
4-Вкладыш рамки , 5- пластиной рамки,
6-заклепка 4h11x28.

Приложение

Уровень микрометрический

Штангенциркуль ШЦ-III



Вид А




Рис. Каретка для установки уровня.

1-Чугонк*; 2-Планка; 3-Винт; 4-Винт прижимной

* HRC₃ 45...48