

КОМПАКТНЫЙ

ЭКСПЛОЗИМЕТР ЭТХ-1

Инструкция по поверке

5В2.840.376 ДП

М 11697-89

ФГУ "Петрозаводский центр
стандартизации,
метрологии и сертификации"

Н Т Д

РАЗРАБОТЛН: Харьковским ОКБ НПО "Химавтоматика".

Министерства химической промышленности СССР

КОЛОНИЕЛИ: Ю.А. Чиряков, М.Г. Емченко

СОГЛАСОВАНА: Уграинским Республиканским центром стандартизации и метрологии Госстандарта СССР

УТВЕРЖДЕНА: Харьковским ОКБ НПО "Химавтоматика"

Министерства химической промышленности ССР

Настоящая инструкция по поверке распространяется на эколо-
гометры ЭХ-1 промышленные переносные термохимическое дозиметры-
спектрометры, предназначенные для эпизодического измере-
ния содержания в долях единицы измерительного предела распро-
странения пламени (НКП) горючих газов и паров в воздухе проез-
водственных помещений, и устанавливает методику их первичной и
периодической поверки.

Технические характеристики эколо-гометра приведены в техни-
ческом описании и инструкции по эксплуатации ЗЭ2.840.376 ТО.

I. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

4

Г.1. При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

1) проверка комплектности поставки, внешнего вида, маркиров-

ки - п. 6.1 инструкции по поверке;

2) контроль метрологических параметров - п. 6.3 инструкции по поверке;

определение основной абсолютной погрешности измерения эко-
плозиметра - п. 6.3.1 или п. 6.3.3 инструкции по поверке;

пределение длительности цикла измерения эко-плозиметра -

п. 6.3.2 или п. 6.3.4 инструкции по поверке.

Г.2. Вид поверки - обязательная государственная.

Межповерочный интервал - 6 месяцев.

2. СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ

2.1. При проведении поверки должны быть применены средства поверки, указанные в табл. I

Таблица I

Номер пункта инструкции по поверке	Наименование образового орудия измерений или испытательного средства поверки, номер документа, регламентированного технические требования к средству, разряд по государственной поверочной схеме, и (или) метрологические и (или) основные технические характеристики
п. 6.3	Поверочная газовая смесь ГС № 1, ГС № 2, баллонах ТУ6-16-2956-87 (основные технические и метрологические характеристики приведены в обязательном приложении 2)
	Секундомер СОС пр-26-2 ГОСТ 5072-79, допускаемая погрешность $\pm 1 \text{ s}$ (за 30 min)
	Ресивер 5Б5.883.023 (входит в комплект поставки)
	Склянка СН-1-25 ГОСТ 25336-82 - 2 шт.
	Рукав Ш-9-20 ГОСТ 9356-75 1,0 м
	Редуктор РС-250-58 ТУ 26-05-188-74 - 3 шт.
	Манометр МП-100, ТУ25-02.181071-78, класс точности - I,5;
	Верхний предел измерения 1 kg/cm^2 - 1 шт. (ИП)
	Трубка ПВХ-6х1,5 ТУ6-01-1196-79 - 3,0 м
	Термометр ТК-2П-83 ГОСТ 9871-75; диапазон измерений 0-50 °C, цена деления 1 °C
	Барометр анероид МПО ТУ25-04-1799-75

Продолжение табл. I

Номер
пункта ин-
формации по
порядку

Наименование образцового средства измерений или
рекомендательного документа поверки, номер документа
разряд по государственной требований к средству,
метрологические и (или) основные технические харак-
теристики

П. 6.3

Сопротивление регулируемое 6034 ТУ6-83

5Т4.463.022 ТУ

Полушки для кислорода ОСТ 380580-83 - 3 шт.

П р а м е ч а н и я : 1. Допускается применение других ти-
пов оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры
(за исключением ПС) с техническими характеристика-
ми ниже указанных.

2. Средства измерений, применяемые при
проверке, должны быть поверены в соответствии с
ГОСТ 8.513-84 и иметь действующие клейма или свидетель-
ства о поверке.

3. В тексте принятого сокращение: ПС -
поворотные газовые смеси.

4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие
условия:

- 1) Температура окружающей среды и контролируемой смеси
 $(20 \pm 5) {}^{\circ}\text{C}$;
- 2) Относительная влажность воздуха не более 80 %.

5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены следу-
ющие подготовительные работы:

5.1.1. Проверить наличие смеси в баллонах, установить разук-
тор на баллон, открыть вентиль баллона, избыточное давление сме-
си в баллоне должно быть не менее 1,0 Мпа (10 kgf/cm^2).

5.1.2. Выдержать баллоны с ПС в помещении, где прополается
поверка, до выравнивания их температуры с температурой помещения.

5.1.3. Заполнить смесью кислородной подушки
схему поверки эксплозиметра, согласно рисунку.

5.1.3.1. Заполнение смесью кислородной подушки

Открыть кран кислородной подушки и удалить из нее остатки
подухи, скатав в рулон, кран подушки закрыть.

Собрать схему заполнения кислородной подушки поверочной
смесью.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны соблюдаться "Правила устро-
ства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением",
утверженные Госстартехнадзором СССР 19.05.70 г.

4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Открыть вентиль баллона и при помощи регулятора редуктора

и регулятора сопротивления 6094 установить давление на ИШ

5-6 кПа ($0,05 - 0,06 \text{ кгf/cm}^2$) и продуть систему в течение

10-5. К штуцеру "2" ресивера присоединить подушку для кислорода (далее по тексту — подушка). Открыть кран кислородной подушки,

надеть заглушку на штуцер "3" ресивера, включить секундомер, через

1 мин. снять заглушку со штуцера "3", закрыть подушку (при проверке нескольких эксплозиметров время заполнения подушки пропорционально увеличивается).

П р и м е ч а н и е . Хранить ПС в кислородной подушке

более 2 ч не допускается.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1. Внешний осмотр

6.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие эксплозиметра следующим требованиям:

1) комплектность эксплозиметра должна соответствовать комплектности, указанной в паспорте 5В2.840.376 ПС;

2) маркировка должна соответствовать приведенной в техническом описании и инструкции по эксплуатации на эксплозиметр 5В2.840.376 Т;

3) эксплозиметр не должен иметь повреждений, нарушающих его внешний вид, влияющих на его технические характеристики.

П р и м е ч а н и ю . Комплектность проверяется только при выпуске из производства.

6.2. Опробование

6.2.1. Включить эксплозиметр, для чего нажать кнопку, при этом должен загореться индикатор единичный ВКЛ.

П р и м е ч а н и я : 1. В момент нажатия кнопки возможно кратковременное отклонение стрелки (до 4 с) право или влево.

2. Если при нажатой кнопке единичный индикатор ВКЛ не горит, эксплозиметр к дальнейшей поверке не допускается.

6.2.2. Проверить нуль эксплозиметра, для чего: расположить его в рабочем положении (шкалу показывающего прибора расположить горизонтально), привесести четыре нажатия груза, нажать кнопку и, не отпуская ее, зафиксировать показание эксплозиметра.

зиметра, при необходимости помочь отверткой резистором УСТ.0 установить отрелку на нулевое деление.

П р и м е ч а н и я : 1. Стрелку показывающего прибора нет

необходимо устанавливать на нулевое деление, если она отклонена от него не более, чем на две ширины отрелки.

2. При невозможности установить отрелку прибора на начало шкалы эксплозиметр к дальнейшей поверке не допускается.

6.3. Контроль метрологических параметров

6.3.1. Определение основной абсолютной погрешности измерения эксплозиметра с использованием подушки для кислорода.

6.3.1.1. Подключить к эксплозиметру подушку с ПС № 1.

6.3.1.2. Открыть кран подушки. Расположить эксплозиметр в рабочем положении.

6.3.1.3. Принести четыре накатки груши, нажать кнопку, должна загореться единичный индикатор ВКИ.. Удерживая кнопку в нажатом состоянии, через 3 с произвести три нажатия груши с частотой одно нажатие в 2 с, зафиксировать показание эксплозиметра. Отпустить кнопку.

6.3.1.4. Закрыть кран подушки и отсоединить подушку с ПС от эксплозиметра.

6.3.1.5. Присоединить к эксплозиметру подушку с ПС № 2.

выполнить операции по пп. 6.3.1.2-6.3.1.4.

Эсплозиметр считается выдержавшим испытание, если в каждом

$$\left| \frac{A_{10} - A_0}{5,28} - A_{\text{нк}} \right| \leq 4,7 \% \text{ ИКПР}. \quad (6.1)$$

10

где А₁₀ – показание эксплозиметра при контроле 1-ой ПС;

А₀ – объемная доля % СН₄ в воздухе, принесенная в первое на ПС;

5,28 – объемная доля % СН₄, соответствующая нижнему концентрационному пределу распространения пламени.

Эсплозиметр, не выдержавший данные испытания, к дальнейшей поверке не допускается.

6.3.2. Определение длительности цикла измерения при испытаниях с использованием подушки.

6.3.2.1. Подключить к эксплозиметру подушку с ПС № 1 и выполнить операции по п. 6.3.1.2.

6.3.2.2. Принести четыре накатки груши, нажать кнопку, должна загореться единичный индикатор ВКИ.. Включить секундомер. Удерживая кнопку в нажатом состоянии, через 3 с после нажатия кнопки прополдить нажатия ГЧ ди (частотой одно нажатие в 2 с), зафиксировать по секундомеру время установления показаний.

Эсплозиметр считается выдержавшим испытания, если показания установленные за время, не превышающее 12 с. Эсплозиметр, не выдержавший данные испытания, к дальнейшей поверке не допускается.

6.3.3. Определение основной абсолютной погрешности измерения эксплозиметра с применением расщепа.

6.3.3.1. Собрать рабочее место согласно рисунку.

Установить рычаг переключателя КМДА в положение 3.

6.3.3.2. Открыть вентиль баллона и при помощи регуляторов

редуктора и сопротивления 6094 установить давление на ИП 0,01 Мпа ± 0,02 Мпа (0,1 кг / см² ± 0,2 кг / см²). расположить эксплозиметр в рабочем положении.

6.3.3.3. Выполнить операции по п. 6.3.1.3.

6.3.3.4. Установить рычаг переключателя в положения "4" и "5", выполнить операции по п. 6.3.3.2.

Эксплоизиметр считается выдержанным испытания, если для каждой точки проверки соблюдается неравенство (б.1). Эксплоизиметр, не выдержавший данные испытаний, к дальнейшей поверке не допускается.

6.3.4. Определение длительности прика измерений при испытаниях с использованием резонера

6.3.4.1. Собрать рабочее место согласно рисунку и установить датчик переключателя КМ14 в положение "3". Выполнить операции по п. 6.3.3.2 и п. 6.3.2.2.

Эксплоизиметр считается выдержанным испытаний, если показания установлены за время, не превышающее 12 с. Эксплоизиметр, не выдержавший данные испытаний, к дальнейшей поверке не допускается.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

"3", выполнить операции по п. 6.3.3.2.

Эксплоизиметр считается выдержанным испытания, если для каждой точки проверки соблюдается неравенство (б.1). Эксплоизиметр, не выдержавший данные испытаний, к дальнейшей поверке не допускается.

6.3.4. Определение длительности прика измерений при испытаниях с использованием резонера

6.3.4.1. Собрать рабочее место согласно рисунку и установить датчик переключателя КМ14 в положение "3". Выполнить операции по п. 6.3.3.2 и п. 6.3.2.2.

Эксплоизиметр считается выдержанным испытаний, если показания установлены за время, не превышающее 12 с. Эксплоизиметр, не выдержавший данные испытаний, к дальнейшей поверке не допускается.

7.1. Положительные результаты государственной поверки должны оформляться записью в паспорте результатов и листе поверки (при этом запись должна быть улосторенна нанесением оттиска поверительного клемма или результаты оформляются протоколом по форме обязательного приложения 3 , на основании которого выдается свидетельство о поверке по форме обязательного приложения 1). Один из винтов датчика пломбируется оттиском поверительного клемма.

7.2. При отрицательных результатах поверки эксплоизиметра к эксплуатации не допускаются. Свидетельство аннулируется и производится запись в паспорте о непригодности эксплоизиметра. Выдается извещение о непригодности и изъятии из обращения и применения поверяемого эксплоизиметра, с указанием причин.

7.3. После ремонта эксплоизиметра его представляют на поверку, положительные результаты поверки оформляются протоколом, на основании которого выдается свидетельство о поверке. Один из винтов датчика пломбируется оттиском поверительного клемма.

8. ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОВЕРКИ

8.1. Установление значений параметров инструкции по поверке экопиозиметра ЭТК-1.

Исходя из того, что погрешность измерения в реальных условиях эксплуатации экопиозиметра не более $2,5 \Delta_{P_0}$, в соответствии с рекомендациями МИ 188-86 принимаем:

$$\{(\text{бис})\}_p = 1,25; \{\text{Р}(\text{ям})\}_p = 0,5; P_0 = 0; \beta = 0,8; m = 4;$$

$$\Omega_p = 0,05; n = 1, из табл. 1 и 2 находим:$$

α_p	1/10	1/5	1/4	1/3	1/2,5	1/2
γ'	I	I	I	0,9I	0,82	0,7
γ	0,95	0,95	0,95	0,86	0,77	0,65
$(P_0)^{m\bar{p}}$	0	0	0,02	0,028	0,126	0,271

Возможность практической реализации: $\alpha_p = 1/5; \gamma = 0,95;$

$$\Delta_{P_0} = 1/5 \cdot 5 = 1 \% \text{ НКПР}; \Delta_0 \gamma = 0,95 \cdot 5 = 4,7 \% \text{ НКПР}.$$

Действительна 6 месяцев

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Общее

С В И Д Е Л Ь С Т В О

государственной поверке

Экопиозиметр ЭТК-1 _____ заводской № _____
изготовленный _____ принадлежит _____

на основании результатов признан годным и допущен к применению

Начальник лаборатории
государственного надзора

Государственный поверитель

M.П.
19 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательно

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Технические характеристики ПС-метан в воздухе

Номер ПС	Наименование имене-ния иного компонента	Объемная доля изме-нения компонента	Предел допуска по объемной доле, %	Номер ТСО по согласной поверке	Раз-ряд	Технические условия на ПС
1	метан	1,60±0,06	±0,04	3906	I	ГУ6-16-2956-87
2	метан	2,30±0,06	±0,04	3906	I	ГУ6-16-2956-87

П р и м е ч а н и я : 1. Изготовитель и поставщик ПС метан-

воздух Балашихинский завод 143900, Московская область,
г.Балашиха и другие предприятия "Союзметанол".

2. Форма заказа ПС приведена в спра-

вочном приложении 5.

3. Для поверки эксплозиметра необходимо по Г.Л. ПС № Ги № 2.

4. Допускается использовать ПС метан-воздух с пределами допускаемого отклонения объемной доли от номинального значения ± 0,2 %.

1. Проверяет ЭТХ-1 заводской номер _____
выпущенный (отремонтированный) _____
даты выпуска или ремонта _____

предприятием или ремонтным предприятием
и принадлежит _____

2. Основные технические характеристики:

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения
эксплозиметра при измерении метана в воздухе ±5 % НКР в диапазо-

не 0 – 50 % НКР

Длительность цикла измерения 12 с

3. Средства поверки

5. Результаты поверки

Наименование
операции

Пункты изот-измерения ЭВЛ - Закладка
руками по получению параллельного
заряда при поверке

1. Проверка юстировки
маркировки и внешнего
внешнего

2. Определение основной
абсолютной погрешности

п.6.3.1
или п.6.3.3

3. Определение длительности
цикла измерения

п.6.3.2
или п.6.3.4

На основании результатов поверки выдано свидетельство

о наработке

Госповерхтель
Дата поверки

Прощу Вас предоставить поверочную газовую смесь согласно
предлагаемой заказной спецификации.

Оплату гарантируем. Наш расчетный счет №
отделения Доббанка г.

Приложение. Заказная спецификация - 9К3.

на листах

Персональная печать

Рук. предприятия

Главный бухгалтер

П р и м е ч а н и я : 1. ПС, поставляемая в баллонах потреби-
тителю по ГОСТ 949-73 вместимостью 1 - 40 L.

2. Ремонт, перевозка и хранение
оплаты и маркировка баллонов производится заподом -
изготовителем ПС за счет потребителя.

3. Технологический цикл приготовления
ПС составляет 1,5 - 2 месяца.

4. Вывоз готовой продукции осуществляется
по договоренности с потребителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справочное

ФОРМА ЗАКАЗА ПС


Образец письма - заказа на поставку ПС

Директору

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

Нр п/п	Обозначение по реестру	Определяемый компонент	Номинальное значение содержания компонента	Вместимость баллонов	Количество баллонов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7

Схема рабочего места для определения основной погрешности измерения, длительности цикла измерения и заполнения кислородной подушки



Рисунок

ЧАСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера листов (страниц)	Всего	№	Входя-	Пон-	Листа
Изм.	Заменен	Новых	Анну-	При-	шай
Ных	Ных	Листов	Листов	При-	шай
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1
51	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1
55	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	1
66	1	1	1	1	1
67	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1
72	1	1	1	1	1
73	1	1	1	1	1
74	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1
77	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1
79	1	1	1	1	1
80	1	1	1	1	1
81	1	1	1	1	1
82	1	1	1	1	1
83	1	1	1	1	1
84	1	1	1	1	1
85	1	1	1	1	1
86	1	1	1	1	1
87	1	1	1	1	1
88	1	1	1	1	1
89	1	1	1	1	1
90	1	1	1	1	1
91	1	1	1	1	1
92	1	1	1	1	1
93	1	1	1	1	1
94	1	1	1	1	1
95	1	1	1	1	1
96	1	1	1	1	1
97	1	1	1	1	1
98	1	1	1	1	1
99	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1
101	1	1	1	1	1
102	1	1	1	1	1
103	1	1	1	1	1
104	1	1	1	1	1
105	1	1	1	1	1
106	1	1	1	1	1
107	1	1	1	1	1
108	1	1	1	1	1
109	1	1	1	1	1
110	1	1	1	1	1
111	1	1	1	1	1
112	1	1	1	1	1
113	1	1	1	1	1
114	1	1	1	1	1
115	1	1	1	1	1
116	1	1	1	1	1
117	1	1	1	1	1
118	1	1	1	1	1
119	1	1	1	1	1
120	1	1	1	1	1
121	1	1	1	1	1
122	1	1	1	1	1
123	1	1	1	1	1
124	1	1	1	1	1
125	1	1	1	1	1
126	1	1	1	1	1
127	1	1	1	1	1
128	1	1	1	1	1
129	1	1	1	1	1
130	1	1	1	1	1
131	1	1	1	1	1
132	1	1	1	1	1
133	1	1	1	1	1
134	1	1	1	1	1
135	1	1	1	1	1
136	1	1	1	1	1
137	1	1	1	1	1
138	1	1	1	1	1
139	1	1	1	1	1
140	1	1	1	1	1
141	1	1	1	1	1
142	1	1	1	1	1
143	1	1	1	1	1
144	1	1	1	1	1
145	1	1	1	1	1
146	1	1	1	1	1
147	1	1	1	1	1
148	1	1	1	1	1
149	1	1	1	1	1
150	1	1	1	1	1
151	1	1	1	1	1
152	1	1	1	1	1
153	1	1	1	1	1
154	1	1	1	1	1
155	1	1	1	1	1
156	1	1	1	1	1
157	1	1	1	1	1
158	1	1	1	1	1
159	1	1	1	1	1
160	1	1	1	1	1
161	1	1	1	1	1
162	1	1	1	1	1
163	1	1	1	1	1
164	1	1	1	1	1
165	1	1	1	1	1
166	1	1	1	1	1
167	1	1	1	1	1
168	1	1	1	1	1
169	1	1	1	1	1
170	1	1	1	1	1
171	1	1	1	1	1
172	1	1	1	1	1
173	1	1	1	1	1
174	1	1	1	1	1
175	1	1	1	1	1
176	1	1	1	1	1
177	1	1	1	1	1
178	1	1	1	1	1
179	1	1	1	1	1
180	1	1	1	1	1
181	1	1	1	1	1
182	1	1	1	1	1
183	1	1	1	1	1
184	1	1	1	1	1
185	1	1	1	1	1
186	1	1	1	1	1
187	1	1	1	1	1
188	1	1	1	1	1
189	1	1	1	1	1
190	1	1	1	1	1
191	1	1	1	1	1
192	1	1	1	1	1
193	1	1	1	1	1
194	1	1	1	1	1
195	1	1	1	1	1
196	1	1	1	1	1
197	1	1	1	1	1
198	1	1	1	1	1
199	1	1	1	1	1
200	1	1	1	1	1
201	1	1	1	1	1
202	1	1	1	1	1
203	1	1	1	1	1
204	1	1	1	1	1
205	1	1	1	1	1
206	1	1	1	1	1
207	1	1	1	1	1
208	1	1	1	1	1
209	1	1	1	1	1
210	1	1	1	1	1
211	1	1	1	1	1
212	1	1	1	1	1
213	1	1	1	1	1
214	1	1	1	1	1
215	1	1	1	1	1
216	1	1	1	1	1
217	1	1	1	1	1
218	1	1	1	1	1
219	1	1	1	1	1
220	1	1	1	1	1
221	1	1	1	1	1
222	1	1	1	1	1
223	1	1	1	1	1
224	1	1	1	1	1
225	1	1	1	1	1
226	1	1	1	1	1
227	1	1	1	1	1
228	1	1	1	1	1
229	1	1	1	1	1
230	1	1	1	1	1
231	1	1	1	1	1
232	1	1	1	1	1
233	1	1	1	1	1
234	1	1	1	1	1
235	1	1	1	1	1
236	1	1	1	1	1
237	1	1	1	1	1
238	1	1	1	1	1
239	1	1	1	1	1
240	1	1	1	1	1
241	1	1	1	1	1
242	1	1	1	1	1
243	1	1	1	1	1
244	1	1	1	1	1
245	1	1	1	1	1
246	1	1	1	1	1
247	1	1	1	1	1
248	1	1	1	1	1
249	1	1	1	1	1
250	1	1	1	1	1
251	1	1	1	1	1
252	1	1	1	1	1
253	1	1	1	1	1
254	1	1	1	1	1
255	1	1	1		