



СССР

ПРЕДПРИЯТИЕ

п|я Г-4605

620073, Свердловск

09.04.84 № 243-4-8/463

На № 30-3/1498 от 14.03.84

Зам.главного инженера
НПО "Ищепромавтоматика"
т.Глозман И.М.
270059, г.Одесса, ул.Краснова, 6

Настоящим письмом подтверждаем разрешение на продление
срока действия методики поверки ПРИС МИ на период разработки
стандартных образцов до 01.01.87 г.

Зам.руководителя


В.Г.Романов

Исп.Горшков В.В.
55-16-98

30

2362
16 04 84

Министерство пищевой промышленности
С С С Р



Заместитель руководителя
государственного п/я Г-4605
В.Р. Романов
1981 г.



ПОДПИСЬ
Главный инженер ИПО
"Пищепромавтоматика"
В.А.Соколов
"2" 02 1981 г.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СОРБЦИОННЫЙ

Методика поверки
ПРИС.МИ

Срок действия с 24.04.81 по 24.04.83

Продлен до 01.01.87
письмом ИСХ.243-4-8/463 от
09.04.84

Зам.главного инженера,
главный метролог ИПО
"Пищепромавтоматика"

К.М.Унгур
"16" декабря 1981 г.

И.о.зав.отделом №30
ин-та "Пищепромавто-
матика"

С.П.Крылов
"12" декабря 1981 г.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в табл. 2.

Таблица 2

Наименование средств поверки	Нормативно-технические характеристики
Редуктор давления воздуха РДФ-3-1	ТУ №.02. I898-75 Рвх.=2,5-6 кгс/см ² ; Рых.=0,2-2 кгс/см ² ; Q=1,6 м ³ /ч
Воздушный фильтр ФВ-6	ГОСТ I4266-69
Манометр образцовый	(0-1,6) кгс/см ² ; ГОСТ 6521-72
Миллиампермер Н-392	кл. 1,5; (0-5)МА
Вольтметр ЭБ 13/3	кл. I; (0-250) В; ГОСТ 8711-60
Мегометр МИЮИМ	500В; ГОСТ 8038-60
Апаратура и оборудование для выполнения методики определения влажности высушиванием в сушильном шкафу	типы и характеристики средств указаны в аттестате методики высушивания в приложении 4
Образцы натурального продукта с влажностями 2%; 5%; 8%; 12%; 15%, приготовленные согласно аттестатов методик, приведенных в приложении 4	
Кюветы для образцов натурального продукта Реперное устройство из комплекта принадлежностей ПВИС	размер площади не менее 150x150 мм Приложение 3

Образцовые средства измерения должны быть аттестованы (проверены) органами метрологической службы.

Допускается применение образцовых и вспомогательных средств, не перечисленных в таблице 2, но аттестованных органами метрологической службы и удовлетворяющих требуемой точности измерений.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха и измеряемых образцов	20 ± 5 ;
относительная влажность окружающего воздуха, %, не более	80;
атмосферное давление, МПа	от 0,084 до 0,106
давление воздуха питания	номинальное со- гласно ПВиС.ПС с отклонением не более $\pm 3\%$ от номинального;
класс загрязненности воздуха питания по ГОСТ Г7433-72	I;
напряжение питающей сети, В	220 ± 5 .

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. Снять с преобразователя цилиндр, закрывающий оптическое окно. Установить преобразователь на шпильки (поз.4 приложение 3) и установить реперное устройство (приложение 3).

4.2. Подключить кабель сетевого питания и кабель, соединяющий выход преобразователя с регистрирующим прибором, для чего следует:

разделить и зачистить концы каждого кабеля;

снять крышки отсеков кабельных вводов, протянуть кабели через кабельные вводы и через отверстия отсеков кабельных вводов, подключить их к соответствующим шпилькам внутри отсеков;

установить крышки на свои прежние места;

вытянуть излишки кабелей из отсека;
вставить уплотнительные кольца и шайбу в каждый кабельный ввод;
вкрутить штуцеры;
завернуть соединительные муфты на штуцеры каждого кабельного входа;
подсоединить концы кабеля, выходящего из кабельного ввода с надписью "выход" к регистрирующему прибору (миллиамперметру).

4.3. Для подачи сжатого воздуха следует:

снять колпачки со штуцеров для подачи сжатого воздуха и выхода отработанного воздуха;

соединить пневмотрубкой входной штуцер преобразователя с выходным штуцером редуктора давления и с образцовым манометром, а входной штуцер редуктора давления через воздушный фильтр ФВ-6 с линией сжатого воздуха.

4.4. Преобразователь необходимо заземлить с помощью наружного зажима.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

Во время проведения поверки необходимо соблюдать требования безопасности согласно приложения I.

5.1. Внешний осмотр.

5.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого преобразователя следующим требованиям:

преобразователь должен быть полностью укомплектован, снабжен паспортом и совмещенным с ним техническим описанием и инструкцией по эксплуатации;

№ подл.	Подпись и дата	Бланк №	Инв. №	№ дубл.	Полпись и дата

К 1а
маркировка преобразователя должна соответствовать в полном объеме маркировке, указанной в паспорте на данное изделие;

на корпусе преобразователя должны отсутствовать повреждения типа трещин, вмятин; (поз. 2, приложение 3)
комплект пластин, входящих в состав реперного устройства, а также оптическое окно преобразователя, должны быть чистыми (без следов влаги, жира, пыли).

5.2. Опробование.

5.2.1. Прогреть сопротивление изоляции, для чего приложить испытательное напряжение (500 В) между корпусом и соединенными вместе сетевыми контактами. Сопротивление изоляции должно быть не менее 40 МОм.

5.2.2. Выставить редуктором давления номинальное давление питания воздуха согласно паспорту преобразователя.

5.2.3. Подключить сетевой кабель преобразователя к сети 220 в (поз. 5, приложение 3)

5.2.4. Установить подставку реперного устройства под оптическим окном преобразователя в соответствии с рисунком приложение 3 на расстоянии 250 мм от корпуса преобразователя.

5.2.5. Через 30 минут после включения преобразователя проверить показания выходного миллиамперметра при установке на оптическом окне преобразователя держателя (поз. 1, приложение 3), пластин (поз. 2, приложение 3) – в который поочередно кладываются образцы из стекла с маркировкой 1, 2, 3.

Испытания считать положительными, если показания для первого образца соответствуют истинности в пределах 2-5%, для второго – в пределах 7-10%, для третьего – в пределах 12-15%.

После окончания опробования снять реперное устройство и установить на место пилиндр (поз. 6 на черт. ПРИС 00 000 СБ).

Но. подл.	Чертеж и дата	Взам. инв. №	Шив. № дубл.	Подпись и дата
-----------	---------------	--------------	--------------	----------------

5.3. Определение основной погрешности преобразователя.

Для определения основной погрешности необходимо:

установить под оптическим окном преобразователя на расстоянии 200-300 мм исключительно образцы натурального продукта, насыпанные слоем не менее 2 мм в кювету размером не менее 150x150 мм, так чтобы проекция оптического окна находилась в пределах кюветы;

через 20 секунд после установки очередного образца снимать показания выходного миллиамперметра;

образец каждой влажности измерить 3 раза, перемешивая образец перед каждым измерением;

занести показания миллиамперметра на выходе преобразователя в таблицу:

Таблица 3

Действительные значения влаж- ности образцов	Значение выходного сигнала		Погрешность % влажн.
	мА	% влаж.	

определить влажность измеренных образцов по методике определения влажности высушиванием в сушильном шкафу (согласно аттестату) и полученные данные занести в таблицу 3 в графу "действительные значения влажности образцов".

Влажность рассчитывается по номинальной характеристике преобразователя, имеющей вид:

$$W = 2,6 \cdot J + 2,$$

где J - выходной ток в мА;

W - значение влажности контролируемого продукта в % влажности.

Погрешность рассчитывается как разность между значением влажности, полученным с помощью преобразователя и аттесторанным значением влажности соответствующего образца, и для всех измерений образцов не должна превышать $\pm 1\%$.

5.4. Определение среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной погрешности проводят одновременно с определением основной погрешности и в повторяемой точке рассчитывают по формуле:

$$S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (W_i - \bar{W}_j)^2}{n-1}},$$

где W_j — i -ое значение выходного сигнала преобразователя, пересчитанное по его номинальной характеристике в значение влажности при измерении влажности, воспроизводимой j -м образцом натурального продукта;

- \bar{W}_j — среднее арифметическое значение выходного сигнала преобразователя (пересчитанное в проценты влажности) при измерении влажности, воспроизводимой j -м образцом;
- n — число реализаций среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной погрешности в поверяемой точке, которое должно быть не меньше 10.

Перед каждым измерением образец натурального продукта перемещивается и показания снимаются через 20 с после каждого перемещения.

Во всех поверяемых точках отклонение случайной составляющей основной погрешности не должно превышать $1/2$ предела допускаемой основной погрешности.

Номер листа	Подпись и дата	Номер № документа	Номер инв. №

--	--	--	--

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Преобразователи, соответствующие требованиям настоящей методики, допускаются к применению.

6.2. При положительных результатах первичной поверки в паспорте ПВИС.ПС записывают, что преобразователь годен к применению и указывают дату поверки.

Запись результатов первичной поверки заверяют в порядке, установленном предприятием, на котором проводилась первичная поверка.

6.3. При положительных результатах периодической поверки в паспорте ПВИС.ПС записывают, что преобразователь годен к применению и указывают дату поверки.

Запись результатов периодической поверки заверяется в порядке, установленном органом ведомственной метрологической службы.

6.4. Запрещается выпускать в обращение и применять преобразователи, прошедшие поверку с отрицательным результатом.

В этом случае, при первичной поверке преобразователь возвращается в производство для исправления брака, а при периодической поверке ранее нанесенные клейма погашаются и в документах по оформлению результатов поверки заносят запись о непригодности поверенного преобразователя.

6.5. По результатам поверки составляют протокол по форме указанной в приложении 2.

Номер и дата	Подпись и дата	Номер и дата	Подпись и дата

Номер	Номер	Номер	Номер

Приложение I

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные требования и необходимые меры для обеспечения безопасности:

при внешнем осмотре обращается внимание на наличие пломбы и знаков взрывозащиты на корпусе преобразователя, отсутствие обрывов заземляющих прокодов, надежность присоединений кабелей, отсутствие их повреждений, отсутствие видимых механических повреждений.

Изв. № подл.	Подл. и дата	Взам. изм. №	Изв. № дубл.	Изв. № изм. в изм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Приложение 2

П Р О Т О К О Л №

" " 19 г.

проверки преобразователя влажности измерительного
сорбционного

Зав. № _____

Дата выпуска _____

Пределы измерения _____ %

Контролируемая среда _____

Изготовленного(отремонтированного) _____

Принадлежащего _____

Проверка производилась по образцовым приборам _____

Результаты поверки

Проверяемые параметры	Норма	Действительное значение
Основная погрешность, %	I	
Среднеквадратическое отклонение основной погрешности, %	0,5	
Сопротивление изоляции, Мом	40	

Заключение по результатам поверки

(преобразователь пригоден
к эксплуатации или не пригоден по такому то параметру)

Подпись лица, выполнившего поверку _____




Рис. 1

Реперное устройство:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Держатель | ПВИС 00.060 |
| 2. Пластина | ПВИС 00.091 (091-01, 091-02) |
| 3. Шпилька | ПВИС 00.092 |
| 4. Шпилька | ПВИС 00.092-01 |
| 5. Подставка | ПВИС 00.070 |
| 6. Болт М4x12.36.01 | ГОСТ 7798-70 |

Приложение 4

АТТЕСТАТЫ

МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОДСОЛНЕЧНОЙ
МЯТКИ (ЖМЫХА, МРОТА) РЫСУШИРАНИЕМ В СУШИЛЬНОМ
ШКАФУ

Нр. № докл.	Номер в книге	Время, ч	Лист, л	Листов в книге
-	-	-	-	-

Нам.	Лист	№ докум.	Печать	Дата
-	-	-	-	-

ПРИС.МИ

Лист
13

Начальник отдела стандартизации
и качества

А.Б.Гаврилкевич

"12" января 1981 г.

И.о. начальника отдела метрологического обеспечения

В.В.Провазник

8 января 1981.

Ответственный исполнитель

В.И.Артемьев

"26" декабря 1980 г.

Ст. научный сотрудник

Е.И.Ринберг

"26" декабря 1980 г.

Лист № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Лист регистрации изменений

Изм ! Номера листов (страниц)	Всего ! №	Входящий Под- ! Дата
изме- ! заме- ! новых ! аннули- ! (стра- ! ! сопро- ! пись !	листов ! доку- ! мента !	ненных ! ненных ! !рован- ! !ниц) в ! !водитель ! !
! !ных ! !ных ! !докум. ! !кумента ! !		
1 2,4 6 - -	ПВИС.Ми	Горбунов 10.03.85

Ном.	Печать	Номер	Изв. №	Подпись	Дата
------	--------	-------	--------	---------	------

ПВИС.МИ

Ном.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Лист
15

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя предприятия
н/я Г-4605

Макеев В.Г. Романов
"24" марта 1980 г.

А Т Т Е С Т А Т


МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОДСОЛНЕЧНОЙ
МЯТКИ ВЫСУШИВАНИЕМ В СУШИЛЬНОМ ШКАФУ

Зам. директора ВНИИМ
по научной работе

Гарбус Г.В. Зарембо
"26" II 1980 г.

Гл. метролог ВНИИМ

Бегунов А.А. Бегунов
"26" IV 1980 г.



Главный инженер института
"Пищепромавтоматика"

Соколов В.А. Соколов
"22" 02 1980 г.

Зам. главного инженера,
гл. метролог института
"Пищепромавтоматика"

Унгур К.М. Унгур
"21" марта 1980 г.

1980

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая методика предназначена для определения влажности (массовой доли влаги) подсолнечной мякти маслодекстракционного производства, в диапазоне (2-12) % по массе, высушиванием в сушильном шкафу. Методика может быть использована при градуировке, поверке и аттестации образцовых приборов для измерения этого показателя мякти перед фаррессованием или экстракцией.

2. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ

При проведении измерений по настоящей методике рекомендуется применять средства измерений, оборудование и материалы, указанные в таблице.

Таблица

Наименование, тип, марка	Рекомендуемые нормативно-технические характеристики		Количество
	1	2	
Весы лабораторные I класса, 100-200г, ГОСТ 19491-74			I
Разновесы 2 класса	ГОСТ 7328-73		I
Сушильный шкаф, ШСС-80П	ТУ 64-1-909-74. Нестабильность поддержания температуры $\pm 1^{\circ}\text{C}$		3
Секундомер	ГОСТ 5072-79Е		I
Эксикатор	ГОСТ 6371-73		4
Банка стеклянная с притертой пробкой вместимостью 500 мл	ГОСТ 3885-73		5
Стаканчик для взвешивания высотой 4 см, диаметром 5 см	ГОСТ 7148-70		30

I	!	2	!	3
Термометр		ГОСТ 215-73, диапазон измерения $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$		3
Вода дистиллированная		ГОСТ 6709-72		1 л
Ювета стальная эмалированная, 240x300 мм		МРТУ И057-67		1
Шпатель		ГОСТ И9И26-72		2
Кальций хлористый плавленый, марки "Ч"		ГОСТ 4460-77		3 кг

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

При проведении измерений по настоящей методике должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность окружающего воздуха, не более 80 %;
- атмосферное давление окружающего воздуха от $0,84 \cdot 10^5$ Па до $1,07 \cdot 10^5$ Па;
- напряжение питания сети 220 В, отклонения напряжения питания от номинального от минус 15 % до плюс 10 %
- частота (50 ± 1) Гц.

4. ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

Под влажностью мятки понимают отношение массы веществ, удаляемых при высушивании, к массе влажной мятки.

Определение влажности мятки проводят путем высушивания её в электрическом сушильном шкафу при температуре $(105 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ в течение 4 часов.

В случае применения средств измерений и оборудования, указанных в таблице, и выполнения требований методики абсолютная суммарная погрешность определения влажности мяты будет лежать в пределах:

от минус 0,05 % до плюс 0,05 %
с доверительной вероятностью 0,95.

5. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Подготовка материалов и оборудования к анализу.

Для проведения анализа используют подсолнечную мяту, отобранныю непосредственно с технологической линии в стеклянные банки с притертymi пробками.

Образцы мяты с заданным содержанием влаги получают следующим образом: навеску мяты с известной влажностью, определенной по описанному ниже методу, помещают в герметично закрывающийся сосуд, медленно добавляют рассчитанное количество дистиллированной воды. Затем сосуд герметизируют и, тщательно перемешав пробу, ставят его в холодильник. Если влажность мяты, используемой для приготовления образцов, превышает заданную величину, то исходную мяту предварительно просушивают в сушильном шкафу на ковете и определяют влажность подсушенной пробы.

Таким образом готовят образцы мяты на весь период проведения поверки и градуировки прибора по крайней мере за 3 дня до начала работы, но не более, чем за 15 суток. Находящиеся в холодильнике образцы мяты периодически перемешивают. За сутки до проведения анализа сосуд с мяткой извлекают из холодильника и оставляют при комнатной температуре.

Образец мяты с заданным содержанием влаги должен быть приготовлен в количестве около 200 г.

Расчет массы воды, которую необходимо добавить к мятке с известной влажностью до достижения заданной, ведут по формуле:

$$X = P_H \cdot \left(\frac{100 - W_4}{100 - W_3} - 1 \right),$$

где X — количество воды, добавляемой к мятке, г;

P_H — масса навески мятки с известной влажностью, г;

W_4 — влажность исходной пробы мятки, %;

W_3 — заданное значение влажности пробы, %.

Нижняя часть эксикаторов, в которых выдерживаются бюксы, должна быть заполнена плавленым хлористым кальцием на половину её объема. По мере увлажнения осушающего вещества его заменяют свежим.

5.2. Определение влажности мятки.

Вымытые бюксы высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы и хранят перед использованием в эксикаторе с хлористым кальцием.

Подключают к электросети сушильный шкаф и после разогрева измеряют в нём температуру. В случае отклонения температуры от нормируемой величины её устанавливают с помощью терморегулятора.

Тщательно перемешивают встряхиванием пробу мятки с заданной влажностью и отбирают 10 проб массой ($5 \pm 0,5$) г. Каждую пробу отбирают следующим образом: открывают крышку предварительно взвешенной бюксы, засыпают мятку, быстро закрывают крышку и ставят бюксу в эксикатор.

Все бюксы с пробами должны быть взвешены на аналитических весах в течение 30 мин с момента начала насыпания мятки.

Помещают бюксы с мяткой (крышки бюксов открыты) в сушильный шкаф с температурой (105 ± 1) °С. Высушивание проб мятки в шкафу

при установившейся температуре проводят в течение 3 часов. По истечении этого времени боксы извлекают из шкафа, закрывают крышками и помещают в эксикаторы.

После охлаждения закрытия боксов в течение 50 - 60 мин их взвешивают. При взвешивании боксов с мяtkой до и после высушивания должен быть использован один и тот же набор гирь.

Влажность каждой пробы мяtkи вычисляют по формуле:

$$W_i = \frac{(P - P_1) \cdot 100}{P - P_2}$$

где W_i - влажность пробы, %;

P - масса боксы с мяtkой до высушивания, г;

P_1 - масса боксы с мяtkой после высушивания, г;

P_2 - масса боксы без пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 10 параллельных определений.

Для оценки погрешности определения вычисляют среднее квадратическое отклонение от среднего арифметического результата параллельных опытов.

6. АТТЕСТАЦИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1. Комплект применяемых в настоящей методике средств измерений и вспомогательного оборудования должен подвергаться периодической аттестации государственной метрологической службой с межповерочным интервалом в один год.

6.2. При аттестации должны проверяться:

правильность размещения оборудования и удобство работы с ним; комплектность оборудования согласно перечня, указанного в

таблице;

наличие на всех средствах измерений непросроченных клейм или свидетельств о поверке;

исправность вспомогательного оборудования и применяемой посуды.

6.3. По результатам аттестации составляется акт с указанием права на возможность выполнения дальнейших измерений по данной методике на указанный период.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Помещение лаборатории, в которой производят измерения по настоящей методике, должно соответствовать требованиям "Пожарных норм проектирования зданий и сооружений" (СП и ППД - 5 - 70) и "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий" (СП 245-71).

Сушильные шкафы, в которых ведется высушивание мяты, должны быть заземлены.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

К измерениям по настоящей методике допускаются лица с образованием не ниже среднего, хорошо знакомые с техникой лабораторного химического анализа, изучившие настоящую методику, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Разработано

Ф.И.О.	! Должность	! Дата	! Подпись
Крылов Е.П.	и.о.зав.отделом №30	21.02.80 - <i>Крылов</i>	
Мухля С.Ю.	и.о.зав.сектором физ- хим. исследований	18.04.80 <i>Мухля</i>	
Ангелов М.С.	ст.н.сотр.	18/4-80 <i>Ангелов</i>	



УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя предприятия

З.Г.Романов

Марта 1980 г.

А Т Т Е С Т А Т

МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСТИ ПОДСОЛНЕЧНОГО
МЫХА ВЫСУШИВАНИЕМ В СУШИЛЬНОМ ШКАФУЗам. директора ВНИИЖ
по научной работе

Г.В.Зарембо

"26" 02 1980 г.

Гл. метролог ВНИИЖ

А.А.Бегунов

"26" 04 1980 г.

Гл. инженер института
"Пищепромавтоматика"

В.А.Соколов

"22" 02 1980 г.

Зам. главного инженера,
гл. метролог института
"Пищепромавтоматика"

К.М.Унгур

"26" февр. 1980 г.

1980

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая методика предназначена для определения влажности (массовой доли влаги в процентах) подсолнечного жмыха маслоэкстракционного производства, в диапазоне (2-15) %, высушиванием в сушильном шкафу. Методика может быть использована при градуировке, поверке и аттестации образцовых приборов для измерения этого показателя жмыха перед экстракцией.

2. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ

При проведении измерений по настоящей методике рекомендуется применять средства измерений, оборудование и материалы, указанные в таблице.

Таблица

Наименование, тип, марка	Рекомендуемые нормативно-технические характеристики		Количество
	1	2	
Весы лабораторные	II класса, 100-200г, ГОСТ 19491-74		1
Разновесы 2 класса	ГОСТ 7328-73		1
Сушильный шкаф, ШСС-80 и	ТУ 64-1-909-74 Нестабильность поддержания температуры $\pm 1^{\circ}\text{C}$		3
Секундомер	ГОСТ 5072-79Е		1
Эксикатор	ГОСТ 6371-73		4
Банка стеклянная с притертой пробкой вместимостью 500 мл	ГОСТ 3685-73		5
Стаканчик для взвешивания высотой 4 см, диаметром 5 см	ГОСТ 7148-70		30
Термометр	ГОСТ 215 - 73, цена деления $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$		3
Вода дистиллированная	ГОСТ 6709-72		1 л

1	2	3
Листва стальная, эмалированная, 240 x 300 мм	МРТУ И057-67	I
Шпатель	ГОСТ И9126-72	2
Кальций хлористый плавленый, марки "Ч"	ГОСТ 4460-77	3 кг

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

При проведении измерений по настоящей методике должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха	(20 ± 5) °C
относительная влажность окружающего воздуха, не более	80 %
атмосферное давление окружающего воздуха	от 0,84 · 10 ⁵ Па до 1,07 · 10 ⁵ Па;
напряжение питания сети 220 В, отклонения напряжения питания	от минус 15 % до плюс 10 %,
частота (50 ± 1) Гц.	

4. ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

Под влажностью жмыха понимают отношение массы веществ, удаленных при высушивании, к массе влажного жмыха.

Определение влажности жмыха проводят путем высушивания его в электрическом сушильном шкафу при температуре (105 ± 1) °C в течение 4 часов.

В случае применения средств измерений и оборудования указанных в таблице, и выполнения требований методики абсолютная суммарная погрешность определения влажности жмыха будет лежать в пределах :

от минус 0,05 % до плюс 0,05 %
с доверительной вероятностью 0,95.

5. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Подготовка материалов и оборудования к анализу.

Для проведения анализа используют подсолнечный жмых, отобранный непосредственно с технологической линии в стеклянные банки с притертymi пробками.

Образцы жмыха с заданной влажностью получают следующим образом: навеску жмыха с известной влажностью, определенной по описанному ниже методу при двух параллельных, помещают в герметично закрывающийся сосуд, медленно добавляют рассчитанное количество дистиллированной воды. Затем сосуд герметизируют и, тщательно перемешав пробу, ставят его в холодильник. Если влажность жмыха, используемого для приготовления образцов, превышает заданную величину, то исходный жмых предварительно подсушивают в сушильном шкафу на кювете и определяют влажность подсушенной пробы.

Таким образом, готовят образцы мякти на весь период проведения поверки и градуировки прибора по крайней мере за 3 дня до начала работы, но не более, чем за 15 суток. Находящиеся в холодильнике образцы жмыха периодически перемешиваются. За сутки до проведения анализа сосуд со жмыхом извлекают из холодильника и оставляют при комнатной температуре.

Образец жмыха с заданным содержанием влаги должен быть приготовлен в количестве около 200 г.

Расчет массы воды, которую необходимо добавить к жмыху с известной влажностью до достижения заданной, ведут по формуле:

$$X = P_H \cdot \left(\frac{100 - W_2}{100 - W_1} - 1 \right),$$

где X — количество воды, добавляемой к жмыху, г;
 P_H — масса навески жмыха с известной влажностью, г;
 w_1 — влажность исходной пробы жмыха, %;
 w_2 — заданное значение влажности пробы, %.

Нижняя часть эксикаторов, в которых выдерживаются бюксы, должна быть заполнена плавленым хлористым кальцием на половину её объема. По мере увлажнения осушающего вещества его заменяют свежим.

5.2. Определение влажности жмыха.

Вимытые бюксы высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы и хранят перед использованием в эксикаторе с хлористым кальцием.

Подключают к электросети сушильный шкаф и после разогрева измеряют в нем температуру. В случае отклонения температуры от нормируемой величины её устанавливают с помощью терморегулятора.

Тщательно перемешивают встряхиванием пробу жмыха с заданной влажностью и отбирают 10 проб массой ($5 \pm 0,5$) г. Каждую пробу отбирают следующим образом: открывают крышку предварительно взвешенной бюксы с погрешностью 0,0002 г, засыпают жмых, быстро закрывают крышку и ставят бюксу в эксикатор.

Все бюксы с пробами должны быть взвешены на аналитических весах в течение 30 мин с момента начала насыпания жмыха в бюксы, с погрешностью 0,0002 г.

Помещают бюксы со жмыхом (крышки бюков открыты) в сушильный шкаф с температурой (105 ± 1) °С. Высушивание проб жмыха в шкафу при установленной температуре производят в течение 3 часов. По истечении этого времени бюксы извлекают из шкафа, закрывают крышками и помещают в эксикаторы.

После охлаждения закрытых бюков в течение 50 – 60 мин их

взвешивают. При взвешивании боксов со жмыхом до и после высушивания должен быть использован один и тот же набор гирь.

Влажность каждой пробы жмыха вычисляют по формуле:

$$W_i = \frac{(P - P_1) \cdot 100}{P - P_2},$$

где W_i — влажность пробы, %;

P — масса боксы со жмыхом до высушивания, г;

P_1 — масса боксы со жмыхом после высушивания, г;

P_2 — масса боксы без пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 10 параллельных определений.

Дляоценки погрешности определения вычисляют среднее квадратическое отклонение от среднего арифметического результата параллельных опытов.

6. АТТЕСТАЦИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1. Комплект применяемых в настоящей методике средств измерений и вспомогательного оборудования должен подвергаться периодической аттестации государственной метрологической службой с межповерочным интервалом в один год.

6.2. При аттестации должны проверяться:

правильность размещения оборудования и удобство работы с ним;

комплектность оборудования согласно перечня, указанного в таблице;

наличие на всех средствах измерений непросроченных клеен или свидетельств о поверке;

исправность вспомогательного оборудования и применяемой посуды.

6.3. По результатам аттестации составляется акт с указанием права на возможность выполнения дальнейших измерений по данной методике на указанный период.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Помещение лаборатории, в которой производят измерения по настоящей методике, должно соответствовать требованиям "Пожарных норм проектирования зданий и сооружений" (СП и ППА - 5 - 70) и "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий" (СН 245 - 71).

Сушильные шкафы, в которых ведется высушивание зерна, должны быть заземлены.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

К измерениям по настоящей методике допускаются лица с образованием не ниже среднего, хорошо знакомые с техникой лабораторного химического анализа, изучившие настоящую методику, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Разработано:

Ф.И.О.	! Должность	! Дата	! Подпись
Крылов Е.П.	и.о.зав.отделом № 30	24.02.80	
Мухля С.Ю.	и.о.зав.сектором физ-хим. исследований	20.02.80	
Ориничева Д.П.	мл.н.сотрудник	19.02.80.	

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя предприятия

п.я. Б4605

Романов В.Г. Романов

"24" марта 1980 г.

А Т Т Е С Т А Т

Изобретение спиралевидной влажности подсолнечного
масла высушиванием в сушильном шкафу

для директора ЗНИИХ

по научной работе

Борисов Г.В. Борисов

"26" 4 1980г.

Главный инженер

института "Пищепромавтоматика"

Соколов В.А. Соколов

"22" 02 1980 г.

Зам. главного инженера,

главный метролог института

"Пищепромавтоматика"

Кунтур К.М. Кунтур

"21" 02 1980 г.

1980

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая методика предназначена для определения влажности (массовой доли влаги в процентах) подсолнечного шрота масложест-
ракционного производства, в диапазоне (2-15) %, высушиванием в суши-
льном шкафу. Методика может быть использована при градуировке,
проверке и аттестации образцовых приборов для измерения этого по-
казателя шрота перед складированием.

2. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ.

При проведении измерений по настоящей методике рекомендуется применять средства измерений, оборудование и материалы, указанные в таблице.

Таблица

Наименование, тип, марка	Рекомендуемые нормативно-технические характеристики	Количество
1	2	1 3
Весы лабораторные Рэновесы 2 класса	I класса, 100-200г, ГОСТ 19491-74 ГОСТ 7328 -73	I I
Сушильный шкаф, ШСС-80л	ТУ 64-1-909 - 74 Нестабильность поддержания температуры $\pm 1^{\circ}\text{C}$	3
Секундомер	ГОСТ 5072 -79Е	I
Эксикатор	ГОСТ 6371 -73	4
Банка стеклянная с притертой пробкой вместимостью 500мл	ГОСТ 3885 -73	5
Стаканчик для взвешивания высотой 4см, диаметром 5 см.	ГОСТ 7148 -70	30

Продолжение таблици

	1	2	3
Термометр	ГОСТ 215 -73, цена деления $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$		3
Вода дистиллирован- ная	ГОСТ 6709-72		1л
Кювета стальная эмалированная, 240 x 300 мк.	МРТУ 1057-67		2
Штапель	ГОСТ 19126 -72		2
Кальций хлористый плавленный, марки, "Ч" ГОСТ 4460 -77			3кг

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

При проведении измерений по настоящей методике должны соблю-
даться следующие условия :

температура окружающего воздуха $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$

относительная влажность окружаю-
щего воздуха, не более 80 %

атмосферное давление окружающего
воздуха от $0,84 \times 10^5$ Па до $1,07 \times 10^5$ Па ;

напряжение питания сети 220 В, отклонения напряжения
питания от номинального от минус 15% до плюс 10 %,
частота (50 ± 1) Гц.

4. ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

Под влажностью шрота понимают отношение массы веществ, уда-
ляемых при высушивании, к массе влажного шрота.

Определение влажности шрота проводят путем высушивания его в электрическом сушильном шкафу при температуре (105 ± 1)[°]С в течение 4 часов.

В случае применения средств измерений и оборудования, указанных в таблице, и выполнения требований методики абсолютная суммарная погрешность определения влажности шрота будет лежать в пределах:

от минус 0,05 % до плюс 0,05 %
с доверительной вероятностью 0,95.

5. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Подготовка материалов и оборудования к анализу.

Для проведения анализа используют подсолнечный шрот, отобранный непосредственно с технологической линии в стеклянные банки с притертymi пробками.

Образцы шрота подсушивают для удаления остаточного растворителя. С этой целью образец шрота помещают в кювету и устанавливают в сушильный шкаф с температурой (105 ± 1)[°]С. Продолжительность подсушки 4 часа.

Образцы шрота с заданным содержанием влаги получают следующим образом: навеску подсущенного шрота с известной остаточной влажностью, определенной по описанному ниже методу, помещают в герметично закрывающийся сосуд, медленно добавляют рассчитанное количество дистиллированной воды. Затем сосуд герметизируют и, тщательно перемешав пробу, ставят его в холодильник.

Таким образом готовят образцы шрота на весь период проведения поверки и градуировки прибора по крайней мере за 3 дня до

начала работы, но не более, чем за 15 суток. Находящиеся в холодильнике образцы шрота периодически перемешивают. За сутки до проведения анализа сосуд со шротом извлекают из холодильника и оставляют при комнатной температуре.

Образец шрота с заданной влажностью должен быть приготовлен в количестве около 200 г.

Расчет массы воды, которую необходимо добавить к шроту до достижения заданной влажности, ведут по формуле:

$$X = R_h \times \left(\frac{100 - W_2}{100 - W_1} - 1 \right),$$

где : X - количество воды, добавляемой к шроту, г ;

R_h - масса навески шрота с известной влажностью, г ;

W_2 - остаточная влажность подсушенного шрота, % ;

W_1 - заданное значение влажности пробы, % .

Нижняя часть экскаторов, в которых выдерживаются бюксы, должна быть заполнена плавленым хлористым кальцием на половину её объема. По мере увлажнения осушающего вещества его заменяют свежим.

5.2. Определение влажности шрота.

Вымытые бюксы высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы и хранят перед использованием в экскаторе с хлористым кальцием.

Подключают к электросети сушильный шкаф и после разогрева измеряют в нем температуру. В случае отклонения температуры от нормируемой величины её устанавливают с помощью терморегулятора.

Тщательно перемешивают встряхиванием пробу шрота с заданной влажностью и отбирают 10 проб массой ($5 \pm 0,5$) г. Каждую пробу отбирают следующим образом: открывают крышку предварительно взвешенной боксы, засыпают шрот, быстро закрывают крышку и ставят боксу в эксикатор.

Все боксы с пробами должны быть взвешены на аналитических весах в течение 30 мин с момента начала насыпания шрота в боксы, с погрешностью 0,0002 г.

Помещают боксы со шротом (крышки боксов открыты) в сушильный шкаф с температурой (105 ± 1) °С. Высушивание проб шрота в шкафу при установившейся температуре производят в течение 3 часов. По истечении этого времени боксы извлекают из шкафа, закрывают крышками и помещают в эксикаторы.

После охлаждения закрытых боксов в течение 50-60 мин их взвешивают. При взвешивании боксов со шротом до и после высушивания должен быть использован один и тот же набор гирь.

Влажность каждой пробы шрота вычисляют по формуле:

$$W_1 = \frac{(P - P_1) \times 100}{P - P_2},$$

где: W_1 - влажность пробы, %;

P - масса боксы со шротом до высушивания, г;

P_1 - масса боксы со шротом после высушивания, г;

P_2 - масса боксы без пробы, г.

За результат энэлиза принимают среднее арифметическое 10 параллельных определений.

Для оценки погрешности определения вычисляют среднее квадратическое отклонение от среднего арифметического результата параллельных опытов.

6. АТТЕСТАЦИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1. Комплект применяемых в настоящей методике средств измерений и вспомогательного оборудования должен подвергаться периодической аттестации государственной метрологической службой с межповерочным интервалом в один год.

6.2. При аттестации должны проверяться :

правильность размещения оборудования и удобство работы с ним ;
комплектность оборудования согласно перечня, указанного в таблице ;

наличие на всех средствах измерений непросроченных клейм или свидетельств о поверке ;

исправность вспомогательного оборудования и применяемой посуды .

6.3. По результатам аттестации составляется акт с указанием права не возможность выполнения дальнейших измерений по данной методике из указанный период.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Помещение лаборатории, в которой проводят измерения по настоящей методике, должно соответствовать требованиям "Пожарных норм проектирования зданий и сооружений" (СП и ППА -5-70) и "Санитарных норм проектирования промышленных предприятий" (СП 245 - 71).

Сушильные шкафы, в которых ведется высушивание протезов, должны быть заслонены.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

К измерениям по настоящей методике допускаются лица с образованием не ниже среднего, хорошо знакомые с техникой лабораторного химического анализа, изучившие настоящую методику, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Разработано:

Фамилия, имя, отчество	должность	дата	подпись
Крылов Е.Н.	и.о.зав.отделом ЗО	21.02.80	Крылов
Чукля С.Ю.	и.о.зав.сектором физ.-хим. исследований	20.02.80	Чукля
Зареноков И.А.	мл.н.сотрудник	19.02.80	Зареноков