

ВЦСМ
В3-59

ВОЛГОГРАДСКИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

**МИЛЛИВОЛЬТМЕТР
ЦИФРОВОЙ
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

-р 8984-83

30.01.2017
ФБУ "Волгоградский ЦСМ"
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

№ 1852, получив
в группу 16.01.1991 год.

**МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВОЙ
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ**

В3-59

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1990

ФБУ "Волгоградский ЦСМ"
30.01.2017 №01

ФБУ "Волгоградский ЦСМ"
25.01.18

ФБУ "Волгоградский ЦСМ"

ФБУ "Волгоградский ЦСМ"
16.03.20

Содержание

	Стр.
Назначение.....	6
Технические данные.....	6
Состав прибора.....	12
Устройство и работа прибора и его составных частей...	13
I. Принцип действия.....	13
2. Схема электрическая принципиальная.....	15
3. Конструкция.....	45
5. Маркирование и пломбирование.....	46
6. Общие указания по эксплуатации.....	49
7. Указания мер безопасности.....	50
8. Подготовка к работе.....	50
9. Порядок работы.....	51
9.1. Подготовка к проведению измерений.....	51
9.2. Проведение измерений.....	55
10. Характерные неисправности и методы их устранения.....	56
11. Проверка прибора.....	68
11.1. Операции и средства поверки.....	68
11.2. Условия поверки и подготовка к ней.....	68
11.3. Проведение поверки.....	68
11.4. Оформление результатов поверки.....	84
12. Правила хранения.....	85
13. Транспортирование.....	85
13.1. Тара, упаковка и маркирование упаковки.....	85
13.2. Условия транспортирования.....	86
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Схема электрическая структурная.....	87
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень элементов.....	88
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Расположение ЗИП.....	119
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Таблица напряжений полупроводниковых приборов.....	120
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Таблица напряжений микросхем.....	123
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Таблица напряжений в контрольных точках..	131
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Схема и намоточные данные обмоток трансформатора ЯЫ 4.702.062.....	133
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Перечень элементов, имеющих ограниченный срок службы или хранения.....	135
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Протокол.....	136

- ПРИЛОЖЕНИЕ I0. Протокол.....
 ПРИЛОЖЕНИЕ II. Упаковка прибора.....
 ПРИЛОЖЕНИЕ I2. Порядок расположения транспортной
 маркировки и пломбирования.....

Внимание. Приложения I3-29 (схемы электрические принци-
 пиальные и планы размещения элементов) приведены в приложении
 оформленном отдельным альбомом "Приложения. Альбом схем".

ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРА




Рис. I

II. ПОВЕРКА ПРИБОРА

Настоящий раздел составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 8.118-74 "Вольтметры электронные. Методы и средства поверки при высоких частотах", МИ ИИ8-77 "Методика поверки цифровых вольтметров, аналого-цифровых преобразователей напряжения и комбинированных (универсальных) цифровых приборов постоянного и переменного тока" (в дальнейшем - методика МИ ИИ8-77) и устанавливает методы и средства поверки милливольтметра цифрового широкополосного В3-59.

II.1. Операции и средства поверки.

II.1.1. При проведении поверки должны производиться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. II.

II.1.2. Основные технические характеристики образцовых и вспомогательных средств поверки, необходимые при проверке приборов, указаны в табл. I2.

II.2. Условия поверки и подготовка к ней

II.2.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха, °С (К)	20 ± 5 (293 ± 5);
относительная влажность воздуха, %	65 ± 15 ;
атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	100 ± 4 (750 ± 30);
напряжение питающей сети, В	$220 \pm 4,4$;
частота питающей сети, Гц	$50 \pm 0,5$.

II.2.2. Перед проведением операций поверки необходимо выполнять подготовительные работы, указанные в разделе 8.

II.2.3. Для подготовки прибора к поверке:

соедините средства поверки с защитным заземлением;

включите средства поверки на время установления их рабочего режима, указанного в их эксплуатационной документации, а проверяемый прибор - на 15 мин.

II.3. Проведение поверки

II.3.1. Внешний осмотр.

II.3.1.1. При проведении внешнего осмотра установить соответствие прибора требованиям п. 6.1. Приборы, имеющие дефекты, обращают и направляют в ремонт.

Таблица II

Номер пункта раздела II II.3.2	Наименование операции. Проверяется	Проверяемые точки	Допускаемые значения погрешности или предельные значения определяемых параметров	Средства поверки образцовые вспомогательные
II.3.1 II.3.2	Внешний осмотр Опросование	На поддиапазоне 100 МВ при измерении через коаксиальную розетку и пробником на частоте 1 кГц; -20 дБ при измерении через коаксиальный разъем	VI-29	
II.3.3	Определение метрологических параметров: Определение основной погрешности	При измерении через коаксиальную розетку: на поддиапазоне 1 МВ в точке 0,2650 на частоте 1 кГц в точке 1,0000 на частотах 45 Гц; 1; 100 кГц; на поддиапазонах 3; 10;	см.табл. I3 VI-29 VI-9 с НВ-22	
II.3.3.1				

Продолжение таблицы II

Номер пункта раздела II ТО	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые точки	Допускаемые значения погрешности или предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
70		<p>30 мВ и I В в точках I,0 U_k на частотах 45 Гц; I; 100 кГц</p> <p>-на поддиапазоне 100 мВ в точках 26,50; 50,00; 70,00 на частоте I кГц и в точке 100,00 на частотах 45 Гц; I; 100 кГц;</p> <p>-на поддиапазоне 300 мВ в точках 83,8; 150,0; 200 на частоте I кГц, в точке 300,0 на частотах 45 Гц, I; 100 кГц;</p> <p>-на поддиапазонах 3; 10; 30; 100 и 300 В в точке I,0 U_k на частоте I кГц.</p> <p><u>На поддиапазонах при измерении в децибелах на частоте I кГц:</u></p> <p>-60 дБ в точке -69,32 дБ;</p> <p>-20 дБ в точках -29,32 дБ,</p>			

Продолжение таблицы II

Номер пункта раздела II ТО	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые точки	Допускаемые значения погрешности или предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образцовые	вспомогательные
71		<p>-23,80 дБ, -20,88 дБ, -17,78 дБ;</p> <p>-10 дБ в точках -19,32 дБ,</p> <p>-14,26 дБ, -11,76 дБ, -08,24 дБ;</p> <p><u>При измерении с делителем напряжения ДН-526 при подаче напряжения $U_{ВХ} = 265$ В в точке 26,50 на частоте I кГц и $U_{ВХ} = 1000$ В в точке 100,00 на частотах 20 Гц; I; 100 кГц.</u></p> <p><u>При измерении пробником</u></p> <p>-на поддиапазоне 3 мВ в точке 0,838 на частоте I кГц, в точке 3,000 на частотах 45 Гц, I кГц, 10 МГц;</p> <p>-на поддиапазоне 10 мВ в точке 2,650 на частоте I кГц и в точке 10,000 на частотах 45 Гц, I кГц, 10 МГц;</p>			

Продолжение таблицы II

Номер пункта раздела II ТО	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые точки	Допускаемые значения погрешности или предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образ- цовые	вспомога- тельные
2	II.3.2	<p>—на поддиапазонах 30, 100 и 300 мВ в точке I,0 U_k на частотах 45 Гц, 1 кГц, 10 МГц.</p> <p><u>При измерении с делителем напряжения ДН-527</u> при $U_{\text{вх}} = 3$ В в точке 30,00 на частотах 45 Гц, 1 кГц, 10 МГц и при $U_{\text{вх}} = 30$ В в точке 300,00 на частоте 1 кГц</p> <p><u>При измерении через коаксиальную розетку</u> на поддиапазонах I; 3; 10; 30; 100; 300 мВ и I В в точке I,0 U_k на частотах 10 Гц и 1 МГц;</p>		см. табл. I.4	BI-29 BI-9

Продолжение таблицы II

Номер пункта раздела II ТО	Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые точки	Допускаемые значения погрешности или предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	
				образ- цовые	вспомога- тельные
73	II.3.3.3	<p><u>При измерении с пробником</u> на поддиапазонах 3, 10, 30, 100, 300 мВ в точке I,0 U_k на частотах 30 Гц, 50; 100 МГц.</p> <p><u>При измерении с делителем напряжения ДН-527</u> при $U_{\text{вх}} = 3$ В в точке 30,00 на частотах 30 Гц, 50; 100 МГц.</p>			
	II.3.3.4	<p>Определение сопротивления изоляции цепи питания</p> <p>Определение сопротивления изоляции розетки кодового выхода и дистанционного управления относительно корпуса</p>	>20 Мом		M4I00/3
			>20 Мом		B7-36

Продолжение таблицы II

Номер раздела II	Наименование операции, производимых при поверке	Поверяемые точки	Средства поверки	
			Допускаемые значения погрешности или предельные значения определяемых параметров	Средства измерения образцовые
II.3.3.5	Определение сопротивления защитного заземления		< 0,5 Ом	B7-36 M2013 III38

П р и м е ч а н и я: 1. Вместо указанных в табл. II образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.
 2. Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке. Только при выпуске 3. Операции по пп. II.3.3.3, II.3.3.4, II.3.3.5 должны производиться только при выпуске прибора из ремонта.

II.3.2. Опробование

II.3.2.1. Производить опробование работы прибора на поддиапазоне 100 мВ при измерении через коаксиальную розетку и пробником на частоте 1 кГц. Установить тумблер ЗАПУСК в положение ПЕРИОДИЧЕСКИЙ, тумблер ВХОД в левое положение, подать от калибратора В1-29 напряжение 100 мВ частотой 1 кГц на коаксиальную розетку. Показание прибора В3-59 должно быть в пределах от 99,64 до 100,36 мВ. Нажать на кнопку "ФВ". Показание прибора В3-59 должно быть в пределах от -17,85 дБ до -17,71 дБ. Отжать кнопку "ФВ". Изменяя выходное напряжение калибратора В1-29 убедиться в том, что в каждом из индикаторов Н1, Н4, Н8 и Н9 включаются цифры из ряда 0-9 и в индикаторе Н10 включается цифра 1 или при напряжении выше 1,2 В символ перегрузки II. Нажать кнопку АВТ. Подать от калибратора В1-29 напряжение 10 мВ частотой 1 кГц. Показание прибора В3-59 должно быть в пределах 9,965-10,035.

Отжать кнопку АВТ. Переключить тумблер ВХОД в правое положение. Подать от калибратора В1-29 напряжение 100 мВ частотой 1 кГц на пробник прибора В3-59. Показание прибора В3-59 должно быть в пределах от 98,55 до 101,45. Снять напряжение с пробника. Переключатель ВХОД установить в левое положение.

Неисправные приборы бракуют и направляют в ремонт.

II.3.3. Определение метрологических параметров.

II.3.3.1. Определить основную погрешность прибора методом прямого измерения напряжения образцовой меры на поддиапазонах, в поверяемых точках, на частотах по схемам, указанным в табл. I3. На вход испытуемого прибора подать заданное значение напряжения U_0 и оценить разность между U_0 и полученными U_1 показаниями прибора. В указанных в табл. I3 поверяемых точках зафиксировать показания прибора и сравнить их с пределами допускаемых показаний, которые приведены в табл. I3.

В поверяемых точках 0,2650 мВ, 26,50 мВ и 83,8 мВ при измерении напряжения через коаксиальную розетку и в поверяемых точках 0,838 мВ и 2,65 мВ при измерении пробником, погрешность определить по следующей методике.

На вход поверяемого прибора от образцовой меры подать регулируемое напряжение, соответствующее поверяемым точкам. Изменяя выходное напряжение образцовой меры, установить показание пове-

Таблица I2

Наименование средства измерения	Основные технические характеристики, используемые при поверке		Рекомендуемое средство поверки (тип)	Примечание
	предел измерения	погрешность		
1. Калибратор переменного напряжения	0,265 мВ - 3 В, частоты 10, 30, 45 Гц; I, 100 кГц, I; 10; 50; 100 МГц	$\pm 0,10\%$ - $\pm 1,3\%$	BL-29	
2. Прибор для поверки вольтметров переменного тока	Выходные напряжения 3 В - 1000 В, частоты 20 Гц, I; 100 кГц до 20 МОМ до 10 В до 25 А	$\pm 0,027$ - $\pm 0,1\%$ $\pm 2,5\%$ $\pm 2,5\%$ $\pm 2,5\%$	BL-9 с блоком ЯПВ-22 M4100/3 B7-36 M2018 III38	
3. Мегомметр				
4. Вольтметр				
5. Вольтамперметр				
6. Источник стабилизированных напряжений или стабилизатор постоянного тока	ток до 25 А			

Таблица I3

Поддиапазон измерения	Поверяемая точка U_0	Частота выходного напряжения образцовой меры	Допуск контроля основной погрешности $\Delta_k = U_i / \Delta_d$ в единицах младшего разряда	Пределы допускаемых показаний поверяемого прибора		Схема определения погрешности
				$U_0 - \Delta_k$	$U_0 + \Delta_k$	
I мВ, -60 дБ	0,2650 -69,32 дБ	I кГц	54	0,2596	0,2704	Рис.I3
			0,28 дБ	-69,60 дБ	-69,04 дБ	
		45 Гц	94	0,9906	I, 0094	
		I кГц	94	0,9906	I, 0094	
	1,0000	99,999 кГц	94	0,9906	I, 0094	
		45 Гц	II	2,989	3,0II	
		I кГц	II	2,989	3,0II	
		99,999 кГц	II	2,989	3,0II	
3 мВ, -50 дБ	3,000	45 Гц	35	9,965	I0, 035	
		I кГц	35	9,965	I0, 035	
		99,999 кГц	34	9,966	I0, 034	
		45 Гц	II	29,89	30,II	
		I кГц	II	29,89	30,II	
		99,999 кГц	II	29,89	30,II	
		45 Гц	24	26,26	26,74	
		I кГц	28	49,72	50,28	
10 мВ, -40 дБ	10,000	0,18 дБ	-29,50 дБ	-29,14 дБ		
		50,00	0,16 дБ	-23,96 дБ	-23,64 дБ	
		I кГц	32	69,68	70,32	
		0,14 дБ	-21,02 дБ	-20,74 дБ		
		70,00	0,14 дБ	-17,90 дБ	-17,66 дБ	
		45 Гц	36	99,64	I00,36	
		I кГц	36	99,64	I00,36	
		0,12 дБ	-17,90 дБ	-17,66 дБ		
100 мВ, -20 дБ	26,50 -29,32 дБ	99,999 кГц	36	99,64	I00,36	
		45 Гц	7	83,I	84,5	
		I кГц	0,18 дБ	-19,50 дБ	-19,14 дБ	
		83,8	8	149,2	I50,8	
		-19,32 дБ	0,16 дБ	-14,42 дБ	-14,10 дБ	
		I50,0	9	199,I	200,9	
		-14,26 дБ	0,15 дБ	-11,91 дБ	-11,61 дБ	
		200,0	II	298,9	30I,I	
300 мВ, -10 дБ	45 Гц -8,24 дБ	I кГц	II	298,9	30I,I	
		45 Гц	II	298,9	30I,I	
		0,13 дБ	-8,37 дБ	-8,II дБ		
		99,999 кГц	II	298,9	30I,I	

Продолжение таблицы I3

Поддиапазон измерения	Поверяемая точка U_o	Частота выходного напряжения образцовой меры	Допуск контроля основной погрешности $\Delta_K = f/\Delta_A$ в единицах младшего разряда	Пределы допускаемых показаний поверяемого прибора		Схема определения погрешности	
				$U_o - \Delta_K < U_i < U_o + \Delta_K$			
				$U_o - \Delta_K$	$U_o + \Delta_K$		
I В, 0 дБ	I,0000	45 Гц	97	0,9903	I,0097	Рис. I3	
		I кГц	97	0,9903	I,0097		
		99,999 кГц	97	0,9903	I,0097		
3 В 10 дБ	3,000	I кГц	30	2,970	3,030	Рис. I4	
10 В, 20 дБ	10,000	I кГц	100	9,900	101,00	Рис. I5	
30 В, 30 дБ	30,00	I кГц	30	29,70	30,30		
100 В, 40 дБ	100,00	I кГц	100	99,00	101,00		
300 В, 50 дБ	300,0	I кГц	30	297,0	303,0	Рис. I5	
ДН-526 (I:10000) $U_{bx} = 265$ В	26,50	I кГц	77	25,73	27,27	Рис. I6	
$U_{bx} = 1000$ В (поддиапазон прибора 100 мВ)	100,00	20 Гц	I50	98,50	101,50	Рис. I7	
		I кГц	I50	98,50	101,50		
		99,999 кГц	I50	98,50	101,50		
с пробником 3 мВ	0,838	I кГц	23	0,815	0,861	Рис. I7	
		45 Гц	44	2,956	3,044		
		I кГц	44	2,956	3,044		
		10 мГц	41	2,959	3,041		
10 мВ	2,650	I кГц	77	2,573	2,727	Рис. I7	
		45 Гц	I45	9,855	10,145		
		I кГц	I45	9,855	10,145		
		10 мГц	I38	9,862	10,138		
30 мВ	30,00	45 Гц	*44	29,56	30,44	Рис. I8	
		I кГц	44	29,56	30,44		
		10 мГц	41	29,59	30,41		
100 мВ	100,00	45 Гц	I45	98,55	101,45	Рис. I8	
		I кГц	I45	98,55	101,45		
		10 мГц	I41	98,59	101,41		
300 мВ	300,0	45 Гц	45	295,5	304,5	Рис. I9	
		I кГц	45	295,5	304,5		
		10 мГц	42	295,8	304,2		

Продолжение таблицы I3

Поддиапазон измерения	Поверяемая точка U_o	Частота выходного напряжения образцовой меры	Допуск контроля основной погрешности $\Delta_K = f/\Delta_A$ в единицах младшего разряда	Пределы допускаемых показаний поверяемого прибора		Схема определения погрешности
				$U_o - \Delta_K < U_i < U_o + \Delta_K$	$U_o - \Delta_K$	
с пробником и ДН-527 (I:100) (поддиапазон прибора 30 мВ) $U_{bx} = 3$ В	30,00	45 Гц	75	29,25	30,75	Рис. I8
		I кГц	75	29,25	30,75	
		10 МГц	70	29,30	30,70	
$U_{bx} = 30$ В (поддиапазон прибора 300 мВ)	300,0	I кГц	75	292,5	307,5	Рис. I9
		10 мГц	75	292,5	307,5	

П р и м е ч а н и е. В табл. I3 значение допуска контроля по основной погрешности определено в соответствии с табл. 2 МИИ18-77 при максимальной условной вероятности ошибки поверки прибора $P_{max} = 0,3$ при использовании образцовых приборов BI-9, BI-29.

ряемого прибора равным U_0 и зафиксируйте по образцовой мере действительное значение входного напряжения U_i .

За погрешность прибора Δ , выраженную в единицах младшего разряда, принять разность

$$\Delta = (U_0 - U_i), \quad (I7)$$

где U_i - действительное значение входного напряжения в мВ,
 U_0 - номинальное показание прибора в поверяемой точке.

Схема соединения аппаратуры
при определении основной погрешности
и погрешности прибора на поддиапазонах I мВ-IV




Рис. I3

Схема соединения аппаратуры при определении
основной погрешности прибора на поддиапазонах 3-100 В



Рис. I4

Схема соединения аппаратуры при определении
основной погрешности прибора на поддиапазоне 300 В



Рис. I5

Схема соединения аппаратуры
при определении основной погрешности прибора
с делителем напряжения ДН-526




Рис. I6

Схема соединения аппаратуры
при определении основной погрешности
и погрешности прибора с пробником




Рис. I7

Схема соединения аппаратуры
при определении основной погрешности
и погрешности прибора с пробником
и делителем напряжения ДН-527 при напряжении $U_{\text{вх}} = 3$ В




Рис. I8

Схема соединения аппаратуры
при определении основной погрешности прибора
с пробником и делителем напряжения ДН-527
при напряжении $U_{\text{вх}} = 30$ В



Рис. I9

При подаче на делитель напряжения ДН-526 напряжений 265 и 1000 В установить поддиапазон прибора 100 мВ. В поверяемой точке 26,50 мВ при подаче напряжения 265 В на делитель ДН-526 определить основную погрешность аналогично определению основной погрешности в точке 26,50 мВ при измерении через коаксиальную розетку. При подаче на делитель напряжения ДН-527 напряжений 3 и 30 В установить поддиапазон прибора 30 и 300 мВ соответственно.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если показания U_i , поверяемого прибора для всех поддиапазонов, частот и поверяемых точек, указанных в табл. I3, удовлетворяют неравенству

$$U_o - \Delta_K \leq U_i \leq U_o + \Delta_K \quad (I8)$$

где $U_o - \Delta_K, U_o + \Delta_K$ - значения, указанные в табл. I3.

II.3.3.2. Определить погрешность прибора в рабочих областях частот методом прямого измерения напряжения образцовой меры на поддиапазонах, в поверяемых точках, на частотах и по схемам, указанным в табл. I4. На вход испытуемого прибора подать заданное значение напряжения U_o и оценить разность между U_o и полученными U_i показаниями прибора. В указанных в табл. I4 поверяемых точках зафиксировать показания прибора и сравнить их с пределами допускаемых показаний, которые приведены в табл. I4.

Таблица I4

Поддиапазон измерения	Поверяемая точка U_o	Частота выходного напряжения образцовой меры	Допуск контроля погрешности $\Delta_K = \gamma / 4_{41}$ в единицах младшего разряда	Пределы допускаемых показаний поверяемого прибора		Схема определения погрешности
				$U_o - \Delta_K < U_i < U_o + \Delta_K$	$U_o - \Delta_K$	
1 мВ	1,0000	10 Гц	I45	0,9855	I,0145	Рис. I3
		1 МГц	I38	0,9862	I,0138	
3 мВ	3,000	10 Гц	28	2,972	3,028	Рис. I7
		1 МГц	27	2,973	3,027	
10 мВ	10,000	10 Гц	94	9,906	I0,094	Рис. I8
		1 МГц	90	9,910	I0,090	
30 мВ	30,00	10 Гц	28	29,72	30,28	
		1 МГц	27	29,73	30,27	
100 мВ	100,00	10 Гц	97	99,03	I00,97	
		1 МГц	92	99,08	I00,92	
300 мВ	300,0	10 Гц	29	297,1	302,9	
		1 МГц	28	297,2	302,8	
1 В	1,0000	10 Гц	I45	0,9855	I,0145	
		1 МГц	I45	0,9855	I,0145	
с пробником 3 мВ	3,000	30 Гц	II6	2,884	3,II6	Рис. I7
		50 МГц	II3	2,887	3,II3	
		100 МГц	282	2,718	3,282	
		30 Гц	388	9,612	I0,388	
10 мВ	10,000	50 МГц	376	9,624	I0,376	Рис. I8
		100 МГц	940	9,060	I0,940	
		30 Гц	II6	28,84	3I,I6	
		50 МГц	II3	28,87	3I,I3	
30 мВ	30,00	100 МГц	29I	27,09	32,9I	
		30 Гц	388	96,I2	I03,88	
		50 МГц	376	96,24	I03,76	
		100 МГц	970	90,30	I09,70	
100 мВ	100,00	30 Гц	I20	288,0	3I2,0	
		50 МГц	II3	288,7	3II,3	
		100 МГц	29I	270,9	329,I	
		30 Гц	I2J	28,80	3I,20	
300 мВ	300,0	50 МГц	II6	28,84	3I,16	
		100 МГц	29I	27,09	32,9I	
		30 Гц	I2J	28,80	3I,20	
с пробником и ДН-527 (I:100) $U_{\text{вх}} = 3$ В (поддиапазон прибора 30 мВ)	30,00	50 МГц	II6	28,84	3I,16	
		100 МГц	29I	27,09	32,9I	
		30 Гц	I2J	28,80	3I,20	

П р и м е ч а н и е. В табл. I4 значение допуска контроля $\Delta_K = \gamma / 4_{41}$ определено в соответствии с табл. 2 МИИ8-77 при максимальной условной вероятности ошибки поверки $P_{H_{\max}} = 0,3$.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если показания поверяемого прибора для всех поддиапазонов, частот и поверяемых точек, указанных в табл. I4, удовлетворяют неравенству (I8).

II.3.3.3. Сопротивление изоляции цепи питания определить в нормальных условиях с помощью мегаомметра М4100/3, который одним проводом подключить к соединенным контактам вилки сетевого питания испытуемого прибора и другим проводом к его корпусу.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.

II.3.3.4. Сопротивление изоляции контактов розетки кодового выхода и дистанционного управления определить в нормальных условиях с помощью вольтметра В7-36. Сопротивление изоляции измерить между корпусом прибора и контактами розеток.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.

II.3.3.5. Сопротивление защитного заземления определить с помощью вольтметра В7-36 и вольтамперметра М2018. Между клеммой защитного заземления \ominus и любой доступной металлической частью корпуса прибора пропускается ток, равный 20-25 А. Значение сопротивления защитного заземления $R_{заш}$ в омах определить по формуле

$$R_{заш} = \frac{U}{I}, \quad (I9)$$

где I - значение пропускаемого тока в А;

U - значение падения напряжения, измеренное на испытуемом соединении в В.

Сопротивление защитного заземления не должно быть более 0,5 Ом.

II.4. Оформление результатов поверки

II.4.1. Результаты поверки оформляют в виде протокола. Формы протоколов приведены в приложениях 9 и 10.

II.4.2. Положительные результаты поверки должны оформляться записью результатов поверки в формуляре прибора, заверенной подписью поверителя и оттиском поверительного клейма (при первичной поверке).

II.4.3. Прибор, прошедший поверку с отрицательными результатами, к выпуску из производства и ремонта, а также к применению запрещается и на нем должно быть погашено ранее установленное клеймо, если клеймо предусмотрено.

В формуляр прибора должна быть внесена соответствующая запись. При этом должно быть выдано извещение о непригодности с указанием причин недопустимости применения прибора.

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

12.1. Приборы допускают хранение в отапливаемом хранилище в следующих условиях:

температура окружающего воздуха от 5 до 40 °C;

относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C.

12.2. Прибор допускает хранение в неотапливаемом хранилище в следующих условиях:

температура окружающего воздуха от минус 50 до 40 °C;

относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °C.

12.3. Срок хранения прибора в отапливаемом хранилище 10 лет, в неотапливаемом - 5 лет.

12.4. Через каждые полгода хранения прибор необходимо вынимать из укладочного ящика и включать в сеть на 30-минутный прогрев, что необходимо для формовки электролитических конденсаторов.

12.5. После проведения прогрева прибор необходимо упаковать согласно п. 13.1.2.

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1. Тара, упаковывание и маркирование упаковки.

13.1.1. Упаковывание прибора необходимо производить в условиях, указанных в п. II.2.1.

13.1.2. Упаковывание прибора при наличии укладочного ящика производить следующим образом (см. приложение II, рис. I).

Прибор вместе с выкройкой поместить в полиэтиленовый мешок, со стороны задней панели положить мешочки с силикагелем на картонной прокладке.

Последний шов мешка сварить.

Упакованный таким образом прибор уложить в укладочный ящик.

Эксплуатационную документацию и альбом схем в полиэтиленовом мешке положить сверху прибора.

В отсек ящика поместить ЗИП, уложенный согласно приложению 3. Ящик закрыть и опломбировать.