



**СИСТЕМЫ СПЕКТРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ Е3238S/N6820E
ФИРМЫ «Agilent Technologies, Inc.», США**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

г. Мытищи,
2008 г.

1 Введение

1.1 Данная методика распространяется на системы спектрального контроля E3238S/N6820E (далее - системы) фирмы «Agilent Technologies», США, и устанавливает порядок проведения их первичной и периодической поверки.

1.2 Межповерочный интервал - один год.

2 Операции поверки

2.1 При поверке выполняют операции, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке (ввоз по импорту)	периодической поверке
1 Внешний осмотр	8.1	да	да
2 Опробование	8.2	да	да
3 Определение метрологических характеристик	8.3		
3.1 Определение частоты опорного генератора и относительной погрешности установки частоты опорного генератора	8.3.1	да	да
3.2 Определение КСВН входа и диапазона перестройки входного аттенюатора	8.3.2	да	да
3.3 Определение диапазона рабочих частот и погрешности измерений частоты входного синусоидального сигнала	8.3.3	да	да
3.4 Определение диапазона измерений и абсолютной погрешности измерений уровня мощности входного синусоидального сигнала	8.3.4	да	да
3.5 Определение уровня подавления побочных каналов приема: - зеркальных каналов; - каналов промежуточных частот	8.3.5	да	да
3.6 Определение точки пересечения с продуктами интермодуляции 3 порядка (ТОI)	8.3.6	да	да
3.7 Определение точки пересечения с гармоническими составляющими 2 порядка (SHII)	8.3.7	да	да
3.8 Определение уровня собственных шумов	8.3.8	да	да
3.9 Определение уровня обратной эмиссии системы	8.3.9	да	да

Ч1-1006);

- подготовить к работе частотомер электронно-счетный ЧЗ-66 (далее – частотомер ЧЗ-66);
 - соединить выход 5 МГц стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации 5 МГц частотомера ЧЗ-66;
 - соединить частотомер ЧЗ-66 с разъемом опорного генератора 10 МГц на панели модуля приемника Е2731В;
 - выполнить измерения частоты опорного генератора, зафиксировав показания частотометра;
 - вычислить значение относительной погрешности установки частоты опорного генератора по формуле (1):

$$\delta_{OR} = \frac{10 - f_{изм}}{10}, \quad (1)$$

где $f_{изм}$ – показания частотомера, МГц;

- результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если значение относительной погрешности установки частоты опорного генератора находится в пределах $\pm 10^{-6}$.

8.3.2 Определение КСВН входа и диапазона значений ослабления входного аттенюатора

- подготовить к работе стандарт Ч1-1006;
- подготовить к работе измеритель модуля коэффициента передачи и отражения Р2М-18 (далее – измеритель Р2М-18);
 - соединить выход 10 МГц стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации 10 МГц измерителя Р2М-18;
 - соединить выход измерителя Р2М-18 с входом системы;
 - выполнить измерения КСВН входа, зафиксировав показания измерителя Р2М-18 для каждого положения входного аттенюатора от 0 до 30 дБ с шагом 2 дБ в точках 20; 50; 100; 200; 500 МГц; 1; 2; 3; 4; 5; 6 ГГц;
 - результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если КСВН входа не превышает 2,0 во всем диапазоне частот.

8.3.3 Определение диапазона рабочих частот и погрешности измерений частоты входного синусоидального сигнала

Погрешность измерений частоты входного синусоидального сигнала определить методом сравнения показаний системы f_{ac} с показаниями эталонного средства измерений f_c .

- подготовить к работе стандарт Ч1-1006;
- подготовить к работе измеритель модуля коэффициента передачи и отражения Р2М-18 (далее – измеритель Р2М-18);
 - подготовить к работе частотомер ЧЗ-66;
 - соединить выход 10 МГц стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации 5 МГц измерителя Р2М-18;
 - соединить выход 5 МГц стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации 5 МГц частотомера ЧЗ-66;
 - соединить выход 10 МГц стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации 10 МГц системы;
 - измерить частоту сигнала на выходе измерителя Р2М-18 при помощи частотомера ЧЗ-66;
 - соединить ВЧ-выход измерителя Р2М-18 и ВЧ-вход системы;
 - провести измерение частоты в режиме системы спектра в точках 20; 50; 100; 200; 500 МГц; 1; 2; 3; 4; 5; 6 ГГц;

- результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки;
- вычислить значения абсолютной погрешности измерений частоты Δ_f по формуле (2):

$$\Delta_f = f_c - f_{ac}; \quad (2)$$

- диапазон частот системы определить измерением начальной f_i и конечной f_e частот при подаче сигнала известной частоты и уровня минус 10 дБм на вход системы.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если $f_i = 20$ МГц, $f_e = 6$ ГГц, а значения абсолютной погрешности измерений частоты находятся в пределах значений вычисленных по формуле (3):

$$\pm (\delta_{\text{ог}} \cdot f_c + \frac{1}{2} \text{ значения последнего индицируемого разряда}). \quad (3)$$

8.3.4 Определение абсолютной погрешности измерений уровня мощности входного синусоидального сигнала

- подготовить к работе стандарт Ч1-1006;
- подготовить к работе измеритель Р2М-18;
- соединить выход 10 МГц стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации 10 МГц измерителя Р2М-18;
- соединить выход 10 МГц стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации 10 МГц системы;
- провести точную установку уровня мощности 0 дБм измерителя Р2М-18 при помощи прилагаемых головок измерений мощности;
- соединить ВЧ-выход измерителя Р2М-18 и ВЧ-вход системы;
- установить следующие параметры системы:
 - [PRESET]
 - [AMPT: RF ATTEN MANUAL: 0 dB]
 - [AMPT: -A dBm]
 - [SPAN: 10 Hz]
 - [BW: RES BW MANUAL: 5 Hz]
 - [TRACE: DETECTOR: RMS]
 - [FREQ: CENTER: f_{in}];
- провести измерение уровня мощности в режиме системы спектра в точках f_{in} 20; 50; 100; 200; 500 МГц; 1; 2; 3; 4; 5; 6 ГГц для каждого из значений ослабления А входного аттенюатора от 0 до 75 дБ с шагом 5 дБ;
 - установить маркер на максимуме сигнала [MKR: PEAK] и зафиксировать уровень L_{AC} ;
 - результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки;
 - вычислить абсолютную погрешность измерений уровня мощности по формуле (4):

$$\Delta_L = 0 - L_{AC}. \quad (4)$$

Результаты поверки считать удовлетворительными, если значения абсолютной погрешности измерений уровня мощности входного синусоидального сигнала находятся в пределах ± 1 дБ во всем диапазоне рабочих частот.

8.3.5 Определение уровня подавления побочных каналов приема

- подготовить к работе стандарт Ч1-1006;
- подготовить к работе измеритель Р2М-18.

8.3.5.1 Определение уровня подавления зеркальных каналов приема

- соединить выход 10 МГц стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации 10 МГц измерителя Р2М-18;
- соединить выход 10 МГц стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации 10 МГц системы;

8.3.6 Определение точки пересечения с продуктами интермодуляции 3 порядка (TOI)

- подготовить к работе стандарт Ч1-1006;
- подготовить к работе два измерителя Р2М-18.

- соединить выходы 10 МГц стандарта Ч1-1006 с входами синхронизации 10 МГц измерителей Р2М-18;
- соединить выход 10 МГц стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации 10 МГц системы;
- соединить ВЧ выходы измерителей Р2М-18 с входами ВЧ тройника;
- поочередно, при помощи прилагаемых головок измерений мощности, установить выходной уровень измерителей Р2М-18 таким образом, чтобы на выходе системы обеспечить уровень минус 10 дБм;
- соединить выход ВЧ тройника с входом системы;
- установить частоту сигнала первого измерителя Р2М-18 $f_{g1} = f_{in} - 50$ кГц, второго измерителя Р2М-18 $f_{g2} = f_{in} + 50$ кГц;
- значение f_{in} последовательно установить: 21; 50; 100; 200; 500 МГц; 1; 2; 3; 4; 5; 5,9 ГГц
- установить следующие параметры системы:
 - [PRESET]
 - [AMPT: RF ATTEN MANUAL: 0 dB]
 - [AMPT: REF LEVEL: 0 dBm]
 - [SPAN: 500 kHz]
 - [BW: RES BW MANUAL: 3 kHz]
 - [FREQ: CENTER: { f_{in} }];
- провести измерения, установив [MKR FCTN: TOI];

Значение точки пересечения с продуктами интермодуляции 3 порядка, отображается в поле маркера, обозначенном [TOI];

- результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если точка пересечения с продуктами интермодуляции 3 порядка на частотах от 20 МГц до 2,7 ГГц составляет более 4 дБм, на частотах от 2,7 до 8 ГГц составляет более 0 дБм.

8.3.7 Определение точки пересечения с гармоническими составляющими 2 порядка (SHI)

- подготовить к работе стандарт Ч1-1006;
- подготовить к работе измеритель Р2М-18;
- соединить выход 10 МГц стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации 10 МГц измерителя Р2М-18;
- соединить выход 10 МГц стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации 10 МГц системы;
- соединить ВЧ выход измерителя Р2М-18 с ВЧ входом системы через фильтр нижних частот с граничной частотой не более $2 \times f_{in}$;
- провести точную установку уровня мощности 0 дБм измерителя Р2М-18 при помощи прилагаемых головок измерения мощности;
- установить параметры системы:
- [PRESET]
- [AMPT: RF ATTEN MANUAL: 0 dB]
- [AMPT: 0 dBm]
- [SPAN: 3 kHz]
- [BW: RES BW MANUAL: 1 kHz]
- [FREQ: CENTER: { f_{in} }];
- значение f_{in} последовательно установить: 20; 50; 100; 200; 500 МГц; 1; 2; 2,9 ГГц
- установить маркер системы в положение [MKR: PEAK];
- зафиксировать уровень маркера L_{in} ;
- установить центральную частоту системы равной второй гармонике частоты генератора [FREQ: CENTER: { $2 \times f_{in}$ }];
- установить маркер на максимум сигнала [MKR: PEAK] и зафиксировать показания уровня маркера L_{k2} .

Результаты поверки считать удовлетворительными, если точка пересечения с гармоническими составляющими 2 порядка (SHI) составляет не менее 22 дБм во всем диапазоне рабочих частот.

6.6.8 Определение уровня собственных шумов системы

Средний уровень собственных шумов проверить измерением уровня с усреднением показаний отсчетных устройств системы в полосе пропускания 10 Гц, при отсутствии сигнала на входе системы.

Выполнить следующие операции:

- подсоединить нагрузку согласованную 50 Ом из состава ДК2-70 к входу системы;
- установить параметры системы:
 - [PRESET]
 - [AMPT: RF ATTEN MANUAL: 0 dB]
 - [SPAN: 10 Hz]
 - [BW: BW MODE: FFT]
 - [BW: RES BW MANUAL: 10 Hz]
 - [TRACE 1: AVERAGE]
 - [TRACE 1: SWEEP COUNT: 30 ENTER]
 - [AMPT:{RefLev}]
 - [FREQ: CENTER: {f}]
 - [MEAS: TIME DOM POWER: MEAN];
 - зафиксировать показания под маркером "MEAN" N^{10Hz} ;
 - [BW: RES BW MANUAL: 1 kHz]
 - [BW: SWEEP TIME MANUAL: 50 ms]
 - [AMPT: -60 dBm]
 - [FREQ: CENTER: {f}] (последовательно установить из ряда: 20; 50; 100; 200; 500 МГц; 1; 2; 3; 4; 5; 6 ГГц);
 - зафиксировать показания под маркером "MEAN" N_i^{1kHz} .

Значения уровня собственных шумов системы вычислить по следующей формуле (5):

$$N_l = N_i^{1kHz} - N^{10Hz}; \quad (5)$$

- результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если вычисленные значения уровня собственных шумов системы не превышают минус 146 дБм во всем диапазоне рабочих частот.

8.3.9 Определение уровня обратной эмиссии системы.

- подготовить к работе стандарт Ч1-1006;
- подготовить к работе анализатор спектра С4-85;
- соединить выход 5 МГц стандарта Ч1-1006 с входом синхронизации 5 МГц системы спектра С4-85;
 - соединить вход системы со входом системы спектра С4-85;
 - установить параметры системы:
 - [PRESET]
 - [RF ATT: 0 dB]
 - [PREAMP OFF]
- последовательно перестраивая систему во всем диапазоне рабочих частот с шагом 100 Гц, измерить амплитуду сигнала обратной эмиссии системы в полосе частот от 100 Гц до 26,5 ГГц;
 - повторить измерения для включенного предусилителя;
 - [PREAMP ON]
 - результаты измерений зафиксировать в протоколе поверки;

Результаты поверки считать удовлетворительными, если наибольшее значение сигнала обратной эмиссии не превышает минус 80 дБм в диапазоне частот от 100 Гц до 26,5 ГГц.

9 Оформление результатов поверки

9.1 При положительных результатах поверки анализатор признается годным к применению и на него выдается свидетельство о поверке установленного образца, которое заверяется поверителем с нанесением оттиска поверительного клейма. На обратной стороне свидетельства записываются результаты поверки.

9.2 В случае отрицательных результатов поверки применение системы запрещается, и на него выдается извещение о непригодности его к применению с указанием причин.

Начальник отдела
ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИ МО РФ

И.М. Малай

Научный сотрудник
ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИ МО РФ

В.Р. Ручкин