

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
ФБУ «Пензенский ЦСМ»



А.А. Данилов

11 декабря 2015 г.

Установка универсальная L070-SH0063-S2

Методика поверки

г.р. 64407-16

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика поверки распространяется на установку универсальную L070-SH0063-S2 (далее – установка), предназначенную для измерений избыточного давления, силы сжатия, объёма жидкости и линейного перемещения при испытаниях материалов на трёхосное сжатие и устанавливает методику её первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками (межповерочный интервал) – 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки установки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики	Рекомендуемые средства поверки	Требуемые значения метрологических характеристик
1 Внешний осмотр	4.1	-	-
2 Опробование	4.2	-	-
3 Проверка погрешности изменений линейных перемещений	4.3	Набор плоскопараллельных концевых мер длины 2-Н1 Стойка удерживающая	Наличие мер длины от 0,5 до 100 мм, класс точности 2 -
4 Проверка погрешности измерений давления	4.4	Калибратор давления портовый ПКД-10	Диапазон воспроизведений и измерений давления от 0 до 1 МПа. Приведённая погрешность $\pm 0,1\%$
5 Проверка погрешности измерений силы	4.5	Динамометр электронный на растяжение, сжатие и универсальный АЦДС-10/1И-0,5 Динамометр электронный на растяжение, сжатие и универсальный АЦДС-100/4И-0,5	Диапазон измерений силы сжатия от 1 до 10 кН, относительная погрешность $\pm 0,12\%$ Диапазон измерений силы сжатия от 10 до 100 кН Пределы относительной погрешности $\pm 0,12\%$
6 Проверка погрешности измерений объёма	4.6	Весы электронные ВР2100S Химический стакан	Наибольший предел взвешивания 2100 г, абсолютная погрешность $\pm 0,03$ г Объём 150 мл
Примечание: допускается применять другие средства измерений и вспомогательное оборудование, обеспечивающее требуемую точность			

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, установленные действующими «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», требования разделов «Указания мер безопасности», приведённых в эксплуатационной документации применяемых СИ.

К выполнению поверки могут быть допущены специалисты, прошедшие обучение и аттестованные в качестве поверителей по соответствующим видам измерений.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С 20 ± 5 ;

–	относительная влажность окружающего воздуха, %	до 80;
–	атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	от 84 до 106 (от 630 до 795);
–	напряжение питающей сети переменного тока, В	220 ± 11;
–	частота питающей сети, Гц	50,0 ± 0,5;

3.2 Установка до начала поверки должна быть выдержана в условиях, указанных в пункте 3.1, не менее 6 часов.

Непосредственно перед проведением поверки необходимо подготовить установку и средства поверки к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

Все средства измерений, используемые при поверке, должны иметь непросроченные свидетельства о поверке.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 Внешний осмотр

Внешний осмотр поверяемой установки производят без включения питания.

Не допускается к дальнейшей поверке установка, если обнаружено:

- несоответствие внешнего вида установки эксплуатационной документации;
- неправильность, отсутствие или неоднозначность прочтения заводского номера и типа её составных частей (блока электронно-преобразующего и первичных измерительных преобразователей);
- наличие механических повреждений, обрывов и нарушения изоляции кабелей, влияющих на функционирование установки.

4.2 Опробование

Включить установку. В соответствии с эксплуатационной документацией на установку проверить её работу в целом при нулевых значениях входных величин.

Проверка идентификационных данных метрологически значимого программного обеспечения не проводится ввиду отсутствия аппаратных возможностей.

Установка признаётся годной, если она функционирует без сбоев и не появляется сообщений об ошибках.

4.3 Проверка погрешности измерений линейных перемещений

Закрепить датчик линейных перемещений соответствующего измерительного канала в стойке таким образом, что бы его торцевой конец рабочего штока упирался в базовую поверхность, в роли которой может выступать, например, концевая мера длины 50 мм, расположенная на станине установки.

Затем, меняя положение датчика в стойке, отрегулировать начальную точку диапазона измерений перемещений таким образом, чтобы в этой точке наблюдались незначительные начальные показания установки.

Поверка проводится в 5-6 точках приблизительно равномерно распределённых по диапазону измерений.

Задавая, например, с помощью мер длины линейное перемещение в выбранных точках, записать показания установки в каждой точке.

Рассчитать абсолютную погрешность в каждой точке по формуле:

$$\Delta L = L_{\text{изм}} - L_{\text{зад}},$$

где $L_{\text{изм}}$ – результат измерений установкой, мм;

$L_{\text{зад}}$ – заданное значение линейного перемещения, мм.

Установка признаётся годной, если в каждой поверяемой точке приведённая погрешность не превысит $\pm 0,4 \%$.

4.4 Проверка погрешности измерений давления

Проверка проводится в точках 0; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9 МПа.

Давление задаётся с помощью самой установки близкое к заданным точкам поверки, а измеряется с помощью калибратора ПКД-10.

Рассчитать абсолютную погрешность в каждой точке по формуле:

$$\Delta P = P_{\text{изм}} - P_{\text{зад}},$$

где $P_{\text{изм}}$ – результат измерений установкой для данного канала, МПа;

$P_{\text{зад}}$ – заданное значение давления, МПа.

Установка признаётся годной, если в каждой поверяемой точке и для каждого измерительного канала приведённая погрешность не превысит $\pm 0,8 \%$.

4.5 Проверка погрешности измерений силы

Проверка проводится в 5-6 точках приблизительно равномерно распределённых по диапазону измерений.

Сила сжатия задаётся с помощью самой установки, а измеряется с помощью динамометра электронного. Рассчитать абсолютную погрешность в каждой точке по формуле:

$$\Delta F = F_{\text{изм}} - F_{\text{зад}},$$

где $F_{\text{изм}}$ – результат измерений установкой силы сжатия, кН;

$F_{\text{зад}}$ – заданное значение силы, кН.

Установка признаётся годной, если в каждой поверяемой точке приведённая погрешность не превысит $\pm 0,4 \%$.

4.6 Проверка погрешности измерений объёма

Проверка проводится в пяти точках приблизительно равномерно распределённых по диапазону измерений, например, 20; 40; 60; 80; 100 мл.

Расход задаётся с помощью самой установки. Измеряемый объём жидкости сливается в химический стакан ёмкостью не менее 150 мл или другую чистую посуду подходящего объёма и измеряется на лабораторных весах. Для удобства процесса поверки лучше начинать процедуру с самых больших значений.

Рассчитать абсолютную погрешность в каждой точке по формуле:

$$\Delta V = V_{\text{зад}} - V_{\text{изм}},$$

где $V_{\text{изм}}$ – результат измерений объёма самой установкой, мл;

$V_{\text{зад}}$ – результат измерений объёма жидкости на весах, при условии, что 1 г приблизительно равен 1 мл, мл.

При этом, надо учитывать массу самого химического стакана.

Установка признаётся годной, если в каждой поверяемой точке приведённая погрешность не превысит $\pm 4 \%$.

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Положительные результаты поверки установки оформляются выдачей свидетельства о поверке. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Отрицательные результаты поверки оформляются выдачей извещения о непригодности.