Texhureckoe onucanue IIIO akcin nyanayun IIIIO akcin nyanayun IIIO akcin nyanayun


ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ

> а.р. 6038-72 [4-111, Г4-111/а,

высокочастотные

F4-111//6

контрольный



лиска, положение держателя диода таким, чтобы мощность на навливают с помощью винтов, расположенных по окружно ходе была максимальной на каждой частоте диапазона. перестраивая генератор в дианазоне 12,7-17,85 ГГи, ус

Примечание. Пря отсутствии измерителя мощности М3-54 мод пользоваться измерителем мощности М3-21/а с термоэлектрическим преобразо телем М5-78, аттестованным до 17,85 ГГц. При этом ручкой уРОВ. МОШНОС нал. которой горит индикаторная, лампочка, сигнал ослабляют так, чтобы не регружать измеритель М3-21/а (Р_{тах}<10 мВт).

диода проводится аналогично вышеизложенному. Регулировка умножителя после смены в нем умножителы

9-12,7 ГГц после смены в нем клистрона необходимо: 11.5.6. Для регулировки автогенератора œ днапа з

отпаять провод отражателя клистрона Л2 от точки 20 на п те блока высокой частоты и в разрыв включить обмотку W2 низ собрать схему, приведенную на рис. 14;

частотного трансформатора (точки 1 и 2 на рис. 14). мым при регулировке первого автогенератора в дианазоне часа Все остальные операции аналогичны операциям, производ

Регулировка положения рабочей точки в центр рабочей зо производится с помощью сопротивлений R22 и R26, расположе 6—9 FFa.

ных на плате блока высокой частоты и R21. Напряжение в цент ряцка 240 В. зоны в верхнем конце диапазона порядка 450 В, в инжнем ---

ema 9-12,7 GHz Цля измерения частоты используется сигнал с выходного раз

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

приборов и настоящей инструкцией. Периодическая повер должна проводиться персоналом службы государственной или в домственной поверки. ны проволиться лицами, ознакомившимися с принципом рабо 12.1. Обслуживание и периодическая поверка приборов дола

ние всего времени эксплуатации должны проводиться следующ 12.2. С целью обеспечения работоспособности приборов в теч

контрольно-профилактические работы. Внешний осмотр состояния приборов:

ность их действия и четкость фиксации, проверка крепления органов управления и регулировки, пла

даваемых к прибору; проверка комплектности прибора и исправности кабелей, пр состояние лакокрасочных и гальванических покрытий;

ми контрольно-профилактических работ. чалом работы с прибором, а также совмещается с другими вид проверка общей работоспособности прибора. Внешний осмогр прибора проводится каждый раз перед на

54

интся после истечения гарантийного срока один раз в 2 года; ВЧ разъемов, работы переключателей, отсутствие сколов и Осмотр внутреннего состояния монтажа и узлов прибора пропроверка крепления узлов, качества паек, состояния контак-

ненин на деталях из иластмассы, источкой или тампоном из протирочного материала, увлажненудаление грязи и коррозии. Очистка монтажа производится

кан спиртом. ющей смазкой. Смазываются червячные и винтовые передачи, Коррозийные места зачищаются и покрываются соответст-

шинники смазкой ЦИАТИМ-221. 12.3. Порядок проведения профилактических работ

на тащелки и сиять верхнюю и нижнюю крышки прибора. После ного прибор готов к проведению профилактических работ. икопые накладки, отвернуть винты, стопорящие зашелки, котоне удерживают верхнюю и нижнюю крышки прибора. Нажать ция вскрытия прибора пужно отвернуть 4 винта, крепящие отсоединить шнур питания прибора от питающей сети:

ГЕНЕРАТОРОВ СИГНАЛОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 13 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ F4-111, F4-111/a, F4-111/6

Настоящие методические указания составлены в соответствии требованиями ГОСТ 8.322-78 «Генераторы сигналов измери-Пернодичность поверки 1 раз в 12 месяцев он сигналов высокочастотных Г4 111, Г4-111/а, Г4-111/6, находя ильные. Методы и средства поверки в дианазоне частот 0,03ихся в эксплуатации, на хранении и выпускаемых из ремонта 74 ГГи» и устанавливают методы и средства поверки генерато-

13.1. Операции и средства поверки.

и применяться средства поверки, указанные в табл. 8. 13 Г.І. При проведении поверки должны проводиться опера-

13.1.2. При проведении поверки должны применяться средст-

поверки, указанные в табл 8а.


13.2. Условия поверки и подготовка к ней

13.2.1. При проведении операций поверки должны соблюдать-

ия следующие условия: температура окружающего воздуха должна быть (20±5)°С,

293±5)K; атмосферное давление (100 ± 4) кПа. (750 ± 30) мм рл. ст.; относительная влажность воздуха (65 ± 15) % при температу-

тре окружающего воздуха $(20\pm5)^{\circ}$ С.



Операции и средства поверки приборов Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/6

Табляца 8

Номер			Допускаемые эначения		Средства поверки
пункта настоящих методиче- ских указаний	Наименование операций, проводимых при поверке	Поверяемые отметки	Допускаемые значения погрешностей, предельные значения параметров	образ- цовые	вспомогательные
13.3.1	Внешний осмотр				
13.3.2	Опробование				
13.3.3	Определение метроло- гических параметров:				
13.3.3.1	Определение выходной мощности генератора	в днапазоне частот; отсчет показа- ний в точках мини- мальной мощности	Г4-111 40 мВт в диапазоне от 6 до 8,9 ГГц; 20 мВт в диапазоне от 8,9 до 12,05 ГГц; 8 мВт в диапазоне от 12,05 до 16,6 ГГц; 4 мВт в диапазоне от 16,6 до 17,44 ГГц; 2 мВт в диапазоне от 17,44 до 17,85 ГГц Г4-111/а 40 мВт во всем диа- пазоне Г4-111/6 20 мВт в диапазоне 0—12,05 ГГц; 8 мВт в диапазоне от 12,05 до 12,7 ГГц		Ваттметр поглощаемої мощности М3-54; ваттметр поглощаемої мощности М3-51 нлі M3-21/а с термоэлектри ческим преобразователен M5-78A (M5-78); аттенюатор 10 дБ и комплекта ДК1-12 2.260.029-02

	n Samera San San San San San San San San San Sa				Продолжение табя. 8
Номер			Providence in the state of the state	<u> </u>	редства поверки
пункта настоящих методнче- ских указаннй	Нанменование операций, проводнмых при поверке	Поверяемые отметки	Донускаемые значения погрешностей, предельные значения нараметров	образ- цовые	вспомогательные
13.3.3.2	Определение пределов регулирования выходно- го уровня	В трех точках диа- пазона	30 дБ		См. п. 13.3.3.1 анали- затор снектра С4-28
13.3.3.3	Определение частоты следования и асиммет- рии импульсов меандр при внутренней моду- ляции	На одной частоте диапазона	(1000±100) Гч	Часто- томер элект- ронно- счетный ЧЗ-54	Осциялограф полупро- водниковый С1-65А; детекторная головка из комплекта У3-29 коакснальная 3.86—10.02 ГГп; волноводная сеч. 23×10 мм; сеч. 16×8 мм; КВП 2.236.350, 2.236.351; аттенюатор 10 дБ 2.260.029-02
13.3.3.4	Определение парамет- ров импульсов генерато- ров при работе в режи- ме внешней амплитудно- импульсной модуляции	пазона	Длительность выходного импульса 0,5-500 мкс; длительность среза 0,3 мкс; длительность фронта 0,2 мкс; неравномерность вер- шины <25%; нестабильность дли- тельности импульса		Генератор импульсов Г5-50. детекторные го- ловки из комплектя. У3-29: коаксиальная 3,86—10,02 ГГц; волноводная сеч. 23×10 мм, сеч. 16×8 мм; осциалограф полупро- водниковый С1-65А; аттенюатор 10 дБ
			0,3 мкс (допускается 0,5 мкс в отдельных точках) Выбросы (провалы) на вершине импульса <30%		2.260.029-02; КВП 2.236.350, 2.236.351
	Определение погрешности установки часто- ты сигнала генераторов	В 5 точках у Г4-111, в 3 точках у Г4-111/а, Г4-111/б	±1,0%	Часто- томер элект- ронно- счетный ЧЗ-54 или ЧЗ-38	Преобразователь час- тоты Ч5-13; преобразователь часто- ты ЯЗЧ-43; преобразователь часто- ты ЯЗЧ-42; КВП 2.236.351; переход волноводный Э2-118
			1		См. п. 13.3.3.5
13.3.3.6	Определение неста- бильности частоты	На 2 частотах	1-10-4		Вольтметр универсаль-

1. Вместо указанных в таблице образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается применять другие ана-логичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью. 2. Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или пас-портах) о Государственной или ведомственной поверке. 3. Параметры генератора по пл. 13.3.3.6 и 13.3.3.7 проверяются только после ремонта генератора.

Наименование средства	Основные техничес: средств	кне характеристики поверки	Рекомендуемое средство	
поверки	пределы измерения	погрешность	поверки (тип)	Примечание
Частотомер электрон- во-счетный	10—100 МГц 1000 Гц	1 · 10-5-1 · 10-6	Ч3-54 илн Ч3-38 с преобразователями частоты ЯЗЧ-43; Ч5-13, ЯЗЧ-42	
Ваттметр поглощаемой кощности	6—17,85 ГГц 10—100 мВт	4 кл, 6 кл	M3-54	
Ваттметр поглощаемой иощностн	6—17,85 ГГц 10 мкВт—10 мВт	4 кл, 6 кл	M3-51	
	6—17,85 ГГц 10 мкВт—10 мВт	20%	или M3-21 с M5-78A	
Осциялограф	Полоса 0—35 МГц	5%	C1-65A	
Анаянз спектра	Диалазон 6—17,85 ГГц	1,5 дБ	ч. С4-28	enternation provident and an annual annual an annual annual annual annual annual Martin Sharana annual annual annual annual
Аттенюатор	10 дБ		2.260.029-02	нз компл. ДК1-12
Переход волноводный	Сеч. 16×8—17×8 мм		32-118	из компл. ДК1-12, УЗ-29
<u>ne na secondo en esta e</u> I			[⁷⁵⁻⁵⁰]	
Генератор импульсов	Длительность импуль- сов 0,1—500 мкс Частота следования 50 Гц—10 кГц Амплитуда импульсов 14—20 В	0;1	или Г5-54	
Головки детекторные	3,86—10,02 ГГи, 8,15—12,42 ГГи, 11,72—17,85 ГГи			нз компл. Уз-29
Вольтметр универсаль- вый цифровой	≪6 MB	0,1%	B7-28	
Преобразователь тер- моэлектрический	≪10 мВт	K _{c1} U ≤ 1,5	M5-78 или 4.681.471	иа компл. M3-51

полнить следующие подготовительные работы: 13.2.2. Перед проведением операций поверки необходимо

провернть комплектность;

ных лучен; удобство работы и исключив попадание на иего прямых солне разместить поверяемый прибор на рабочем месте, обеспеч

мого и образцового приборов с шиной заземления на рабоче Mecre: соединить проводом клеммы защитного заземления поверя

напряжением 220 В 50 Гц; подключить образцовые приборы к сети переменного тока

времени, указанного в технических документах на них, включить приборы и дать им прогреться под током в течени

Tax; требования мер безопасности, указанные в технических докумен чально-гарантируемой выходной мощности. поверки необходимо соблюдать все требования. В том числе 1 при работе с образцовыми и вспомогательными средствам

на контактах разъема УПР. НАПРЯЖ. на задней панели прибо ключателя рода работу ра напряжение достигает 900 В при нажатой кнопке ЧМ пер при работе с поверяемым прибором необходимо помнить, чл

заглушкой неиспользуемый при работе максимального ослабления сигнала СВЧ или ставить ручки регулировки уровия при работе с поверяемым прибором мощности в положени выходной разъем СВ необходимо закрывал

13.3. Проведение операций поверки

13.3.1. Внешний осмотр

ность показании прибора; отсутствие механических повреждений, влияющих Ири проведении внешнего осмотра должно быть проверено на точ

го прибора, наличие вставок плавких, соответствие положения переключателя напряжения сети 220 В 50 Гц и 115 В 400 Гц ратуды пилообразного напряжения, чувствительности индикаторног чек настройки по частоте и регулировке уровня мощности, ампли тации, четкость фиксации их положений, плавность вращения ру бочему положению, наличие и прочность крепления органов управления и комму

чистота гнезд, разъемов и клемм

TOB схемы (определяется на слух при наклонах прибора). отсутствие отсоединившихся или слабо закрепленных элеменсостояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировок; состояние кабеля питания;

правлению в ремонт При наличии дефектов прибор подлежит забракованию и на-

00

13.3.2. Опробование

BH

ичне напряжения сети, и индикаторная лампочка под одной из мчек УРОВ. МОЩНОСТИ, соответственно участкам диапазона игореться индикаториая лампочка СЕТЬ, указывающая на наспочить прибор. При включении тумблера на приборе должна (12.7±0,5) ГГц и (12.7±0,5)—17,85 ГГц. 13.3.2 Г. Включить вилку питания в сеть тумблером СЕТЬ

пругого убедиться в наличии генерации во всем частотном диапаизторная лампочка, вправо из крайнего левого положения и при вра-щении ручки ЧАСТОТА GHz от одного крайнего положения по изаний встроенного индикатора мощности до нуля при максимот. В отдельных участках дианазона возможно уменьшение поюне при нейтральном положении клавили нереключатсля рода раминут. По отклонению стрелки индикатора при повороте ручки ре-улировки сигнала УРОВ. МОЩНОСТИ, под которой горит инди-13.3.2.2. Выдержать прибор во включенном состоянии не менее

Поворотом ручки ЧУВСТ, убедиться, что отклонение стрелки

но отклоление стрелки индикаторного прибора уменьшается индикаторного прибора изменяется. нажать кнопку ЛU клавишного переключателя и убедиться, 13.3.2.3. Для опробования работы переключателя рода работ:

трелка индикатора должна устанавливаться на 0 во всем диапа-NIBOC; нажать кнопку ГС клавишного переключателя, при этом

ки индикатора мощности в режиме внешней амилитудно импульсюне частог прибора. ной модуляции без подачи модулирующего импульса на гнездо В отдельных участках диапазона возможно отклонение стрел-

ляции в этом случае используется фильтр нижних частот с ки которого обеспечивают подавление паразитного сигнала на ВНЕШН. МОДУЛ. из-за паразитного сигнала частотой 3/21. тр = 10,2 GHz из комплекта прибора, конструкция и характеристи-При работе в режиме внешней амплитудно-импульсной моду-

30 дБ. При нажатии кнопок ЧМ и НГ показание индикаторного при-

13.3.2.4. С помощью осинялографа С1-65А и детекторной го-ловки (структурная схема рис. 15, 15а) установить наличие на выбора не изменяется. ходе прибора модуляции импульсами меандр при нажатой клавиme П переключателя рода работ.

тудно-импульсной модуляции при подаче на разъем ВНЕШН. пульсов Г5-50 и детекторной головки установить наличие ампли-Структурная схема соединения приведена в разделе 13.3.3.4. МОДУЛ. модулирующих импульсов при нажатии клавиши Л. 13.3.2.5. С помощью осциялографа СІ-65А, генератора им-63

П ри м е и а и и е. В приборах в отдельных участках диапазона частот в режиме амплитудно импульсной модуляции может наблюдаться искажение плос кой части вершины огибающей радионипульса (скачок амплитуды на верши ис, флюктуация в месте скачка), что обусловлено поражением рабочей зонь клистрона другой зоной из за нелинейного эффекта времени пролета электро нов и одновременного резонаяса контура на двух частотах.

- 13.3.3 Определение метрологических параметров
- 13.3.3.1. Определение выходной мощности генератора

Определение выходной мощности проводится в режиме НГ при установке ручками регулировки УРОВ. МОЩНОСТИ максимального значения на выходе генератора и перестройке генератора но всем частотном диапазоне. Интенсивность непрерывного сигна ла контролируется с помощью измерителя мощности. В генераторах Г4-111 при перестройке по частоте измеритель мощности по очередно подключается к одному из разъемов ВЫХОД. Рабочим является тот из разъемов ВЫХОД, над которым горит индикаториая лампочка. На частотах, на которых выходной сигнал имеет минимальную интенсивность, в соответствующих участках дианазона проводят отсчет значения выходной мощности.

Выходная мощность с разъема ВЫХОД генераторов измеряется ватгметром поглощаемой мощности МЗ-54.

Выходная мощность с разъемов 6-9 GHz и 9-12,7 GHz измеряется ваттметром иоглощаемой мощности M3-51.

При поверке мощности с разъема ВЫХОД допускается замена M3-54 на M3-21/а с термоэлектрическим преобразователем M5-78A (M5-78). При этом в днапазоне частот 6-12.4 ГГц на разъем ВЫХОД ставится аттенюатор 10 дБ 2.260.029-02 нз комплекта ДК1-12. В этом случае значение мощности на разъеме ВЫХОД определяется умножением показаний измерителя мощиости на 10.

При работе в дианазоне частот выше 12,4 ГГц следить, чтобы мощность не превышала 10 мВт.

При поверке мощности с разъемов 6—9 GHz и 9—12,7 GHz допускается замена МЗ-51 на МЗ 21/а с термоэлектрическим преобразователем М5-78А (М5-78).

Выходная мощность с разъемов 6—9 GHz п 9—12.7 GHz определяется при положении ручки регулировки уровня мощности УРОВ, МОЩНОСТИ в крайнем левом положении.

Установить, что выходная мощность с разъема ВЫХОД не менее величин, указанных в табл. 9.

64

Тип прибора	Дианазон частот, ГГп
7411	6,80
	8,9-12,05
	12,0516,6
	16,6—17,44
	17,44-17,85
[74-]11/a	
F4-111/6	9-12,05
	12,05-12,7

У генераторов Г4-111 в 3 участках шириной не более 400 МГц каждый в диапазоне частот 12,7—17,85 ГГп допускается уменьшение выходной мощности на 40% от максимально-гарантируе-

мом. Мощность на выходе фильтра НЧ с f_{rp} = 10,2 GHz не менее 25 мВт в диапазоне 6—8,9 ГГи у прибора Г4-111 и в диапазоне с о ГГи и прибора Г4-111/а.

6-9 ГГц у прибора 14-111/а. Мощность на выходе фильтра НЧ с frp =10,2 GHz может уменьшаться до 8 мВт в диапазоне 8,9-9,3 ГГц у прибора Г4-111 уменьшаться до 8 мВт в диапазоне 8,9-9,3 ГГц у прибора Г4-111

и 9,0-9,3 ГГи у прибора Г4-111/0. Мощность на выходе фильгра НЧ с f rp = 18 GHz не менее величин, указанных в табл. 9, в дианазоне частот 12,7 (после пере-

ключения) 17,85 ГГи у прибора 14-111. Выходная мощность с разъема 6-9 (ТИх-не менее 300 мкВт, с разъема 9-12,7 СИх не менее 300 мкВт в дианазоне 9-10 ГГц, не менее 500 мкВт в диапазоне 10-12,7 ГГц при минимальной

мощности на разъеме ВЫХОД. 13.3.3.2. Определение пределов регулирования выходного уровия. Пределы регулировки выходной мощности определяются в трех точках дианазона при максимальной гарантируемой мощв трех точках дианазона при максимальной гарантируемой мощности на разъеме ВЫХОД с помощью анализатора слектра С4-28.

Измеряемый сигнал с разъема ВЫХОД генераторов подаетсу на коаксиальный ВХОД АТТЕН. GHz 1—12 или волноводный ОСЛАБЛЕНИЕ 12—17, 17—26 вход анализатора спектра С4-28 в зависимости от частоты и анализатор настраивается на требуев узвисимости от частоты и анализатор настраивается на требуемую частоту. Ручку ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB анализатора устамую частоту. Ручку ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB анализатора устамовить в иулевое положение, величниу сигнала ручкой ОСЛАБление в личных сигнала ручкой ОСЛАБновить в иулевое положение, величных сигнала ручка ЛИН.

Затем ручку УРОВ. МОЩНОСТИ генератора повернуть в крайнее левое положение и ручками ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB по экрану индикатора. анализатора установить величниу сигнала в прежнее положение

СЧЕТ АМПЛИТУД dB. Отсчитать величину ослабления по положению ручек ОТ

иее 30 дБ. При измерениях убедиться, что полученные значения не ме

пульсов меандр при внутренней модуляции. 13.3.3.3. Определение частоты следования и асимметрии им

лиапазона в положении переключателя рода работ IV по одной из структурных ехем рис. 15 или 15а, в зависимости от измеряе меандр при внутренней модуляции проводится на любой частоте мой частоты. Определение частоты следования и асимметрии импульсов

реключателя рода работ и продетектированный сигнал подать на осциллограф СІ-65А, на экране которого просматривается форма мощность по методике и. 13.3.3.1, затем нажать клавишу Л пена поверяемой частоте выставить максимально-гарантируемую Перед измереннями в режиме немодулированных колебаний

огибающей продетектированного импульса. ется как отношение полупериодов. Асимметрия продетектированных импульсов меандр определя:

частоты продетектированных импульсов измерителем частоты нлигудно-импульсной модулящии проверяется путем измерения 43-54. При этом устанавливается величина сигнала, необходимая Частота следования импульсов меандр при внутренней ам-

для устойчивой работы частотомера. Убедиться, что частота следования не превышает величины (1000±100) Ги, асимметрия импульсов меандр не превышает 1,1. [3.3.3.4 Определение параметров импульсов при внешней ам-

радноимпульса на экране осциялографа C1-65A по структурной схеме, приведенной на рис. 16 или 17, в зависимости от несущей NOH плитудной импульсной модуляции. высокочастотных сигналов и просматриванием формы огибающей Определение параметров импульсов при внешней амплитуд импульсной модуляции проводится детектированием

частоты. аттенюатор 10 дБ 2 260.029-02 из комплекта ДК1-12. В диапазоне частот 10-12.4 ГГн на разъем ВЫХОД ставит

схему, приведенную на рис. 16 или 17. С разъема 500 0 генератора импульсов Г5-50 подать импульсы положительной полярности и установить по методике п. 13,3,3,1 максимально-гарантируемую мощность на разъеме ВЫХОД. Затем переключить генератор в 68 и длительностями, определяемыми с учетом поправки к длительамплитулой 14-20 В, частотами следования от 50 Ги до 10 кГц режим внешней амплитулно-импульсной модуляции и собрать Генератор включить в режиме немодулированных колебаний

S

1

улировкой длительности импульса с генератора Г5-50 устанавпродетектированного импульса проводится на 2 крайних и одной мости высокочастотного импульса. Просматривание огибающей редней частотах дианазона. На экране осциллографа С1-65А реи юская часть импульса неявно выражена, то длительность модуиолжения плоской части вершины с линней среза (Anc). Если Поределяется амплитуда импульса в точке пересечения плоской частью вершины импульса понимается наибольшая по длительперез точку наибольшей крутизны фронта (среза). Под плоской пирующего импульса увеличивают до появления плоской части изсти вершины с линией фронта (А n) и в точке пересечения проливается высокочастотный импульс необходимой длительности. ности часть ее, близкая к прямой и имеющая наименьший наклон на линию фронта (среза) принимается касательная, проходящая к линии развертки (см. рис. 18).

фронта (среза) при длительностях импульса, равных $4 \, v_{a,min}$ пересечения линий уровия 0,1 и 0,9 амплитуд А_п (А_{пс}) и линией $\Lambda_{\rm u}$ и $\Lambda_{\rm uc}$. Длительность фронта и среза определяется в точках Определяется длительность импульса на уровне 0,5 амплитуд

деляется по формуле (1) при максимальной длительности им-Неравномерность вершины импульсов (бл) в процентах опре-

пульса:

 $\delta_{\Lambda} = 2 \frac{|\Lambda_n - \Lambda_{nc}|}{\Lambda}$ (1)

Выбросы (провалы) при определении неравномерности не учитываются. Величина выбросов (провалов) на вершине импульса в процентах определяется по формуле:

(2)

 $B_m = -\frac{B_m}{\Lambda_m} \cdot 100,$

FRE

В_т амплитуда максимального выброса (провала) на вер

шине импульса;

А _т — амплитуда импульса.

гласно рис. 19 по формуле (3) в мкс при длительности ВЧ им пульса 0,5 мкс:


(3)

 $\Delta = \mathbf{r}_{\mathbf{u}} \max^{--} \mathbf{r}_{\mathbf{u}} \min$

длитель-

где ^ти ших ^И ^ти ши — максимальная и ности импульсов, определяемые на участминимальная

ках наибольшей плотности



где т "- измерениая длительность высокочастотного импульса;

т и -- длительность модулирующего импульса;

Ат — поправка к длительности высокочастотного импульса, взятая из формуляра на прибор со своим знаком.

Примечания: 1. Детекторная гол

 Детекторная головка должна иметь постоянную времени 2.10⁻⁰ с (иа. грузочное сопротивление головки 150-200 Ом).

2. При измерении параметров импульсов для подавления паразитных колебаний необходимо использовать фильтр инжних частот из комплекта генераторов в диапазоне частот 6—9,3 ГГц.

13.3.3.5. Определение основной погрешности установки частоты по шкале приборов.

Определение основной погрешности установки частоты по икале проводится в режиме немодулированных колебаний (НГ) измерением частоты сигнала частотомером ЧЗ-54 с преобразователями ЯЗЧ 43 или ЯЗЧ-42 и Ч5-13. Приборы соединяются между собой по структурным схемам рис. 20 или 21 в соответствии с участком диапазона.

Измерение частоты в любой точке диапазона проводится при наибольшей гарантируемой мощности на разъеме ВЫХОД (наи большая гарантируемая мощность устанавливается ручкой УРОВ. МОЩНОСТИ по внешнему измерителю мощности по методике п. 13.3.3.1).

Измерение частоты в днапазоне до 12 ГГц проводится с разъемов 6—9 GHz или 9—12.7 GHz, расположенных на задней панели приборов.


Измерение частоты в диапазоне 12—13,2 ГГц (до переключения) проводится с разъема 9—12,7 GHz по структурной схеме рис. 21. При этом сигнал с разъема 9—12,7 GHz подается на сигнальный вход волноводного смесителя преобразователя частоты Ч5-13 сечением 17×8 мм с помощью кабеля из ЗИП и системы переходов. Выходная мощность устанавливается ручкой УРОВ. МОЩНОСТИ такой величины, которая обеспечивает нормальную работу смесителя. На гетеродинный вход смесителя подать сигнал с гетеродина преобразователя Ч5-13 (с разъема НА СМЕ-СИТЕЛЬ) с помощью кабеля из ЗИП частотомера. Сигнал промежуточной частоты с выхода смесителя подать на разъем ВХОД ПЧ преобразователя ч5-13 с помощью кабеля из ЗИП частотомера. Ч3-54. Сигнал с выхода преобразователя ч5-13

> (разьем НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ) подать на вход преобразовасля ЯЗЧ-42 (разъем ВХОД 1-5 ГГц) с помощью высокочастотного кабеля из ЗИП генератора.

Измерение частоты в диапазоне 12,7—17,85 ГГп (умножитена) проводится с разъема 6—9 GHz по структурной схеме рис. 20, пачение частоты при этом равно удвоенному измеренному часотомером значению частоты

Измерения проводить не менее чем в 5 точках у генератора [4-1]] и не менее чем в 3 точках у генераторов Г4-111/а, [4-1]11/6. Частота в каждой точке измеряется дважды: при подюде по шкале настройки к значению измеряемой частоты со стороны больших и меньших значений.

Погрешность по частоте (бі_в) в процентах вычисляется по формуле:



где f_ш — значение частоты, установленное по шкале прибора:

1_д — значение частоты, измеренное частотомером. Убедиться, что погрешность установки частоты по шкале

прибора не превышает ±1%. 13.3.3.6. Определение нестабильности частоты.

Нестабильность частоты определяют с помощью частогомера 43-54 с преобразователями частоты ЯЗЧ-43 или 45-13 и ЯЗЧ-42. Приборы соединяют согласно структурным схемам рис. 20 или 21 в зависимости от частоты.

Измерения проводятся в режиме немодулированных колебаний на крайних частотах днапазона у генераторов Г4-111/а, Г4-111/6 и па частотах 8,5 и 10,5 ГГц у генератора Г4-111 при неизменных внешинх условиях и неизменном напряжении сети после времени установления рабочего режима генератора в течение 30 минут при максимальной гарантируемой мощности на разъеме ВЫХОД.

Измерение нестабильности проводится в следующей последовательности:

измеряют нестабильность на одной частоте. Фиксируют значеине частоты через 2—5 минут в течение 15 минут после 30 минут времени установления рабочего режима;

генератор перестранвают на другую частоту и по истечении 15 минут дополнительного времени установления рабочего режима определяется нестабильность на этой частоте.

Абсолютную нестабильность частоты Аf определяют как максимальную разность значений частот в пределах 15-минутного интервала времени.

6

Относительную нестабильность частоты (bf) вычисляют п тоя по формуле:

формуле:

 $\delta f = \frac{\Delta f}{f}$

9

где 1 — номинальное значение частоты;

АІ — абсолютная нестабильность частоты.

Установить, что относительная нестабильность частоты н превышает ±1.10-4.

13.3.3.7. Определение нестабильности уровня выходно мощности.

Нестабильность уровня выходной мощности за 15 минут ра боты после времени установления рабочего режима генератора в течение 30 минут при неизменных внешних условиях и неизмен ном напряжении питания определяется в режиме немодулирован ных колебаний при максимально-гарантируемой выходной мощности генератора согласно структурной схеме, приведенной на рис 22.

Измерения проводятся на частотах 6 и 9 ГГц у генератора Г4-111/а, 9 и 12 ГГц у генератора Г4-111/6, 6 и 11,5 ГГц у генератора Г4-111.




Рис. 22. Структурная схема для измерения нестабильности уровня выходной мощности.

I — поверяемый генератор, 2 — аттенюатор 10 дБ 2.260.029-02 из комилекта ДКІ-12, 3 — преобразователь термоэлектрический М5-78 или 4.681.471 из комплекта М3-51, 4 — вольтметр В7-28.

Преобразователь М5-78 подключается к вольтметру В7-28 с помощью разъема из комплекта преобразователя с принаянными к выводам 1—4 проводниками.

Переключатель пределов измерений вольтметра должен быть в положении 0,1 В, а кнопка ФИЛЬТР в нажатом положении. С соответствующего разъема ВЫХОД через аттенюатор по-

цают сигнал требуемой частоты на преобразователь термозлектрический и после 30 минут времени установления рабочего режима непрерывно отмечают показания вольтметра в течение 15-минутного времени.

При измерении обращать внимание на жесткость высокочастотных соединений.

70

Пестабильность уровня выходной мощности в дБ определяися по формуле:

 $\delta P = 10 \, \mathrm{Ig} \frac{\mathrm{E_{max}}}{\mathrm{E_{min}}},$

 (θ)

ис Е_{шах}, Е_{тін} — соответственно максимальное и минимальное исказания вольтметра в течение 15-минутного интервала времени Затем генератор перестраивают на другую частоту и по истеиснии 15 минут дополнительного времени прогрева определяют

истабильность на этой частоте. Убедиться, что нестабильность уровня выходной мощности пе превышает ±0,1 д.Б.

13.4. Оформление результатов поверки.

13.4.1. Результаты поверки заносятся в протоколы, форма которых приведена в приложении.

13.4.2. Результаты поверки оформляются путем записи или плетки результатов поверки в порядке, установленном метролоиметки результатов поверки в порядке, установленном метролоической службой, осуществляющей поверку.

13.4.3. Приборы, не прошедние поверку или имеющие отрицательные результаты поверки, запрещаются к выпуску в обраще-

не и применению.