


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ

Зам. директора

ФГУП «ВНИИОФИ»

Н.П. Муравская Н.П. Муравская



2 » 08 2011г.

(методика поверки – раздел 11)

МЕРА МОДЕЛЕЙ ДЕФЕКТОВ МКП-8

Паспорт
МКП-8.76005454.00 ПС

2011 г.

11 Методика поверки

11.1 Область применения

Настоящая методика поверки распространяется на Меры моделей дефектов МКП-8 (далее по тексту - меры), выпускаемые ООО "НПП "ПРОМПРИБОР".

Межпроверочный интервал - 2 года.

11.2 Нормативные ссылки

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ПР 50.2.006-94 ГСИ. Правила по метрологии. Проверка средств измерений. Организация и порядок проведения поверки средств измерений.

- ПР 50.2.007-94 ГСИ. Правила по метрологии. Проверительные клейма

11.3 Операции и средства поверки

При проведении первичной и периодической поверок выполняют операции и применяют средства поверки, указанные в таблице 3.

Наименование операции	Номер пункта МП	Вид поверки		Наименование средства поверки, обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, метрологические и основные технические характеристики средства поверки
		Первичная	Периодическая	
1.Проверка внешнего вида и комплектности	11.9.1	+	+	---
2.Проверка скорости распространения продольных УЗК в мере	11.9.2	+	+	Дефектоскоп ультразвуковой УД4-76, погрешность измерения амплитуды $\pm (0,2 + 0,03 \cdot Nx)$ дБ, где Nx – величина измеренного отношения амплитуд сигналов, номер госреестра 32724-06.
3.Проверка глубины залегания ИД	11.9.3	+	-	Штангенглубиномер ШГЦ, диапазон измерений от 0 до 170 мм, цена деления 0,05 мм, погрешность измерения глубины $\pm 0,05$ мм, ГОСТ 162-90
4.Проверка диаметров ИД	11.9.4	+	-	Калибры-пробки ПР-НЕ, диаметры: 3; 4; 5; 7 мм, ГОСТ 14807-69, ГОСТ 14810-69
5.Проверка расстояния от ближнего торца оси меры до ИД-О	11.9.5	+	-	Рулетка измерительная, диапазон измерений от 0 до 2000 мм, $\delta = \pm 1$ мм, ГОСТ 7502-98
6.Проверка расстояния от поверхности ввода УЗ до ИД-К	11.9.6	+	-	Рулетка измерительная, диапазон измерений от 0 до 2000 мм, $\delta = \pm 1$ мм, ГОСТ 7502-98

5.Проверка коэффициента выявляемости	11.9.7	+	+	Дефектоскоп ультразвуковой УД4-76, погрешность измерения амплитуды $\pm (0,2 + 0,03 \cdot Nx)$ дБ, где Nx – величина измеренного отношения амплитуд сигналов, номер госреестра 32724-06. Контрольный образец №2 из комплекта КОУ-2, диаметр отражателя 6 мм, глубина залегания отражателя 44 мм, номер госреестра 6612-99. Комплект образцов с искусственными отражателями КМД4-У, диаметр отражателя 3,2 мм, номер госреестра 35581-07.
--------------------------------------	--------	---	---	--

Примечания:

1 Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

2 Применяемые средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

11.4 Требования к квалификации поверителей и требования безопасности

- К проведению поверки допускают лиц, имеющих квалификацию поверителя, аттестованных по ПР 50.2.012, прошедших инструктаж по технике безопасности и ознакомившихся с руководствами по эксплуатации оптического прибора и программного обеспечения, входящих в состав комплекса, а также эксплуатационной документацией на средства поверки.

- При проведении поверки необходимо соблюдать правила электробезопасности, указанные в эксплуатационной документации на средства поверки.

- Все приборы и оборудование, питаемые от электросети, должны быть заземлены.

- Процесс проведения поверки не относится к вредным условиям труда и не наносит вред окружающей среде.

11.5 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха $-20 \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность воздуха $65 \pm 15\%$;
- атмосферное давление - от 86,0 до 106,7 кПа.

11.6 Перед проведением поверки поверхность меры должна быть очищена от грязи, а средства поверки должны быть подготовлены к работе в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

11.7 После пребывания меры в условиях отличных от нормальных, она должна быть выдержанна не менее 1 часа в условиях, соответствующих п.11.5.

11.8 Первичная поверка меры производится после ее изготовления. Результаты измерений линейных и акустических параметров ИД при первичной поверке заносятся в настоящий паспорт.

11.9 Проведение поверки

11.9.1 Проверка внешнего вида и комплектности

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие меры следующим требованиям:

- комплектность, маркировка должны соответствовать требованиям паспорта на меру;
- на поверхности меры, содержащей дефекты, не должно быть грубых вмятин, рисок и царапин, соизмеримых по величине с размерами дефектов.

Мера считается прошедшей поверку с положительным результатом, если комплектность соответствует паспорту, имеется маркировка с ясным указанием типа и серийного номера меры, отсутствуют грубые вмятины, риски и царапины, соизмеримые по величине с размерами дефектов.

Если данные требования не выполняются, то мера считается непригодной к применению, к эксплуатации не допускается, выписывается свидетельство о непригодности, дальнейшие пункты методики не выполняются.

11.9.2 Проверка скорости распространения продольных УЗК в мере

Проверку скорости распространения УЗК проводят дефектоскопом ультразвуковым типа УД4-76 по методике, указанной в его эксплуатационных документах.

Мера считается прошедшей поверку с положительным результатом, если измеренное значение скорости распространения УЗК соответствует значению 5940 ± 50 .

Если данные требования не выполняются, то мера считается непригодной к применению, к эксплуатации не допускается, выписывается свидетельство о непригодности, дальнейшие пункты методики не выполняются.

11.9.3 Проверка глубины залегания ИД

Проверку глубины залегания ИД проводят с помощью штангенглубиномера со штангой в виде цилиндрического стержня диаметром 1 мм.

Провести измерения глубины залегания ИД d_i в 5 произвольных точках. Вычислить среднее арифметическое значение результатов измерений глубины залегания ИД \bar{d} по формуле:

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{5}, \text{мм}$$

Мера считается прошедшей поверку с положительным результатом, если измеренное значение глубины залегания ИД соответствует значению, указанному в таблице 1 паспорта на меру.

Если данные требования не выполняются, то мера считается непригодной к применению, к эксплуатации не допускается, выписывается свидетельство о непригодности, дальнейшие пункты методики не выполняются.

11.9.4 Проверка диаметров ИД

Проверка диаметров ИД производится с помощью калибров-пробок диаметрами 3; 4; 5; 7 мм. Для этого в каждое отверстие ИД поочередно вставляют калибры соответствующего диаметра П-НЕ (приемный непроходной) и П-ПР (приемный проходной).

Мера считается прошедшей поверку с положительным результатом, если в отверстие ИД входит калибр П-ПР диаметра, соответствующего таблице 1 паспорта на меру, а калибр П-НЕ того же диаметра не входит.

Если данные требования не выполняются, то мера считается непригодной к применению, к эксплуатации не допускается, выписывается свидетельство о непригодности, дальнейшие пункты методики не выполняются.

11.9.5 Проверка расстояния от ближнего торца оси меры до ИД-О.

Проверка расстояния от ближнего торца оси меры до ИД-О производится с помощью рулетки измерительной.

Провести измерения расстояния от ближнего торца оси меры до ИД-О d_i в 5 произвольных точках. Вычислить среднее арифметическое значение результатов измерений расстояния от ближнего торца оси меры до ИД-О \bar{d} по формуле:

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{5}, \text{мм}$$

Мера считается прошедшей поверку с положительным результатом, если измеренное значение расстояния от ближнего торца оси меры до ИД-О соответствует значению, указанному в таблице 1 паспорта на меру.

Если данные требования не выполняются, то мера считается непригодной к применению, к эксплуатации не допускается, выписывается свидетельство о непригодности, дальнейшие пункты методики не выполняются.

11.9.6 Проверка расстояния от поверхности ввода УЗ до ИД-К (или от базовой поверхности)

Проверка расстояния от поверхности ввода УЗ до ИД-К (или от базовой поверхности) производится с помощью рулетки измерительной.

Провести измерения расстояния от поверхности ввода УЗ до ИД-К (или от базовой поверхности) d_i в 5 произвольных точках. Вычислить среднее арифметическое значение результатов измерений расстояния от поверхности ввода УЗ до ИД-К (или от базовой поверхности) \bar{d} по формуле:

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{5}, \text{мм}$$

Мера считается прошедшей поверку с положительным результатом, если измеренное значение расстояния от поверхности ввода УЗ до ИД-К (или от базовой поверхности) соответствует значению, указанному в таблице 1 паспорта на меру.

Если данные требования не выполняются, то мера считается непригодной к применению, к эксплуатации не допускается, выписывается свидетельство о непригодности, дальнейшие пункты методики не выполняются.

11.9.7 Проверка коэффициента выявляемости

Проверку коэффициента выявляемости проводят при помощи дефектоскопа ультразвукового УД4-76, и образцов-свидетелей из комплектов КМД4-У и КОУ-2.

Измеренные значения амплитуд эхо-сигналов от эталонного отражателя в соответствующем образце свидетеле и значения коэффициента выявляемости при первичной поверке заносят в таблицы 4-6 настоящего паспорта.

Мера считается прошедшей поверку с положительным результатом, измеренные значения коэффициента выявляемости отличаются от паспортных данных не более чем на ± 2 дБ.

Если данные требования не выполняются, то мера считается непригодной к применению, к эксплуатации не допускается, выписывается свидетельство о непригодности, дальнейшие пункты методики не выполняются.

11.10 Оформление результатов поверки

Результаты поверки каждой меры заносятся в протокол поверки.

При положительных результатах поверки выписывается свидетельство о поверке установленного образца. При отрицательных результатах поверки выписывается извещение о непригодности с указанием причин.

12 Информация об изготовителе

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-производственное предприятие ПРОМПРИБОР»
(ООО "НПП "ПРОМПРИБОР")
Адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, 6.
Тел./факс: (495) 580-37-77;
E-mail: pp@ndtprompribor.ru;
Сайт: www.ndtprompribor.ru

Приложение А

(обязательное)

Мера моделей дефектов МКП-8




Рисунок А.1 – Эскиз оси РУ1Ш меры МКП-8 (лист 1)

Продолжение приложения А




Рисунок А.2 – Эскиз оси РУ1Ш меры МКП-8 (лист 2)

Продолжение приложения А




Рисунок А.3 – Эскиз оси типа РУ1 меры МКП-8 (лист 1)

Продолжение приложения А




Рисунок А.4 – Эскиз оси типа РУ1 меры МКП-8 (лист 2)

Продолжение приложения А




Рисунок А.5 – Эскиз колеса меры МКП-8 (лист 1)

Продолжение приложения А




Рисунок А.6 – Эскиз колеса меры МКП-8 (лист 2)

Приложение Б

(обязательное)

Протокол проверки меры моделей дефектов МПК-8

Изготовитель _____

Заводской номер меры _____

Мера принадлежит _____

Проверку производил _____

« ____ » 200 ____ г

Результаты поверки: _____

Проверяемая характеристика	Значение характеристики			Вывод
	номинальное	допускаемое	измеренное	

Заключение по результатам поверки

Подпись поверяющего _____ / _____ / _____