

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГЦИ СИ
Генеральный директор
ООО «Автопрогресс-М»


ГЦИ СИ
ООО «Автопрогресс-М» А.С. Никитин
« 29 » 2014 г.



**ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ СВЕТА ФАР
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ X-LIGHT**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП АПМ 06-13

г. Москва
2013 г.

Настоящая методика распространяется на приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств x-light (далее – приборы) и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками - 1 год.

1. Операции поверки

При проведении поверки необходимо выполнять операции поверки, указанные в таблице 1.

№ п/п	Наименование этапа поверки	№ пункта документа по поверке
1.	Идентификация программного обеспечения	7.1.
2.	Внешний осмотр, проверка маркировки и комплектности	7.2.
3.	Опробование	7.3.
4.	Определение метрологических характеристик	7.4
5.	Определение погрешности нулевой установки прибора в вертикальной плоскости	7.4.1
6.	Определение абсолютной погрешности измерений углов наклона верхней светотеневой границы пучка ближнего света к плоскости рабочей площадки	7.4.2
7.	Определение абсолютной погрешности измерений угла отклонения точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар ближнего света в горизонтальном направлении	7.4.3

При получении отрицательного результата по любому пункту таблицы 1, поверка прекращается и система бракуется.

2. Средства поверки

2.1. При проведении поверки необходимо применять средства поверки, указанные в табл.2.

№ пункта документа по поверке	Наименование эталонов, вспомогательных средств поверки и их основные метрологические и технические характеристики
7.3; 7.4	Тахеометр электронный типа Та20, ГОСТ Р 51774-2001
7.3	Рулетка измерительная металлическая (0÷ 3000) мм, КТЗ, ГОСТ 7502-98
7.3	Секундомер СДСпр-1-2-000, КТ2, ТУ 25-1894.003-90
7.3	Набор гирь (10mg-5 kg) М ₁ по ГОСТ 7328-2001

Примечание. Допускается применять другие средства поверки, имеющие свидетельства о поверке и обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

3. Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица, изучившие эксплуатационные документы и настоящую методику на приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств x-light, имеющие достаточные знания и опыт работы с подобными устройствами.

4. Требования безопасности

При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. «Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности» (с Изменением № 1), а также требования безопасности, указанные в эксплуатационной документации на используемые средства поверки.

5. Условия проведения поверки

При проведении поверки должны быть соблюдены нормальные условия согласно ГОСТ 8.395-80 ГСИ. «Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования».

Прибор, представленный на поверку, и средства поверки следует подготовить к работе в соответствии с эксплуатационными документами.

6. Подготовка к поверке

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверить наличие действующих свидетельств о поверке на средства поверки;
- прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств x-light и средства поверки привести в рабочее состояние в соответствии с их эксплуатационной документацией;
- прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств x-light и средства поверки должны быть выдержаны в помещении не менее 1 часа.

7. Проведение поверки

7.1. Идентификация программного обеспечения

При проведении идентификации программного обеспечения необходимо выполнить следующие процедуры:

- включить ПК, входящий в состав стенда;
- запустить ПО «x-line»;
- выбрать вкладку главного меню «Help» и далее во всплывшем меню выбрать пункт «Info about eabarr01»;
- на экран будет выведена информация о наименовании и номере версии ПО.

Номер версии и наименование ПО должны соответствовать следующему:

- наименование программного обеспечения – x-line
- номер версии программного обеспечения, не ниже – 3.1.0.0

7.2. Внешний осмотр, проверка маркировки и комплектности

При внешнем осмотре проверяется:

- отсутствие механических повреждений прибора, а также других дефектов, влияющих на эксплуатационные характеристики и ухудшающих его внешний вид;
- комплектность прибора должна соответствовать руководству по эксплуатации;
- наличие маркировки (наименование или товарный знак фирмы-изготовителя, тип и заводской номер прибора, год его выпуска).

7.3. Опробование

При опробовании должно быть установлено соответствие оптико-механических элементов прибора следующим требованиям:

7.3.1. Проверка разметки контрольного экрана. Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

7.3.3. Диапазон перемещения оптической камеры прибора проверяется измерением положения центра линзы оптической камеры в верхней и нижней точке с помощью измерительной рулетки относительно пола.

Результаты поверки считаются положительными, если в результате измерений получены значения:

- для модификации x-light:
 - в верхней точке (900 ± 5) мм;
 - в нижней точке (250 ± 5) мм.
- для модификации x-light s:
 - в верхней точке (950 ± 5) мм;
 - в нижней точке (250 ± 5) мм.
- для модификации x-light ASC:
 - в верхней точке (1650 ± 5) мм;
 - в нижней точке (1200 ± 5) мм.

7.4. Определение метрологических характеристик

7.4.1. Определение погрешности нулевой установки прибора в вертикальной плоскости.

Определение погрешности нулевой установки прибора для измерений параметров света фар автотранспортных средств x-light в вертикальной плоскости.

Погрешность нулевой установки прибора в вертикальной плоскости определяется по электронной шкале прибора с помощью тахеометра электронного в следующей последовательности:

- используя рулетку измерительную установить тахеометр на штативе на расстоянии 500 ± 100 мм от линзы оптической камеры прибора;
- навести лазерный излучатель тахеометра на оптоэлектронный экран прибора;
- установить лазерный излучатель тахеометра соосно с оптической осью прибора (допуск несоосности в вертикальной и горизонтальной плоскостях - ± 3 мм). В результате данной процедуры лазерный луч тахеометра должен пройти через центр линзы оптического блока и попасть на оптоэлектронный экран прибора в точку (a) (для x-light и x-light s) или в точку (b) (для x-light ASC) (рис. 1);
- окончательно выставить трубу тахеометр в вертикальной плоскости по установочным электронным уровням;
- включить прибор в режим измерений вертикальных углов;
- снять показания вертикального угла с экрана монитора или со шкалы жидкокристаллического дисплея прибора φ_0
- погрешность нулевой установки прибора в вертикальной плоскости Δ_1 определяется по формуле (1) и будет равна:

$$\Delta_1 = (0 - \varphi_0) \quad (1)$$

Следует выполнить не менее пяти измерений при определении погрешности нулевой установки прибора и среднее арифметическое значение принять за окончательный результат.

Результаты поверки считаются положительными, если пределы допускаемой погрешности нулевой установки прибора в вертикальной плоскости Δ_1 находятся в диапазоне $\pm 10'19''$ ($(\pm 30 \text{ мм}/10 \text{ м}), (\pm 0,3\%)$).

Запись наблюдений в протокол поверки при определении погрешности нулевой установки прибора в вертикальной плоскости не производится.

7.4.2. Определение абсолютной погрешности измерений углов наклона верхней светотеневой границы пучка ближнего света к плоскости рабочей площадки.

Абсолютную погрешность измерений углов наклона верхней светотеневой границы пучка ближнего света к плоскости рабочей площадки необходимо определять отдельно при ручном и автоматическом режиме измерений.

7.4.2.1. При ручном режиме измерений необходимо выполнить следующие операции:

- используя рулетку измерительную установить тахеометр на штативе на расстоянии 500 ± 100 мм от линзы оптической камеры прибора;
- навести лазерный излучатель тахеометра на оптоэлектронный экран прибора;
- установить лазерный излучатель тахеометра соосно с оптической осью прибора (допуск несоосности в вертикальной и горизонтальной плоскостях - ± 3 мм). В результате данной процедуры лазерный луч тахеометра должен пройти через центр линзы оптического блока и попасть на оптоэлектронный экран прибора в точку (а) (для x-light и x-light s) или в точку (b) (для x-light ASC) (рис. 1);
- снять отсчет вертикального угла по отсчетному устройству тахеометра φ_0 ;
- далее вращением наводящего винта вертикального круга тахеометра навести лазерный луч тахеометра на горизонтальную линию (с) (-1,1%) (рис. 1.);
- снять отсчет вертикального угла по отсчетному устройству тахеометра φ_1 ;
- аналогичным образом снять показания вертикального угла по отсчетному устройству тахеометра φ_i для всех оцифрованных значений шкалы прибора и определить соответствующие разности по формуле (2):

$$\tau_i = \varphi_i - \varphi_0, \quad (2)$$

где: i - целые числа по количеству оцифрованных значений шкалы прибора.

При этом каждый раз следует выполнить не менее трех измерений в каждой оцифрованной точке шкалы прибора и за окончательный результат принять среднее арифметическое значение этих измерений.

Абсолютную погрешность измерений угла наклона верхней светотеневой границы пучка света фар при ручном режиме измерений $\Delta_{\text{ручн } i}$ в каждой в каждой оцифрованной точке шкалы прибора рассчитать в соответствии с выражением (3):

$$\Delta_{\text{ручн } i} = \tau_i - \nu_i \quad (3)$$

где: ν_i - номинальное значение угла наклона верхней светотеневой границы пучка света фар из таблиц 3, 4;
 i - целые числа по количеству оцифрованных значений шкалы прибора.

Среднее арифметическое значение из всех рассчитанных значений $\Delta_{\text{ручн } i}$ принять за окончательный результат величины погрешности.

Результаты поверки считаются положительными, если пределы допускаемой погрешности измерений углов наклона верхней светотеневой границы пучка ближнего света к плоскости рабочей площадки находятся в диапазоне $\pm 10'19''$ ($(\pm 30$ мм/10 м), $(\pm 0,3\%)$).

Таблица 3

Точка на оптоэлектронном экране прибора	Оцифрованные значения шкалы оптоэлектронного экрана прибора	Угол наклона верхней светотеневой границы пучка света фар
(a)	0%	0°00'
(c)	-1,1%	-0°37'49"
(d)	-2,0%	-1°08'45"

Таблица 4

Точка на оптоэлектронном экране прибора	Оцифрованные значения шкалы оптоэлектронного экрана прибора	Угол наклона верхней светотеневой границы пучка света фар
(b)	0%	0°00'
(c)	-1,1%	-4°55'36"
(d)	-2,0%	-5°26'17"

7.4.2.2. При автоматическом режиме измерений необходимо выполнить следующие операции:

- используя рулетку измерительную, установить тахеометр на штативе на расстоянии 500 ± 100 мм от линзы оптической камеры;
- навести лазерный излучатель тахеометра на оптоэлектронный экран прибора, находящийся за оптической линзой и перевести его в режим измерений углов согласно руководству по эксплуатации на тахеометр;
- с помощью клавиатуры компьютера, расположенной на верхней крышке оптической камеры прибора перевести прибор в режим проверки калибровки оптоэлектронной измерительной шкалы;
- установить лазерный излучатель тахеометра соосно с оптической осью прибора (допуск несоосности в вертикальной и горизонтальной плоскостях - ± 3 мм). В результате данной процедуры лазерный луч тахеометра должен пройти через центр линзы оптического блока и попасть на оптоэлектронный экран прибора в точку (a) (для x-light и x-light s) или в точку (b) (для x-light ASC) (рис. 1);
- окончательно выставить трубу тахеометра в вертикальной плоскости по установочным электронным уровням. На электронной измерительной шкале вертикального угла тахеометра должны быть нулевые показания с точностью установки $00^{\circ}00'$;
- снять показание вертикального угла с экрана монитора или со шкалы жидкокристаллического дисплея прибора;
- изменяя угол наклона лазерного излучателя тахеометра (значения приведены в таблице 5) аналогичным образом снять показания углов наклона светового пучка в вертикальной плоскости;
- абсолютная погрешность измерений углов наклона верхней светотеневой границы пучка ближнего света к плоскости рабочей площадки определяется по формуле (4):

$$\Delta_2 = (\varphi_{\text{изм}i} - \varphi_{\text{действ}i}) \quad (4)$$

где: $\varphi_{\text{изм}i}$ – отсчет угла по экрану монитора или со шкалы жидкокристаллического дисплея прибора при i -м приёме;
 $\varphi_{\text{действ}i}$ - значения угла наклона в вертикальной плоскости по шкале тахеометра при i -м приёме (определять из таблицы 5).

Таблица 5

Значение углов наклона верхней светотеневой границы пучка ближнего света к плоскости рабочей площадки	Значение угла наклона в вертикальной плоскости по шкале тахеометра
0% (0° 00') (000 мм/10 м)	0° 00'
-1% (-34,4') (-100 мм/10 м)	-34,4'
-2% (-1° 09') (-200 мм/10 м)	-1° 09'
-3% (-1° 43') (-300 мм/10 м)	-1° 43'
-4% (-2° 18') (-400 мм/10 м)	-2° 18'

При расчете погрешностей измерений для величины Δ_2 следует выполнять в каждой точке не менее трех измерений, вычислить среднее арифметическое значение и за окончательный результат Δ_2 принять наибольшее из полученных значений.

Результаты поверки считаются положительными, если абсолютная погрешность измерений углов наклона верхней светотеневой границы пучка ближнего света к плоскости рабочей площадки находятся в диапазоне $\pm 10'19''$ ($(\pm 30 \text{ мм/10 м}), (\pm 0,3 \%)$).

7.4.3. Определение абсолютной погрешности измерений угла отклонения точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар ближнего света в горизонтальном направлении.

Процедура проведения поверки по данному пункту методики должна начинаться с ориентации лазерного пучка тахеометра и совмещения его по оптоэлектронному экрану прибора с нулевой точкой шкалы измерений углового отклонения в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фары. При этом тахеометр и прибор должны быть ориентированы друг относительно друга в соответствии с требованиями п. 7.4.1 настоящей методики поверки. В результате данной процедуры лазерный луч тахеометра должен попасть на оптоэлектронный экран прибора в точку (а) (для x-light и x-light s) или в точку (b) (для x-light ASC) (рис. 1).

Снять значение угла по горизонтальной оси тахеометра $\varphi_{\text{действ}0}$, а также снять показания угла отклонения со шкалы жидкокристаллического дисплея прибора $\varphi_{\text{изм}0}$.

Далее при проведении процедуры поверки оптоэлектронной шкалы прибора необходимо выполнить следующие операции:

- изменяя угол отклонения лазерного излучателя тахеометра $\varphi_{\text{действ}i}$ влево и вправо от начальной точки шкалы измерений углового отклонения в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фары снять показания углов отклонения со шкалы жидкокристаллического дисплея прибора $\varphi_{\text{изм}i}$. Занести полученные значения в протокол поверки;
- абсолютная погрешность измерений отклонения в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар ближнего света Δ_3 определяется по формуле (5) и будет равна:

$$\Delta_3 = (\varphi_{\text{действ}i} - \varphi_{\text{действ}0}) - (\varphi_{\text{изм}i} - \varphi_{\text{изм}0}) \quad (5),$$

где: $\varphi_{\text{изм}i}$ – отсчет угла отклонения по дисплею прибора при i -м приёме;

$\varphi_{\text{действ}}$ – текущее значения угла отклонения по горизонтальной шкале тахеометра при i -м приёме (определять из Таблицы 6).

При расчете погрешностей измерений для каждой из величины Δ_3 следует выполнять в каждой точке не менее пяти измерений при изменении углов отклонения лазерного излучателя тахеометра от величины $+4^\circ 34'$ ($+800$ мм/10 м) до величины $-4^\circ 34'$ (-800 мм/10 м) – прямой ход, и столько же значений при изменении углов отклонения лазерного излучателя тахеометра от значения $-4^\circ 34'$ (-800 мм/10 м) до значения $+4^\circ 34'$ ($+800$ мм/10 м) – обратный ход. По результатам измерений вычислять средние арифметические значения и за окончательный результат Δ_3 принять наибольшую величину, полученную из этих вычислений.

Таблица 6

Угол отклонения от нулевого положения в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар ближнего света	Угол отклонения по горизонтальной шкале тахеометра
$0^\circ 00'$ (000 мм/10 м)	$0^\circ 00'$
$34,4'$ (100 мм/10 м)	$0^\circ 34'$
$1^\circ 09'$ (200 мм/10 м)	$1^\circ 09'$
$1^\circ 43'$ (300 мм/10 м)	$1^\circ 43'$
$2^\circ 18'$ (400 мм/10 м)	$2^\circ 18'$
$2^\circ 52'$ (500 мм/10 м)	$2^\circ 52'$
$3^\circ 26'$ (600 мм/10 м)	$3^\circ 26'$
$4^\circ 00'$ (700 мм/10 м)	$4^\circ 00'$
$4^\circ 34'$ (800 мм/10 м)	$4^\circ 34'$

Результаты поверки считаются положительными, если абсолютная погрешность измерений угла отклонения точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар ближнего света в горизонтальном направлении находится в диапазоне $\pm 10'19''$ ($(\pm 30$ мм/10 м), $(\pm 0,3\%)$).

8. Оформление результатов поверки

8.1. Результаты поверки оформляются протоколом, составленным в виде сводной таблицы результатов поверки по каждому пункту раздела 7 настоящей методики поверки с указанием предельных числовых значений результатов измерений и их оценки по сравнению с предъявленными требованиями.

8.2. При положительных результатах поверки приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств x-light признаются годными к применению и на них выдается свидетельство о поверке установленной формы с указанием фактических результатов определения метрологических характеристик.

8.3. При отрицательных результатах поверки приборы для измерений параметров света фар автотранспортных средств x-light признаются непригодными к применению, и на них выдается извещение о непригодности установленной формы с указанием основных причин.

Инженер ГЦИ СИ
ООО «Автопрогресс-М»

И. Г. Вайсман