

**Компаратор напряжений Р3003М**

**методика поверки**  
**3.458.104 ПС**

74105-21

### I3. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

I3.1. Настоящий раздел устанавливает методы и средства периодической поверки компараторов.

Методы и средства поверки указаны применительно к двум разным поверочным схемам, в зависимости от класса точности компаратора РЗ003М1 и используемой поверочной аппаратуре (см.п. I3.3).

#### I3.2. Операции поверки

При проведении поверки должны выполняться следующие операции:

внешний осмотр (п. I3.6.1);

определение основной погрешности компаратора (пп. I3.6.2.1; I3.6.5.1);

определение основной погрешности калибратора (пп. I3.6.2.2; I3.6.3.2);

определение погрешности дифференциального измерительного усилителя напряжения (пп. I3.6.2.3; I3.6.3.3);

определение погрешности микровольтметра (пп. I3.6.2.4; I3.6.3.4).

Операции поверки указаны для условий эксплуатации и выполняются с периодичностью в один год.

При поверке производится подстройка резисторных делителей в соответствии с разделом I4.

#### I3.3. Средства поверки

Для компараторов РЗ003М1-1 основным рекомендуемым средством является компаратор РЗ017.

Для компараторов РЗ003М1-2 основным рекомендуемым средством поверки являются калибратор П327 и дополнительный компаратор РЗ003М1 (РЗ003), не допускается также применение компаратора РЗ017. Кроме того, в обеих схемах поверки должны применяться следующие средства поверки:

нормальный элемент II разряда класса точности 0,001;

термометр для контроля температуры окружающего воздуха с разрешением  $0,2^{\circ}\text{C}$ ;

вольтметр переменного напряжения для контроля напряжения сети класса точности не ниже 2,5.

тевого питания.

### 13.6.2. Определение метрологических характеристик компаратора РЗ003М1-1.

Перед поверкой следует в соответствии с ТО на компаратор РЗ017 подстроить линейность ДДН БИ, декады БИ и первой декады БИ, а также пределы БИ.

#### 13.6.2.1. Определение основной погрешности компарирования необходимо производить по НП компаратора РЗ017 в схеме, указанной на рис.8.

Перед началом поверки установите переключатели приборов в следующие положения:

##### компаратора РЗ017

переключатели всех декад БИ и НП - "0";

переключатели пределов БИ, микровольтметра - "10V";

переключатель рода работы микровольтметра - "0<sub>U</sub>";

переключатель пределов БИ - "0,1V";

переключатель рода работы БИ - "U<sub>1</sub>";

##### компаратора РЗ003М1

переключатель рода работы - "0<sub>U</sub>";

переключатели всех декад - "0";

переключатели пределов калибратора и микровольтметра - "10V";

кнопки "±", "Н<sub>в</sub>", КОНТР - отжаты (работа по нижней шкале);

переключатель рядов - "XI".

Внимание! Во время поверки и подстройки компаратора РЗ003М1 положения переключателей БИ и микровольтметра компаратора РЗ017 не изменять.

Определение основной погрешности первой декады компаратора РЗ003М1 необходимо производить по ДДН БИ, для чего произведите следующие операции:

установите переключатель рода работы БИ в положение "Р1";  
переведите переключатель декады БИ в положение "10";

переведите переключатель рода работы компаратора РЗ003М1 в положение "U<sub>1</sub>" и устройствами "0<sub>U</sub>" БИ или потенцио-

постепенно повысая чувствительность микровольтметра компаратора Р3003М1, включите предел "10 $\mu$ V", и произведите взаимную калиброзку с помощью устройств калибровки "Е<sub>н</sub>" компаратора Р3003М1 и КАЛБР блока БП. Расхождение напряжений должно быть не более  $\pm 0,2 \mu$ V;

установите на компараторе Р3003М1 в ДН БП напряжение 2V и отчитайте на пределе 100 $\mu$ V микровольтметра значение разности напряжений компаратора Р3003М1 и ДН БП<sub>1,2</sub>. Эта разность представляет собой погрешность, где I - номер декады компаратора Р3003М1, 2 - номер ступени.

Аналогичным образом произведите поверку остальных положений первой декады и занесите в табл. II значения  $a_{mi}^1$ .

Поверку всех остальных декад произведите по БП, используя его аналогично калибратору ПЗ27 согласно п. 13.6.3.1.

Для этого выполните следующие операции:

переведите переключатель рода работы БП в положение "Р2"; переключатели декад БП, ДН БП, компаратора Р3003М1 установите в положение "0", переключатель рода работы компаратора Р3003М1 - в положение "U, +";

устройствами "0" и потенциометром "Х1" компаратора Р3003М1 установите компенсационный нуль схемы на пределе микровольтметра компаратора Р3003М1 10 $\mu$ V;

установите переключатель первой декады компаратора Р3003М1 и переключатель декады БП - в положение "1";

Таблица II

Номер : Номер : Значение по ступеням декад,  $\mu$ V  
декады:степени:

	действительное, $a_{mi}^1$	пределальное
I	0	1,0
	1	3,5
	2	6,0
	3	8,5
	4	11
	5	13,5
	6	16
	7	18,5

переведите переключатель пределов БП в положение "IУ" в потенциометром "XI" компаратора Р3003М1 установите коммутационный куль схемы на пределе микровольтметра  $10 \mu V$ ;

установите декаду БП в положение "I", декады компаратора Р3003М1 в положение "010000" (0,1 V);

отсчитайте погрешность первой ступени второй декады на пределе микровольтметра  $10 \mu V$ ;

устанавливая переключатель декады БП и второй декады калибратора Р3003М1 в положение "2" ... "10", определите погрешность на остальных ступенях 2-ой декады компаратора Р3003М1 и занесите значения в табл. II.

Повернув остальных декад произведите аналогично, начиная с контроля и подстройки комплектного нуля схемы.

Калибровку следует контролировать только при поверке первых трех декад.

Значения  $\delta_{\mu V}$  для 4 ... 7 декад должны быть не более 1  $\mu V$ .

13.6.2.2. Основная погрешность компарирования по существу является основной погрешностью линейности установленного напряжения калибратора (нелинейность) и поэтому может быть использована при работе с ним.

Погрешность для предела 10 V определяется согласно табл. II. При подстроенных делителях выходного напряжения калибратора компаратора погрешность на пределах 1 V ; 0,1 V определяется делением погрешностей предела 10 V на 10 и 100 соответственно.

13.6.2.3. Определение погрешности усилителя по выходам АВ и ЦВ компаратора Р3003М1-1 производится в поверочной схеме рис. 9 при одной полярности сигнала. Схема собирается после подстройки линейности декад БП и БИ и пределов БП.

Значения нелинейности усилителя определяются по выходу ЦВ при включении измерителя выхода на цифровой выход усилителя. Переключатель рода работы блока БП должен быть установлен в положение "Р2".

Значения нелинейности определяются при входных сигналах указанных в табл. 12.

Для определения значений нелинейности выполните следующие операции:

Условия испытания:  
Температура 0°С  
Напряжение сети 5

Значение нелинейности усилителя по выходу ЦВ

Габарита II

Прибор №

Поверхие: Блок III  
и компоненты:  
на резисторах:  
(компьютера:  
(компьютера:  
тор I)

Поверхие: Продел  
ний изолированные на  
дели устойчивого  
напряжения  
напряжения

Напряже-  
ние на выходе  
измере-  
ния

(компьютера I)

Пределы: Продел  
действительно, при снятиях относительного предела изме-  
рений

	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
10 V	10	10	10	10	10	10
10 mV	10	10	10	10	10	10
100 μV	100	100	100	100	100	100

Примечание. В скобках указаны присоединения и скажем рис. О1, для поверки коммутаторов Р300СМ-2

мутируя блоки БП и БИ, компаратор РЗ003М1 и микровольтметр компаратора РЗ017 в соответствии с табл. I2.

Погрешность усилителя по выходу ЦВ определяется при номинальных значениях напряжений на пределах усиления  $100\mu V - 100 mV$ .

Выполните взаимную калибровку блоков БП и БИ на пределе  $1 V$  следующим образом:

установите все декады блоков БИ, БП и компаратора РЗ003М1 в нулевые положения;

включите предел микровольтметра компаратора РЗ003М1 "1V";

установите переключатель пределов микровольтметра компаратора РЗ017 и переключатель пределов БП в положение "10V";

пользуясь устройствами "Оу" БП и БИ, установите комплектный нуль схемы на пределе микровольтметра компаратора РЗ017  $10\mu V$ ;

установите декаду БП и первую декаду ряда XI блока БИ в положения "1 V";

устройствами "КАЛИБР" блоков БП и БИ выполните взаимную калибровку на пределе микровольтметра компаратора РЗ017  $10\mu V$ . Расхождение должно быть не более  $\pm 0,2\mu V$ .

Произведите поверку пределов  $100\mu V - 100 mV$ , устанавливая коммутирующие устройства приборов в соответствии с табл. I2. Результаты измерения занесите в табл. I3.

Определение погрешности усилителя по выходу АВ производится на пределах  $10V$ ,  $10mV$  при номинальном напряжении на входе.

Проверка производится в схеме, указанной на рис.9, при присоединении измерителя выхода к аналоговому выходу усилителя компаратора.

Перед поверкой и пересоединением измерителя выхода на аналоговый выход выполните взаимную калибровку блоков БИ и БП по цифровому выходу в соответствии с описанным выше при определении погрешности усилителя по выходу ЦВ.

Выполняя установку минимального отклонения от нуля при нулевых положениях декад потенциометрами "Оу" микровольтметров компараторов РЗ003М1, РЗ017 и устанавливая коммутирующие устройства приборов в соответствии с табл. I4, произведите определение погрешности усилителя по выходу АВ.

Результаты измерений занесите в табл. I4.

I3.6.2.4. Определение основной приведенной погрешности микровольтметра может производиться в схеме рис.8 и в схеме рис.9 - без измерителя выхода при работе компаратора в режиме микровольтметра (верхняя шкала, кнопка "H B" включена)

Основная приведенная погрешность определяется при включенном пределе компаратора  $0,1\text{ V}$ ;

на пределе  $100\text{ mV}$  - на всех числовых отметках шкалы;

на остальных пределах измерения, кроме предела  $1\text{ }\mu\text{V}$  - на крайней отметке шкалы;

на пределе  $1\text{ }\mu\text{V}$  - на девятой оцифрованной отметке шкалы.

Установка комплектного нуля потенциометрами "0<sub>U</sub>" поворяемого компаратора на пределах  $100; 10; 1\text{ }\mu\text{V}$  обязательна.

Измерения производятся с исключением влияния шума посредством усреднения показаний.

I3.6.3. Определение метрологических параметров калибратора РЗ003М1-2 можно производить в зависимости от наличия средств поверки:

в соответствии с методикой п. I3.6.2 при наличии компаратора РЗ017;

в соответствии с методикой пп. I3.6.3.1...I3.6.3.4 при наличии калибратора ПЗ27 и дополнительного компаратора РЗ003М1 (РЗ003) в схеме поверки, указанной на рис.10.

I3.6.3.1. Определение основной погрешности компарирования производится в схеме рис.10 в варианте без компаратора РЗ003 - измерителя выхода.

При определении основной погрешности должны выполняться следующие операции:

установите переключатели декад компаратора и калибратора ПЗ27 в нулевые положения, включите ряд X<sub>I</sub>;

переведите переключатели пределов на калибраторе ПЗ27 и компараторе в положение "10 V";

переведите переключатель рода работы компаратора в положение "U" и потенциометрами "0<sub>U</sub>" калибратора ПЗ27 или "X1" и "0x" компаратора установите комплектный нуль схемы на пределе микровольтметра  $10\text{ }\mu\text{V}$  с отклонением не более  $\pm 0,1\text{ }\mu\text{V}$ ;

переведите переключатель рода работы в положение "0 и", включите микровольтметр на предел измерений  $10V$ ;

установите переключатель первой декады компаратора в положение I (напряжение  $1,00000V$ );

установите переключатель декады калибратора ПЗ27 в положение I ( $1,0V$ );

переведите переключатель рода работы компаратора в положение " $U_+$ " и, повышая чувствительность микровольтметра до предела  $10\mu V$ , откалибруйте калибратор ПЗ27 по компаратору потенциометрами КАЛМБР калибратора ПЗ27 или " $E_u$ " компаратора. Расхождение напряжений должно быть не более  $1\mu V$ ;

включите предел микровольтметра " $10V$ ";

включите на компараторе и калибраторе напряжения  $2V$  (вторые ступени соответствующих декад) и отсчитайте на пределе микровольтметра  $100\mu V$  значение разности напряжений компаратора и калибратора ПЗ27. При отсутствии погрешности компаратора оно должно быть равно по величине и знаку поправке калибратора ПЗ27 в положении декады  $2(2V)$ ;

запишите в табл. I5 результат измерения  $d_{m,i}$  в микровольтах и определите погрешность к  $i$ -ой ступени  $m$ -ой декады компаратора по формуле:  $\Delta_{m,i} - \Delta_{M,m,i}$ , где

$\Delta_{M,m,i}$  - поправка к  $i$ -ой ступени декады на  $m$ -ом пределе выходного напряжения калибратора ПЗ27;

$\Delta_{m,i}$  - разность напряжений компаратора и калибратора ПЗ27 при поверке  $i$ -ой ступени  $m$ -ой декады.

Поправка к выходному напряжению компаратора  $\Delta_{m,i}$  равна по величине его погрешности, но взятой с противоположным знаком. Аналогичным образом произведите поверку остальных положений первой декады. Поверку всех остальных декад, начиная со второй, производите, начиная с контроля и постройки (при необходимости) комплектного нуля с отклонением не более  $\pm 0,1\mu V$ .

Значения  $d_{m,i}$  и  $\Delta_{m,i}$  для 4...7 декад не должны быть более  $1\mu V$ .

Калибровку следует контролировать и, при необходимости, подстраивать только при поверке первых трех декад.

13.6.3.2. Погрешность линейности установленного напряжения калибратора компаратора определяется в соответствии с п.13.6.2.2. Для предела 10 В определяется согласно с табл. I.

13.6.3.3. Определение погрешности усилителя по выходам АВ и ЦВ компаратора Р3003М1-2 производится в поверочной схеме рис.10 при одной полярности сигнала.

Расхождение нулевых напряжений калибратора и выхода усилителя (расхождение их уровней калибровки за межпроверочный интервал) превышающую соответственно 1/3 аддитивного и мультипликативного членов формулы определяемой погрешности, скорректируйте соответствующими регулировками. Значения линейности усилителя должны определяться по цифровому выходу при одной полярности сигнала и включении измерителя выхода на цифровой выход усилителя.

Погрешность определяется при значениях входных сигналов указанных в табл. I2.

Для определения значений линейности сигнала выполните следующие операции:

установите коммутирующие устройства поверяемого компаратора (далее - компаратор I) в положения, соответствующие установке сигнала на пределе 100  $\mu$ В (вход "U<sub>1</sub>" );

установите на калибраторе П327 предел 100  $\mu$ В (переключатель декады в нулевом положении);

включите компаратор Р3003 - измеритель выхода (далее - компаратор II) в положение измерения напряжения 100  $\mu$ В (вход "U<sub>2</sub>". При этом нуль макровольтметра должен быть посередине), при необходимости подстройте комплектный нуль потенциометра "0v" компаратора I с отклонением не более  $\pm 0,1 \mu$ В;

убедитесь в работоспособности схемы, подав в схему напряжение 1  $\mu$ В от калибратора компаратора I. При этом стрелка макровольтметра компаратора II должна отклониться на одно окончанное деление верхней шкалы;

установите переключатели рода работы компараторов в положение "0u";

на конной "10" установите нуль показанием предварительного компаратора I на нулевую отметку верхней шкалы;

синхронно переключая по ступеням переключатель декады П327 и переключатель первой декады компаратора II, отсчитайте значения поправок калибратора П327 и компаратора II на 8-2 ступенях.

Для определения погрешности компаратора I на пределе 10V из результата измерения следует вычесть поправку калибратора П327 и компаратора II соответствующей ступени.

Погрешность усилителя по выходу ЦВ определяется при номинальных значениях напряжений на пределах усиления 100 $\mu$ V - 100mV следующим образом :

выполните взаимную калибровку калибратора П327 и компаратора II согласно описанному выше для контроля нелинейности на пределе 1 V ;

произведите поверку пределов 100 $\mu$ V - 100mV по методике определения значений нелинейности по выходу ЦВ с учетом табл. I3;

занесите результаты измерения в табл. I3.

Определение погрешности усилителя по выходу АВ производится на пределах 10V , 10mV при номинальном входном напряжении.

Поверка производится в схеме рис. 10 при присоединении компаратора II к аналоговому выходу компаратора I.

Перед поверкой выполните: установку минимального отключения от нуля по аналоговому выходу потенциометрами "0<sub>u</sub>" компараторов; взаимную калибровку калибратора П327 и компаратора II по цифровому выходу в соответствии с описанным выше при определении значений нелинейности по выходу ЦВ.

Операции выполняйте в соответствии с табл. I4.

I3..6.3.4. Определение основной погрешности микровольтметра производится в схеме рис.10 (вариант без компаратора II) при работе компаратора в режиме микровольтметра (верхняя шкала, кнопка "H b" включена ) аналогично п. I3.6.2.4.