

РНССМС



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ФБУ «Ростест-Москва»

А.Д. Меньшиков

« 13 » января 2020 г.



Государственная система обеспечения единства измерений

**ДОЗИМЕТРЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
ДКГ «Валдай»**

Методика поверки

РТ-МП-6404-03-2020

г. Москва
2020 г.

Настоящая методика поверки предназначена для проведения первичной и периодической поверки дозиметров гамма-излучения ДКГ «Валдай» (далее – дозиметров).

Интервал между поверками 2 года.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1. В случае получения отрицательных результатов при проведении той или иной операции дальнейшая поверка прекращается.

Таблица 1 – Операции поверки

| Наименование операции | Номер пункта документа по поверке | Проведение операций при | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 7.1 | Да | Да |
| Опробование | 7.2 | Да | Да |
| Определение основной относительной погрешности измерений мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения | 7.3.1 | Да | Да |
| Определение основной относительной погрешности измерений амбиентного эквивалента дозы (АЭД) гамма-излучения | 7.3.2 | Да | Да |

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применяются основные и вспомогательные средства поверки, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень основных и вспомогательных средств поверки

| | |
|-------------------------------|--|
| Номер пункта методики поверки | Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
| 7.3.1, 7.3.2 7.3.1, 7.3.2 | Установка поверочная дозиметрическая УПГД-2М-Д (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 32425-06) с источником ^{137}Cs , диапазон воспроизведения МАЭД от $5 \cdot 10^{-7}$ до $5 \cdot 10^{-2}$ Зв·ч $^{-1}$, погрешность воспроизведения $\pm 5\%$ |
| 7.3.1, 7.3.2 | Секундомер типа СОП пр2а-3, цена деления не более 0,2 с, погрешность за 30 мин не более $\pm 1,0$ с |
| 7.3.1, 7.3.2 | Термометр лабораторный по ГОСТ 28498-90, цена деления 0,1 °C, диапазон измерений от 1 до 40 °C |
| 7.3.1, 7.3.2 | Барометр-анероид типа М-67, цена деления 1 кПа, диапазон измерений от 60 до 120 кПа |
| 7.3.1, 7.3.2 | Психрометр по ГОСТ 112-78, диапазон измерений относительной влажности от 20 до 90 %, погрешность измерений $\pm 5\%$ |

2.2 Допускается применение других средств поверки, не приведенных в перечне, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностью.

3 Требования к квалификации поверителей

3.1 К поверке допускаются поверители, допущенные к самостоятельной работе и изучившие руководство по эксплуатации дозиметров 45167996.412113.001РЭ.

4 Требования безопасности

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности следующих документов:

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;

Действующих правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

4.2 К работе должны привлекаться только сотрудники, имеющие допуск к работе с источниками ионизирующих излучений.

5 Условия поверки

5.1 Поверка должна быть проведена при следующих нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха +(20 ±5) °C;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;

6 Подготовка к поверке

6.1 Подготовить поверяемый дозиметр к работе в соответствии с указаниями п.2.2 руководства по эксплуатации 45167996.412113.001РЭ.

6.2 Подготовить к работе основное и вспомогательное оборудование, приведенное в таблице 2.

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено:

- наличие эксплуатационной документации и методики поверки;
- комплектация дозиметра должна быть достаточной для проведения поверки;
- отсутствие на дозиметре загрязнений и механических повреждений, влияющих на работу;
- наличие маркировки (тип и заводской номер дозиметра);
- наличие пломбы на корпусе дозиметра.

Результаты внешнего осмотра считаются положительными, если: дозиметр поступил в поверку в комплекте с эксплуатационной документацией и методикой поверки, комплектация дозиметра достаточна для проведения поверки, отсутствуют дефекты, влияющие на работу дозиметра, имеется необходимая маркировка.

7.2 Опробование

7.2.1 При опробовании необходимо:

- подготовить дозиметр к работе в соответствии с п.2.2 руководства по эксплуатации 45167996.412113.001РЭ;
- произвести идентификацию встроенного и прикладного программного обеспечения согласно п.п.1.5.2.1 и 1.5.2.2 руководства по эксплуатации 45167996.412113.001РЭ;
- идентификационное наименование, номер версии и цифровой идентификатор встроенного и прикладного ПО дозиметра должен совпадать с данными, приведенными в описании типа средства измерений.

- проверить работоспособность дозиметра в соответствии с п.2.3 и провести измерение фона в соответствии с п.1.4.2 руководства по эксплуатации 45167996.412113.001РЭ.

Результаты опробования считаются положительными, если в процессе проверки работоспособности дозиметр допускает выполнение измерений произвольных значений фонового излучения и данные программного обеспечения совпадают с указанными в описании типа средства измерений.

7.3 Определение метрологических характеристик

7.3.1 Определение основной относительной погрешности измерений МАЭД гамма-излучения (основной и поисковый режим).

- включить дозиметр согласно п.2.2 руководства по эксплуатации 45167996.412113.001РЭ в режиме измерения МАЭД.

7.3.1.1 Расположить дозиметр в поле коллимированного пучка γ -излучения (геометрический центр детекторов обозначен «+») и зафиксировать не менее 5 показаний в основном режиме измерений (с интервалом в 20-40 с) для каждого из значений МАЭД, находящихся в диапазоне от 0,1 мкЗв/ч до 25 мЗв/ч.

7.3.1.2 Определить основную относительную погрешность МАЭД в процентах по формуле

$$\delta_i = \frac{\dot{H}_i - \dot{H}_0}{\dot{H}_0} \cdot 100, \quad (1)$$

где \dot{H}_i - среднее арифметическое значение по результатам измерений, выполненных в каждой из i -той поверяемой точке, мкЗв/ч;

\dot{H}_0 - эталонное значение МАЭД в этой точке (из свидетельства на этalon с учетом распада источника), мкЗв/ч.

7.3.1.3 Рассчитать значение доверительной границы допускаемой относительной погрешности δ , %, с доверительной вероятностью 0,95 по формуле:

$$\delta = 1,1 \sqrt{(\delta_o)^2 + (\delta_{i\max})^2}, \quad (2)$$

где δ_o – погрешность эталонного средства (из свидетельства на этalon), %;

$\delta_{i\max}$ – максимальная относительная погрешность измерений δ_i ;

7.3.1.4 Определение основной относительной погрешности измерений МАЭД в поисковом режиме проводить по п.п. 7.3.1.1 – 7.3.1.2 для значений МАЭД, находящихся в диапазоне от 0,1 мкЗв/ч до 25 мЗв/ч.

Результаты поверки считаются положительными, если значения погрешности измерений МАЭД гамма-излучения находятся в пределах ± 13 % для основного и ± 25 % для поискового режимов.

7.3.2 Определение относительной погрешности измерений АЭД гамма-излучения

7.3.2.1 Включить дозиметр согласно п.2.2 руководства по эксплуатации 45167996.412113.001РЭ. Обнулить значение АЭД в меню дозиметра.

7.3.2.2 Расположить изделие в поле коллимированного пучка гамма-излучения (геометрический центр детекторов обозначен «+»). Создать в месте расположения дозиметра значение МАЭД в диапазоне 0,1 мЗв/ч - 25 мЗв/ч. Одновременно включить секундомер.

7.3.2.3 По прошествии времени, за которое расчетная доза составит от 10^6 до 25 мЗв, зафиксировать показания дозиметра и время выдержки дозиметра при данном значении МАЭД.

7.3.2.4 Определить расчетное значение АЭД по формуле

$$H_0 = \dot{H}_0 \cdot t , \quad (3)$$

где t – время выдержки дозиметра, ч,

H_0 - эталонное значение МАЭД в этой точке (из свидетельства на эталон), мЗв/ч.

7.3.2.5 Определить доверительные границы ($P=0,95$) основной относительной погрешности измерений для каждого из значений АЭД, в процентах, по формуле

$$\delta_i = \frac{H_i - H_0}{H_0} \cdot 100 , \quad (4)$$

где H_i - показания дозиметра при каждом значении АЭД, указанном выше;

H_0 - расчетное значение АЭД в этой точке (из свидетельства на эталон с учетом распада источника и времени экспозиции), Зв/ч.

7.3.2.6 Доверительные границы основной относительной погрешности АЭД определить по формуле (2).

Результаты поверки считаются положительными, если полученное значение основной относительной погрешности измерений АЭД не превышает $\pm 10\%$.

8 Оформление результатов поверки

8.1 Положительные результаты поверки оформляют выдачей свидетельства о поверке согласно действующим правовым нормативным документам.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

8.2 При отрицательных результатах поверки выдается извещение о непригодности с указанием причин.

Начальник лаборатории
Менделеевского филиала
ФБУ «Ростест-Москва»

И.В. Акимов

Главный специалист по метрологии
Менделеевского филиала
ФБУ «Ростест-Москва»

В.Ю. Абашев