


-9,0	-1,036	274,6	2,82	0,13	4,5	-2,7
-9,55	-1,1	259,5	2,99	0,11	-24,32	-2,763
-10	-1,153	257,8	3,0	0,111	-25	-2,8
-10,42	-1,2	245	3,16	0,1	-25,19	-2,878
-11	-1,266	233,3	3,32	90,7 мкВт	-26	-2,9
-11,29	-1,3	218,3	3,65	79	-26,06	-3,0
-12	-1,382	211,1	3,67	74,3	-26,93	-3,1
-12,16	-1,4	194,6	3,98	63,0	-27	-3,109
-13	-1,497	191	4,05	60,8	-27,79	-3,2
-13,03	-1,5	173,4	4,47	50,1	-28	-3,224
-13,9	-1,6	172,8	4,48	49,8	-28,66	-3,3
-14	-1,612	156,4	4,95	40,8	-29	-3,339
-14,77	-1,7	154,6	5,01	39,8	-29,53	-3,4
-15	-1,727	141,5	5,47	33,4	-30	-3,454
-15,63	-1,8	137,7	5,62	31,6	-30,40	-3,5
-16	-1,842	128	6,05	27,3	-31	-3,569
-16,50	-1,9	122,8	6,31	25,1	-31,27	-3,6
-17	-1,957	115,9	6,69	22,4	-32	-3,684
-17,37	-2,0	109,4	7,08	19,9	-32,14	-3,7
-18	-2,072	104,8	7,39	18,3	-33	-3,799
-18,24	-2,1	97,5	7,94	15,8	-33,01	-3,8
-19	-2,187	94,9	8,17	15,0	-33,87	-3,9
-19,11	-2,2	86,9	8,91	12,58	-34	-3,914
-19,98	-2,3	85,8	9,03	12,3	-34,74	-4,0
-20	-2,303	77,7	9,97	10,1	-35	-4,030
		77,5	10	10,01	-35,61	-4,1

**ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
П-321М**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2г2.135.042 ТО

Г.р. № 361-49



н.р. № 361-49

**Контрольный
ЭКЗЕМПЛЯР**



Продолжение

Прибор ГТ-321М обеспечивает:

- измерение остаточного затухания (усиления);
- измерение амплитудно-частотных характеристик;
- измерение рабочего затухания линий связи;
- измерение уровней сигнала в диапазоне частот от 0,2 до 150 кГц;

д) измерение интегральных уровней шумов в канале тональной частоты;

е) проверку работоспособности первичных групповых трактов на частотах 62 и 101 кГц.

Прибор соответствует 5 группе ГОСТ 22261-76 «Средства измерения электрических величин».

Прибор может устанавливаться в аппаратных подвижных установках и аппаратах технического обслуживания, сохраняет работоспособность при изменении температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°C, относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре не выше 35°C, а также в условиях воздействия иници и росы. Прибор сохраняет свои параметры после пребывания в условиях пониженного атмосферного давления 500 мбар, при температуре минус 50°C. Прибор может транспортироваться любым видом транспорта при брезентом в упакованном виде, в том числе самолетом на высоте до 10 тысяч метров.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Генератор

3.1.1. Значение фиксированных частот.

Таблица 1

Положение переключателя частоты, kHz	0,3	0,4	0,6	0,8	1,2	1,4
Номинальная частота, Гц	300	400	600	800	1200	1400

Продолжение

Положение переключателя частоты, kHz	14	16	18	20	22	23,4	32	62	101
Номинальная частота, Гц	14118	16000	18113	20000	22326	23400	32000	61930	01050

Примечание. При сигнале с частотой 62 и 101 кГц выходные параметры генератора обеспечиваются только при выходном сопротивлении 150 Ом.

3.1.2. Основная погрешность генератора по частоте не превышает $\pm 0,001f$, где f — номинальная частота в соответствии с табл. 1. Дополнительная погрешность по частоте не превышает: $\pm 0,001f$ на 10°C при изменении температуры окружающего воздуха;

$\pm 0,004f$ при изменении влажности;

$\pm 0,004f$ при воздействии иници и росы;

$\pm 0,001f$ при предельных отклонениях напряжения источников питания.

3.1.3. Диапазон выходного уровня:

от плюс 18 до минус 45 дБ на нагрузке 600 Ом;

от плюс 5 до минус 45 дБ на нагрузке 150 Ом.

Примечание. 1. Нулевому уровню на нагрузке 600 Ом соответствует напряжение 0,775 В.

2. Нулевому уровню на нагрузке 150 Ом соответствует напряжение 0,387 В.

3.1.4. Регулировка выходного уровня сигнала ступенчатая: через 3 дБ от 18 до 15 дБ;

через 5 дБ от плюс 15 до минус 45 дБ и плавная минус 6 дБ по отношению к фиксированному уровню.

3.1.5. Основная погрешность выходного уровня генератора 0 дБ с частотой 800 Гц не более $\pm 0,3$ дБ при выходном сопротивлении 150 и 600 Ом.

3.1.6. Неравномерность частотной характеристики выходного уровня не превышает:

$\pm 0,4$ дБ в диапазоне частот 0,3...5 кГц по отношению к уровню на частоте 0,8 кГц, в диапазоне частот 5...32 кГц по отношению к уровню на частоте 18 кГц;

$\pm 0,8$ дБ в диапазоне частот 32, 62, 101 кГц при выходном сопротивлении 150 Ом по отношению к уровню на частоте 62 кГц.

3.1.7. Погрешность ослабления ступенчатого регулятора выходного уровня не превышает:

$\pm 0,3$ дБ для ступеней от плюс 15 до минус 40 дБ;

в) от источника постоянного тока напряжением $(27^{+3.0}_{-5.0})$ В, бара на частоте 400 Гц не нормируется.

3.3.2. Потребляемый прибором ток не более:

0,15 А от сети переменного тока с напряжением 220 В, 0,5 А от сети переменного тока с напряжением 115 В, 1,4 А от источника постоянного тока 27 В.

3.3.3. Габариты прибора с закрытой крышкой:

высота — 205 мм, глубина — 255 мм, ширина — 320 мм.

3.3.4. Масса прибора не более 13 кг.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

При варианте поставки с консервацией и чехлом в состав изделия и комплекта поставки входят:

прибор измерительный П-321М 2г2.135.042 — 1 шт.

чехол 2г6.832.005 — 1 шт.

запасные части, инструмент и принадлежности согласно

запасные части, инструмент и принадлежности согласно

эксплуатационные документы

2г2.135.042 ЗИ — 1 комплект.

Схемы и чертежи — 1 комплект

2г2.135.042 ФО — 1 комплект

При варианте поставки без консервации и чехла в состав

изделия и комплекта поставки входят:

прибор измерительный П-321М 2г2.135.042-01 — 1 шт.

запасные части, инструмент и принадлежности согласно

запасные части, инструмент и принадлежности согласно

2г2.135.042-01 ЗИ — 1 комплект

Эксплуатационные документы

2г2.135.042 ТО — 1 комплект

Схемы и чертежи — 1 комплект

2г2.135.042 ФО — 1 комплект

измеряемого уровня сигнала осуществляется по стрелочному индикатору с учетом установленного положения предела измерения измерителя уровня.

Расположение органов управления и индикатора на лицевой панели прибора приведены на рис. 1.

Генератор и указатель работают совместно при калибровке измерителя уровня и установке или контроле выходного уровня генератора по измерителю уровня, в остальных режимах они могут работать независимо друг от друга.

5.1.1. Измерительный генератор.

Функциональная схема ИГ приведена на чертеже 2г2.135.042 З3.

Сигнал с задающего генератора ЗГ поступает на вход автоматического регулятора уровня, АРУ.

Частота колебаний сигнала устанавливается переключателем ВЧ, через контакты которого подается нулевой потенциал («земля») на соответствующую установленной частоте клемму ЗГ. АРУ управляется сигналом ошибки, получаемым при сравнении напряжения сигнала на выходе усилителя с опорным напряжением (см. раздел 6.3 ВУ).

После АРУ сигнал поступает на фильтр Д, который выделяет синусоидальный сигнал из сигнала прямоугольной формы. Включение в тракт схемы необходимого фильтра осуществляется одновременно с установкой частоты переключателем ВЧ. Выделенный фильтром сигнал усиливается усилителем с трансформаторным выходом Ус, вых. до удвоенной велиины напряжения, соответствующего максимальному уровню на выходе генератора.

С выхода усилителя сигнала поступает на ступенчатый регулятор уровня, РУ, и затем на выход через выходной трансформатор Тг2. Выходным трансформатором обеспечивается симметрирование выходов относительно «земли», а также согласование выходного сопротивления ИГ с нагрузкой (600 Ом, 150 Ом). Подключение выходов трансформатора к выходным гнездам осуществляется переключателем В5. Однаковые выходные уровни сигнала по мощности на 600 и 150-омном выходах обеспечиваются за счет коэффициента трансформации выходного трансформатора.

По напряжению уровень сигнала на 150-омном выходе меньше на 6 дБ.

Перевод ИГ в режим калибровки измерителя уровня производится переключателем В5. При этом сигнал отключается от выходных гнезд, на ЗГ устанавливается частота сигнала 800 Гц независимо в каком положении находится в это время переключатель.

Установка режимов и настройка работы прибора производится с помощью переключателей и резистивных регуляторов, отсчет

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ ПРИБОРА

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящие методические указания составлены с учетом требований ГОСТ 8.314-78 «Генераторы низкочастотные измерительные. Методы и средства поверки», ГОСТ 8.118-85 «Вольтметры электронные. Методы и средства поверки при частотах 55 (50), 400 и 1000 Гц», ГОСТ 8.118-85 «Вольтметры электронные. Методы и средства поверки при высоких частотах» и устанавливают методы и средства поверки приборов П-321М, находящихся в эксплуатации, на хранении и выпускаемых из ремонта.

13.1. Методы и средства поверки

При проведении поверки должны производиться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. 14.

Поверку приборов П-321М проводят в сроки, устанавливаемые приказами, директивами и инструкциями с периодичностью не реже одного раза в год.

Приборы, выпускаемые из ремонта, должны подвергаться внеочередной поверке независимо от времени, прошедшего с момента предыдущей поверки.

13.2. Условия поверки и подготовка к ней

13.2.1. Условия поверки.
При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающей среды $293 \pm 5^\circ\text{K}$ ($20 \pm 5^\circ\text{C}$);
относительная влажность $65 \pm 15\%$;
атмосферное давление $100 \pm 4\text{kPa}$ ($750 \pm 30 \text{мм рт. ст.}$);
напряжение питания должно равняться $220 \text{ В} \pm 5\%$, частоты $50 \pm 2 \text{ Гц}$;

все параметры прибора должны проверяться на концах измерительных шнуров.

13.2.2. Подготовка к поверке.

Перед проведением операций поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
проверить комплектность прибора;
соединить проводом клеммы \perp (земля) поверяемого и образцового приборов с шиной заземления;
подключить приборы к сети переменного тока с напряжением $220 \text{ В}, 50 \text{ Гц}$.

Таблица 14

№№ п/п настое- щих МУ	Наименование операций, про- изводимых при проверке	Проверяемые отметки	Допускаемые значе- ния погрешностей, пределные значе- ния параметров	Средства поверки	
				Образцовые	Вспомогательные
13.3.1	Внешний осмотр				
13.3.2	Опробование				
13.3.3	Определение метрологических параметров				
13.3.3а	Определение основной погрешности генератора по частоте	На всех частотах	$\pm 0,001\text{f}$ Гц	Частотометр Ч3-38	Резистор С2-29 $600 \text{ Ом} \pm 0,5\%$ (составлен из 2-х резисторов $1,2 \text{ кОм} \pm 1\%$, включенных параллельно).
13.3.3б	Определение коэффициента гармоник генератора	При $R_n = 600 \text{ Ом}$ $P_{\text{вых}} = 0 \text{ дБ}$ на частотах 0,8; 5; 32 кГц При $R_n = 600 \text{ Ом}$ $P_{\text{вых}} = 15 \text{ дБ}$ на частотах 0,3; 0,8; 5; 32 кГц $R_n = 150 \text{ Ом}$ $P_{\text{вых}} = 0 \text{ дБ}$ на частотах 62 и 101 кГц $R_{\text{вых}} = 0 \text{ дБ}$ на частоте 0,8 кГц	$\leq 1,4\%$ $\leq 4\%$ $\leq 5\%$ $\pm 0,3 \text{ дБ}$	ИНИ С6-5	Резистор С2-29 $600 \text{ Ом} \pm 0,5\%$ $150 \text{ Ом} \pm 0,5\%$
13.3.3в	Определение основной погрешности выходного уровня генератора			Вольтметр В3-49	Резисторы С2-29 $600 \text{ Ом} \pm 0,5\%$ $150 \text{ Ом} \pm 0,5\%$

Продолжение табл. 14

№ п/п настое- щих МУ	Наименование операций, про- изводимых при проверке	Проверяемые отметки	Допускаемые значе- ния погрешностей, пределные значе- ния параметров	Средства поверки	
				Образцовые	Вспомогательные
13.3.3г	Определение по- грешности ослабле- ния ступенчатого регулятора выход- ного уровня гене- ратора	На частоте 0,3 кГц +18, минус 45 дБ +15... минус 40 дБ На частоте 0,8 кГц +18, минус 45 дБ +15... минус 40 дБ На частоте 101 кГц +5... минус 40 дБ минус 45 дБ	±1,0 дБ ±0,7 дБ ±0,6 дБ ±0,3 дБ ±1,1 дБ ±1,4 дБ	Вольтметр В3-49, атте- ньюатор Д1-13 (АСО-3М)	Прибор П-321 М Резисторы С2-29 600 Ом±0,5% 150 Ом±0,5%
13.3.3д	Определение по- грешности нулевого уровня генератора на 5-ти частотах	$P_{\text{вых}}=0$ дБ на частотах: 0,8 кГц 0,3; 5; 32 кГц 101 кГц	±0,3 дБ ±0,7 дБ ±1,1 дБ	Вольтметр В3-49	Резисторы С2-29 600 Ом±0,5% 150 Ом±0,5%
13.3.3е	Определение вы- ходного сопротивле- ния генератора	$P_{\text{вых}}=0$ дБ, на частоте 0,8 кГц	600±60 Ом 150±15 Ом	Вольтметр В3-49	Резисторы С2-29 600 Ом±0,5% 150 Ом±0,5%
13.3.3ж	Определение основ- ной погрешности из- мерителя уровня	1) на пределе 0 дБ, на всех оциф- рованных отметках шкалы, на частоте 0,8 кГц 2) на пределах +20... минус 50 дБ на отметке шкалы 0 дБ, на частоте 0,8 кГц	±(0,3—кАх) $k=0,04$ для от- меток 0...—5 $k=0,08$ для от- меток —5...—10 ±0,5 дБ	Вольтметр В3-49 Аттенюатор Д1-13 (АСО-3М)	Генератор Г3-56/1

Продолжение табл. 14

№ п/п настое- щих МУ	Наименование операций, про- изводимых при проверке	Проверяемые отметки	Допускаемые значе- ния погрешностей, пределные значе- ния параметров	Средства поверки	
				Образцовые	Вспомогательные
13.3.3з	Определение по- грешности измере- ния в режиме с полосовым фильт- ром ПФ 0,3...3,4	3) на пределе и отметке по шкале 0 дБ, на частотах 0,8 кГц 0,3...5 кГц 0,2...0,3 и 32...120 кГц 120...150 кГц	±0,3 дБ ±0,5 дБ ±0,8 дБ ±1,5 дБ	Вольтметр В3-49	Генератор Г3-56
13.3.3и	Определение вход- ного сопротивления измерителя уровня	На частоте 0,8 кГц При $P_{\text{вых}}=0$ дБ, при входном сопро- тивлении $>20\text{k}\Omega$, 600 Ω , 150 Ω	±0,3 дБ, после калибровки прибора ≥ 20 кОм 600±30 Ом 150±7,5 Ом	Вольтметр В3-49	Генератор Г3-56/1 Резисторы С2-29 20 кОм 600±0,5% 150±0,5%

Примечание:

1. Вместо указанных в таблице образцовых и вспомогательных средств поверки разрешается приме-
нять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерение соответствующих
параметров с требуемой точностью.
2. Образцовые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в
формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке.
3. Операции по пп. 13.3.3 д, е, и проводятся только при выпуске прибора из ремонта.

включить образцовые приборы и дать им прогреться под током в течение времени, требуемого на самопрогрев по их технической документации;

включить поверяемый прибор и дать ему прогреться под током в течение 15 мин.

13.3. Проведение операций поверки

13.3.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

- отсутствие механических повреждений, влияющих на точность показаний прибора;
- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации;
- четкость фиксаций их положений; наличие индикаторных ламп, предохранителей и соответствие их номиналу;
- правильность установки стрелки индикатора против крайней левой рискки шкалы;
- чистота гнезд, разъема и клемм;
- состояние соединительных проводов;
- состоине лакокрасочных покрытий и четкость маркировок;
- отсутствие отсоединеных или слабо закрепленных элементов схемы (определеняется на слух при наклонах прибора).

При наличии дефектов прибор подлежит забракованию и направлению в ремонт.

13.3.2. Опробование.

Для опробования прибора ИУ-321М в работе необходимо установить переключатель пределов измерения ИУ и переключатель выходных сопротивлений генератора в положение ∇ , при этом стрелка индикатора должна отклониться в правую часть шкалы;

регулятором калибровка $\leftarrow \nabla \rightarrow$ (с помощью отвертки) установить стрелку индикатора на середину треугольника шкалы; установить переключатель выходных сопротивлений генератора и переключатель режима работы ИУ в положение 600Ω или 150Ω ; установить главный регулятор выходного уровня в положение 0 dB; соединить измерительным шнуром ВЫХОД генератора со входом ИУ; переключатель частоты установить в положение 0,8 кГц; определить наличие выходных уровней генератора, устанавливая в соответствующие положения переключатели выходного уровня генератора и пределов измерения ИУ. При этом стрелка ин-

дикатора ИУ должна находиться в пределах ± 1 дБ относительно отметки шкалы «0» при сопротивлении 600Ω и отметки «—6» при сопротивлении 150Ω ;

установить переключатель пределов измерения в положение КГ;

определить наличие уровней на всех частотах, устанавливая во все положения переключатель частоты. При этом стрелка индикатора ИУ должна находиться в пределах $\pm 1,5$ дБ;

определить наличие плавной регулировки выходного уровня генератора, изменения положение плавного регулятора, при этом показание ИУ по шкале индикатора должно быть \leqslant минус 6 дБ. При обнаружении неисправности прибор подлежит забракованию и направлению в ремонт.

13.3.3. Определение метрологических параметров.

* Определение основной погрешности генератора по частоте. Определение основной погрешности генератора по частоте проводят методом непосредственного измерения частоты выходного сигнала электронно-счетным частотометром.

Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 7.




Рис. 7. Структурная схема соединения приборов для определения основной погрешности генератора по частоте

Измерения проводятся в следующем порядке:
подключить к гнездам ВЫХОД нагрузку 600Ω ;
установить переключатель выходных сопротивлений в положение 600Ω ;

установить переключатель и плавный регулятор выходного уровня в положение 0 dB;

установить переключатель частот в положение измеряемой частоты и снять показания частотометра.

Погрешность установки частоты вычислить по формуле:

$$\Delta f_0 = f_n - f_{\text{изм}} \Gamma_{\text{II}}$$

где f_n — номинальное значение частоты, Гц (см. табл. 1),
 $f_{\text{изм}}$ — действительное значение частоты, Гц.

Основная погрешность генератора по частоте должна быть не более $\pm 0,001$ Гц.

- 6) Определение коэффициента гармоник выходного сигнала генератора. Определение коэффициента гармоник выходного сигнала проводят методом непосредственного измерения коэффициента гармоник измерителем нелинейных искажений.

Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 8.




Рис. 8. Структурная схема соединения приборов для определения коэффициента гармоник выходного сигнала генератора

Измерения проводятся в следующем порядке:

- подключить к гнездам ВЫХОД нагрузку 600 или 150 Ом; установить переключатель выходных сопротивлений соответственно нагрузке, в положение 600 Ом или 150 Ом;

установить плавный регулятор выходного уровня в положение 0 dB;

установить переключатель частоты в положение 0,8 kHz; измерить выходное напряжение образцовым вольтметром;

установить переключатель и плавный регулятор выходного уровня в положение 0 dB; измерить выходное напряжение образцовым вольтметром; основную погрешность выходного уровня вычислить по формуле:

$$\Delta P_0 = 20 \lg \frac{U_{\text{изм}}}{0,775} \text{ дБ, для } R_u = 600 \Omega,$$

где $U_{\text{изм}}$ — напряжение, измеренное на выходе генератора, В.

Основная погрешность выходного уровня генератора должна быть не более $\pm 0,3$ дБ.

- 7) Определение погрешности ослабления ступенчатого регулятора выходного уровня генератора.

1. Определение погрешности ослабления ступенчатого регулятора выходного уровня от 0 до 18 дБ на частотах 0,3; 0,8 kHz, от 0 до 5 дБ на частоте 101 kHz проводят методом непосредственного измерения выходного напряжения образцовым вольтметром.

- Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 9. Измерения проводятся в следующем порядке:

подключить к гнездам ВЫХОД нагрузку 600 или 150 Ом; установить переключатель выходных сопротивлений 600 Ом или 150 Ом;




Рис. 9. Структурная схема для определения основной погрешности выходного уровня генератора, погрешности ослабления ступенчатого регулятора выходного уровня, погрешности нулевого уровня на 5-ти частотах.

Измерения проводятся в следующем порядке:

подключить к гнездам ВЫХОД нагрузку 600 или 150 Ом;

установить переключатель выходных сопротивлений соответственно нагрузке в положение 600 Ом или 150 Ом;

установить переключатель и плавный регулятор выходного уровня в положение 0 dB;

установить переключатель частоты в положение 0,8 kHz; измерить выходное напряжение образцовым вольтметром;

основную погрешность выходного уровня вычислить по формуле:

$$\Delta P_0 = 20 \lg \frac{U_{\text{изм}}}{0,387} \text{ дБ, для } R_u = 150 \Omega,$$

где $U_{\text{изм}}$ — напряжение, измеренное на выходе генератора, В.

Основная погрешность выходного уровня генератора должна быть не более $\pm 0,3$ дБ.

2. Определение погрешности ослабления ступенчатого регулятора выходного уровня генератора.
- 2.1. Определение основной погрешности ослабления ступенчатого регулятора выходного уровня от 0 до 18 дБ на частотах 0,3; 0,8 kHz, от 0 до 5 дБ на частоте 101 kHz проводят методом непосредственного измерения выходного напряжения образцовым вольтметром.
- Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 9. Измерения проводятся в следующем порядке:

установить переключатель частоты в положение 0,3; 0,8 или 101 кГц;

установить плавный регулятор выходного уровня в положение 0 дБ;

измерить выходное напряжение образованным вольтметром.

Погрешность регулятора выходного уровня вычислить по формуле:

$$\Delta P = P_n - 20 \lg \frac{U_{\text{изм}}}{U_0} \text{ дБ},$$

где P_n — номинальное значение выходного уровня генератора, дБ, U_0 — напряжение, измеренное вольтметром в положении ступенчатого регулятора 0 дБ, В, $U_{\text{изм}}$ — напряжение, измеренное образованным вольтметром в проверяемом положении ступенчатого регулятора выходного уровня, В.

Ослабление ступенчатого регулятора выходного уровня и допускаемая погрешность приведены в табл. 15.

Таблица 15

Положение ступенчатого регулятора	Положение аттенюатора, дБ	$R_{\text{вых}} = 600 \Omega$		Допускаемая погрешность
		$f = 0,3 \text{ кГц}$	$f = 0,8 \text{ кГц}$	
		$f = 101 \text{ кГц}$		
+18	—	±1,0 дБ	±0,6 дБ	—
+15	—	—	—	—
+10	—	—	—	—
+5	—	—	—	—
0	—	—	—	—
-5	0	—	—	—
-10	10	±0,7 дБ	±0,3 дБ	±1,1 дБ
-15	10	—	—	—
-20	20	—	—	—
-25	30	—	—	—
-30	30	—	—	—
-35	40	—	—	—
-40	40	—	—	—
-45	50	±1,0 дБ	±0,6 дБ	±1,4 дБ




Рис. 10. Структурная схема соединения приборов для определения погрешности ослабления ступенчатого регулятора выходного уровня генератора

2) Определение погрешности ослабления ступенчатого регулятора выходного уровня от минус 5 до минус 45 дБ на частотах 0,3; 0,8; 101 кГц проводят методом сравнения с ослаблением образцового аттенюатора.

Измерения проводятся в следующем порядке:

установить переключатель выходных сопротивлений в положение 600 или 150 Ом;

установить переключатель частоты в положения 0,3; 0,8 или 101 кГц;

установить плавный регулятор выходного уровня в положение 0 дБ;

установить стрелку индикатора ИУ изменением напряжения вспомогательного генератора так, чтобы ИУ имел одно и то же показание при переключении тумблера В;

измерить напряжение на выходе вспомогательного генератора образцовым вольтметром.

Погрешность ослабления ступенчатого регулятора выходного уровня вычислить по формуле:

$$\Delta P = - \left[P_n + \left(a_n + 20 \lg \frac{U_0}{U_{\text{изм}}} \right) \right] \text{дБ},$$

где P_n — значение выходного уровня, установленное ступенчатым регулятором, дБ;

a_n — затухание аттенюатора;

U_0 — напряжение, измеренное вольтметром в положении ре-

гулятора выходного уровня 0 дБ, В;

$U_{\text{изм}}$ — напряжение, измеренное в любом положении ре-

гулятора выходного уровня, В;

Ослабление ступенчатого регулятора выходного уровня, допу-

скаемая погрешность и положение аттенюатора приведены

в табл. 15.

3) Определение погрешности нулевого выходного уровня на 5-ти частотах.

Определение погрешности нулевого выходного уровня на час- тотах 0,3; 0,8; 5; 32; 101 кГц проводят методом непосредственного измерения выходного напряжения образцовым вольтметром.

Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 9.

Измерения проводятся в следующем порядке:

- подключить к гнездам ВЫХОД нагрузку 600 или 150 Ом;
- установить переключатель выходных сопротивлений в положение 150 Ом;

установить переключатель и плавный регулятор выходного уровня в положение 0 дБ;

установить переключатель частоты в соответствующее, изме- ряемой частоте, положение;

измерить выходное напряжение образцовым вольтметром.

Погрешность нулевого выходного уровня на каждой частоте

вычислить по формуле:

$$\Delta P_0 = 20 \lg \frac{U_{\text{изм}}}{0,387} \text{дБ, для } R_n = 600 \text{ Ом};$$

где $U_{\text{изм}}$ — напряжение, измеренное на выходе генератора.

Погрешность выходного уровня генератора должна быть на частоте 0,3 кГц не более $\pm 0,7$ дБ;

на частоте 0,8 кГц не более $\pm 0,3$ дБ;

на частотах 5; 32 кГц не более $\pm 0,7$ дБ;

на частоте 101 кГц не более $\pm 1,1$ дБ.

4) Определение выходного сопротивления генератора.

Определение выходного сопротивления генератора проводят с помощью вольтметра на частоте 0,8 кГц.

Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 11.




Рис. 11. Структурная схема соединения приборов для измерения выходного сопротивления

установить переключатель и плавный регулятор выходного уровня в положение 0 дБ;

установить переключатель частоты в положение 0,8 кГц;

подключить через тумблер к гнездам ВЫХОД нагрузку 600 Ом

или 150 Ом;

отключая и подключая нагрузку, измерить напряжение образ-

цовым вольтметром на выходе генератора.

Величину выходного сопротивления генератора вычислить по

формуле:

$$R_{\text{вых}} = R_0 \left(\frac{U_1}{U_2} - 1 \right) \text{ Ом},$$

где R_0 — сопротивление нагрузки, Ом;

U_1 — выходное напряжение при отключенной нагрузке, В;

U_2 — выходное напряжение при подключенной нагрузке, В.

Выходное сопротивление должно быть: 600 ± 60 Ом, 150 ± 15 Ом.

2) Определение основной погрешности измерения прибора на частоте 0,8 кГц на оцифрованных отметках шкалы проводят методом сравнения его показания с образцовым вольтметром.

Структурная схема соединения приведена на рис. 12.




Рис. 12. Структурная схема соединения приборов для определения погрешности измерения на пределах 5...20 дБ, измерения на частоте 0,8 кГц, погрешности измерения на пределах 5...20 дБ, частотной погрешности измерения, погрешности измерения в режиме с полосой фильтром ПФ 0,3..3,4.

Измерения проводятся в следующем порядке:

прибор откалибровать (п. 13.3.2);

установить переключатель измерения в положение

ноль 0 dB;

установить переключатель режимов работы в положение 600 Ом; подать на вход прибора сигнал частоты 0,8 кГц с напряжением, соответствующим оцифрованной отметке шкалы индикатора; измерить входное напряжение образцовым вольтметром.

Погрешность измерения вычислить по формуле:

$$\Delta P_0 = -20 \lg \frac{U_{\text{изм}}}{U_{\text{ном}}} \text{ дБ},$$

где $U_{\text{изм}}$ — напряжение, измеренное образцовым вольтметром на входе измерителя уровня, В;

$U_{\text{ном}}$ — номинальное напряжение, соответствующее оцифрованной отметке шкалы, В, приведенное в табл. 16.

Погрешность измерения должна быть не более $\pm (0,3 - k\text{A})$

дБ, где $k = 0,04$ для отметок по шкале минус 0.. минус 5,

$k = 0,08$ для отметок по шкале минус 5.. минус 10.

Таблица 16

Отметка по шкале	0	-1	-2	-3	-4	-5
$U_{\text{ном}}, \text{ В}$	0,775	0,6907	0,6156	0,5486	0,4889	0,4358
Допускаемая погрешность, дБ	$\pm 0,3$	$\pm 0,34$	$\pm 0,38$	$\pm 0,42$	$\pm 0,46$	$\pm 0,5$

Продолжение

Отметка по шкале	-6	-7	-8	-9	-10
$U_{\text{ном}}, \text{ В}$	0,3884	0,3461	0,3085	0,2749	0,2450
Допускаемая погрешность, дБ	$\pm 0,78$	$\pm 0,86$	$\pm 0,94$	$\pm 1,02$	$\pm 1,1$

2) Определение погрешности на всех пределах измерения. Определение погрешности на пределах измерения от 0 до 20 дБ проводят методом сравнения показания поверяемого прибора с образцовым вольтметром.

Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 12.

Измерения проводятся в следующем порядке:

- установить переключатель режимов работы в положение
- 600 Ом;
- подать на вход прибора сигнал частоты 0,8 кГц, установив
- стрелку индикатора на нулевую отметку шкалы, измерить входное напряжение образцовым вольтметром.

Погрешность измерения вычислить по формуле:

$$\Delta P = P_n - 20 \lg \frac{U_{\text{изм}}}{0,775} \text{ дБ,}$$

где P_n — номинальное значение устанавливаемого предела измерения, дБ;

$U_{\text{изм}}$ — напряжение, измеренное вольтметром, В.

Погрешность измерения должна быть не более $\pm 0,5$ дБ.

Определение погрешности на пределах измерения от минус 5 до минус 50 дБ проводят методом сравнения показания поверяющего прибора с образцовыми вольтметрами и атеннотором.

Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 13.




Рис. 13. Структурная схема соединения приборов для определения погрешности на пределах измерения от минус 5 до минус 50 дБ.

Измерения проводят в следующем порядке:

установить переключатель режимов в положение $\geq 20 \text{ k}\Omega$, подать на вход прибора сигнал частоты 0,8 кГц, установив стрелку индикатора на нулевую отметку шкалы, на каждом пределе измерения, измерить напряжение на выходе генератора вольтметром.

Погрешность измерения вычислить по формуле:

$$\Delta P = P_n + \left(a_a - 20 \lg \frac{U_{\text{изм}}}{0,775} \right) \text{ дБ,}$$

где P_n — номинальное значение устанавливаемого предела измерения, дБ;

a_a — затухание атеннотора, дБ;

$U_{\text{изм}}$ — напряжение, измеренное на выходе генератора, В.

Погрешность измерения должна быть не более $\pm 0,5$ дБ. Пложение предела измерения M_u и затухание атеннотора приведены в табл. 17.

Таблица 17

Устанавливаемый предел измерения, дБ	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-50
предел измерения, дБ	0	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50

3. Определение погрешности измерения при изменении частоты сигнала.

Определение погрешности измерения при изменении частоты сигнала проводят методом непосредственного измерения сигнала образцовым вольтметром на входе поверяемого прибора на частотах, приведенных в табл. 16.

Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 12.

Измерения проводятся в следующем порядке:

откалибровать прибор (п. 13.3.2);

установить предел измерения 0 дБ; установить переключатель режима работы в положение 600 Ω ; установить на измеряемой частоте стрелку индикатора на нулевую отметку шкалы измерением напряжения входного сигнала; измерить напряжение входного сигнала образцовым вольтметром.

Погрешность измерения вычислить по формуле:

$$\Delta P = - 20 \lg \frac{U_{\text{изм}}}{0,775} \text{ дБ,}$$

где $U_{\text{изм}}$ — напряжение, измеренное на входе прибора, В.

Допускаемая погрешность должна быть в пределах, указанных в табл. 18.

Таблица 18

Устанавливаемая частота, кГц	0,2	0,3	0,8	3,4	5	18	32	62	120	150
Допускаемая погрешность измерения, дБ	$\pm 0,8$	$\pm 0,5$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,6$	$\pm 0,6$	$\pm 0,8$	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$	

Определение погрешности измерения уровня сигнала в режиме с полосовым фильтром ПФ 0,3...3,4 кГц.

Определение погрешности измерения уровня сигнала в режиме с полосовым фильтром ПФ 0,3...3,4 кГц проводят методом сравнения показания прибора с образцовым вольтметром.

Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 12.

Измерения проводятся в следующем порядке:
установить переключатель режима работы в положение
600 Ω – ПФ 0,3..3,4 kHz;
прибор откалибровать (п. 13.3.2);
установить переключатель пределов измерения в положение
0 dB;

поместить на вход прибора сигнал частоты 0,8 kHz с напряже-
нием, соответствующим нулевой отметке шкалы индикатора;
измерить входное напряжение образцовым вольтметром.

Погрешность измерения вычислить по формуле:

$$\Delta P = -20 \lg \frac{U_{\text{изм}}}{0,775} \text{ дБ},$$

где $U_{\text{изм}}$ — напряжение, измеренное образцовым вольтметром на
входе измерителя уровня, В.

Погрешность измерения должна быть не более $\pm 0,3$ дБ.

14. Определение входного сопротивления измерителя
Определение входного сопротивления проводят с помощью
вольтметра на частоте 0,8 kHz.

Структурная схема соединения приборов приведена на рис. 14.




Рис. 14. Структурная схема соединения приборов для определения входного сопротивления измерителя уровня

Измерения проводятся в следующем порядке:
установить переключатель пределов измерения в положе-
ние 0 dB;

установить переключатель режима работы в положение, со-
ответствующее измеряемому входному сопротивлению > 20 k Ω ,
600 Ω или 150 Ω (подключая, при этом, R в структурной схеме
соответственно 20 k Ω , 600 или 150 Ω);

установить переключатель B в положение I;
поместить на вход прибора сигнал частоты 0,8 kHz с напряже-
нием 0,775 В (0 дБ);

регулятором калибровки $\leftarrow \nabla \rightarrow$ установить стрелку инди-
катора на нулевую отметку шкалы;

перевести переключатель B в положение II;

установить стрелку индикатора ИУ на нулевую отметку шка-
лы измерением напряжения входного сигнала;

измерить напряжение образцовым вольтметром.

Величину входного сопротивления вычислить по формуле:

$$R_{\text{вх}} = R_{\text{ном}} \frac{0,775}{U_{\text{изм}} - 0,775} \text{ к}\Omega \text{м; Ом,}$$

где $R_{\text{ном}}$ — сопротивление резистора структурной схемы, соответ-
ствующее измеряемому входному сопротивлению;

$U_{\text{изм}}$ — входное напряжение, измеренное в положении II
переключателя B.

Входное сопротивление должно быть: ≥ 20 k Ω ; 600 ± 30 Ом;
 150 ± 75 Ом.

13.3.4. Оформление результатов поверки.

а) Приборы, удовлетворяющие требованиям настоящих мето-
дических указаний, признаются годными к дальнейшей эксплуа-
тации. В формуляре прибора делается отметка о произведел-
ной поверке, ставится дата поверки, подпись поверителя и оттиск
каучукового клейма. В специальных чипках для клеймения при-
бора (на лицевой, задней панелях и на боковых стенках) нано-
сятся оттиски запретительного клейма на сургуче или масстике.

б) На приборы, неудовлетворяющие требованиям настоящих
методических указаний, выдается извещение о их непригодности
к применению с записью в нем параметров, по которым прибор
не соответствует техническим условиям.
В формуляре прибора делается отметка о непригодности,
заверяемая подписью поверителя. Оттиск каучукового клейма
в этом случае не ставится. Ранее нанесенные оттиски клейм гас-
ятся.

