УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по производственной метрологии ФГУИ «ВНИИМС» Н.В. Иванникова «18» декабря 2018 г.

Наборы мер толщины UCB 120 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

MII № 203-62-2018

Настоящая методика поверки предназначена для проведения первичной и периодической поверки наборов мер толщины UCB 120 (далее – набор), изготавливаемых АО «ИнтроСкан Технолоджи», г. Чайковский, предназначенных для воспроизведения значений толщины и используемых для поверки и настройки измерителей толщины акустических A2072 IntroScan и других толщиномеров.

Интервал между поверками – 2 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

В таблице 1 приведены операции, обязательные при проведении поверки.

Таблица 1 – Операции, обязательные при поверке

	Номера	Проведение операции при		
Наименование операции	пунктов методики поверки	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр, проверка комплектности и маркировки.	6.1	да	да	
Проверка диапазона воспроизведения и погрешности воспроизведения толщины.	6.2	да	да	

1.1 В случае отрицательного результата при проведении одной из операций, поверку мер прекращают и меру признают не прошедшей поверку.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 Для поверки наборов применяют средства поверки, указанные в таблице 2. Таблица 2 – Перечень СИ, применяемых при поверке

Номер пункта	Наименование и обозначение средств поверки; основные
методики поверки	технические и метрологические характеристики средства поверки
6.2	– Головка измерительная цифровая ABSOLUTE серии 543 мод. ID-F
	(per. № 54125-13);
	– Плита 2-2-1000×630 ГОСТ 10905-86;
	– Меры длины концевые 4-го разряда по ГОСТ Р 8.763-2011

2.2 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого набора с требуемой точностью.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

3.1 К проведению измерений при поверке и к обработке результатов измерений допускаются лица, имеющие квалификацию поверителя и изучившие работу с набором.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Освещенность рабочего места поверителя должна соответствовать требованиям Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

- 5.1 При проведении поверки мер должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающей среды

от плюс 15 до плюс 25°C;

- относительная влажность воздуха

от 30 до 80 %.

5.2 Поверяемые меры и средства поверки следует подготовить к работе в соответствии с технической документацией на них.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр, проверка комплектности и маркировки.

Внешний осмотр и проверка комплектности и маркировки проводится визуально. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие набора мер следующим требованиям:

- отсутствие механических повреждений и коррозии, влияющих на эксплуатационные свойства мер;
 - наличие маркировочных обозначений;
- комплектность поверяемого набора должна соответствовать технической документации.

Набор мер считается годным, если соответствует вышеуказанным требованиям.

- 6.2 Проверка диапазона воспроизведения и погрешности воспроизведения толщины.
- 6.2.1 Действительные значения толщины мер определяют при помощи измерительной головки.
- 6.2.2 Измерительную головку закрепить в стойке и установить на ноль относительно поверхности плиты.
- 6.2.3 Установить первую меру на плиту и провести измерение толщины в пяти точках, равномерно распределенных по поверхности меры. Для мер с номинальными значениями свыше диапазона измерений головки измерительной, использовать метод сравнения с концевыми мерами длины.
 - 6.2.4 Найти среднее значение толщины меры \hat{d} , мм по формуле (1).

$$\hat{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} d_i \,, \tag{1}$$

где d_i – результат i-го измерения, мм;

n – число измерений.

6.2.5 Вычислить случайную погрешность измерений толщины $\Delta d_{\text{случ}}$, мм, по формуле (2).

$$\Delta d_{cnyq} = t\sigma(\hat{d}), \tag{2}$$

где t - коэффициент Стьюдента. При доверительной вероятности P=0,95 и числе наблюдений n = 5, t = 2,78;

 $\sigma(\hat{d})$ - оценка среднего квадратичного отклонения результата измерений, мм, определяемая по формуле (3).

$$\sigma(\hat{d}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (d_i - \hat{d})^2}{n(n-1)}}.$$
(3)

Погрешность измерений толщины Δd , мм, вычислить по формуле (4).

$$\Delta d = \sqrt{\Delta_{cucm}^2 + \Delta d_{cny4}^2} \,, \tag{4}$$

где $\Delta cucm$ – погрешность измерительной головки, мм.

- Провести измерения по пунктам 6.2.2 6.2.6 для всех мер, входящих в набор.
- Набор считается годным, если диапазон воспроизведения и погрешность 6.2.8 воспроизведения толщины соответствуют значениям, приведенным в таблице 3. Таблица 3

Наименование характеристики	Значение								
	UCB	UCB	UCB	UCB	UCB	UCB	UCB	UCB	
	120-1	120-2	120-3	120-4	120-5	120-6	120-7	120-8	
Номинальные значения толщины, мм	6,0	8,0	10,0	16,0	20,0	23,0	30,0	40,0	
Пределы допускаемой погрешности воспроизведения толщины,	±(0,003·d+0,05)							±0,35	
MM									

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке по форме приложения 1 Приказа Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г. Знак поверки в виде оттиска клейма и (или) наклейки наносится на свидетельство о поверке.

При отрицательных результатах поверки оформляется извещение о 7.2 непригодности по форме приложения 2 Приказа Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г. Strasas.

Зам. начальника отдела 203

Н. А. Табачникова

Начальник лаборатории 203/3

М. Л. Бабаджанова

Младший научный сотрудник лаб. 203/3

Т. А. Корюшкина