

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗАО «Геоптикс»

Е. В. Шароварин



2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

К.В. Гоголинский

2016 г.



Комплекс измерительный внутристкважинного мониторинга КВСМ-1-О

Методика поверки

МП 4315-91394884-003-16

СОГЛАСОВАНО

Руководитель отдела государственных эталонов и научных исследований в области измерений давления
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

В.Н. Горобей

Руководитель отдела государственных эталонов и научных исследований в области теплофизических и температурных измерений ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

А.И. Походун

ЗАО «Геоптикс»

2016

МП 4315-91394884-003-16

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист
3

Настоящий документ устанавливает единую методику первичной и периодической поверки датчика температуры и давления ГТДТ в составе комплекса КВСМ-1-О.

Интервал между поверками – 6 лет.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МП 4315-91394884-003-16

Лист
4

1 Требования безопасности

1.1 При поверке преобразователей соблюдать действующие правила эксплуатации электроустановок «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителем», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».

1.2 К проведению поверки должны быть допущены лица, изучившие эксплуатационную документацию на комплекс КВСМ-1-О, имеющие необходимую квалификацию и аттестованные в качестве поверителей.

2 Условия поверки и подготовка к ней

2.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C 20 ± 5
- относительная влажность, %, не более 80
- атмосферное давление, кПа $101,3 \pm 4,0$
- напряжение питания, В 230 ± 23
- частота питания переменного тока, Гц $50 \pm 0,5$

2.2 Вибрация, тряска, удары, электрические и магнитные поля, влияющие на работу аппаратуры, при проведении поверки должны отсутствовать.

2.3 Перед проведением поверки аппаратуру необходимо выдержать при температуре (25 ± 10) °C не менее 30 минут.

2.4 В обоснованных случаях при выпуске комплекса из ремонта и при периодической поверке допускается ограничивать рабочий диапазон температуры измерительных каналов предельными значениями, соответствующими условиям конкретных нефтяных месторождений.

2.5 В паспорте комплекса, поступившего на поверку после ремонта, должна быть сделана отметка предприятием, производившим ремонт.

2.6 Перед проведением поверки комплекс должен быть настроен согласно руководству по эксплуатации.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МП 4315-91394884-003-16

Лист

5

3 Операции поверки

3.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 3.1.

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование операции	Номера пунктов методики проверки	Обязательность прове- дения операции	
			При пер- вичной проверке и после ре- монта	При пе- риодиче- ской по- верке
1	Внешний осмотр	5	Да	Да
2	Опробование	6	Да	Да
3	Подтверждение соответствия программ- ного обеспечения	7	Да	Да
4	Определение метрологических характе- ристик	8	Да	Да

3.2 При получении отрицательных результатов хотя бы одной из приведенных выше операций, поверку прекращают, аппаратуру бракуют, а результаты поверки оформляют в соответствии с разделом 9.

4 Средства поверки

4.1 При проведении поверки должны быть использованы эталоны и средства измерений, указанные в таблице 4.1. Допускается применение других типов средств с аналогичными техническими характеристиками.

Таблица 4.1

№ п/п	Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству; метрологические или основные технические характеристики	Подп. и дата	
		Инв. №	Взам. Инв. №
1	Прецизионный измеритель температуры МИТ 8.15 температуры, с подключенным термометром сопротивления 3-го разряда. - диапазон измерений: от -80 °C до +300 °C. - предел допускаемой погрешности $\pm(0,02+0,00005 \cdot t)^*$ * - измеренное значение температуры		
2	Термостат JULABA SL-26: - рабочий диапазон температуры от 20 до 300 °C; - пределы погрешности поддержания температуры $\pm 0,01$ °C.		
3	- Грузопоршневые манометры МП- 600, МП-2500, диапазон измерений: от 1 до 100 МПа, предел основной допускаемой погрешности $\pm 0,01$ от ИВ (измеренного значения), регистрационный номер 58794-14		
4	Установка тепла и холода TBV-1000 - рабочий диапазон температуры от -70 до +120 °C; - пределы погрешности поддержания температуры ± 1 °C.		

Инв.№ подп.	Подп. и дата	Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие комплекса следующим требованиям:

- 1) заводские номера, комплектность и маркировка должны соответствовать указанным в паспорте;
- 2) комплекс не должен иметь механических повреждений, влияющих на его нормальное функционирование и метрологические характеристики.

6 Опробование

6.1 Опробование датчика ГТДТ комплекса КВСМ-1-О необходимо проводить в следующем порядке:

- 6.1.1 Подключить датчик через разъём поверяемого канала (FC, ST);
- 6.1.2 включить питание электронно-вычислительного блока ГИТДТ комплекса КВСМ-1-О;
- 6.1.3 проверить наличие информации на встроенным дисплее;
- 6.1.4 проверить работу датчика прикосновением руки поверителя, при этом показания канала температуры на дисплее должны изменяться.
- 6.1.5 канал измерения давления работоспособен, если установились показания, близкие к значению атмосферного давления (п.2.1 данной методики).

7 Подтверждение соответствия программного обеспечения


7.1 Для идентификации встроенного ПО «Оптика» включить комплекс, подключить к нему компьютер, настроенный для работы с комплексом по инструкции в Приложении 1. Руководства по эксплуатации ТД 0003.01-2016.РС, подождать пока загрузится интерфейс ПО, в котором в левом верхнем углу будет отображено наименование продукта (идентификационное наименование). (Приложение Б).

Для определения контрольной суммы (алгоритм MD5) исполняемого файла *opt_v2.exe* ПО «Оптика» нужно:

1. Открыть командную строку комбинацией клавиш **Win+R** и набрать в поле команду **cmd**.
2. В командной строке набрать следующую команду:
Certutil -hashfile e:\opt\opt_v2.exe MD5
3. Контрольной суммой является набор символов после строки
MD5 хеш файла e:\opt\opt_v2.exe:

Контрольная сумма (MD5): **4b 45 fd 59 17 bb 8d ff ff a7 80 30 8a 56 28 04**

Пример того как будет выглядеть результат исполнения команды изображён на рисунке 1.



Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Windows\system32>Certutil -hashfile e:\opt\opt_v2.exe MD5
MD5 хеш файла e:\opt\opt_v2.exe:
4b 45 fd 59 17 bb 8d ff ff a7 80 30 8a 56 28 04
CertUtil: -hashfile - команда успешно выполнена.

Рисунок 1 – Результат выполнения команды определения контрольной суммы исполняемого файла.

Инв.№ подл.	Подл. и дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

МП 4315-91394884-003-16

Лист

8 Определение метрологических характеристик

8.1 Определение погрешности измерений избыточного давления и температуры.

Пределы допускаемой погрешности

- измерений давления: $\pm 0,25\%$ от ВПИ (верхний предел измерений) в диапазоне измерений от 0,1 до 60 МПа;

- измерений температуры: $\pm 0,25^\circ\text{C}$.

8.1.1 С помощью соединительной трубки подсоединить грузопоршневой манометр к датчику ГТДТ;

8.1.2 Включить питание комплекса;

8.1.3 Далее последовательно установить давление на грузопоршневом манометре до значений, лежащих в пределах 0 - 10 %, 20 - 40 %, 50 - 80 %, 90 - 100 % рабочего диапазона измерений при температуре п.2.1 данной методики.

8.1.4 Занести в протокол значения поверяемого и эталонного СИ в каждой контрольной точке;

8.1.5 Выключить комплекс;

8.1.6 Поместить датчик в термостат или камеру тепла и холода, расположив рядом с датчиком температуры эталонный термометр;

8.1.7 Провести измерения при значениях температуры, лежащих в пределах 0 - 10 %, 20 - 40 %, 50 - 80 %, 90 - 100 % рабочего диапазона измерений не менее 3-х раз.

8.1.8 Занести в протокол измеренные значения температуры эталонного и поверяемого СИ в каждой контрольной точке.

8.1.9 По полученным результатам для каждой точки во всем диапазоне измерений:

- приведенную погрешность измерений избыточного давления определяют при прямом и обратном ходе по формуле:

$$\Delta P = \frac{(P_{изм} - P_{эт})}{P_{впли}} \cdot 100\%, \quad (8.1-1)$$

где $P_{изм}$ – значение давления, измеренное комплексом КВСМ-1-О, МПа;

$P_{эт}$ – номинальное значение давления, заданное по эталонному СИ, МПа;

$P_{впли}$ – верхний предел диапазона измерений давления, МПа.

- абсолютную погрешность измерений температуры определяют как разность между средними арифметическими значениями показаний поверяемого и эталонного СИ.

9 Оформление результатов поверки

Результаты поверки оформляют протоколом (рекомендуемая форма протокола приведена в приложении 1). При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке установленной приказом Минпромторга России «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» №1815 формы. При отрицательных результатах поверки выдается извещение о непригодности.

Знак поверки наносят на корпус электронно-вычислительного блока ГИТДТ комплекса КВСМ-1-О.

Инв.№ подп.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. №	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МП 4315-91394884-003-16

Лист

8

ПРОТОКОЛ № _____

Наименование _____

Тип _____

Зав.№ _____

Год выпуска _____

Предоставлен _____

Место проведения поверки _____

Метод поверки: МП 4315-91394884-003-16 «Комплекс измерительный внутрискважинного мониторинга КВСМ-1-О. Методика поверки».

Значения влияющих факторов:

Температура окружающей среды ____ °C

Относительная влажность ____ %

Атмосферное давление ____ кПа

Проверка проведена с применением эталонных СИ: _____

Результаты внешнего осмотра: _____

Подтверждение соответствия программного обеспечения: _____

РЕЗУЛЬТАТЫ

Таблица 1

Значение эталонного СИ, МПа	Значение КВСМ-1-О, МПа	δ, %
10		
24		
40		
60		

Таблица 2

Значение температуры по показаниям эталонного ТС, °C	Значение температуры по показаниям КВСМ-1-О, °C	Абсолютная погрешность, °C
0		
25		
50		
75		
100		

Выводы: Погрешность КВСМ-1-О находится в пределах $\pm 0,25$ °C по каналу температуры и $\pm 0,25$ % по каналу измерений избыточного давления.

Поверитель _____

Дата проведения поверки « ____ » 201_ г.

№ подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МП 4315-91394884-003-16

Лист
9

Приложение Б

Интерфейс ПО после загрузки электронно-вычислительного блока ГИТДТ и подключения к компьютеру через программу Radmin Viewer.

ОПТИКА

Данные по каналам

Т.код	Р.код		
Т.гр	Р.МПа		

Коэффициенты

```
1. 055926652992E-018
-7. 028793652187E-018
-7. 333159245851E-018
4. 866972486535E-005
9. 773075637995E-006
2. 646568382348E-006
```

ГЕОПТИКС

02.02.2016 18:00:32

№ подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МП 4315-91394884-003-16

Лист

8