

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по метрологии  
ФБУ «Омский ЦСМ»

А.В. Бессонов

2017 г.



Бессонов  
«15»

Государственная система обеспечения единства измерений

Преобразователи интеллектуальные ПИ РМ

### МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

ОЦСМ 026196-2017 МП

г. Омск

2017 г.

Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи интеллектуальные ПИ РМ (далее по тексту – ПИ РМ), выпускаемые по МКСН.405544.028 ТУ, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками – два года.

## **1 Операции поверки**

1.1 При проведении поверки выполняют операции, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при поверке	
		первичной	периодической
Внешний осмотр	7.1	+	+
Проверка электрического сопротивления изоляции	7.2	+	-
Опробование	7.3	+	+
Определение метрологических характеристик	7.4	+	+

1.2 По заявлению Заказчика допускается проведение поверки ПИ РМ, настроенных для работы с конкретным типом первичного преобразователя. При этом в (паспорте) свидетельстве о поверке приводится информация об объеме проведенной поверки.

1.3 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, поверку прекращают, ПИ РМ признается непригодным к дальнейшей эксплуатации, выдается извещение о непригодности, с указанием причин непригодности.

## **2 Средства поверки**

2.1 При проведении поверки применяют основные и вспомогательные средства поверки, приведенные в таблице 2.

2.2 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик счетчика с требуемой точностью.

## **3 Требования к квалификации поверителей**

3.1 Поверку СИ осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридические лица и индивидуальные предприниматели.

3.2 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, эксплуатационную документацию на ПИ РМ, средства их поверки и настоящую методику поверки.

Таблица 2 – Основные и вспомогательные средства поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего основные технические требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
7.2	<u>Мегаомметр ЭСО 210/1:</u> - диапазон измерений от 0 до 1000 МОм; КТ 2,5
7.4	<u>Калибратор программируемый П320:</u> - предел калиброванных напряжений 100 мВ; ПГ ± (0,05·Uк+10) мкВ; - предел калиброванных напряжений 10 В; ПГ ± (20·Uк+40) мкВ; - предел калиброванных токов 100 мА; ПГ ± (0,1·Iк+1) мкА; где Uк (Iк) – безразмерная величина, численно равная значению калиброванного напряжения в мВ на пределе 100 мВ, в В на пределе 10 В (значению калиброванного тока в мА)
7.4	<u>Магазин сопротивления Р4831:</u> - диапазон показаний от 0,021 до 1111111,1 Ом; КТ 0,02/2·10 <sup>-6</sup> .
7.4	<u>Термостат нулевой ТН-1М:</u> - номинальная температура термостатируемой среды 0 °C; неравномерность ±0,01 °C
7.3, 7.4	<u>Источник питания постоянного тока:</u> - диапазон воспроизведения выходного напряжения до 30 В; ПГ ± 2 %
7.3, 7.4	<u>Персональный компьютер ПЭВМ:</u> - операционная система – Windows XP и выше
7.3, 7.4	<u>Переходник USB/РМ МКСН.467141.003</u>
7.3, 7.4	<u>Программное обеспечение «МИРС» МКСН.64302566540.00027-01</u>
6, 7	<u>Прибор комбинированный Testo 608-H1:</u> - диапазон измерений температуры от 0 до 50 °C; ПГ ± 0,5 °C; - диапазон измерений относительной влажности от 15 до 85 %; ПГ ± 3 %
6, 7	<u>Барометр-анероид метеорологический БАММ-1:</u> - диапазон измерений от 80 до 106 кПа; ПГ ± 0,2 кПа

## 4 Требования безопасности

4.1 Корпус ПИ РМ должен быть заземлен с помощью зажима защитного заземления.

4.2 При проведении поверки необходимо соблюдать требования «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

## **5 Условия поверки**

При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия измерений:

- температура окружающего воздуха, °C от 15 до 25;
  - относительная влажность окружающего воздуха, % от 30 до 80;
  - атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800);
  - напряжение питания постоянного тока, В (24,00±0,48).

## 6 Подготовка к поверке

6.1 ПИ РМ, представляемые на поверку, должны иметь в комплекте руководство по эксплуатации.

6.2 Выдержать ПИ РМ в помещении, где проводится поверка в условиях измерений, приведенных в разделе 5 настоящей методики, не менее двух часов.

6.3 Подготовить к работе основные и вспомогательные средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.

6.4 Выходные и входные цепи подключают через кабельные выводы ПИ РМ. Все измерения должны проводиться не ранее, чем через 10 минут после подключения электропитания к ПИ РМ.

6.5 Перемычки на разъемах XP1 и XP2 ПИ РМ должны быть установлены в положение «ON» в соответствии с рисунком 1.




Рисунок 1 – Положение перемычек на разъемах XP1 и XP2

6.6 Для начала работы с ПИ РМ по радиоканалу необходимо установить на персональный компьютер ПО «МИРС», а также драйвер для работы переходника «USB/PM».

6.7 Питание ПИ РМ осуществляется постоянным напряжением от  $(24,00 \pm 0,48)$  В через разъем XS1, антenna подключается к ПИ РМ через разъем XS2. При этом полярность подключения напряжения значения не имеет.

## 7 Проведение поверки

### 7.1 Внешний осмотр

7.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено следующее:

- отсутствие видимых механических повреждений и дефектов, в том числе и покрытия, ухудшающих внешний вид ПИ РМ и препятствующих его применению;
- соответствие комплектности, внешнего вида и маркировки требованиям эксплуатационной документации;
- целостность пломб завода-изготовителя.

7.1.2 ПИ РМ, не удовлетворяющие вышеперечисленным требованиям, к дальнейшей поверке не допускаются.

## 7.2 Проверка сопротивления изоляции

7.2.1 Проверку электрического сопротивления изоляции ПИ РМ проводят мегаомметром напряжением 500 В, подключая выводы мегаомметра к контактам 1 и 2 разъема ХР1 (со снятой перемычкой).

7.2.2 Результат проверки считают удовлетворительным, если электрическое сопротивление изоляции не менее 100 МОм.

## 7.3 Опробование

7.3.1 Подключите к свободному USB-порту ПК переходник «USB/PM». В диспетчере устройств операционной системы определите номер виртуального СОМ-порта, выделенного переходнику «USB/PM».

7.3.2 Запустите программное обеспечение «МИРС» (далее по тексту – ПО) и в окне «Настройки программы» введите необходимые параметры согласно таблице 3.

Таблица 3 – Параметры настройки ПО «МИРС»

Параметр	Настройки
№ СОМ-порта	Номер СОМ-порта, назначенного операционной системой переходнику «USB/PM»
№ радиоканала	Номер радиочастотного канала (от №16 до №23). Для новых устройств по умолчанию задан радиоканал №16. Если устройство в процессе эксплуатации переводилось на другой канал, введите номер последнего рабочего канала.
Периодичность опроса	С интервалом в 1 секунду

7.3.3 В меню «Устройства» выберите пункт «Добавить». В открывшемся окне введите серийный ( заводской) номер, указанный на корпусе ПИ РМ, нажмите кнопку «Применить».

7.3.4 В меню «Опрос» выберите пункт «Начать». После этого ПО начнет отправку запросов на добавленные в сеть ПИ РМ с заданной периодичностью. Отправка данных по радиоканалу отображается включением зеленого и периодическими вспышками красных светодиодов переходника «USB/PM».

Предварительно убедившись в соблюдении ограничений по дальности обмена, включите питание ПИ РМ. При успешном обмене индикатор «Статус» соответствующего ПИ РМ в ПО приобретет цветовую окраску.

7.3.5 В окне параметров выбранного ПИ РМ откройте вкладку «Сведения об устройстве» и нажмите кнопку «Считать контрольную сумму»

7.3.6 Результаты опробования считать положительными, если ПИ РМ обеспечивает передачу измерительной информации по радиоканалу, а идентификационные данные внутреннего программного обеспечения ПИ РМ соответствуют приведенным в таблице 4.

Таблица 4 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)		Значение	
Идентификационное наименование ПО		Внутреннее программное обеспечение	
		ПИ РМ-ТС/ТП	ПИ РМ-Т/Н
Номер версии (идентификационный номер) ПО		не ниже 17.5	не ниже 17.5
Цифровой идентификатор ПО		0xEB02	0x3A8C
Алгоритм вычисления контрольной суммы		CRC16	CRC16

#### 7.4 Определение метрологических характеристик

##### 7.4.1 Проверка основной приведенной погрешности ПИ РМ-ТС/ТП, настроенных для работы с преобразователями термоэлектрическими

7.4.1.1 Собирают схему подключений в соответствии с рисунком А.1 Приложения А.

7.4.1.2 При помощи ПО на ПК настраивают оба канала ПИ РМ на работу с преобразователями термоэлектрическими и выбирают необходимый тип ТП.

7.4.1.3 На калибраторе программируемом П320 для выбранного типа ТП выставляют входные напряжения, соответствующие ТЭДС для нижней, средней и верхней точек температурного диапазона в соответствии с таблицей В.1 Приложения В.

7.4.1.4 Для каждого из двух каналов при указанных входных напряжениях рассчитывают основную приведенную погрешность измерений  $\gamma$ , %, по формуле:

$$\gamma = \frac{T_{изм} - T_{вх}}{T_{макс} - T_{мин}} \cdot 100 \%, \quad (1)$$

где  $T_{изм}$  – значение температуры, измеренное ПИ РМ, °C;

$T_{вх}$  – температура, соответствующая входному напряжению по НСХ ТП, °C;

$T_{макс}$  – верхняя точка диапазона измерений для данного вида ТП, °C;

$T_{мин}$  – нижняя точка диапазона измерений для данного вида ТП, °C.

##### 7.4.2 Проверка основной приведенной погрешности ПИ РМ-ТС/ТП, настроенных для работы с термопреобразователями сопротивления

7.4.2.1 Собирают схему подключения в соответствии с рисунком А.2 Приложения А.

7.4.2.2 При помощи ПО на ПК настраивают оба канала ПИ РМ на работу с термопреобразователями сопротивления и выбирают необходимый тип ТС.

7.4.2.3 Для выбранного типа ТС на магазине сопротивления Р4831 выставляют сопротивление, соответствующие нижней, средней и верхней точке температурного диапазона в соответствии с таблицей В.2 Приложения В.

**7.4.2.4** Для каждого из двух каналов при указанных входных напряжениях рассчитывают основную приведенную погрешность измерений  $\gamma$ , %, по формуле:

$$\gamma = \frac{T_{\text{изм}} - T_{\text{вх}}}{T_{\text{макс}} - T_{\text{мин}}} \cdot 100 \%, \quad (2)$$

где  $T_{\text{изм}}$  – значение температуры, измеренное ПИ РМ, °C;

$T_{\text{вх}}$  – температура, соответствующая входному сопротивлению от ТС, °C;

$T_{\text{макс}}$  – верхняя точка диапазона измерений для данного вида ТП, °C;

$T_{\text{мин}}$  – нижняя точка диапазона измерений для данного вида ТП, °C.

#### **7.4.3 Проверка основной приведенной погрешности ПИ РМ-Т/H, настроенных для работы с преобразователями с унифицированным токовым выходным сигналом**

**7.4.3.1** При работе с преобразователями с унифицированным выходным сигналом ПИ РМ-Т/H измеряет входной сигнал  $X$ , изменяющийся в диапазоне от минимального значения  $X_{\text{мин}}$  до максимального значения  $X_{\text{макс}}$ , и рассчитывает выходной сигнал  $Y$  (в соответствии с заданным пользователем диапазоном его изменения от минимального значения  $Y_{\text{мин}}$  до максимального значения  $Y_{\text{макс}}$ ) по формуле:

$$Y = Y_{\text{мин}} + \frac{(X - X_{\text{мин}}) \cdot (Y_{\text{макс}} - Y_{\text{мин}})}{(X_{\text{макс}} - X_{\text{мин}})}. \quad (3)$$

**7.4.3.2** Собирают схему подключения в соответствии с рисунком Б.1 Приложения Б.

**7.4.3.3** При помощи ПО на ПК настраивают оба канала ПИ РМ на измерение токового сигнала (4-20) mA, задают верхнюю и нижнюю границы выходного сигнала  $Y_{\text{макс}}$  и  $Y_{\text{мин}}$ .

**7.4.3.4** Включают калибратор программируемый П320 и выставляют значение входного сигнала (тока)  $X$ , равным 4 mA ( $X_{\text{мин}}$ ), 12 mA и 20 mA ( $X_{\text{макс}}$ ). Для каждого из указанных значений входного сигнала в ПО на ПК фиксируют измеренное значение выходного сигнала  $Y_{\text{изм}}$ , рассчитывают ожидаемое значение выходного сигнала  $Y$  по формуле (3), а также величину основной приведенной погрешности измерений  $\gamma$ , %, по формуле:

$$\gamma = \frac{Y_{\text{изм}} - Y}{Y_{\text{макс}} - Y_{\text{мин}}} \cdot 100 \%. \quad (4)$$

#### **7.4.4 Проверка основной приведенной погрешности ПИ РМ-Т/H, настроенных для работы с преобразователями с унифицированным выходным сигналом напряжения**

**7.4.4.1** Собирают схему подключения в соответствии с рисунком Б.2 Приложения Б.

**7.4.4.2** При помощи ПО на ПК настраивают оба канала ПИ РМ на измерение унифицированного сигнала напряжения (0-10) В, задают верхнюю и нижнюю границы выходного сигнала  $Y_{\text{макс}}$  и  $Y_{\text{мин}}$ .

7.4.4.3 Включают калибратор программируемый П320 и выставляют значение входного сигнала (напряжения)  $X$ , равным 0 В ( $X_{\min}$ ), 5 В и 10 В ( $X_{\max}$ ). Для каждого из указанных значений входного сигнала в ПО на ПК фиксируют измеренное значение выходного сигнала  $Y_{\text{изм}}$ , рассчитывают ожидаемое значение выходного сигнала  $Y$  по формуле (3), а также величину основной приведенной погрешности измерений  $\gamma$ , %, по формуле (4).

7.5 ПИ РМ считается соответствующим установленным в описании типа метрологически требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, если основная приведенная погрешности измерений не превышает:

- $\pm 0,5$  % для ПИ РМ-ТС/ТП, настроенных для работы с преобразователями термоэлектрическими типов ТПП(S) и ТПР(B);
- $\pm 0,2$  % для ПИ РМ, настроенных для работы с остальными типами первичных преобразователей.

## **8 Оформление результатов поверки**

8.1 Результаты поверки оформляют протоколом поверки произвольной формы.

8.2 Положительные результаты первичной поверки оформляют оттиском поверительного клейма в паспорте на ПИ РМ.

8.3 Положительные результаты периодической поверки оформляют свидетельством о поверке.


8.4 В случае, если поверка ПИ РМ проводилась с учетом конкретного типа первичного преобразователя, в паспорте (свидетельстве о поверке) приводится информация об объеме проведенной поверки.

8.5 При отрицательных результатах первичной поверки ПИ РМ считают к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

8.6 При отрицательных результатах периодической поверки ПИ РМ считают непригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, свидетельство о поверке аннулируют, оттиск поверительного клейма гасят и выдают извещение о непригодности, с указанием причин непригодности.

## Приложение А (обязательное)

Схемы подключений преобразователей интеллектуальных ПИ РМ-ТС/ТП



Провода компенсационные должны быть изготовлены из материала термопары исследуемого типа.

Рисунок А.1 – Схема подключения приборов для проверки параметров ПИ РМ-ТС/ТП  
при работе с преобразователями термоэлектрическими




Рисунок А.2 – Схема подключения приборов для проверки параметров ПИ РМ-ТС/ТП  
при работе с термопреобразователями сопротивления

## Приложение Б (обязательное)

Схемы подключений преобразователей интеллектуальных ПИ РМ-Т/Н




Рисунок Б.1 – Схема подключения приборов для проверки параметров ПИ РМ-Т/Н  
при работе с первичными преобразователями с унифицированным токовым выходным сигналом




Рисунок Б.2 – Схема подключения приборов для проверки параметров ПИ РМ-Т/Н  
при работе с первичными преобразователями с унифицированным выходным сигналом  
напряжения

**Приложение В**  
**(справочное)**

Входные сигналы, соответствующие ТЭДС ТП или сопротивлению ТС  
для нижней, средней и верхней точек температурного диапазона

Таблица В.1 – ПИ РМ-ТС/ТП при работе с преобразователями термоэлектрическими

Тип ТП	Нижняя точка диапазона		Средняя точка диапазона		Верхняя точка диапазона	
	T, °C	U, мВ	T, °C	U, мВ	T, °C	U, мВ
TXA(K)	-100	-3,554	+600	+24,905	+1300	+52,41
TJK(J)	-100	-4,633	+550	+30,216	+1200	+69,553
TXK(L)	-100	-5,641	+250	+18,642	+600	+49,108
TPII(S)	0	0	+875	+8,170	+1750	+18,503
TPIR(B)	+600	+1,792	+1200	+6,786	+1800	+13,591

Таблица В.2 – ПИ РМ-ТС/ТП при работе с термопреобразователями сопротивления

Тип ТП	Нижняя точка диапазона		Средняя точка диапазона		Верхняя точка диапазона	
	T, °C	R, Ом	T, °C	R, Ом	T, °C	R, Ом
50П	-100	29,82	+325	111,41	+750	182,41
100П	-100	59,64	+325	222,82	+750	364,82
Pt50	-100	30,13	+325	110,46	+750	180,32
Pt100	-100	60,26	+325	220,92	+750	360,64
50М	-100	28,27	+50	60,70	+200	92,80
100М	-100	56,54	+50	121,40	+200	185,60