

Контрольный экз.
ФГУ "Ростовский ЦСМ"

МИ
806-85

1004 0706

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
СИГНАЛИЗАТОРЫ СТХ-7

Методика поверки

5В2.840.351 ДЛ

МИ 806-85

ГСЧ 8630-97.88



ФГУ "Ростовский ЦСМ"
Отдел стандартизации и
технических регламентов
ИНЭ. № 11028

Место года издания

ФОНД НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ФГУП «ВНИИМС»
КОПИЯ
Подпись руководителя *[Signature]*

РАЗРАБОТАНЫ: Харьковским ОКБА НПО "Химавтоматика"

Министерства химической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ: С.И.Сутолкий ; И.Н.Герасимов

УТВЕРЖДЕНЫ: Украинским центром стандартизации и метрологии

Настоящие методические указания по поверке распространяются на сигнализаторы термохимические СТХ-7 (далее по тексту - сигнализаторы), соответствующие ГОСТ 12.4.070-79, предназначенные для контроля довзрывоопасных концентраций горючих веществ в воздухе при высокой температуре и выдачи сигналов при наличии сигнальных концентраций, и устанавливают методику их первичной и периодической поверки.

Сигнальная доля ИПД, предел допускаемой основной погрешности срабатывания, время выдачи светового сигнала КОНЦЕНТРАЦИЯ сигнализаторов в условиях эксплуатации приведены в справочном приложении 4.

24/2, 02/06/2025

I. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

I.1. При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в табл. I.

Таблица I

Наименование операций	Номера пунктов методических указаний	Обязательность проведения операций при выпуске из производства	ремонте	эксплуатации и хранении
I. Проверка комплектности поставки, внешнего вида и маркировки.	5.1	да	нет	нет
2. Проверка выдачи сигнализации НЕИСПРАВНОСТЬ	5.2	да	да	да
3. Контроль метрологических параметров (основной погрешности, времени срабатывания и выдачи сигналов во внешнюю цепь).	5.3	да	да	да

I.2. Межповерочный интервал - не более шести месяцев, вид поверки - государственная.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование средства поверки	Нормативно-технические характеристики	Примечания
1. Поверочные паровоздушные смеси № 1 и № 2		Состав смеси указан в обязательном приложении 1
2. Регулятор РНО-250-0,54 У4 ТУ16-517.298-78 (В)	Напряжение 0-250 V, ток 2 A	
3. Комбинированный измерительный прибор типа Ц4313 ТУ25-04-3300-77 (ИП1, ИП2, ИП3)	ИП1- предел измерения 300 V, основная погрешность $\pm 1,5\%$; ИП2- предел измерения 0,3 V, основная погрешность $\pm 1\%$; ИП3- предел измерения 200 Ω , основная погрешность $\pm 1\%$;	
4. Секундомер СОС пр-26-2 ГОСТ 5072-79		
5. Камера КГС-7 5В5.887.616		
6. Установка поверочная ПС ТУ6-83 5В2.950.104ТУ		

- Примечания: 1. Камера КГС-7 входит в комплект сигнализаторов СТХ-7-1К, СТХ-7-2К, СТХ-7-3К, СТХ-7-4К.
2. Изготовитель и поставщик установки ПС - ХОКБА НПО "Химавтоматика".
3. В случае отсутствия рекомендуемых средств поверки разрешается использовать иные средства поверки с техническими характеристиками не ниже указанных.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающей среды $(25 \pm 10) {}^{\circ}\text{C}$;
относительная влажность воздуха 45–80 % ;
атмосферное давление от 84 до 106,7 kPa (630–800 mm Hg);
напряжение питающей сети переменного тока $(220 \pm 11) \text{ V}$
частотой $(50 \pm 1) \text{ Hz}$;

3.2. Поверка может производиться в лаборатории и на месте эксплуатации.

4. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

4.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы.

4.1.1. Собрать схему поверки сигнализатора согласно рисунку.

4.1.2. Проверить заземление блока БПС-II7.

4.1.3. Приготовить паровоздушную смесь № I

в камере КГС-7 с помощью установки поверочной ПС.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1. Внешний осмотр.

5.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие сигнализатора следующим требованиям:

комплектность должна соответствовать комплектности, указанной в паспорте на сигнализатор;

маркировка должна соответствовать приведенной в техническом описании и инструкции по эксплуатации;

сигнализатор не должен иметь повреждений, нарушающих его эстетику, влияющих на его технические характеристики и препятствующих его применению.

5.2. Опробование.


5.2.1. Подать на схему напряжение $(220 \pm 11) V$, для чего тумблер "220 V" на передней панели БПС-II7 установить в верхнее положение, при этом должен появиться световой сигнал "220 V".

5.2.2. Измерить по прибору ИП2 после 5 min прогрева


ЧУ 1722 ОМ 21.06.86

Схема поверки сигнализатора СТХ-7

Блок БПС-117
лицевая сторона



10



5.3.1. Установить датчик в камеру КТС-7 с парогоздушной смесью № 1.

5.3.2. Открыть клапан камеры, выдвинув рукоятку до упора, включить секундомер. Сигнализатор считается выдержавшим испытания, если через 30 с стрелка измерительного прибора находится вне сигнальной зоны и световой сигнал КОНЦЕНТРАЦИЯ не выдается.

5.3.3. Извлечь датчик из камеры КТС-7.

5.3.4. Приготовить в камере КТС-7 парогоздушную смесь № 2 с помощью установки поверочной ПС.

5.3.5. Установить датчик в камеру КТС-7.

5.3.6. Открыть клапан камеры, выдвинув рукоятку до упора, включить секундомер. Сигнализатор считается выдержавшим испытания, если стрелка измерительного прибора находится в сигнальной зоне и световой сигнал КОНЦЕНТРАЦИЯ выдается не позже, чем через 5 с.

5.3.7. Измерить сопротивление, подключив прибор ИПЗ к контактам разъема СИГНАЛИЗАЦИЯ X2:4,5. Сопротивление должно быть равно ∞ .

5.3.8. Измерить сопротивление, подключив прибор ИПЗ к контактам разъема СИГНАЛИЗАЦИЯ X2:5,6. Сопротивление должно быть равно 0.

5.3.9. Извлечь датчик из камеры КТС-7.

5.3.10. Установить тумблер "220 В" в нижнее положение.

ЗУЧН 21.05.85

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Положительные результаты поверки должны оформляться путем выдачи свидетельства о государственной поверке по форме, указанной в обязательном приложении 2.

Результаты поверки оформляются протоколом по форме, указанной в обязательном приложении 3.

6.2. При отрицательных результатах поверки сигнализаторы к эксплуатации не допускаются. В этом случае обязательно погашение клейм и наличие в документах по оформлению результатов поверки указаний о непригодности поверенных сигнализаторов.

7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Время, необходимое для приготовления одной поверочной смеси, не более 2.5 h.

7.2. Время, необходимое для поверки сигнализатора, не более 1 h.

7.3. Расход смеси, необходимый для проведения одной поверки, составляет не более 1 л.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

1. Поверяемый сигнализатор СТХ-7

заводской номер _____ выпущенный (отремонтированный)

и принадлежащий _____

2. Основные технические характеристики в зависимости от исполнения сигнализатора, указаны в справочном приложении 4.

3. Средства поверки

4. Поверка проводилась на паровоздушных смесях _____

5. Результаты поверки

Наименование проверяемого параметра

Заключение о соответствии

- I. Проверка комплектности поставки
2. Проверка внешнего вида, маркировки
3. Проверка выдачи сигнала
НЕИСПРАВНОСТЬ
4. Определение метрологических параметров

СТХ-7

Методические указания

5В2.840.351 ДЛ

На основании результатов поверки выдано свидетельство

Извещение о несоответствии

Госповеритель

Дата поверки

Х4172 ВМ 210688

17а

СТХ-7	Методические указания	5В2.840.351 ДЛ
Наименование сигнализатора	Наименование контролируемого вещества	Справочное
СТХ-7-1	Сигнальная доля концентрации, % НКПВ	Префел долпска злой основной сигнала концентрации, % НКПВ
СТХ-7-2	Этиловый спирт	Для зон сигналных погрешностей срабатывания, % НКПВ
СТХ-7-3	Бензин "Галопа"	Время ведачи сигнала концентрации, % НКПВ
СТХ-7-4	Ксилол, разбавитель РЭ-4В, сольвент каменноугольный, толуол, уайт-спирит, этиловый спирт, этилцеллозоль, бензин "Галопа", диметформамид	До 5
	Диметформамид	До 50
		То же
		То же

I7a

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц) измененных	замененных	аннулированных	Номера листов (страниц) в документе	Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
2			все		18	58.614-85			
3	тит.листы 6,7,8,9,13, 16	3,11,10, 12,14	4,5	170	17	58.101-85	А.Будкин 5.02.85г.		