

2.Р.2629-40
контрольный
экземпляр
осциллограф
С1-55

Ревизионное отмечание и
изменения по эксплуатации

ГР.И.622-70





Малогабаритный полуупроволниковый двухлучевой осциллограф типа С1-55 предназначен для одновременного наблюдения и исследования формы двух электрических процессов путем визуального наблюдения и измерения их временных и амплитудных значений.

Условия эксплуатации:

— рабочая температура окружающего воздуха от -30 до $+50^{\circ}\text{C}$;

— относительная влажность воздуха до 98% при температуре до 35°C ,
питание прибора осуществляется от сети переменного тока 220 ± 22 В частоты $50 \pm 0,5$ Гц, от сети 220 ± 11 В и $115 \pm 5,75$ В ча-
стоты 400 ± 12 Гц и содержанием гармоник до 5%; от источника постоянного тока напряжением $24 \pm 2,4$ В.

Примечание. Допускается работа прибора от сети 60 Гц.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

2.3. Рабочая часть экрана должна быть не менее 42 мм (7 делений) по вертикали (для первого луча — верхняя, для второго — нижняя часть экрана) и не менее 60 мм (10 делений) по горизонтали.

2.4. Ширина линии луча не превышает 0,8 мм.

2.5. Усилители каналов вертикального отклонения лучей имеют следующие параметры:

а) полосу пропускания от 0 до 10 МГц;

б) время нарастания переходной характеристики усилителей не более 150 нс;

в) выброс на вершине переходной характеристики не превышает 10% ;

г) величина отклонения в пределах рабочей части экрана не превышает 10% ;

д) долговременный дрейф усилителей после 30-минутного прогрева в течение 1 часа при стабильном напряжении сети ($\pm 2\%$) не превышает 6 мм (1 дел.);

е) входное сопротивление усилителей при открытом входе $1 \text{ МОм} \pm 3\%$ с параллельной емкостью $40 \text{ пФ} \pm 10\%$.

С выносным делителем 1:10 входное сопротивление усилителя равно $10 \text{ МОм} \pm 10\%$, а входная емкость не превышает 15 пФ и 18 пФ с высоковольтным делителем. Погрешность деления выносного делителя не превышает $\pm 10\%$. Вход усилителей может быть открытый и закрытый. Вход усилителей с выносным делителем 1:10 — открытый;

ж) суммарное максимальное допустимое постоянное и переменное напряжение, которое можно подавать при закрытом входе усилителей, не должно превышать 300 В.

2.6. При закрытом входе усилителя канала вертикального отклонения луча спад вершины переходной характеристики не превышает 10% .

2.7. Минимальный коэффициент отклонения канала вертикального отклонения луча $10 \text{ мВ}/\text{дел.}$

Коэффициент отклонения калибранный и устанавливается:

а) плавно с перекрытием не менее 1:2,5;

б) скачкообразно — от $10 \text{ мВ}/\text{дел.}$ до $20 \text{ В}/\text{дел.}$ с перекрытием не более в 2,5 раза;

в) плавно с перекрытием не менее 1:2,5;

г) скачкообразно — от $10 \text{ мВ}/\text{дел.}$ до $20 \text{ В}/\text{дел.}$ с перекрытием не более в 2,5 раза;

2.8. Погрешность коэффициента отклонения не превышает 8% .

2.9. Внутренний источник калибровочного напряжения генерирует П-образные импульсы частотой 2 кГц, амплитудой 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 40 В с погрешностью установки амплитуды $\pm 3\%$. Погрешности частоты в нормальных условиях не более $\pm 3\%$. Погрешность измерения временных интервалов от 0,1 мкс до 0,2 с

установки амплитуды и частоты в интервале рабочих условий не превышает $\pm 4\%$.

Асимметрия импульсов не превышает 20%.

2.10. Развертка может работать как в жลущем, так и в периодическом режиме и имеет следующие параметры:

а) диапазон значений коэффициента развертки от 50 мс/дел. до

0,1 мкс/дел. разбит на 18 фиксированных поддиапазонов с перекрытием в 2 и 2,5 раза. На всех поддиапазонах имеется возможность

пятикратного амплитудного растяжения центрального участка изображения развертки;

б) коэффициент развертки 50 мс/дел. не калиброван и является обзорным;

плановое некалиброванное перекрытие внутри каждого поддиапазона не менее 2,5;

в) нелинейность развертки не превышает 10% в пределах рабочей части развертки.

2.11. Погрешность коэффициента развертки в рабочих условиях не превышает $\pm 8\%$.

Погрешность коэффициента развертки на развертках 0,2 и 0,1 мкс/дел. с использованием растяжки не превышает $\pm 16\%$.

Примечание. Рабочей частью развертки без использования растяжки является участок длиной 60 мм (10 делений) от ее начала, за исключением 0,02 мкс начального участка.

Рабочая часть развертки с использованием растяжки — это длигельность развертки, соответствующая длине 60 мм (10 делений) без растяжки, за исключением начального участка 0,05 мкс.

2.12. Синхронизация развертки осуществляется исключением сигналом любой полярности (внутренняя синхронизация) при рабочем изображении на экране от 4,2 мм (0,7 дел.) до 42 мм (7 дел.) в диапазоне частот от 3 Гц до 10 МГц и импульсами длительностью от 0,1 мкс и более.

Величина сигнала внешней синхронизации составляет 0,5—30 В в диапазоне частот 3 Гц—10 МГц и импульсные сигналы длительностью от 0,1 мкс и более.

2.13. Минимальная частота следования развертки, при которой обеспечивается наблюдение и измерение с тубусом предельно быстрого исследуемого процесса, не превышает 400 Гц.

2.14. Несинхронность разверток в пределах рабочей частоты не превышает 1 м.м.

2.15. Коэффициент развязки между каналами не менее 10⁴.

2.16. Усилитель канала горизонтального отклонения луча имеет следующие параметры:

а) полосу пропускания от 20 Гц до 1 МГц (при подаче сигнала на вход 1:1);

б) коэффициент отклонения — не более 1 В/дел.

2.17. Для обеспечения наблюдения яркостных меток амплитуда сигнала на «Входе Z» должна быть от 5 до 25 В в диапазоне частот от 30 Гц до 1 МГц.

Входное сопротивление — 500 кОм с параллельной емкостью не более 70 пФ.

2.18. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 220 ± 22 В, частоты $50 \pm 0,5$ Гц, от сети 220 ± 11 В и $115 \pm 5,75$ В частоты 400 ± 12 Гц и содержанием гармоник до 5%; от источника постоянного тока напряжением $24 \pm 1,2$ В.^{+2,4}

Примечание. Допускается работа прибора от сети 60 Гц не превышает 75 В.А. Сила тока, потребляемая прибором от сети,ника постоянного тока, не превышает 1,5 А.

2.20. Время установления рабочего режима прибора для нормальной его работы не менее 15 минут.

2.21. Масса прибора не превышает 15 кг.

2.22. Максимальные габариты прибора $348 \times 198 \times 495$ (мм).

2.23. Наработка на отказ не менее 1500 часов.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 1

Наименование	Кол-во	Примечание
--------------	--------	------------

Оscиллограф С1-55	1	
Делители 1:10	2	
Делитель 1:10 высоковольтный	1	
Кабель переходной	1	
Кабель соединительные со штекерами	2	
Кабель соединительный	1	
Провода соединительные	2	
Шнур сетевой	1	
Шнур соединительный	1	
Шупы	2	
Зажимы	4	
Светофильтр	1	
Тубус	1	
Каркас	1	
Комплект ЗИ	1	
Бланк упаковочный	1	

* При указании в договоре поставляются в количестве 2 штук.

** Поставляется только при указании в договоре.

риодичность поверки осциллографа 1 раз в два года, а также после ремонта.

12.1. Операции и средства поверхки

12.1.1. При проведении поверки должны быть выполнены опе-
рации и применены средства поверки, указанные в табл. 5.

Таблица

Номер пункта раздела поверки		Наименование операций, производимых при поверке	Поверяемые отсчеты	Средства поверки	Средства поверки
12.1.1.	При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки, указанные в табл. 5.				
12.1.2.	Необходимые при поверке основные технические характеристики образовых и вспомогательных средств поверки ука-заны в табл. 6.				
Таблица 5					
12.3.1.	Внешний осмотр	Поверяемые отсчеты	значащиеся погрешно-стей или предельные значения определяемых параметров	Средства поверки	Средства поверки
12.3.2.	Опробование			образ-вспомога-тельный	образ-вспомогательный
12.3.3.	Определение метрологических параметров				
12.3.3.1	Определение ширины линии луча	Коэффициент отклонения	не более		
5 В/дел.	0,8 мк	Г5-53			
12.3.3.2	Определение переходной характеристики	В	положение	В	положение
12.3.3.3	Определение спада вершины переходной характеристики при закрытом входе	В	положение	В	положение
		или 0,5 В/дел	или 0,5 В/дел	или 0,5 В/дел	или 0,5 В/дел
		2 мк/дел.	2 мк/дел.	2 мк/дел.	2 мк/дел.
			не более	не более	не более
			3%	3%	3%
12.3.3.4	Определение полосы пропускания усилителя переключателя и неравномерности АЧХ в диапазоне 0—2 МГц	Вс	всех положениях	не менее	не менее
		положениях	10 МГц	10 МГц	10 МГц
			«Вольт/дел.»	«Вольт/дел.»	«Вольт/дел.»
			±6%	±6%	±6%
12.3.3.5	Определение коэффициента отклонения	Во всех положениях переключателя «Вольт/дел.»	±8%	Г4-56/1	Г4-102
12.3.3.6	Определение неподвижности коэффициента развертки	Во всех положениях переключателя «Вольт/дел.»	±8%	Г4-118	Г4-118
		Б0 всех положениях переключателя «Вольт/дел.»	±16%	Г4-41	Г4-41
		В положениях 0,1 и 0,2 мк/дел. × 0,2	±16%	Г4-44	Г4-44

П р и м е ч а н и я. 1. Вместо указанных в таблице образцовых измерительных средств поверки разрешается применять другие аналогичные измерительные приборы с погрешностью измерения, не превышающей 1% . Допускается корректировка определенного параметра. 2. Образцовые (стандартометрические) средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (затяжки) в формулярах или паспортах, о государственной или ведомственной поверке. 3. После ремонта и настройки перед вводом в эксплуатацию производится поверка параметров в объеме, изложенным в табл. 5 настоящего описания.

П р и м е ч а н и я: 1. Вместо указанных в таблице образцовых 1) изложимо-
тельных средств поверки разрешается применять другие аналогичные измери-
тельные приборы с погрешностью измерения не превышающей $\frac{1}{10}$ допускаемой
погрешности определяемого параметра. 2. Образцовые (изспомогательные) сред-
ства поверки должны быть исправны, поверены и иметь санитарственную (отметку
в формулярах или паспортах) о госуарственной или ведомственной поверке.
3. После ремонта и настройки перед вводом осциллографа в эксплуатацию про-
изводится поверка параметров в объеме, изложенному в табл. 5 настоящего
описания.

П р и м е ч а н и я: 1. Вместо указанных в таблице образцовых 1) изложимо-
тельных средств поверки разрешается применять другие аналогичные измери-
тельные приборы с погрешностью измерения не превышающей $\frac{1}{10}$ допускаемой
погрешности определяемого параметра. 2. Образцовые (изспомогательные) сред-
ства поверки должны быть исправны, поверены и иметь санитарственную (отметку
в формулярах или паспортах) о госуарственной или ведомственной поверке.
3. После ремонта и настройки перед вводом осциллографа в эксплуатацию про-
изводится поверка параметров в объеме, изложенному в табл. 5 настоящего
описания.

«40 пФ». Амплитуда сигнала с выхода собственного калибратора увеличивается до 0,1 В. Подбором конденсатора C_{20} (во втором канале C_{56}) перекос вершины изображения импульса устанавливается таким, каким он был на экране ЭЛТ в положении «Прямо» равна величина емкости калибратора $R_{\text{вх}} C_{\text{вх}}$ (40 пФ).

В положениях ручки «Вольт/дел.» «0,1», «1» и «10» входную емкость подстраивают аналогичным способом с помощью подстроенных конденсаторов C_6 , C_7 , C_8 в первом канале и C_{42} , C_{43} , C_{44} во втором канале соответственно.

Выносной делитель регулируют следующим образом.

Подключить выносной делитель ко входу осциллографа, подать на него от внутреннего калибратора сигнал такой величины, чтобы на экране получить изображение 4—5 делений. При помощи подстроечного конденсатора, находящегося на выходе выносного делителя, отрегулировать так, чтобы получилась плоская вершина изображения импульса.

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Профилактические работы проводятся с целью обеспечения нормальной работы прибора в течение его эксплуатации. Окруженная среда, в которой находится прибор, определяет частоту его мотра.

Все регламентные работы, связанные со вскрытием прибора, совмещаются с выполнением любых ремонтных работ или с очередной проверкой прибора.

Рекомендуемые виды и сроки проведения профилактических работ:

- визуальный осмотр — каждые 3 месяца;
- внутренняя и внешняя чистка — каждые 6 месяцев;
- смазка — каждые 12 месяцев.

При вскрытии прибора и пропелении профилактических работ следует иметь в виду меры безопасности, указанные в разделе 7 настоящей инструкции.

Для вскрытия прибора следует отвинтить два специальных винта на боковых стяжках прибора и снять верхнюю и нижнюю крышки прибора с учетом указаний в разделе 4.3 настоящего Списания.

48

11.1. Визуальный осмотр

При визуальном осмотре внешнего состояния прибора рекомендуется проверять крепление органов управления, плавность их действий и четкость фиксации, состояние лакокрасочных и гальванических покрытий, крепление деталей и узлов на пластинах прибора, состояние контрочки гасок, належность паяк и контактных соединений, отсутствие сколов и трещин на деталях из керамики и пластмассы.

При визуальном осмотре рекомендуется проверить комплектность прибора и исправность запасного имущества.

При визуальном осмотре необходимо выявлять перегревы элементов и определять фактическую причину перегрева до замены такого элемента, так как в противном случае повреждение может повториться.

11.2. Внутренняя и внешняя чистка

Скопление пыли в приборе может вызвать перегрев и повреждение элементов, так как пыль служит изолирующей прокладкой и предотвращает эффективное рассеивание тепла. Пыль спаружки прибора устраняется мягкой тряпкой или щеткой.

Внутри прибора пыль лучше устранить промывкой сухим сжатым воздухом.

Необходимо особое внимание уделять высоковольтным узлам и деталям, так как чрезмерное скопление пыли или грязи в этих местах может вызвать пробой.

11.3. Смазка прибора

Належность переключателей, потенциометров и других врашающихся элементов можно увеличить за счет смазки ЦИАТИМ 201.

Для смазки осевых втулок переключателей можно использовать технический вазелин.

12. ПОВЕРКА ОСЦИЛЛОГРАФА

Настоящий раздел составлен в соответствии с требованиями ГОСТа 8.311—78 «Осциллографы электронолучевые универсальные. Методы и средства поверки» и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок осциллографа С1-55. Пе-

Таблица 6

Продолжение табл. 6

Наименование средств поверки	Основные технические характеристики средства поверки			Рекомендуемые способы поверки	Примечания
	пределы измерения	погрешность	(тип)		
Калибратор осциллографов импульсный	Напряжение калибровки 20 В — 100 В, период следования 100 нс—50 мс	±2%	И1-9		
Генератор сигналов низкочастотный	Диапазон частот 50 Гц—0,2 МГц, амплитуда 25 мВ—50 В	Г3-56/1			
Генератор сигналов высокочастотный	Диапазон частот 0,1—10 МГц, амплитуда 0,5 мВ—0,5 В	Г4-102			
Генератор сигналов высокочастотный	Диапазон частот 0,1—10 МГц, амплитуда 0,5 В—50 В	Г4-118			
Частотомер электронно-импульсный	Диапазон частот 5—15 МГц	±1% Ч3-44 Ч3-38			
Милливольтметр	Пределы измерения 20 мВ—50 В	±10% В3-41 В3-39			
Генератор испытательных импульсов	Длительность фронта (8—10) нс, амплитуда 50 В				
Инерционность вершин 2%					
Выброс 5%					
Генератор парных импульсов	Длительность импульсов 0,5 мкс—100 мс	Г5-26			
Амплитуда 3 В	Длительность фронта 10—20 нс				

12.2. Условия поверки и подготовка к ней

12.2.1. При проведении поверки необходимо соблюдать следующие условия:

а)

— поверку проводят в нормальных условиях: температура окружающей среды $293 \pm 5^\circ\text{K}$ ($20 \pm 5^\circ\text{C}$);

— атмосферное давление $100 \pm 4 \text{ кПа}$ ($750 \pm 30 \text{ мм рт.ст.}$);

— напряжение сети $220 \pm 4,4 \text{ В}$; $50 \pm 1 \text{ Гц}$.

б) допускается проводить поверку в рабочих условиях осциллографа С1-55, если при этом не ухудшается выполнение погрешности измерений.

12.2.2. В помещении, в котором проводится поверка, не должно быть источников сильных электрических и магнитных полей, которые могут помешать на результаты измерений, а также механических выбоин и сотрясений.

12.2.3. Перед проведением поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе «Подготовка к работе» настоящего описания, предварительно выполнить следующие дополнительные работы:

- извлечь из укладочного ящика осциллограф, шнуры питания, кабели соединительные;
- снять с вилок и разъемов шнуров питания и кабелей полимерные чехлы (при расконсервации);
- произвести внешний осмотр осциллографа, принадлежностей и запасного имущества;

г) проверить комплектность осциллографа;
д) разместить поверяемый осциллограф на рабочем месте, обеспечив удобство работы и исключив попадание на него прямых солнечных лучей;

- е) соединить проводом клемму поверяемого осциллографа и «земляные» клеммы измерительных приборов с шиной заземления;
- ж) собрать схему поверки параметра в соответствии с методикой измерения;

- з) подключить осциллограф к сети переменного тока с напряжением 220 В, 50 Гц, измерительные приборы подключить к источникам питания в соответствии с паспортными данными на них;
- и) включить приборы и дать им прогреться в течение времени самопрогрева, указанного в паспорте (формулире) на них.

- к) установить органы управления поверяемого осциллографа и измерительных приборов в исходные положения в соответствии с методикой поверяемого параметра.

12.3. Проведение поверки

12.3.1. Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяемого осциллографа следующим требованиям:

- поверяемые осциллографы должны быть укомплектованы в соответствии с разделом 3 «Состав изделия»;
- поверяемые осциллографы не должны иметь механических повреждений кожуха, крышек, лицевой панели, регулировочных и соединительных элементов, отсчетной шкалы, нарушающих работу осциллографа или затрудняющих поверку;
- должна быть обеспечена четкая фиксация всех переключателей во всех позициях при совпадении указателя позиции с соответствующими надписями на панели прибора.

12.3.2. Опробование.

Допускается проводить опробование сразу после включения осциллографа. Опробование проводят при помощи генератора Г5-26.

- а) Проверка работы осциллографа в автоколебательном режиме.

Осциллограф переводят в автоколебательный режим и проверяют:

- наличие линии развертки электронного луча на экране электронно-лучевой трубы; регулировку яркости и фокусировку луча;
- смещение луча в горизонтальном и вертикальном направлениях;
- проводят балансировку усилителей вертикального отклонения и развертки по п. 9.1, 9.2 калибровку коэффициентов отклонения и развертки по п. 9.1, 9.2 раздела 9 «Порядок работы».

- б) Проверка работы органов регулировки коэффициента развертки (рис. 4).




Рис. 4:
1 — выход синхронизирующих импульсов; 2 — выход основных импульсов;
3 — вход усиителя (VI, VII); 4 — выход калибратора осциллографа;
5 — вход синхронизации

Поверяемый осциллограф переводят в режим внешнего запуска, генератор Г5-26 — в режим внутреннего запуска. Установляют значение коэффициента отклонения 1,0 В/дел., амплитуду основного импульса Г5-26 — 4,0 В, значение коэффициента развертки 0,1 мкс/дел., длительность основного импульса Г5-26, соответствующую пяти делениям шкалы ЭЛТ по горизонтали, т. е. 0,5 мкс, частоту повторения основных импульсов Г5-26 — 1 МГц. Органами регулировки амплитуды синхронизирующих импульсов, задержки основных импульсов генератора Г5-26 и органами регулировки синхронизации осциллографа С1-55 добавляются устройством изображения импульсов на экране ЭЛТ.

Увеличивая фиксированное значение коэффициента развертки, наблюдают уменьшение ширины импульсов на экране ЭЛТ. При достижении ширины изображения импульса 1 деления длительность импульса с генератора Г5-26 увеличивают так, чтобы ширина изображения на экране ЭЛТ снова была равна пяти делениям по горизонтали. Частоту повторения импульсов соответственно уменьшают до 400 Гц. Аналогично проверяют следующие фикси-

рованные значения коэффициента развертки. При одном, по выбору поверителя, фиксированном значении коэффициента развертки проверяют работоспособность плавной регулировки коэффициента развертки и работу переключателя « $\times 1$ », « $\times 0,2$ ».

в) Проверка работы осциллографа в режиме внутреннего запуска (рис. 4).

Поверяемый осциллограф переводят в режим внутреннего запуска (отключают вход 5 осциллографа от генератора Г5-26). Устанавливают значение коэффициента отклонения 1,0 В/дел., амплитуду основных импульсов генератора Г5-26—4,0 В. Регулировкой уровня синхронизации поверяемого осциллографа добиваются устойчивого изображения импульса на экране ЭЛТ. Уменьшение амплитуды основных импульсов генератора до минимального значения 4,2 мм (0,7 дел.) не должно приводить к срыву синхронизации. При необходимости допускается проводить дополнительную регулировку уровня синхронизации.

г) Проверка работы органов регулировки коэффициента отклонения.

Средства измерений соединяют и устанавливают режим работы, как в п. 12.3.2б. Устанавливают значение коэффициента развертки 0,1 мс/дел., значение коэффициента отклонения 0,01 В/дел., длительность импульса генератора Г5-26 устанавливают 0,5 мс, амплитуду 0,05 В.

Органами регулировки синхронизации и задержки генератора добиваются устойчивого изображения импульса на экране ЭЛТ. Увеличивая фиксированное значение коэффициента отклонения, наблюдают уменьшение высоты изображения импульса на экране ЭЛТ. При достижении высоты импульса одного деления по вертикали (0,05 В/дел.), амплитуду импульса с генератора увеличивают до 0,25 В. Проверку следующих значений коэффициента отклонения производят аналогичным образом. При одном, по выбору поверителя, фиксированном значении коэффициента отклонения проверяют работоспособность плавной регулировки коэффициента отклонения.

12.3.3. Определение метрологических параметров.

12.3.3а. Определение ширины линий луча.
Ширину линии луча в вертикальном направлении определяют

методом косвенного измерения при помощи генератора Г5-53.

Поверяемый осциллограф переводят в амплитудно-импульсный режим развертки, генератор Г5-53 — в режим внутреннего запуска.

Устанавливают коэффициент развертки 5 мкс/дел., коэффи-

циент отклонения 5 В/дел. Длигельность импульса генератора Г5-53—20 мкс, амплитуда импульсов 5 В, период следования 40 мкс.

На экране ЭЛТ наблюдают две горизонтальные линии. Органами смешения по вертикали перемещают изображение к верхней границе рабочего участка экрана ЭЛТ. Устанавливают яркость, удобную для измерений, и фокусируют луч. Изменяют амплитуду импульсов до значения U_1 , при котором светящиеся линии соприкасаются. Ширину линии луча по вертикали d_v в делениях выражают по формуле

$$d_v = \frac{U_1}{a_v},$$

где U_1 — амплитуда импульсов, В (отсчет по генератору Г5-53); a_v — коэффициент отклонения по вертикали, В/дел.

Измерение производят в середине и на границах рабочего участка ЭЛТ по вертикали. Ширину линии луча в горизонтальном направлении определяют методом косвенного измерения при помощи генератора Г5-53 и вспомогательного осциллографа С1-55 (рис. 5).




Рис. 5:

1 — выход основных импульсов; 2 — выход усилителя X ($\times 1 : 1$); 3 — вход усиителя Y; 4 — выход напряжения развертки (Выход $\sim \sim \sim$).

Ручку переключателя вида синхронизации поверяемого осциллографа устанавливают в положение «Вход Х», Множитель длины развертки поставить в положение « $\times 0,2$ ». На гнездо «Вход» «I : 1» подают напряжение с выхода генератора Г5-53. Амплитуду импульсов устанавливают 8 В, длительность 20 мкс, пе-риод следования 40 мкс.

На вход усилителя вертикального отклонения поверяемого осциллографа подают напряжение с гнезда «Выход — » вспомогательного осциллографа С1-55. Коэффициент отклонения УВО поворяется на экране ЭЛТ, устанавливают расстояние между линиями, равное длине рабочего участка шкалы ЭЛТ по горизонтали (10 дел.). Коэффициент отклонения по горизонтали α_r вычисляют по формуле

$$\alpha_r = \frac{U_2}{l},$$

где U_2 — амплитуда импульсов на выходе генератора, В (отсчет по генератору Г5-53);

l — длина изображения по горизонтали, деление.

Изменяют амплитуду импульсов до значения U_3 , при котором две светящиеся вертикальные линии соприкасаются. Ширину линии луча в делениях по горизонтали вычисляют по формуле

$$d_r = \frac{U_3}{\alpha_r},$$

ширину линии луча по горизонтали определяют в середине и на границах рабочего участка ЭЛТ.

Ширина линии луча не должна превышать 0,8 мм (0,13 дел.).

12.3.3б. Определение погрешности коэффициента развертки. Погрешность коэффициента отклонения определяют методом прямого измерения при помощи калибратора осциллографов И1-9. Изменяют амплитуду импульсов развертки на участках, кратных двум делениям шкалы по горизонтали, начиная с начальных четырех делений рабочего участка развертки и включая 100% номинального горизонтального отклонения.

Погрешность коэффициента развертки на диапазонах 0,1 и 0,2 мкс/дел. $\times 0,2$ определяют методом косвенного измерения действительного значения коэффициента развертки при помощи генератора Г4-118 и частотомера Ч3-44.

Поверяемый осциллограф переводят в режим внутреннего запуска, устанавливают значение коэффициента отклонения 1 В/дел., амплитуду сигнала с выхода генератора Г4-118 — 5 В, частоту 10 МГц. Регулируя уровень синхронизации осциллографа, добиваются устойчивого изображения синусоидального сигнала на экране ЭЛТ.

Изменяют частоту сигнала так, чтобы 1 период сигнала занимал 5 дел. на развертке 0,1 мкс/дел. $\times 0,2$.

Частотомером измеряют частоту синусоидального сигнала и вычисляют действительное значение коэффициента развертки по формуле

$$\beta_{\text{дл}} = \frac{1}{f \cdot t_p} \left(\frac{\text{мкс}}{\text{дел.}} \right)$$

или развертки осциллографа. На экране ЭЛТ наблюдают 2 линии. Ручкой «Девиация» калибратора И1-9 устанавливают величину изображения, соответствующую 2 делениям шкалы по вертикали.

Ручкой «» изображение располагают симметрично центральной линии шкалы. По шкале И1-9 производят отсчет погрешности коэффициента отклонения. Погрешность коэффициента отклонения аналогично определяют для размеров изображения 4 и 6 делений. Погрешности других фиксированных значений коэффициента отклонения определяют при размере изображения 6 делений.

В положении 20 В/дел. погрешность коэффициента отклонения определяют при размере изображения 5 делений. Погрешность коэффициента отклонения не должна превышать 8 %.

12.3.3в. Определение погрешности коэффициента развертки, амплитуда сигнала на экране ЭЛТ составляет 3 деления по вертикали. Определение погрешности коэффициента развертки проводят во всех фиксированных значениях коэффициента развертки на участках, кратных двум делениям шкалы по горизонтали, начиная с начальных четырех делений рабочего участка развертки и включая 100% номинального горизонтального отклонения.

Погрешность коэффициента развертки на диапазонах 0,1 и 0,2 мкс/дел. $\times 0,2$ определяют методом косвенного измерения действительного значения коэффициента развертки при помощи генератора Г4-118 и частотомера Ч3-44.

Поверяемый осциллограф переводят в режим внутреннего запуска, устанавливают значение коэффициента отклонения 1 В/дел., амплитуду сигнала с выхода генератора Г4-118 — 5 В, частоту 10 МГц. Регулируя уровень синхронизации осциллографа, добиваются устойчивого изображения синусоидального сигнала на экране ЭЛТ.

Изменяют частоту сигнала так, чтобы 1 период сигнала занимал 5 дел. на развертке 0,1 мкс/дел. $\times 0,2$.

Частотомером измеряют частоту синусоидального сигнала и вычисляют действительное значение коэффициента развертки по формуле

На экране ЭЛТ. Регулировкой уровня синхронизации срывают синхронизацию

где f — частота, измеренная частотометром, МГц;

t_p — размер изображения временного интервала, деление.

Погрешность коэффициента развертки δ_p в процентах рассчитывают по формуле

$$\delta_p = \frac{\beta_{\text{ном}} - \beta_{\text{дл}}}{\beta_{\text{ном}}} \cdot 100,$$

где $\beta_{\text{ном}}$ — номинальное значение коэффициента развертки, единица времени/деление;

$\beta_{\text{дл}}$ — действительное значение коэффициента развертки, единица времени/деление.

Аналогично определяют погрешность коэффициента развертки

для наибольшего значения длины развертки в пределах рабочего участка развертки.

Погрешность коэффициента развертки на диапазоне 0,2 мкс/дел. $\times 0,2$, определяют также для участков развертки 5 и 10 дел, при этом на участке 5 дел. должны укладываться 2 периода сигнала частотой 10 МГц.

Погрешность коэффициента развертки не должна превышать $\pm 8\%$, на диапазонах 0,1 и 0,2 мкс/дел. $\times 0,2$ — $\pm 16\%$.

12.3.3г. Определение времени нарастания и времени установления переходных характеристик каналов вертикального отклонения производят при всех значениях коэффициента отклонения и в положении «Калибр» ручки «Усиление» путем подачи на вход испытуемого усилителя испытательного импульса обеих полярностей от генератора Г5-40 через переходную цепочку (приложение 8), синхронизация внешняя.

Амплитуду изображения на экране прибора устанавливают равной 6 делениям. Коэффициент развертки устанавливают $0,1$ мкс/дел. $\times 0,2$.

Время нарастания переходной характеристики измеряют как время нарастания от уровня 0,1 до уровня 0,9 амплитуды (рис. 6).

Время установления переходной характеристики измеряют как время от уровня 0,1 амплитуды изображения импульса до момента времени, с которого неравномерность вершины не превышает допустимого значения (рис. 6).

Результаты измерений считаются удовлетворительными, если время нарастания переходной характеристики не превышает 35 нс, а время установления не превышает 150 нс.

60




Рис. 6. Переходная характеристика осциллографа:

t_4 — время нарастания; A_1 — время установившееся (амплитудное) значение ПХ

Приложение. При коэффициенте отклонения 10 В/дел проверку производят при величине изображения 5 делений, при коэффициенте отклонения 20 В/дел. время нарастания и время установления не проверяют.

12.3.3д. Определение величины выброса на переходной характеристике производят для обоих входов при всех значениях коэффициента отклонения и в крайних правых положениях ручек «Усиление» путем подачи на вход испытуемого усилителя прибора импульса обеих полярностей от генератора Г5-40 через переходную цепочку (приложение 8). Синхронизация внешняя. Коэффициент развертки устанавливают 0,1 мкс/дел. $\times 0,2$.

Амплитуду изображения импульса на экране прибора устанавливают 6 делений по вертикали (см. рис. 6).

Значение выброса в процентах рассчитывают по формуле

$$\delta_a = \frac{\Delta A}{A_1} \cdot 100 \%,$$

где ΔA — значение выброса, единица длины или напряжения; A_1 — уставившееся амплитудное значение ПХ, единица длины или напряжения.

Результат проверки считают удовлетворительным, если величина выброса не превышает 10%.

Примечание. При коэффициенте отклонения 10 В/дел. проверку проводят при величине изображения 5 делений, при коэффициенте отклонения 20 В/дел. наброс на переходной характеристике не проверяют.

12.3.3е. Определение неравномерности вершины переходной характеристики.

Определение неравномерности переходной характеристики производят для обоих входов при всех значениях коэффициента отклонения путем подачи на вход испытуемого усилителя испытательных импульсов длительностью 1,0 мкс от генератора Г5-40 через переходную цепочку (приложение 8) положительной и отрицательной полярности. Синхронизация внешняя.

Амплитуду изображения импульса устанавливают 6 делений. Коэффициент развертки устанавливают 0,1 мкс/дел. $\times 0,2$. Измерение производится при яркости луча, удобной для проведения измерения (рис. 6).

Значение неравномерности δ_n , выраженное в процентах от установленного значения ПХ, рассчитывают по формуле

$$\delta_n = \frac{\Delta A_n}{A_1} \cdot 100\%,$$

где ΔA_n — максимальное отклонение от установленного значения ПХ, мм;

$$A_1 — установившееся значение ПХ, мм.$$

Результат проверки считается удовлетворительным, если величина неравномерности не превышает 3%.

Приимечаний: 1. На медленных развертках может наблюдаться фон сетчатки и плавки от преобразователя величиной, не превышающей величину неравномерности. 2. В положении 10 В/дел. проверку производят при величине изображения 5 делений, в положении 20 В/дел. неравномерность ПХ не проверяется.

12.3.3ж. Определение спада вершины переходной характеристики (п. 1.3.7) производят при коэффициенте отклонения 0,5 В/дел. при закрытом входе («—») путем подачи на проверяемый усилитель прибора импульса длительностью 15—20 мс от генератора Г5-26.

Коэффициент развертки устанавливают равным 1—2 мс/дел. Измерение спада вершины переходной характеристики производят по изображению импульса в точке, отстоящей от начала импульса (отсчетную точку выбирают на уровне 0,9 амплитуды импульса), на время, равное 10 мс.

Амплитуду изображения импульса на экране прибора устанавливают 5 делений по вертикали (рис. 7).




Рис. 7. Спад вершины переходной характеристики:

A_1 — установившееся значение ПХ; $A_{сп}$ — спад вершины при закрытом входе; $t_{сп}$ — время, для которого указан спад.

Значение спада в процентах рассчитывают по формуле

$$\delta_{сп} = \frac{\Delta A_{сп}}{A_1} \cdot 100,$$

где $\Delta A_{сп}$ — спад вершины, единица длины или напряжения; A_1 — установившееся значение ПХ, единица длины или напряжения.

Результат проверки считают удовлетворительным, если величина спада вершины переходной характеристики при длительности импульса 10 мс не превышает 10%.

12.3.3з. Определение полосы пропускания усилителей вертикального отклонения производят снятием частотных характеристик в положении «Калибр.» ручки «Усиление» и всех коэффициентов отклонения в режиме открытого входа.

Частотную характеристику снимают путем подачи на вход проверяемого усилителя прибора постоянного по амплитуде синусоидального напряжения такой величины, чтобы размер изображения на частоте 100 Гц был равен 5 делениям шкалы прибора по вертикали.

Величину изображения проверяют на частотах 50, 100 Гц, 1, 10, 100, 500 кГц, 1, 5, 8, 10 МГц.

При этом используются генераторы Г3-56/1, Г4-102, Г4-118.

Напряжение на входе испытуемого усилителя прибора поддерживается постоянным с помощью вольтметра В3-41, который уст-

навливают непосредственно на входе испытуемого усилителя при помощи экранированного тройника.

Спад амплитудно-частотной характеристики в децибелах подсчитывают по формуле

$$N = 20 \lg \frac{K_{\text{ср}}}{K},$$

где $K_{\text{ср}}$ — величина изображения на экране на частоте 100 кГц,

K — величина минимального изображения на экране, деление.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в процентах подсчитывают по формуле

$$\delta_{\text{n}} = \frac{K - K_{\text{ср}}}{K_{\text{ср}}} \cdot 100,$$

где $K_{\text{ср}}$ — величина изображения на частоте 100 кГц, деление;

K — величина изображения, максимально отличающаяся от

результатов измерений считывают удовлетворительными, если в диапазоне частот 10 МГц спад амплитудно-частотной характеристики не превышает 3 дБ относительно частоты 100 кГц, а неравномерность амплитудно-частотной характеристики от 0 до 2 МГц не превышает 6 %.

12.4. Оформление результатов поверки

12.4.1. Результаты первичной поверки при выпуске из производства и ремонта осциллографов оформляют отметкой в паспорте.

12.4.2. На осциллографы, признанные годными при поверке в органах Госстандарта СССР, выдают свидетельство установленной формы.

12.4.3. Результаты периодической ведомственной поверки оформляются документом, составленным ведомственной метрологической службой.

12.4.4. Осциллографы, не удовлетворяющие требованиям раздела 12 «Проверка осциллографа», к выпуску и применению не допускают.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

13.1. Срок кратковременного хранения осциллографа 12 месяцев. При этом осциллограф должен храниться в отапливаемом хра-

нилище при температуре воздуха от 5°C до 25°C, относительной влажности воздуха до 65 % при температуре 20°C.

13.2. При длительном хранении осциллограф должен храниться в условиях:

в отапливаемых хранилищах при температуре воздуха от 5°C до 30°C, относительной влажности воздуха до 85 % при температуре 20°C;

в неотапливаемых хранилищах при температуре воздуха от минус 40°C до 30°C, относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 20°C.

Срок хранения осциллографа в отапливаемом хранилище 5 лет.

Срок хранения осциллографа в неотапливаемом хранилище 3 года.

При длительном хранении осциллографа требуется обязательная его консервация.

13.3. Консервация осциллографа производится следующим образом:

осциллограф и прилагаемое к нему имущество очистить от пыли и грязи. Если до этого осциллограф подвергался воздействию влаги, он просушивается в лабораторных условиях в течение двух суток;

на вилки, розетки и разъемы шнуров питания и кабелей надеть полиэтиленовые чехлы и закрепить их скрепками;

металлические движущиеся части осциллографа смазать техническим вазелином. Электрические контакты не смазывать;

осциллограф и прилагаемое к нему имущество поместить в укладочный ящик и опломбировать (или в картонную коробку, которую необходимо заклеить бумагой, ЗИП в этом случае поместить в отдельный пенополистирольный ящик).

13.4. Расконсервация осциллографа производится в следующем порядке:

в случае большой разности температур между складскими и рабочими помещениями полученные со склада осциллографы выдерживаются не менее двух часов в нормальных условиях в упаковке;

после длительного хранения в условиях повышенной влажности осциллографы перед включением должны быть выдержаны в нормальных условиях в течение 12 часов;

после этого осциллограф и ЗИП извлечь из укладочного (или картонного) ящика;

