


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УТВЕРЖДАЮ



БУДУТ УТВЕРЖДЕНЫ

1987г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ВЫПРОБОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ВСУ-131

Моторы и средства поверки

N 10997-87

Зам. директора ИИИИ

[Signature]
Медведев Ю.К.

1987г.

Зам. директора ИИИИ

[Signature]
Розков В.Г.

1987г.

Зам. директора ИИИИ

[Signature]
Петрова В.И.

1987г.

2013

Наименование операции	Номер пункта методических указаний	Наименование образцового средства измерений или вспомогательного средства поверки
Измерения относительного коэффициента передачи вибрации	4.2	Цифровой вольтметр В7-35; вибродатчик ША-10В
Измерения коэффициента полноты искажений и массовых параметров преобразователей	4.3.	Измеритель нелинейных искажений С-67
Измерения относительного коэффициента поперечных колебаний	4.4	Цифровой вольтметр В7-35
Измерения титания и определения постоянных погрешностей измерительного средства измерения среднего квадратического значения вибростатического и разряда виброударных, виброударных откликов на виброударные нагрузки	4.5	Цифровой вольтметр В7-35
Измерения относительности частотных спектров	4.6	Цифровой вольтметр В7-35
Измерения основной частоты колебаний	4.7	Цифровой частотомер ЧФ011

Наименование операции	Номер пункта методических указаний	Наименование образцового средства измерений или вспомогательного средства поверки
Проверка работоспособности габростенда в рабочих климатических условиях и определение дополнительных потребностей в средствах измерения среднего квадратического значения амплитудности и размаха температурной, выходящей за пределы диапазона изменения температуры.	4.8.	Лазерный измеритель вибрации ЛДВ-1М, климатическая камера "ЮКА"

Примечание. Допускается принять отдельные вновь разработанные или введенные в применение средства поверки, прошедшие метрологическую аттестацию в органах государственной метрологической службы и удостоившиеся предоставления настоящим методических указаний.

2. Требования безопасности

2.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности:

Защелкивание вибростенда должно осуществляться посредством клеммы "ЗАЗЕМЛ",

недопустимо подключение соединительных кабелей рядом с работающими объектами;

необходимо руководствоваться "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

3. Условия поверки

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающей среды $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$;

относительная влажность от 45 до 80%;

атмосферное давление от 94 до 106,7 кПа;

частота питающей сети (50 ± 1) Гц;

напряжение питающей сети $(220 \pm 4,4)$ В.

3.2. Вибростенд должен быть отбалансирован с помощью лазерного индикатора виброрамы ЛИС-М на частоте 99,5 Гц при размахе виброперемещения 100 мкм и при среднем квадратическом значении виброскорости 10 мкс^{-1} в одной плоскости.

3.3. Измеряемый проводником во время должен быть произведен внешний осмотр вибростенда.

-6-

4. Проведение поверки

4.1. Проверку частот воспроизводимой вибрации, диапазонов воспроизведения размаха виброперемещения и среднего квадратического значения виброскорости, дискретности измерения размаха виброперемещения и среднего квадратического значения виброскорости, максимального виброускорения воспроизводимой вибрации и определение основной приведенной и относительной погрешностей воспроизведения среднего квадратического значения виброскорости и размаха виброперемещения проводить отдельно на частотах 45; 64 и 79,6 Гц.

Рекомендуемая форма записи результатов измерений и вычислений приведены в приложении 1, отклонение $S_{\text{ин}}$, $V_{\text{пр}}$ - не более $\pm 10\%$.

4.2. Приведенные в таблицах величины среднего квадратического значения виброскорости и размаха виброперемещения устанавливаются помощью лазерного измерителя вибрации ЛИВ-ЛМ², для чего закрепить на измерителе уголок с датчиком, после установки заданных значений частоты измерения соответствующих параметров по цифровому индикатору вибростенда ($V_{\text{ст}}$; $S_{\text{ст}}$).

Виброперемещение 250 мкм соответствует максимальному виброускорению 10 м/с² на частоте 45 Гц.

4.2.2 Основную приведенную погрешность воспроизведения среднего квадратического значения виброскорости ($\delta V_{\text{осн.прив.}}$) в процент определять по формулам:

$$\delta V_{\text{осн.прив.}} = (V_{\text{ст}} - V_{\text{ин}}) \cdot 10 \quad \text{при } V_{\text{ст}} \leq 10 \text{ мм/с};$$

$$\delta V_{\text{осн.прив.}} = (V_{\text{ст}} - V_{\text{ин}}) \cdot 100 / V_{\text{пр.}} \quad \text{при } V_{\text{ст}} > 10 \text{ мм/с};$$

где $V_{\text{пр.}} = 11,4 \text{ мм/с}$ при $F = 79,6 \text{ Гц}$;

$V_{\text{пр.}} = 17,0 \text{ мм/с}$ при $F = 64 \text{ Гц}$;

$V_{\text{пр.}} = 25 \text{ мм/с}$ при $F = 45 \text{ Гц}$.

См. приложение по измерителю вибрации ЛИВ-ЛМ².

-7-

4.1.3. Основную приведенную погрешность воспроизведения размаха вибропеременения ($\delta S_{осн.прив.}$) в процентах определить по формулам:

$$\delta S_{осн.прив} = (S_{ст} - S_{ин}) \quad \text{при } S_{ст} \leq 100 \text{ мкм}; \quad (3)$$

$$\delta S_{осн.прив} = (S_{ст} - S_{ин}) \cdot 100 / S_{пр} \quad \text{при } S_{ст} > 100 \text{ мкм} \quad (4)$$

$$S_{пр} = 80 \text{ мкм при } F = 79,6 \text{ Гц};$$

$$\text{где } S_{пр} = 125 \text{ мкм при } F = 64 \text{ Гц};$$

$$S_{пр} = 250 \text{ мкм при } F = 16 \text{ Гц}.$$

4.1.4. Относительную погрешность воспроизведения среднего квадратического значения виброскорости ($\delta V_{отн}$) в процентах определить по формуле

$$\delta V_{отн} = (V_{ст} - V_{ин}) \cdot 100 / V_{ин} \quad (5)$$

4.1.5. Относительную погрешность воспроизведения размаха виброскорости ($\delta S_{отн}$) в процентах определить по формуле

$$\delta S_{отн} = (S_{ст} - S_{ин}) \cdot 100 / S_{ин} \quad (6)$$

4.1.6. Проверку относительного коэффициента передачи вибрации проводить на частоте 16 Гц.

4.1.7. Проверить индуктор ИСВ-100 на горизонтальном вибростенде типа ВД-100, шток-опорной или колебательной системы.

4.1.8. Проверить индуктор ИСВ-100 на горизонтальном вибростенде типа ВД-100, шток-опорной или колебательной системы.

4.1.9. Проверить индуктор ИСВ-100 на горизонтальном вибростенде типа ВД-100, шток-опорной или колебательной системы.

-8-

4.2.4. Определить относительный коэффициент передачи вибрации с места установки на вибростенд ($K_{кп}$) в процентах по формуле

$$K_{кп} = 100 \cdot \frac{U_2}{U_1} \quad (7)$$

где U_1 - напряжение при установке вибростандатчика на горизонтальной вибростенде, В;

U_2 - напряжение при установке вибростандатчика на вибростол вибростенда ВСВ-131, В.

Примечание: Допускается вместо вибростандатчика ПНА-10 с согласующим усилителем и цифрового вольтметра применять виброизмерительные приборы с основной приведенной погрешностью не более $\pm 10\%$ (например, виброанализатор ВВМ-337, ВВП-7, ВВП-9, 2511 фирм "Брель и Клер", в этом случае относительный коэффициент передачи определять по формуле

$$K_{кп} = 100 \cdot \frac{X_2}{X_1} \quad (8)$$

где X_1, X_2 - показания виброизмерительного прибора при установке его на горизонтальном вибростенде и вибростоле ВСВ-131 соответственно.

4.3. Проверку коэффициента нелинейных искажений и масс поверяемых образцов производить при нагрузке массой 1 кг и при амплитуде вибрирования 10 м/с^2 на частотах 45, 64 и 79,6 Гц после 10-минутного прогрева образцов.

Результаты в форме записи результатов измерений и вычисления записывать в приложении 2.

4.3.1. Завернуть на вибростенд с помощью резинового орудия (шпатель) образцы массой (1 ± 0,01) кг. Высокочастотное усиление при этом должно быть равно единице. Проверить по входу виброанализатора наличие нелинейных искажений.

4.3.

4.3.2. Включить вибростол и установить частоту колебаний 79,6

4.3.3. Установить уровень среднего квадратического значения виброяркости, соответствующий пиковому значению виброускорения 10 м/с^2 т.е. $10,41 \text{ м/с}^2$.

4.3.4. Измерить коэффициент нелинейных искажений.

4.3.5. Повторить измерения по методике п.п. 4.3.3. и 4.3.4 на частотах 64 и 45 Гц, для которых установить колебаний с уровнями среднего квадратического значения виброяркости, соответствующими пиковому значению ускорения 10 м/с^2 на этих частотах.

4.4. Проверку относительного коэффициента поларизации колебаний проводить на частотах 79,6; 64 и 45 Гц при максимально допустимых значениях среднего квадратического значения виброяркости.

Рекомендуемая форма записи результатов измерений и вычислений приведены в приложении 3.

4.4.1. Закрепить на вибростол восьмигранник, к которому подключить преобразователи ИМ-10Н, выход которого через согласующий усилитель подключить к цифровому вольтметру.

4.4.2. Сгенерировать виброяркость для заданных колебаний в основе измерений и измерить виброяркость $\mu_{\text{в}}$ на частотах 79,6; 64 и 45 Гц при амплитуде виброускорения 10 м/с^2 .

4.4.3. Закрепить преобразователи на боковых гранях и поочередно измерять виброяркость $\mu_{\text{в}}$ для этих направлений виброяркости и вычислить коэффициент поларизации P . Так же преобразователи ИМ-10Н можно подключить к устройству измерения в режиме поларизации, но измерительное устройство должно быть настроено на измерение виброяркости в одной плоскости на входе. Измерения коэффициента поларизации проводятся по формуле $P = \frac{\mu_{\text{в}} - \mu_{\text{в}}}{\mu_{\text{в}} + \mu_{\text{в}}}$, где $\mu_{\text{в}}$ и $\mu_{\text{в}}$ - значения виброяркости в рассматриваемой плоскости и в перпендикулярной к ней плоскости.

-10-

4.4.4. Вычислить относительные коэффициенты поперечных колебаний в различных направлениях $[K_{i_{\text{пр}}}(\varphi)]$ в процентах по формуле

$$K_{i_{\text{пр}}}(\varphi) = \left| \frac{u(\varphi) + u(\varphi + 180^\circ)}{2 \cdot u_0} \right| \cdot 100; \quad (9)$$

где $\varphi = 0, 45, 90, 135$ град.

4.5. Проводку питания и определение дополнительных погрешностей воспроизведения среднего квадратического значения виброскорости и размаха виброперемещения, вызванных отклонением напряжения питания, проводить при подключении вибростенда к сети через лабораторный автотрансформатор ЛАТР-1, напряжение на выходе которого контролировать вольтметром класса 1,5.

4.5.1. Установить напряжение питания 220 В, включить вибростенд и установить по лазерному измерителю вибрации ЛМВ-1М среднее квадратическое значение виброскорости 10 мм/с на частоте 64 Гц.

4.5.2. Измерить и записать показания измерительного блока вибростенда.

4.5.3. Провести измерения размаха виброперемещения на той же частоте при показании измерителя $S_{\text{ин}} = 100$ мкм.

4.5.4. Провести измерения по методике п.п. 4.5.1 - 4.5.3. при напряжении питания 210 и 230 В.

4.5.5. Вычислить дополнительные погрешности воспроизведения, вызванные отклонением напряжения питания ($\delta V_{\text{н}}$ и $\delta S_{\text{н}}$) в процентах по формулам

$$\delta V_{\text{н}} = (V_i - V_{220}) \cdot 100 / V_{220}; \quad \text{или} \quad \delta V_{\text{н}} = \left(\frac{V_i}{V_{220}} - 1 \right) \cdot 100 \quad (10)$$

$$\delta S_{\text{н}} = (S_i - S_{220}) \cdot 100 / S_{220}; \quad \text{или} \quad \delta S_{\text{н}} = \left(\frac{S_i}{S_{220}} - 1 \right) \cdot 100 \quad (11)$$

где V_{220} ; S_{220} - среднее квадратическое значение виброскорости и размах виброперемещения при номинальном напряжении 220 В;

V_i ; S_i - среднее квадратическое значение виброскорости и размах виброперемещения при напряжении питания 210 и 230 В.

-11-

4.6. Проверку продолжительности непрерывной работы вибростенда в нестабильности воспроизводимой вибрации проводить по методике п.4.1 через 4 мин после включения вибростенда, через 0,5 ч и по истечении 1 ч работы, при этом нестабильность воспроизводимой вибрации проверять при максимальной нагрузке и раздельно на частотах 45; 64; 79,6 Гц.

4.7. Определение основной погрешности воспроизведения частоты вибрации проводить на частотах 45, 64 и 79,6 Гц.

Рекомендуемая форма записи результатов измерений и вычислений приведена в приложении 4.

4.7.1. На вибростенде установить частоту колебаний 45 Гц, при которой записать в таблицу длительность периодов, по которым вычислить частоты колебаний.

4.7.2. Вычислить погрешность воспроизведения частоты колебаний (ΔF) в Гц/с по формуле:

$$\Delta F = F_{от} - F_{расч} \quad (13)$$

где $F_{расч} = \frac{1}{T}$ Гц; (T —длительность одного периода(сек))
Значение записи округлится с точностью до 0,01 Гц.

4.7.3. Повторить испытания по методике п.п.4.7.1, 4.7.2 на частотах колебаний 64 и 79,6 Гц.

4.8. Проверку работоспособности вибростенда в рабочих испытательных условиях, определение дополнительных погрешностей воспроизводимого среднего квадратического значения виброскорости и размаха виброперемещения, вызванных изменением температуры, проводить с помощью измерителя вибрации ЛИБ-Гн.

4.8.1. На лазерному измерителю вибрации установить на вибростенде ЛИБ-Гн среднее квадратическое значение виброскорости 10 мм/с и записать показания измерительного блока вибростенда в нормальных условиях на частоте колебаний 64 Гц.

4.8.2. Записать показания измерительного блока вибростенда в нормальных условиях при установке на измерителе размаха виброперемещения 10 мм при частоте колебаний 64 Гц.

-12-

4.8.3. поместить отключенный вибростенд в климатическую камеру и выдержать в течение 3 ч при температуре 10°Цел. , после чего в течение 5 мин произвести измерение среднего квадратического значения виброскорости и размаха виброперемещения при $V = 10 \text{ мм/с}$ и $S = 100 \text{ мм}$, $F = 64 \text{ Гц}$.

4.8.4. Повторить операцию по п.4.8.3. после выдержки при температуре 35°Цел.

4.8.5. Вычислить дополнительные погрешности воспроизведения среднего квадратического значения виброскорости и размаха виброперемещения, вызванные измерением температуры (δV_t и δS_t) в процентах по формуле

$$\delta V_t = (V_t - V_{20}) \cdot 100 / V_{20} \quad (14)$$

$$\delta S_t = (S_t - S_{20}) \cdot 100 / S_{20} \quad (15)$$

$$\text{или: } \delta V_t = \left(\frac{V_t}{V_{20}} - \frac{V_{20}}{V_{20}} \right) \cdot 100; \quad \delta S_t = \left(\frac{S_t}{S_{20}} - \frac{S_{20}}{S_{20}} \right) \cdot 100$$

где $V_t; S_t$ - среднее квадратическое значение виброскорости и размах виброперемещения при температурах 10° и 35°Цел. , измеренные по индикатору вибростенда;
 $V_{20}; S_{20}$ - среднее квадратическое значение виброскорости и размах виброперемещения при температуре 20°Цел.

5. Оформление результатов поверки.

5.1. Дополнительные результаты поверки должны быть оформлены наклеиванием вибростенда, а также записью в паспорте результатов и документах.

5.2. Вибростенд, прошедший поверку с отрицательными результатами, в обращение не допускается, клейме (при юридической поверке) должно быть поставлено, а в паспорте сделана запись о непригодности вибростенда.

Приложение 2

Форма записи проведения измерений и вычислений при
проведении поверки по методике п.4.3.

$F, \text{Гц}$	79,6	64	45
$V, \text{мм/с}^{-1}$	14,14	17,6	25
$K_{\text{нц}}, \%$			

16

Приложение 4

Форма записи проведения измерений и вычислений
при проведении поверки по методике п.4.7

$F_{\text{от}}, \Gamma_4$	796	64	45
$T, \text{мкс}$			
$F_{\text{расч}}, \Gamma_4$			
$\Delta F, \Gamma_4$			

Разработаны Научно-исследовательским институтом интроскопии
Министерства приборостроения, средств автоматиза-
ции и систем управления

Исполнители Петрович В.И., к.т.н., Воскресенский С.М., и.д.с.

Утверждены Всесоюзным научно-исследовательским институтом
метрологической службы.