

УСТАНОВКА ОБРАЗЦОВАЯ  
типа П1-5  
техническое описание и  
инструкция по эксплуатации  
2.090.013 ТО

ПР 392  
190190

КОПИЯ

13.5. Если предполагается, что установка более 6 месяцев не будет эксплуатироваться, требуется ее консервация. При консервации установки выполнять следующие требования:

- а) все элементы и имущество установки очистить от пыли; если до этого установка подвергалась воздействию влажности, ее необходимо просушить в лабораторных условиях в течение двух суток; если на металлических частях обнаружены следы коррозии, эти места зачистить и смазать техническим вазелином, ГОСТ 15975-70;
- б) узлы установки и запасное имущество закрепить на своих местах в укладочных ящиках, ящики опломбировать.

Консервация установки должна быть проведена в соответствии с условиями консервации изделий группы III-I по варианту защиты ВЗ-IO по ГОСТ 9.014-78 в условиях хранения, установленных для группы I (Л) по ГОСТ 15150-69.

## 14. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА

14.1. Проверка установок П1-5 производится один раз в 3 года.

14.2. Операции поверки

14.2.1. При проведении поверки должны выполняться следующие операции:

внешний осмотр (п.14.5.1);

опробование (п.14.5.2);

проверка градуировки термопреобразователей (п.14.5.3);

проверка напряженности электрического поля (п.14.5.4);

определение основной погрешности (п.14.5.5).

14.3. Средства поверки

14.3.1. При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в табл.5.

Таблица 5

Наименование средства поверки	Тип	Нормативно-технические характеристики	Примечание
Установка I-го разряда	УНЭП-1		
Генератор	Г4-143 (Г4-II9A)	частота 30-400 МГц выходной сигнал 0,5 Вт	
Генератор	Г4-144 (Г4-I20)	частота 400-800 МГц выходной сигнал 0,5 Вт	

Продолжение табл.5

Наименование средства поверки	Тип	Нормативно-технические характеристики	Примечание
Генератор	Г4-157 (Г4-121) (Г4-37А)	частота 800-1000 МГц выходной сигнал 0,3 Вт	
Частотомер	Ч3-58 (Ч3-38)	частота 30-1000 МГц частота 30-100 МГц	
Преобразователь частоты	ЯЗЧ-41	частота 100-1000 МГц	для Ч3-38
Вольтамперметр	(М2007) М2018	Кл. 0,2 шкалы: 15 мА; 150 мА	
Милливольтмиллиамперметр	(М254) М2020	Кл. 0,5; шкалы 15 мВ, 30 мВ	
Потенциометр	(Р345) Р363/3	Класс 0,005	
Реостат	РСП-4	150 Ом, 1500 Ом	
Батареи	"Бакен"	напряжение 1,4 x 3 = 4 В	3 шт.*
Источник питания постоянного тока	Б5-48	напряжение 5 В	*
Кабель	К1		из комплекта П1-5
Мачта антенны 5.090.021			из комплекта П1-5

Примечания:

1. Разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения с требуемой точностью.
2. Все средства поверки должны быть исправны и иметь свидетельства о поверке.
3. \* Взаимозаменяемые средства (используются либо батареи, либо источник питания).

14.4. Условия поверки и подготовка к ней.

14.4.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ;  
относительная влажность воздуха 30 - 80 %;  
атмосферное давление 94 - 106 кПа;  
напряжение сети  $220 \pm 4,4$  В при частоте  $50 \pm 0,5$  Гц.

#### 14.5. Проведение поверки

##### 14.5.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра проверяются: качество покрытий, сохранность и качество надписей, отсутствие деформаций.

##### 14.5.2. Опробование

При проведении опробования проверяются: действие перемещающих механизмов треног, устройства координатного, надежность контактов при смене штырей (стержней) и головок антенн, при закреплении их в мачте антенны, надежность соединительных разъемов.

Примечание. Внешний осмотр и опробование треног, устройства поворотного, кабелей возможно производить на месте эксплуатации установки.

На поверку может представляться только комплект дипольных антенн с кабелем К1, антenna-излучатель П6-21А и мачта антенны 5.092.021.

##### 14.5.3. Проверка градуировки термопреобразователей

Проверка производится на постоянном токе по методике, описанной в п.13.1.

Если данные проверки термопреобразователей антени отличаются от данных градуировочных графиков более, чем на величину  $\delta_T$  в процентах, расчитанную по формуле (8а), следует произвести переградировку и график заменить на новый.

Если значение  $U_T$ , напряжения на термопаре термопреобразователя ТВБ-7 менее 10 мВ, следует заменить термопреобразователь.

##### 14.5.4. Проверка напряженности электрического поля.

Проверка производится одновременно с определением основной погрешности по п.14.5.5.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если на частотах и расстояниях, указанных в табл. I, в приемных антенных установки П1-5 наводится ток не ниже 1,5 мА, что гарантирует напряженность поля не менее значений, указанных в табл. I.

##### 14.5.5. Определение основной погрешности

Определение основной погрешности производится на установке I-го разряда УНЭП-1.

Соберите схему, представленную на рис.5. Антены разместите на площадке установки УНЭП-1 или на специальном поле. Излучающую и при-

емную антенну расположите так, как описано в разделе 7, на расстояниях, указанных в табл. I.

Подстройте антennу так, как описано в разделе II.

Плавно увеличивая уровень генератора I, установите в поверяемой антенне б установки ПI-5 (по показаниям прибора 8 с помощью градуировочного графика, прилагаемого к установке ПI-5) ток  $I_1$ , в пределах  $0,7I_H \leq I_1 \leq I_H$ , ( $I_H = 5 \text{ mA}$ ). Отсчитайте показания  $U$  прибора 4 (индикатора уровня).

Повторите операции 3 раза, выставляя одинаковые показания прибора 4 и отсчитывая показания  $U_t$  прибора 8; за результат измерения примите среднее значение показаний  $U_{t\text{ср}}$  прибора 8, по которому найдите значение тока  $I_1$  в антенне ПI-5 с помощью градуировочного графика.

Плавно выводите сигнал генератора до нуля и снимите антенну установки ПI-5. Замените antennу установки ПI-5 на образцовую antennу установки УНЭП-I для той же фиксированной частоты, сохранив ориентацию в пространстве.

Подайте от генератора I в antennу 4 сигнал такой величины, чтобы восстановились показания  $U$  прибора 4, отсчитайте сигнал на выходе образцовой антенны по потенциометру 9. Операции повторите 3 раза при неизменных показаниях прибора 4; за результат примите среднее значение показаний прибора 9. По графику установки УНЭП-I определите значение тока  $I_0$  в образцовой антенне.

Рассчитайте напряженность электрического поля  $E_I$ , измеренную antennой ПI-5, и  $E_0$ , измеренную antennой УНЭП-I, по формулам:

$$E_I = K_I I_1 (R_\Sigma + R_T), \quad (9)$$

$$E_0 = K_0 I_0 (R_\Sigma - R_{T0}), \quad (10)$$

где  $K_I$  - калибровочный коэффициент для антennы установки ПI-5 (см. свидетельство о поверке ПI-5),  $\text{I/m}$ ;

$K_0$  - калибровочный коэффициент для антennы I-го разряда установки УНЭП-I (см. свидетельство об аттестации установки УНЭП-I),  $\text{I/m}$ ;

$R_\Sigma$  - сопротивление излучения (см. в паспорте 2.090.013 ИС),  $\Omega$ ;




Рис. 5 Определение основной погрешности установки ПЛ-5

- 1 - генератор (см. табл.5);
- 2 - частотометр (ЧЗ-38 с преобразователем Я34-41) ЧЗ-58;
- 3 - индикатор уровня ИУ;
- 4, 8 - прибор (М254) М2020;
- 5 - антenna-излучатель П6-21А;
- 6 - антenna установки ПЛ-5;
- 7 - антenna образцовой установки УНЭП-1;
- 9 - потенциометр установки УНЭП-1;
- $D$  - расстояние между излучающей и приемной antennами.

$R_T$  - сопротивление подогревателя термопреобразователя  
(см. график, прилагаемый к установке ПЛ-5), Ом;

$R_{TO}$  - сопротивление подогревателя термопреобразователя  
(см. график, прилагаемый к установке УНЭП-1), Ом.

Рассчитайте погрешность измерения  $\delta$ , в процентах, по Формуле

$$\delta = \frac{E_I - E_0}{E_0} \cdot 100 \quad (II)$$

Повторить измерения для тока  $I_I = 0,3I_0$   $I_h \pm 10\%$ .

Если погрешность  $\delta$ , рассчитанная по формуле (II) не превышает значений, рассчитанных по формуле (I), установка ПЛ-5 признается годной.

Если погрешность  $\delta$  превышает значения, рассчитанные по формуле (I), не более, чем в 1,4 раза, установка должна быть перекалибрована и после присвоения ей новых значений калибровочных коэффициентов  $K_I$  по методике п. I4.6 признается годной.

Если погрешность  $\delta$  превышает значения, получаемые из формулы (I) более, чем в 1,4 раза, установка бракуется.

При измерениях соблюдайте указания пунктов II.1 и II.16.

#### I4.6. Калибровка установки

I4.6.1. Калибровка (проверка) установки при выпуске из производства и перекалибровка установки в случаях, оговоренных в п.п. I3.4 и I4.5.5, проводится на установке I-го разряда УНЭП-1 по методике, аналогичной изложенной в п. I4.5.5.

Трижды повторяя операции, описанные в п. I4.5.5, определите значение токов  $I_I$  и  $I_0$  в поверяемой антенне установки ПЛ-5 и образцовой антенне установки УНЭП-1 соответственно и рассчитайте калибровочный коэффициент для антенны установки ПЛ-5 по формуле:

$$K_I = \frac{K_0 I_0 (R_s + R_{TO})}{I_I (R_s + R_{Tf})}, \quad (I2)$$

где  $K_I$  - калибровочный коэффициент для антенны установки ПЛ-5,  $\text{A/m}$ ;

$K_0$  - калибровочный коэффициент для антенны I-го разряда установки УНЭП-1 (см. свидетельство об аттестации установки УНЭП-1),  $\text{A/m}$ ;

$R_x$  - сопротивление излучения (см. паспорт 2.090.013 ПС), Ом;

$R_{T_1}$  - сопротивление подогревателя термопреобразователя (см. график, прилагаемый к установке ПЛ-5), Ом;

$R_{T_0}$  - сопротивление подогревателя термопреобразователя (см. график, прилагаемый к установке УНЭП-1), Ом.

#### 14.7. Оформление результатов

14.7.1. Положительные результаты поверки либо результаты калибровки оформляются путем выдачи свидетельства о поверке установки ПЛ-5 с указанием на оборотной стороне калибровочных коэффициентов  $K_I$  антенн и значений напряжения на термопаре термопреобразователя ТВБ-7, стоящего в индикаторе уровня, по форме:

Таблица 6

Частота, МГц	30	40	50	60	70	80	100	125
$K_I$								
Частота, МГц	150	175	200	225	250	275	300	400
$K_I$								
Частота, МГц	500	600	700	800	1000			
$K_I$								
Напряжение на термопаре ТВБ-7 индикатора уровня	при токе 100 мА $U_{T_1}$ , мВ							
	при токе 150 мА $U_{T_2}$ , мВ							
	Дата							

Примечание. Значение напряжения  $U_T$  для ТВБ-7 при выпуске установки из производства записывается в паспорт; при поверке, перекалибровке или ежегодной поверки градуировки термопреобразователей - в свидетельство о поверке.

14.7.2. Запрещается выпуск в обращение установок, прошедших поверку с отрицательным результатом; на забракованных антенных должны быть погашены клейма; на установку выдается справка с указанием причин непригодности.

## 15. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

15.1. Установки, поступающие к потребителю и предназначенные для ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока хранения (6 месяцев), могут храниться как в упаковке завода-изготовителя, так и без упаковки. Хранить установки в упаковке завода-изготовителя следует на складах при температуре окружающего воздуха 5 - 40<sup>0</sup>С и относительной влажности 80 % при температуре 25<sup>0</sup>С. Хранить установки без упаковки следует при температуре окружающего воздуха 10 - 35<sup>0</sup>С и относительной влажности 80 % при температуре 25<sup>0</sup>С.

Установки, не предназначенные для ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока хранения, должны храниться в упаковке при температуре окружающего воздуха 5 - 40<sup>0</sup>С и относительной влажности 80 % при температуре 25<sup>0</sup>С.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Не допускается хранение установки в условиях воздействия электрических полей, уровень которых более, чем 10 В/м в рабочем диапазоне частот.

15.2. Транспортирование установки на любые расстояния производится в собственной упаковочной таре завода-изготовителя, при этом должна быть обеспечена защита транспортной тары с упаковочным изделием от прямого воздействия атмосферных осадков.

Установка допускает транспортирование всеми видами транспорта в условиях, не превышающих заданных предельных значений:

температура воздуха от минус 40 до 50<sup>0</sup>С;

относительная влажность воздуха 95 % при температуре 30<sup>0</sup>С.

Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании, отсутствие смещения и ударов друг о друга.

ФОРМУЛА  
для оценки погрешности при использовании  
индикатора уровня для ослабления поля  
(см. п. II.18)

$$\delta_{\text{осл}} = \sqrt{\delta^2 + \delta_I^2 + \delta_2^2} , \quad (13)$$

где  $\delta$  - погрешность установки, определяемая по формуле (1);  
 $\delta_I$  - погрешность прибора 4 (см. рис. 3), измеряющего  
сигнал индикатора уровня (см. ниже);  
 $\delta_2$  - погрешность за счет паразитных полей (см. ниже).

$$\delta_I = K \frac{U_{\text{ном}}}{U_x} , \quad (14)$$

где  $K$  - приведенная погрешность прибора 4;  
 $U_x$  - показание прибора 4 при ослабленном поле;  
 $U_{\text{ном}}$  - номинальное значение шкалы.

$$\delta_2 = \frac{E_{\text{пар}}}{E_{\text{мин}}} \cdot 100 \% \quad (15)$$

где  $E_{\text{мин}}$  - значение напряженности поля до ослабления;  
 $E_{\text{пар}}$  - напряженность поля помех, измеряемая дипольной  
антенной установки в отсутствии сигнала излуча-  
теля.