

Гр 3282-72

КОНТРОЛЬНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР




МИЛЛИВОЛЬТМЕТР

В3-39

ПАСПОРТ

Гр 3282-72



В3-24 и регулируемый прибор В3-39 соединить, как показано на рис. 4.




Рис. 4.

Установить переключатель пределов прибора В3-39 в положение 100 мВ, переключатель пределов аттенюатора — в положение 20 дБ. Подать от генератора напряжение 1 В частотой 10 МГц, которое проконтролировать вольтметром В3-24. На выход преобразователя импеданса (точка 3 печатной платы Я416) подключить вольтметр В3-25.

Подбором конденсатора  $C_9$  добиться, чтобы контролируемое в точке 3 напряжение было в пределах 95—105 мВ. Отключить прибор В3-25. Установить стрелку прибора В3-39 на конечную отметку шкалы триммером  $C_{23}$ . Установить частоту генератора Г3-7А 5 МГц, подбором конденсатора  $C_{26}$  добиться, чтобы погрешность прибора в этой точке не превышала  $\pm 2,5\%$ . После этого установить частоту 10 МГц и, при необходимости, еще раз подрегулировать показания прибора триммером  $C_{23}$ . Уменьшить выходное напряжение генератора до 0,5 В. Исключить обратную связь усилителя закорачиванием резистора  $R_4$ . Показания прибора при закороченном резисторе  $R_4$  должны быть в пределах от 70 до 100 мВ. При необходимости установить требуемое показание подбором конденсатора  $C_{27}$ .

8. 6. При замене резисторов аттенюатора необходимо проконтролировать при помощи установки В1-4 основную погрешность прибора на пределах 3 мВ—1 В. Корректировка производится на пределе 100 мВ потенциометром  $R_{13}$ , на частоте 1 кГц.

8. 7. При замене транзисторов  $T_8$ — $T_9$  или других элементов широкополосного усилителя, а также детектора, необходимо проконтролировать напряжение в контрольной точке КТ2 вольтметром ВК7-9 (относительно корпуса прибора). Переключатель пределов прибора В3-39 при этом должен находиться в положении 300 В. При необходимости установить напряжения в пределах 8—9,5 В подбором резистора  $R_3$ . После этого проверить основную погрешность на пределе 100 мВ при помощи установки В1-4 и, при необходимости, уточнить потенциометром  $R_{13}$  и проверить напряжение на выходных клеммах по прибору В2-15, которое должно быть равно  $1 \text{ В} \pm 2,5\%$ . При необходимости регулировка производится потенциометром  $R_{12}$ . После этого необходимо откорректировать частотную характеристику прибора на пределе 100 мВ в точках 5 и 10 МГц, как указано выше.

8. 8. При замене транзисторов  $T_{10}$ ,  $T_{11}$  или других элементов выходного эмиттерного повторителя необходимо установить нулевой потенциал на выходном гнезде Ги<sub>2</sub> потенциометром  $R_{16}$  и проверить величину и форму напряжения на выходном гнезде по прибору В3-7 и осциллографу при подаче на вход прибора напряжения 100 мВ частотой 1000 Гц. Выходное напряжение должно быть в пределах 135—165 мВ, а форма выходного напряжения не должна иметь искажений.

## 9. УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ

9. 1. Перечень необходимой контрольно-измерительной аппаратуры приведен в табл. 3.

9. 2. Перечень основных проверок технического состояния изделия приведен в табл. 4.

Таблица 4.

Что проверяется и при помощи каких приборов и оборудования. Методика поверки	Технические требования
1. Основная погрешность прибора на всех пределах определяется при помощи установки В1-4 на частоте 1 кГц. Методика: сравнение показаний поверяемого и образцового приборов.	$\pm 2,5\%$ на пределах 3 мВ...1 В $\pm 4\%$ на пределе 1 мВ, на пределах 3 В...300 В на пределах 3 мВ...1 В (с ДН-108) $\pm 6\%$ на пределе 10 мВ с ДН-108 20 Гц, 30 Гц $\pm 6\%$ на пределах 3 мВ...1 В $\pm 10\%$ на пределах 1 мВ, 3 В и с ДН-108 45 Гц $\pm 2,5\%$ на пределах 3 мВ...1 В $\pm 4\%$ на пределах 1 мВ, 3 В и с ДН-108,
2. Погрешность прибора в нормальной и рабочих областях частот на частотах 20; 30; 45 Гц; 1; 5; 10 МГц на пределах 3 мВ...3 В. С делителем напряжения ДН-108 на 1 В.	1 МГц $\pm 2,5\%$ на пределах 3 мВ...1 В $\pm 4\%$ на пределах 1 мВ, 3 В и с ДН-108 5 МГц $\pm 4\%$ на пределах 3 мВ...1 В $\pm 6\%$ на пределе 3 В и с ДН-108 $\pm 10\%$ на пределе 1 мВ 10 МГц $\pm 6\%$ на пределах 3 мВ...1 В $\pm 10\%$ на пределе 3 В и с ДН-108.

Приборы: ГЗ-35, ГЗ-7А, ВЗ-24, АСО-3М, фильтр (см. табл. 3).

Методика: сравнение показаний поверяемого и образцового приборов.

Схема подключения на частотах 1; 5; 10 МГц приведена на рис. 4 и на частотах 20; 30; 45 Гц — на рис. 5.

9. 3. Проверка прибора производится в нормальных условиях.

9. 4. Периодичность поверки прибора устанавливается предприятием, использующим прибор, с учетом интенсивности его использования и условий применения, но не реже 1 раза в год.




Рис. 5.

## 10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10. 1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей приведен в табл. 5.

Таблица 5

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Методы устранения
1. Индикаторная лампочка не светится и стрелка прибора не реагирует на сигнал	Сгорел предохранитель $PR_2$ или отсутствует контакт в тумблере включения прибора	Заменить предохранитель или переключатель $B_2$
2. Индикаторная лампочка светится, но прибор не работает (стрелка не отклоняется, зашкаливает и не реагирует на входной сигнал).	Вышел из строя один или несколько элементов схемы	Замерить напряжение в контрольных точках схемы. Там, где напряжение не в норме, найти неисправный элемент и заменить его
3. Прибор работает, но основная погрешность выше нормы на пределах 10 мВ...1 В	Вышел из строя (изменил погрешность) один или несколько резисторов аттенюатора $R_{21}$ - $R_{22}$ или $R_{23}$ - $R_{24}$	Найти неисправный резистор и заменить его.

