

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Автопрогресс-М»



А. С. Никитин

«02» ноября 2017 г.

МОДУЛИ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСА НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ «TARGET»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП АПМ 35-17

г. Москва
2017 г.

Настоящая методика распространяется на модули инклинометрические комплекса направленного бурения «TARGET», производимых ООО «ПетроТул-НБ», г. Октябрьский Республики Башкортостан (далее – модули) и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками - 1 год.

1. Операции поверки

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование операции	№ пункта документа по поверке	Проведение операций при	
			первой поверке	периодической поверке
1	Внешний осмотр	7.1	Да	Да
2	Опробование	7.2	Да	Да
3	Определение метрологических характеристик	7.3	-	-
3.1	Проверка диапазона и абсолютной погрешности измерений зенитного угла, азимута и угла установки отклонителя (визирного угла)	7.3.1 – 7.3.3	Да	Да

2. Средства поверки

При проведении поверки должны применяться эталоны и вспомогательные средства поверки, приведенные в таблице 2

Таблица 2

№ пункта документа по поверке	Наименование эталонов, вспомогательных средств поверки и их основные метрологические и технические характеристики
7.3.1 – 7.3.3	Квадрант оптический КО-60М, $\pm 120^\circ$, ПГ $\pm 30''$ (рег. № 26905-04) Теодолит типа 4Т30П (рег. № 5305-95) Вспомогательные средства поверки: Установка УАК-СИ-АЗВ (азимут – 0–360°, зенитный угол – 0–180°, угол отклонителя – 0–360°)

Примечание – Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с точностью, удовлетворяющей требованиям настоящей методики.

3. Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица, изучившие эксплуатационные документы, имеющие достаточные знания и опыт работы с модулями.

4. Требования безопасности

При проведении поверки должны выполняться требования, обеспечивающие безопасность труда, производственную, санитарную и охрану окружающей среды в соответствии с нормами, принятыми на предприятии, а также указания руководства по эксплуатации на модули.

5. Условия проведения поверки

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные условия измерений:

- температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$ 20 ± 5 ;
- относительная влажность воздуха, % не более (65 ± 15);
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) $84,0..106,7(630..800)$.

5.2 Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать, либо находиться в пределах, не влияющих на работу модулей.

5.3 Не допускаются удары, тряска, вибрация.

5.4 Питание производится от бытовой сети переменного тока согласно руководству по эксплуатации.

6. Подготовка к поверке

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверить наличие действующих свидетельств о поверке на средства поверки;
- подключить модуль к персональному компьютеру в соответствии с РЭ;
- модуль и средства поверки выдержать в испытательном помещении не менее 2ч.

7. Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие модулей следующим требованиям:

- наличие маркировки (тип и заводской номер);
- комплектность должна соответствовать эксплуатационной документации.

В случае обнаружения несоответствия модулей вышеперечисленным требованиям они к поверке не допускаются.

Если перечисленные требования не выполняются, модуль признают непригодным к применению, дальнейшие операции поверки не производят.

7.2 Опробование

7.2.1 Выполнить все операции по подготовке модуля к работе согласно руководству по эксплуатации. Опробование проводить в следующей последовательности:

- установить модуль в посадочное место установки УАК-СИ-АЗВ (далее - установка), затянуть фиксирующие гайки и установить зенитный угол 90°;
- с помощью квадранта отюстрировать стол установки в горизонтальной плоскости;
- подключить модуль к интерфейсному блоку (далее - ИБ);
- подключить ИБ к компьютеру с установленным сервисным ПО "TargetIMTest";
- включить ИБ;
- запустить на компьютере метрологически незначимое программное обеспечение «TargetIMTest» (далее – ПО), предназначенное для отображения результатов измерений, убедиться, что данные по углам изменяются при изменении углов на установке.
- версия ПО отображается в левом нижнем углу.

Данные, полученные по результатам идентификации ПО, должны соответствовать таблице 3.

Таблица 3

Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения, не ниже
ВПО	Im201702213

Если перечисленные требования не выполняются, модуль признают непригодным к применению, дальнейшие операции поверки не производят.

7.3 Определение метрологических характеристик

Проверка диапазона и абсолютной погрешности измерений зенитного угла, азимута и угла установки отклонителя (визирного угла).

7.3.1 Проверка абсолютной погрешности измерения зенитного угла

Абсолютная погрешность измерения зенитного угла определяется при произвольном значении установленного азимута в следующей последовательности:

- установить по шкале установки не менее шести контрольных значений (точек) зенитного угла, включая точки контроля $0^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 135^\circ$ и 180° . Задавая в каждой контрольной точке не менее четырёх значений угла установки отклонителя (визирного угла), включая $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ и 270° , выполнить измерения зенитного угла модулем и оптическим квадрантом.

- определить значение абсолютной погрешности измерений зенитного угла (ΔZ) для каждого заданного значения зенита по формуле:

$$\Delta Z = Z_m - Z_d$$

где Z_d - действительное значение зенитного угла по установке, $^\circ$;

Z_m - измеренное значение зенитного угла по показаниям модуля, $^\circ$.

Максимальное значение абсолютной погрешности измерений зенитного угла не должно превышать $\pm 0,1^\circ$.

Если требование п.7.3.1 не выполняется, модуль признают непригодным к применению, дальнейшие операции поверки не производят.

7.3.2 Проверка абсолютной погрешности измерения азимута

Абсолютная погрешность измерения азимута определяется в следующей последовательности:

- установить по шкале установки зенитный угол 4° ;

- установить по шкале установки не менее четырёх контрольных значений (точек) азимутального угла, включая точки контроля $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ и 270° . Задавая в каждой контрольной точке не менее четырёх значений угла установки отклонителя (визирного угла), включая $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ и 270° , выполнить измерения азимутального угла модулем.

- определить значение абсолютной погрешности измерений азимута (ΔA) для каждого заданного значения азимута по формуле:

$$\Delta A = A_m - A_d$$

где A_d - действительное значение азимута, установленное по установке, $^\circ$;

A_m - измеренное значение азимута, по модулю, $^\circ$.

Далее провести все вышеописанные операции при значении зенитного угла $7^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 173^\circ, 176^\circ$

Максимальное значение абсолютной погрешности измерений азимута не должно превышать следующих значений:

- при значении зенитного угла от 4 до 7° включ. $- \pm 2^\circ$

- при значении зенитного угла св. 7 до 173° не включ. $- \pm 1^\circ$

- при значении зенитного угла от 173 до 176° включ. $- \pm 2^\circ$

Если требование п.7.3.2 не выполняется, модуль признают непригодным к применению, дальнейшие операции поверки не производят.

7.3.3 Проверка абсолютной погрешности измерения угла установки отклонителя (визирного угла).

Абсолютная погрешность измерения угла установки отклонителя (визирного угла) определяется при произвольном значении установленного азимута в следующей последовательности:

- установить по шкале установки зенитный угол 4° .

- по показаниям канала визирных углов установить 0° .

- закрепить цилиндрический угольник на корпусе модуля таким образом, чтобы показания установленного на нем оптического квадранта также соответствовали 0° .

- вращая модуль вокруг собственной оси, поочерёдно установить показания оптического квадранта $45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 225^\circ, 270^\circ$ и 315° , фиксируя при этом показания модуля по каналу визирных углов.

- определить значение абсолютной погрешности измерений установки отклонителя (визирного угла) (ΔO) для каждого заданного значения визирного угла по формуле:

$$\Delta O = O_M - O_d$$

где O_d - действительное значение угла установки отклонителя, установленное по установке, $^\circ$;

O_m - измеренное значение угла установки отклонителя, по показаниям модуля, $^\circ$.

Далее провести все вышеописанные операции при значении зенитного угла 7° , св. 7° до 173° включ., от 173 до 176° включ.

Максимальное значение абсолютной погрешности измерений угла установки отклонителя (визирного угла) не должно превышать:

- при значении зенитного угла от 4 до 7° включ. $- \pm 2^\circ$
- при значении зенитного угла св. 7 до 173° не включ. $- \pm 1^\circ$
- при значении зенитного угла от 173 до 176° включ. $- \pm 2^\circ$

Если требование п.7.3.3 не выполняется, модуль признают непригодным к применению, дальнейшие операции поверки не производят.

8. Оформление результатов поверки

8.1. Результаты поверки оформляются протоколом, составленным в виде сводной таблицы результатов поверки по каждому пункту раздела 7 настоящей методики поверки с указанием предельных числовых значений результатов измерений и их оценки по сравнению с предъявленными требованиями.

8.2. При положительных результатах поверки модуль признается годными к применению и на них выдаются свидетельства о поверке установленной формы с указанием фактических результатов определения метрологических характеристик.

8.3. При отрицательных результатах поверки модуль признается непригодными к применению и на них выдается извещение о непригодности установленной формы с указанием основных причин.

Инженер
ООО «Автопрогресс-М»

М.А. Скрипка