

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель директора  
по производственной метрологии  
ФГУП «ВНИИМС»



Н.В. Иванникова

2017 г.

М.П.

**СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-  
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СТЕНДА ИСПЫТАНИЙ ПОРШНЕВОГО  
ДВИГАТЕЛЯ 2200MP**

Методика поверки

БЛИЖ.401202.100.147 МП

2017 г.

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

|      |   |  |
|------|---|--|
| АИИС | – | система автоматизированная информационно-измерительная   |
| ВП   | – | верхний предел диапазона измерений или нормированного значения измеряемого параметра   |
| ДИ   | – | диапазон измерений ИК, в пределах которого устанавливаются контрольные точки (меры), для которых определяются значения метрологических характеристик, и в которых выполняется их оценка на соответствие нормированным пределам допускаемой погрешности измерений |
| ИК   | – | измерительный канал (каналы)   |
| ИФП  | – | индивидуальная функция преобразования (градуировочная характеристика)  |
| КТ   | – | контрольная точка диапазона измерений (ДИ), в которой устанавливается (задается) номинальное действительное значение измеряемой величины, принимаемое за истинное, при проведении экспериментальных исследований поверяемого ИК                                  |
| МП   | – | методика поверки   |
| МХ   | – | метрологические характеристики   |
| НЗ   | – | нормированное значение измеряемого параметра   |
| НП   | – | нижний предел диапазона измерений  |
| НФП  | – | номинальная функция преобразования (градуировочная характеристика)   |
| ПК   | – | персональный компьютер   |
| ПО   | – | программное обеспечение  |
| ПП   | – | первичный преобразователь (датчик)   |
| СИ   | – | средства измерений   |
| СП   | – | средства поверки (эталон) СИ или средства проверки технических характеристик СИ  |

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика поверки (МП) разработана в соответствии с требованиями РМГ 51-2002, приказом Минпромторга №1815 от 02.07.2015 г., и устанавливает порядок, методы и средства проведения первичной и периодических поверок измерительных каналов (ИК) системы автоматизированной информационно-измерительной для стенда испытаний поршневого двигателя 2200MP (далее по тексту – система, АИИС), предназначенной для измерений параметров технологических процессов стендовых испытаний двигателей 2200MP.

АИИС является многоканальной измерительной системой, отнесенной в установленном порядке к средствам измерений, и подлежит государственному регулированию обеспечения единства измерений на всех этапах цикла, включая эксплуатацию.

Система включает в себя 11 типов ИК, предназначенных для измерений в различных диапазонах следующих физических величин:

- крутящего момента;
- массового расхода топлива;
- давления абсолютного;
- частоты вращения коленчатого вала;
- температуры воздуха;
- относительной влажности;
- виброускорения;
- напряжения постоянного тока;
- сопротивления постоянному току;
- силы постоянного тока;
- частоты переменного тока.

Интервал между поверками - 1 год.

# 1 СПОСОБЫ ПОВЕРКИ И НОРМИРОВАНИЯ МХ

## Способы поверки

Настоящая МП устанавливает комплектный и поэлементный способы поверки ИК.

## Нормирование МХ

1.1.1 Номенклатура МХ ИК, определяемых по данной МП, установлена в соответствии с ГОСТ 8.009-84

1.1.2 Оценка и форма представления погрешностей – по МИ 1317-2004.

1.1.3 Методы определения МХ ИК при поверке комплектным способом - для ИК по ГОСТ 8.207-76 и ОСТ 1 00487-83.

## Нормирование поверки:

- количество КТ на ДИ ИК по МИ 2440-97;

- количество циклов измерений для каждого ИК не менее 3.

## 2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

### Перечень операций поверки

2.1.1 Перечень операций, которые должны проводиться при поверке АИИС, приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции   | Номер пункта документа по поверке | Проведение операции при |                       |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |                                   | первичной поверке       | периодической поверке |
| <i>1</i>  | <i>2</i>                          | <i>3</i>                | <i>4</i>              |
| 1 Внешний осмотр  | 8.1                               | +                       | +                     |
| 2 Опробование   | 8.2                               | +                       | +                     |
| 3 Определение метрологических характеристик ИК:   | 8.3                               | +                       | +                     |
| 3.1 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений крутящего момента                    | 8.4                               | +                       | +                     |
| 3.2 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений частоты вращения коленчатого вала    | 8.5                               | +                       | +                     |
| 3.3 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений массового расхода топлива            | 8.6                               | +                       | +                     |
| 3.4 Определение приведенной (к ДИ) погрешности измерений напряжения постоянного тока          | 8.7                               | +                       | +                     |
| 3.5 Определение приведенной (к ДИ) погрешности измерений сопротивления постоянному току       | 8.8                               | +                       | +                     |
| 3.6 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений силы постоянного тока                | 8.9                               | +                       | +                     |
| 3.7 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений частоты переменного тока             | 8.10                              | +                       | +                     |
| 3.8 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений виброускорения                       | 8.11                              | +                       | +                     |
| 3.9 Определение абсолютной погрешности измерений барометрического давления                    | 8.12                              | +                       | +                     |
| 3.10 Определение абсолютной погрешности измерений температуры и влажности окружающего воздуха | 8.13                              | +                       | +                     |
| 4 Оформление результатов поверки  | 10                                | +                       | +                     |

*Примечания:*

*1 Допускается сокращенная поверка АИИС, в соответствии с требованиями программ испытаний изделий, для измерительного контроля параметров которых она предназначена;*

*2 Допускается независимая поверка каждого ИК, в том числе после ремонта (в объеме первичной), с обязательным указанием об этом в свидетельстве о поверке АИИС.*

### **Операции и последовательность выполнения работ для ИК, поверяемых комплектным способом 1**

2.1.2 Поверку ИК, поверяемого комплектным способом 1, в целом выполнять в следующей последовательности:

- внешний осмотр ИК;
- подготовка системы и ПО к поверке;
- проверка работоспособности (опробование) ИК;
- экспериментальные исследования (сбор данных) ИК;
- определение МХ ИК. Для ИК с НФП определяется максимальная погрешность и ее составляющие. Для ИК с ИФП определяется новая градуировочная характеристика, максимальная погрешность и ее составляющие.

### **Операции и последовательность выполнения работ для ИК, поверяемых комплектным способом 2**

2.1.3 Поверку ИК, поверяемого комплектным способом 2, в целом выполнять в следующей последовательности:

- внешний осмотр ИК;
- демонтаж и определение метрологических характеристик ПП;
- подготовка системы и ПО к определению МХ электрической части ИК;
- проверка работоспособности (опробование) электрической части ИК (без ПП);
- экспериментальные исследования (сбор данных) электрической части ИК;
- определение МХ электрической части ИК. Для ИК с НФП определяется максимальная погрешность и ее составляющие. Для ИК с ИФП определяется новая градуировочная характеристика, максимальная погрешность и ее составляющие;
- определение метрологических характеристик всего ИК.

### **Операции и последовательность выполнения работ для ИК, поверяемых поэлементным способом**

2.1.4 Поверку ИК, поверяемого поэлементным способом (включая и ИК с преобразователями, имеющими цифровой выход), выполнять в следующей последовательности:

- внешний осмотр ИК;
- демонтаж измерительных компонентов в составе ИК, автономная поверка (определение и оценка МХ) каждого измерительного компонента. Работы по поверке (подготовка, проверка работоспособности, экспериментальные исследования) электрической части поверяемого ИК выполнять как для электрической части ИК при поверке ИК комплектным способом 2;
- оценка максимальной погрешности ИК по МХ измерительных компонентов;
- монтаж измерительных компонентов и проверка работоспособности ИК.

## **3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ**

3.1 При проведении поверки использовать средства измерений и вспомогательное оборудование, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

| Ссылка на номер раздела МП            | Наименование и тип (условное обозначение) основных или вспомогательных СП, обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, основные и (или) метрологические и характеристики СП   |
|---------------------------------------|---|
| 1                                     | 2   |
| 8.5; 8.6; 8.7;<br>8.11; 8.12;<br>8.13 | Калибратор процессов документирующий Fluke 753: <ul style="list-style-type: none"> <li>– диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 0 до 15 В, пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока <math>\pm 0,01\% + 0,005</math> мВ;</li> <li>– диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 22 мА, пределы допускаемой относительная погрешности воспроизведения силы постоянного тока <math>\pm 0,01\% + 0,003</math> мА;</li> <li>– диапазон воспроизведения сопротивления постоянному току от 0 до 10 кОм, пределы допускаемой относительная погрешности воспроизведения сопротивления постоянному току <math>\pm 0,02\% + 3</math> Ом;</li> <li>– диапазон воспроизведения частоты переменного тока от 1 Гц до 50 кГц, пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения частоты переменного тока <math>\pm 0,1</math> Гц</li> </ul> |
| 8.4                                   | Калибратор К3607: диапазоны воспроизведения коэффициента преобразования от -10 до -0,5 и от 0,5 до 10 мВ/В, пределы допускаемой приведенной погрешности воспроизведения коэффициента преобразования $\pm 0,025\%$   |
| 8.10                                  | Калибратор универсальный Н4-7: диапазон воспроизведения частоты от 0,1 Гц до 1 МГц, напряжения от 0 до 1000 В, класс точности 0,04  |

При проведении поверки допускается применять другие средства измерений, удовлетворяющие по точности и диапазону воспроизведения или измерений требованиям настоящей методики.

При проверке должны использоваться средства измерения утвержденных типов.

Используемые средства поверки должны быть поверены в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г. и иметь действующее свидетельство о поверке (знак поверки).

Средства поверки должны быть внесены в рабочее помещение не менее чем за 12 часов до начала поверки.

#### **4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ**

К поверке допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации (РЭ) на систему и входящие в её состав аппаратные и программные средства, знающие принцип действия используемых средств измерений и прошедшие инструктаж по технике безопасности (первичный и на рабочем месте) в установленном в организации порядке.

К поверке допускаются лица, освоившие работу с используемыми средствами поверки, изучившие настоящую методику и имеющие достаточную квалификацию.

Лица, участвующие в поверке системы, должны проходить обучение и аттестацию по технике безопасности и производственной санитарии при работе в условиях её размещения.

#### **5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

При проведении поверки необходимо соблюдать требования техники безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевыми Правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.2.091-2002 и требования безопасности, указанные в технической документации на применяемые эталоны и вспомогательное оборудование. Любые подключения приборов проводить только при отключенном напряжении питания системы.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие требования:

- к работе по выполнению поверки (калибровки) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие аттестацию по технике безопасности и промышленной санитарии, ознакомленные с эксплуатационной документацией на систему, с инструкцией по эксплуатации электрооборудования стенда и с настоящей методикой;

- электрооборудование стенда, а также электроизмерительные приборы, используемые в качестве средств поверки, должны быть заземлены, блоки питания должны иметь предохранители номинальной величины;

- работы по выполнению поверки АИИС должны проводиться по согласованию с лицами, ответственными за эксплуатацию испытательного стенда.

## 6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

### 6.1 Условия окружающей среды в испытательном боксе:

- температура воздуха, °С (К) ..... от 10 до 30 (от 283 до 303);
- относительная влажность воздуха, % ..... от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа ..... от 96 до 106.

### 6.2 Условия окружающей среды в помещении пультовой:

- температура воздуха, °С (К) ..... от 15 до 25 (от 288 до 298);
- относительная влажность воздуха, % ..... от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа ..... от 96 до 106.

### 6.3 Питание АИИС:

- напряжение питающей сети переменного тока, В .....  $230 \pm 23$ ;
- частота питающей сети, Гц .....  $50 \pm 1$ .

*Примечание – При выполнении поверок ИК АИИС условия окружающей среды для СП должны соответствовать требованиям, указанным в руководствах на их эксплуатацию.*

## 7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- подготовить АИИС к работе. Порядок подготовки ИК описан в Руководстве по эксплуатации БЛИЖ.401202.100.147 РЭ.

Поверка системы может проводиться двумя способами:

- показания снимаются визуально с монитора и заносятся в протокол произвольной формы с последующим расчетом значений основной погрешности. Этот способ называется «расчетным». Форма протокола поверки расчетным способом приведена в Приложении А;

- поверка «автоматическим» способом производится с применением функции «Проверка» программы «Recorder». Проведение поверки этим способом позволяет значительно уменьшить затраты времени. Интерфейс программы не требует специальных навыков поверителя (требуется лишь задать количество контрольных точек и значения сигналов в этих точках, а затем следовать указаниям программы). По окончании поверки формируется файл отчета в виде протокола поверки в формате документа .rtf. Форма протокола поверки приведена в Приложении Б.

7.1.1 При «расчетном» методе значения измеряемого параметра в контрольных точках задаются основными средствами поверки, а результаты измерений отображаются в окне «Цифровой формуляр». Результаты записываются и используются для вычисления относительной погрешности, приведенной к верхнему пределу диапазона измерений. Относительная погрешность, приведенная к верхнему пределу диапазона измерений, вычисляется согласно пп. 9.1-9.2 настоящей методики.

7.1.2 Чтобы начать поверку «расчетным» способом, запустить программу управления комплексами МИС «Recorder». Появится основное окно программы, показанное на рисунке 1.




Рисунок 1 – Основное окно программы

Затем нажать на кнопку «Цифровой формуляр», выделенную на рисунке 1 красным цветом. Откроется окно цифровых формуляров, показанное на рисунке 2




Рисунок 2 – Окно программы «Цифровой формуляр»

В окне цифровых формуляров нажать на поверяемый канал, он выделится цветом. Далее, найти столбец «Значение». На пересечении строки с выделенным поверяемым каналом и столбца «Значение» и будут появляться значения измеряемого параметра с именем сигнала эталона. Эта область на экране выделена на рисунке 2 красным прямоугольником. Получаемые результаты занести в протокол. Форма протокола приведена в Приложении А.

7.1.3 При «автоматическом» способе запустить программу управления комплексами МІС «Recorder». Настроить программу управления комплексами МІС «Recorder», для чего выполнить следующие операции:

- выделить ИК, подлежащий поверке в окне «Цифровой формуляр», как указано в пункте 7.1.2;
- открыть диалоговое окно «Свойства»; в открывшемся диалоговом окне «Настройка канала...», представленном на рисунке 3, в разделе «Канальная ГХ» нажать кнопку  «Калибровка канала»;
- в открывшемся диалоговом окне «Выбор типа градуировки...», представленном на рисунке 4, выбрать в разделе «Произвести...», «поверку», «стандартная», нажать кнопку «Далее»;




Рисунок 3 – Вид диалогового окна «Настройка канала...»




Рисунок 4 – Вид диалогового окна «Выбор типа градуировки/калибровки/поверки (канальная)»

– в диалоговом окне «Параметры поверки канальная», представленном на рисунке 5, установить следующие значения:




Рисунок 5 – Вид диалогового окна «Параметры поверки (канальная)»

- в разделе «Свойства сигнала» в поле «Минимум» – значение нижнего предела диапазона измерения, в поле «Максимум» – значение верхнего предела диапазона измерений, в поле «Ед. изм.» – единицы измерения поверяемого ИК;
  - в разделе «Параметры поверки канальная» в поле «Количество контрольных точек» – выбранное количество точек: 5 или 6, в поле «Длина порции» – число, соответствующее «Количеству точек усреднения» (диалоговое окно «Настройка канала...» во вкладке «Дополнительно»), в поле «Количество порций» – заданное количество порций – 5, в поле «Количество циклов» – 3, в поле «Обратный ход» – нет, в поле «Тип оценки порции» – математическое ожидание;
  - в разделе «Эталон» в поле «Задатчик сигнала» – ручной, в поле «Измеритель сигнала» – ручной;
  - поле «Контрольные точки» заполняется автоматически с равномерным распределением контрольных точек по диапазону измерения, включая начало и конец диапазона, но в случае необходимости значения контрольных точек следует отредактировать. Для запуска процесса поверки необходимо нажать кнопку «Поверка»;
- Из диалогового окна «Настройка завершена», вид которого представлен на рисунке 6, нажав кнопку «Поверка», выйти в диалоговое окно «Измерение», вид которого представлен на рисунке 7;




Рисунок 6 – Вид диалогового окна «Настройка завершена»




Рисунок 7 – Вид диалогового окна «Измерение»

Измерение заданного сигнала выполняется при нажатии кнопки «Следующее».

После измерения последней контрольной точки в диалоговом окне «Измерение завершено» нажать кнопку «Расчет», выйти в диалоговое окно «Обработка и просмотр измеренных данных» и, работая в диалоговом режиме, сформировать протокол поверки, внося данные в окно «Настройка параметров протокола», показанное на рисунке 8.

Окно «Настройка параметров протокола» заполняется аналогично представленному на рисунке 8. Для расчета приведенной к верхнему пределу диапазона измерений погрешности, надо поставить отметку напротив пункта «Приведенная погрешность» и на вкладке «Диапазон» выбрать пункт «Диапазон измерения».

После сохранения и просмотра протокола поверки завершить поверку и с помо-

щью кнопки «ОК» выйти из диалогового окна «Настройка канала».




Рисунок 8 – Окно настройка параметров протокола.

Протокол обработки результатов измерений формируется в виде файла и (или) выводится на печать принтером. Форма протокола приведена в Приложении Б.

## **8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ**

### **8.1 Внешний осмотр**

8.1.1 При выполнении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого ИК АИИС следующим требованиям:

- комплектность ИК АИИС должна соответствовать формуляру;
- маркировка ИК АИИС должна соответствовать требованиям проектной и эксплуатационной документации;
- измерительные, вспомогательные и соединительные компоненты (кабельные разъемы, клеммные колодки и т. д.) ИК системы не должны иметь визуально определяемых внешних повреждений и должны быть надежно соединены и закреплены;
- соединительные линии (кабели, провода) не должны иметь повреждений изоляции и экранирования и должны быть надежно соединены с разъемами и клеммами;
- экранирование кабелей и проводов должно быть соединено между собой и с заземляющим контуром в соответствии с электрическими схемами;

8.1.2 Результаты внешнего осмотра считать удовлетворительными, если выполняются условия, изложенные в пункте 8.1.1. В противном случае поверка не проводится до устранения выявленных недостатков.

### **8.2 Опробование**

#### **8.2.1 Идентификация ПО**

Для проверки наименования и версии метрологически значимого ПО выполнить следующие операции:

- запустить программу управления комплексами МИС, двойным щелчком «мыши» на рабочем столе операционной системы;
- в открывшемся главном окне программы щелчком правой кнопки «мыши» по пиктограмме в левом верхнем углу открыть контекстное меню «О программе»;
- щелчком левой кнопки «мыши» открыть информационное окно программы.

Убедиться в соответствии характеристик в информационном окне программы Recorder, представленном на рисунке 9, характеристикам программного обеспечения, приведенным ниже:

- наименование – «MERA Recorder»;
- идентификационное наименование – scales.dll;
- номер версии – 1.0.0.8;
- цифровой идентификатор – 24CBC163.




Рисунок 9 – Вид информационного окна программы «Recorder»

8.2.2 Для проверки работоспособности поверяемого ИК установить с помощью СП на входе в ИК значение измеряемого параметра равное по значению НП ДИ ИК в единицах измерений параметра.

*Примечание – Вместо значения, равного НП ДИ ИК, допускается устанавливать значение, равное 1-ой КТ ДИ ИК.*

ИК признается работоспособным, если отображается информация с действующими значениями измеряемых величин.

### 8.3 Определение метрологических характеристик ИК

8.3.1 Проверку проводить комплектным и поэлементным способом.

### 8.4 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений крутящего момента

8.4.1 Поверку ИК выполнить поэлементным способом в 3 этапа:

- 1 этап – контроль (оценка) состояния и МХ ПП;
- 2 этап – поверку электрической части ИК с целью определение диапазона измерений и МХ (индивидуальной функции преобразования и погрешности измерений);
- 3 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

Для контроля (оценки) ПП отсоединить его от электрической части ИК. Проверить внешний вид, наличие пломб и маркировку – ПП не должен иметь видимых внешних повреждений, пломбирование согласно сборочному чертежу, маркировка типа и номера ПП согласно паспорту.

– Проверить свидетельство о поверке (первичной или периодической). Свидетельство о поверке должно быть действующим, значение погрешности (относительно к ВП) ПП, указанное в свидетельстве, должно находиться в допускаемых пределах.

*Примечание – В случае, если в свидетельстве о поверке не указано значение экспериментально определенной погрешности, а приведено слово «Соответствует», воспользоваться паспортными данным ПП.*

Поверку электрической части ИК измерения крутящего момента выполнить в следующей последовательности:

- Собрать схему поверки в соответствии с рисунком 10, для чего отсоединить кабель от первичного преобразователя и подключить его к разъему ST1 калибратора К3607.




Рисунок 10 – Схема поверки ИК крутящего момента

- Запустить программу «Recorder» и с ее помощью для каждого из указанных ИК установить значения в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Контрольные точки измерения крутящего момента

| Наименование ИК (измеряемого параметра)  | Размерность | НП ДИ ИК | ВП ДИ ИК | Количество КТ на ДИ ИК, n | Номинальные значения крутящего момента в КТ | Номинальные значения относительного напряжения в КТ (мВ/В) |
|--|-------------|----------|----------|---------------------------|---|--|
| Относительное напряжение, соответствующее значениям крутящего момента<br>(Параметр: М) | Н·м         | 50       | 200      | 5                         | 40; 80; 120; 160; 200                       | 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0                                    |

– Используя программу «Recorder» поочередно для всех указанных в таблице 3 значений, провести поверку для определения максимальной погрешности измерений. Установить на эталоне значение, указанные в таблице. Зафиксировать отображаемое в ПО Recorder значение при поверке в расчетном способе, как указано в п. 7.3.1, или используя режим «Проверка...», при автоматическом способе, нажатием кнопки «Следующее», как указано в п. 7.4.

– Номинальные значения крутящего момента в КТ исследуемого ДИ ИК устанавливать с помощью калибратора следующим образом. Переключатель «Calibration value» поставить в положение «1 mV/V». Затем, последовательно поворачивая переключатель

чать «Percent calibration value» устанавливать значения номинальных значений относительного напряжения в КТ из таблицы 3.

- При сборе данных выполнить не менее 3 (трех) циклов измерений.

После завершения сбора данных с помощью программы «Recorder» в автоматическом или расчетном режиме определить максимальную относительную погрешность измерений по формулам (1) и (4) в % к ВП ИК.

8.4.2 Результаты поверки ИК считать положительными, если:

- ПП поверен, имеет действующее свидетельство о поверке, фактическая максимальная погрешность измерений находится в пределах допускаемой погрешности определенной паспортом;

- Суммарное, вместе с ПП, значение приведенной (к ВП) погрешности крутящего момента находится в пределах  $\pm 0,5\%$ .

В противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

## **8.5 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений частоты вращения коленчатого вала**

8.5.1 Поверку каждого ИК выполнить поэлементным способом в 3 этапа:

- 1 этап – контроль (оценка) состояния и МХ ПП;
- 2 этап – поверку электрической части ИК с целью определение диапазона измерений и МХ (индивидуальной функции преобразования и погрешности измерений);
- 3 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

Для контроля (оценки) ПП отсоединить его от электрической части ИК. Проверить внешний вид, наличие пломб и маркировку – ПП не должен иметь видимых внешних повреждений, пломбирование согласно сборочному чертежу, маркировка типа и номера ПП согласно паспорту.

Проверить свидетельство о поверке (первичной или периодической). Свидетельство о поверке должно быть действующим, значение погрешности (относительно к ВП) ПП, указанное в свидетельстве, должно находиться в допускаемых пределах.

*Примечание – В случае, если в свидетельстве о поверке не указано значение экспериментально определенной погрешности, а приведено слово «Соответствует», воспользоваться паспортными данным ПП.*

8.5.2 Поверку электрической части ИК частоты вращения коленчатого вала выполнить в следующей последовательности:

- Собрать схему поверки в соответствии с рисунком 11, для чего отсоединить кабель от первичного преобразователя и подключить калибратор.




Рисунок 11 – Схема поверки ИК частоты вращения коленчатого вала

– Запустить программу «Recorder» и с ее помощью для каждого из указанных ИК установить значения в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 – Контрольные точки измерения частоты

| Наименование ИК (измеряемого параметра)         | Размерность       | НП ДИ ИК | ВП ДИ ИК | Количество КТ на ДИ ИК, n | Номинальные значения частоты вращения в КТ | Номинальные значения частоты на выходе ПП (Гц) |
|---|-------------------|----------|----------|---------------------------|--|--|
| Частота вращения коленчатого вала (Параметр: n) | мин <sup>-1</sup> | 100      | 3500     | 5                         | 100; 950; 1800; 2650; 3500.                | 100; 950; 1800; 2650; 3500                     |

– Используя программу «Recorder» поочередно для всех указанных в таблице 4 частоты, провести поверку для определения максимальной погрешности измерений. Установить на эталоне значения, указанные в таблице. Зафиксировать отображаемое в ПО Recorder значение при поверке в расчетном способе, как указано в п. 7.3.1, или используя режим «Проверка...», при автоматическом способе, нажатием кнопки «Следующее», как указано в п. 7.4.

– Номинальные значения частоты вращения в КТ исследуемого ДИ ИК устанавливать с помощью калибратора в единицах измерения частоты переменного тока (Гц).

– Амплитуду переменного тока установить равной 0,5 В.

– При сборе данных выполнить не менее 3 (трех) циклов измерений.

После завершения сбора данных с помощью программы «Recorder» в автоматическом или расчетном режиме определить максимальную погрешность измерений по формулам (1) и (4) в % приведенную к ВП ИК.

8.5.3 Результаты поверки ИК считать положительными, если:

– ПП поверен, имеет действующее свидетельство о поверке, фактическая максимальная погрешность измерений находится в пределах допускаемой погрешности опре-

деленной паспортом;

– Суммарное, вместе с ПП, значение приведенной (к ВП) погрешности измерения частоты вращения коленчатого вала находится в пределах  $\pm 0,2\%$ .

В противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

## **8.6 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений массового расхода топлива**

8.6.1 Поверку каждого ИК выполнить поэлементным способом в 3 этапа:

– 1 этап – контроль (оценка) состояния и МХ ПП;

– 2 этап – поверку электрической части ИК с целью определение диапазона измерений и МХ (индивидуальной функции преобразования и погрешности измерений);

– 3 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

Для контроля (оценки) ПП отсоединить его от электрической части ИК. Проверить внешний вид, наличие пломб и маркировку – ПП не должен иметь видимых внешних повреждений, пломбирование согласно сборочному чертежу, маркировка типа и номера ПП согласно паспорту.

– Проверить свидетельство о поверке (первичной или периодической). Свидетельство о поверке должно быть действующим, значение погрешности ПП, указанное в свидетельстве, должно находиться в допускаемых пределах.

*Примечание – В случае, если в свидетельстве о поверке не указано значение экспериментально определенной погрешности, а приведено слово «Соответствует», воспользоваться паспортными данным ПП.*

Поверку электрической части ИК массового расхода топлива выполнить в следующей последовательности:

– Собрать схему поверки в соответствии с рисунком 12, для чего на вход электрической части ИК, вместо ПП, подключить калибратор.

– Включить питание АИИС и загрузить операционную систему Windows. Запустить программу «Корректировка БД» и с ее помощью для ИК массового расхода топлива установить значения индивидуальной функции преобразования. Завершить работу программы.

– Запустить программу «Recorder» и для ИК массового расхода топлива установить значения в соответствии с таблицей 5.

– Используя программу «Recorder» для электрической части ИК массового расхода топлива, провести поверку для определения максимальной погрешности измерений. Номинальные значения расхода топлива в КТ исследуемого ДИ ИК устанавливать с помощью калибратора в единицах частоты переменного тока, соответствующей номинальным значениям расхода топлива в КТ. При сборе данных для электрической части ИК выполнить не менее 3 (трех) циклов измерений.




Рисунок 12 – Схема поверки ИК массового расхода топлива

Таблица 5 – Контрольные точки измерения массового расхода топлива

| Наименование ИК (измеряемого параметра)                      | Размерность | НП ДИ ИК | ВП ДИ ИК | Количество КТ на ДИ ИК, n | Номинальные значения расхода в КТ | Номинальные значения частоты переменного тока в КТ (Гц) |
|--|-------------|----------|----------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Массовый расход топлива<br><i>Параметр: <math>G_T</math></i> | кг/ч        | 0,48     | 30       | 6                         | 0,48; 6; 12; 18; 24; 30           | 48; 600; 1200; 1800; 2400; 3000                         |

После завершения сбора данных с помощью программы «Recorder» в автоматическом или расчетном режиме определить для первых трех точек максимальную погрешность измерений  $\gamma$ , приведенную в % к  $0,5 \times \text{ВП}$  по формулам (1) и (4). Для остальных точек определить относительную погрешность измерения в % по формулам (1) и (2)

8.6.2 Результаты поверки ИК расхода топлива считать положительными если:

- ПП поверен, имеет действующее свидетельство о поверке, фактическая максимальная погрешность измерений находится в пределах допускаемой погрешности определенной паспортом;

- максимальное значение суммарной с ПП погрешности измерений расхода топлива  $\gamma$  для ИК  $G_T$  в %, находится в пределах допускаемой погрешности  $\pm 0,6\%$  от ВП,

8.6.3 В противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

## 8.7 Определение приведенной (к ДИ) погрешности измерений напряжения постоянного тока

8.7.1 Поверку каждого ИК выполнить комплектным способом в 2 этапа:

- 1 этап – поверку ИК с целью определение диапазона измерений и МХ (индивидуальной функции преобразования и погрешности измерений);
- 2 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

8.7.2 Поверку ИК выполнить в следующей последовательности.

- Собрать схему поверки в соответствии с рисунком 13, для чего на вход электрической части ИК вместо ПП подключить калибратор в режиме воспроизведения

напряжения постоянного тока от минус 10 до 100 мВ. Подключение к контактам модуля коммутации в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 – Номера контактов для поверки ИК напряжения постоянного тока

|          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Канал    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Контакты | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|          | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |




Рисунок 13 – Схема поверки ИК напряжения постоянного тока

– Включить питание АИИС и загрузить операционную систему Windows. Запустить программу «Recorder» и с ее помощью для каждого ИК установить значения в соответствии с таблицей 7.

– Используя программу «Recorder» поочередно для ИК, указанных в таблице 7, провести работы по сбору данных для определения максимальной погрешности измерений. Номинальные значения температуры в КТ исследуемого ДИ ИК устанавливать с помощью калибратора в единицах измерения ее носителя, напряжения постоянного тока (мВ).

Таблица 7 – Контрольные точки измерений напряжения постоянного тока

| Наименование ИК<br>(измеряемого параметра)                             | Размерность | НП ДИ ИК | ВП ДИ ИК | Количество<br>КТ на ДИ ИК,<br>n | Номинальные<br>значения напря-<br>жения в КТ,<br>$x_k$ |
|--|-------------|----------|----------|---------------------------------|--|
| Напряжение постоянного тока<br>(Параметры: T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; | мВ          | -10      | 68       | 5                               | -10; 9,5; 29; 48,5;<br>68                              |

| Наименование ИК<br>(измеряемого параметра) | Размерность | НП ДИ ИК | ВП ДИ ИК | Количество<br>КТ на ДИ ИК,<br>п | Номинальные<br>значения напря-<br>жения в КТ,<br>$x_k$ |
|--|-------------|----------|----------|---------------------------------|--|
| T8; T9; T10; T11; T12; T13; T14; T15)      |             |          |          |                                 |  |

При сборе данных для каждого ИК выполнить не менее 3 (трех) циклов измерений.

8.7.3 После завершения сбора данных с помощью программы «Recorder» в автоматическом или расчетном режиме для каждого ИК определить максимальную погрешность измерений  $\gamma$ , приведенную в % к ДИ по формулам (1) и (3).

8.7.4 Результаты поверки ИК напряжения постоянного тока считать положительными, если максимальное значение погрешности измерений находится в пределах  $\pm 0,5$  % от ДИ.

В противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

## 8.8 Определение приведенной к ДИ погрешности измерений сопротивления постоянному току

8.8.1 Поверку каждого ИК выполнить комплектным способом в 2 этапа:

– 1 этап – поверку ИК с целью определение диапазона измерений и МХ (индивидуальной функции преобразования и погрешности измерений);

– 2 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

8.8.2 Поверку ИК выполнить в следующей последовательности.

– Собрать схему поверки в соответствии с рисунком 14, для чего на вход электрической части ИК вместо ПП подключить калибратор в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока от 0 до 200 Ом. Подключение к контактам модуля коммутации в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 – Номера контактов для поверки ИК сопротивления постоянному току

| Канал    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  |
|----------|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Контакты | 1 | 3 | 5 | 7 | 9  | 11 | 13 | 15 |
|          | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |




Рисунок 14 – Схема поверки ИК сопротивления постоянному току

– Включить питание АИИС и загрузить операционную систему Windows. Запустить программу «Recorder» и с ее помощью для каждого ИК установить значения в соответствии с таблицей 9.

8.8.3 Используя программу «Recorder» поочередно для ИК, указанных в таблице 9, провести работы по сбору данных для определения максимальной погрешности измерений. Номинальные значения температуры в КТ исследуемого ДИ ИК устанавливать с помощью калибратора в единицах измерения ее носителя, сопротивления постоянному току (Ом).

Таблица 9 – Контрольные точки измерения сопротивления постоянному току

| Наименование ИК<br>(измеряемого параметра)  | Размерность | НП ДИ ИК | ВП ДИ ИК | Количество КТ на ДИ ИК, n | Номинальные значения сопротивления в КТ, $x_k$ |
|---|-------------|----------|----------|---------------------------|--|
| Сопротивление постоянному току:<br>(Параметры: $t_1; t_2; t_3; t_4; t_5; t_6; t_7; t_8$ ) | Ом          | 75       | 200      | 5                         | 75; 100; 125; 150; 200                         |

При сборе данных для каждого ИК выполнить не менее 3 (трех) циклов измерений.

– После завершения сбора данных с помощью программы «Recorder» в автоматическом или расчетном режиме для каждого ИК определить максимальную погрешность измерений  $\gamma$ , приведенную в % к ДИ по формулам (1) и (3).

8.8.4 Результаты поверки ИК напряжения постоянного тока считать положительными, если максимальное значение погрешности измерений находится в пределах  $\pm 0,5\%$  от ДИ.

В противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

## 8.9 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений силы постоянного тока

8.9.1 Поверку каждого ИК выполнить комплектным способом в 2 этапа:

- 1 этап – поверку ИК с целью определение диапазона измерений и МХ (индивидуальной функции преобразования и погрешности измерений);

- 2 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

8.9.2 Поверку ИК выполнить в следующей последовательности.

- Собрать схему поверки в соответствии с рисунком 15, для чего на вход электрической части ИК вместо ПП подключить калибратор в режиме воспроизведения силы постоянного тока от 4 до 20 мА. Подключение к контактам модуля коммутации и установку переключки выполнить в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10 – Номера контактов для поверки ИК силы постоянного тока

| Канал                  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Сигнальные контакты    | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|                        | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Переключаемые контакты | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
|                        | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |




Рисунок 15 – Схема поверки ИК силы постоянного тока

- Включить питание АИИС и загрузить операционную систему Windows. Запустить программу «Recorder» и с ее помощью для каждого ИК установить значения в соответствии с таблицей 11.

– Используя программу «Recorder» поочередно для ИК, указанных в таблице 11, провести работы по сбору данных для определения максимальной погрешности измерений. Номинальные значения в КТ исследуемого ДИ ИК устанавливать с помощью калибратора в единицах измерения ее носителя, силе постоянного тока (мА).

Таблица 11 – Контрольные точки измерения силы постоянного тока

| Наименование ИК<br>(измеряемого параметра)   | Размер-<br>ность | НП ДИ ИК | ВП ДИ ИК | Количество<br>КТ на ДИ<br>ИК, n | Номинальные<br>значения тока в<br>КТ,<br>$x_k$ |
|--|------------------|----------|----------|---------------------------------|--|
| Сила постоянного тока:<br>(Параметры: $I_1; I_2; I_3; I_4; I_5; I_6; I_7; I_8; I_9;$<br>$I_{10}; I_{11}; I_{12}; I_{13}; I_{14}; I_{15}; I_{16}$ ) | мА               | 4        | 20       | 5                               | 4; 8; 12; 16; 20                               |

При сборе данных для каждого ИК выполнить не менее 3 (трех) циклов измерений.

8.9.3 После завершения сбора данных с помощью программы «Recorder» в автоматическом или расчетном режиме для каждого ИК определить максимальную погрешность измерений  $\gamma$ , приведенную в % к ВП по формулам (1) и (4).

8.9.4 Результаты поверки ИК напряжения постоянного тока считать положительными, если максимальное значение погрешности измерений находится в пределах  $\pm 0,5$  % от ВП.

В противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

## 8.10 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений частоты переменного тока

8.10.1 Поверку каждого ИК выполнить комплектным способом в 2 этапа:

- 1 этап – поверку ИК с целью определение диапазона измерений и МХ (индивидуальной функции преобразования и погрешности измерений);
- 2 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

8.10.2 Поверку ИК выполнить в следующей последовательности.

- Собрать схему поверки в соответствии с рисунком 16, для чего на вход электрической части ИК вместо ПП подключить калибратор в режиме воспроизведения напряжения переменного тока. Подключение к контактам модуля коммутации выполнить в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12 – Номера контактов для поверки ИК частоты переменного тока

| Канал    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|
| Контакты | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|          | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |




Рисунок 16 – Схема поверки ИК частоты переменного тока

– Включить питание АИИС и загрузить операционную систему Windows. Запустить программу «Recorder» и с ее помощью для каждого ИК установить значения в соответствии с таблицей 13.

– Используя программу «Recorder» поочередно для ИК, указанных в таблице 13, провести работы по сбору данных для определения максимальной погрешности измерений. Номинальные значения частоты исследуемого ДИ ИК устанавливать с помощью калибратора в единицах измерения ее носителя, частоте переменного тока (Гц).

Таблица 13 – Контрольные точки измерения частоты переменного тока

| Наименование ИК<br>(измеряемого параметра)                                     | Размерность | НП ДИ ИК | ВП ДИ ИК | Количество КТ на ДИ ИК, n | Номинальные значения частоты в КТ, $x_k$ |
|--|-------------|----------|----------|---------------------------|--|
| Частота переменного тока:<br>(Параметры: $f_1; f_2; f_3; f_4; f_5; f_6; f_7$ ) | Гц          | 1        | $10^5$   | 6                         | 1; 10; 100; 1000; 10000; 100000          |

При сборе данных для каждого ИК выполнить не менее 3 (трех) циклов измерений.

8.10.3 После завершения сбора данных с помощью программы «Recorder» в автоматическом или расчетном режиме для каждого ИК определить максимальную погрешность измерений  $\gamma$ , приведенную в % к ВП по формулам (1) и (4).

8.10.4 Результаты поверки ИК частоты переменного тока считать положительными, если максимальное значение погрешности измерений находится в пределах  $\pm 0,2\%$  от ВП. В противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

## 8.11 Определение приведенной (к ВП) погрешности измерений виброускорения

ния

8.11.1 Поверку каждого ИК выполнить поэлементным способом в 3 этапа:

- 1 этап – контроль (оценка) состояния и МХ ПП;
- 2 этап – поверку электрической части ИК с целью определение диапазона измерений и МХ (индивидуальной функции преобразования и погрешности измерений);
- 3 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

8.11.2 Для контроля (оценки) каждого ПП отсоединить его от электрической части ИК.

Проверить внешний вид, наличие пломб и маркировку – ПП не должен иметь видимых внешних повреждений, пломбирование согласно сборочному чертежу, маркировка типа и номера ПП согласно паспорту.

Проверить свидетельства о поверке (первичной или периодической). Свидетельства о поверке должно быть действующими, значения относительной погрешности ПП, указанные в свидетельствах, должно находиться в допускаемых пределах.

*Примечание – В случае, если в свидетельстве о поверке не указано значение экспериментально определенной погрешности, а приведено слово «Соответствует», воспользоваться паспортными данным ПП.*

8.11.3 Поверку электрической части ИК выполнить в следующей последовательности

8.11.3.1 Собрать схему поверки в соответствии с рисунком 17, для чего на вход электрической части ИК, вместо ПП, подключить универсальный калибратор Н4-7.

8.11.3.2 Включить питание АИИС и загрузить операционную систему Windows. Запустить программу «Recorder» и для всех ИК виброскорости установить значения в соответствии с таблицей 14.

8.11.3.3 Используя программу «Recorder» поочередно для всех указанных в таблице 15 значений провести работы по сбору данных для определения максимальной погрешности измерений. Номинальные значения напряжения в КТ исследуемого ДИ ИК устанавливать для каждого значения частоты с помощью универсальный калибратор Н4-7 в вольтах и герцах в соответствии с таблицей 15.




Рисунок 17 – Схема поверки ИК виброускорения

Таблица 14 – Контрольные точки измерения виброускорения

| Наименование ИК (измеряемого параметра)               | Размерность | НП ДИ ИК | ВП ДИ ИК | Количество КТ на ДИ ИК, n | Номинальные значения в КТ, $x_k$ |
|---|-------------|----------|----------|---------------------------|----------------------------------|
| Виброускорение<br>(Параметры: $a_x$ ; $a_y$ ; $a_z$ ) | g           | 0        | 50       | 6                         | 0; 10; 20; 30; 40; 50            |
|   | Гц          | 0,5      | 12000    | 5                         | 0,5; 10; 100; 1000; 12000        |

Таблица 15 – Распределение напряжений (В) на входе ИК по контрольным точкам виброускорения и частоты

| Виброускорение, g | Частота, Гц |    |     |      |       |
|-------------------|-------------|----|-----|------|-------|
|                   | 0,5         | 10 | 100 | 1000 | 12000 |
| 0                 | 0           | 0  | 0   | 0    | 0     |
| 10                | 1           | 1  | 1   | 1    | 1     |
| 20                | 2           | 2  | 2   | 2    | 2     |
| 30                | 3           | 3  | 3   | 3    | 3     |
| 40                | 4           | 4  | 4   | 4    | 4     |
| 50                | 5           | 5  | 5   | 5    | 5     |

При сборе данных для каждого ИК выполнить не менее 3 (трех) циклов измерений по каждому значению частоты.

8.11.4 После завершения сбора данных для каждого ИК с помощью программы «Recorder» в автоматическом или расчетном режиме определить максимальную погрешность измерений  $\gamma$ , приведенную в % к ВП ИК по формулам (1) и (4).

8.11.5 Результаты поверки ИК виброускорения считать положительными, если суммарно с ПП максимальное значение суммарной с ПП погрешности измерений для каждого ИК находится в допусках  $\pm 16\%$ .

В противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

## 8.12 Определение абсолютной погрешности измерений барометрического давления

8.12.1 Поверку каждого ИК выполнить поэлементным способом в 3 этапа:

- 1 этап – контроль (оценка) состояния и МХ ПП;
- 2 этап – поверку электрической части ИК с целью определения диапазона измерений и МХ (индивидуальной функции преобразования и погрешности измерений);
- 3 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

8.12.2 Для контроля (оценки) ПП отсоединить его от электрической части ИК. Проверить внешний вид, наличие пломб и маркировку – ПП не должен иметь видимых внешних повреждений, пломбирование согласно сборочному чертежу, маркировка типа и номера ПП согласно паспорту.

Проверить свидетельство о поверке (первичной или периодической). Свидетельство о поверке должно быть действующим, значение погрешности ПП, указанное в свидетельстве, должно находиться в допусках.

*Примечание – В случае, если в свидетельстве о поверке не указано значение экспериментально определенной погрешности, а приведено слово «Соответствует», воспользоваться паспортными данными ПП.*

8.12.3 Поверку электрической части ИК выполнить в следующей последо-

вательности.

8.12.3.1 Собрать схему поверки в соответствии с рисунком 18, для чего на вход электрической части ИК, вместо ПП, подключить универсальный калибратор Fluke753.

8.12.3.2 Включить питание АИИС и загрузить операционную систему Windows. Запустить программу «Recorder» и для всех ИК виброскорости установить значения в соответствии с таблицей 16.

8.12.3.3 Используя программу «Recorder» поочередно для всех указанных в таблице 16 значений провести работы по сбору данных для определения максимальной погрешности измерений. Номинальные значения напряжения в КТ исследуемого ДИ ИК устанавливать для каждого значения постоянного тока с помощью универсального калибратора Fluke753 в соответствии с таблицей 16.




Рисунок 18 – Схема ИК давления абсолютного

Таблица 16 – Контрольные точки измерения давления абсолютного

| Наименование ИК<br>(измеряемого параметра)      | Размерность  | НП ДИ ИК | ВП ДИ ИК | Количество<br>КТ на ДИ<br>ИК, n | Номинальные<br>значения дав-<br>ления в КТ | Номинальные<br>значения силы<br>постоянного<br>тока в КТ (мА) |
|---|--------------|----------|----------|---------------------------------|--|---|
| Давление абсо-<br>лютное<br><i>Параметр: Pб</i> | мм<br>рт.ст. | 600      | 800      | 5                               | 600; 650; 700;<br>750; 800                 | 4; 8; 12; 16; 20  |

8.12.4 После завершения сбора данных с помощью программы «Recorder» в автоматическом или расчетном режиме определить для первых трех точек максимальную абсолютную погрешность измерений по формуле (1).

8.12.5 Результаты поверки ИК давления абсолютного считать положительными если:

– ПП поверен, имеет действующее свидетельство о поверке, фактическая максимальная погрешность измерений находится в пределах допускаемой погрешности определенной паспортом;

– максимальное значение суммарной с ПП погрешности измерений давления абсолютного для ИК Р6 находится в пределах допускаемой погрешности  $\pm 1,5$  мм рт.ст.

В противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

### 8.13 Определение абсолютной погрешности измерений температуры и влажности окружающего воздуха

8.13.1 Поверку ИК выполнить поэлементным способом в 2 этапа:

– 1 этап – контроль (оценка) состояния и МХ ПП;

– 2 этап – определение и оценка максимальной погрешности ИК.

8.13.2 Для контроля (оценки) ПП отсоединить их от электрической части ИК.

– Проверить внешний вид, наличие пломб и маркировку – ПП не должен иметь видимых внешних повреждений, пломбирование, маркировка типа и номера ПП согласно паспорту (этикетке).

– Проверить свидетельство о поверке (первичной или периодической). Свидетельство о поверке должно быть действующим, значение абсолютной погрешности ПП, указанное в свидетельстве, должно находиться в допускаемых пределах.

*Примечание – В случае, если в свидетельстве о поверке не указано значение экспериментально определенной погрешности, а приведено слово «Соответствует», воспользоваться паспортными данным ПП.*

Схема ИК температуры и относительной влажности показана на рисунке 19.




Рисунок 19 – Схема поверки ИК температуры и относительной влажности атмосферного воздуха

– Так как первичный преобразователь температуры и влажности, термогигрометр ИВТМ-7/1-Щ, на выходе выдает сигнал в цифровом виде по протоколу RS232 в операторскую станцию, то абсолютная погрешность измерений температуры и влажности равна абсолютной погрешности первичного преобразователя.

8.13.3 Результаты поверки ИК температуры и влажности, считать положительными, если максимальное значение абсолютной погрешности измерений первичного преобразователя находится в допускаемых пределах  $\pm 1,6$  °С и  $\pm 2,5$  %, соответственно.

В противном случае система бракуется и направляется в ремонт.

## 9 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

### 9.1 Расчет характеристик погрешности

Значение абсолютной погрешности измерений в  $j$ -той точке определить по формуле:

$$\Delta A_j = A_j - A_z, \quad (1)$$

где  $A_z$  - значение физической величины, установленное рабочим эталоном.

### 9.2 Определение относительной погрешности

Значение относительной погрешности измерений в  $j$ -той точке определить по формуле:

$$\delta_j = \pm \frac{\Delta A_j}{|A_z|} \cdot 100 \% \quad (2)$$

### 9.3 Расчет значения приведенной (к ДИ) погрешности

Значения приведенной (к ДИ) погрешности измерений физической величины для каждой точки проверки определить по формуле:

$$\gamma_{jД} = \frac{\Delta A_j}{|P_j - P_i|} \cdot 100 \% \quad (3)$$

где  $P_j$  - значение верхнего предела измерений;  
 $P_i$  - значение нижнего предела измерений.

### 9.4 Расчет значения приведенной (к ВП) погрешности

Значения приведенной к верхнему пределу погрешности измерений физической величины для каждой точки проверки определить по формуле:

$$\gamma_{jВ} = \frac{\Delta A_j}{|P_j|} \cdot 100 \% \quad (4)$$

## 10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки заносятся в протокол поверки (Приложение А или Б).

При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке, на верхний левый угол дверцы стойки приборной наносится знак поверки в виде наклейки.

При отрицательных результатах поверки оформляется извещение о непригодности к применению с указанием причин забракования.

Начальник отдела 201  
ФГУП «ВНИИМС»



И.М. Каширкина

Приложение А  
(справочное)  
Форма протокола поверки при расчетном способе поверки

## ПРОТОКОЛ

### Результаты замеров поверяемых каналов АИИС 2200MP

Таблица А1 – (наименование измеряемого параметра)

| Наименование параметра                        | Значение параметра |  |  |  |  |  |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|
| Номинальные значения параметра                |                    |  |  |  |  |  |
| Измеренные значения параметра первого канала  |                    |  |  |  |  |  |
|   |                    |  |  |  |  |  |
| Измеренные значения параметра второго канала  |                    |  |  |  |  |  |
|   |                    |  |  |  |  |  |
| Измеренные значения параметра третьего канала |                    |  |  |  |  |  |
|   |                    |  |  |  |  |  |

Максимальное значение приведенной (к ВП) погрешности первого канала:

\_\_\_\_\_ %

Максимальное значение приведенной (к ВП) погрешности второго канала:

\_\_\_\_\_ %

Максимальное значение приведенной (к ВП) погрешности третьего канала:

\_\_\_\_\_ %

Таблица А2 – (наименование измеряемого параметра)

| Наименование параметра                       | Значение параметра |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| Номинальные значения параметра               |                    |  |  |  |  |  |
| Измеренные значения параметра первого канала |                    |  |  |  |  |  |
|  |                    |  |  |  |  |  |
| Измеренные значения параметра второго канала |                    |  |  |  |  |  |
|  |                    |  |  |  |  |  |

Максимальное значение приведенной (к ВП) погрешности первого канала:

\_\_\_\_\_ %

Максимальное значение приведенной (к ВП) погрешности второго канала:

\_\_\_\_\_ %

Испытание провел(а) Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Приложение Б  
(рекомендуемое)

**Форма протокола поверки при автоматическом способе поверки**

**Протокол**

поверки измерительного (ых) канала (ов) Системы

Дата: \_\_\_\_\_, время \_\_\_\_\_:

Диапазон поверки: \_\_\_\_\_

Количество циклов: \_\_\_\_

Количество порций: \_\_\_\_

Размер порции: \_\_\_\_

Обратный ход: \_\_\_\_\_

Наименование эталона \_\_\_\_\_

Температура окружающей среды: \_\_\_\_, влажность: \_\_\_\_ измерено: \_\_\_\_\_

Версия ПО "Recorder": \_\_\_\_\_

ПО "Калибровка" версия: \_\_\_\_\_

**Список контрольных точек.**

|          |   |   |   |      |   |
|----------|---|---|---|------|---|
| Точка №  | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 |
| Значение |   |   |   |      |   |
| Точка №  | 6 | 7 | 8 | .... | n |
| Значение |   |   |   |      |   |

**Каналы:**

| Канал    | Описание | Част. дискр., Гц |
|----------|----------|------------------|
| Канал №1 |          |                  |
| Канал №2 |          |                  |

**Сводная таблица.**

| Эталон, | Измерено модулем |
|---------|------------------|
|         |                  |
|         |                  |
|         |                  |
|         |                  |
|         |                  |

S - оценка систематической составляющей погрешности, A - оценка случайной составляющей погрешности, H - оценка вариации, Dm - оценка погрешности (максимум).

Dr - относительная погрешность.

**Канал №1**

| Эталон | Измерено | S | A | Dm | Dr % |
|--------|----------|---|---|----|------|
|        |          |   |   |    |      |
|        |          |   |   |    |      |
|        |          |   |   |    |      |
|        |          |   |   |    |      |
|        |          |   |   |    |      |

Погрешность (максимальная) на всем диапазоне: \_\_\_\_\_

Приведенная погрешность: \_\_\_\_\_ %.

Во время проверки использовалась следующая калибровочная (аппаратная) функция: Таблица линейной интерполяции.

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  |  |  |
| (x) |  |  |  |  |

Интерполяция за границами: есть.

### Канал №2

|  | Эталон | Измерено | S | A | Dm | Dr<br>% |
|--|--------|----------|---|---|----|---------|
|  |        |          |   |   |    |         |
|  |        |          |   |   |    |         |
|  |        |          |   |   |    |         |
|  |        |          |   |   |    |         |
|  |        |          |   |   |    |         |

Погрешность (максимальная) на всем диапазоне:

Приведенная погрешность: %.

Во время проверки использовалась следующая калибровочная (аппаратная) функция: Таблица линейной интерполяции.

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  |  |  |
| (x) |  |  |  |  |

Интерполяция за границами: есть.

### Сводная таблица погрешностей

De - приведенная погрешность, Dr - относительная погрешность, NI - оценка нелинейности.

|  | Канал    | De, % | Dr, % | NI, dB |
|--|----------|-------|-------|--------|
|  |          |       |       |        |
|  |          |       |       |        |
|  | Максимум |       |       |        |

### Допусковый контроль

Допустимое значение приведенной погрешности: \_\_\_\_\_ %.

|  | Канал | SN | Результат |
|--|-------|----|-----------|
|  |       |    |           |

Поверку провел (а) Ф.И.О. \_\_\_\_\_